

ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN
CALLE GRIMALDI No. 1, USULUTÁN, EL SALVADOR, C.A.
TEL. 2662-0142; 2662-0068; 2662-0062 FAX 2662-3112



Usulután, 27 de mayo de 2019

Lic. Blanca Rosa Martínez Solano
Oficial de Información
Unidad de Acceso a la información

Sirva la presente para saludarle cordialmente, y a la vez para remitirle la información que ha sido solicitada a través del número de Ref. 036-UAIP-USU-2019.

En dicha solicitud se requiere información sobre la quebrada "Las Yeguas", ubicada en la zona oriente del municipio, y su afectación a las comunidades cercanas.

Ante la primera interrogante sobre los: "Antecedentes de la quebrada "Las Yeguas", su origen y porqué ha llegado a afectar a las comunidades y qué cantidades de habitantes han sido afectadas alrededor de ella", le respondo lo siguiente:

La quebrada Las Yeguas inicia en la prolongación de la 8ª. calle oriente, al sur de la residencial "Alejandría", y continua su recorrido con rumbo sur hasta interceptar con la calle antigua a Santa María; es en este punto donde inicia la contaminación en su máxima expresión debido a las descargas de aguas residuales.

El origen de la contaminación de la quebrada "Las Yeguas", comienza a través de una canaleta convertida posteriormente en una bóveda, ubicada al costado norte del Centro Penal, y fue construida en su momento para recibir parte del agua lluvia proveniente de la avenida Guandique, como también de la segunda avenida norte. De este punto, la bóveda continúa con rumbo sur-este, sobre la colonia Saravia, hasta la 12 calle oriente al costado norte del estadio Sergio Torres y continua a la par del muro oriente del estadio, adentrándose en la colonia Aparicio. La trayectoria continúa, atravesando esta comunidad, descargando en otra canaleta ubicada al costado poniente del polígono de tiro (sobre la 8ª. Avenida norte, o calle a colonia Cruz). Luego continúa aguas abajo, atravesando la colonia Las Marías (ubicado al costado sur del Polígono de Tiro), llegando hasta la intersección de la octava calle oriente y doce avenida norte. Es a partir de este punto en donde comienza a evidenciarse el grado de contaminación, ya que se sospecha que es en la colonia Las Marías, en donde comienzan a verter en la quebrada-canaleta, las aguas provenientes de los lavaderos y sanitarios.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN
CALLE GRIMALDI No. 1, USULUTÁN, EL SALVADOR, C.A.
TEL. 2662-0142; 2662-0068; 2662-0062 FAX 2662-3112



Usulután, 27 de mayo de 2019

Lic. Blanca Rosa Martínez Solano
Oficial de Información
Unidad de Acceso a la información

Sirva la presente para saludarle cordialmente, y a la vez para remitirle la información que ha sido solicitada a través del número de Ref. 036-UAIP-USU-2019.

En dicha solicitud se requiere información sobre la quebrada "Las Yeguas", ubicada en la zona oriente del municipio, y su afectación a las comunidades cercanas.

Ante la primera interrogante sobre los: "Antecedentes de la quebrada "Las Yeguas", su origen y porqué ha llegado a afectar a las comunidades y qué cantidades de habitantes han sido afectadas alrededor de ella", le respondo lo siguiente:

La quebrada Las Yeguas inicia en la prolongación de la 8ª. calle oriente, al sur de la residencial "Alejandría", y continua su recorrido con rumbo sur hasta interceptar con la calle antigua a Santa María; es en este punto donde inicia la contaminación en su máxima expresión debido a las descargas de aguas residuales.

El origen de la contaminación de la quebrada "Las Yeguas", comienza a través de una canaleta convertida posteriormente en una bóveda, ubicada al costado norte del Centro Penal, y fue construida en su momento para recibir parte del agua lluvia proveniente de la avenida Guandique, como también de la segunda avenida norte. De este punto, la bóveda continúa con rumbo sur-este, sobre la colonia Saravia, hasta la 12 calle oriente al costado norte del estadio Sergio Torres y continua a la par del muro oriente del estadio, adentrándose en la colonia Aparicio. La trayectoria continúa, atravesando esta comunidad, descargando en otra canaleta ubicada al costado poniente del polígono de tiro (sobre la 8ª. Avenida norte, o calle a colonia Cruz). Luego continúa aguas abajo, atravesando la colonia Las Marías (ubicado al costado sur del Polígono de Tiro), llegando hasta la intersección de la octava calle oriente y doce avenida norte. Es a partir de este punto en donde comienza a evidenciarse el grado de contaminación, ya que se sospecha que es en la colonia Las Marías, en donde comienzan a verter en la quebrada-canaleta, las aguas provenientes de los lavaderos y sanitarios.



Fue a principio de la década de los dos mil, que la administración de turno, decidió realizar un proyecto sobre esta canaleta especialmente en un tramo de la 14 avenida norte, (entre la 4ª. y 8ª. calle oriente), que consistió en la construcción de una losa de concreto, para evitar las descargas de aguas grises y negras, como también evitar que se continuara tirando basura en ese sitio.

Lo cierto es que con el paso del tiempo la losa no evitó que se continuara con el vertedero de aguas residuales, ya que existen tuberías clandestinas con descargas hacia ese lugar.

De este punto la canaleta continúa su recorrido por la colonia Soriano, pasando al costado poniente del mercado regional, sin descartarse que puedan existir tuberías clandestinas en este sector que puedan estar descargando las aguas servidas hacia esta canaleta.

La trayectoria de esta canaleta continúa a un costado de la 16 avenida norte (al sur del mercado regional), tomando una dirección diagonal sobre la intersección de la 18 avenida norte y calle antigua a Santa María.

Es en este punto, en donde la canaleta se convierte en bóveda, y se ubica paralela a calle antigua a Santa María. Es a la altura del supermercado "Galo" y la iglesia "San Francisco" en donde se une la quebrada "Las Yeguas" y la bóveda, y de este punto continua su recorrido aguas abajo, pasando a la par de la planta de bombeo de ANDA, ubicado al costado nor-oeste del balneario el molino, y descargar finalmente sobre el río El Molino.

"Cuáles son las comunidades afectadas en su orden y qué han hecho los últimos tres gobiernos para resolver esa problemática ambiental"?

Las comunidades afectadas por esta problemáticas son las que se encuentran en las orillas de la canaleta proveniente del centro penal, como también de la quebrada "Las Yeguas", pero de igual forma, son los mismos habitantes que tienen sus terrenos colindantes con la canaleta y quebrada, los que han contribuido a la contaminación.

En cuanto a la interrogante a qué han hecho los últimos tres gobiernos ante esta problemática, le respondo que como unidad técnica no tenemos conocimiento que se hayan realizado gestiones o iniciativas tendientes a minimizar o erradicar esta fuente de contaminación, tomando en cuenta que es en esta unidad en donde se formulan las carpetas técnicas para cualquier proyecto que se vaya a realizar, pero no se recibieron instrucciones al respecto.

"Qué proyectos ha ejecutado el actual gobierno municipal que preside don Mauricio Zelaya y el Concejo Municipal Pluralista para resolver esa problemática, y si existe una carpeta técnica o proyecto elaborado por alguna unidad de la alcaldía que contribuya a resolver esa problemática consistente en la recuperación total o parcial de la quebrada "Las Yeguas"?

Al respecto queremos manifestar que hace varios meses la unidad de medio ambiente realizó un reconocimiento de la zona afectada y de los resultados obtenidos, hicieron



una propuesta para darle tratamiento a este problema. En este momento la municipalidad se encuentra en la fase de selección de la empresa que formule la carpeta técnica, y la unidad que está realizando la coordinación de esta gestión es la de medio ambiente.

Qué gestiones han realizado ante alguna institución o cooperativas para llevar a cabo un proyecto de recuperación de la quebrada "Las Yeguas".

Esta unidad técnica (planificación y Desarrollo Urbano), acciona en base a las instrucciones que recibe del concejo municipal en cuanto a gestión, formulación, supervisión y administración de proyectos. Cuando se reciben instrucciones para buscar el acompañamiento de otras instituciones en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a las comunidades, se realizan los contactos en forma expedita; pero en el caso de la quebrada "Las Yeguas", esta unidad técnica, no ha realizado ninguna gestión, ignorándose si por parte del Concejo municipal u otra unidad de esta municipalidad, se han realizado los contactos respectivos con otras instituciones.

Es importante mencionar que esta unidad técnica Planificación y Desarrollo Urbano), desde hace varios años ha venido proponiendo acciones que contribuyan a la erradicación de este problema en forma integral y definitiva, pero no se ha encontrado eco. En la propuesta actual de la unidad de medio ambiente, esta Oficina de Planificación y Desarrollo Urbano, no ha tenido incidencia, ya que ha sido coordinado directamente por dicha unidad medioambiental.

La solución a esta problemática de acuerdo al criterio de esta Oficina de Planificación y Desarrollo Urbano, deberá contar como componentes principales, el acompañamiento de instituciones que tienen alguna incidencia en el tema del medio ambiente, como también de instituciones que hagan respetar las normas y leyes inherentes al tema medioambiental, aunado a que en forma conjunta se le pueda brindar a los infractores, alternativas factibles que eviten de una vez por todas la contaminación.

Atte.

Wilver Adaías Hernández Cristales
Jefe Oficina de Planificación y Desarrollo Urbano



Usulután 27 de mayo 2019

Lic. Blanca Rosa Martínez Lozano
Unidad de Acceso a la Información
Pública.

Saludos cordiales.

En base al oficio enviado a la Unidad de Medio Ambiente con **REF.036 – UAIP – USU – 2019.**

y que de conformidad con el artículo de la ley de Acceso a la Información Pública le informo lo siguiente:

a) antecedentes: la quebrada las yeguas, tiene un recorrido de 1,5 kilómetros y que nace en la esquina sur oriente de la Residencial Alejandría y termina justo donde se encuentra la Planta de Bombeo de ANDA y en su origen a estado saturada de aguas residuales y de desechos sólidos y que afectan a unos 1,800 habitantes.

b) las comunidades afectadas en su orden son las siguientes:

- Residencial Alejandría
- Colonia Santa María
- Colonia Rodríguez
- Colonia los Santos
- Colonia Juan Pablo II
- Colonia Farid Handall
- Calle Antigua a Palo Galan

Desafortunadamente en los últimos tres gobiernos anteriores a este no se hizo nada para resolver el problema.

c) el actual concejo municipal no ha ejecutado ningún proyecto pero se esta elaborando una carpeta técnica.


d) el los últimos tres gobiernos locales no han existido proyectos de mitigacion de riesgos.

e) en esta administración municipal y por instrucciones de la gerencia general la Unida de medio Ambiente elaboró el Plan de Trabajo de descontaminación de la quebrada las yeguas, que contiene medidas a corto, mediano y largo plazo.

Una vez entregado el plan de trabajo a la administración municipal, se me ordena que elabore los términos de referencia para poner en licitación la elaboración de la carpeta técnica para la consultoría de la reducción de la contaminación de la quebrada las yeguas del municipio y departamento de Usulután.

En la licitación participaron 10 empresas especialistas en tema de contaminación entre ellas la empresa Cuscatlan quien gano la licitación realizando inmediatamente después las visitas de campo a la quebrada para conocer de cerca el problema y elaborar la carpeta técnica.

Atentamente.


Ing. Jose Manuel Sánchez
Jefe de la Unidad Ambiental.

