

Anexo Fotográfico



Calle a un costado de la escuela militar en completo deterioro



Calle completamente sin la capa asfáltica



Calle de salida hacia el redondel el planillo en abandono



Carreta con deterioro




Carretera con asfalto en deterioro



Carretera donde se ve todo el asfalto



Drenajes menores en deterioro a causa de la erosión



Entrada calle Cancillería en abandono



Erosión de la calle a causa de las lluvias



Erosión de la calle a causa de las lluvias



Erosión de la calle por lluvia



Erosión de la calle



Erosión de los taludes



Erosión de la calle



Material en abandono



Material pétreo extraído en abandono



Material pétreo extraído en abandono



Primer puente después del tramo I



Primer puente en abandono



Puentes y calle en abandono



Taludes en detrimento



Vehículo que se utilizó para la visita



Vista de la calle de oriente a poniente y vehículo de consulta



Vista de la calle El Pedregal



Vista panorámica a un costado de la carretera El Pedregal



Vista panorámica de poniente a oriente en deterioro



Vista panorámica de la construcción de Oriente a Poniente en abandono