

INFORME DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN  
SAN SALVADOR - CHALATENANGO - LA  
LIBERTAD - CUSCATLAN - LA PAZ  
AÑO 2021



Cod Proyecto	NOMPROYECTO	NOMBRE DE LA RUTA	NOMBRE DE LA EMERGENCIA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD / OBRA	UBICACION	LATERAL	LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	AVANCE (%)	OBSERVACIONES	Nomb Dept	Nomb Muni	Id
CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	Lluvia	Cárcava	Permanente	CAO1EA, CARRIL SITRAMSS, EST 2+300 L.I. KM 5.2	Lateral Izquierdo	13.701031	-89.156188	201	M3	01/03/2021	100 %	CARCAVA DE APROX. 13.3 DE PROFUNDIDAD LARGO: 5 M ANCHO: 4 M SE ATENDERA CON ACTIVIDAD DE RELLENO DE FLUIDO DE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	24814
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao) - Inicio By Pass San Isidro Labrador	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del norte en el km 90 aprox. entre el Dv. San José Las Flores y el inicio del By Pass de San Isidro Labrador (3+000)	Lateral Derecho	14.0138922	-88.8496267	2	M3	13/04/2021	100 %	Rocas en la vía obstruyen parte del carril izquierdo	CHALATENANGO	ARCATAO	24821
LG0512021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - Apastepeque	Viento	Caida de árbol	Mitigación	Carretera a Apastepeque	Ambos	13.667276	-88.788765	5	M3	14/04/2021	100 %		SAN VICENTE	APASTEPEQUE	24823
CO0112021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	LD La Paz - Dv San José de la Montaña	Viento	Caida de árbol	Mitigación	Carretera Litoral 100mts antes de Complejo Educativo Romilia Blanco Viuda	Derecho de vía	13.444008	-88.806972	4	M3	05/04/2021	100 %		SAN VICENTE	TECOLUCA	24826
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en km 76 aprox. Entre el Dv. Tejutla y La Palma (15+950)	Ambos	14.275873	-89.142627	10	M3	15/04/2021	100 %	Material de derrumbe obstruyen drenaje longitudinal del carril derecho	CHALATENANGO	LA PALMA	24828

CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Quezaltepeque - Dv San Juan Los Planes ( LIB10N)	Factor humano	Daños en obras de paso	Mitigación	Carretera que conduce de Quezaltepeque al Desvío de Opico, km 28.	Ambos	13°44'01.6"N	89°10'05.4"W	48 ML	07/01/2021	100 %	Falta de tubería transversal	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	24829
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	PAZ13N - San Antonio - San Jose Carrizal	Lluvia	Cárcava	Mitigación	se encuentra sobre la estación 1+890 sobre el lateral derecho.	Lateral Derecho	13.62407	-88.90664	9.35 M3	25/02/2021	100 %	La ruta presenta capa de rodadura tipo concreto hidráulico en la longitud total, sin embargo, sobre las estaciones 1+890 lateral	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	24836
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	0+360	Lateral Izquierdo	13.625627	-89.090273	1 U	12/01/2021	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	24837
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	10+000	Lateral Izquierdo	13.620709	-89.037213	1.44 U	12/01/2021	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	24838
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en km 67 aprox. Entre el Dv. Tejutla y La Palma (6+700)	Lateral Derecho	14.217133	-89.116847	5 M3	19/04/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y parte del hombro del lateral izquierdo	CHALATENANGO	LA PALMA	24845
CO0112021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	PAZ13N (San Pedro Nonualco) - Guadalupe (Int. SAV07S)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	500mts antes de llegar a el pueblo de Guadalupe	Lateral Izquierdo	13.625870	-88.879872	80 M3	19/04/2021	75 %		SAN VICENTE	GUADALUPE	24846
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+050	Lateral Izquierdo	14.366177	-89.276663	15 M3	23/04/2021	100 %	Material sobre cuneta de tierra y rocas pequeñas en parte del rodaje.	CHALATENANGO	CITALA	24847
CO0112021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Vicente - Dv Santa Clara	Viento	Caida de árbol	Mitigación	kilometro 58 de Carretera Panamericana	Lateral Derecho	13.682915	-88.765605	5 M3	28/04/2021	100 %		SAN VICENTE	APASTEPEQUE	24849

CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv. Tonacatepeque - Guazapa	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera troncal del norte km 19 aprox. entre Dv San Jose las Flores a Guazapa	0	13.826428	-89.150091	15 M3	07/05/2021	100 %	Árbol caído obstruye hombro y parte del carril derecho	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	24850
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+200	Lateral Derecho	13.6975091	-89.3234798	30 M3	06/05/2021	100 %	Por lluvias, a inicio de temporada de invierno	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24851
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Concepción (Dv.CHA34W)-LD Santa Ana (El Matazano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del norte en el km 77 aprox. entre Nueva Concepción y el Limite Departamental de Santa Ana (10+080)	Lateral Izquierdo	14.179854	-89.321648	12.4 M3	12/05/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y parte del hombro del lateral izquierdo	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	24853
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Concepción (Dv.CHA34W)-LD Santa Ana (El Matazano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del norte en el km 77 aprox. entre Nueva Concepción y el Limite Departamental de Santa Ana (10+100)	Lateral Izquierdo	14.180600	-89.321859	7.2 M3	12/05/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y parte del hombro del lateral izquierdo	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	24854
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 4+300	Lateral Izquierdo	14.365184	-89.281443	4.95 M3	19/05/2021	100 %	Ramas pequeñas sobre talud y cuenta de tierra	CHALATENANGO	CITALA	24861
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 5+550	Lateral Izquierdo	14.370567	-89.274759	8 M3	19/05/2021	100 %	Tronco y parte de las ramas en talud y parte de la cuneta de tierra.	CHALATENANGO	CITALA	24862
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Aguilares (Dv. El Paisnal) - LD Chalatenango (Entrada puente Colima)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera troncal del norte adelante de aguilares Km 38 aprox. (CA04N E)	Lateral Izquierdo	13.991207	-89.172864	10 M3	23/05/2021	100 %	El árbol obstruye parte del carril izquierdo	SAN SALVADOR	AGUILARES	24864

CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Bartolomé Perulapía - San Pedro Perulapán	Lluvia	Cárcava	Permanente	Carretera que conduce de San Martín hacia San Pedro Perulapán (CUS14E 0+200)	Lateral Derecho	13.7642852	-89.0453057	6 M3	25/05/2021	100 %	Cárcava generada por erosión a causa de las escorrentías, dañando parte del rodaje.	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	24869
CO0102021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	km 25 de carretera Panamericana.	Lateral Derecho	13.744224	-88.992355	40 M3	25/05/2021	100 %	Árbol retirado por personal de la empresa Disa.	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	24871
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 1+000	Lateral Derecho	13.731258	-89.435535	15 M3	25/05/2021	100 %	Caída de árbol por fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	JAYAQUE	24872
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA01W - Dv Jayaque (Incluye Intercambiador)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento: 8+920	Centro	13.741451	-89.431219	15 M3	25/05/2021	100 %	Caída de árbol por lluvias fuertes de la época	LA LIBERTAD	SACACOYO	24873
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Carretera que conduce de San Martín hacia Suchitoto (Km 34 aprox)	Ambos	13.846612	-89.032585	36 M3	31/05/2021	100 %	Se produjo un arrastre de material sobre el rodaje producto a deslizamiento del talud	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	24875
CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Clara - San Ildelfonso	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	estación 4+760	Lateral Izquierdo	13.718382	-88.687302	5 M3	01/06/2021	100 %	árbol caído pero hay acceso vehicular fluido	SAN VICENTE	SANTA CLARA	24876
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Nonualco	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Est. 8+000	Ambos	13.544218	-88.971007	1 U	07/06/2021	100 %	Carretera que conduce a San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	24877
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES, AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	Lluvia	Inundación	Mitigación	49 AV SUR	Ambos	13.7001586	-89.2161455	1 M3	07/06/2021	100 %	INUNDACION EN LA VIA POR DRENAJES TAPADOS	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	24878

CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Nonualco	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Est. 3+000	Ambos	13.518240	-88.962353	1 U	07/06/2021	100 %	Calle a San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	24879
CO0112021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAV07E - San Emigdio	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle a San Emigdio por Desvío de El Bambu	Ambos	13.634047	-88.870609	19.8 M3	07/06/2021	100 %		SAN VICENTE	GUADALUPE	24885
LG0262021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Desvío hacia San Juan opico hasta San Pablo Tacachico estacion 6+000 LI	Lateral Izquierdo	13.9170460	-89.3358026	10 M3	07/06/2021	100 %	El árbol caído obstaculizo el paso vehicular en el carril izquierdo.	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	24888
LG0262021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Desde desvío hacia San Juan Opico hasta San Pablo Tacachico en estacion 6+300 LD	Lateral Derecho	13.9192547	-89.3353355	8 M3	07/06/2021	100 %	El carril izquierdo fue parcialmente obstaculizado por arbol caído	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	24889
CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Daños en obras de paso	Nueva obra	Se encuentra en la estación 2+450	Ambos	13.747230	-89.174320	30 M3	08/06/2021	100 %	Las tuberías se encuentra azolvadas de material de arrastre	SAN SALVADOR	DELGADO	24890
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce del Dv Oratorio Concepción hacia Suchitoto Km 38 aprox	Lateral Izquierdo	13.833651	-89.028260	6 M3	07/06/2021	100 %	Obstrucción de rocas en hombro	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	24891
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - Lago de Ilopango (Turicentro Apulo)	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Carretera que conduce de la panamericana hacia turicentro Apulo (3+600 li)	Lateral Izquierdo	13.700014	-89.080050	24 M3	07/05/2021	100 %	Se observa azolve de sedimento a causa de retención de aguas lluvias, obstruyendo parte del carril izquierdo.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	24892
CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Lluvia	Derrumbe	Nueva obra	sobre canaletas	Lateral Izquierdo	13.718835	-89.161235	10 M3	08/06/2021	100 %	desalajo de material de arrastre en canaletas debido a lluvias.	SAN SALVADOR	DELGADO	25879

CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Desvío El Tránsito - Entronque LIB16S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 0+020	Lateral Izquierdo	13.734653	-89.391844	15 M3	07/06/2021	100 %	Árbol, caído por ráfagas de viento, lluvias fuertes de la época.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	25881
LG0132021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Nonualco	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Est. 8+000	Ambos	13.544218	88.971007	1 U	07/06/2021	100 %	Carretera que conduce a San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	25894
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 13+600	Lateral Derecho	13.502256	-89.414920	15 M3	11/06/2021	100 %	A causa de lluvias fuertes a la época	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	25896
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Desvío El Tránsito - Entronque LIB16S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 2+000	Ambos	13.732257	-89.406766	20 M3	13/06/2021	100 %	A causa de lluvias fuertes a la época	LA LIBERTAD	JAYAQUE	25897
LG0082021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 10+000	Lateral Izquierdo	13.508600	-89.520849	10 M3	11/06/2021	90 %	A causa de lluvias fuertes de la época	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	25898
LG0082021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02W - Chiltiupán	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 0+200	Lateral Izquierdo	13.5059507	-89.4537073	10 M3	11/06/2021	90 %	A causa de lluvias fuertes de la época	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	25899
LG0162021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Masahuat	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera que conduce de la calle antigua a Zacatecoluca a San Pedro Masahuat.	Lateral Izquierdo	13.52841667	-89.04369444	100 U	08/06/2021	100 %	Se procedió a retirar Árbol caído en la cinta asfáltica sin interferir el tráfico.	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	25900
CO0492021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan los Planes - RN07W	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacion: 2+500	Lateral Derecho	13.770832	-89.2736810	10 M3	13/06/2021	100 %		LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	25901

CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CALLE GUADALUPE, CALLE GABRIELA MISTRAL, 39ª AV. NORTE	Lluvia	Cárcava	Permanente	BOULEVARD UNIVERSITARIO , ENTRE CALLE A Y 39 AV. NORTE	Centro	13.7166957	-89.2113993	89.23	M3	14/06/2021	100 %	LA CARCAVA FUE GENERADA POR DAÑO ( FUGA) EN TUBERIA DE AGUA NEGRAS.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	25902
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 2+300	Lateral Izquierdo	13.681432	-89.317409		15 M3	15/06/2021	100 %	A causa de lluvias fuertes de la época	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	25903
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 2+400	Lateral Izquierdo	13.684387	-89.318044		15 M3	15/06/2021	100 %	A causa de lluvias fuertes de la época	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	25904
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Panchimalco - Rosario de Mora (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce a Rosario de Mora	Ambos	13.58827778	-89.19805556		167 M3	15/06/2021	100 %	El paso fue habilitado,	SAN SALVADOR	ROSARIO DE MORA	25905
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CALLE MONSERRAT - CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	Lluvia	Inundación	Mitigación		Lateral Derecho	13.687960	-89.199896		1 U	15/06/2021	100 %		SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	25910
LG0162021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Pedro Masahuat - San Antonio Masahuat	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	carretera a San Antonio Masahuat	Lateral Derecho	13.56388889	-89.03902778		100 U	15/06/2021	100 %	El trafico no se detuvo.	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	25912
CO0462021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Panchimalco - Rosario de Mora (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera a Rosario de Mora, antes de llegar a la Pedrera.	Ambos	13.601898	-89.189988		7 M3	15/06/2021	100 %	La vía se cerro aproximadament e 15 minutos para desalojar el material. y habilitar el trafico	SAN SALVADOR	ROSARIO DE MORA	25913
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 0+900	Centro	13.729197	-89.358777		20 0	16/06/2021	100 %	Árbol, caído a causa de lluvias fuertes de la época	LA LIBERTAD	COLON	25916

CO0272021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Comasagua - Et CA02W	Lluvia	Cárcava	Mitigación	7+370	Lateral Izquierdo	13.561342	-89.348993	145 M3	15/06/2021	100 %	Carcava encontrada en la ruta nueva asignada al grupo 4 NP en la Orden de Cambio No 1.	LA LIBERTAD	COMASAGUA	25918
CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA02E (El Playón) - Tecoluca (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ESTACION 1+050 LD	Lateral Derecho	13.457772	-88.757894	6 M3	16/06/2021	100 %	LAS RAMAS ESTAN PRINCIPALMENTE SOBRE EL DRENAJE LONGITUNINAL.	SAN VICENTE	TECOLUCA	25920
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+500	Lateral Izquierdo	14.182927	-89.005519	5 M3	16/06/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL EN TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	25921
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San Francisco Morazán - San Rafael	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+000	Lateral Izquierdo	14.152063	-89.045130	12 M3	16/06/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL EN TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	25922
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Santa Rita - Dulce Nombre de María	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 0+800	Ambos	14.139040	-89.009775	10 M3	20/06/2021	100 %	EROSIÓN EN CALZADA CAUSADAS POR LAS PRECIPITACIONES	CHALATENANGO	SANTA RITA	25925
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del norte en el km 85 aprox. entre Comalapa y La Laguna (2+400)	Lateral Derecho	14.149056	-88.957361	8 M3	21/06/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal lateral derecho	CHALATENANGO	COMALAPA	25926
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del norte en el km 86 aprox. entre Comalapa y La Laguna (3+400)	Lateral Derecho	14.154861	-88.955028	4 M3	21/06/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal lateral derecho	CHALATENANGO	COMALAPA	25927
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del norte en el km 85 aprox. entre Comalapa y La Laguna (2+700)	Lateral Derecho	14.1543413,	-88.9531526	3 M3	21/06/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal lateral derecho	CHALATENANGO	COMALAPA	25928

CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del norte en el km 93 aprox. entre el Fin By Pass San Isidro Labrador y el Dv. San Antonio de La Cruz (2+110)	Lateral Derecho	14.016658	-88.820960	42	M3	21/06/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal lateral derecho	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	25929
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del norte en el km 65 aprox. entre el Dv. El Paraíso y El Dorado (4+684)	Lateral Izquierdo	14.088307	-89.034867	15	M3	21/06/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y parte del hombro del lateral izquierdo	CHALATENANGO	EL PARAISO	25930
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en km 64 aprox. entre el Dv. Tejutla y La Palma (3+860)	Lateral Derecho	14.197977	-89.110431	1.5	M3	21/06/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y parte del hombro del lateral derecho	CHALATENANGO	LA PALMA	25931
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en km 66 aprox. entre el Dv. Tejutla y La Palma( 5+400)	Lateral Derecho	14.208795,	-89.116535	21.5	M3	21/06/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y parte del hombro del lateral derecho	CHALATENANGO	LA PALMA	25932
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Vueltas - Et. CHA07E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+250 MIRADOR YUSIQUE	Lateral Izquierdo	14.091120	-88.891970	15	M3	22/06/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE ROCA DEL TALUD DE CORTE CERCA DE MIRADOS YUSIQUE	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	25934
CO0112021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	LD La Paz - Tecoluca	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Canton la Esperanza Tecoluca, km 72	Lateral Derecho	13.526496	-88.796880	5	M3	23/06/2021	100 %		SAN VICENTE	SAN VICENTE	25939
CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Cárcava	Permanente	en intersección entre SAL45S Y EVIAMSS143.	Centro	13.686670	-89.133458	133	M3	23/06/2021	100 %	CARCAVA ORIGINADA POR PROBLEMAS EN TUBERIAS AGUAS NEGRAS Y POTABLE, SE REALIZABA	SAN SALVADOR	ILOPANGO	25941

CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES, AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1ª. C. PTE.-O	Lluvia	Inundación	Mitigación	SOBRE 49 AVENIDA NORTE SUR	Ambos	13.701992	-89.215992	1 U	23/06/2021	100 %	SE OBSERVA INUNDACION POR DRENAJES CON POCA CAPACIDAD DE DESCARGA ( DIAMETRO PEQUEÑO)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	25942
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN05S - Playa Las Hojas	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera a playa las Hojas 1km después del desvío de la Autopista Comalapa	Ambos	13.46888889	-89.05319444	35 U	23/06/2021	100 %	Árbol de gran magnitud	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	25943
CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa (Dv RN07W)	Lluvia	Inundación	Mitigación	De Mejicanos a Apopa, kilometro 5 de la carretera Troncal del Norte.	Lateral Derecho	13°43'59.2"N	89°10'07.2"W	100 0	23/06/2021	100 %	Caja de entrada y tubería transversal obstruida completamente.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	25944
CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	Lluvia	Inundación	Mitigación	Kilometro 32 de Quezaltepeque hacia el desvío de Opico.	Lateral Derecho	13.810389	-89.320480	10 M3	23/06/2021	100 %	Inundación por obstrucción en la salida de la tubería transversal. (ESTACIÓN: 5+400 Pista Derecha).	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	25945
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 1+200	Lateral Derecho	13.676641	-89.310723	1 M3	23/06/2021	100 %	A causa de lluvias fuertes a la época	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	25946
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 4+200	Lateral Derecho	13.697680	-89.323760	1 M3	23/06/2021	100 %	a causa de lluvias a la época	LA LIBERTAD	COLON	25948
LG0162021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Masahuat	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera a San Pedro Masahuat	Lateral Izquierdo	13.50347222	-89.07197222	2 U	23/06/2021	100 %	árbol caído.	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	25950
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Est. 0+300	Lateral Izquierdo	13.639014	-89.115342	5 M3	23/06/2021	100 %	Carretera Panorámica	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	25951

CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Puerta del Diablo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CALLE QUE CONDUCE A LA PUERTA DEL DIABLO	Lateral Izquierdo	13.627857	-89.190026		10 M3	23/06/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE TALED ( TIERRA Y PIEDRAS )	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	25952
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	Lluvia	Inundación	Mitigación	Estacionamiento 0+700	Lateral Derecho	13.654333	-89.276911		15 M3	23/06/2021	100 %	A causa de fuertes lluvias a la época	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	25953
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	Lluvia	Hundimiento	Mitigación	Estacionamiento 0+030	Lateral Izquierdo	13.657561	-89.278148		4 M2	23/06/2021	100 %	Hundimiento de calle, tubería de aguas lluvias	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	25954
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Est. 4+000	Lateral Izquierdo	13.627356	-88.996357		9.5 M3	23/06/2021	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	25957
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Est. 4+560	Lateral Izquierdo	13.627356	-88.996357		4.5 M3	23/06/2021	100 %	Calle Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	25959
CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Nueva obra	derrumbe sobre canaleta est. 6+100	Lateral Derecho	13.6631712	-89.1528642		3 M3	23/06/2021	100 %	volumen aproximado del derrumbe 4 m3	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	25960
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 1+600	Lateral Izquierdo	13.677751	-89.313898		20 M3	23/06/2021	100 %	A causa de fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	25961
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 2+600	Lateral Izquierdo	13.685295	-89.318425		30 M3	23/06/2021	100 %	A causa de fuertes lluvias a la época	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	25962

CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA04N - Sacare - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	TRONCAL DEL NORTE - SACARE-LA PALMA, ESTACIÓN 10+510	Lateral Derecho	14.287795	-89.198017	30.24	M3	23/06/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	LA PALMA	25963
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA04N - Sacare - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	TRONCAL DEL NORTE - SACARE-LA PALMA, ESTACIÓN 10+600	Lateral Derecho	14.289001	-89.203379	3.6	M3	23/06/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	LA PALMA	25964
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ARCATAO-NOMBRE DE JESÚS, ESTACIÓN 1+500	Lateral Izquierdo	14.077038	-88.752084	5.4	0	24/06/2021	100 %	ARBOL CAIDO OBSTRUYENDO DERECHO DE VÍA	CHALATENANGO	ARCATAO	25965
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ARCATAO-NOMBRE DE JESÚS, ESTACIÓN 2+700	Lateral Derecho	14.070833	-88.750356	5.4	M3	24/06/2021	100 %	ARBOL CAIDO OBSTRUYENDO DERECHO DE VÍA	CHALATENANGO	ARCATAO	25966
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San Rafael	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Est. 1+500	Ambos	13.501341	-88.917623	1	U	24/06/2021	100 %	Calle Antigua a	LA PAZ	SAN RAFAEL	25967
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Paraíso	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera para	Lateral Izquierdo	14.088307,	-89.034867	5	M3	25/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	EL PARAISO	25969
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est. 13+050	Lateral Derecho	13.588857	-88.940761	6	M3	25/06/2021	100 %	Calle a San	LA PAZ	SANTIAGO	25970
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAL38E (Unicentro)	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Carretera de oro,	Lateral Derecho	13.715182	-89.128479	10	M3	24/06/2021	100 %	Obstrucción en	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	25971
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ARCATAO-NOMBRE DE JESÚS, ESTACIÓN 1+500	Lateral Izquierdo	14.069043	-88.750141	8.4	M3	24/06/2021	100 %	ÁRBOL CAÍDO	CHALATENANGO	ARCATAO	25973
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ARCATAO-NOMBRE DE JESÚS, ESTACIÓN 1+500	Lateral Izquierdo	14.066646	-88.748915	10.8	M3	24/06/2021	100 %	ÁRBOL CAÍDO Y	CHALATENANGO	ARCATAO	25974
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Arrastre	Mitigación	ARCATAO-NOMBRE DE JESÚS, ESTACIÓN 1+500	Ambos	14.065229	-88.747326	20.14	M3	25/06/2021	100 %	ARRASTRE DE	CHALATENANGO	ARCATAO	25975
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	LD San Salvador	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CARRETERA SAN SALVADOR	Lateral Izquierdo	13.672581	-89.258686	1	U	26/06/2021	100 %	BAMBU CAIDO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	25976
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	LD San Salvador	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CARRETERA SAN SALVADOR	Lateral Izquierdo	13.672581	-89.258686	1	U	26/06/2021	100 %	BAMBU CAIDO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	25977
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera	Lateral Derecho	14.1979771	-89.1104313	15	M3	26/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	LA PALMA	25984
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Palma - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal	Lateral Derecho	14.347900	-89.186224	16	M3	27/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	LA PALMA	25985
LG0112021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Int. El Paraíso)	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Est. 0+500	Lateral Izquierdo	13.522800	-88.867935	1	U	28/06/2021	100 %	Carretera que	LA PAZ	ZACATECOLUCA	25990
CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. El Paraíso)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que	Lateral Izquierdo	13.720849287088	13.7-89.0377010370000	10	M3	27/06/2021	100 %	Arbol Caído	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	25993
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Santa María Ostuma	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Calle a Cantón	Lateral Izquierdo	13.6192609	-88.9404285	10	M3	26/05/2021	0 %	la ruta se	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	25995
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Guayabo - Int. El Paraíso	Lluvia	Cárcava	Nueva obra	Carretera que	Lateral Izquierdo	13.596352	-89.198974	15	M3	29/05/2021	0 %	La ruta se	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	25996
CO0112021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	LD La Paz - Tejutla	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	300 mts antes de	Lateral Derecho	13.524828	-88.800894	3.5	M3	28/06/2021	100 %		SAN VICENTE	SAN VICENTE	25997
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Paraíso	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera para	Lateral Derecho	14.0975326	-89.0639063	45	M3	28/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	EL PARAISO	25999
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA03 (Amayo) - Dv El Paraíso	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal	Lateral Derecho	14.1346334	-89.1440497	16	M3	28/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	TEJUTLA	26000
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA03 (Amayo) - Dv El Paraíso	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal	Lateral Derecho	14.1386868	-89.1428788	16	M3	28/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	TEJUTLA	26001
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA03 (Amayo) - Dv El Paraíso	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal	Lateral Derecho	14.1651236	-89.1150305	4.8	M3	28/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	TEJUTLA	26002
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA03 (Amayo) - Dv El Paraíso	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal	Lateral Izquierdo	14.1717281	-89.1083187	40	M3	28/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	TEJUTLA	26004
LG0182021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA03E (Dv San Salvador)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle a Nueva	Ambos	14.041760	-88.846507	1	M3	18/06/2021	90 %	Árbol sobre	CHALATENANGO	NUEVA TRINIDAD	26005
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal	Lateral Izquierdo	14.1812733,	-89.1030539	30	M3	28/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	LA PALMA	26006
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal	Lateral Izquierdo	14.1869977,	-89.1062225	9.5	M3	28/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	LA PALMA	26007

CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal	Lateral Derecho	14.2185946,	-89.1187781	10	M3	28/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	LA PALMA	26008
LG0182021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Nueva Trinidad - Concepción	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle hacia	Lateral Derecho	14.0735475	-88.7690021	1	M3	24/06/2021	90 %	Árbol sobre	CHALATENANGO	ARCATAO	26009
LG0202021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	CA03W - Entrada	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle a	Ambos	14.1255156	-88.9693976	3	M3	25/06/2021	90 %	Árbol sobre	CHALATENANGO	CONCEPCION	26010
LG0212021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	CA03W - Entrada	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle hacia Agua	Lateral Derecho	14.150599	-89.223487	1	M3	22/05/2021	90 %	Árbol sobre	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	26011
CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	San Bartolomé	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Se encuentra en	Lateral Izquierdo	13.766631	-89.060240	54	M3	28/06/2021	10 %		SAN SALVADOR	SAN MARTIN	26013
CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	San Bartolomé	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Se encuentra en	Lateral Derecho	13.767113	-89.061553	48	M3	28/06/2021	1 %		SAN SALVADOR	SAN MARTIN	26014
CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	San Bartolomé	Lluvia	Cárcava	Mitigación	La carcava se	Lateral Izquierdo	13.767366	-89.064767	35	M3	28/06/2021	10 %		SAN SALVADOR	SAN MARTIN	26015
CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	San Bartolomé	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Se encuentra en	Lateral Izquierdo	13.767314	-89.064610	90	M3	28/06/2021	10 %		SAN SALVADOR	SAN MARTIN	26016
CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	CA01E - San	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Se encuentra en	Lateral Derecho	13.734165	-89.042789	400	M3	28/06/2021	10 %		CUSCATLAN	SAN PEDRO	26017
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal	Ambos	14.2757756	-89.1425841	14	M3	28/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	LA PALMA	26018
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Fin By Pass San	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera	Lateral Derecho	14.0164298,	-88.8206983	120	M3	28/06/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	SAN ISIDRO	26019
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Arcatao-Nombre de	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ARCATAO-	Lateral Izquierdo	14.011204	-88.726948	30	M3	29/06/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	NOMBRE DE	26020
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	CA04N - San	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera para El	Lateral Derecho	14.3546415	-89.1393405	30	M3	28/06/2021	100 %	Material	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	26021
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	CHA13N - Cantón	Lluvia	Arrastre	Mitigación	SAN RAFAEL-	Ambos	14.129635	-89.047385	55	M3	29/06/2021	100 %	PEGADERO EN	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	26022
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Guayabo - Int	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Carretera que	Ambos	13.595146	-89.198752	500	M3	29/05/2021	0 %	La ruta es de las	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	26023
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Arcatao-Nombre de	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ARCATAO-	Lateral Izquierdo	14.019187	-88.722420	24	M3	28/06/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	NOMBRE DE	26024
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Arcatao-Nombre de	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ARCATAO-	Lateral Izquierdo	14.019300	-88.722362	60	M3	28/06/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	NOMBRE DE	26025
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Arcatao-Nombre de	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ARCATAO-	Lateral Izquierdo	14.038469	-88.743823	25	M3	28/06/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	NOMBRE DE	26026
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Arcatao-Nombre de	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ARCATAO-	Lateral Izquierdo	14.046030	-88.736858	22	M3	28/06/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	NOMBRE DE	26027
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Santa Tecla (Las	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera a	Lateral Derecho	13.685593	-89.318508	30	M3	29/06/2021	100 %	A causa de	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	26029
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	San José	Lluvia	Cárcava	Permanente	CANCÁSQUE -	Lateral Derecho	13.961299	-88.877062	30	M3	01/07/2021	75 %	FORMACION DE	CHALATENANGO	POTONICO	26031
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Arcatao-Nombre de	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CASCO	Ambos	14.087374	-88.753123	20	0	01/07/2021	100 %	CAIDA DE	CHALATENANGO	ARCATAO	26033
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Dv Tejutla - La	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal	Lateral Izquierdo	14.1798415,	-89.1023933	36	M3	02/07/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	LA PALMA	26034
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	San Salvador	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle a los	Lateral Derecho	13.655093	-89.196292	24	M3	03/07/2021	100 %		SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	26041
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	SAN23E (LD Santa	Lluvia	Cárcava	Permanente	calle entre Limite	Lateral Derecho	14.360562	-89.287427	90.17	M3	01/07/2021	100 %	Erosión severa	CHALATENANGO	CITALA	26045
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Dulce Nombre de	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE	Lateral Derecho	14.231933	-89.023208	4	M3	02/07/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO	26047
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Fin By Pass San	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera	Lateral Izquierdo	14.0166156,	-88.8209089	60	M3	28/07/2021	100 %	Material de	CHALATENANGO	SAN ISIDRO	26049
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS.	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el Km 79 aprox. entre Dv. Tejutla	Lateral Derecho	14.2681210	-89.1394720	8	M3	05/07/2021	100 %	Material de derrumbe, obstruye drenaje longitudinal,	CHALATENANGO	LA PALMA	26050
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO	Dulce Nombre de María - San	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE	Lateral Izquierdo	14.165764	-88.999440	10.4	M3	05/07/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	26053
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO	Dulce Nombre de María - San	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE	Lateral Izquierdo	14.163821	-89.004762	12	M3	05/07/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	26054
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO	Dulce Nombre de María - San	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE	Lateral Izquierdo	14.165523	-88.996930	4.8	M3	05/07/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	26055
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO	Dulce Nombre de María - San	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE	Lateral Izquierdo	14.174560	-88.998740	11.2	M3	05/07/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	26056
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO	Dulce Nombre de María - San	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE	Lateral Izquierdo	14.166699	-88.997603	22.4	M3	05/07/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	26057
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO	Dulce Nombre de María - San	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE	Lateral Izquierdo	14.202365	-89.010926	24.8	M3	05/07/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	26058
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO	Dulce Nombre de María - San	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE	Lateral Izquierdo	14.231707	-89.023219	5	M3	05/07/2021	100 %	DESPRENDIMIE	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	26059
CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO	RN04E - El Marquizado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 2+800	Lateral Izquierdo	13.59603	-88.75349	6	M3	22/06/2021	100 %	árbol caído pero hay acceso vehicular fluido	SAN VICENTE	SAN VICENTE	26060

CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO	RN04E - El Marquezado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 3+020	Lateral Izquierdo	13.59444	-88.75162	2 M3	22/06/2021	100 %	árbol caído pero hay acceso vehicular fluido	SAN VICENTE	SAN VICENTE	26061
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE MARÍA – SAN FERNANDO, ESTACIÓN 12+800	Lateral Izquierdo	14.216014	-89.020233	12 M3	06/07/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	26062
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE MARÍA – SAN FERNANDO, ESTACIÓN 12+500	Lateral Izquierdo	14.213384	-89.020100	19.2 M3	06/07/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	26063
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE MARÍA – SAN FERNANDO, ESTACIÓN 29+100	Lateral Izquierdo	14.300237	-89.029924	5.6 M3	06/07/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	26064
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE MARÍA – SAN FERNANDO, ESTACIÓN 28+100	Lateral Izquierdo	14.293695	-89.023307	40 M3	06/07/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	26065
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE MARÍA – SAN FERNANDO, ESTACIÓN 25+100	Lateral Izquierdo	14.274848	-89.027066	7.2 M3	06/07/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	26066
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE MARÍA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 15+500	Lateral Izquierdo	14.234428	-89.026490	67.2 M3	07/07/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	26069
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Quezaltepeque - Dv Ciudad Arce	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 1+200, Carretera a Santa Ana	Lateral Izquierdo	13.789695	-89.383301	10 M3	11/07/2021	100 %	A causa de lluvias a la epoca.	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	26070

CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Tonacatepeque (Incluye Conexión Urbana) - CA01E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Sobre carretera que conduce de Tonacatepeque hacia San Martin (est. 4+000)	Lateral Derecho	13.748377	-89.102987	3 M3	12/07/2021	100 %	Se observa obstrucción del drenaje longitudinal y parte del carril.	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	26072
CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquizado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación		Lateral Derecho	13.39603	-88.75349	6 0	22/06/2021	100 %		SAN VICENTE	SAN VICENTE	26075
CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquizado	Factor humano	Arrastre	Mitigación		Lateral Derecho	13.59944	-88.75162	2 M3	22/06/2021	100 %		SAN VICENTE	SAN VICENTE	26076
CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Clara - LD Cabañas	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación		Lateral Derecho	13.716522	-88.706388	6 M3	23/06/2021	100 %		SAN VICENTE	SANTA CLARA	26077
CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA02E (San Nicolás Lempa) - Tecoluca	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación		Lateral Derecho	13.516120	-88.755650	16 M3	01/07/2021	100 %		SAN VICENTE	TECOLUCA	26078
CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA02E (San Nicolás Lempa) - Tecoluca	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación		Lateral Izquierdo	13.516120	-88.755650	5 M3	01/07/2021	100 %		SAN VICENTE	TECOLUCA	26079
CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA02E (San Nicolás Lempa) - Tecoluca	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación		Lateral Derecho	13.496142	-88.740685	5 M3	01/07/2021	100 %		SAN VICENTE	TECOLUCA	26080
CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquizado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación		Lateral Derecho	13.594671	-88.751878	14 M3	02/07/2021	100 %		SAN VICENTE	SAN VICENTE	26081

CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Ojos de Agua - El Zapotal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	OJOS DE AGUA - EL ZAPOTAL, ESTACIÓN 0+410	Lateral Derecho	14.135314	-88.863153	21.6	M3	08/07/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	26082
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Ojos de Agua - El Zapotal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	OJOS DE AGUA - EL ZAPOTAL, ESTACIÓN 0+517	Lateral Derecho	14.133904	-88.861817	16.8	M3	08/07/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	26083
CO0342021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	San Vicente - Playa de Piedra(La Joya)	Factor humano	Arrastre	Mitigación	Estación 1+040 LD	Lateral Derecho	13.63958	-88.76505	20	M3	02/07/2021	100 %	Fue removido material en hombro acopiado por ciudadanos de la zona.	SAN VICENTE	SAN VICENTE	26085
LG0182021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-1 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Trinidad - Arcatao (Calle Dubón)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle hacia Arcatao km 107 aprox, entre Nueva Trinidad y Arcatao.	Ambos	14.07807	-88.7708283	1	M3	12/07/2021	90 %	Árbol sobre calzada	CHALATENANGO	ARCATAO	27087
LG0182021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-1 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Trinidad - Arcatao (Calle Dubón)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle hacia Arcatao km 107 aprox, entre Nueva Trinidad y Arcatao.	Ambos	14.07807	-88.7708283	1	M3	12/07/2021	90 %	Árbol sobre calzada	CHALATENANGO	ARCATAO	27088
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Quezaltepeque - Dv Ciudad Arce	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacion, 4+500 Lateral Derecho, Carretera a Santa Ana	0	13.808833	-89.403194	15	M3	27/07/2021	100 %	A causa de fuertes lluvias a la época	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	27089
CO0112021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - San Ildefonso (Salida)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	400 metros antes de entrada a Presa Hidroeléctrica	Lateral Izquierdo	13.620998	-88.564812	40	M3	26/07/2021	100 %		SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	27092
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle entre el Limite Departamental Santa Ana y Citala, estación 5+050	Lateral Izquierdo	14.366177	-89.276663	10	M3	31/07/2021	100 %	Material sobre cuneta de tierra y rocas pequeñas en parte del rodaje.	CHALATENANGO	CITALA	27094

CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv. Tonacatepeque - Guazapa	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Carretera Troncal del Norte km 27 aprox. entre Guazapa y Aguilares (CA04N C)	Lateral Derecho	13.9047391	-89.1801021	3 M3	02/08/2021	100 %	Ramas que obstruyen parte del carril derecho	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	27096
CO0312021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	Lluvia	Derrumbe	Nueva obra	10+500 LD	Lateral Derecho	13°53'09.3"	-89°26'52.8"	1 M3	03/08/2021	1 %	En lateral derecho se observa un árbol caído	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	27098
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA03 (Amayo) - Dv Tejutla	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+390	Lateral Izquierdo	14.1715914	-89.1084093	10 M3	31/07/2021	100 %	Piedras de gran tamaño en el drenaje y parte del hombro de la vía a la altura de la entrada hacia Tejutla	CHALATENANGO	TEJUTLA	27103
CO0312021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Se encuentra ubicado en lateral izquierdo 10+050	Lateral Izquierdo	13°53'10.1"	-89°26'46.2"	1 M3	03/08/2021	0 %	Cárcava generada por lluvias	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	27104
CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	Lluvia	Inundación	Mitigación	Carretera que conduce del Sitio del Niño hacia Quezaltepeque.	Lateral Izquierdo	13.790155	-89.354645	30 M3	02/08/2021	100 %	drenaje obstruido por troncos, ramas y basura provenientes de aguas arriba en la quebrada.	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	27105
CO0312021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+650	0	13.897695	-89.416271	1 0	03/08/2021	0 %	Se observa un derrumbe que cubre parte de la calzada.	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	27106
CO0312021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	5+500	Lateral Derecho	13.894440	-89.406730	1 M3	03/08/2021	0 %	Árbol caído dentro de la calzada	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	27107
CO0312021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+375	Lateral Izquierdo	13.893735	-89.405783	1 M3	03/08/2021	0 %	La piedra se encuentra ubicada dentro de calzada	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	27108

CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	Lluvia	Cárcava	Nueva obra	La cárcava se encuentra en la estación 1+950	Lateral Derecho	13.743573	-89.233403	1 M3	02/08/2021	1 %		SAN SALVADOR	MEJICANOS	27109
CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	Lluvia	Cárcava	Nueva obra	La cárcava se encuentra en la estación 3+210	Lateral Derecho	13°44' 57.4"	89°14' 09.1"	1 M3	02/08/2021	1 %		SAN SALVADOR	MEJICANOS	27110
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+000	Lateral Derecho	13.623299	-89.068914	14 M3	03/08/2021	100 %	Calle Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	27112
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv El Rosario - Dv CA02E (La Flecha)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle Antigua a Zacatecoluca	Ambos	13.500853	-89.008421	1 U	07/08/2021	100 %	Est. 3+000	LA PAZ	EL ROSARIO	27117
CO0112021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	kilometro 72 carretera Panamericana	Ambos	13.599063	-88.628733	20 M3	07/08/2021	100 %		SAN VICENTE	SAN VICENTE	27119
CO0032021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR	Dv Ciudad Arce - LD Santa Ana	Lluvia	Inundación	Mitigación	Estacion 0+200	Lateral Derecho	13.815781	-89.418930	16 M3	06/08/2021	100 %	Tuberia cuadruple tapada por escombros de todo tipo como lo son ramas, basura y llantas, causando que el agua se	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	27120
CO0272021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+600	Lateral Izquierdo	13.65040531	-89.46007767	5 M3	06/08/2021	100 %	Derrumbe	LA LIBERTAD	JAYAQUE	27121
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02E - Olocuilta	Lluvia	Inundación	Mitigación	7+900	Ambos	13.475220	-89.158262	10 M3	07/08/2021	100 %	Empozamiento	LA PAZ	OLOCUILTA	27122

CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera para El Pital en el km 90 aprox. entre Caserío Río Chiquito y Troncal del Norte (1+500)	Lateral Derecho	14.342703	-89.167692		10 M3	07/08/2021	100 %	Material obstaculiza cuneta, hombro y parte de calzada	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	27123
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	LD Santa Ana-Potrero Sula - Nueva Concepción	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Calle entre Nueva Concepción - Cantón Potrero Sula - Caserío el Vado, estación 13+200	Lateral Izquierdo	14.117055	-89.307857		5 M3	07/08/2021	100 %	Material de arrastre (rocas pequeñas), obstruyen sección hidráulica de cuenta revestida.	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	27124
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	LD Santa Ana-Potrero Sula - Nueva Concepción	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Calle entre Nueva Concepción - Cantón Potrero Sula - Caserío el Vado, estación 13+600	Lateral Derecho	14.118570	'89.305982		9 M3	07/08/2021	100 %	Material de arrastre (rocas pequeñas), obstruyen sección hidráulica de cuenta revestida.	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	27125
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES,AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	Lluvia	Inundación	Mitigación	49 av norte	Ambos	13.700013	-89.216177		1 U	02/08/2021	100 %	inundación por drenajes con diámetro insuficiente	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	27127
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CA01W A LATERAL DERECHO	Lateral Derecho	13.671565	-89.261302		1 U	07/08/2021	100 %	BAMBUS CAIDOS SOBRE LA VIA	SAN SALVADOR	AGUILARES	27128
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el kilometra 74 aprox. entre el Dv. de Tejutla y La Palma.	Lateral Derecho	14.2639054	-89.1363243		5 M3	09/08/2021	100 %	Material de derrumbe y rocas obstruye drenaje longitudinal y parte del hombro del lateral derecho.	CHALATENANGO	LA PALMA	27130
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el kilometro 77 aprox. entre el Dv. de Tejutla y La Palma (16+680)	Lateral Derecho	14.2756404	-89.1426182		1 M3	09/08/2021	100 %	Rocas en la vía obstruyen parte del hombro lateral derecho.	CHALATENANGO	LA PALMA	27131
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	La Palma - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el kilometro 93 aprox. entre La Palma y Citala ( 8+840)	Lateral Derecho	14.3649549	-89.2095097		2 M3	09/08/2021	100 %	Material de derrumbe obstruyen drenaje longitudinal y carril derecho.	CHALATENANGO	LA PALMA	27132

CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera entre San Miguel ingenio y Citalá, estación5+350 Ll.	Lateral Izquierdo	14.366331	-89.275692		20 M3	09/08/2021	100 %	Rocas Pequeñas sobre cuneta de tierra, obstruyendo la sección hidráulica y parte de la calzada.	CHALATENANGO	CITALA	27133
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE MARÍA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 30+475	Lateral Izquierdo	14.306680	-89.026080		16 M3	12/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	27134
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE MARÍA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 30+200	Lateral Izquierdo	14.306390	-89.026140		10 M3	12/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	27135
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE MARÍA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 27+275	Lateral Izquierdo	14.292760	-89.023760		12 M3	12/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	27136
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN05S - Playa Las Hojas	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	en la estación 1+000 carretera playa las hojas 1km después del desvío del Aeropuerto El Salvador, frente al Instituto Católico Palestino.	Lateral Derecho	13.46758332	-89.05186111		15 M3	14/08/2021	100 %	Se retiro árbol caido en el lateral derecho.	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	27137
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv La Libertad - Aeropuerto El Salvador	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	En el km 42 de la Autopista Comalapa, a 1km del desvío hacia la La Libertad	Centro	13.469489	-89.065608		10 M3	14/08/2021	100 %	el carril estuvo cerrado ya que el árbol estaba obstruyendo el carril interno con sentido a San Salvador.	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	27138
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN05S - Playa Las Hojas	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	En la estación 0+500 en la carretera que conduce a playa las Hojas. 500 mt después del desvío al aeropuerto El Salvador	Lateral Derecho	13.47119444	-89.65830556		10 M3	14/08/2021	100 %	El paso fue temporalmente cerrado ya que el árbol esta ocupando parte del carril derecho con sentido a playa las hojas	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	27139

CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN05S - Playa Las Hojas	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	En la estación 1+500 de la carretera que conduce a la playa las hojas.	Lateral Derecho	13.465998	-89.049500		10 M3	14/08/2021	100 %	El carril estuvo cerrado temporalmente ya que el árbol ocupaba parte del carril derecho con sentido a playa las hojas	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	27140
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera a la Playa el pimental, Frente a Iglesia Belén, Lotificación los Diamantes.	Ambos	13.418286	-89.121579		50 M3	15/08/2021	100 %	La carretera estuvo cerrada aproximadamente 30 minutos el árbol era de gran tamaño.	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	27143
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv San José Villanueva - La Libertad (Et. CA02)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 10+600, carretera a Puerto la Libertad, Curva Papaturre	Lateral Izquierdo	13509687	-89.310349		6 M3	15/08/2021	100 %	A causa de fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	27144
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 35+800. Entrada Túnel 4	Lateral Izquierdo	13.498558	89.532602		15 M3	15/08/2021	100 %	A causa de fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	27145
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 36+800, Salida de Túnel 4	Lateral Derecho	13.499028	89.535639		15 M3	15/08/2021	100 %	A causa de lluvias fuertes a la época	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	27146
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Dv La Libertad	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Autopista Comalapa Dv. a San Pedro Masahuat 200 mt después de la Gasolinera Texaco.	Lateral Derecho	13.490140	-89.066902		5 M3	15/08/2021	100 %	Se procedió a retirar ramas que estaban obstruyendo el carril interno del carril derecho con sentido al AEROPUERTO EL SALVADOR	LA PAZ	OLOCUILTA	27147
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Santo Tomás - LD La Paz	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Km. 19.5 Autopista Comalapa con sentido a Aeropuerto El Salvador. Cantón el Morro	Centro	13.628402	-89.12438		5 M3	17/08/2021	100 %	Se procedió a retirar las ramas que estaban obstruyendo el carril interno derecho.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	27152
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	El km 14.5 de la Autopista Comalapa. Colonia Valle, San Marcos	Lateral Derecho	13.651382	-89.185927		5 M3	17/08/2021	100 %	Se retiraron matas de Huertas que estaban obstruyendo el carril interno derecho.	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	27153

CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	km. 9 de la Autopista Comalapa, Frente a Bodegas de Arroz San Francisco.	Centro	13.655983	-89.188353	5 M3	17/08/2021	100 %	Se retiraron ramas que obstaculizaba el carril interno. lo que podrían ocasionar accidentes.	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	27154
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE MARÍA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 18+150	Lateral Derecho	14.256200	89.039280	27 M3	12/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	27155
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE MARÍA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 19+250	Lateral Derecho	14.260370	-89.037810	14 M3	12/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	27156
LG0152021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 8+200	Ambos	13.631764	-88.996115	187.5 U	18/08/2021	100 %	Calle Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	27158
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	LD La Libertad (Puente Río Sucio) - El Paisnal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de Tacachico hacia el Paisnal a 500m antes de llegar al Paisnal (SAL29E B)	Lateral Derecho	13.969367	-89.221952	5 M3	18/08/2021	100 %	Obstrucción en parte del carril, así como poste del tendido eléctrico afectado por las rocas.	SAN SALVADOR	EL PAISNAL	27160
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Cantón Las Casitas - RN06S (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+010, LD	0	13.636885	-89.159535	4 M3	20/08/2021	100 %	Derrumbe obstruyendo un carril de la ruta. Es de mencionar que la calzada es estrecha.	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	27166
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	LD Santa Ana-Potrero Sula - Nueva Concepción	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Ruta entre Nueva Concepción y Cantón Potrero Sula, estación 7+350	Lateral Izquierdo	14.110501	-89.345203	6 M3	18/08/2021	100 %	ramas de árbol caído invaden parte del rodaje, se retiro en su totalidad	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	27169
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	LD Santa Ana-Potrero Sula - Nueva Concepción	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Carretera entre Nueva Concepción y potrero Sula, estación 7+460	Ambos	14.111848	-89.354306	4 M3	18/08/2021	100 %	Rocas pequeñas en todo el rodaje, debido al material rocoso en taludes de terrenos	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	27170

CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	LD Santa Ana-Potrero Sula - Nueva Concepción	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Carretera entre Nueva Concepción y Cantón potrero Sula, estación 8+100	Ambos	14.112921	-89.351594	7 M3	18/08/2021	100 %	Rocas pequeñas en todo el rodaje, debido al arrastre de material de terrenos aledaños	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	27171
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Cantón Bella Vista - CA04N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle entre Cantón Bella Vista - Troncal del Norte, estación 0+450	Lateral Derecho	14.323889	-89.145352	8 M3	20/08/2021	100 %	Material sobre cuneta de tierra y parte de la calzada	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	27172
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+100	Lateral Derecho	13.637829	-89.109727	14 M3	21/08/2021	100 %	Carretera Panorámica	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	27173
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el kilómetro 77 aprox. entre el Dv. de Tejutla y La Palma (9+500)	Lateral Izquierdo	14.232085	-89.123172	36 M3	21/08/2021	100 %	Rocas en la vía obstruyen parte del hombro lateral izquierdo.	CHALATENANGO	LA PALMA	27176
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Km 18 de la Autopista Comalapa, frente al desvío de Santo Tomas.	Centro	13.638453	-89.125531	5 M3	21/08/2021	100 %	Se procedió a retirar Árbol caído que obstruía el carril interno en sentido al Aeropuerto El Salvador,	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	27177
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	La Palma - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el kilómetro 91 aprox. entre La Palma y Citala (5+300)	Lateral Izquierdo	14.352266	-89.187128	65 M3	22/08/2021	100 %	Material de derrumbe con rocas obstruye drenaje longitudinal y carril izquierdo.	CHALATENANGO	LA PALMA	27178
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	La Palma - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte, kilómetro 91 aprox. entre La Palma y Citalá (5+600)	Lateral Izquierdo	14.354585	-89.187972	15 M3	22/08/2021	100 %	Material de derrumbe y arboles obstruye drenaje longitudinal y carril izquierdo.	CHALATENANGO	LA PALMA	27179
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Dv La Libertad	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	km 35 de la Autopista Comalapa, jurisdicción de San Juan Talpa.	Centro	13.504117	-89.084449	5 M3	22/08/2021	100 %	Se retiraron ramas de arboles que obstruían el carril interno lo que podría ocasionar accidentes.	LA PAZ	OLOCUILTA	27180

CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA03 (Amayo) - Dv Tejutla	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el kilometro 62 aprox. entre Amayo y el Dv. Tejutla (9+500)	Lateral Izquierdo	14.169488	-89.109467	15 M3	22/08/2021	100 %	Material de derrumbe y roca obstruye parte del drenaje longitudinal y carril izquierdo.	CHALATENANGO	TEJUTLA	27181
CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Plaza la Integración - Et. RN07W	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Carretera que conduce de Quezaltepeque hacia el Redondel Integración, KM 20	Ambos	13.802983	-89.235291	99 M3	21/08/2021	100 %	Azolve de la quebrada aguas arriba, en la caja transversal y aguas abajo.	SAN SALVADOR	APOPA	27182
CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Carretera que conduce de la troncal del norte hacia Unicentro Soyapango, km 17.5	Lateral Izquierdo	13.736430	-89.159798	30 M3	19/08/2021	100 %	Azolve sobre la pista izquierda.	SAN SALVADOR	APOPA	27183
CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de Mariona hacia redondel el Angel, estación 3+900	Ambos	13.765464	-89.183449	45 M3	19/08/2021	100 %	Arrastre de tierra de calles aledañas.	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	27184
CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de Mariona hacia redondel el Angel, estación 4+600	Lateral Derecho	13.77201080	-89.1837387	5 M3	19/08/2021	100 %	Deslizamiento de talud.	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	27185
CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de Mariona hacia redondel el Angel, estación 4+900	Lateral Derecho	13.775192	-89.183952	15 M3	19/08/2021	100 %	Caída de pared de vivienda.	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	27186
CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de Mariona hacia redondel el Angel, estación 4+950	Lateral Derecho	13.775192	-89.18390655	25 M3	19/08/2021	100 %	Deslizamiento de talud.	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	27187

CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el Kilómetro 77 aprox. entre el Desvío de Tejutla y La Palma ( 15+430)	Lateral Derecho	14.2735735	-89.1423326	5 M3	23/08/2021	100 %	Material de derrumbe , obstruye drenaje longitudinal y carril derecho.	CHALATENANGO	LA PALMA	27188
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Suchitoto - Dv CUS11N	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Carretera que conduce de Suchitoto hacia Puente Quezalapa (CUS18E A)	Lateral Derecho	13.931953	-89.017041	7.5 M3	22/08/2021	100 %	El arrastre obstruye parte del carril derecho	CUSCATLAN	SUCHITOTO	27189
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv CUS11N - CAB18E (Cinquera)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de Suchitoto hacia Cinquera (CUS18E B)	Lateral Derecho	13.905908	-88.991804	10 M3	22/08/2021	100 %	El derrumbe obstruye el drenaje longitudinal	CUSCATLAN	SUCHITOTO	27190
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte 79 aprox. entre el Desvío de Tejutla y La Palma ( 17+890)	Lateral Derecho	14.2882365	-89.1540168	13.2 M3	23/08/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y parte del carril derecho.	CHALATENANGO	LA PALMA	27191
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el Kilometro 77 aprox. entre el Desvió de Tejutla y La Palma (15+050)	Lateral Derecho	14.202713	-89.1132118	5 M3	23/08/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y parte del carril derecho.	CHALATENANGO	LA PALMA	27192
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Puerta del Diablo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST: 2+100	Ambos	13.629088	-89.189792	45 M3	14/08/2021	100 %		SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	27193
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES,AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	Lluvia	Inundación	Mitigación		Ambos	13.70235	-89.215934	1 U	17/08/2021	100 %	DRENAJES INSUFICIENTES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	27194

CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES,AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	Lluvia	Inundación	Mitigación		Ambos	13.702356,	-89.215934	1 U	18/08/2021	100 %	DRENAJES INSUFICIENTES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	27195
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA04S - Blvd. Orden de Malta - RN05S	Factor humano	Derrumbe	Permanente		Lateral Derecho	13.658945	-89.230170	5 M3	19/08/2021	100 %	TIERRA ENCONTRADA SOBRE LA VIA	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	27196
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación		Lateral Izquierdo	13.676641	-89.194028	7 M3	21/08/2021	100 %	DERRUMBE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	27197
CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+750 L.I.	Lateral Izquierdo	13.718959	-89.161254	20 M3	23/08/2021	100 %	Derrumbe por lluvias.	SAN SALVADOR	DELGADO	27198
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación		Lateral Izquierdo	13.658001	-89.197290	2 M3	21/08/2021	100 %		SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	27199
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación		Lateral Derecho	13.647268	-89.202224	7 M3	21/08/2021	100 %		SAN SALVADOR	SAN MARCOS	27200
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES,AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	Lluvia	Inundación	Mitigación		Ambos	13.700337	-89.216142	1 U	22/08/2021	100 %	DRENAJES INSUFICIENTES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	27201
CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CALLE EL GUAJE, LATERAL IZQUIERDO.	Lateral Izquierdo	13.663326	-89.152429	3.5 M3	23/08/2021	100 %	DERRUMBE POR LLUVIAS	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	27203

CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CALLE EL GUAJE, LATERAL IZQUIERDO	Lateral Izquierdo	13.664509	-89.151083	3 M3	23/08/2021	100 %	DERRUMBE SOBRE CALLE EL GUAJE	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	27207
CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Arrastre	Mitigación	EL GUAJE, LATERAL IZQUIERDO	Lateral Izquierdo	13.660950	-89.162904	3.5 M3	23/08/2021	100 %	DERRUMBE EN RUTA EL GUAJE	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	27208
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estacion 3+450, De Chiltiupán a Calle la cumbre	Lateral Derecho	13.626848	-89.70770	260 M3	01/08/2021	100 %	Cárcava ocasionada por fuertes lluvias fuertes a la época	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	27211
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce del Dv Oratorio de Concepción hacia Suchitoto Km 31 aprox (CUS18N C)	Lateral Izquierdo	13.833958	-89.028075	80 M3	23/08/2021	100 %	Obstrucción del drenaje longitudinal y hombro	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	27212
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CHA09S - Azacualpa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle a San Luis del Carmen en el kilometro 87 aprox. entre San Miguel de Mercedes y Azacualpa (5+400)	Lateral Derecho	13.9959976	-88.9781424	10 M3	23/08/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye cuneta longitudinal y parte del carril derecho.	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	27213
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA15SA - TEJUTLA-SAN FRANCISCO MORAZÁN, EST. 3+850	Lateral Izquierdo	14.188692	-89.070853	12 M3	24/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	TEJUTLA	27214
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pías - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle entre Miramundo y Los Planes, estación 13+030	Lateral Izquierdo	14.332732	-89.106705	30 M3	24/08/2021	100 %	Material sobre la cuenta de tierra y parte de la calzada.	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	27217

CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - Canton Shaltipa - Canton Joya Grande	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+450, LD	Lateral Derecho	13.637802	-89.104282	2 M3	24/08/2021	100 %	Derrumbe pequeño, complica el tráfico ya que la calzada es estrecha.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	27218
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - Canton Shaltipa - Canton Joya Grande	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+800, LD	Lateral Derecho	13.639870	-89.102318	1 M3	24/08/2021	100 %	Derrumbe pequeño, complica el tráfico ya que la calzada es estrecha.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	27219
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - Canton Shaltipa - Canton Joya Grande	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+850, LI	Lateral Izquierdo	13.640542	-89.102200	1.5 M3	24/08/2021	100 %	Derrumbe pequeño, complica el tráfico ya que la calzada es estrecha.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	27220
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - Canton Shaltipa - Canton Joya Grande	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+500	Lateral Derecho	13.646060	-89.100816	2 M3	24/08/2021	100 %	Derrumbe pequeño, complica el tráfico ya que la calzada es estrecha.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	27221
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - Canton Shaltipa - Canton Joya Grande	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+550, LD	Lateral Derecho	13.646805	-89.101213	5 M3	24/08/2021	100 %	Derrumbe de tamaño considerable, complica el tráfico ya que la calzada es estrecha.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	27222
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - Canton Shaltipa - Canton Joya Grande	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+600, LD	Lateral Derecho	13.649224	-89.097007	5 M3	24/08/2021	100 %	Derrumbe de tamaño considerable, complica el tráfico ya que la calzada es estrecha.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	27223
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est. 2+040	Lateral Izquierdo	13.586576	-89.034707	1 U	01/06/2021	100 %	Calle de San Antonio Masahuat a San Miguel Tepezontes (Panorámica)	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	27224
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA15SA-TEJUTLA-SAN FRANCISCO MORAZÁN, EST. 1+100	Lateral Derecho	14.177719	-89.090366	18 M3	25/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	TEJUTLA	27225

CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San Francisco Morazán - San Rafael	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA15SB-SAN FRANCISCO MORAZÁN-SAN RAFAEL, ESTACIÓN 6+300	Lateral Izquierdo	14.140107	-89.037762	18 M3	25/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	27226
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA07S-ARCATAO-NOMBRE DE JESÚS, ESTACIÓN 13+300	Lateral Izquierdo	14.025553	-88.727597	3 M3	25/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	27227
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA07S-ARCATAO-NOMBRE DE JESÚS, ESTACIÓN 7+640	Lateral Izquierdo	14.044955	-88.735425	5 M3	25/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	ARCATAO	27228
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA07S-ARCATAO-NOMBRE DE JESÚS, ESTACIÓN 7+600	Lateral Izquierdo	14.045700	-88.736430	2 M3	25/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	27229
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA07S-ARCATAO-NOMBRE DE JESÚS, ESTACIÓN 7+175	Lateral Izquierdo	14.047726	-88.738332	3 M3	25/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	27230
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA07S-ARCATAO-NOMBRE DE JESÚS, ESTACIÓN 3+500	Lateral Izquierdo	14.066387	-88.748756	42 M3	25/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	ARCATAO	27231
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Hundimiento	Mitigación	CHA13NC-DULCE DE MARÍA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 10+400	Ambos	14.201845	-89.010874	2 M3	28/08/2021	100 %	PEGADERO EN CALZADA	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	27237
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA13NC-DULCE DE MARÍA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 19+600	Lateral Izquierdo	14.260500	-89.035910	10 M3	28/08/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	27238

CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Hundimiento	Mitigación	CHA13NC-DULCE DE MARÍA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN	Ambos	14.254400	-89.037970	250 M2	28/08/2021	100 %	PEGADERO EN CALZADA	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	27239
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Hundimiento	Mitigación	CHA13NC-DULCE DE MARÍA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 18+300	Ambos	14.257080	-89.038740	50 M2	28/08/2021	100 %	PEGADERO EN CALZADA	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	27240
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Bartolomé Perulapía - San Pedro Perulapán	Lluvia	Cárcava	Permanente	Ruta que conduce entre Perulapia y Perulapán, sobre carretera a suchitoto	Lateral Izquierdo	13.764256	-89.045371	1 M3	29/08/2021	100 %	Se ha generado erosionamiento en el rodaje a causa de las escorrentías que circulan sobre el cordón cuneta.	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	27242
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Km. 28 de la Calle Antigua Zacatecoluca, (VIA TEJERA), en el municipio de Cuyultitan.	Lateral Izquierdo	13.535641	-89.092826	25 M3	31/08/2021	100 %	Se retiro ramas que estaban obstruyendo el carril Izquierdo, lo que podría ocasionar accidentes.	LA PAZ	OLOCUILTA	27247
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Guazapa - Aguilares (Dv. El Paisnal)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera troncal del norte km 27.5 aprox. entre Guazapa y Aguilares.	Lateral Derecho	13.904785	-89.180111	14 M3	30/08/2021	100 %	Obstrucción del drenaje longitudinal (cunetas)	SAN SALVADOR	AGUILARES	27249
LG0172021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta.	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Km 19 de la carretera antigua Zacatecoluca Jurisdicción de Cantón el Morro.	Lateral Derecho	13.6297000	-89.12125600	5 M3	02/09/2021	100 %	Se procedió a retirar Árbol caído por las lluvias, lo que podría ocasionar accidentes.	LA PAZ	OLOCUILTA	27251
CO0272021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+200	Centro	13.652051	-89.4828230	1037.16 M3	03/09/2021	100 %	Derrumbe obstruye el paso vehicular	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	27254
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CHA14N-CHA13N-CANTON BUENAVISTA-ET. CHA15S. ESTACIÓN 1+450	Lateral Derecho	14.130672	-89.050966	20 M3	30/08/2021	100 %	CAIDA DE ARBOL EN DERECHO DE VIA	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	27255

CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA13NC-DULCE NOMBRE DE MARIA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 28+600	Lateral Izquierdo	14.297376	-89.027563	20 M3	01/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	27256
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA13NC-DULCE NOMBRE DE MARIA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 29+700	Lateral Derecho	14.302519	-89.028698	6 M3	01/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	27257
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA13NC-DULCE NOMBRE DE MARIA-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 29+950	Lateral Izquierdo	14.305905	-89.026261	4 M3	01/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	27258
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA06ND-LA LAGUNA-EL CARRIZAL, ESTACIÓN 1+700	Lateral Derecho	14.158078	-88.925380	210 M3	02/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	LA LAGUNA	27259
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 2+300, calle de Chiltiupán a Comasagua, vía la Cumbre	Ambos	13.605835	-89.471107	90 M3	02/09/2021	100 %	A causa de fuertes lluvias a la época.	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	27260
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 1+100, Calle la Cumbre, Comasagua - Jayaque	Lateral Izquierdo	13.648954	89.391027	30 M3	02/09/2021	100 %	A causa de fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	TALNIQUE	27261
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 2+650, Calle la Cumbre, Comasagua - Jayaque	Lateral Derecho	13.645183	-89.403429	15 M3	02/09/2021	100 %	A causa de fuertes lluvias a la época	LA LIBERTAD	TALNIQUE	27262
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Dv La Libertad	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Km 38 de la Autopista Comalapa, en el lateral izquierdo con sentido a San Salvador.	Lateral Izquierdo	13.497915	-89.076567	10 M3	04/09/2021	100 %	Se procedió a retirar árbol caído, que estaba obstruyendo el carril interno, lo que podría ocasionar accidentes	LA PAZ	OLOCUILTA	27263

CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Dv La Libertad	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Km 33 de la Autopista Comalapa, jurisdicción de San Juan Talpa, con sentido hacia el Aeropuerto el Salvador	Lateral Derecho	13.519810	-89.101544	5 M3	07/10/2021	100 %	Se procedió a Retirar árbol caído que estaba obstaculizando el drenaje longitudinal.	LA PAZ	OLOCUILTA	27264
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San José Cancasque - Potonico	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	SAN JOSE CANCASQUE - POTONICO, ESTACIÓN 5+100	Lateral Derecho	13.962922	-88.889795	10 M3	08/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE, SE HABILITÓ EL PASO	CHALATENANGO	POTONICO	27267
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Potonico - Et. CHA09S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	POTONICO-LOS GRAMALES, ESTACION 0+000	Lateral Derecho	13.963480	-88.890352	20 M3	08/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	POTONICO	27268
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San Miguel de Mercedes - San Antonio Los Ranchos	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	SAN MIGUEL DE MERCEDES-SAN ANTONIO LOS RANCHOS, ESTACIÓN 3+000	Lateral Izquierdo	13.995988	-88.914131	30 M3	08/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN ANTONIO LOS RANCHOS	27269
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Circuito de la Montaña en el kilometro 88 aprox. entre Comalapa y La Laguna (3+800)	Lateral Derecho	14.154750	-88.950326	181 M3	08/09/2021	100 %	Material de derrumbe, rocas y arboles obstaculiza drenaje longitudinal y carril derecho.	CHALATENANGO	COMALAPA	27270
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02E (Dv RN05S) - RN04E	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Km 39 cantón los Huesos Jurisdicción de San Juan Talpa entre Las carreteras nacionales CA2AE y la RNO5S	Lateral Izquierdo	13.485476	-89.081726	10 M3	10/09/2021	100 %	Se procedió a retirar árbol caído que obstruía el Hombro izquierdo de la vía.	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	27277
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte en el kilómetro 66 aprox. entre el Desvío El Paraíso y el Desvío El Dorado (4+700)	Lateral Izquierdo	14.0880850	-89.0346280	48 M3	09/09/2021	100 %	Material de derrumbe y rocas que obstruye drenaje longitudinal y parte del carril.	CHALATENANGO	SANTA RITA	27284

LG0162021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Km 35 de la Calle antigua Zacatecoluca ( Vía Tejera)	Lateral Izquierdo	13.513998	-89.086053	7 M3	10/09/2021	100 %	Se procedió a retirar derrumbe que estaba obstruyendo el carril izquierdo con sentido a Comalapa, se retiro en conjunto con personal de	LA PAZ	OLOCUILTA	27285
CO0112021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San José de la Montaña - LD Usulután (Inicio Puente San Marcos Lempa)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	1.5km antes de llegar a Puente San Marcos Lempa	Ambos	13.435140	-88.706454	4 M3	10/09/2021	100 %		SAN VICENTE	TECOLUCA	27286
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+000	Ambos	13.589561	-89.032538	1 U	09/09/2021	100 %	Calle que conduce de San Antonio Masahuat a San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	27287
LG0172021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta.	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Km 20 de la Calle Antigua Zacatecoluca, Cantón El Morro.	Lateral Derecho	13.622858	-89.119484	10 M3	10/09/2021	100 %	Se procedió a Retirar árbol caído que obstruía el carril derecho con sentido hacia Olocuilta.	LA PAZ	OLOCUILTA	27288
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte en el kilómetro 67 aprox. entre el Desvió El Paraíso y el Desvió El Dorado ( 6+700)	Lateral Izquierdo	14.0760430	-89.0245030	18 M3	09/09/2021	100 %	Material de derrumbe y árbol que obstruye drenaje longitudinal y parte del carril.	CHALATENANGO	SANTA RITA	27289
CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Nueva obra	Est. 2+303	Lateral Izquierdo	13.745956	-89.174418	8 M3	10/09/2021	100 %	Derrumbe	SAN SALVADOR	DELGADO	27291
LG0132021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Nonualco	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 6+900	Lateral Derecho	13.554385	-88.966509	1 U	10/09/2021	100 %	Calle a San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	27293

CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Nueva obra	Est. 2+290	Lateral Izquierdo	13.746085	-89.174381	15 M3	10/09/2021	10 %	Derrumbe	SAN SALVADOR	DELGADO	27295
CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Caida de árbol	Nueva obra	Est. 1+450	0	13.752262	-89.177363	5 U	10/09/2021	10 %		SAN SALVADOR	DELGADO	27299
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES, AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	Lluvia	Inundación	Mitigación	49 AV NORTE	Ambos	13.700013	-89.216177	1 M3	06/09/2021	100 %	INUNDACION POR DRENAJE CON DIAMETRO INSUFICIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	27300
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES, AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	Lluvia	Inundación	Mitigación	49 AV NORTE	Ambos	13.700013	-89.216177	1 M3	09/09/2021	100 %	INUNDACION POR DRENAJE CON DIAMETRO INSUFICIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	27304
CO0312021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	LIB31N - Río Suquiapa	Lluvia	Daños en obras de paso	Mitigación	Est. 1+295	Ambos	14.437590	-89.318127	40 M2	10/09/2021	100 %		LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	27307
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 2+400, Calle la cubre, Comasagua - Jayaque	Lateral Derecho	13.6451990	-89.4023150	15 M3	09/09/2021	100 %	Ocasionado por fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	TALNIQUE	27308
CO0322021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Est. 1+500	Ambos	13.751990	-89.176976	10 M3	10/09/2021	10 %		SAN SALVADOR	DELGADO	27309
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San José Cancasque - Potonico	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	SAN JOSE CANCASQUE-POTONICO, ESTACIÓN 0+700	Lateral Izquierdo	13.969801	-88.860241	4 M3	09/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	POTONICO	27310

CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 27+500, Calle El Litoral de El Faro a LD Sonsonate	Lateral Derecho	13.503251	-89.487960	10 M3	10/09/2021	100 %	Ocasionado por fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	JICALAPA	27312
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+260	Lateral Derecho	13.621725	-88.999888	70 M3	09/09/2021	100 %	Calle Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	27313
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 14+100, calle El Litoral, de El Faro a LD Sonsonate	Lateral Derecho	13.503894	-89.415795	10 M3	10/09/2021	20 %	Ocasionado por fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	27314
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San José Cancasque - Potonico	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	SAN JOSÉ CASCASQUE-POTONICO, ESTACIÓN 4+000	Lateral Derecho	13.964613	-88.891944	22 M3	09/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	POTONICO	27315
CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Lluvia	Arrastre	Mitigación	calle Morazan	Lateral Derecho	13.718812	-89.161179	5 M3	10/09/2021	100 %	arrastre sobre calzada	SAN SALVADOR	DELGADO	27316
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 5+400, Calle que Conduce a Teotepeque	Lateral Izquierdo	13.5499140	89.5211110	10 M3	10/09/2021	100 %	Ocasionado por fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	27318
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 3+750	Lateral Derecho	13.622923	-89.066123	30 M3	10/09/2021	100 %	Calle Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	27342
LG0152021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Emigdio - San Ramón	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+800	Lateral Izquierdo	13.631786	-88.996187	5 M3	10/09/2021	100 %	Calle Panorámica	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	27344

CO0102021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	LD. Chalatenango - Int. CAB05N (Dv. La Maraña)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Kilometro 112 Carretera Longitudinal del Norte; Tramo Cabañas	Lateral Izquierdo	13.992652	-88.745565	40 M3	10/09/2021	100 %	Desprendimiento, ubicado, a la altura del embalse de la Presa 15 de Septiembre	CHALATENANGO	CHALATENANGO	27345
LG0152021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 1+100	Lateral Derecho	13.578811	-89.035495	120 U	10/09/2021	100 %	Calle de San Antonio Masahuat a San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	27346
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Sacacoyo - LD Sonsonate	Lluvia	Arrastre	Mitigación	Estacionamiento 1+000, Carretera a Sonsonate	Ambos	13.743784	-89.460207	60 M2	10/09/2021	100 %	Arrastre a causa de lluvia de la epoca	LA LIBERTAD	SACACOYO	27348
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte en el kilómetro 66 aprox. entre el Desvío El Paraíso y el Desvío El Dorado (4+688)	Lateral Izquierdo	14.0880858	-89.034628	45 M3	10/09/2021	100 %	Material de derrumbe y maleza obstaculiza drenaje longitudinal y carril izquierdo.	CHALATENANGO	EL PARAISO	27358
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA03E - Santa Rita	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle que conduce a Santa Rita en el kilómetro 69 aprox. (3+500)	Lateral Derecho	14.1094853	-89.0223509	45 M3	10/09/2021	100 %	Material de derrumbe y arboles obstaculiza drenaje longitudinal y carril derecho.	CHALATENANGO	SANTA RITA	27360
CO0082021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Derrumbe de talud de corte ubicado en la estación 4+380	Lateral Izquierdo	13.751580	-89.159851	8 M3	10/09/2021	100 %	Material ubicado en el hombro de la ruta.	SAN SALVADOR	APOPA	27361
LG0202021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA03E - Santa Rita	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle a Santa Rita km 70 Aprox. Entre Cantón Piedras Gordas y Santa Rita	Lateral Derecho	14.109566	-89.022290	3 M3	10/09/2021	90 %	Árbol sobre calzada	CHALATENANGO	SANTA RITA	27362

CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte en el kilometro 89 aprox. entre San Isidro Labrador y San Antonio de La Cruz (0+970)	Lateral Derecho	14.014447	-88.830650	90	M3	10/09/2021	100 %	Material de derrumbe y rocas obstaculiza el drenaje longitudinal y carril derecho.	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	27363
LG0202021	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N) - Comalapa (Entrada)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle a Comalapa km 82 Aprox. Entre Concepción Quezaltepeque y Comalapa	Lateral Derecho	14.115472	-88.971966	1	M3	10/09/2021	90 %	Árbol sobre calzada	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	27364
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte en el kilometro 90 aprox. entre San Isidro Labrador y San Antonio de La Cruz ( 2+730)	Lateral Izquierdo	14.020266	-88.8174182	30	M3	10/09/2021	100 %	Material de derrumbe obstaculiza drenaje longitudinal y carril izquierdo.	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	27365
CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle Morazan	Lateral Derecho	13.718812	-89.161179	15	M3	10/09/2021	100 %	Derrumbe Lateral derecho	SAN SALVADOR	DELGADO	27366
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv.San Antonio de La Cruz (CHA07S) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	Lluvia	Inundación	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte en el kilometro 104 aprox.entre el Desvío de San Antonio de La Cruz y El Limite Departamental de Cabañas (2+350)	Lateral Izquierdo	14.0167825	-88.7775463	43.75	M3	10/09/2021	100 %	Empozamiento y material que obstruye drenaje longitudinal y carril izquierdo.	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	27368
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv.San Antonio de La Cruz (CHA07S) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	Lluvia	Inundación	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte en el kilometro 104 aprox. entre San Antonio de La Cruz y El Limite Departamental de Cabañas (2+800)	Lateral Izquierdo	14.0140017	-88.7777505	15	M3	10/09/2021	100 %	Empozamiento y material que obstruye drenaje longitudinal y carril izquierdo.	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	27369
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el kilometro 79 aprox. entre el Desvío de Tejutla y La Palma (17+500)	Lateral Derecho	14.284411	-89.150698	104.4	M3	10/09/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y carril derecho.	CHALATENANGO	LA PALMA	27373

CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA03 (Amayo) - Dv Tejutla	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el kilometro 61 aprox. entre Amayo y el Desvío de Tejutla (9+350)	Lateral Izquierdo	14.1717588	-89.1084856	15 M3	10/09/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y carril izquierdo.	CHALATENANGO	TEJUTLA	27375
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	DULCE NOMBRE DE JESÚS-SAN FERNANDO, ESTACIÓN 8+900	Ambos	14.195106	-89.006461	40 M3	10/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	27376
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Potonico - Cerrón Grande (Et. CAB17N)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	POTONICO-CERRÓN GRANDE, ESTACIÓN 1+800	Lateral Izquierdo	13.952921	-88.893926	108 M3	10/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	POTONICO	27377
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San José Cancasque - Potonico	Lluvia	Arrastre	Mitigación	SAN JOSÉ CANCASQUE-POTONICO, ESTACIÓN 4+600	Ambos	13.963577	-88.886999	15 M3	10/09/2021	100 %	ARRASTRE EN CALZADA	CHALATENANGO	POTONICO	27378
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Potonico - Et. CHA09S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	POTONICO- LOS GRAMALES, ESTACIÓN 4+350	Lateral Derecho	13.985370	88.917097	8 M3	10/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	POTONICO	27379
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 7+380	Lateral Izquierdo	13.619865	-89.048770	20 M3	10/09/2021	100 %	Calle Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	27394
CO0202021	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS GRUPOS 7, 8 Y 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte en el kilometro 66 aprox. entre el Desvío El Paraíso y el Desvío El Dorado (4+700)	Lateral Izquierdo	14.0973905	-89.0642468	4 M3	11/09/2021	99.00 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y carril izquierdo.	CHALATENANGO	EL PARAISO	27396

CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte en el kilometro 63 aprox. entre el Desvío El Paraíso y el Desvío El Dorado (1+00)	Lateral Derecho	14.0973905	-89.0642468	14	M3	11/09/2021	100 %	Material de derrumbe y arbol obstruye drenaje longitudinal y carril derecho.	CHALATENANGO	EL PARAISO	27398
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Circuito de La Montañona en el kilometro 86 aprox. entre Comalapa y La Laguna(1+160)	Lateral Derecho	14.1429876	-88.9550296	12	M3	11/09/2021	100 %	Material de derrumbe obstaculiza drenaje longitudinal y carril derecho.	CHALATENANGO	COMALAPA	27404
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 13+200, Calle a Comasagua	Ambos	13.6582618	-89.3773179	15	M3	10/09/2021	100 %	Derrumbe a causa de fuertes lluvias de la epoca	LA LIBERTAD	TALNIQUE	27406
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB19N - Dv LIB18S	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estacionamiento 1+800	Lateral Derecho	13.64965	-89.418973	10	M3	10/09/2021	100 %	Derrumbe a causa de fuertes lluvias de la epoca	LA LIBERTAD	JAYAQUE	27407
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 1+000, calle de Chiltiupán a la Comasagua, via la cumbre	Lateral Derecho	13.608504	-89.47134	15	M3	10/09/2021	100 %	Derrumbe a causa de fuertes lluvias de la epoca	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	27408
CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02E - Olocuilta	Lluvia	Cárcava	Mitigación	estación 3+000	Ambos	13.496797	-89.146274	100	M3	10/09/2021	100 %	Sobre la estación 3+000 se encuentra una socavación en la calzada producto de las lluvias, la cual cubre ambos laterales.	LA PAZ	OLOCUILTA	27410
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de San Martín hacia Suchitoto (3+920)	Lateral Izquierdo	13.833102	-89.029549	9.5	M3	10/09/2021	100 %	Obstrucción del drenaje longitudinal (cunetas)	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	27413

CO0282021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL07W - Guayabo	Lluvia	Cárcava	Mitigación	estación 2+000	Ambos	13.611319	-89.198679	100	M3	11/09/2021	100 %	Los daños se encuentran sobre la calzada, se tiene socavación y cárcava, el paso vehicular se encuentra cerrado. los habitantes de la	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	27414
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el kilómetro 76 aprox. entre el Desvío de Tejutla y La Palma (14+500)	Lateral Derecho	14.2677749	-89.137669	14	M3	11/09/2021	100 %	Material de derrumbe obstruye drenaje longitudinal y carril derecho.	CHALATENANGO	LA PALMA	27415
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San Miguel de Mercedes - San Antonio Los Ranchos	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	SN MIGUEL DE MERCEDES-SAN ANTONIO LOS RANCHOS, ESTACIÓN 3+600	Lateral Derecho	13.998433	-88.907517	15	M3	10/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN ANTONIO LOS RANCHOS	27428
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Km 24 de la Antigua calle a Zacatecoluca. entre Olocuilta - Comalapa	Lateral Izquierdo	13.5660099	-89.1073868	15	M3	12/09/2021	100 %	Se procedió a retirar arrastres de material y vegetación, que obstruían el carril izquierdo con sentido a Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	27431
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Km 23.5 de la calle antigua Zacatecoluca (vía Tejera) 200 metros antes de llegar a la Iglesia Luz del Mundo del Municipio de Olocuilta	Lateral Derecho	13.5674826	-89.1089271	50	M3	12/09/2021	100 %	Se procedió retirar derrumbes que obstaculizan los 2 carriles, pero no se cerraron los carriles, el tráfico siempre estuvo habilitado.	LA PAZ	OLOCUILTA	27432
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Km 23 de la calle antigua Zacatecoluca. (Vía Tejera) 500 mt después del desvío a Olocuilta.	Lateral Derecho	13.5696467	-89.1120664	10	M3	12/09/2021	100 %	Se retiro arrastre de material y vegetación que estaban obstruyendo la calzada.	LA PAZ	OLOCUILTA	27434
CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv. Santiago Texacuangos - LD La Paz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Km 14 de la calle antigua Zacatecoluca. entre Santiago Texacuangos - Olocuilta	Lateral Derecho	13.6298474	-89.1211584	50	M3	12/09/2021	100 %	Se procedió a retirar derrumbe que obstruía el carril derecho de la vía.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	27435

CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el kilometro 79 aprox. entre el Desvío de Tejutla y La Palma (15+400)	Ambos	14.2759374	-89.1427343	180 M3	13/09/2021	100 %	Material de derrumbe obstaculiza ambos carriles.	CHALATENANGO	LA PALMA	27482
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Int. LIB31N - LD San Salvador (Puente Río Sucio)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Sobre carretera que conduce de tacachico hacia El paisnal (est. 4 +420)	Lateral Izquierdo	13.970651	-89.296821	7 M3	12/09/2021	100 %	Obstrucción del drenaje longitudinal.	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	27487
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San Miguel de Mercedes - San Antonio Los Ranchos	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	SAN MIGUEL DE MERCEDES-SAN ANTONIO LOS RANCHOS, ESTACIÓN 0+350	Lateral Izquierdo	14.002122	-88.931900	25 M3	11/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	SAN ANTONIO LOS RANCHOS	27489
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Vueltas - Et. CHA07E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	LAS VUELTAS-CHALATENANGO, ESTACION 0+320	Lateral Derecho	14.083343	-88.901136	5 M3	13/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	27490
CO0302021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Ojos de Agua - El Zapotal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	OJOS DE AGUA - EL ZAPOTAL, ESTACIÓN 0+350	Lateral Derecho	14.135501	-88.8643495	7 M3	13/09/2021	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	27491
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+400, Carretera a Puerto de la Libertad	Lateral Izquierdo	13.641807	-89.285540	15 M3	13/09/2021	100 %	Derrumbe a causa de fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	27492
CO0042021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 25+300, Carretera el Litoral, El Faro - LD SONSONATE	Lateral Derecho	13.5026090	-89.4722750	30 M3	13/09/2021	100 %	Derrumbe a causa de fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	27493
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte en el kilometro 81 aprox. entre el Desvío de Tejutla y La Palma (17+000)	Lateral Derecho	14.281730	-89.148120	40 M3	13/09/2021	100 %	Material de derrumbe obstaculiza drenaje longitudinal y carril derecho.	CHALATENANGO	LA PALMA	27494

CO0052021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN06S - El Campamento - RN06S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Km 14 de la calle antigua a Panchimalco	Lateral Izquierdo	13.626993	-89.177736		10 M3	16/09/2021	100 %	Se procedió a retirar derrumbe que obstruía el lateral Izquierdo.	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	28502
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	PAZ03S - San Marcelino	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	1+000	Lateral Derecho	13.404229	-88.999486		1 U	20/09/2021	100 %	Carretera que conduce a La Costa del Sol	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	28511
CO0062021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	PAZ03S - San Marcelino	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 3+000	Lateral Derecho	13.390991	-89.015691		1 U	20/09/2021	100 %	Carretera que conduce a Playa Costa del Sol	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	28512
CO0092021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL30E (LD San Salvador - Puente) - Aguacayo - Suchitoto	Viento	Caida de árbol	Mitigación	Carretera que conduce de la Troncal del Norte hacia Suchitoto	Ambos	13.958557	-89.104023		15 M3	21/09/2021	100 %	Las ramas obstruyen ambos carriles a lo largo del tramo afectado de aprox. 40m	CUSCATLAN	SUCHITOTO	28514
CO0292021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA03W - Santa Rosa	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle que conduce de Nueva Concepción a Cantón Santa Rosa, estación 0+550	Lateral Izquierdo	14.115661	-89.273168		16 M3	27/09/2021	100 %	Ramas secas desprendidas de arboles, se ubican en parte de la calzada debido a lluvias y fuertes vientos en la zona	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	28526
CO0162021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle el Guaje	Lateral Derecho	13.6613847	-89.1539392		3 M3	06/10/2021	100 %	Derrumbe por lluvias calle el Guaje.	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	28528
CO0172021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Viento	Poste Caído	Permanente	Calle a los planes de Renderos	Ambos	13.672581652752	-89.196747		8 M3	30/10/2021	100 %	Poste caído y árbol caído en la misma zona.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	28552
CO0072021	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Trinidad - Arcatao (Calle Dubón)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera hacia Arcatao en el km 104 1/2 aprox. Entre Nueva Trinidad y Arcatao (4+000)	Lateral Derecho	14.080927	-88.768972		32 M3	01/10/2021	100 %	Material obstaculiza cuneta, hombro y parte de calzada	CHALATENANGO	ARCATAO	28555





**CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO PAV  
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO**

**AÑO 2019**

<b>NOMBRE DE RUTA</b>	<b>NOMBRE DEPARTAMENTO</b>	<b>NOMBRE MUNICIPIO</b>	<b>COD PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE PARTIDA</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>CANTIDAD EJECUTADA</b>
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.08
CA03E D By Pass Chalatenango (Dv. Chalatenango - Dv. Chiapas)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	48.50
CA03E G Fin By Pass Guarjila - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.66
CA03E I By Pass San Isidro Labrador (Dv. San Isidro Labrador Poniente - Dv. San Isidro Labrador Oriente)	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.62
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	SANTA RITA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.14
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.10
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.04
EVICHA01 4a Calle Oriente - Poniente	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.73
EVICHA02 6a Calle Oriente - Poniente	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.42
EVICHA04 3a Av. Sur	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	14.48
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	300.22
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	3,903.10
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	12.98
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	168.72
CHA27E A Dv. By Pass Chalatenango - Chalatenango (Inicio 8 C.Pte.)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.89
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	90.84
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	1,181.05
CHA10S A CHA09S - Azacualpa	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	24.17
CHA10S A CHA09S - Azacualpa	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.50
CHA13N A CA03E - San Rafael (Salida)	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.21
CHA13N A CA03E - San Rafael (Salida)	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.55
CHA25N LD La Libertad - El gavilán - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	203.36
CHA18N A CA04N - La Reina (Entrada - Puente Existente)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.82
CHA18N A CA04N - La Reina (Entrada - Puente Existente)	CHALATENANGO	LA REINA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.94
CHA05N A CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	11.68
CHA06N C Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	CHALATENANGO	COMALAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	67.26
CHA06N C Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	CHALATENANGO	COMALAPA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	623.46
CHA06N C Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	CHALATENANGO	LA LAGUNA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.90
CHA06N C Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	CHALATENANGO	LA LAGUNA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	240.10
CHA10S A CHA09S - Azacualpa	CHALATENANGO	AZACUALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.70
CHA11S B San Francisco Lempa - San Luis del Carmen	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO LEMPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.60
CHA11S B San Francisco Lempa - San Luis del Carmen	CHALATENANGO	SAN LUIS DEL CARMEN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.84
CA04N H Dv Tejutla - La Palma	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	663.27
CHA02N CA03E - El Paraíso	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.00
CHA03S CA03E - El Dorado	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.68
CHA05N A CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	70.06
CHA06N B Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N) - Comalapa (Entrada)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	32.58
CA03E K Dv.San Antonio de La Cruz (CHA07S) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.57
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	15.50
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.47
CA03E D By Pass Chalatenango (Dv. Chalatenango - Dv. Chiapas)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.77
CA03E I By Pass San Isidro Labrador (Dv. San Isidro Labrador Poniente - Dv. San Isidro Labrador Oriente)	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.96
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	51.21
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.21
CHA01E CA04N - Tejutla (Fin concreto hidráulico)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	26.13
CHA05N A CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	14.53
CHA06N B Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N) - Comalapa (Entrada)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	53.15
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	SANTA RITA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.75
CA03E A CA04N - Dv El Paraíso	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.97
CA03E A CA04N - Dv El Paraíso	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.35
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.21
CHA05N A CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.42
CHA10S A CHA09S - Azacualpa	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.14
CHA07E E CA03E (Dv San Isidro Labrador) - San José Las Flores	CHALATENANGO	NUEVA TRINIDAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.43
CHA10S A CHA09S - Azacualpa	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.92
CHA09S C San Antonio Los Ranchos (Salida) - CHA07E (Guarjila)	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	21.96
CHA10S B Azacualpa - Et. CHA11S	CHALATENANGO	AZACUALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.46
CHA13N A CA03E - San Rafael (Salida)	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	36.68
CA04N H Dv Tejutla - La Palma	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	296.32
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.56
CHA10S A CHA09S - Azacualpa	CHALATENANGO	AZACUALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.36
CHA10S B Azacualpa - Et. CHA11S	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO LEMPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.76
CHA13N A CA03E - San Rafael (Salida)	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	15.99
CHA09S C San Antonio Los Ranchos (Salida) - CHA07E (Guarjila)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.68
CHA17N CA03E - Aldeita (final de la vía de concreto)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	23.55
EVICHA03 6a Av. Norte - Sur y Calle Morazán - Et CHA07E	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.06

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CA03E A CA04N - Dv El Paraíso	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA03E A CA04N - Dv El Paraíso	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.80
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.03
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	SANTA RITA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.76
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	280.02
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	12.10
CHA105 A CHA095 - Azacualpa	CHALATENANGO	AZACUALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.61
CA04N H Dv Tejutla - La Palma	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	846.34
CA04N I La Palma - Citalá	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	84.73
CHA095 C San Antonio Los Ranchos (Salida) - CHA07E (Guarjilla)	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	29.53
CHA105 A CHA095 - Azacualpa	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.41
CHA105 A CHA095 - Azacualpa	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.09
CHA095 C San Antonio Los Ranchos (Salida) - CHA07E (Guarjilla)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.30
CHA17N CA03E - Aldeita (final de la vía de concreto)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	29.48
CHA18N A CA04N - La Reina (Entrada - Puente Existente)	CHALATENANGO	LA REINA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.90
CHA20N B CA03W - Entrada Agua Caliente	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	134.59
CHA25N LD La Libertad - El gavilán - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NEUEVA CONCEPCION	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	27.54
CHA18N A CA04N - La Reina (Entrada - Puente Existente)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	157.71
CHA105 B Azacualpa - Et. CHA115	CHALATENANGO	AZACUALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.99
CHA105 B Azacualpa - Et. CHA115	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO LEMPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	11.27
CHA07E A Chalatlenango Intersección Calle Morazán y Calle Dolores Martell - Dv. Las Vueltas	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	27.23
CHA07E B Dv. Las Vueltas - Et. CA03E	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.73
CHA07E C Inicio By Pass Guarjilla - Dv. San Antonio Los Ranchos	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.54
CHA07E D Dv. San Antonio Los Ranchos - Fin By Pass Guarjilla	CHALATENANGO	LAS FLORES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	20.49
CHA07E E CA03E (Dv San Isidro Labrador) - San José Las Flores	CHALATENANGO	NEUEVA TRINIDAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M	42.45
CA04N J Dv. Citalá - Frontera El Poy	CHALATENANGO	CITALA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	47.76
CHA01E CA04N - Tejutla (Fin concreto hidráulico)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CHA30W CA04N - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.04
CHA02N CA03E - El Paraíso	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	32.43
CHA035 CA03E - El Dorado	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.30
CHA04E Chalatlenango (Int.2 y 4 C.OTE) - Canyuc-Cantón Chiapas	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	28.44
CHA04E Chalatlenango (Int.2 y 4 C.OTE) - Canyuc-Cantón Chiapas	CHALATENANGO	SAN ANTONIO LOS RANCHOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.60
CHA06N B Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N) - Comalapa (Entrada)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	486.77
CHA06N C Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	CHALATENANGO	COMALAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	11.78
CHA06N C Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	CHALATENANGO	COMALAPA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	3,112.32
CHA075 B CA03E - San Antonio de la Cruz (Plaza)	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	23.54
CHA075 A CHA08E (Entrada San Isidro Labrador) - ET. CA03E	CHALATENANGO	ARCATAO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CHA13N A CA03E - San Rafael (Salida)	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	44.49
CHA075 C CA03E - Caserío El Dique	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	m	29.99
CHA13N B San Rafael (Salida) - Dulce Nombre de María (Salida)	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.18
CHA075 C CA03E - Caserío El Dique	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	2,527.20
CHA075 C CA03E - Caserío El Dique	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	134.00
CHA075 C CA03E - Caserío El Dique	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	72.00
CHA29E A CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CHA29E A CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CHA13N A CA03E - San Rafael (Salida)	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	102.08
CHA27E A Dv. By Pass Chalatlenango - Chalatlenango (Inicio 8 C.Pte.)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.05
CHA34W CA03W - Nueva Concepción (Int. 3 Av Sur)	CHALATENANGO	NEUEVA CONCEPCION	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.12
EVICHA07 Ejes viales interurbanos en la ciudad de Chalatlenango	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	130.92
EVICHA07 Ejes viales interurbanos en la ciudad de Chalatlenango	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	2,430.60
EVICHA07 Ejes viales interurbanos en la ciudad de Chalatlenango	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	135.00
CA03E I By Pass San Isidro Labrador (Dv. San Isidro Labrador Poniente - Dv. San Isidro Labrador Oriente)	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	30.81
CA03E J Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA075)	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	103.74
CA03E E Dv. Chiapas - Inicio By Pass Guarjilla	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	109.43
CA03E F By Pass Guarjilla (Dv. Guarjilla Poniente - Dv. Guarjilla Oriente)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.97
CA03E G Fin By Pass Guarjilla - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.63
CA03E H Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao) - Inicio By Pass San Isidro Labrador	CHALATENANGO	ARCATAO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	102.96
CA03E K Dv. San Antonio de La Cruz (CHA075) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	163.40
CHA095 A Chalatlenango (Calle La Sierpe) - Dv. San Miguel de Mercedes	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	31.97
CHA05N A CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	280.39
CHA05N A CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	46.73
CHA06N C Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	CHALATENANGO	LA LAGUNA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.54
CHA06N C Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	CHALATENANGO	LA LAGUNA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	1,198.58
CHA075 D CA03E - Nombre de Jesús (Et. CHA075 Tramo No Pavimentado) Incluye Corredor Urbano	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	87.55
CA03E B Dv El Paraíso - Dv El Dorado	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.33
CA03E C Dv El Dorado - Dv Chalatlenango (Inicio By Pass Chalatlenango)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	m	10.43
CA03E D By Pass Chalatlenango (Dv. Chalatlenango - Dv. Chiapas)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	256.32
EVICHA07 Ejes viales interurbanos en la ciudad de Chalatlenango	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	71.00
CHA13N B San Rafael (Salida) - Dulce Nombre de María (Salida)	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.48



CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO PAV  
CHALATENANGO

DEPARTAMENTO DE  
AÑO 2021

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CA03E H - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao) - Inicio By Pass San Isidro Labrador	CHALATENANGO	ARCATAO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)		1,055.40
CHA25N - LD La Libertad - El gavilán - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NEUEVA CONCEPCION	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	147.03
CHA105 B - Azacualpa - Et. CHA115	CHALATENANGO	AZACUALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.43
CHA105 B - Azacualpa - Et. CHA115	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO LEMPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.22
CHA115 B - San Francisco Lempa - San Luis del Carmen	CHALATENANGO	SAN LUIS DEL CARMEN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	80.88
CHA12N A - CA03E - Santa Rita	CHALATENANGO	SANTA RITA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	87.33
CHA115 B - San Francisco Lempa - San Luis del Carmen	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO LEMPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	54.75
CHA30W - CA04N - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.53
CHA27E A - Dv. By Pass Chalatenango - Chalatenango (Inicio 8 C.Pte.)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.13
CHA095 A - Chalatenango (Calle La Sierpe) - Dv. San Miguel de Mercedes - San Antonio Los Ranchos	CHALATENANGO	SAN ANTONIO LOS RANCHOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	37.09
CHA29E A - CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	22.16
CHA29E A - CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.39
CA04N I - La Palma - Citalá	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.60
CHA04E - Chalatenango (Int.2 y 4 C.Ote) -Canyuco-Cantón Chiapas	CHALATENANGO	SAN ANTONIO LOS RANCHOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	51.47
CHA05N A - CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	291.76
CHA05N A - CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	187.25
CHA05N A - CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	3,423.43
CHA05N A - CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	178.29
CHA05N A - CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	89.14
CHA05N A - CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	48.63
CHA18N A - CA04N - La Reina (Entrada - Puente Existente)	CHALATENANGO	LA REINA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.57
CHA06N B - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N) - Comalapa (Entrada)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	451.46
CHA04E - Chalatenango (Int.2 y 4 C.Ote) -Canyuco-Cantón Chiapas	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	88.18
CHA07E F - San José Las Flores - Nueva Trinidad	CHALATENANGO	NEUEVA TRINIDAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CHA075 B - CA03E - San Antonio de La Cruz (Plaza)	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M4	81.70
CHA075 D - CA03E - Nombre de Jesús (Et. CHA075 Tramo No Pavimentado) Incluye Corredor Urbano	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M5	8.99
CHA17N - CA03E - Aldeita (final de la vía de concreto)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.54
CHA18N A - CA04N - La Reina (Entrada - Puente Existente)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	29.80
CHA095 A - Chalatenango (Calle La Sierpe) - Dv. San Miguel de Mercedes - San Antonio Los Ranchos	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.08
CHA095 C - San Antonio Los Ranchos (Salida) - CHA07E (Guarjila)	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	23.40
CHA095 C - San Antonio Los Ranchos (Salida) - CHA07E (Guarjila)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.99
CA03E A - CA04N - Dv El Paraiso	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.11
CA03E A - CA04N - Dv El Paraiso	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.51
CA04N I - La Palma - Citalá	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	15.20
CA03E C - Dv El Dorado - Dv Chalatenango (Inicio By Pass Chalatenango)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	38.36
CA03E D - By Pass Chalatenango (Dv. Chalatenango - Dv. Chiapas)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	465.18
CA03E E - Dv. Chiapas - Inicio By Pass Guarjila	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	146.22
CA03E E - Dv. Chiapas - Inicio By Pass Guarjila	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)		2,153.60
CA03E E - Dv. Chiapas - Inicio By Pass Guarjila	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)		144.00
CA03E E - Dv. Chiapas - Inicio By Pass Guarjila	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)		72.00
CA03E F - By Pass Guarjila (Dv. Guarjila Poniente - Dv. Guarjila Oriente)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	72.27
CA03E F - By Pass Guarjila (Dv. Guarjila Poniente - Dv. Guarjila Oriente)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)		1,891.50
CA03E H - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao) - Inicio By Pass San Isidro Labrador	CHALATENANGO	ARCATAO	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)		60.00
CA03E H - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao) - Inicio By Pass San Isidro Labrador	CHALATENANGO	ARCATAO	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)		30.00
CA03E I - By Pass San Isidro Labrador (Dv. San Isidro Labrador Poniente - Dv. San Isidro Labrador Oriente)	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.53
CA03E J - Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA075)	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	243.37
CA03E J - Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA075)	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)		1,675.90
CA03E J - Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA075)	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)		104.00
CA03E J - Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA075)	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)		52.00
CA04N I - La Palma - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.66
CHA105 A - CHA095 - Azacualpa	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	56.24
CHA105 A - CHA095 - Azacualpa	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	24.42
CHA13N A - CA03E - San Rafael (Salida)	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	145.13
CHA13N B - San Rafael (Salida) - Dulce Nombre de María (Salida)	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	63.14
CHA13N A - CA03E - San Rafael (Salida)	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	333.00
CHA13N B - San Rafael (Salida) - Dulce Nombre de María (Salida)	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.40
CHA20N B - CA03W - Entrada Agua Caliente	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	217.37
CA03E F - By Pass Guarjila (Dv. Guarjila Poniente - Dv. Guarjila Oriente)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)		86.00
CA03E F - By Pass Guarjila (Dv. Guarjila Poniente - Dv. Guarjila Oriente)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)		43.00
CA03E G - Fin By Pass Guarjila - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	96.71
CA03E G - Fin By Pass Guarjila - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)		34.00
CA03E G - Fin By Pass Guarjila - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)		68.00
CA03E G - Fin By Pass Guarjila - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao)	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)		1,334.60
CA03E H - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao) - Inicio By Pass San Isidro Labrador	CHALATENANGO	ARCATAO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	33.26
CA03E K - Dv.San Antonio de La Cruz (CHA075) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	123.05
CHA05N A - CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	31.21
CHA05N A - CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	570.57
CHA05N A - CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	29.71
CHA05N A - CA03E - Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N)	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	14.86
CHA06N C - Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	CHALATENANGO	COMALAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	23.57

CHA06N C - Comalapa (incluye corredor urbano) - La Laguna	CHALATENANGO	LA LAGUNA	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>9.08</b>
CHA07E C - Inicio By Pass Guarjila - Dv. San Antonio Los Ranchos	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>8.02</b>
CHA07E D - Dv. San Antonio Los Ranchos - Fin By Pass Guarjila	CHALATENANGO	LAS FLORES	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>44.47</b>
CHA07E E - CA03E (Dv San Isidro Labrador) - San José Las Flores	CHALATENANGO	NUEVA TRINIDAD	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>42.66</b>
CHA10S A - CHA09S - Azacualpa	CHALATENANGO	AZACUALPA	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>15.59</b>



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
AÑO 2019

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CUS18E A Suchitoto - Dv CUS11N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	73.51
CUS18E A Suchitoto - Dv CUS11N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	0.00
CUS18E A Suchitoto - Dv CUS11N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	0.00
CUS17E SAL30E (LD San Salvador - Puente) - Aguacayo - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	138.90
CUS18E B Dv CUS11N - CAB18E (Cinquera)	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.13
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	80.33
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)		3,075.52
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS		352.84
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.32
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)		2,928.14
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	76.48
CUS14E San Bartolomé Perulapia - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.00
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	116.86
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS		335.93
CUS14E San Bartolomé Perulapia - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.99
SAL04N RN01E - San José Guayabal	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	21.00
CUS18N A CA01E (San Martín) - Dv San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.34
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)		969.58
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS		111.23
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	65.66
CUS04N CA01E - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		95.27
CUS14E San Bartolomé Perulapia - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	
CUS17E SAL30E (LD San Salvador - Puente) - Aguacayo - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	117.71
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.01
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	97.08
CUS14E San Bartolomé Perulapia - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	12.47
CUS06W A CUS18N - Puente El Milagro	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		11.12
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	92.43
CUS18N A CA01E (San Martín) - Dv San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.79
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	30.61
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		9.15
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		1.58
RN03E E San Ramón - Cojutepeque (8 Calle Ote)	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.24
RN03E E San Ramón - Cojutepeque (8 Calle Ote)	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	11.51
CUS19S RN03E - Santa Cruz Analquito	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.50
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	11.06
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		13.45
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		2.33
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.52
EVICOJU01 AV. SANTA ANA, 2a. AV. SUR	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		14.01
EVICOJU02 CALLE LA ESTACION	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	38.50
EVICOJU10 CALLE JOSÉ MATIAS DELGADO Y FRANCISCO LOPEZ ORIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		5.14
CUS20E CA01E - San Rafael Cedros - CA01E	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN08N B Dv El Rosario - LD Cabañas	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS10N CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	MONTE SAN JUAN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.58
CUS10N CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	MONTE SAN JUAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		7.54
CUS10N CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	MONTE SAN JUAN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		3.32
CUS11N C Santa Cruz Michapa - Tenancingo	CUSCATLAN	TENANCINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	45.18
CUS11N C Santa Cruz Michapa - Tenancingo	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	30.09
CUS24E CA1AE - Cantón La Loma - CA1AE	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS25E CA1AE - Caserío El 25 (San Pedro Perulapán) - CA1AE	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	37.97
CUS26E CA1AE - Cojutepeque - CA1AE	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		2.34
CUS26E CA1AE - Cojutepeque - CA1AE	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		2.60
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	50.07
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.54
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
CUS02E Cojutepeque (Línea Férrea) - San Cristóbal (Frente Alcaidía)	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS03E RN03E - Candelaria	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.21
CUS03E RN03E - Candelaria	CUSCATLAN	CANDELARIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	81.79
CUS02E Cojutepeque (Línea Férrea) - San Cristóbal (Frente Alcaidía)	CUSCATLAN	SAN CRISTOBAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS05N CA01E - Santa Cruz Michapa	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	27.75

CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
CUS075 A	CUS26E - El Carmen - San Antonio	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		5.62
CUS075 A	CUS26E - El Carmen - San Antonio	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		0.56
CUS075 A	CUS26E - El Carmen - San Antonio	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		26.32
CA01E D	Dv San Rafael Cedros - LD San Vicente	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	86.52
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	40.15
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	33.82
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
CUS10N	CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.24
CUS10N	CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		3.16
CUS10N	CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		1.39
CUS02E	Cojutepeque (Línea Férrea) - San Cristóbal (Frente Alcañal)	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS26E	CA1AE - Cojutepeque - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		14.83
CUS26E	CA1AE - Cojutepeque - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		16.45
CUS27E	Caserío El Carmen - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.87
CUS27E	Caserío El Carmen - CA1AE	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.68
CUS18E A	Suchitoto - Dv CUS11N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	73.51
CUS17E	SAL30E (LD San Salvador - Puente) - Aguacayo - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	138.90
CUS18E B	Dv CUS11N - CAB18E (Cinquera)	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.13
CUS18N C	Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	4.32
CUS18N C	Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	80.33
CUS18N C	Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	13.71
CUS18N C	Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.32
CUS06W C	Puente La Marimba- Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	9.60
CUS06W C	Puente La Marimba- Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.08
CUS06W A	CUS18N - Puente El Milagro	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	9.60
CUS06W A	CUS18N - Puente El Milagro	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.08
CUS04N	CA01E - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	34.02
CUS18N C	Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	76.48
CUS18N C	Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	13.05
CUS14E	San Bartolomé Perulapía - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.00
CUS18N B	Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	116.86
CUS14E	San Bartolomé Perulapía - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.99
SAL04N	RN01E - San José Guayabal	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	21.00
CUS18N A	CA01E (San Martín) - Dv San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.34
CUS18N B	Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	65.66
EVIAMSS05a	CALLE EL CARMÉN	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	EL CARMEN	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CUS10N	CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CUS10N	CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	MONTE SAN JUAN	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN AÑO

2020

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CUS04N CA01E - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS06W A CUS18N - Puente El Milagro	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.57
CUS06W C Puento La Marimba- Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS17E SAL30E (LD San Salvador - Puente) - Aguayo - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	58.08
CUS18E A Suchitoto - Dv CUS11N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS18E B Dv CUS11N - CAB18E (Cinquera)	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
SAL04N RN01E - San José Guayabal	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.83
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	81.86
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	2,227.28
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	198.47
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	110.26
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	68.75
CUS14E San Bartolomé Perulapia - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.46
CUS14E San Bartolomé Perulapia - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.49
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	25.81
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	702.17
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	62.57
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	34.76
CUS18N A CA01E (San Martín) - Dv San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	59.65
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	73.37
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	0.68
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	130.57
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	1.21
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	207.61
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	77.93
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	2,120.55
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	188.96
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	104.98
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	218.06
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	23.93
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	22.32
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	16.27
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	15.18
RN03E E San Ramón - Cojutepeque (8 Calle Ote)	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	50.16
CUS19S RN03E - Santa Cruz Analquito	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN03E E San Ramón - Cojutepeque (8 Calle Ote)	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	31.66
CUS04N CA01E - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS06W A CUS18N - Puente El Milagro	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.57
CUS06W C Puento La Marimba- Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS17E SAL30E (LD San Salvador - Puente) - Aguayo - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	58.08
CUS18E A Suchitoto - Dv CUS11N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS18E B Dv CUS11N - CAB18E (Cinquera)	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
SAL04N RN01E - San José Guayabal	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.83
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	68.75
CUS14E San Bartolomé Perulapia - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.46
CUS14E San Bartolomé Perulapia - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.49
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
CUS18N A CA01E (San Martín) - Dv San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	59.65
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	73.37
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	130.57
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	207.61
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	218.06
EVIC01U02 CALLE LA ESTACION	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	22.35
EVIC01U03 AVENIDA RAFAEL CABRERA	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.04
EVIC01U04 6a AVENIDA NORTE-SUR	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.70
EVIC01U06 2a. CALLE ORIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.82
EVIC01U08 4a. AVENIDA NORTE-SUR	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	26.77
EVIC01U09 2a. CALLE PONIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	57.35
EVIC01U10 CALLE JOSE MATIAS DELGADO Y FRANCISCO LOPEZ ORIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	20.26
EVIC01U11 1a. CALLE ORIENTE Y C. DR MARIO ZAMORA	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.68
EVIC01U13 5a. CALLE ORIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.16
CUS26E CA1AE - Cojutepeque - CA1AE	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.15
CUS26E CA1AE - Cojutepeque - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.95
CUS27E Caserío El Carmen - CA1AE	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	66.36
CUS01N RN08N - El Rosario (Et. CUS28N)	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	37.63
CUS01N RN08N - El Rosario (Et. CUS28N)	CUSCATLAN	EL ROSARIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	43.15
CUS02E Cojutepeque (Línea Férrrea) - San Cristóbal (Frente Alcaldía)	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.60
CUS02E Cojutepeque (Línea Férrrea) - San Cristóbal (Frente Alcaldía)	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.22
CUS02E Cojutepeque (Línea Férrrea) - San Cristóbal (Frente Alcaldía)	CUSCATLAN	SAN CRISTOBAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.66
CUS03E RN03E - Candelaria	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	21.60
CUS03E RN03E - Candelaria	CUSCATLAN	CANDELARIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	102.67
CUS07S A CUS26E - El Carmen - San Antonio	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.81
CUS27E Caserío El Carmen - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.69
CUS09S B Candelaria (Et CUS01N) - San Antonio (Tramo Pavimentado)	CUSCATLAN	CANDELARIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	28.63
RN08N B Dv El Rosario - LD Cabañas	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA01E D Dv San Rafael Cedros - LD San Vicente	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.61
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	550.16
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	255.32
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	318.39
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	215.05
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	EL CARMEN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00

CUS20E CA01E - San Rafael Cedros - CA01E	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		<b>10.17</b>
RN08N A CUS20E - Dv El Rosario	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>0.00</b>
CUS10N CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		<b>3.10</b>
CUS11N C Santa Cruz Michapa - Tenancingo	CUSCATLAN	TENANCINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		<b>48.68</b>
CUS10N CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	MONTE SAN JUAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		<b>7.41</b>
CUS11N C Santa Cruz Michapa - Tenancingo	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		<b>32.42</b>
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>28.88</b>
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	<b>0.00</b>



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
AÑO 2021

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	49.77
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	252.39
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	1,567.02
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	90.93
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	288.44
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	144.22
CUS14E San Bartolomé Perulapía - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	13.26
CUS14E San Bartolomé Perulapía - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.42
CUS06W C Puente La Marimba- Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	45.47
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	150.32
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	762.23
CUS18E B Dv CUS11N - CAB18E (Cinquera)	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	36.24
CUS18N A CA01E (San Martín) - Dv San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	31.93
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	56.42
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	100.41
CUS17E SAL30E (LD San Salvador - Puente) - Aguacayo - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	129.97
CUS18E A Suchitoto - Dv CUS11N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	73.85
CUS04N CA01E - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.77
CUS06W A CUS18N - Puente El Milagro	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.42
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	4,732.40
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	274.62
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	137.31
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	157.89
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	800.60
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	4,970.58
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.79
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	91.21
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		4.19
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.69
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	11.42
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	62.02
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		2.85
RN03E D San Emigdio - San Ramón	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.47
RN03E E San Ramón - Cojutepeque (8 Calle Ote)	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	58.82
RN03E E San Ramón - Cojutepeque (8 Calle Ote)	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		4.32
RN03E E San Ramón - Cojutepeque (8 Calle Ote)	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.71
RN03E E San Ramón - Cojutepeque (8 Calle Ote)	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	37.12
RN03E E San Ramón - Cojutepeque (8 Calle Ote)	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		2.72
RN03E E San Ramón - Cojutepeque (8 Calle Ote)	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.45
SAL04N RN01E - San José Guayabal	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.54
CUS14E San Bartolomé Perulapía - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.42
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	9.45
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.46
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	157.89
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0304.4	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	792.26
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	800.60
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	4,970.58
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	9.92
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	4,732.40
CUS14E San Bartolomé Perulapía - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	13.26
CUS18E B Dv CUS11N - CAB18E (Cinquera)	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	36.24
CUS06W C Puente La Marimba- Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS17E SAL30E (LD San Salvador - Puente) - Aguacayo - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	129.97
CUS17E SAL30E (LD San Salvador - Puente) - Aguacayo - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		39.65
CUS17E SAL30E (LD San Salvador - Puente) - Aguacayo - Suchitoto	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		5.51
CUS18E A Suchitoto - Dv CUS11N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	73.85
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	49.77
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0304.4	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	249.77
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	252.39
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	1,567.02
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	3.13
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.48
CUS04N CA01E - San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.77
CUS06W A CUS18N - Puente El Milagro	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.42
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	150.32
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0304.4	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	754.29
CUS18N C Dv Oratorio de Concepción - Suchitoto	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	762.23
CUS18N A CA01E (San Martín) - Dv San Pedro Perulapán	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	31.93
CUS18N B Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	56.42

CUS18N B - Dv San Pedro Perulapán - Dv Oratorio de Concepción	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	100.41
EVICOJU03 AVENIDA RAFAEL CARRERA	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.46
EVICOJU04 6a AVENIDA NORTE-SUR	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	31.07
EVICOJU04 6a AVENIDA NORTE-SUR	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO304.10	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 H	M3	327.96
EVICOJU04 6a AVENIDA NORTE-SUR	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	287.53
EVICOJU05 3a. CALLE ORIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.69
EVICOJU05 3a. CALLE ORIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO304.10	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 H	M3	118.26
EVICOJU05 3a. CALLE ORIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	118.26
EVICOJU06 2a. CALLE ORIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVICOJU07 8a CALLE ORIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVICOJU08 4a. AVENIDA NORTE-SUR	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	21.08
CUS20E CA01E - San Rafael Cedros - CA01E	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.57
EVICOJU02 CALLE LA ESTACION	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	516.85
CUS05N CA01E - Santa Cruz Michapa	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.03
CUS03E RN03E - Candelaria	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	31.81
CUS03E RN03E - Candelaria	CUSCATLAN	CANDELARIA	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	151.18
CUS11N C Santa Cruz Michapa - Tenancingo	CUSCATLAN	TENANCINGO	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	100.90
CUS11N C Santa Cruz Michapa - Tenancingo	CUSCATLAN	TENANCINGO	MRO902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CUS11N C Santa Cruz Michapa - Tenancingo	CUSCATLAN	TENANCINGO	MRO902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
CUS11N C Santa Cruz Michapa - Tenancingo	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	67.19
CUS02E Cojutepeque (Línea Férrea) - San Cristóbal (Frente Alcaldía)	CUSCATLAN	SAN CRISTOBAL	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.39
CUS10N CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS10N CUS26E - CA01E - Monte San Juan	CUSCATLAN	MONTE SAN JUAN	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS02E Cojutepeque (Línea Férrea) - San Cristóbal (Frente Alcaldía)	CUSCATLAN	SAN RAMON	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.77
CUS027E Caserío El Carmen - CA1AE	CUSCATLAN	EL CARMEN	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS02E Cojutepeque (Línea Férrea) - San Cristóbal (Frente Alcaldía)	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.83
CUS075 A CUS26E - El Carmen - San Antonio	CUSCATLAN	EL CARMEN	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.44
CUS095 B Candelaria (Et CUS01N) - San Antonio (Tramo Pavimentado)	CUSCATLAN	CANDELARIA	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA01E D Dv San Rafael Cedros - LD San Vicente	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MRO902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		6.78
CA01E D Dv San Rafael Cedros - LD San Vicente	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MRO902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		42.28
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	450.06
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	208.87
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	260.46
CUS26E CA1AE - Cojutepeque - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		31.47
CUS27E Caserío El Carmen - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	EL CARMEN	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	175.92
CA1AE B SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	23.62
EVICOJU09 2a. CALLE PONIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO304.10	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 H	M3	663.69
EVICOJU09 2a. CALLE PONIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	652.64
EVICOJU09 2a. CALLE PONIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	3,696.70
EVICOJU09 2a. CALLE PONIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
EVICOJU10 CALLE JOSÉ MATÍAS DELGADO Y FRANCISCO LOPEZ ORIENTE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.98
EVICOJU11 1a. CALLE ORIENTE Y C. DR MARIO ZAMORA	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVICOJU12 4a. CALLE OTE Y 6a. CALLE OTE.	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVICOJU12 4a. CALLE OTE Y 6a. CALLE OTE.	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO304.10	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 H	M3	121.41
EVICOJU12 4a. CALLE OTE Y 6a. CALLE OTE.	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	121.41
CUS25E CA1AE - Caserío El 25 (San Pedro Perulapán) - CA1AE	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS24E CA1AE - Cantón La Loma - CA1AE	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS30N CA1AE - Dv. Santa Cruz Michapa - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.19
EVICOJU01 AV. SANTA ANA, 2a. AV. SUR	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.56
EVICOJU02 CALLE LA ESTACION	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	21.85
EVICOJU02 CALLE LA ESTACION	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO304.10	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 H	M3	527.41
CUS11N C Santa Cruz Michapa - Tenancingo	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MRO902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CUS11N C Santa Cruz Michapa - Tenancingo	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MRO902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
RN08N B Dv El Rosario - LD Cabañas	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	11.00
RN08N A CUS20E - Dv El Rosario	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CUS26E CA1AE - Cojutepeque - CA1AE	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.56
CUS26E CA1AE - Cojutepeque - CA1AE	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MRO907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		4.96
CUS26E CA1AE - Cojutepeque - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	54.25
EVIAM505a CALLE EL CARMEN	CUSCATLAN	EL CARMEN	MRO303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CUS13S CA01E - San Agustín	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MRO907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
CUS30N CA1AE - Dv. Santa Cruz Michapa - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO304.4	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	102.39
CUS30N CA1AE - Dv. Santa Cruz Michapa - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	376.86
CUS30N CA1AE - Dv. Santa Cruz Michapa - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	68.07
CUS30N CA1AE - Dv. Santa Cruz Michapa - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	5.21
CUS30N CA1AE - Dv. Santa Cruz Michapa - CA1AE	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	MRO907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	124.78



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
AÑO 2019

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
LIB10N B San Juan los Planes - RN07W	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB08N RN07W - San Juan Opico (8a Calle Ote. Pte.)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	523.55
LIB08N RN07W - San Juan Opico (8a Calle Ote. Pte.)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	475.63
LIB01N Quezaltepeque (LIB32N) - La Toma	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB25W A San Juan Opico (LIB31N) - RN09W (Incluye Conexión Urbana)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN07W E Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	53.24
LIB25W A San Juan Opico (LIB31N) - RN09W (Incluye Conexión Urbana)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB25W B LIB01N - San Matías (Incluye corredor urbanos)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB25W B LIB01N - San Matías (Incluye corredor urbanos)	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB25W C San Matías - San Juan Opico (Et. LIB31N)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB25W C San Matías - San Juan Opico (Et. LIB31N)	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB30E A SAN03E - Et. LIB31N (San Pablo Tacachico)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	44.94
LIB31N A LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	440.53
LIB31N A LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	72.51
LIB31N B San Pablo Tacachico - LD Chalateno (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.13
RN07W D Dv Quezaltepeque - Dv San Juan Los Planes ( LIB10N)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN07W E Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	35.03
RN07W C LD San Salvador - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN07W C LD San Salvador - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	27.03
LIB32N RN07W - Quezaltepeque (incluye 7 C. y 6 Av.) - Et. LIB01N	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	112.75
LIB32N RN07W - Quezaltepeque (incluye 7 C. y 6 Av.) - Et. LIB01N	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.25
CA04S B Dv Boulevard Sur - Dv Comasagua	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	116.02
CA04S A CA01W - Dv Boulevard Sur (Incluye Puente)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS033 C. EL ESPINO, C. EL PEDREGAL, C. CHILTIUPAN, 9ª C. OTE - PTE. 14a. AV. NTE., C. REAL, C. DE CONCRETO	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS033 C. EL ESPINO, C. EL PEDREGAL, C. CHILTIUPAN, 9ª C. OTE - PTE. 14a. AV. NTE., C. REAL, C. DE CONCRETO	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS035 3ª CALLE OTE - PTE (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS036 5ª CALLE OTE - PTE (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS037 5ª AV. NORTE - SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS037 5ª AV. NORTE - SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	18.98
EVIAMSS038 CALLE REAL COL. QUEZALTEPEC - SANTA TECLA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS038 CALLE REAL COL. QUEZALTEPEC - SANTA TECLA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	35.12
EVIAMSS039 7ª AV. NORTE - SUR (SANTA TECLA), 8ª CLLE OTE.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS039 7ª AV. NORTE - SUR (SANTA TECLA), 8ª CLLE OTE.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	41.59
EVIAMSS040 AV. MANUEL GALLARDO, AV. SAN MARTIN (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS040 AV. MANUEL GALLARDO, AV. SAN MARTIN (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.63
EVIAMSS041 10ª AVENIDA NORTE -SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS041 10ª AVENIDA NORTE -SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	23.42
RN20E CA04S - Blvd. Orden de Malta - RN05S	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN20E CA04S - Blvd. Orden de Malta - RN05S	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	40.22
EVIAMSS048 BLVD. MERLIOT Y PASO A DESNIVEL EL TEBOL, CA-01, BLVD. BAYER	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	5.64
EVIAMSS084 17ª AV. NTE, CIUDAD MERLIOT, CARRETERA A SAN JUAN LOS PLANES (EL VOLCAN)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS084 17ª AV. NTE, CIUDAD MERLIOT, CARRETERA A SAN JUAN LOS PLANES (EL VOLCAN)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	13.22
EVIAMSS152 6a. C. OTE-PTE, 10a. AV. SUR Y 15a. AV. SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS152 6a. C. OTE-PTE, 10a. AV. SUR Y 15a. AV. SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	71.94
LIB04W CA04S - Santa Tecla (4a. Calle Poniente)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	2.41
CA04S A CA01W - Dv Boulevard Sur (Incluye Puente)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	1.43
RN20E CA04S - Blvd. Orden de Malta - RN05S	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	37.02
CA04S B Dv Boulevard Sur - Dv Comasagua	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	14.53
EVIAMSS033 C. EL ESPINO, C. EL PEDREGAL, C. CHILTIUPAN, 9ª C. OTE - PTE. 14a. AV. NTE., C. REAL, C. DE CONCRETO	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	55.99
EVIAMSS033 C. EL ESPINO, C. EL PEDREGAL, C. CHILTIUPAN, 9ª C. OTE - PTE. 14a. AV. NTE., C. REAL, C. DE CONCRETO	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.35
EVIAMSS037 5ª AV. NORTE - SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.47
EVIAMSS048 BLVD. MERLIOT Y PASO A DESNIVEL EL TEBOL, CA-01, BLVD. BAYER	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.74
EVIAMSS152 6a. C. OTE-PTE, 10a. AV. SUR Y 15a. AV. SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.88
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	12.68
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.71
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0304	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	M3	467.15
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	467.15
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	2,135.92
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	12.69
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.80
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
LIB43W LIB38S - Caserio El Tigre	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.63
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.70
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0304	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	M3	466.74

CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	466.74
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	2,134.02
LIB025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.65
LIB025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0304	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	M3	25.30
LIB025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	204.34
LIB065	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB065	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB125 A	CA045 - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		1.24
LIB125 A	CA045 - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		13.27
LIB135	SAL135 - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB125) - Huizucar (Entrada)	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.57
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.80
LIB165 C	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et. CA02W	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	67.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0304	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	M3	466.74
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	466.74
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	2,134.02
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	12.68
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.80
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
LIB18N A	CA02W - Chiltiupán	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	95.14
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
RN09W A	CA01W - Ciudad Arce	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	205.15
CA01W D	Dv Quezaltepeque - Dv Ciudad Arce	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.27
LIB225 E	Teotepaque - CA02W	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.95
LIB225 E	Teotepaque - CA02W	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	12.54
LIB23W A-1	CA01W (Km 33.019) - Termos de Rio - CA01W (Km. 39) (Tamos Pavimentados)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.10
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.70
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.70
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0304	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	M3	466.74
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	466.74
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	2,134.02
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	12.68
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.80
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.70
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0304	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	M3	466.74
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	466.74
CA045 C	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	46.34
CA045 C	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.75
LIB025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	114.97
LIB025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0304	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	M3	155.99
LIB025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	1,259.66
LIB03W	CA045 - Asuchio	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	65.81
CA045 C	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.83
CA045 C	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	55.11
LIB065	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB075	LIB065 - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	102.39
LIB05W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	113.37
LIB05W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	58.86
LIB095	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	47.19
LIB095	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	148.55
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	30.22
LIB155 B	LIB225 - Comasagua (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	COMASAGUA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.43
LIB165 A	LIB065 - Canton San José Los Sitios	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	36.39
LIB165 A	LIB065 - Canton San José Los Sitios	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.68
LIB165 B	Talnique - Int. LIB225	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.13
LIB23W A-2	CA01W (Km 33.019) - Termos de Rio - CA01W (Km. 39) (Tamos Pavimentados)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	50.17
LIB23W B	CA01W (La Reforma - km 31.1) - RN09W	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	11.17
LIB385 A	Dv. Caserio El Tigre (LIB43W) - CA08W	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	15.93
LIB385 A	Dv. Caserio El Tigre (LIB43W) - CA08W	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.39
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	COLON	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	49.78
LIB415 A	CA08W - Desvío El Transito - Entronque LIB165	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	41.01
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	COLON	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.40
CA01W D	Dv Quezaltepeque - Dv Ciudad Arce	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.91
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	2,134.02
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	12.68
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.80

CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	<b>0.00</b>
CA2AE A CA04S - LD La Paz	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	<b>3,941.45</b>
CA2AE A CA04S - LD La Paz	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	<b>0.00</b>
CA2AE A CA04S - LD La Paz	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	<b>0.00</b>
CA2AE A CA04S - LD La Paz	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	<b>0.00</b>
CA2AE A CA04S - LD La Paz	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0907.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINALES DE FLEX BEAM	UNID	<b>0.00</b>
CA2AE A CA04S - LD La Paz	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>179.29</b>
CA2AE A CA04S - LD La Paz	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0304	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	M3	<b>1,028.12</b>
CA2AE A CA04S - LD La Paz	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	<b>452.97</b>



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
AÑO 2020

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
LIB08N RN07W - San Juan Opico (8a Calle Ote. Pte.)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	227.52
RN07W C LD San Salvador - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	99.61
LIB25W B LIB01N - San Matías (Incluye corredor urbanos)	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB25W C San Matías - San Juan Opico (Et. LIB31N)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB25W C San Matías - San Juan Opico (Et. LIB31N)	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN07W D Dv Quezaltepeque - Dv San Juan Los Planes ( LIB10N)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.27
RN07W E Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	336.43
RN07W E Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	39.74
LIB25W A San Juan Opico (LIB31N) - RN09W (Incluye Conexión Urbana)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.49
LIB25W A San Juan Opico (LIB31N) - RN09W (Incluye Conexión Urbana)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.27
LIB25W B LIB01N - San Matías (Incluye corredor urbanos)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB31N A LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	309.38
LIB31N A LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	0.00
LIB31N A LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	50.92
LIB31N A LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	0.00
LIB01N Quezaltepeque (LIB32N) - La Toma	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.90
LIB30E A SAN03E - Et. LIB31N (San Pablo Tacachico)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.68
LIB10N B San Juan los Planes - RN07W	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	m	33.35
RN07W E Dv San Juan Los Planes (LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	511.31
RN07W E Dv San Juan Los Planes (LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	60.40
RN07W E Dv San Juan Los Planes (LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	211.10
RN07W E Dv San Juan Los Planes (LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	138.90
LIB31N B San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	30.59
LIB31N B San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	70.14
LIB32N RN07W - Quezaltepeque (Incluye 7 C. y 6 Av.) - Et. LIB01N	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.31
LIB32N RN07W - Quezaltepeque (Incluye 7 C. y 6 Av.) - Et. LIB01N	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	0.00
LIB32N RN07W - Quezaltepeque (Incluye 7 C. y 6 Av.) - Et. LIB01N	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	42.77
LIB33W LIB10N - El Boquerón	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	15.70
LIB08N RN07W - San Juan Opico (8a Calle Ote. Pte.)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	227.52
RN07W C LD San Salvador - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	99.61
LIB25W B LIB01N - San Matías (Incluye corredor urbanos)	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB25W C San Matías - San Juan Opico (Et. LIB31N)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB25W C San Matías - San Juan Opico (Et. LIB31N)	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN07W D Dv Quezaltepeque - Dv San Juan Los Planes ( LIB10N)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.27
RN07W E Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	336.43
RN07W E Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	39.74
LIB25W A San Juan Opico (LIB31N) - RN09W (Incluye Conexión Urbana)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.49
LIB25W A San Juan Opico (LIB31N) - RN09W (Incluye Conexión Urbana)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.27
LIB25W B LIB01N - San Matías (Incluye corredor urbanos)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
LIB31N A LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	309.38
LIB31N A LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	0.00
LIB31N A LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	50.92
LIB31N A LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	0.00
LIB01N Quezaltepeque (LIB32N) - La Toma	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.90
LIB30E A SAN03E - Et. LIB31N (San Pablo Tacachico)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.68
LIB10N B San Juan los Planes - RN07W	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	m	33.35
RN07W E Dv San Juan Los Planes (LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	511.31
RN07W E Dv San Juan Los Planes (LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	60.40
RN07W E Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	211.10
RN07W E Dv San Juan Los Planes (LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	138.90
LIB31N B San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	30.59
LIB31N B San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	70.14
LIB32N RN07W - Quezaltepeque (Incluye 7 C. y 6 Av.) - Et. LIB01N	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.31
LIB32N RN07W - Quezaltepeque (Incluye 7 C. y 6 Av.) - Et. LIB01N	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	0.00
LIB32N RN07W - Quezaltepeque (Incluye 7 C. y 6 Av.) - Et. LIB01N	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	42.77
LIB33W LIB10N - El Boquerón	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	15.70
LIB18N A CA02W - Chilipupán	LA LIBERTAD	CHILIPUPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	103.90
LIB06S CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.40
LIB06S CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	M	8.20
LIB06S CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	5,698.92
LIB06S CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.93
LIB19N LIB225 - Jayaque	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0304.4	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	125.46
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	821.85
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	49.20
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	125.15
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0304.4	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	125.57
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	822.59
CA02W A CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	49.25
LIB02S CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	22.09
LIB02S CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0304.4	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	78.13
LIB02S CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	518.87
LIB02S CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	M	0.00
LIB02S CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
LIB02S CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
LIB02S CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	LA LIBERTAD	SAN JOSÉ VILLANUEVA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	136.16

L18025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0304.4	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	481.64
L18025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	3,198.53
L18025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	M	0.00
L18025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
L18385 A	Dv. Caserío El Tigre (LIB43W) - CA08W	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	42.38
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	25.16
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		1.55
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO		6.98
CA01W C	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		4.97
CA01W D	Dv Quezaltepeque - Dv Ciudad Arce	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	10.55
L1819N	L18225 - Jayaque	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		15.15
L18225 A	L1805W (Dv Comasagua) - Dv LIB165	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	0.00
L18225 B	Dv LIB165 - Dv LIB19N	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	1.97
RN09W A	CA01W - Ciudad Arce	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	74.78
L18415 A	CA08W - Desvío El Transito - Entronque LIB165	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	42.84
L18415 A	CA08W - Desvío El Transito - Entronque LIB165	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		62.44
L1843W	L18385 - Caserío El Tigre	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	11.07
L18165 A	L18065 - Canton San José Los Sitios	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	1.68
L18165 B	Talnique - Int. LIB225	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	28.04
L18165 C	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	49.20
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	125.04
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0304.4	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	125.46
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	821.85
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	49.20
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	125.04
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	428.59
CA045 C	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA045 C	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0304.4	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	289.54
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	65.83
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	M	2.24
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.08
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO		23.31
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	222.50
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0304.4	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	150.31
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
L18095	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	0.00
L18095	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	78.29
L18075	L18065 - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		3.40
L18075	L18065 - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.58
L18385 A	Dv. Caserío El Tigre (LIB43W) - CA08W	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	17.00
CA01W D	Dv Quezaltepeque - Dv Ciudad Arce	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	17.66
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		6.41
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	COLON	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	41.44
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	COLON	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		2.55
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	COLON	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO		11.50
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	COLON	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		10.55
CA01W C	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	COLON	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		1.51
CA01W C	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	COLON	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		4.99
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	125.04
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0304.4	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	125.46
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	125.04
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0304.4	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	125.46
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	821.85
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	49.20
L18025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
L18065	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		1.25
L18065	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		0.45
L18065	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)		1,004.58
L18065	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	6.50
L1803W	CA045 - Asuquio	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	81.03
L18225 B	Dv LIB165 - Dv LIB19N	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		9.14
L18225 B	Dv LIB165 - Dv LIB19N	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	2.22
CA01W C	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		1.51
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	821.85
L18225 B	Dv LIB165 - Dv LIB19N	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		10.31
L18225 C	Dv LIB19N - Dv LIB185	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	0.00
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	34.17
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	M	1.16
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.20
L1805W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO		12.10
L18065	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	96.04

LIB065 CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		<b>0.09</b>
LIB065 CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		<b>0.55</b>
LIB065 CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)		<b>385.40</b>
LIB075 LIB065 - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>253.56</b>
LIB075 LIB065 - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	<b>269.43</b>
LIB125 A CA04S - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		<b>0.78</b>
LIB125 A CA04S - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		<b>8.35</b>
LIB165 A LIB065 - Canton San José Los Sitios	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>16.67</b>
LIB225 E Teotepeque - CA02W	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>15.75</b>
LIB225 E Teotepeque - CA02W	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>49.97</b>
LIB155 B LIB225 - Comasagua (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	COMASAGUA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>0.00</b>
LIB23W A-1 CA01W (Km 33.019) - Termos de Rio - CA01W (Km.39) (Tramos Pavimentados)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>38.72</b>
LIB23W B CA01W (La Reforma - km 31.1) - RN09W	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>0.00</b>
LIB23W A-2 CA01W (Km 33.019) - Termos de Rio - CA01W (Km.39) (Tramos Pavimentados).	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>0.00</b>



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
AÑO 2021

NOMBRE DE RUTA		NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
RN20E	CA045 - Blvd. Orden de Malta - RN055	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	154.91
RN20E	CA045 - Blvd. Orden de Malta - RN055	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	24.31
EVIA MSS152	6a. C. OTE-PTE, 10a. AV. SUR Y 15a. AV. SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	29.27
EVIA MSS033	C. EL ESPINO, C. EL PEDREGAL, C. CHILTIUPAN, 9ª C. OTE - PTE. 14a. AV. NTE., C. REAL, C. DE CONCRETO	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	11.32
EVIA MSS033	C. EL ESPINO, C. EL PEDREGAL, C. CHILTIUPAN, 9ª C. OTE - PTE. 14a. AV. NTE., C. REAL, C. DE CONCRETO	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	160.04
EVIA MSS035	3ª CALLE OTE - PTE (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	68.83
EVIA MSS036	5ª CALLE OTE - PTE (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	56.74
EVIA MSS037	5ª AV. NORTE - SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	10.09
EVIA MSS037	5ª AV. NORTE - SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	11.77
EVIA MSS038	CALLE REAL COL. QUEZALTEPEC - SANTA TECLA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	136.97
EVIA MSS039	7ª AV. NORTE - SUR (SANTA TECLA), 8ª CLLE OTE.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	18.13
EVIA MSS040	AV. MANUEL GALLARDO, AV. SAN MARTIN (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	96.19
EVIA MSS041	10ª AVENIDA NORTE -SUR (SANTA TECLA)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	30.88
EVIA MSS048	BLVD. MERLIOT Y PASO A DESNIVEL EL TROBOL, CA-01, BLVD. BAYER	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	4.55
EVIA MSS084	17ª AV. NTE, CIUDAD MERLIOT, CARRETERA A SAN JUAN LOS PLANES (EL VOLCAN)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	215.13
RN21WA	CA01W-DV. 7a. AV. NTE STA. TECLA(TROMPETAS) (BLVD. MONSEÑOR ROMERO) (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO CA01W)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.40
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.80
LIB04W	CA045 - Santa Tecla (4a. Calle Poniente)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.87
CA045 B	Dv Boulevard Sur - Dv Comasagua	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	174.23
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.49
CA045 A	CA01W - Dv Boulevard Sur (Incluye Puente)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	60.77
RVST RED VIAL DE SANTA TECLA		LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	130.65
RVST RED VIAL DE SANTA TECLA		LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	19.23
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	280.53
CA01W C	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	COLON	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA01W C	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	COLON	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
CA01W C	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA01W C	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
CA01W D	Dv Quezaltepeque - Dv Ciudad Arce	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA01W D	Dv Quezaltepeque - Dv Ciudad Arce	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	280.78
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
LIB225 E	Teotepeque - CA02W	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	75.93
LIB225 E	Teotepeque - CA02W	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	240.91
LIB23W A-1	CA01W (Km 33.019) - Termos de Rio - CA01W (Km.39) (Tramos Pavimentados)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	67.70
LIB23W A-2	CA01W (Km 33.019) - Termos de Rio - CA01W (Km.39) (Tramos Pavimentados)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
LIB23W B	CA01W (La Reforma - km 31.1) - RN09W	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	13.68
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	14.02
CA01W B	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	LA LIBERTAD	COLON	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	23.09
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	280.53
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
CA045 C	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	31.87
CA045 C	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	37.90
LIB05W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	168.44
LIB075	LIB065 - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
LIB075	LIB065 - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
LIB075	LIB065 - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
CA045 D	Dv San José Villanueva - La Libertad (Et. CA02)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	96.80
LIB125 A	CA045 - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	13.44
LIB125 A	CA045 - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	108.62
LIB125 A	CA045 - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	16.73
LIB135	SAL135 - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB125) - Huizucar (Entrada)	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
RN09W A	CA01W - Ciudad Arce	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	151.15
LIB025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	4.51
LIB025	CA045 - Salida San José Villanueva (Et. LIB145)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	27.79
LIB03W	CA045 - Asuchio	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	77.23
LIB05W	CA045 - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB225	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	324.45
LIB125 A	CA045 - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	1.26
LIB125 A	CA045 - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	10.18
LIB125 A	CA045 - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.57
LIB18N A	CA02W - Chiltiupán	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	363.39
LIB43W	LIB385 - Caserío El Tigre	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
LIB415 A	CA08W - Desvío El Transito - Entronque LIB165	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	84.69
LIB095	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.38
LIB155 B	LIB225 - Comasagua (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	COMASAGUA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	40.04
CA02W A	CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	280.53

CA02W A CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	<b>0.00</b>
CA02W A CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	<b>0.00</b>
CA02W A CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>280.53</b>
LIB385 A Dv. Caserío El Tigre (LIB43W) - CA08W	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>21.89</b>
LIB385 A Dv. Caserío El Tigre (LIB43W) - CA08W	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>8.78</b>
LIB065 CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>81.89</b>
LIB075 LIB065 - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>128.62</b>
LIB075 LIB065 - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0304.4	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	<b>1,351.09</b>
LIB065 CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>14.44</b>
LIB065 CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOYO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>5.54</b>
LIB165 A LIB065 - Canton San José Los Sitios	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>50.93</b>
LIB165 A LIB065 - Canton San José Los Sitios	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>5.14</b>
LIB165 B Talnique - Int. LIB225	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>41.27</b>
LIB165 C Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>227.61</b>
CA02W A CA045 - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	<b>0.00</b>
LIB18N B Chiltiupán - Et LIB225	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		<b>5.74</b>
LIB095 CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	LA LIBERTAD	SACACOYO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		<b>187.89</b>
CA2AE A CA045 - LD La Paz	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		<b>4.52</b>

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
RN04E E LD San Salvador - Dv Olocuilta.	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.75
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	33.51
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	CUYULTITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	14.82
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	CUYULTITAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	64.09
CA2AE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	23.00
CA2AE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.90
CA2AE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.39
PAZ31N CA02E (Dv RN05S) - RN04E	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	15.85
PAZ23S RN04E (Desvio de Tapalhuaca) - RN05S	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN05S D LD San Salvador - Dv Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.32
RN05S D LD San Salvador - Dv Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.28
RN05S D LD San Salvador - Dv Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		6.32
RN05S E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
PAZ22E RN04E - El Rosario - RN04E	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.64
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.73
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	20.47
RN04E G Comalapa - Dv Tapalhuaca	LA PAZ	TAPALHUACA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.81
RN04E H Dv Tapalhuaca - Dv San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	12.66
RN04E H Dv Tapalhuaca - Dv San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	22.55
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	TAPALHUACA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ14S A CA02 - San Luis Talpa - La Zungenera	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN05S E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		3.85
RN05S E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
RN05S E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		2.89
RN05S E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
RN05S E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		1.92
RN05S F Dv La Libertad - Aeropuerto El Salvador	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		8.54
PAZ05S RN05S - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	43.46
PAZ05S RN05S - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		11.44
PAZ05S RN05S - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	115.71
PAZ05S RN05S - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		30.47
PAZ15N CA02E - San Juan Talpa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	40.02
PAZ04S B San Marcelino - Playa El Zapote (La Puntilla)	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	135.12
PAZ07N B San Pedro Nonualco - Santa María Ostuma	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	36.47
PAZ08W Zacatecoluca (RN04E) - Turicentro (Ichamnichén)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.39
PAZ16S RN03E - San Juan Tepezontes	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	11.32
PAZ17E RN03E - Paraíso de Osorio	LA PAZ	SAN EMIGDIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN03E C San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	21.40
PAZ07N B San Pedro Nonualco - Santa María Ostuma	LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.47
PAZ04S A PAZ03S - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		18.40
PAZ04S B San Marcelino - Playa El Zapote (La Puntilla)	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	12.11
PAZ04S A PAZ03S - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		5.00
RN03E C San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.57
RN03E C San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	21.64
RN03E B LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	40.95
RN03E C San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		3.12
RN03E B LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	79.54
PAZ06N C San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.24
PAZ07N A RN04E - San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	177.18
PAZ07N A RN04E - San Pedro Nonualco	LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	114.23
PAZ09N Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe) (Tramo Pavimentado)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.63
PAZ03S B CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	46.58
PAZ03S B CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		1.62
PAZ03S B CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		8.87
PAZ03S B CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.92
PAZ03S B CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.90
PAZ03S B CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		4.93
PAZ03S C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.60
PAZ03S A RN04E (La Flecha) - CA02E	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	23.16
PAZ03S C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.60
PAZ03S C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		3.27
PAZ03S C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	14.89
PAZ03S C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.22
PAZ03S C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		1.20
PAZ04S A PAZ03S - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	292.89
PAZ04S A PAZ03S - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0304	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	M3	878.66
PAZ04S A PAZ03S - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	6,827.09
PAZ03S C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		0.13
PAZ03S C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	40.36

RN04E O	San Juan Nonualco - Zacatecoluca (Hasta Rotonda)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		13.80
RN04E O	San Juan Nonualco - Zacatecoluca (Hasta Rotonda)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		2.52
RN04E O	San Juan Nonualco - Zacatecoluca (Hasta Rotonda)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E J	Dv El Rosario - Dv CA02E (La Flecha)	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		1.04
RN04E J	Dv El Rosario - Dv CA02E (La Flecha)	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		3.96
RN04E K	Dv CA02E (La Flecha) - Dv San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	64.32
RN04E L	Dv San Pedro Nonualco - Santiago Nonualco (Dv CA02E)	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.65
RN04E M	Santiago Nonualco (Dv CA02E) - San Rafael Obrajuelo (Dv CA02E)	LA PAZ	SAN RAFAEL OBRAJUELO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.95
RN04E N	San Rafael Obrajuelo (Dv CA02E) - San Juan Nonualco	LA PAZ	SAN RAFAEL OBRAJUELO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.36
PAZ27N	CA02E - RN04E (Santiago Nonualco)	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.45
PAZ30N	CA02E - San Rafael Obrajuelo - RN04E	LA PAZ	SAN RAFAEL OBRAJUELO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ30N	CA02E - San Rafael Obrajuelo - RN04E	LA PAZ	SAN RAFAEL OBRAJUELO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
PAZ035 C	Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.02
PAZ06N A	RN04E - San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.84
PAZ06N A	RN04E - San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
PAZ06N A	RN04E - San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
RN03E C	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		3.09
RN03E C	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.56
RN03E C	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN EMIGDIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	20.75
PAZ16S	RN03E - San Juan Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.72
PAZ17E	RN03E - Paraíso de Osorio	LA PAZ	PARAISO DE OSORIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ19N B	RN03E - San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN03E C	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN EMIGDIO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		2.99
RN03E C	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN EMIGDIO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.55
PAZ06N C	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.54
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.68
PAZ06N B	San Pedro Masahuat - San Antonio Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.02
PAZ06N B	San Pedro Masahuat - San Antonio Masahuat	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.80
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.77
RN04E J	Dv El Rosario - Dv CA02E (La Flecha)	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	44.37
RN04E J	Dv El Rosario - Dv CA02E (La Flecha)	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		3.67
RN04E J	Dv El Rosario - Dv CA02E (La Flecha)	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		14.04
RN04E J	Dv El Rosario - Dv CA02E (La Flecha)	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	12.50
EVIZAC06	Ejes viales interurbanos en la ciudad de Zacatecoluca	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ01S	CA02E - Hda. El Nilo	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	44.72
PAZ01S	CA02E - Hda. El Nilo	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.41
PAZ035 A	RN04E (La Flecha) - CA02E	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.32
PAZ02S	CA02E - San José de la Montaña	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	94.79
CA02E C	Dv Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		16.84
RN04E P	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	134.18
CA02E C	Dv Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	36.00

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CA2AE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	M	0.00
PAZ055 RN055 - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	98.30
PAZ055 RN055 - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	261.70
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0304.4	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	382.31
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	6.877.28
PAZ31N CA02E (Dv RN055) - RN04E	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	241.88
PAZ31N CA02E (Dv RN055) - RN04E	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0705.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAMA NEGRA	M2	200.00
RN055 D LD San Salvador - Dv Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
RN055 D LD San Salvador - Dv Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0907.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINALES DE FLEX BEAM	UNID	7.00
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		3.77
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.84
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0304.4	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	226.00
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	4.066.42
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.50
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		2.23
RN04E F LD San Salvador - Dv Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	34.34
RN055 E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
RN055 E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0907.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINALES DE FLEX BEAM		2.22
RN055 E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
RN055 E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0907.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINALES DE FLEX BEAM		1.67
RN055 E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
RN055 E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0907.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINALES DE FLEX BEAM		1.11
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	CUYLITITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	65.67
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	20.97
CA2AE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		0.00
CA2AE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		0.00
RN04E G Comalapa - Dv Tapalhuaca	LA PAZ	TAPALHUACA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ235 RN04E (Desvío de Tapalhuaca) - RN055	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.93
RN04E H Dv Tapalhuaca - Dv San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	41.19
RN04E H Dv Tapalhuaca - Dv San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	73.38
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.58
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0907.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINALES DE FLEX BEAM	UNID	0.00
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	TAPALHUACA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.83
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	TAPALHUACA	MR0907.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINALES DE FLEX BEAM	UNID	0.00
PAZ015 CA02E - Hda. El Nilo	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E K Dv CA02E (La Flecha) - Dv San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ07N A RN04E - San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	133.82
PAZ07N A RN04E - San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	68.69
PAZ015 CA02E - Hda. El Nilo	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ07N A RN04E - San Pedro Nonualco	LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	86.28
PAZ07N A RN04E - San Pedro Nonualco	LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	44.29
PAZ07N B San Pedro Nonualco - Santa María Ostuma	LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E J Dv El Rosario - Dv CA02E (La Flecha)	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E J Dv El Rosario - Dv CA02E (La Flecha)	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN03E C San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E I Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E I Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
RN03E B LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		11.07
RN03E C San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN03E C San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
RN04E I Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E I Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
PAZ165 RN03E - San Juan Tepezontes	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ17E RN03E - Paraiso de Osorio	LA PAZ	SAN EMIGDIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ17E RN03E - Paraiso de Osorio	LA PAZ	PARAISO DE OSORIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ035 B CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	48.94
PAZ035 C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.77
PAZ035 C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	95.18
PAZ035 C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	35.12
PAZ035 A PAZ035 - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1,363.49
PAZ06N B San Pedro Masahuat - San Antonio Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.20
PAZ035 A RN04E (La Flecha) - CA02E	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.11
PAZ035 A RN04E (La Flecha) - CA02E	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	119.39
PAZ035 B CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	87.93
RN03E B LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN03E B LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		21.51
RN03E B LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ06N C San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.66
PAZ165 RN03E - San Juan Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ06N B San Pedro Masahuat - San Antonio Masahuat	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.98
PAZ06N C San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.45
PAZ07N B San Pedro Nonualco - Santa María Ostuma	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		51.06
PAZ08W Zacatecoluca (RN04E) - Turicentro (Ichanmichen)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ09N Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe) (Tramo Pavimentado)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN03E C San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN EMIGDIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN03E C San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN EMIGDIO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
RN04E M Santiago Nonualco (Dv CA02E) - San Rafael Obrajuelo (Dv CA02E)	LA PAZ	SAN RAFAEL OBRAJUELO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
PAZ27N CA02E - RN04E (Santiago Nonualco)	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.00

RN04E O San Juan Nonualco - Zacatecoluca (Hasta Rotonda)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
RN03E C San Miguel Tepezontes - San Erigio (Panorámica)	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
PAZ06N A RN04E - San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	20.23
PAZ07N B San Pedro Nonualco - Santa María Ostuma	LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		27.26
PAZ07N B San Pedro Nonualco - Santa María Ostuma	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ045 B San Marcelino - Playa El Zapote (La Puntilla)	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	91.90
PAZ045 A PAZ035 - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		49.92
PAZ045 B San Marcelino - Playa El Zapote (La Puntilla)	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.24
PAZ045 A PAZ035 - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0304.4	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	1,644.55
PAZ045 A PAZ035 - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	11,977.50
RN04E P Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	354.53
PAZ025 CA02E - San José de la Montaña	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		159.33
PAZ20N CA02E - Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	180.00
CAZAE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MP0303.1.A	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	S.G.	69,180.77
CAZAE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	14.32
CAZAE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MP0303.1.A	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	S.G.	39,723.15
CAZAE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	OLOCUILTA	MP0303.1.A	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	S.G.	269,581.84
CAZAE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	OLOCUILTA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	55.82
CAZAE B LD La Libertad - Dv Comalapa	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	8.23



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
AÑO 2021

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
RN055 D LD San Salvador - Dv Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	133.35
RN055 D LD San Salvador - Dv Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		19.86
RN055 E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	99.83
RN055 E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	75.05
RN055 E Dv Olocuilta - Dv La Libertad	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	49.91
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	44.49
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	0.00
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	26.30
PAZ145 A CA02 - San Luis Talpa - La Zunganera - El Pimental	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	0.00
PAZ15N CA02E - San Juan Talpa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	0.00
PAZ15N CA02E - San Juan Talpa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0902.1	SEÑALIZACION VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
PAZ22E RN04E - El Rosario - RN04E	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	102.51
PAZ23S RN04E (Desvio de Tapalhuaca) - RN055	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E E LD San Salvador - Dv Olocuilta.	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E E LD San Salvador - Dv Olocuilta.	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	0.00
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	16.90
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	15.14
RN04E G Comalapa - Dv Tapalhuaca	LA PAZ	TAPALHUACA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E H Dv Tapalhuaca - Dv San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	105.04
RN04E H Dv Tapalhuaca - Dv San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	187.13
PAZ05S RN055 - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	191.08
PAZ05S RN055 - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0902.1	SEÑALIZACION VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
PAZ05S RN055 - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0902.6	SEÑALIZACION VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
PAZ05S RN055 - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	0.00
PAZ05S RN055 - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	508.71
PAZ05S RN055 - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACION VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
PAZ05S RN055 - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.6	SEÑALIZACION VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
PAZ05S RN055 - Playa Las Hojas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	0.00
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	CUYULTITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	32.31
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	CUYULTITAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	28.95
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	10.32
RN04E F Dv Olocuilta - Comalapa	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	9.25
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	0.30
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0902.1	SEÑALIZACION VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	MR0902.6	SEÑALIZACION VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	TAPALHUACA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	9.29
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	TAPALHUACA	MR0902.1	SEÑALIZACION VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
PAZ12N A RN04E - Tapalhuaca	LA PAZ	TAPALHUACA	MR0902.6	SEÑALIZACION VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
PAZ31N CA02E (Dv RN055) - RN04E	LA PAZ	SAN JUAN TALPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	260.83
RN03E B LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM		36.89
RN03E B LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		21.51
PAZ30N CA02E - San Rafael Obrajuelo - RN04E	LA PAZ	SAN RAFAEL OBRAJUELO	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	28.31
PAZ09N Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe) (Tramo Pavimentado)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		85.15
PAZ06N C San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	MR0902.6	SEÑALIZACION VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		2.10
PAZ06N C San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	1.56
PAZ06N C San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEX BEAM	ML	9.45
PAZ06N C San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0902.1	SEÑALIZACION VERTICAL (POSTES)		2.27
PAZ06N C San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0902.6	SEÑALIZACION VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.41
PAZ07N A RN04E - San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	374.93
PAZ08W Zacatecoluca (RN04E) - Turicentro (Ichanmichen)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO		60.75
PAZ035 A RN04E (La Flecha) - CA02E	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	103.99
PAZ035 A RN04E (La Flecha) - CA02E	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0902.1	SEÑALIZACION VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
PAZ035 A RN04E (La Flecha) - CA02E	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0902.6	SEÑALIZACION VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
PAZ06N A RN04E - San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	43.93
PAZ06N A RN04E - San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACION VERTICAL (POSTES)	ML	28.16
PAZ06N A RN04E - San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.6	SEÑALIZACION VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	4.62
PAZ06N B San Pedro Masahuat - San Antonio Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	9.36
PAZ035 C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0902.6	SEÑALIZACION VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.68
PAZ035 C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0902.1	SEÑALIZACION VERTICAL (POSTES)		4.63
PAZ035 C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	89.98
PAZ035 C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0304.6	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-70 H	M3	13.81
PAZ035 C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0901.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLASTICA 10CM)	ML	60.85
PAZ035 C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0902.6	SEÑALIZACION VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.25
PAZ035 C Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0902.1	SEÑALIZACION VERTICAL (POSTES)		1.71
PAZ045 A PAZ035 - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	274.78
PAZ045 A PAZ035 - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0304.6	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-70 H	M3	358.17
PAZ045 A PAZ035 - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0901.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLASTICA 10CM)	ML	2,748.64
PAZ045 A PAZ035 - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACION VERTICAL (POSTES)	ML	3.26
PAZ045 A PAZ035 - San Marcelino	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.6	SEÑALIZACION VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.48
PAZ015 CA02E - Hda. El Nilo	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	207.58
PAZ07N B San Pedro Nonualco - Santa María Ostuma	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	48.50

PAZ045 B	San Marcelino - Playa El Zapote (La Puntilla)	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	39.98
PAZ015	CA02E - Hda. El Niño	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	20.49
PAZ035 A	RN04E (La Flecha) - CA02E	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	14.90
PAZ035 A	RN04E (La Flecha) - CA02E	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
PAZ035 A	RN04E (La Flecha) - CA02E	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.00
PAZ06N C	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		11.59
PAZ07N B	San Pedro Nonualco - Santa María Ostuma	LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.89
PAZ07N A	RN04E - San Pedro Nonualco	LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	241.73
PAZ06N B	San Pedro Masahuat - San Antonio Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		21.58
PAZ06N B	San Pedro Masahuat - San Antonio Masahuat	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.96
PAZ06N B	San Pedro Masahuat - San Antonio Masahuat	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		20.66
PAZ06N B	San Pedro Masahuat - San Antonio Masahuat	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		3.39
PAZ06N C	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.94
PAZ06N C	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	48.23
PAZ045 B	San Marcelino - Playa El Zapote (La Puntilla)	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	446.13
PAZ035 C	Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	6.54
EVIZAC06	Ejes viales interurbanos en la ciudad de Zacatecoluca	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	58.19
EVIZAC06	Ejes viales interurbanos en la ciudad de Zacatecoluca	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	16.15
PAZ035 C	Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.03
PAZ035 C	Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		0.18
PAZ035 C	Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	243.86
PAZ035 C	Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0304.6	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-70 H	M3	37.44
PAZ035 C	Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	164.91
RN03E C	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.52
RN03E C	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN EMIGDIO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.45
RN03E B	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		18.99
RN03E B	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		11.08
RN03E C	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.55
PAZ27N	CA02E - RN04E (Santiago Nonualco)	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	45.93
PAZ165	RN03E - San Juan Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.50
PAZ035 B	CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	52.26
PAZ035 B	CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0304.6	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-70 H	M3	884.73
PAZ035 B	CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	4,410.40
PAZ035 B	CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	29.08
PAZ035 B	CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0304.6	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-70 H	M3	492.41
PAZ035 B	CA02E - Dv Las Isletas	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	2,454.65
PAZ035 C	Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.67
PAZ165	RN03E - San Juan Tepezontes	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.94
PAZ035 C	Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0304.6	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-70 H	M3	1.48
PAZ06N B	San Pedro Masahuat - San Antonio Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		3.54
RN04E N	San Rafael Obrajuelo (Dv CA02E) - San Juan Nonualco	LA PAZ	SAN RAFAEL OBRAJUELO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		3.52
RN04E N	San Rafael Obrajuelo (Dv CA02E) - San Juan Nonualco	LA PAZ	SAN RAFAEL OBRAJUELO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.58
RN04E O	San Juan Nonualco - Zacatecoluca (Hasta Rotonda)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	62.60
RN04E O	San Juan Nonualco - Zacatecoluca (Hasta Rotonda)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		3.52
RN04E O	San Juan Nonualco - Zacatecoluca (Hasta Rotonda)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		9.81
RN04E O	San Juan Nonualco - Zacatecoluca (Hasta Rotonda)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.58
RN04E P	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	238.53
PAZ13N	PAZ07N - SAV24N (Guadalupe)	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA02E C	Dv Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	26.09
CA02E C	Dv Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	32.37
PAZ025	CA02E - San José de la Montaña	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	331.50
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0304.4	Carpeta Asfáltica en Caliente PG-64	M3	0.00
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)		0.00
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0304.4	Carpeta Asfáltica en Caliente PG-64	M3	0.00
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	0.00
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XII)	M2	0.00
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XII)	M2	0.00
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
RN04E I	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
RN04E P	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	61.16
RN04E P	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0304.10	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 H	M3	617.39
RN04E P	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	0.00
RN04E P	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.00
RN04E P	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XII)	M2	0.00
RN04E P	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEPARTAMENTO DE  
SAN SALVADOR AÑO 2019

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
SAL38W Plaza Integración - CA04N (Incluye paso a 3 Niveles)	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
SAL12N B Soyapango (Unicentro) - Tonacatepeque (Tramo Pavimentado)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	27.31
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	94.96
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	88.24
RN07W B Dv SAL37N - LD La Libertad	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	87.68
CA04N B Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	
CA04N B Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	
RN07W B Dv SAL37N - LD La Libertad	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	85.04
SAL12N B Soyapango (Unicentro) - Tonacatepeque (Tramo Pavimentado)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	146.42
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	48.81
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	45.06
SAL38E CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	
SAL38E CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	
SAL38E CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	45.35
EVIAMSS141 CALLE EL MATAZANO, SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	62.73
EVIAMSS143 AVENIDA PRINCIPAL, STA. LUCIA, SOYAPANGO.	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	48.83
EVIAMSS62A CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR, 59a. AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.35
EVIAMSS73B BLVD. VENEZUELA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	386.58
EVIAMSS62A CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR, 59a. AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	49.27
EVIAMSS81A TRAMO BLVD. VENUSTIANO CARRANZA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.30
EVIAMSS81B AV. CUSCATLAN, CALLES SAN JACINTO Y RAMON BELLOSO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	7.84
EVIAMSS016 2ª CALLE ORIENTE (MEJICANOS)	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.68
EVIAMSS017 CALLE EL VOLCAN, 3a. Y 5a. CALLES PONIENTE.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	35.95
EVIAMSS017 CALLE EL VOLCAN, 3a. Y 5a. CALLES PONIENTE.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	7.29
EVIAMSS020 AV. WASHINGTON. AV. LIBERTAD, C. CONSTITUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	34.07
EVIAMSS021 BLVD. UNIVERSITARIO	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.50
EVIAMSS022 CALLE SAN ANTONIO ABAD	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	24.70
EVIAMSS012 21a. C. OTE-PTE, BLVD. TUTUNCHAPA - C. SISIMILES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	32.38
EVIAMSS018 AV. AYUTUXTEPEQUE, CALLE EL BAMBÚ, AV. PLAN DEL PITO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	16.72
EVIAMSS019 CALLE ZACAMIL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	26.49
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	29.98
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	56.30
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.55
EVIAMSS075 CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE BOLIVAR Y 1ª. Av. Sur (CIUDAD DELGADO)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	14.63
RN02E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	18.83
RN02E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	23.54
EVIAMSS023 CALLE GUADALUPE, CALLE GABRIELA MISTRAL, 39ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	29.86
EVIAMSS023 CALLE GUADALUPE, CALLE GABRIELA MISTRAL, 39ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.09
SAL01E Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	69.33
SAL01E Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	50.20
EVIAMSS002 1a. CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	16.02
RN02E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	53.48
EVIAMSS003 3a. CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	61.39
SAL02N CA01E - Blvd San Bartolo - SAL03E (Incluye accesos paso a desnivel)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	48.66
EVIAMSS006 6a. - 10a. CALLE PONIENTE - CALLE EL PROGRESO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	48.51
EVIAMSS013 29ª CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	29.65
EVIAMSS076 CALLE CONCEPCION, AV. JUAN BERTIS, CALLE PALE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	35.29
EVIAMSS076 CALLE CONCEPCION, AV. JUAN BERTIS, CALLE PALE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	66.48
EVIAMSS078 PAR VIAL AV. CUBA-10ª AV. SUR PAR VIAL 8ª Y 10ª AV. NTE-SUR, 10ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	44.11
EVIAMSS081 CARRET. LOS PLANES DE RENDEROS, VENUSTIANO CARRANZA, C. ZOOLOGICO, CALLE MODELO, AV. ESPAÑA-AV. CU	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	117.74
EVIAMSS085 CALLE A LAS CAÑAS (LA FUENTE) SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.57
EVIAMSS086 CALLE SAN PABLO (SOYAPANGO)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.93
EVIAMSS090 AV. VENECIA, AV. EL BALSAMO, AV. PRINCIPAL REPARTO LOS CONACASTES, SOYAPANGO.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	111.27
EVIAMSS095 38a. AV. SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	11.63
EVIAMSS118 CALLE FENADESAL, FINAL AV. PERALTA Y 50a. AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	39.10
SAL11N A Venecia - San José Cortéz	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.12
SAL52W Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	23.99
SAL52W Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	2.80
SAL52W Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	48.37
SAL52W Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	5.64
SAL33N A Intersección al Plan del Pito - Et. SAL09N	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.50
EVIAMSS001 AV. INDEPENDENCIA 2ª C. OTE-PTE, C. RUBEN DARIO, ALAM. ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON, C. CANTON EL CA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	32.74

EVIAMSS001 AV. INDEPENDENCIA 2ª C. OTE-PTE, C. RUBEN DARIO, ALAM. ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON, C. CANTON EL CA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	1,224.79
EVIAMSS001 AV. INDEPENDENCIA 2ª C. OTE-PTE, C. RUBEN DARIO, ALAM. ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON, C. CANTON EL CA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	4,790.41
EVIAMSS064 CALLE PRINCIPAL SAN MARCOS	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	44.78
EVIAMSS069 AV. DON BOSCO, 29 AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	42.41
EVIAMSS074 CALLE 5 DE NOVIEMBRE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	26.14
SAL455 CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.48
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Soyapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	105.06
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Soyapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	1,157.70
RN02E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.71
RN02E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	3.03
EVIAMSS055 5ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.57
EVIAMSS056 PAR VIAL 9ª Y 11ª AV. NTE-SUR, DIAGONAL UNIVERSITARIO, PAR VIAL 19ª Y 21ª AV. NTE, CIRCUNVALACION UNI	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	34.65
EVIAMSS059 25ª AV. NORTE - SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.61
RN02E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	105.05
RN02E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	19.06
SAL455 CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.76
SAL455 CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.59
SAL455 CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	11.75
EVIAMSS11C AVENIDA LOS ALMENDROS	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	939.73
EVIAMSS11D CALLE LOS AMATES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	6.10
EVIAMSS128 OREJAS NORTE-ORIENTE - PTE Y SUR-ORIENTE - PTE, ALAMEDA ROOSEVELT Y 49a. AVENIDA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS129 OREJAS NOR-PTE-OTE Y SUR-PTE-OTE, ALAMEDA JUAN PABLO II Y 49a. AV. NTE. BLVD. DE LOS HEROES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS115 AV. MONTE VERDE - AV. 1	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS115 AV. MONTE VERDE - AV. 1	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS01A AV. INDEPENDENCIA, 2a C O-P, C. RUBEN DARIO, ALAM ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON C TON EL CARMEN	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS01A AV. INDEPENDENCIA, 2a C O-P, C. RUBEN DARIO, ALAM ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON C TON EL CARMEN	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS01A AV. INDEPENDENCIA, 2a C O-P, C. RUBEN DARIO, ALAM ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON C TON EL CARMEN	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	458.64
EVIAMSS087 AVENIDA EL BOQUERON ( MERLIOT) Incluye Entrada y Salida de v a la CA01W	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	14.01
EVIAMSS088 CALLE EL JABALI, C LA CAÑADA, AV. LAS ARBOLADAS (MERLIOT)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	37.15
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	471.45
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	1,896.33
RN20E CA045 - Blvd. Orden de Malta - RN055	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN20E CA045 - Blvd. Orden de Malta - RN055	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	23.05
EVIAMSS082 49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES, AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE, AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	51.35
EVIAMSS082 49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES, AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE, AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	202.22
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	108.89
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	54.28
EVIAMSS009 CALLE MONSERRAT - CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	23.07
EVIAMSS005 AV. PERALTA- ALAMEDA JUAN PABLO II	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	99.45
EVIAMSS005 AV. PERALTA- ALAMEDA JUAN PABLO II	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	452.57
EVIAMSS005 AV. PERALTA- ALAMEDA JUAN PABLO II	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	1,551.70
EVIAMSS073 ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	100.50
EVIAMSS043 79a. AV. NTE-SUR, BLVD. EL HIPODROMO (TODO), PJE. EL ESPINO, AV. LA CAPILLA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS043 79a. AV. NTE-SUR, BLVD. EL HIPODROMO (TODO), PJE. EL ESPINO, AV. LA CAPILLA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	98.50
EVIAMSS044 AV. LA REVOLUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS045 AV. EL ESPINO, AV. LAS AZALEAS, C. MAQUILLISHUAT Y PAR VIAL 87a. Y 89a. AV. NTE-SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	19.75
EVIAMSS046 AV. JERUSALEM, MASFERRER NTE - SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	78.61
EVIAMSS062 CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR (ESTA. CUSCATLAN) Y 59ª AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.88
EVIAMSS062 CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR (ESTA. CUSCATLAN) Y 59ª AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.97
EVIAMSS063 BLVD. CONSTITUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	46.83
SAL07W RN065 - Puerta del Diablo	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.99
RN065 A San Salvador (RN055) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	15.60
EVIAMSS080 BLVD LOS PROCERES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	28.85
RN065 A San Salvador (RN055) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	176.45
EVIAMSS026 CALLE LA MASCOTA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS026 CALLE LA MASCOTA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	36.18
EVIAMSS027 CALLE PADRES AGUILAR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS028 BLVD. WALTER DENINGER, CALLE CUMBRES DE CUSCATLAN, CALLE A	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	70.53
EVIAMSS028 BLVD. WALTER DENINGER, CALLE CUMBRES DE CUSCATLAN, CALLE A	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	19.17
EVIAMSS032 AV. LOS ALMENDROS	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	45.05

EVIAMSS042 75ª AV. NORTE - SUR, (INCLUYE REDONDEL BEETHOVEN)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	51.47
EVIAMSS63A 67 AVENIDA NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS01A AV. INDEPENDENCIA, 2a C O-P, C. RUBEN DARIO, ALAM ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON C TON EL CARMEN	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	1,261.20
EVIAMSS157 ACCESO 49 AV. SUR-CALLE ANTIGUA MONSERRAT	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS087 AVENIDA EL BOQUERON ( MERLIOT) Incluye Entrada y Salida de v a la CA01W	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVIAMSS013 29ª CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	652.36
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	25.33
EVIAMSS01A AV. INDEPENDENCIA, 2a C O-P, C. RUBEN DARIO, ALAM ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON C TON EL CARMEN	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	807.51
EVIAMSS020 AV. WASHINGTON. AV. LIBERTAD, C. CONSTITUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	18.02
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	
SAL52W Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.01
EVIAMSS032 AV. LOS ALMENDROS	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.45
EVIAMSS013 29ª CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.62
EVIAMSS017 CALLE EL VOLCAN, 3a. Y 5a. CALLES PONIENTE.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	
EVIAMSS01A AV. INDEPENDENCIA, 2a C O-P, C. RUBEN DARIO, ALAM ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON C TON EL CARMEN	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	19.65
EVIAMSS018 AV. AYUTUXTEPEQUE, CALLE EL BAMBÚ, AV. PLAN DEL PITO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.36
EVIAMSS01A AV. INDEPENDENCIA, 2a C O-P, C. RUBEN DARIO, ALAM ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON C TON EL CARMEN	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.06
SAL45S CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.17
SAL45S CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.61
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.61
SAL52W Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	50.41
EVIAMSS021 BLVD. UNIVERSITARIO	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.13
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Soyapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	35.55
EVIAMSS074 CALLE 5 DE NOVIEMBRE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.43
EVIAMSS062 CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR (ESTA. CUSCATLAN) Y 59ª AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	34.00
EVIAMSS069 AV. DON BOSCO, 29 AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.61
EVIAMSS023 CALLE GUADALUPE, CALLE GABRIELA MISTRAL, 39ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	37.04
EVIAMSS042 75ª AV. NORTE - SUR, (INCLUYE REDONDEL BEETHOVEN)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	38.18
EVIAMSS043 79a. AV. NTE-SUR, BLVD. EL HIPODROMO (TODO), PJE. EL ESPINO, AV. LA CAPILLA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	47.54
EVIAMSS016 2ª CALLE ORIENTE (MEJICANOS)	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	
EVIAMSS043 79a. AV. NTE-SUR, BLVD. EL HIPODROMO (TODO), PJE. EL ESPINO, AV. LA CAPILLA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.28
EVIAMSS056 PAR VIAL 9ª Y 11ª AV. NTE-SUR, DIAGONAL UNIVERSITARIO, PAR VIAL 19ª Y 21ª AV. NTE, CIRCUNVALACION LUNI	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.22
EVIAMSS046 AV. JERUSALEM, MASFERRER NTE - SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	45.36
EVIAMSS073 ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	49.59
EVIAMSS076 CALLE CONCEPCION, AV. JUAN BERTIS, CALLE PALE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.04
EVIAMSS078 PAR VIAL AV. CUBA-10ª AV. SUR PAR VIAL 8ª Y 10ª AV. NTE-SUR, 10ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	
EVIAMSS018 AV. AYUTUXTEPEQUE, CALLE EL BAMBÚ, AV. PLAN DEL PITO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.65
EVIAMSS019 CALLE ZACAMIL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.86
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Soyapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	224.62
EVIAMSS012 21a. C. OTE-PTE, BLVD. TUTUNICHAPA - C. SISIMILES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	13.49
EVIAMSS022 CALLE SAN ANTONIO ABAD	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	83.59
EVIAMSS026 CALLE LA MASCOTA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	30.74
EVIAMSS028 BLVD. WALTER DENINGER, CALLE CUMBRES DE CUSCATLAN, CALLE A	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	31.41
EVIAMSS017 CALLE EL VOLCAN, 3a. Y 5a. CALLES PONIENTE.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	
EVIAMSS044 AV. LA REVOLUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	26.62
EVIAMSS045 AV. EL ESPINO, AV. LAS AZALEAS, C. MAQUILLISHUAT Y PAR VIAL 87a. Y 89a. AV. NTE-SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.34
EVIAMSS055 5ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.83
EVIAMSS062 CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR (ESTA. CUSCATLAN) Y 59ª AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	18.54
EVIAMSS064 CALLE PRINCIPAL SAN MARCOS	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.27
EVIAMSS73B BLVD. VENEZUELA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	90.71
EVIAMSS085 CALLE A LAS CAÑAS (LA FUENTE) SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.08
EVIAMSS082 49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES, AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	24.14
EVIAMSS081 CARRET. LOS PLANES DE RENDEROS, VENUSTIANO CARRANZA, C. ZOOLOGICO, CALLE MODELO, AV. ESPAÑA-AV. CU	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	72.67
EVIAMSS003 3a. CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	18.71
EVIAMSS81B AV. CUSCATLAN, CALLES SAN JACINTO Y RAMON BELLOSO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.14
EVIAMSS115 AV. MONTE VERDE - AV. 1	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.07
EVIAMSS118 CALLE FENADESAL, FINAL AV. PERALTA Y 50a. AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.67
EVIAMSS157 ACCESO 49 AV. SUR-CALLE ANTIGUA MONSERRAT	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.15
EVIAMSS62A CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR, 59a. AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	18.85
RN02E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	10.02
EVIAMSS063 BLVD. CONSTITUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.28

EVIAMSS076 CALLE CONCEPCION, AV. JUAN BERTIS, CALLE PALE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>8.56</b>
EVIAMSS082 49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES,AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE, AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>17.13</b>
EVIAMSS088 CALLE EL JABALI, C LA CAÑADA, AV. LAS ARBOLEDAS (MERLIOT)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>30.79</b>
RN065 A San Salvador (RN055) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>3.55</b>
EVIAMSS090 AV. VENECIA, AV. EL BALSAMO, AV. PRINCIPAL REPARTO LOS CONACASTES, SOYAPANGO.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>13.35</b>
RN20E CA04S - Blvd. Orden de Malta - RN055	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>21.21</b>
EVIAMSS089 6a. CALLE ORIENTE-PONIENTE Y 6a. BIS CALLE PONIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	
EVIAMSS141 CALLE EL MATAZANO, SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>9.58</b>
EVIAMSS143 AVENIDA PRINCIPAL, STA. LUCIA, SOYAPANGO.	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	
EVIAMSS001 AV. INDEPENDENCIA 2ª C. OTE-PTE,C. RUBEN DARIO, ALAM. ROOSEVELT,PASEO GRAL ESCALON, C. CANTON EL CA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	
SAL01E Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>11.08</b>
EVIAMSS080 BLVD LOS PROCERES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>35.14</b>
EVIAMSS002 1a. CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>9.44</b>
EVIAMSS81A TRAMO BLVD. VENUSTIANO CARRANZA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>16.11</b>
RN02E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>3.53</b>
RN02E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres,Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>1.45</b>
RN02E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>4.41</b>
EVIAMSS005 AV. PERALTA- ALAMEDA JUAN PABLO II	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>25.66</b>
RN065 A San Salvador (RN055) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>40.18</b>
RN02E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres,Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>9.14</b>
SAL33N A Intersección al Plan del Pito - Et. SAL09N	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	
SAL01E Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>15.29</b>
SAL11N A Venecia - San José Cortéz	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	
SAL34N CA01E - Ilopango	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>8.45</b>
SAL45S CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>3.86</b>
SAL45S CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	<b>11.26</b>



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEPARTAMENTO DE LA SAN SALVADOR

AÑO 2020

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
SAL12N B Soyapango (Unicentro) - Tonacatepeque (Tramo Pavimentado)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	17.10
SAL12N B Soyapango (Unicentro) - Tonacatepeque (Tramo Pavimentado)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.53
CA04N B Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	15.84
CA04N B Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO		6.98
CA04N B Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO		2.77
CA04N B Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO		1.22
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	151.03
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	14.94
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	163.58
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	16.18
SAL38E CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO		78.91
SAL38E CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	7.67
SAL38E CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO		21.38
SAL38W Plaza Integración - CA04N (Incluye paso a 3 Niveles)	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO		9.17
CA04N A San Salvador (Dv. Diagonal Cipacthy) - Apopa (Dv RN07W)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA04N A San Salvador (Dv. Diagonal Cipacthy) - Apopa (Dv RN07W)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO		0.61
CA04N A San Salvador (Dv. Diagonal Cipacthy) - Apopa (Dv RN07W)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA04N A San Salvador (Dv. Diagonal Cipacthy) - Apopa (Dv RN07W)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO		6.74
CA04N A San Salvador (Dv. Diagonal Cipacthy) - Apopa (Dv RN07W)	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA04N A San Salvador (Dv. Diagonal Cipacthy) - Apopa (Dv RN07W)	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO		1.07
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	152.00
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	MR0901.4	DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO (PINTURA DE TÚMULOS)	M2	15.04
RN07W B Dv SAL37N - LD La Libertad	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	96.77
SAL38E CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO		3.30
SAL38E CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	28.32
SAL38E CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	1.18
SAL12N B Soyapango (Unicentro) - Tonacatepeque (Tramo Pavimentado)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	117.61
SAL455 CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	30.70
SAL455 CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	89.66
RN02E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	14.05
RN02E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	77.37
SAL455 CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	41.16
SAL455 CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	36.71
SAL02N CA01E - Blvd San Bartolo - SAL03E (Incluye accesos paso a desnivel)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	77.35
SAL42E A SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo Pavimentado)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	16.81
SAL11N A Venecia - San José Cortéz	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.04
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	39.23
EVIAMSS012 21a. C. OTE-PTE, BLVD. TUTUNCHAPA - C. SISIMILES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	169.31
EVIAMSS001 AV. INDEPENDENCIA 2ª C. OTE-PTE.C. RUBEN DARIO, ALAM. ROOSEVELT PASEO GRAL ESCALON, C. CANTON EL CA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	84.11
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	73.68
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	22.97
EVIAMSS002 1a. CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	59.70
EVIAMSS003 3a. CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	65.38
EVIAMSS006 6a. - 10a. CALLE PONIENTE - CALLE EL PROGRESO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	76.88
SAL52W Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	48.90
EVIAMSS141 CALLE EL MATAZANO, SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	67.40
EVIAMSS143 AVENIDA PRINCIPAL, STA. LUCÍA, SOYAPANGO.	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	90.96
EVIAMSS62A CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR, 59a. AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	49.26
EVIAMSS73B BLVD. VENEZUELA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	517.58
EVIAMSS064 CALLE PRINCIPAL SAN MARCOS	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	59.99
EVIAMSS069 AV. DON BOSCO, 29 AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	93.20
SAL52W Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	98.57
EVIAMSS019 CALLE ZACAMIL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.29
EVIAMSS020 AV. WASHINGTON. AV. LIBERTAD, C. CONSTITUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.69
EVIAMSS021 BLVD. UNIVERSITARIO	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	33.55
EVIAMSS022 CALLE SAN ANTONIO ABAD	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	138.36
EVIAMSS023 CALLE GUADALUPE, CALLE GABRIELA MISTRAL, 39ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	49.28
SAL01E Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	129.27
SAL01E Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	178.52
EVIAMSS059 25ª AV. NORTE - SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	51.23
EVIAMSS051 CALLE PRINCIPAL SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	51.37
EVIAMSS055 5ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	27.77
EVIAMSS056 PAR VIAL 9ª Y 11ª AV. NTE-SUR, DIAGONAL UNIVERSITARIO, PAR VIAL 19ª Y 21ª AV. NTE. CIRCUINVALACION UNI	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	160.98
EVIAMSS81A TRAMO BLVD. VENUSTIANO CARRANZA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	66.92
EVIAMSS81B AV. CUSCATLAN, CALLES SAN JACINTO Y RAMON BELLOSO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	56.27
EVIAMSS085 CALLE A LAS CAÑAS (LA FUENTE) SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	24.54

EVIAMSS090 AV. VENECIA, AV. EL BALSAMO, AV. PRINCIPAL REPARTO LOS CONACASTES, SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	41.25
EVIAMSS118 CALLE FENADESAL, FINAL AV. PERALTA Y 50a. AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.17
RNO2E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	6.19
RNO2E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	34.06
RNO2E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	85.40
RNO2E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	65.51
RNO2E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	13.58
RNO2E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	10.42
RNO2E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	4.95
RNO2E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	27.25
EVIAMSS016 2ª CALLE ORIENTE (MEJICANOS)	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.24
EVIAMSS017 CALLE EL VOLCAN, 3a. Y 5a. CALLES PONIENTE.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	93.41
EVIAMSS074 CALLE 5 DE NOVIEMBRE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	75.96
EVIAMSS075 CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE BOLIVAR Y 1ª. Av. Sur (CIUDAD DELGADO)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	7.71
EVIAMSS075 CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE BOLIVAR Y 1ª. Av. Sur (CIUDAD DELGADO)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	16.22
EVIAMSS076 CALLE CONCEPCION, AV. JUAN BERTIS, CALLE PALE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	50.11
EVIAMSS076 CALLE CONCEPCION, AV. JUAN BERTIS, CALLE PALE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	136.80
EVIAMSS078 PAR VIAL AV. CUBA-10ª AV. SUR PAR VIAL 8ª Y 10ª AV. NTE-SUR, 10ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	94.59
EVIAMSS081 CARRET. LOS PLANES DE RENDERO, VENUSTIANO CARRANZA, C. ZOOLOGICO, CALLE MODELO, AV. ESPAÑA- AV. CU	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	221.19
EVIAMSS013 29ª CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	48.95
EVIAMSS013 29ª CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	738.70
EVIAMSS013 29ª CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	5,070.26
EVIAMSS018 AV. AYUTUXTEPEQUE, CALLE EL BAMBU, AV. PLAN DEL PITO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	33.39
EVIAMSS049 AVENIDA ROSARIO (SOYAPANGO)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	16.48
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Soyapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	51.13
EVIAMSS047 BLVD. SANTA ELÉNA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.21
RNO6S A San Salvador (RNO55) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	13.60
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.68
EVIAMSS062 CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR (ESTA. CUSCATLAN) Y 59ª AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	49.83
EVIAMSS01A AV. INDEPENDENCIA, 2a C O-P, C. RUBEN DARIO, ALAM ROOSEVELT, PASEO GRAL. ESCALON C CTON EL CARMEN	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	43.48
EVIAMSS01A AV. INDEPENDENCIA, 2a C O-P, C. RUBEN DARIO, ALAM ROOSEVELT, PASEO GRAL. ESCALON C CTON EL CARMEN	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	5.72
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	59.99
RNO2E CA045 - Blvd. Orden de Malta - RNO55	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	97.29
RNO6S A San Salvador (RNO55) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	153.77
RNO6S A San Salvador (RNO55) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA01W A LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	1.88
SAL07W RNO65 - Puerta del Diablo	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	5.67
EVIAMSS11C AVENIDA LOS ALMENDROS	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	16.09
EVIAMSS11D CALLE LOS AMATES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS126 OREJAS NORTE-ORIENTE, SUR-ORIENTE Y SUR-PONIENTE, 49a. AV. SUR Y BLVD. VENEZUELA (Incluye Paso a des	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	3.34
EVIAMSS128 OREJAS NORTE-ORIENTE -PTE Y SUR-ORIENTE -PTE, ALAMEDA ROOSEVELT Y 49a. AVENIDA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	3.29
EVIAMSS129 OREJAS NOR-PTE-OTE Y SUR-PTE-OTE, ALAMEDA JUAN PABLO II Y 49a. AV NTE. BLVD. DE LOS HEROES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	14.06
EVIAMSS080 BLVD LOS PROCERES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	366.12
EVIAMSS157 ACCESO 49 AV. SUR-CALLE ANTIGUA MONSERRAT	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS63A 67 AVENIDA NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.35
SAL14W RNO65 - Lomas de Candelaria - SAL135	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.24
SAL475 SAL14W (Ramal RNO65 - Lomas de Candelaria) - Las Tres Marías (Fund. Hno. Pedro)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.85
EVIAMSS043 79a. AV. NTE-SUR, BLVD. EL HIPODROMO (TODO), PJE. EL ESPINO, AV. LA CAPILLA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	141.14
EVIAMSS043 79a. AV. NTE-SUR, BLVD. EL HIPODROMO (TODO), PJE. EL ESPINO, AV. LA CAPILLA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	116.89
EVIAMSS044 AV. LA REVOLUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.50
EVIAMSS045 AV. EL ESPINO, AV. LAS AZALEAS, C. MAQUILSHUAT Y PAR VIAL 87a. Y 89a. AV. NTE-SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	128.61
RNO6S A San Salvador (RNO55) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
SAL225 Puerta del diablo (SAL07W)-Mil cumbres	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS082 49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES, AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE 1a. C. PTE.-O	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	144.62
EVIAMSS082 49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES, AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE 1a. C. PTE.-O	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	555.77
SAL46N RNO65 - CASA DE PIEDRA (RNO65)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	2.27
EVIAMSS027 CALLE PADRES AGUILAR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	416.50
EVIAMSS028 BLVD. WALTER DENINGER, CALLE CUMBRES DE CUSCATLAN, CALLE A	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	74.83
EVIAMSS028 BLVD. WALTER DENINGER, CALLE CUMBRES DE CUSCATLAN, CALLE A	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	1.70
EVIAMSS032 AV. LOS ALMENDROS	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	414.00
EVIAMSS034 BOULEVARD CANCELLERIA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS046 AV. JERUSALEM, MASERRER NTE - SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	1.99
EVIAMSS115 AV. MONTE VERDE - AV. 1	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.61
EVIAMSS115 AV. MONTE VERDE - AV. 1	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	7.97
EVIAMSS087 AVENIDA EL BOQUERON (MERLIOT) Incluye Entrada y Salida de y a la CA01W	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.84
EVIAMSS088 CALLE EL JABALI, C LA CAÑADA, AV. LAS ARBOLEDAS (MERLIOT)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	57.89
EVIAMSS088 CALLE EL JABALI, C LA CAÑADA, AV. LAS ARBOLEDAS (MERLIOT)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	2,461.00
EVIAMSS042 75ª AV. NORTE - SUR, (INCLuye REDONDEL BEETHOVEN)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	119.12
EVIAMSS026 CALLE LA MASCOTA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	152.50

EVIAMSS063 BLVD. CONSTITUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>68.15</b>
EVIAMSS062 CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR (ESTA. CUSCATLAN) Y 59ª AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>178.30</b>
EVIAMSS009 CALLE MONSERRAT - CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>115.77</b>
EVIAMSS005 AV. PERALTA- ALAMEDA JUAN PABLO II	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>1.64</b>
EVIAMSS005 AV. PERALTA- ALAMEDA JUAN PABLO II	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>262.95</b>
EVIAMSS026 CALLE LA MASCOTA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>0.00</b>
EVIAMSS073 ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	<b>245.41</b>

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CA04N B Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
CA04N B Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	291.83
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFALTICAS	M3	444.61
SAL12N B Soyapango (Unicentro) - Tonacatepeque (Tramo Pavimentado)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	119.00
RN07W B Dv SAL37N -LD La Libertad	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	24.00
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	269.45
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFALTICAS	M3	410.51
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	MR0901.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLASTICA 10CM)	ML	1,761.86
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	101.64
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	55.03
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFALTICAS	M3	413.13
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	MR0901.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLASTICA 10CM)	ML	1,773.12
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	102.29
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	55.38
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0901.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLASTICA 10CM)	ML	1,908.22
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0903.1	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (UNA CARA)	UNID	110.08
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0903.2	MARCADOR REFLECTORIZADO DE PAVIMENTO (DOS CARAS)	UNID	59.60
SAL09N Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	271.17
EVIAMSS001 AV. INDEPENDENCIA 2ª C. OTE-PTE.C. RUBEN DARIO, ALAM. ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON, C. CANTON EL CA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	113.66
EVIAMSS053 20ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	4.50
EVIAMSS013 29ª CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIAMSS049 AVENIDA ROSARIO (SOYAPANGO)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	19.28
EVIAMSS049 AVENIDA ROSARIO (SOYAPANGO)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFALTICAS	M3	9.17
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Soyapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFALTICAS	M3	845.48
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Soyapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0901.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLASTICA 10CM)	ML	3,923.40
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Soyapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	40.71
EVIAMSS051 CALLE PRINCIPAL SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	19.19
EVIAMSS053 20ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	4.95
EVIAMSS055 5ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	61.60
EVIAMSS078 PAR VIAL AV. CUBA-10ª AV. SUR PAR VIAL 8ª Y 10ª AV. NTE-SUR, 10ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	97.35
EVIAMSS081 CARRET. LOS PLANES DE RENDEROS, VENUSTIANO CARRANZA, C. ZOOLOGICO, CALLE MODELO, AV. ESPAÑA-AV. CU	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	321.91
EVIAMSS118 CALLE FENADESAL, FINAL AV. PERALTA Y 50a. AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	60.45
EVIAMSS141 CALLE EL MATAZANO, SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFALTICAS	M3	533.51
EVIAMSS141 CALLE EL MATAZANO, SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0901.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLASTICA 10CM)	ML	3,571.00
EVIAMSS141 CALLE EL MATAZANO, SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	74.55
EVIAMSS143 AVENIDA PRINCIPAL, STA. LUCIA, SOYAPANGO.	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	17.70
EVIAMSS143 AVENIDA PRINCIPAL, STA. LUCIA, SOYAPANGO.	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	29.09
RN02E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	38.62
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	15.35
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	28.82
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.98
RN02E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	30.89
EVIAMSS090 AV. VENECIA, AV. EL BALSAMO, AV. PRINCIPAL REPARTO LOS CONACASTES, SOYAPANGO.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.90
EVIAMSS095 38a. AV. SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.44
EVIAMSS089 6a. CALLE ORIENTE-PONIENTE Y 6a. BIS CALLE PONIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	20.07
EVIAMSS090 AV. VENECIA, AV. EL BALSAMO, AV. PRINCIPAL REPARTO LOS CONACASTES, SOYAPANGO.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	199.06
EVIAMSS81A TRAMO BLVD. VENUSTIANO CARRANZA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	63.49
EVIAMSS012 21a. C. OTE-PTE, BLVD. TUTUNICHAPA - C. SISIMILES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	55.31
SAL01E Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	32.02
SAL01E Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	M3	65.93
SAL01E Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	23.18
SAL02N CA01E - Blvd San Bartolo - SAL03E (Incluye accesos paso a desnivel)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	40.52
EVIAMSS002 1a. CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	64.07
EVIAMSS003 3a. CALLE PONIENTE - ORIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	39.81
EVIAMSS004 3a. CALLE PONIENTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	10.07
EVIAMSS016 2ª CALLE ORIENTE (MEJICANOS)	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	45.94
EVIAMSS017 CALLE EL VOLCAN, 3a. Y 5a. CALLES PONIENTE.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	122.87
EVIAMSS018 AV. AYUTUXTEPEQUE, CALLE EL BAMBU, AV. PLAN DEL PITO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	89.19
EVIAMSS019 CALLE ZACAMIL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	58.77

EVIA5S020 AV. WASHINGTON. AV. LIBERTAD, C. CONSTITUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	88.06
EVIA5S021 BLVD. UNIVERSITARIO	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	38.75
EVIA5S021 BLVD. UNIVERSITARIO	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	18.51
EVIA5S022 CALLE SAN ANTONIO ABAD	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	72.36
EVIA5S023 CALLE GUADALUPE, CALLE GABRIELA MISTRAL, 39ª AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	60.71
EVIA5S064 CALLE PRINCIPAL SAN MARCOS	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	29.62
EVIA5S069 AV. DON BOSCO, 29 AV. NORTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	104.47
EVIA5S074 CALLE 5 DE NOVIEMBRE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	36.69
EVIA5S075 CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE BOLIVAR Y 1ª. Av. Sur (CIUDAD DELGADO)	SAN SALVADOR	DELGADO	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	9.42
EVIA5S076 CALLE CONCEPCION, AV. JUAN BERTIS, CALLE PALE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	55.37
EVIA5S076 CALLE CONCEPCION, AV. JUAN BERTIS, CALLE PALE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	61.89
EVIA5S059 25ª AV. NORTE - SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.71
EVIA5S006 6a. - 10a. CALLE PONIENTE - CALLE EL PROGRESO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	77.83
EVIA5S085 CALLE A LAS CAÑAS (LA FUENTE) SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.62
EVIA5S085 CALLE A LAS CAÑAS (LA FUENTE) SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.15
EVIA5S086 CALLE SAN PABLO (SOYAPANGO)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	26.94
EVIA5S81B AV. CUSCATLAN, CALLES SAN JACINTO Y RAMON BELLOSO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	64.10
RN02E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	67.33
RN02E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	7.21
RN02E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	10.71
SAL52W Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	7.80
SAL52W Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	15.72
SAL53W SAL52W (Ramal C. El Bambú-Cantón y Caserío Zapote Arriba)-ET.SAL37N (Prolom. Boulevard Constitución)	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
SAL11A Venecia - San José Cortéz	SAN SALVADOR	DELGADO	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	49.94
SAL455 CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	2.72
RN02E B Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	45.33
RN02E A San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	87.71
EVIA5S62A CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR, 59a. AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	82.22
SAL455 CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	2.42
SAL455 CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	50.87
SAL01E Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	SAN SALVADOR	DELGADO	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	91.04
SAL455 CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	42.55
SAL455 CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	5.92
SAL455 CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	57.04
SAL455 CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	2.03
SAL455 CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	124.25
EVIA5S056 PAR VIAL 9ª Y 11ª AV. NTE-SUR, DIAGONAL UNIVERSITARIO, PAR VIAL 19ª Y 21ª AV. NTE. CIRCUNVALACION UNI	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	159.34
SAL33N A Intersección al Plan del Pito - Et. SAL09N	SAN SALVADOR	APOPA	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	43.18
RN20E CA045 - Blvd. Orden de Malta - RN055	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	88.77
RN20E CA045 - Blvd. Orden de Malta - RN055	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	13.93
SAL475 SAL14W (Ramal RN065 - Lomas de Candelaria ) - Las Tres Marías (Fund. Hno. Pedro)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	3.67
RN065 A San Salvador (RN055) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	199.14
EVIA5S087 AVENIDA EL BOQUERON ( MERLIOT) Incluye Entrada y Salida de y a la CA01W	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	19.13
EVIA5S088 CALLE EL JABALI, C LA CAÑADA, AV. LAS ARBOLEDAS (MERLIOT)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	44.10
EVIA5S009 CALLE MONSERRAT - CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	52.95
RN065 A San Salvador (RN055) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	17.61
EVIA5S062 CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR (ESTA. CUSCATLAN) Y 59ª AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	176.24
EVIA5S063 BLVD. CONSTITUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	128.97
EVIA5S073 ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	59.13
EVIA5S026 CALLE LA MASCOTA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	163.24
EVIA5S027 CALLE PADRES AGUILAR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	10.14
EVIA5S01A AV. INDEPENDENCIA, 2a C O-P, C. RUBEN DARIO, ALAM ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON C CTON EL CARMEN	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	2.85
EVIA5S01A AV. INDEPENDENCIA, 2a C O-P, C. RUBEN DARIO, ALAM ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON C CTON EL CARMEN	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	18.33
EVIA5S005 AV. PERALTA- ALAMEDA JUAN PABLO II	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	165.38
EVIA5S005 AV. PERALTA- ALAMEDA JUAN PABLO II	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO317	PERFILADO DE CAPAS ASFALTICAS	M3	683.98
EVIA5S005 AV. PERALTA- ALAMEDA JUAN PABLO II	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO901.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLASTICA 10CM)	ML	4,084.59
SAL14W RN065 - Lomas de Candelaria - SAL135	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	13.17
SAL07W RN065 - Puerta del Diablo	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	1.90
EVIA5S080 BLVD LOS PROCERES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.00
EVIA5S080 BLVD LOS PROCERES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	288.55
CA01W A LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	0.16
EVIA5S129 OREJAS NOR-PTE-OTE Y SUR-PTE-OTE, ALAMEDA JUAN PABLO II Y 49a. AV NTE. BLVD. DE LOS HEROES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	20.14
EVIA5S082 49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES,AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	107.85
EVIA5S082 49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES,AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	381.38
EVIA5S044 AV. LA REVOLUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO303.2	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	33.77
EVIA5S044 AV. LA REVOLUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO317	PERFILADO DE CAPAS ASFALTICAS	M3	516.31
EVIA5S044 AV. LA REVOLUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MRO901.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLASTICA 10CM)	M3	2,324.83

EVIAMSS045 AV. EL ESPINO, AV. LAS AZALEAS, C. MAQUILISHUAT Y PAR VIAL 87a. Y 89a. AV. NTE-SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	29.92
EVIAMSS046 AV. JERUSALEM, MASFERRER NTE - SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	13.10
EVIAMSS047 BLVD. SANTA ELENA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	20.00
EVIAMSS028 BLVD. WALTER DENINGER, CALLE CUMBRES DE CUSCATLAN, CALLE A	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	134.75
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	22.09
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	161.07
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	1,047.40
EVIAMSS015 CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO		41.72
EVIAMSS028 BLVD. WALTER DENINGER, CALLE CUMBRES DE CUSCATLAN, CALLE A	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	8.79
EVIAMSS042 75ª AV. NORTE - SUR, (INCLUYE REDONDEL BEETHOVEN)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	190.08
EVIAMSS042 75ª AV. NORTE - SUR, (INCLUYE REDONDEL BEETHOVEN)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS		4.96
EVIAMSS043 79a. AV. NTE-SUR, BLVD. EL HIPODROMO (TODO), PJE. EL ESPINO, AV. LA CAPILLA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.71
EVIAMSS043 79a. AV. NTE-SUR, BLVD. EL HIPODROMO (TODO), PJE. EL ESPINO, AV. LA CAPILLA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	180.81
EVIAMSS009 CALLE MONSERRAT - CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	141.88
EVIAMSS009 CALLE MONSERRAT - CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	1,043.80
EVIAMSS011 AVENIDA VISTA HERMOSA, AUTOPISTA A COMALAPA (RN055) Y CALLE MONSERRAT	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.00
RVSS RED VIAL DE SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	530.11
RVSS RED VIAL DE SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	610.68
RVMEJ RED VIAL DE MEJICANOS	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	31.24
RVSOY RED VIAL DE SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	654.91
RVSOY RED VIAL DE SOYAPANGO	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.2	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO NOCTURNO	M3	4.07



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
AÑO 2019

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
SAV36N CA01E - Santo Domingo - CA01E	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA01E E LD Cuscatlán - Dv San Sebastián	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA01E F Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		103.99
SAV08N CA01E - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.85
SAV08N CA01E - San Sebastián	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.95
CA01E F Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		34.12
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	4.85
SAV11W A San Vicente (Int. C. Alvaro Quiñones de Osorio y Av. Victoria) - San Cayetano Istepeque	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	11.04
SAV11W A San Vicente (Int. C. Alvaro Quiñones de Osorio y Av. Victoria) - San Cayetano Istepeque	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	2.78
SAV11W A San Vicente (Int. C. Alvaro Quiñones de Osorio y Av. Victoria) - San Cayetano Istepeque	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	15.13
CA01E H Dv San Vicente - Dv Santa Clara	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	23.89
CA01E H Dv San Vicente - Dv Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.03
SAV11W C Tepetitán - Et SAV17S (Verapaz)	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	18.24
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.02
RN04E R Tecoluca-San Vicente	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	206.10
RN04E R Tecoluca-San Vicente	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	1,953.36
RN04E R Tecoluca-San Vicente	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL(PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	ML	15,150.00
RN04E S San Vicente - CA01E (Incluye par vial 2 Av. Norte y Av. Crecencia Miranda)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	18.20
SAV11W C Tepetitán - Et SAV17S (Verapaz)	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	23.25
CA02E E Dv San José de la Montaña - LD Usulután (Inicio Puente San Marcos Lempa)	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	7.18
RN04E Q LD La Paz - Tecoluca	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	90.17
SAV11W B San Cayetano Istepeque - Tepetitán	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	6.47
SAV11W B San Cayetano Istepeque - Tepetitán	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.63
SAV11W B San Cayetano Istepeque - Tepetitán	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	10.03
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.85
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	1.53
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	0.37
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	10.03
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	27.18
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	7.10
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.71
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	46.58
SAV16E SAV07E - San Emigdio	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	25.14
SAV16E SAV07E - San Emigdio	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	20.85
SAV17S SAV18W - Verapaz	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	56.82
SAV24N PAZ13N (San Pedro Nonualco) - Guadalupe (Int. SAV07S)	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	24.66
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	15.94
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	141.82
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	30.15
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	7.87
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	1.89
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	51.66
SAV02E B Apastepeque - CA01E	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.16
SAV03N CA01E - Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.26
SAV02E A RN04E - Apastepeque	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	37.45
SAV25N A CA01E - San Ildefonso (Salida)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.54
SAV25N A CA01E - San Ildefonso (Salida)	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	53.25
CA02E E Dv San José de la Montaña - LD Usulután (Inicio Puente San Marcos Lempa)	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	95.33
SAV25N B San Ildefonso (Salida) - LD Cabañas (Puente Tithuapa)	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	36.39
CA02E D LD La Paz - Dv San José de la Montaña	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		8.15
SAV11W A San Vicente (Int. C. Alvaro Quiñones de Osorio y Av. Victoria) - San Cayetano Istepeque	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	18.66
SAV11W A San Vicente (Int. C. Alvaro Quiñones de Osorio y Av. Victoria) - San Cayetano Istepeque	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	4.69
SAV11W A San Vicente (Int. C. Alvaro Quiñones de Osorio y Av. Victoria) - San Cayetano Istepeque	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	25.57
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.39
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	276.98
SAV11W B San Cayetano Istepeque - Tepetitán	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)	M2	2.52



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO -  
VICENTE

DEPARTAMENTO DE SAN  
AÑO 2020

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
SAV18W A CA01E - L.D. Cuscatlán (Dv. SAV17S) (Tramo Pavimentado)	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		55.83
SAV25N A CA01E - San Ildefonso (Salida)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
RN04E S San Vicente - CA01E (Incluye par vial 2 Av. Norte y Av. Crecencio Miranda)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	59.79
RN04E S San Vicente - CA01E (Incluye par vial 2 Av. Norte y Av. Crecencio Miranda)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	57.75
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	23.48
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	109.02
SAV18W A CA01E - L.D. Cuscatlán (Dv. SAV17S) (Tramo Pavimentado)	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		33.80
SAV20E A CA01E - San Felipe - San Lázaro	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		91.12
SAV20E A CA01E - San Felipe - San Lázaro	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		12.03
SAV19N A SAV01N - San Lorenzo (Incluye corredor urbano)	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		8.81
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	12.05
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	48.19
SAV25N A CA01E - San Ildefonso (Salida)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		0.98
SAV25N A CA01E - San Ildefonso (Salida)	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
SAV25N A CA01E - San Ildefonso (Salida)	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		33.92
SAV25N B San Ildefonso (Salida) - LD Cabañas (Puente Titihuapa)	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	96.16
SAV16E SAV07E - San Emigdio	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		39.60
SAV17S SAV18W - Verapaz	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		231.96
RN04E Q LD La Paz - Tecoluca	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	171.32
RN04E R Tecoluca-San Vicente	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	234.56
RN04E R Tecoluca-San Vicente	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0304.4	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64	M3	1,573.44
RN04E R Tecoluca-San Vicente	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	379.15
RN04E R Tecoluca-San Vicente	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0901.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA CALIENTE TERMOPLÁSTICA 10CM)	M	6,540.00
SAV07S Verapaz - Guadalupe	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		7.56
SAV07S Verapaz - Guadalupe	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		3.27
SAV06E RN04E - Tecoluca	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		18.81
CA02E E Dv San José de la Montaña - LD Usulután (Inicio Puente San Marcos Lempa)	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		46.92
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	120.91
SAV02E A RN04E - Apastepeque	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		9.31
SAV02E B Apastepeque - CA01E	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		35.25
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	688.37
CA01E H Dv San Vicente - Dv Santa Clara	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		53.42
CA01E H Dv San Vicente - Dv Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		11.25
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	69.49
SAV03N CA01E - Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		137.61
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	618.21
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	21.90
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	M	0.00



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
AÑO 2021

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
SAV08N CA01E - San Sebastián	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		1.32
SAV08N CA01E - San Sebastián	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		8.16
SAV08N CA01E - San Sebastián	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		13.50
SAV08N CA01E - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	71.67
SAV36N CA01E - Santo Domingo - CA01E	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	32.53
SAV08N CA01E - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		7.53
SAV08N CA01E - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		46.60
SAV08N CA01E - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		77.07
CA01E E LD Cuscatlán - Dv San Sebastián	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		1.25
CA01E E LD Cuscatlán - Dv San Sebastián	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		5.24
CA01E E LD Cuscatlán - Dv San Sebastián	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		10.36
CA01E E LD Cuscatlán - Dv San Sebastián	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		44.05
CA01E F Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	261.94
CA01E F Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.62
CA01E F Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		3.47
CA01E F Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	85.94
CA01E F Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0902.6	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO IX)		0.20
CA01E F Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)		1.14
SAV08N CA01E - San Sebastián	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	12.56
SAV06E RN04E - Tecoluca	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	9.19
SAV03N CA01E - Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	153.73
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	34.66
SAV05E RN04E - Amapulapa	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
SAV07S Verapaz - Guadalupe	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	5.65
SAV11W B San Cayetano Istepeque - Tepetitán	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
SAV07S Verapaz - Guadalupe	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	13.07
SAV11W A San Vicente (Int. C. Alvaro Quiñones de Osorio y Av. Victoria) - San Cayetano Istepeque	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.87
SAV11W A San Vicente (Int. C. Alvaro Quiñones de Osorio y Av. Victoria) - San Cayetano Istepeque	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	33.57
SAV11W C Tepetitán - Et SAV17S (Verapaz)	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
SAV02E A RN04E - Apastepeque	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	56.99
SAV02E B Apastepeque - CA01E	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	35.18
RN04E Q LD La Paz - Tecoluca	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	103.49
RN04E S San Vicente - CA01E (Incluye par vial 2 Av. Norte y Av. Crencio Miranda)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	33.62
RN04E S San Vicente - CA01E (Incluye par vial 2 Av. Norte y Av. Crencio Miranda)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	30.55
SAV11W B San Cayetano Istepeque - Tepetitán	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	160.97
SAV01N CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	178.54
CA01E H Dv San Vicente - Dv Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	1.71
CA01E I Dv Santa Clara - Km. 70+000	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA01E I Dv Santa Clara - Km. 70+000	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	61.35
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	545.81
CA01E J Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	19.33
CA02E D LD La Paz - Dv San José de la Montaña	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
CA02E E Dv San José de la Montaña - LD Usulután (Inicio Puente San Marcos Lempa)	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	61.87
CA02E E Dv San José de la Montaña - LD Usulután (Inicio Puente San Marcos Lempa)	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM		103.83
EVISAV03 12a CALLE ORIENTE	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
EVISAV04 AV. ALVARO QUIÑONES DE OSORIO	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
SAV09S CA02E - San Carlos Lempa - La Pita	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO		35.48
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	3.96
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	15.83
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	226.11
CA01E G Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	MR0907	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEX BEAM	ML	0.00
CA01E H Dv San Vicente - Dv Santa Clara	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.13
RN04E R Tecoluca-San Vicente	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	52.20
RN04E R Tecoluca-San Vicente	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0304.10	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO PG-64 H	M3	1,670.14
RN04E R Tecoluca-San Vicente	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0317	PERFILADO DE CAPAS ASFÁLTICAS	M3	557.32
SAV11W C Tepetitán - Et SAV17S (Verapaz)	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00
SAV16E SAV07E - San Emigdio	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	16.85
SAV17S SAV18W - Verapaz	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	222.42
SAV18W A CA01E - L.D. Cuscatlán (Dv. SAV17S) (Tramo Pavimentado)	SAN VICENTE	TEPETITAN	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	33.79
SAV25N A CA01E - San Ildefonso (Salida)	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	78.37
SAV18W A CA01E - L.D. Cuscatlán (Dv. SAV17S) (Tramo Pavimentado)	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	20.46
SAV25N B San Ildefonso (Salida) - LD Cabañas (Puente Titihuapa)	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	176.42
SAV25N A CA01E - San Ildefonso (Salida)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	2.26
SAV24N PAZ13N (San Pedro Nonualco) - Guadalupe (Int. SAV07S)	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	8.49
SAV19N A SAV01N - San Lorenzo (Incluye corredor urbano)	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	17.44
SAV20E A CA01E - San Felipe - San Lázaro	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	10.21
SAV27N CA02E (El Playón) - Tecoluca (Tramo Pavimentado)	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	0.00

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
LIB225 D Dv LIB185 - Teotepeque	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	21,560.07
LIB225 D Dv LIB185 - Teotepeque	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	69,542.93
LIB165 D Canton San José Los Sitios - Talnique	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	8,879.75
LIB17N CA02E - San Isidro	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	71,095.25
LIB20N CA02W - San Rafael	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	13,950.75
LIB21E B Teotepeque - Jicalapa	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	16,751.75
LIB39N CA02W - Cantón San Alfonso	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	12,096.00
LIB41A Ramal (CA08W - LIB165) - El Tránsito	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	13,503.50
LIB11S LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	55,064.25
LIB34S CA02E - Playa Los Pinos	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	23,497.75
LIB14S San José Villanueva - CA02E	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	51,884.41
LIB14S San José Villanueva - CA02E	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	45,124.23
LIB27N San Matias - Las Anonas	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	34,758.00
LIB28N LIB25W - San Pedro Las Flores - LIB30E	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	47,399.34
LIB28N LIB25W - San Pedro Las Flores - LIB30E	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	54,218.79
LIB28N LIB25W - San Pedro Las Flores - LIB30E	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	32,245.02
SAL28W Aguilares - Segura	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	4,623.21
SAN11W RN09W - LIB26W (San Juan Opico)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,323.73
LIB26W San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	776.60
LIB36E LIB31N - Río Suquiapa	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	14,969.58
LIB23W C CA01W(Km 33.019) - Termos de Río - CA01W (Km.39) (Tramo No Pavimentado)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	1,860.50
LIB23W C CA01W(Km 33.019) - Termos de Río - CA01W (Km.39) (Tramo No Pavimentado)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	1,443.23
LIB38SA CA01W - Dv. Caserío El Tigre (LIB43W)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	135,421.50
LIB26W San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	32,964.70
LIB26W San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,026.35



**REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV -  
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
AÑO 2020**

<b>NOMBRE DE RUTA</b>	<b>NOMBRE DEPARTAMENTO</b>	<b>NOMBRE MUNICIPIO</b>	<b>COD PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE PARTIDA</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>CANTIDAD EJECUTADA</b>
LIB115 LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>85,490.40</b>
LIB225 D Dv LIB185 - Teotepeque	LA LIBERTAD	JAYAQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>17,022.76</b>
LIB225 D Dv LIB185 - Teotepeque	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>54,907.64</b>
LIB39N CA02W - Cantón San Alfonso	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>14,617.65</b>
LIB41A Ramal (CA08W - LIB165) - El Tránsito	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>23,923.80</b>
LIB165 D Canton San José Los Sitios - Talnique	LA LIBERTAD	TALNIQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>13,482.49</b>
LIB17N CA02E - San Isidro	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	<b>820.80</b>
LIB17N CA02E - San Isidro	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>57,032.15</b>
LIB20N CA02W - San Rafael	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>16,597.90</b>
LIB21E B Teotepeque - Jicalapa	LA LIBERTAD	JICALAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>28,466.45</b>
LIB345 CA02E - Playa Los Pinos	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	<b>0.00</b>
LIB345 CA02E - Playa Los Pinos	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>75,500.25</b>
LIB345 CA02E - Playa Los Pinos	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	<b>1,235.27</b>
LIB145 San José Villanueva - CA02E	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>58,708.88</b>
LIB145 San José Villanueva - CA02E	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	<b>384.95</b>
LIB145 San José Villanueva - CA02E	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	<b>448.07</b>
LIB145 San José Villanueva - CA02E	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>51,059.52</b>
LIB145 San José Villanueva - CA02E	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	<b>334.79</b>
LIB145 San José Villanueva - CA02E	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	<b>389.69</b>
SAN11W RN09W - LIB26W (San Juan Opico)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	<b>104.22</b>
LIB28N LIB25W - San Pedro Las Flores - LIB30E	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>38,442.24</b>
LIB29W LIB31N - Buenavista	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>70,644.00</b>
LIB26W San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>42,166.63</b>
LIB26W San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	<b>1,367.25</b>
LIB27N San Matías - Las Anonas	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>85,212.25</b>
LIB28N LIB25W - San Pedro Las Flores - LIB30E	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>56,509.09</b>
LIB28N LIB25W - San Pedro Las Flores - LIB30E	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>64,639.17</b>
LIB36E LIB31N - Río Suquiapa	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>49,704.00</b>
LIB38SA CA01W - Dv. Caserío El Tigre (LIB43W)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>60,973.50</b>
LIB24E LIB08N - La Isla	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>44,268.25</b>
SAL28W Aguilares - Segura	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>20,359.76</b>
SAL28W Aguilares - Segura	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	<b>85.43</b>
SAN11W RN09W - LIB26W (San Juan Opico)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>14,852.85</b>



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD AÑO 2021

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
SAL185 Santo Tomás (RN04E) - El Carmen	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	0.00
SAL19N A SAL07W - Guayabo	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	7,213.65
SAL19N A SAL07W - Guayabo	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
SAL505 SAL07S (Obelisco Parque Balboa) - Col. Monterrey- SAL07W (Plaza Los Próceres)	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		2,438.50
SAL51N RN03E - Canton Shaltipa - Canton Joya Grande	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		26,888.20
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	29,448.38
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	537.84
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	ROSARIO DE MORA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	6,192.72
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	ROSARIO DE MORA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	113.10
SAL54W CA04N (Guazapa) - Cantón Zacamil - Entronque SAL275 (Tutultepeque)	SAN SALVADOR	GUAZAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	24,976.90
SAL32W B La Cabaña(Desvilo Cantón El Mirador) - San Antonio Grande - Dos Cerros	SAN SALVADOR	EL PAISNAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	212,801.70
SAL54W CA04N (Guazapa) - Cantón Zacamil - Entronque SAL275 (Tutultepeque)	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	25,521.85
SAL255 A CA04N - Bonete	SAN SALVADOR	GUAZAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	2,526.81
SAL255 A CA04N - Bonete	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	4,211.34
SAL255 B Nejapa - Bonete	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	64,388.70
SAL26E Guazapa - Nance Verde	SAN SALVADOR	GUAZAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	12,605.00
SAL275 SAL28W - Tutultepeque	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	76,311.12
SAL29E C El Paisnal - CA04N (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	4,498.87
SAL31S SAL32W - Aguilares	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	35,383.77
SAL31S SAL32W - Aguilares	SAN SALVADOR	EL PAISNAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	13,551.23
SAL28W Aguilares - Segura	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	83,795.54
SAL275 SAL28W - Tutultepeque	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	50,874.08
SAL11N B San José Cortéz - CA04N	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	11,661.35
SAL12N A Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	15,977.20
SAL12N A Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	2,572.41
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	9,662.61
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	57,079.14
SAL20N San Bartolomé Perulapia - San José Segundo	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	30,149.70
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	47,004.19
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	APOPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	14,637.98
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	25,535.15
SAL44N Tonacatepeque - Las Animas - SAL04N	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	59,800.13
SAL155 SAL06E - Amatlán (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	19,343.50



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV -  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
AÑO 2019

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
PAZ10S B CA02E - El Recreo - San Francisco Los Reyes - San Sebastian (El Despoblado) (Tramo No Pavimentado)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	60,555.05
PAZ11S CA02E - El Sauce - Et PAZ03S	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	124,396.86
PAZ11S CA02E - El Sauce - Et PAZ03S	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	20,675.69
PAZ09N B Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	21,371.10
PAZ24N CA02E - Cantón El Espino Abajo - Dv Zacatecoluca	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,821.05
PAZ34N RN04N - Cantón Barahona - Caserío El Cabral (El Tunal)	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,643.50
PAZ34N RN04N - Cantón Barahona - Caserío El Cabral (El Tunal)	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	9,288.25
PAZ37E PAZ01S (Caserío La Tapada) - Caserío El Garrapatero - (Cantón San Francisco Los Reyes) PAZ10S	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	21,459.00
PAZ28N RN04E (San José Obrajito) - RN04E (Ojo de Agua)	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,440.55
PAZ32S PAZ11S - Cantón Hoja de Sal	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	38,654.20
PAZ20N CA02E - Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	116,191.83
PAZ20N CA02E - Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0807.1	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO (e = 10 cms)	M2	585.33
PAZ19N A RN04E - Concepción Los Planes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	3,168.55
SAV18W B CA01E - L.D. Cuscatlán (San Ramón) (Tramo No Pavimentado)	LA PAZ	JERUSALEN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	11,101.48
PAZ21S SAV18W - Jerusalén	LA PAZ	JERUSALEN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	2,872.50



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV -  
PAZ

DEPARTAMENTO DE LA  
AÑO 2020

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
PAZ19N A - RN04E - Concepción Los Planes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		2,286.25
PAZ37E - PAZ015 (Caserio La Tapada) - Caserio El Garrapatero - (Cantón San Francisco Los Reyes) PAZ105	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	72,517.90
PAZ28N - RN04E (San José Obrajito) - RN04E (Ojo de Agua)	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,332.60
PAZ24N - CA02E - Cantón El Espino Abajo - Dv Zacatecoluca	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	23,794.45
PAZ105 B - CA02E - El Recreo - San Francisco Los Reyes - San Sebastian (El Despoblado) (Tramo No Pavimentado)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	200,785.85
PAZ115 - CA02E - El Sauce - Et PAZ03S	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	266,701.16
PAZ115 - CA02E - El Sauce - Et PAZ03S	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
PAZ115 - CA02E - El Sauce - Et PAZ03S	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)		25.53
PAZ09N B - Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	57,823.93
PAZ32S - PAZ115 - Cantón Hoja de Sal	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	66,720.25
PAZ34N - RN04N - Cantón Barahona - Caserio El Cabral (El Tunal)	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,606.30
PAZ34N - RN04N - Cantón Barahona - Caserio El Cabral (El Tunal)	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
PAZ34N - RN04N - Cantón Barahona - Caserio El Cabral (El Tunal)	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	17,456.20
PAZ34N - RN04N - Cantón Barahona - Caserio El Cabral (El Tunal)	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
PAZ20N - CA02E - Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	148,309.20
PAZ20N - CA02E - Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,755.24
PAZ20N - CA02E - Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	790.01
PAZ115 - CA02E - El Sauce - Et PAZ03S	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	44,327.74
PAZ115 - CA02E - El Sauce - Et PAZ03S	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
PAZ115 - CA02E - El Sauce - Et PAZ03S	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)		4.24



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV - DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
AÑO 2021

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
PAZ20N CA02E - Olocuilta	LA PAZ	OLOCUILTA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	136,603.78
PAZ34N RN04N - Cantón Barahona - Caserío El Cabral (El Tunal)	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,976.54
PAZ34N RN04N - Cantón Barahona - Caserío El Cabral (El Tunal)	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	18,065.56
PAZ105 B CA02E - El Recreo - San Francisco Los Reyes - San Sebastian (El Despoblado) (Tramo No Pavimentado)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	91,584.40
PAZ115 CA02E - El Sauce - Et PAZ035	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	167,621.56
PAZ115 CA02E - El Sauce - Et PAZ035	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	27,859.96
PAZ19N A RN04E - Concepción Los Planes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	2,893.05
PAZ19N A RN04E - Concepción Los Planes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)		128.80
PAZ24N CA02E - Cantón El Espino Abajo - Dv Zacatecoluca	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,886.15
PAZ24N CA02E - Cantón El Espino Abajo - Dv Zacatecoluca	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	0.00
PAZ28N RN04E (San José Obrajito) - RN04E (Ojo de Agua)	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,003.85
PAZ09N B Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	37,394.50
PAZ12N C San Pedro Masahuat - El Rosario	LA PAZ	EL ROSARIO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	0.00
PAZ12N B Tapalhuaca - San Pedro Masahuat	LA PAZ	TAPALHUACA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		993.04
PAZ12N B Tapalhuaca - San Pedro Masahuat	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		603.96
PAZ12N C San Pedro Masahuat - El Rosario	LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	0.00
PAZ40N PAZ09N - Caserío Santa Lucía - El Carmen	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		3,822.50
PAZ325 PAZ115 - Cantón Hoja de Sal	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	44,998.75
PAZ37E PAZ015 (Caserío La Tapada) - Caserío El Garrapatero - (Cantón San Francisco Los Reyes) PAZ105	LA PAZ	ZACATECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	43,402.15
SAV18W B CA01E - L.D. Cuscatlán (San Ramón) (Tramo No Pavimentado)	LA PAZ	JERUSALEN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	9,936.65
SAV18W B CA01E - L.D. Cuscatlán (San Ramón) (Tramo No Pavimentado)	LA PAZ	JERUSALEN	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	23.51
PAZ215 SAV18W - Jerusalén	LA PAZ	JERUSALEN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		3,057.50



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV-  
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
AÑO 2019

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
PAZ09N B Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	21,371.10
SAV23N PAZ09N (Zacatecoluca) - Guadalupe	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	20,369.75
SAV27N B CA02E (El Playón) - RN04E (Tramo no pavimentado)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	139,341.10
SAV28N CA02E - Santa Cruz - El Paraiso - Et CA02E	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	22,511.45
SAV34S Verapaz - Agua Fria	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	15,240.00
SAV34S Verapaz - Agua Fria	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,080.00
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	20,499.11
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	20,632.22
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,590.67
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	154,366.94
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	315.04
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	53,723.30
SAV10E San Vicente - Playa de Piedra(La Joya)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	74,664.50
SAV20E B San Lázaro - Cantón Guachipilín	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	28,413.90
SAV21S CA01E - El Pedregal - La Quezera	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	23,681.50
SAV14E RN04E - El Marquezado	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	119,657.00
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	11,057.85
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,303.90
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	86,297.02
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	698.92
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	67,249.48
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	544.66
SAV18W B CA01E - L.D. Cuscatlán (San Ramón) (Tramo No Pavimentado)	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	28,426.52
SAV18W B CA01E - L.D. Cuscatlán (San Ramón) (Tramo No Pavimentado)	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	791.06
SAV26N CA02E (San Nicolás Lempa) - Tecoluca	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	194,333.90
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	109.64



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV -  
SAN VICENTE

DEPARTAMENTO DE  
AÑO 2020

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
PAZ09N B Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	57,823.93
SAV23N PAZ09N (Zacatecoluca) - Guadalupe	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	11,299.25
SAV23N PAZ09N (Zacatecoluca) - Guadalupe	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO		123.45
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	23,317.18
SAV21S CA01E - El Pedregal - La Quezera	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	94,329.45
SAV20E B San Lázaro - Cantón Guachipilín	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	27,378.00
SAV20E B San Lázaro - Cantón Guachipilín	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	951.88
SAV20E B San Lázaro - Cantón Guachipilín	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	50.35
SAV28N CA02E - Santa Cruz - El Paraíso - Et CA02E	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	75,947.10
SAV32W San Vicente (Línea Férrea) - Los Laureles	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	18,104.55
SAV34S Verapaz - Agua Fria	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	20,911.69
SAV34S Verapaz - Agua Fria	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	6,970.56
SAV10E San Vicente - Playa de Piedra(La Joya)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	108,673.17
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	30,969.90
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	93,143.36
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	211.69
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	72,584.69
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	164.96
SAV14E RN04E - El Marquezado	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	198,403.48
SAV14E RN04E - El Marquezado	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	792.42
SAV14E RN04E - El Marquezado	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	240.35
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	31,171.01
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	8,446.34
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	112,805.76
SAV18W CA01E - L.D. Cuscatlán (Dv.SAV17S) (Tramo No Pavimentado)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	40,297.10
SAV18W CA01E - L.D. Cuscatlán (Dv.SAV17S) (Tramo No Pavimentado)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	60.45
SAV26N CA02E (San Nicolás Lempa) - Tecoluca	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	355,149.03
SAV27N B CA02E (El Playón) - RN04E (Tramo no pavimentado)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	243,649.90
SAV27N B CA02E (El Playón) - RN04E (Tramo no pavimentado)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	1,059.85
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	397.18
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	326.80
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	39,259.04
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	138.23
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	113.73
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	82.74
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	413.68
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	21,727.37
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	77.10
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	385.47



**REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV - DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE AÑO 2021**

<b>NOMBRE DE RUTA</b>	<b>NOMBRE DEPARTAMENTO</b>	<b>NOMBRE MUNICIPIO</b>	<b>COD PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE PARTIDA</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>CANTIDAD EJECUTADA</b>
PAZ09N B Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	37,394.50
SAV23N PAZ09N (Zacatecoluca) - Guadalupe	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,931.00
SAV14E RN04E - El Marquizado	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)		600.65
SAV15W RN04E - San Antonio Tras el Cerro	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		10,859.50
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	21,188.43
SAV13N A CA01E (San Juan de Merino) - Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		24,196.47
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	64,628.13
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA		48.97
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	50,363.37
SAV13N B Santa Clara - LD Cabañas	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA		38.16
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)		494.49
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	15,312.49
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)		460.77
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	31,821.95
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	279.80
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	88.57
SAV13N A CA01E (San Juan de Merino) - Santa Clara	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		23,588.18
SAV14E RN04E - El Marquizado	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	278.14
SAV20E B San Lázaro - Cantón Guachipilín	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	17,145.50
SAV20E B San Lázaro - Cantón Guachipilín	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA		199.03
SAV21S CA01E - El Pedregal - La Quezera	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	51,389.00
SAV22W RN04E - Santa Cecilia	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		15,827.90
SAV32W San Vicente (Línea Férrea) - Los Laureles	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,638.65
SAV33E SAV13N - San Juan de Merino - Et SAV12E	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		79,718.55
SAV34S Verapaz - Agua Fria	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	13,843.50
SAV34S Verapaz - Agua Fria	SAN VICENTE	GUADALUPE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	4,614.50
SAV14E RN04E - El Marquizado	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	113,896.30
SAV26N CA02E (San Nicolás Lempa) - Tecoluca	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	329,526.05
SAV26N CA02E (San Nicolás Lempa) - Tecoluca	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	277.64
SAV28N CA02E - Santa Cruz - El Paraíso - Et CA02E	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	46,447.50
SAV29S SAV09S (San Carlos) - La Pita	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	0.00
SAV30S SAV29S - El Porvenir - Et SAV29S	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		55,277.50
SAV31S CA01E - San Francisco Chamoco	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		6,093.10
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)		15.51
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA		22.81
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	91,436.25
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	803.96
SAV12E B Santa Clara - San Ildelfonso	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	254.50
SAV27N CA02E (El Playón) - Tecoluca (Tramo Pavimentado)	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	194,049.00
SAV27N CA02E (El Playón) - Tecoluca (Tramo Pavimentado)	SAN VICENTE	TECOLUCA	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	0.00
SAV19N B San Lorenzo - San Sebastián	SAN VICENTE	SAN LORENZO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	16,432.91
SAV18W B CA01E - L.D. Cuscatlán (San Ramón) (Tramo No Pavimentado)	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	25,443.85
SAV18W B CA01E - L.D. Cuscatlán (San Ramón) (Tramo No Pavimentado)	SAN VICENTE	VERAPAZ	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	60.19
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)		56.85
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	21,326.01
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)		57.22
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA		84.17
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	SANTA CLARA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,778.66
SAV12E A San Esteban Catarina - Santa Clara	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA		83.63
SAV10E San Vicente - Playa de Piedra(La Joya)	SAN VICENTE	SAN VICENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	126,162.20



**CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV  
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO  
AÑO 2019**

NOMBRE DE RUTA		NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CHA225	CHA195 - Los Chilamates	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	18,325.15
CHA235	CA03W - Santa Elena	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	69,464.05
CHA235	CA03W - Santa Elena	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,971.05
CHA29E D	Cantón Bella Vista - CA04N	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	3,539.86
CHA29E D	Cantón Bella Vista - CA04N	CHALATENANGO	LA PALMA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	3,539.86
CHA29E D	Cantón Bella Vista - CA04N	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	20,997.79
CHA30E	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	158,616.15
CHA30E	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,770.68
CHA26E	LD Santa Ana- Potrero Sula - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	148,026.05
CHA26E	LD Santa Ana- Potrero Sula - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA245	CA03W - Santa Rosa	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	46,860.30
CHA245	CA03W - Santa Rosa	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA325	Río Chiquito (CHA29E) - Miramundo (Et. CHA29E)	CHALATENANGO	LA PALMA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	22,036.90
CHA195	CA03W - Metayate - San Francisco	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	47,085.00
CHA195	CA03W - Metayate - San Francisco	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	306.90
CHA29E B	Caserío Río Chiquito - Las Pilas	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	2,670.00
CHA29E C	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 325	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	129,356.90
CHA29E C	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 325	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	752.51
CHA21E A	Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	65,940.84
CHA21E A	Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	13,956.56
CHA21E B	Salida Agua Caliente- La Reina (Entrada)	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	23,532.90
CHA095 B	San Miguel de Mercedes - San Antonio Los Ranchos	CHALATENANGO	SAN ANTONIO LOS RANCHOS	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	27,770.00
CHA13N C	Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	45,364.95
CHA13N C	Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	429.00
CHA14N	CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	360.62
CHA14N	CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	26,203.11
CHA14N	CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	264.51
CHA155 A	Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	154.84
CHA155 B	San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	43,880.28
CHA155 B	San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	682.03
CHA155 B	San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	40,600.57
CHA155 B	San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	631.05
CHA14N	CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	19,219.89
CHA155 A	Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	18,694.52
CHA155 A	Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	172.20
CHA155 A	Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	16,809.68
CHA06N E	El Carrizal - Ojos de Agua	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	44.91
CHA06N E	El Carrizal - Ojos de Agua	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	1,254.39
CHA06N F	Ojos de Agua - El Zapotal	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	12,615.45
CHA31S	Potonico - Cerrón Grande (Et. CAB17N)	CHALATENANGO	POTONICO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	28,123.35
CHA31S	Potonico - Cerrón Grande (Et. CAB17N)	CHALATENANGO	POTONICO	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA05N B	Concepción Quezaltepeque - Llano Grande	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	0.00
CHA05N B	Concepción Quezaltepeque - Llano Grande	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	581.95
CHA085 B	San José Cancaasque - Potonico	CHALATENANGO	POTONICO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	12,425.58
CHA085 B	San José Cancaasque - Potonico	CHALATENANGO	POTONICO	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA085 C	Potonico - Et. CHA09S	CHALATENANGO	POTONICO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	58,640.15
CHA085 B	San José Cancaasque - Potonico	CHALATENANGO	SAN JOSE CANCASQUE	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	12,425.58
CHA085 B	San José Cancaasque - Potonico	CHALATENANGO	SAN JOSE CANCASQUE	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA13N C	Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	95,744.74
CHA13N C	Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	905.43
CHA13N C	Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	98,059.28
CHA13N C	Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	927.31
CHA155 C	San Rafael - Et. CA03E	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	24,762.00
CHA155 C	San Rafael - Et. CA03E	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	678.17
CHA16S	Tejutla - El Paraíso	CHALATENANGO	TEJUTLA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	21,397.70
CHA16S	Tejutla - El Paraíso	CHALATENANGO	TEJUTLA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	543.02
CHA16S	Tejutla - El Paraíso	CHALATENANGO	EL PARAISO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	21,397.70
CHA16S	Tejutla - El Paraíso	CHALATENANGO	EL PARAISO	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	543.02
CHA06N D	La Laguna - El Carrizal	CHALATENANGO	LA LAGUNA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	14,333.42
CHA06N D	La Laguna - El Carrizal	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	15,751.98
CHA06N H	Las Vueltas - Et. CHA07E	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	14,051.78
CHA06N H	Las Vueltas - Et. CHA07E	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	868.00
CHA21E B	Salida Agua Caliente- La Reina (Entrada)	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	713.75
CHA115 A	CHA27E-San Francisco Lempa	CHALATENANGO	AZACUALPA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	72,292.55
CHA115 A	CHA27E-San Francisco Lempa	CHALATENANGO	AZACUALPA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	975.86
CHA06N A	CA03E - Concepción Quezaltepeque	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA06N A	CA03E - Concepción Quezaltepeque	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	71,146.10
CHA21E B	Salida Agua Caliente- La Reina (Entrada)	CHALATENANGO	LA REINA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	25,290.23
CHA21E B	Salida Agua Caliente- La Reina (Entrada)	CHALATENANGO	LA REINA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	767.05
CHA075	Arcatao-Nombre de Jesús	CHALATENANGO	ARCATAO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	35,385.93
CHA075	Arcatao-Nombre de Jesús	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	48,225.97
CHA06N G	El Zapotal - Las Vueltas	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,635.64
CHA06N G	El Zapotal - Las Vueltas	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	24,773.34
CHA06N H	Las Vueltas - Et. CHA07E	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	1,827.11
CHA06N H	Las Vueltas - Et. CHA07E	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	112.86
CHA12N B	Santa Rita - Dulce Nombre de María	CHALATENANGO	SANTA RITA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,226.85
CHA12N B	Santa Rita - Dulce Nombre de María	CHALATENANGO	SANTA RITA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	224.34
CHA12N B	Santa Rita - Dulce Nombre de María	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	14,471.95
CHA12N B	Santa Rita - Dulce Nombre de María	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	317.46



CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV  
CHALATENANGO

DEPARTAMENTO DE  
AÑO 2020

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CHA195 CA03W - Metayate - San Francisco	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	84,578.50
CHA195 CA03W - Metayate - San Francisco	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,861.44
CHA21E A Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	15,583.45
CHA21E A Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	186.04
CHA325 Río Chiquito (CHA29E) - Miramundo (Et. CHA29E)	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	23,514.40
CHA29E D Cantón Bella Vista - CA04N	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	3,340.68
CHA29E D Cantón Bella Vista - CA04N	CHALATENANGO	LA PALMA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	3,340.68
CHA29E D Cantón Bella Vista - CA04N	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	19,816.33
CHA30E SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	165,078.30
CHA30E SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	614.67
CHA29E B Caserío Río Chiquito - Las Pilas	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	47,085.80
CHA29E C Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 325	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	145,107.10
CHA225 CHA19S - Los Chilmates	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	27,451.30
CHA225 CHA19S - Los Chilmates	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,878.14
CHA235 CA03W - Santa Elena	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	78,141.80
CHA235 CA03W - Santa Elena	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	730.83
CHA245 CA03W - Santa Rosa	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	69,167.50
CHA245 CA03W - Santa Rosa	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,666.83
CHA21E A Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	73,627.40
CHA21E A Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	878.98
CHA26E LD Santa Ana- Potrero Sula - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	147,656.50
CHA26E LD Santa Ana- Potrero Sula - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	2,179.22
CHA06E E El Carrizal - Ojos de Agua	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	288.95
CHA06E E El Carrizal - Ojos de Agua	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	8,071.40
CHA06E F Ojos de Agua - El Zapotal	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	27,109.40
CHA06E G El Zapotal - Las Vueltas	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,748.92
CHA06E G El Zapotal - Las Vueltas	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	25,271.28
CHA06E H Las Vueltas - Et. CHA07E	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	3,799.59
CHA21E B Salida Agua Caliente- La Reina (Entrada)	CHALATENANGO	LA REINA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	63,194.43
CHA05N B Concepción Quezaltepeque - Llano Grande	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	4,916.30
CHA05N B Concepción Quezaltepeque - Llano Grande	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA31S Potonico - Cerrón Grande (Et. CAB17N)	CHALATENANGO	POTOINICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	70,465.80
CHA31S Potonico - Cerrón Grande (Et. CAB17N)	CHALATENANGO	POTOINICO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	626.96
CHA14N CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	495.90
CHA14N CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	23,272.81
CHA14N CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	363.74
CHA15S A Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,519.76
CHA15S A Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	22,683.40
CHA15S A Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	20,396.40
CHA15S A Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,366.53
CHA15S B San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	321.95
CHA15S C San Rafael - Et. CA03E	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	65,472.00
CHA16S Tejutla - El Paraíso	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	89,015.58
CHA16S Tejutla - El Paraíso	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	89,015.58
CHA06N A CA03E - Concepción Quezaltepeque	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	2,177.93
CHA06N A CA03E - Concepción Quezaltepeque	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	97,672.00
CHA21E B Salida Agua Caliente- La Reina (Entrada)	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	58,803.27
CHA12N B Santa Rita - Dulce Nombre de María	CHALATENANGO	SANTA RITA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,083.42
CHA12N B Santa Rita - Dulce Nombre de María	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	14,268.98
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,117.45
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	53,335.98
CHA14N CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	31,728.59
CHA11S A CHA27E-San Francisco Lempa	CHALATENANGO	AZACUALPA	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,284.33
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	112,567.95
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	2,358.43
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	2,415.45
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	115,289.17
CHA15S B San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	47,383.73
CHA15S B San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	347.95
CHA15S B San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	43,842.17
CHA06N D La Laguna - El Carrizal	CHALATENANGO	LA LAGUNA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	35,974.18
CHA06N D La Laguna - El Carrizal	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	39,534.52
CHA07S Arcatao-Nombre de Jesús	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	86,413.19
CHA11S A CHA27E-San Francisco Lempa	CHALATENANGO	AZACUALPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	196,150.60
CHA08S B San José Cancasque - Potonico	CHALATENANGO	POTOINICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	29,181.98
CHA08S B San José Cancasque - Potonico	CHALATENANGO	POTOINICO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	437.18
CHA08S C Potonico - Et. CHA09S	CHALATENANGO	POTOINICO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	157,239.00
CHA08S B San José Cancasque - Potonico	CHALATENANGO	SAN JOSE CANCASQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	29,181.98
CHA08S B San José Cancasque - Potonico	CHALATENANGO	SAN JOSE CANCASQUE	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	437.18
CHA07S Arcatao-Nombre de Jesús	CHALATENANGO	ARCATAO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	63,405.91
CHA06N H Las Vueltas - Et. CHA07E	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	29,221.56



CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV  
CHALATENANGO

DEPARTAMENTO DE  
AÑO 2021

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CHA21E A Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	36,756.03
CHA21E A Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,298.11
CHA21E A Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	7,779.52
CHA21E A Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	274.75
CHA18N B La Reina - El Pepeto	CHALATENANGO	LA REINA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	12,419.00
CHA19S CA03W - Metayate - San Francisco	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	44,266.50
CHA19S CA03W - Metayate - San Francisco	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA29E B Caserio Río Chiquito - Las Pilas	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	23,267.50
CHA32S Río Chiquito (CHA29E) - Miramundo (Et. CHA29E)	CHALATENANGO	LA PALMA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	9,517.00
CHA33N CA03W - Las Cañas - El Tigre - Et. CHA21E	CHALATENANGO	LA REINA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	38,596.45
CHA13N D San Fernando - Valle de Jesús	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	0.00
CHA30E SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	86,421.35
CHA30E SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	CHALATENANGO	CITALA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	887.74
CHA22S CHA19S - Los Chilamates	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	17,517.00
CHA23S CA03W - Santa Elena	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	41,989.50
CHA24S CA03W - Santa Rosa	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	44,593.45
CHA29E C Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	45,985.10
CHA29E D Cantón Bella Vista - CA04N	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	1,430.56
CHA29E D Cantón Bella Vista - CA04N	CHALATENANGO	LA PALMA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	1,430.56
CHA29E D Cantón Bella Vista - CA04N	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	8,485.85
CHA26E LD Santa Ana - Potrero Sula - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	2,185.46
CHA26E LD Santa Ana - Potrero Sula - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	66,069.13
CHA28W CA04N - Sacare - La Palma	CHALATENANGO	LA PALMA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	94,159.80
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	65,259.04
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	382.25
CHA06N D La Laguna - El Carrizal	CHALATENANGO	LA LAGUNA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	33,811.34
CHA06N D La Laguna - El Carrizal	CHALATENANGO	LA LAGUNA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA06N D La Laguna - El Carrizal	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	37,157.61
CHA06N D La Laguna - El Carrizal	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA06N E El Carrizal - Ojos de Agua	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	496.42
CHA06N E El Carrizal - Ojos de Agua	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA08S B San José Cancasque - Potonico	CHALATENANGO	SAN JOSE CANCASQUE	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	32,582.88
CHA08S B San José Cancasque - Potonico	CHALATENANGO	SAN JOSE CANCASQUE	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	308.48
CHA14N CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	433.83
CHA31S Potonico - Cerrón Grande (Et. CAB17N)	CHALATENANGO	POTONICO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	77,525.00
CHA15S B San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	44,334.34
CHA15S B San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	383.94
CHA15S C San Rafael - Et. CA03E	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	63,706.70
CHA14N CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	36,317.58
CHA14N CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	591.45
CHA14N CHA13N - Cantón Buenavista - Et CHA15S	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	26,638.82
CHA31S Potonico - Cerrón Grande (Et. CAB17N)	CHALATENANGO	POTONICO	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	528.08
CHA06N A CA03E - Concepción Quezaltepeque	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	57,315.00
CHA06N A CA03E - Concepción Quezaltepeque	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	706.10
CHA06N G El Zapotal - Las Vueltas	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	32,928.22
CHA06N G El Zapotal - Las Vueltas	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA06N H Las Vueltas - Et. CHA07E	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	4,969.57
CHA06N H Las Vueltas - Et. CHA07E	CHALATENANGO	CHALATENANGO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	38,219.58
CHA08S B San José Cancasque - Potonico	CHALATENANGO	POTONICO	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	308.48
CHA08S C Potonico - Et. CHA09S	CHALATENANGO	POTONICO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	163,286.80
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	137,732.08
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	806.77
CHA07S E Arcatao - Nombre de Jesús	CHALATENANGO	ARCATAO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	153,219.40
CHA07S E Arcatao - Nombre de Jesús	CHALATENANGO	ARCATAO	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
CHA08S B San José Cancasque - Potonico	CHALATENANGO	POTONICO	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	32,582.88
CHA12N B Santa Rita - Dulce Nombre de María	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	11,643.46
CHA12N B Santa Rita - Dulce Nombre de María	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	248.82
CHA11S A CHA27E-San Francisco Lempa	CHALATENANGO	AZACUALPA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	194,022.55
CHA11S A CHA27E-San Francisco Lempa	CHALATENANGO	AZACUALPA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	66.60
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	141,061.63
CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	826.27
CHA12N B Santa Rita - Dulce Nombre de María	CHALATENANGO	SANTA RITA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	8,228.04
CHA12N B Santa Rita - Dulce Nombre de María	CHALATENANGO	SANTA RITA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	175.83
CHA15S B San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	47,915.66
CHA15S B San Francisco Morazán - San Rafael	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	414.96
CHA21E B Salida Agua Caliente- La Reina (Entrada)	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	53,825.69
CHA21E B Salida Agua Caliente- La Reina (Entrada)	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	864.37
CHA21E B Salida Agua Caliente- La Reina (Entrada)	CHALATENANGO	LA REINA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	57,845.14
CHA21E B Salida Agua Caliente- La Reina (Entrada)	CHALATENANGO	LA REINA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	928.82
CHA15S A Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MRO201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	37,598.60
CHA15S A Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	TEJUTLA	MRO203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	220.14

CHA15S A Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>33,807.80</b>
CHA15S A Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	<b>197.95</b>
CHA16S Tejutla - El Paraiso	CHALATENANGO	TEJUTLA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>60,915.50</b>
CHA16S Tejutla - El Paraiso	CHALATENANGO	EL PARAISO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>60,915.50</b>
CHA05N B Concepción Quezaltepeque - Llano Grande	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>2,220.00</b>
CHA06N E El Carrizal - Ojos de Agua	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>13,866.58</b>
CHA06N E El Carrizal - Ojos de Agua	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	<b>0.00</b>
CHA06N F Ojos de Agua - El Zapotal	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>34,826.50</b>
CHA06N G El Zapotal - Las Vueltas	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>7,490.78</b>
CHA06N G El Zapotal - Las Vueltas	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	<b>0.00</b>



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV  
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
AÑO 2019

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CUS31E CA04N (Cantón Colima) - Consolación - Et. CUS17E	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	74,040.80
CUS23E Oratorio de Concepción - Cantón Palacios - Et CUS22E (Tramo No Pavimentado)	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	14,365.92
CUS11NC Tenancingo - Tenango - Et. CUS18N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	14,633.56
CUS12N A CA01E - Miraflores - Huixtitepeque	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	27,042.50
CUS13S CA01E - San Agustín	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	29,848.80
CUS11NC Tenancingo - Tenango - Et. CUS18N	CUSCATLAN	TENANCINGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	21,950.34
SAL44N Tonacatepeque - Las Animas - SAL04N	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	12,426.94
CUS23E Oratorio de Concepción - Cantón Palacios - Et CUS22E (Tramo No Pavimentado)	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	13,239.18
CUS08S San Ramón - LD San Vicente	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	9,635.00
CUS08S San Ramón - LD San Vicente	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,482.32
CUS15W A Oratorio de Concepción - San José Guayabal	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,024.83
CUS15W A Oratorio de Concepción - San José Guayabal	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	16,469.37
CUS29N CA01E - Cantón Buena Vista - Cantón Las Animas	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	16,724.80



**REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV  
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
AÑO 2020**

<i>NOMBRE DE RUTA</i>	<i>NOMBRE DEPARTAMENTO</i>	<i>NOMBRE MUNICIPIO</i>	<i>COD PARTIDA</i>	<i>NOMBRE DE PARTIDA</i>	<i>UNIDADES</i>	<i>CANTIDAD EJECUTADA</i>
CUS08S San Ramón - LD San Vicente	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>16,501.50</b>
CUS08S San Ramón - LD San Vicente	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	<b>331.98</b>
CUS13S CA01E - San Agustín	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>25,003.95</b>
CUS13S CA01E - San Agustín	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	<b>122.79</b>
CUS29N CA01E - Cantón Buena Vista - Cantón Las Animas	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>9,653.65</b>
CUS31E CA04N (Cantón Colima) - Consolación - Et. CUS17E	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>143,658.75</b>
CUS11NC Tenancingo - Tenango - Et. CUS18N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>33,784.60</b>
CUS12N A CA01E - Miraflores - Huisiltepeque	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>17,519.50</b>
CUS12N A CA01E - Miraflores - Huisiltepeque	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	<b>513.91</b>
CUS11NC Tenancingo - Tenango - Et. CUS18N	CUSCATLAN	TENANCINGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>50,676.90</b>
CUS06W B Puente El Milagro - Puente La Marimba (Oratorio de Concepción)	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>3,182.55</b>
CUS15W A Oratorio de Concepción - San José Guayabal	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>7,211.10</b>
CUS15W A Oratorio de Concepción - San José Guayabal	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>11,846.80</b>
CUS23E Oratorio de Concepción - Cantón Palacios - Et. CUS22E (Tramo No Pavimentado)	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>8,971.76</b>
CUS23E Oratorio de Concepción - Cantón Palacios - Et. CUS22E (Tramo No Pavimentado)	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>8,268.10</b>
SAL44N Toncatepeque - Las Animas - SAL04N	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	<b>12,110.45</b>



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV- DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
AÑO 2021

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CUS23E Oratorio de Concepción - Cantón Palacios - Et. CUS22E (Tramo No Pavimentado)	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	9,799.58
CUS23E Oratorio de Concepción - Cantón Palacios - Et. CUS22E (Tramo No Pavimentado)	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	0.00
CUS31E CA04N (Cantón Colima) - Consolación - Et. CUS17E	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	198,884.71
CUS23E Oratorio de Concepción - Cantón Palacios - Et. CUS22E (Tramo No Pavimentado)	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,633.59
CUS23E Oratorio de Concepción - Cantón Palacios - Et. CUS22E (Tramo No Pavimentado)	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	0.00
CUS08S San Ramón - LD San Vicente	CUSCATLAN	SAN RAMON	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	16,185.00
CUS06W B Puente El Milagro - Puente La Marimba (Oratorio de Concepción)	CUSCATLAN	SAN BARTOLOME PERULAPIA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	3,425.45
CUS12N B Huisiltepeque - Hacienda Nueva - Corral Viejo - Entronque CUS11N	CUSCATLAN	TENANCINGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	17,559.90
CUS13S CA01E - San Agustín	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	32,849.33
CUS13S CA01E - San Agustín	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	748.15
SAL44N Tonacatepeque - Las Animas - SAL04N	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	29,721.02
CUS11NC Tenancingo - Tenango - Et. CUS18N	CUSCATLAN	TENANCINGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	48,179.63
CUS11NC Tenancingo - Tenango - Et. CUS18N	CUSCATLAN	TENANCINGO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	20.02
CUS15W A Oratorio de Concepción - San José Guayabal	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	11,462.27
CUS15W A Oratorio de Concepción - San José Guayabal	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	18,830.88
CUS16W CUS15W - Cantón Los Rodríguez	CUSCATLAN	SAN JOSE GUAYABAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	12,401.03
CUS11NC Tenancingo - Tenango - Et. CUS18N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	32,119.75
CUS11NC Tenancingo - Tenango - Et. CUS18N	CUSCATLAN	SUCHITOTO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	13.35
CUS12N A CA01E - Miraflores - Huisiltepeque	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	735.95
CUS29N CA01E - Cantón Buena Vista - Cantón Las Animas	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	11,251.45



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO  
PAV- DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
AÑO 2019

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	38,722.51
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	ROSARIO DE MORA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	8,142.99
SAL17N Santiago Texacuangos - Et SAL16S (Ilopango)	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	18,928.90
SAL18S Santo Tomás (RN04E) - El Carmen	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	4,916.35
SAL19N A SAL07W - Guayabo	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	3,887.75
SAL32W B La Cabaña(Desvío Cantón El Mirador) - San Antonio Grande - Dos Cerros	SAN SALVADOR	EL PAISNAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	12,959.60
SAL32W B La Cabaña(Desvío Cantón El Mirador) - San Antonio Grande - Dos Cerros	SAN SALVADOR	EL PAISNAL	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	752.73
SAL255 B Nejapa - Bonete	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	44,931.45
SAL255 B Nejapa - Bonete	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	2,263.70
SAL27S SAL28W - Tutultepeque	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	15,049.83
SAL27S SAL28W - Tutultepeque	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,033.22
SAL28W Aguilares - Segura	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	22,168.69
SAL31S SAL32W - Aguilares	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	3,353.00
SAL31S SAL32W - Aguilares	SAN SALVADOR	EL PAISNAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	1,284.13
SAL54W CA04N (Guazapa) - Cantón Zacamil - Entronque SAL27S (Tutultepeque)	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	2,449.80
SAL54W CA04N (Guazapa) - Cantón Zacamil - Entronque SAL27S (Tutultepeque)	SAN SALVADOR	GUAZAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	2,397.50
SAL44N Tonacatepeque - Las Animas - SAL04N	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	25,003.61
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	22,313.60
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	APOPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	6,948.87
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	9,684.05
SAL20N San Bartolomé Perulapia - San José Segundo	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	13,561.60
SAL15S SAL06E - Amatitlán (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	9,540.75
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	57,205.75
SAL12N A Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	46,526.00
SAL12N A Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	173.66
SAL12N A Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	54.95
SAL41S Ayutuxtepeque - Cantón Los Llanitos - SAL09N	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	493.50
SAL41S Ayutuxtepeque - Cantón Los Llanitos - SAL09N	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	593.32
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	12,121.92



REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV-  
SALVADOR

DEPARTAMENTO DE SAN  
AÑO 2020

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
SAL185 Santo Tomás (RN04E) - El Carmen	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		2,031.10
SAL19N A SAL07W - Guayabo	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		4,261.40
SAL50S SAL07S (Obelisco Parque Balboa)- Col. Monterrey- SAL07W (Plaza Los Próceres)	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,241.00
SAL51N RN03E- Canton Shaltipa - Canton Joya Grande	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	18,931.75
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	47,978.55
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO		371.23
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)		282.95
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	ROSARIO DE MORA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	10,089.45
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	ROSARIO DE MORA	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO		78.07
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	ROSARIO DE MORA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)		59.50
SAL31S SAL32W - Aguilares	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	52,158.79
SAL31S SAL32W - Aguilares	SAN SALVADOR	EL PAISNAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	19,975.71
SAL29E C El Paisnal - CA04N (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	165.85
SAL25S A CA04N - Bonete	SAN SALVADOR	GUAZAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	6,675.00
SAL25S A CA04N - Bonete	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	11,125.00
SAL25S B Nejapa - Bonete	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	39,082.75
SAL26E Guazapa - Nance Verde	SAN SALVADOR	GUAZAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	44,300.00
SAL27S SAL28W - Tutultepeque	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	86,460.75
SAL27S SAL28W - Tutultepeque	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	57,640.50
SAL54W CA04N (Guazapa) - Cantón Zacamil - Entronque SAL27S (Tutultepeque)	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	26,516.61
SAL54W CA04N (Guazapa) - Cantón Zacamil - Entronque SAL27S (Tutultepeque)	SAN SALVADOR	GUAZAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	25,950.41
SAL28W Aguilares - Segura	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	408.64
SAL28W Aguilares - Segura	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	97,626.74
SAL29W B La Cabaña(Desvío Cantón El Mirador) - San Antonio Grande - Dos Cerros	SAN SALVADOR	EL PAISNAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	115,285.50
SAL29E C El Paisnal - CA04N (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	4,870.50
SAL32W B La Cabaña(Desvío Cantón El Mirador) - San Antonio Grande - Dos Cerros	SAN SALVADOR	EL PAISNAL	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	2,431.24
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	21,704.39
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	APOPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	6,759.15
SAL12N A Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	30,808.63
SAL12N A Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	0.00
SAL12N A Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	0.00
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	7,900.82
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	190.98
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	52.30
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	46,671.83
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	1,128.17
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	308.96
SAL41S Ayutuxtepeque - Cantón Los Llanitos - SAL09N	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	2,394.50
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	11,790.96
SAL15S SAL06E - Amatitlán (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	17,156.60
SAL15S SAL06E - Amatitlán (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	161.63
SAL20N San Bartolomé Perulapía - San José Segundo	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	14,932.60
SAL20N San Bartolomé Perulapía - San José Segundo	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	0.00
SAL11N B San José Cortéz - CA04N	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	5,729.15
SAL41S Ayutuxtepeque - Cantón Los Llanitos - SAL09N	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	0.00
SAL44N Tonacatepeque - Las Animas - SAL04N	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	24,366.80
SAL44N Tonacatepeque - Las Animas - SAL04N	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	0.00



**REPORTE DE CANTIDAD DE OBRA POR PARTIDA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAV- DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR AÑO 2021**

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
SAL18S Santo Tomás (RN04E) - El Carmen	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	0.00
SAL19N A SAL07W - Guayabo	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	7,213.65
SAL19N A SAL07W - Guayabo	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0203	REPOSICION PARCIAL DE CAPA DE BALASTO	M3	0.00
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	29,448.38
SAL50S SAL07S (Obelisco Parque Balboa)- Col. Monterrey- SAL07W (Plaza Los Próceres)	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		2,438.50
SAL51N RN03E - Canton Shaltipa - Canton Joya Grande	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA		26,888.20
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	537.84
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	ROSARIO DE MORA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	6,192.72
SAL225 B Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	SAN SALVADOR	ROSARIO DE MORA	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	113.10
SAL54W CA04N (Guazapa) - Cantón Zacamil - Entronque SAL275 (Tutultepeque)	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	25,521.95
SAL54W CA04N (Guazapa) - Cantón Zacamil - Entronque SAL275 (Tutultepeque)	SAN SALVADOR	GUAZAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	24,976.90
SAL255 A CA04N - Bonete	SAN SALVADOR	GUAZAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	2,526.81
SAL255 A CA04N - Bonete	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	4,211.34
SAL255 B Nejapa - Bonete	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	64,388.70
SAL26E Guazapa - Nance Verde	SAN SALVADOR	GUAZAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	12,605.00
SAL27S SAL28W - Tutultepeque	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	76,311.12
SAL27S SAL28W - Tutultepeque	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	50,874.08
SAL28W Aguilares - Segura	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	83,795.54
SAL32W B La Cabaña(Desvío Cantón El Mirador) - San Antonio Grande - Dos Cerros	SAN SALVADOR	EL PAISNAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	212,801.70
SAL31S SAL32W - Aguilares	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	35,383.77
SAL31S SAL32W - Aguilares	SAN SALVADOR	EL PAISNAL	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	13,551.23
SAL29E C El Paisnal - CA04N (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	AGUILARES	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	4,498.87
SAL44N Tonacatepeque - Las Animas - SAL04N	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	59,800.13
SAL20N San Bartolomé Perulapia - San José Segundo	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	30,149.70
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	MEJICANOS	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	47,004.19
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	9,662.61
SAL23N SAL06E (Apulo) - Corinto	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	57,079.14
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	APOPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	14,637.98
SAL39W Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	SAN SALVADOR	NEJAPA	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	25,535.15
SAL41S Ayutuxtepeque - Cantón Los Llanitos - SAL09N	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	446.34
SAL15S SAL06E - Amatitlán (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	ILOPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	19,343.50
SAL11N B San José Cortéz - CA04N	SAN SALVADOR	DELGADO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	11,661.35
SAL12N A Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0201	CONFORMACION DE CALZADA	M2	15,977.20
SAL12N A Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0205.1	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE SIN ACA	M3	1,099.43
SAL12N A Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0807.2	Construcción de cuneta de concreto (e=8 cm)	M2	2,572.41

INFORME DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN  
 SAN SALVADOR - CHALATENANGO - LA  
 LIBERTAD - CUSCATLAN - LA PAZ  
 AÑO 2019



Cod Proyecto	NOMPROYECTO	NOMBRE DE LA RUTA	NOMBRE DE LA EMERGENCIA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD / OBRA	UBICACION	LATERAL	LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	AVANCE (%)	OBSERVACIONES	Nomb Dept	Nomb Muni	Id
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST.2+400	Lateral Izquierdo	13.6465556	-89.21375	2	M3	10/05/2019	100%		SAN SALVADOR	SAN MARCOS	7092
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Juan Nonualco - Zacatecoluca (Hasta Rotonda)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+130	Lateral Izquierdo	13.504766	-88.901418	75	M3	24/05/2019	100%	Se finalizo en horas de la madrugada el retiro del desalojo del día de la ocurrencia.	LA PAZ	ZACATECOLUCA	7093
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	DV. TEOTEPEQUE- KM 86	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	33+400	Lateral Izquierdo	13.498619	-89.517536	5	M3	24/05/2019	100%	Árbol caído por lluvias	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	7107
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	DV. TEOTEPEQUE- KM 86	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	49+200	Lateral Izquierdo	13.508488	-89.559649	5	M3	24/05/2019	100%	Árbol caído por lluvias	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	7108
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	DV. TEOTEPEQUE- KM 86	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	43+800	Lateral Izquierdo	13.514980	-89.565363	5	M3	25/05/2019	100%	Árbol caído por lluvias	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	7109

CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	DV. TEOTEPEQUE- KM 86	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	44+100	Lateral Izquierdo	13.512390	-89.562665	5 M3	25/05/2019	100%	árbol caído por lluvias	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	7110
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	Lluvia	Derrumbe		Después de curva la Leona estación 3+905 lateral izquierdo.	Lateral Izquierdo	13.667572	-88.798970	48.5 M3	24/05/2019	100%	Después de las lluvias registradas en la noche del 24/mayo/2019, se registró el derrumbe. Este punto se registra	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	7111
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	Lluvia	Derrumbe		Después de curva La Leona, estación 3+200	Lateral Izquierdo	13.644886	-88.805702	23 M3	24/05/2019	100%	En este punto es recurrente los problemas de material de arrastre por encontrarse un acceso. En este punto se registra	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	7112
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe		Estación 3+100	Lateral Izquierdo	13.510594	-88.840601	43.2 0	24/05/2019	100%	Se registra derrumbe en horas de la noche por lluvias que se registran en la zona, en este punto se registra	LA PAZ	ZACATECOLUCA	7113
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Tecoluca-San Vicente	Lluvia	Inundación		Estación 7+300 ambos laterales	Ambos	13.59487	-88.774611	24 M3	24/05/2019	100%	Lluvias registradas en la noche y madrugada del viernes del 24/mayo/2019, en la zona existen accesos	SAN VICENTE	TECOLUCA	7114
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Tecoluca-San Vicente	Lluvia	Inundación		Estación 8+900 ambos laterales	Ambos	13.609694	-88.773996	7.2 M3	24/05/2019	100%	Se registra por lluvias en la noche del 24/05/2019 y madrugada del 25/05/2019, en la zona existen accesos a calles	SAN VICENTE	TECOLUCA	7115
CO0042018		Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Sismo	Derrumbe	Mitigación	Km 19.2 de la carretera Los Chorros	Lateral Derecho	13.699869444	-89.33031111	1 U	05/04/2019	100%	Carretera a Los Chorros	LA LIBERTAD	COLON	8104
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	Lluvia	Derrumbe		Estación 3+315 lateral derecho	Lateral Derecho	13.668439	-88.7269155	10.8 M3	26/05/2019	100%	Derrumbe de talud	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	8105

CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	Lluvia	Derrumbe		Estación 3+450 lateral derecho.	Lateral Izquierdo	13.6684539	-88.7269155	11.7	M3	26/05/2019	100%	Se registraron lluvias en horas de la madrugada. La fecha de fin de trabajos es porque hasta esa fecha atendió por completo los	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	8106
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	Lluvia	Derrumbe		Estación 5+950	Lateral Derecho	13.6585917	-88.711187	50	M3	26/05/2019	100%	Se registraron lluvias en horas de la madrugada	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	8107
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Sismo	Derrumbe	Mitigación	4+100	Lateral Derecho	13.671000	-89.145322	4	M3	30/05/2019	100%	Calle el Guaje	SAN SALVADOR	ILOPANGO	9104
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Sismo	Derrumbe	Mitigación	0+500	Lateral Derecho	13.747650	-89.161770	14	M3	30/05/2019	100%	Calle a Padre Arrupe	SAN SALVADOR	DELGADO	9105
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	DV. TEOTEPEQUE-KM 86	Sismo	Caida de árbol	Mitigación	Hito kilométrico	Lateral Izquierdo	13.498705	-89.528543	8	M3	30/05/2019	100%	Árbol caído obstaculiza un carril	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	9106
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Sismo	Derrumbe	Permanente	Estación 1+700 Sobre cuneta y carril derecho	Lateral Derecho	13° 38' 40.3" N	89° 17' 41.02" W	4	M2	30/05/2019	100%	No impide el tráfico vehicular	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	9111
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Sismo	Derrumbe	Permanente	Estación 4+150 Sobre cuneta y carril izquierdo	Lateral Derecho	13° 37' 46.72" N	89° 18' 7.22" W	4	M3	30/05/2019	100%	No impide tráfico vehicular.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	9112
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CHA27E-San Francisco Lempa	Lluvia	Inundación	Mitigación	CHA11S A CHA27E-San Francisco Lempa en la estación 3+450 ambos laterales	Ambos	14.028900	-88.972578	80	M3	30/05/2019	100%	Arrastre y sedimentación de la escorrentía de agua en la calzada de la ruta que dificulta el libre tránsito vehicular.	CHALATENANGO	AZACUALPA	9113

CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 4+470	Lateral Izquierdo	14.087914	-89.034232	16	M3	30/05/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	EL PARAISO	9114
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	Sismo	Derrumbe		Est. 5+400	Ambos	13.599884	-88.875998	100	M3	30/05/2019	100%		LA PAZ	ZACATECOLUCA	9115
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	Sismo	Derrumbe		8+250	Ambos	13.599884	-88.875998	200	M3	30/05/2019	100%		LA PAZ	ZACATECOLUCA	9116
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Sismo	Derrumbe	Permanente	Est. 1+800 Sobre cuneta y carril izquierdo	0	13° 39' 41.97" N	89° 27' 53.13" W	25	M3	30/05/2019	100%	Paso vehicular solo por carril derecho	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	9117
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - Et SAL16S (Ilopango)	Sismo	Derrumbe		3+500	Ambos	13.641087	-89.128177	50	M3	30/05/2019	100%		SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	9118
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Sismo	Derrumbe	Permanente	Est. 9+800 Sobre cuneta y carril izquierdo.	Lateral Izquierdo	13° 37' 48.84" N	89° 30' 9.7399" W	15	M3	30/05/2019	100%	Paso vehicular solo por carril derecho	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	9119
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Sismo	Derrumbe	Permanente	Est. 9+900 Sobre cuneta y carril izquierdo	Lateral Izquierdo	13° 37' 40.21" N	89° 30' 1.37" W	4	M3	30/05/2019	100%	Paso vehicular solo por carril derecho	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	9120
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Nonualco	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	En estación 9+500 LI	Lateral Izquierdo	13.565156	-88.952333	9.5	M3	30/05/2019	100%	Se desprendieron rocas y material cayendo sobre cuneta.	LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO	9121

CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+500	Lateral Izquierdo	13.693940	-89.320425	48.89	M3	30/05/2019	100%	El derrumbe ocurrió a las 22:00 horas de la noche, el contratista realizo el desalojo correspondiente	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	9122
CO0162019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 7+635, km 19 1/2, carretera hacia Boqueron.	Ambos	13.730893	-89.267602	13.92	M3	30/05/2019	100%	Arrastre. Finalizado	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	9125
CO0162019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 6+300,km 18 1/2, carretera hacia El Boqueron	Lateral Izquierdo	13.719655	-89.159822	2	M3	30/05/2019	100%	Rocas sobre cuneta. Finalizado	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	9126
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	El derrumbe se encuentra ubicado en la ruta CHA06N E El Carrizal - Ojos de Agua en la estación 1+970ld	Lateral Derecho	14.66812	-88.88818	30	M3	05/06/2019	100%	Derrumbe por saturación de agua en el talud ld.	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	9127
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	El deslizamiento se produjo en la ruta CHA06N D la laguna el carrizal en la estación 1+600 ld	Lateral Derecho	14.66809	-88.88810	30	M3	09/06/2019	100%	Derrumbe por saturación de agua en el talud ld.	CHALATENANGO	LA LAGUNA	9130
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA03E - Concepción Quezaltepeque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	El deslizamiento de tierra en la ruta CHA06N A CA03E - Concepción Quezaltepeque en el estacionamiento 2+500 liz.	Ambos	14.040945	-88.961198	15	M3	10/06/2019	100%	El deslizamiento se produjo debido a la saturación del material del talud por las lluvias.	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	9131
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ruta CHA06N E El Carrizal - Ojos de Agua en le estacionamiento 5+200	Lateral Derecho	14.153725	-88.874460	175	M3	12/06/2019	100%	deslizamiento de talud por saturación de agua lateral derecho	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	9133

CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv Santa Clara - Km. 70+000	Lluvia	Caida de árbol		Estación 9+380 lateral izquierdo.	Lateral Izquierdo	13.630235	-88.673835	25 M3	12/06/2019	100%		SAN VICENTE	SANTA CLARA	10133
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+000	Lateral Izquierdo	13.670179	-89.14558	10 M3	30/05/2019	100%	Material en lateral izquierdo.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	10135
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+950.	Lateral Derecho	13.662269	-89.161513	5 M3	30/05/2019	100%	Material en hombro.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	10136
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Intersección al Plan del Pito - Et. SAL09N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+400	Lateral Izquierdo	13.749849	-89.207856	16 M3	04/06/2019	100%	Material en hombro izquierdo.	SAN SALVADOR	APOPA	10137
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Intersección al Plan del Pito - Et. SAL09N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+630.	Lateral Izquierdo	13.750969	-89.208650	15 M3	04/06/2019	100%	Material en hombro.	SAN SALVADOR	APOPA	10138
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+000	Lateral Derecho	13.74657	-89.22907	33 M3	18/06/2019	100%	Material de derrumbe en rodaje de lateral derecho.	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	10139
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	AV. WASHINGTON. AV. LIBERTAD, C. CONSTITUCION	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estación 1+300 en eje de la vía.	Centro	13.72249	-89.21183	7.68 M3	15/06/2019	100%	Cárcava en intersección de Calle Washington y avenida Matias Delgado	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	10140
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES, AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 0+020	Lateral Derecho	13.683178	-89.217459	1 M3	25/05/2019	100%	Incorporación Autopista Comalapa a 49a Av. Sur	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	10141

CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA04S - Santa Tecla (4a. Calle Poniente)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 1+500	Lateral Derecho	13.667488	-89.291241	2 M3	27/05/2019	100%	UBICADO EN EL SENTIDO DE VUELTA , CARRIL EXTERNO, LATERAL DERECHO. RETIRO DE ARBOL	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	10142
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 2+500	Lateral Derecho	13.645728	-89.210250	5 M3	31/05/2019	100%		SAN SALVADOR	SAN MARCOS	10143
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 1+800	Lateral Izquierdo	13.646798	-89.214790	2 M3	31/05/2019	100%		SAN SALVADOR	SAN MARCOS	10144
CO0262019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR	Dv Ciudad Arce - LD Santa Ana	Lluvia	Inundación	Mitigación	0+390	Lateral Derecho	13.81618	-89.41667	199 M3	11/06/2019	100%	Las 6 tuberías en batería fueron obstruidas, la cual se atendió con la remoción de derrumbes	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	10150
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquizado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CALLE AL MARQUEZADO ESTACION 5+200	Lateral Derecho	13.585206	-88.735578	36 M3	13/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL	SAN VICENTE	SAN VICENTE	10152
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquizado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CALLE AL MARQUEZADO ESTACION 7+700	Lateral Derecho	13.577429	-88.714956	36 M3	13/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL	SAN VICENTE	SAN VICENTE	10153
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquizado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CALLE AL MARQUEZADO ESTACION 8+900	Lateral Izquierdo	13.581693	-88.706971	9 M3	13/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL	SAN VICENTE	SAN VICENTE	10154
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquizado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CALLE AL MARQUEZADO ESTACION 9+400	Lateral Derecho	13.577564	-88.705831	6 M3	13/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL	SAN VICENTE	SAN VICENTE	10155

CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquezado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CALLE AL MARQUEZADO ESTACION 9+600	Lateral Derecho	13.575888	-88.705342	25.5	M3	13/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL	SAN VICENTE	SAN VICENTE	10156
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquezado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CALLE AL MARQUEZADO ESTACION 10+300	Lateral Derecho	13.571823	-88.701397	15	M3	13/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL	SAN VICENTE	SAN VICENTE	10157
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquezado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CALLE AL MARQUEZADO ESTACION 11+400	Lateral Derecho	13.567218	-88.693987	13.5	M3	13/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL	SAN VICENTE	SAN VICENTE	10158
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquezado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CALLE AL MARQUEZADO ESTACION 11+500	Lateral Derecho	13.566956	-88.693223	24	M3	13/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL	SAN VICENTE	SAN VICENTE	10159
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquezado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	CALLE AL MARQUEZADO ESTACION 12+000	Lateral Derecho	13.565107	-88.689551	15	M3	13/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL	SAN VICENTE	SAN VICENTE	10160
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Nonualco	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ESTACION 6+950	Ambos	13.545493	-88.971913	8	M3	08/07/2019	100%	Arbol caido sobre el ancho de rodaje	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	10172
CO0262019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR	Dv Ciudad Arce - LD Santa Ana	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+883	Lateral Derecho	13.812691	-89.435650	4	M3	22/06/2019	100%	Paso Habilitado	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	10175
CO0262019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR	Dv Ciudad Arce - LD Santa Ana	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+460	Lateral Derecho	13.812691	-89.430793	1.98	M3	22/06/2019	100%	Paso Habilitado	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	10176

CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Calle San Roque, Tramo calle El Bambú - Cantón y Caserío El Zapote Arriba	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 2+100.	Lateral Derecho	13.74650	-89.22390	4 M3	18/07/2019	100%		SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	10183
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Puente Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 1+210	Lateral Izquierdo	13.706585	-89.165170	7 M3	01/07/2019	100%		SAN SALVADOR	SOYAPANGO	10184
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	Lluvia	Caida de árbol		Estación 3+500	Lateral Derecho	13.622106	-88.657576	10 M3	25/07/2019	100%	En horas de la noche 10pm se atendió árbol caído obstaculizando la carretera.	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	10185
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	Lluvia	Caida de árbol		Estación 3+800	Lateral Izquierdo	13.609755	-88.657802	5 M3	25/07/2019	100%	En horas de la noche 11pm del día 25/07/2019, se atendió árbol caído obstaculizando la carretera.	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	11181
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Quezaltepeque - Dv Ciudad Arce	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	2+900	Lateral Derecho	13.797817	-89.391686	24 M3	03/08/2019	100%	Árbol caído.	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	11216
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+615	Lateral Izquierdo	13.646755	-89.395960	84.38 M3	08/08/2019	100%	Deslizamiento de tierra	LA LIBERTAD	TALNIQUE	11217
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+700	Lateral Derecho	13.698977	-89.326609	12 M3	14/08/2019	100%	Deslizamiento de tierra	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	11218
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Sismo	Derrumbe	Mitigación	2+800	Lateral Izquierdo	13.680602	-89.317231	9 M3	17/08/2019	100%	Desprendimiento de tierra talud inestable	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	11219

CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+500	Lateral Izquierdo	13.687834	-89.319303	5 M3	18/08/2019	100%	Desprendimiento de tierra talud inestable	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	11220
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+200	Lateral Derecho	13.721452	-89.440743	13 M3	19/08/2019	100%	Desprendimiento de tierra de talud inestable	LA LIBERTAD	TEPECOYO	11221
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+800	Lateral Derecho	13.709564	-89.452786	30 M3	19/08/2019	100%	Desprendimiento de tierra de talud inestable.	LA LIBERTAD	TEPECOYO	11222
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N) - Comalapa (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 1+736	Lateral Derecho	14.098621	-88.967715	8 M3	05/06/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	11225
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	Lluvia	Derrumbe		Estación 0+740	Lateral Derecho	13.666321	-88.827173	10 M3	07/08/2019	100%	Rotulo caído	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	11226
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 5+950	Lateral Derecho	14.211493	-89.117233	17.92 M3	11/06/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	11227
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 4+750	Lateral Derecho	14.205116	-89.113384	38.88 M3	11/06/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	11228
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Concepción (Dv.CHA34W)-LD Santa Ana (El Matazano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 3+900	Lateral Derecho	14.144555	-89.301529	37.8 M3	20/06/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	11229

CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 4+000	Lateral Derecho	14.145081	-89.302273	29.07	M3	20/06/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	11230
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+200	Lateral Izquierdo	13.721337	-89.158154	3	M3	17/08/2019	100%	Material sobre rodaje de la vía.	SAN SALVADOR	DELGADO	11231
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 3+200	Lateral Derecho	14.140870	-89.296323	17.55	M3	21/06/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	11232
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Soyapango - CA01E (Carcel de Mujeres, Incluye Par Vial Soyapango, C. Roosevelt y 2 calle)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 3+300	Lateral Izquierdo	13.695959	-89.128750	3	M3	17/08/2019	100%	Ramas en rodaje de la vía.	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	11233
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 2+800	0	14.190874	-89.110210	50.4	M3	22/06/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	11234
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 8+575	Lateral Izquierdo	14.225532	-89.119350	15.52	M3	24/06/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	11235
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CHA09S - Azacualpa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+920	Lateral Izquierdo	14.007724	-88.945521	9	M3	27/06/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	11236
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 8+800	Lateral Izquierdo	14.098094	-89.086791	6	M3	04/07/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	EL PARAISO	11237

CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass Guarjila - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+827	Lateral Derecho	14.022825	-88.876949	36	M3	06/07/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	CHALATENANGO	11240
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	By Pass Chalatenango (Dv. Chalatenango - Dv. Chiapas)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 4+070	Lateral Izquierdo	14.027004	-88.933966	12	M3	10/07/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	CHALATENANGO	11241
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv. By Pass Chalatenango - Chalatenango (Inicio 8 C.Pte.)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacion 0+511	Lateral Izquierdo	14.041467	-88.966594	6	M3	25/07/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	CHALATENANGO	11243
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 4+705	Lateral Izquierdo	14.088311	-89.034678	8	M3	29/07/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	EL PARAISO	11246
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Sismo	Derrumbe		Est. 0+200	Lateral Derecho	13.653083	89.457111	24	M3	31/07/2019	100%		LA LIBERTAD	JAYAQUE	11247
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Sismo	Caida de árbol		4+900	Lateral Derecho	13.650350	89.485244	45	M3	31/07/2019	100%		LA LIBERTAD	JAYAQUE	11248
CO0162019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacion 11+900	Ambos	13.759741	-89.270627	36	M3	10/07/2019	100%	Finalizado	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	11249
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Sismo	Derrumbe		Est. 9+700	Lateral Izquierdo	13.630139	89.502803	2.88	M3	31/07/2019	100%		LA LIBERTAD	JAYAQUE	11250

CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Sismo	Derrumbe		Est. 7+675	Lateral Derecho	13.603519	89.318389	15 M3	07/08/2019	100%		LA LIBERTAD	SANTA TECLA	11260
CO0162019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 7+635	Lateral Izquierdo	13.687071	-89.280868	18.6 M3	18/07/2019	100%	Finalizado, arrastre	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	11261
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	Lluvia	Derrumbe		Est.6+100 - 6+108	Lateral Izquierdo	13.55283600	-88.88336800	37.2 M3	02/06/2019	100%		LA PAZ	ZACATECOLUCA	11269
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	Lluvia	Derrumbe		Est. 6+578 - 6+588	Lateral Derecho	13.55283600	-88.88336800	79.54 M3	02/06/2019	100%		LA PAZ	ZACATECOLUCA	11270
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	Lluvia	Derrumbe		Est.6+620 - 6+629	Lateral Derecho	13.56826310	-88.8956270	75.24 M3	03/06/2019	100%		LA PAZ	ZACATECOLUCA	11271
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Int. Eje 1) - SAV23N (Guadalupe)	Lluvia	Derrumbe		Est. 6+850 - 6+856	Lateral Derecho	13.56826310	-88.8956270	27.36 M3	04/06/2019	100%		LA PAZ	ZACATECOLUCA	11272
CO0162019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa (Dv RN07W)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacion 3+100. Carretera Troncal del Norte km 4.8	Lateral Derecho	13.739123	-89.166721	3 M3	21/08/2019	100%	Finalizado	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	11273
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 20+100,	Lateral Derecho	14.300035	-89.163312	160 M3	21/08/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	11274

CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Clara - San Ildelfonso	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ESTACION 2+100	Lateral Izquierdo	13.709996	-88.708398	8 M3	26/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SANTA CLARA	11275
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA02E (San Nicolás Lempa) - Tecoluca	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ESTACIÓN 7+700	Lateral Izquierdo	13.488165	-88.737064	25 M3	22/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	TECOLUCA	11276
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E (San Juan de Merino) - Santa Clara	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ESTACIÓN 5+700	Lateral Izquierdo	13.753263	-88.69702	10 M3	24/06/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	11277
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Clara - LD Cabañas	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ESTACIÓN 2+900	Lateral Izquierdo	13.731043	-88.700408	14 M3	26/06/2019	100%	DERRUMBE Y CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SANTA CLARA	11278
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA02E (El Playón) - RN04E (Tramo no pavimentado)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ESTACION 3+800	Lateral Izquierdo	13.474029	-88.765772	30 M3	25/07/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SAN VICENTE	11279
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA02E (El Playón) - RN04E (Tramo no pavimentado)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ESTACIÓN 4+500	Lateral Derecho	13.479853	-88.767903	10 M3	25/07/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SAN VICENTE	11280
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	San Esteban Catarina - Santa Clara	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ESTACIÓN 5+100	Lateral Izquierdo	13.70422	-88.747636	35 M3	01/08/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	11281
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAV18W - Jerusalén	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACION 1+300	Lateral Izquierdo	13.656699	-88.895255	10 M3	08/08/2019	100%	MATERIAL DEL TALUD EN DERECHO DE VIA	LA PAZ	JERUSALEN	11282

CO0172019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	LD Cuscatlán - Dv San Sebastián	Lluvia	Derrumbe	Permanente	ubicado en la estación 0+200 pista izquierda carril externo. a 1 km del municipio de Santo Domingo.	Lateral Izquierdo	13.726382	-88.862374	20	M3	22/08/2019	100%	El desprendimiento fue debido a las fuertes lluvias suscitadas en la madrugada del día jueves, el contratista realizó su	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	12223
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Deslizamiento se produjo en la ruta CHA06N D La Laguna - El Carrizal	Lateral Derecho	14.66809	-88.88810	60	M3	07/09/2019	100%	Derrumbe por saturacion de agua en talud Id.	CHALATENANGO	LA LAGUNA	12229
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	en la ruta CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando en la estacion 4+200 liz	Lateral Izquierdo	14.18273	-89.01255	40	M3	11/09/2019	100%	por saturacion del talud	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	12231
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe	Permanente	0+500 sobre derecho de vía y cuneta	Lateral Derecho	13.655339	89.458886	28	M3	30/08/2019	100%	No obstruye el rodamiento de la vía.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	12232
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 10+450	Lateral Derecho	13.629331	89.505750	45	M3	30/08/2019	100%	sobre cuneta y carril derecho	LA LIBERTAD	JAYAQUE	12233
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 6+050	Lateral Derecho	13.493909	-89.373905	4	M3	11/09/2019	100%	Fue removido en su totalidad	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	12235
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA03E - Concepción Quezaltepeque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	en la ruta CHA06N A CA03E - Concepción Quezaltepeque en la estación 2+150 Id	Lateral Derecho	14.053972	-88.9547258	35	M3	19/09/2019	100%	derrumbes por saturacion de agua en talud	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	13232
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San Francisco Morazán - San Rafael	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	En la estación 4+800	0	14.148531	-89.04707	75	M3	26/09/2019	100%	en la ruta CHA15S B San Francisco Morazán - San Rafael en la estación 4+800 por saturacion de agua se	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	13242

CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Nonualco	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 11+400	Lateral Izquierdo	13.581666	-88.951073	266	M3	26/09/2019	100%	Paso restringido parcialmente	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	13243
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+200	Lateral Izquierdo	13.646365	-89.212040	10	M3	27/09/2019	100%	Calle Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	13244
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Por turicentro Los Chorros	Lateral Derecho	13.693550	-89.320033	30	M3	18/09/2019	100%	Fue debido a la saturación de los suelos	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	13245
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Por Caballería	Lateral Derecho	13.758859	-89.367584	5	M3	27/09/2019	100%	Árbol caído, fue removido antes que ocasionara accidente.	LA LIBERTAD	COLON	13246
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Por El Cristo Negro	Lateral Derecho	13.645401	-89.285560	5	M3	27/09/2019	100%	Árbol caído, fue removido antes que ocasionara accidente.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	13247
CO0172019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	LD. Chalatenango - Int. CAB05N (Dv. La Maraña)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+800 L/I	0	13.981415	-88.757647	250	M3	26/09/2019	100%	El desprendimiento estaba ubicado en lugar conocido como cantón la Maraña a 3.8 km del puente nombre de la zona	CHALATENANGO	CHALATENANGO	14244
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+400	Lateral Izquierdo	13.646454	-89.213597	4	M3	28/09/2019	100%	Calle Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	14245
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 15+281	Lateral Derecho	14.271838	-89.141838	64.5	M3	28/08/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	14247

CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	By Pass San Isidro Labrador (Dv. San Isidro Labrador Poniente - Dv. San Isidro Labrador Oriente)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+530	Lateral Derecho	14.012104	-88.843657	48.45	M3	17/09/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	14248
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao) - Inicio By Pass San Isidro Labrador	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 2+835	Lateral Derecho	14.014438	-88.850809	16.04	M3	17/09/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	ARCATAO	14249
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CHA09S - Azacualpa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+901	Lateral Izquierdo	14.007812	-88.945471	12	M3	24/09/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	SAN MIGUEL DE MERCEDES	14250
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 3+700	0	14.197706	-89.111251	180	M3	24/09/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	14251
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+155	Lateral Izquierdo	14.174279	-89.106782	168.26	M3	25/09/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	14252
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Tecoluca-San Vicente	Lluvia	Derrumbe		Estación 9+460 ambos laterales	Ambos	13.610886	-88.776623	105	M3	28/09/2019	100%	Desprendimiento de talud que obstaculizo el ambos laterales.	SAN VICENTE	TECOLUCA	14257
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DV. AV. JERUSALEM - BLVD. LOS PROCERES (BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE RAMPAS DE INCORPORACION Y DE A	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Rampa para incorporarse desde Av Jerusalén hacia Blvd. Monseñor Romero	Lateral Derecho	13.684602	-89.249712	1.5	M3	28/09/2019	100%		LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	14261

CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 6+700	Lateral Derecho	13.661215	-89.153888	7 M3	30/09/2019	100%	Material en cuneta de la vía.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	14262
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 0+800	Lateral Izquierdo	13.647808	89.290683	30 M3	30/09/2019	100%	Sobre cuneta y parte del carril izquierdo	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	14263
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 1+400	Lateral Derecho	13.643944	89.295442	54 M3	30/09/2019	100%	Sobre cuneta y parte del carril derecho	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	14264
CO0382019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 8+950	Lateral Derecho	14.371580	-89.266593	35 M3	20/09/2019	100%	Deslizamiento de material y arbol, de talud inestable.	CHALATENANGO	CITALA	14267
CO0382019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 9+550	Lateral Derecho	14.372797	-89.262309	40 M3	20/09/2019	100%	Deslizamiento de material de talud inestable.	CHALATENANGO	CITALA	14269
CO0382019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 11+750	Lateral Derecho	14.381027	-89.247694	75 M3	20/09/2019	100%	Deslizamiento de material de talud inestable.	CHALATENANGO	CITALA	14270
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Nonualco	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 14+450	Lateral Izquierdo	13.597021	-88.932953	9 M3	26/09/2019	100%	Derrumbe restringe paso lateral izquierdo	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	14289
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Juan Tepezontes	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 0+230	Ambos	13.619730	-89.013612	34 M3	27/09/2019	100%	Tramo con arrastre en el todo ancho del rodaje	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	14291

CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Juan Tepezontes	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 0+300	Ambos	13.619765	-89.012763	102.3	M3	27/09/2019	100%	Restringido en ancho de la vía por fuerte lluvia con arrastres	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	14292
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Juan Tepezontes	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 0+680	Lateral Izquierdo	13.618303	-89.010076	73.08	M3	27/09/2019	100%	Lateral izquierdo cerrado temporalmente por derrumbe	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	14293
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+300	Lateral Izquierdo	13.649605	-89.228153	2.88	M3	04/10/2019	100%	Calle Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	14294
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+500	Lateral Izquierdo	13.647243	-89.216953	1.08	M3	04/10/2019	100%	Calle Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	14295
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+800	Lateral Derecho	13.654561	-89.197422	15.05	M3	04/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	14296
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+600	Lateral Izquierdo	13.663717	-89.196277	0.6	M3	04/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	14297
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Juan Tepezontes	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 0+720	Lateral Izquierdo	13.617920	-89.009496	35.1	M3	27/09/2019	100%	Tramo restringido temporalmente por derrumbe	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	14298
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Juan Tepezontes	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 0+850	Lateral Izquierdo	13.616801	-89.009496	85.4	M3	27/09/2019	100%	Tramo restringido temporalmente	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	14299

CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 2+600	Lateral Izquierdo	13.621619	-89.000330	75.6	M3	27/09/2019	100%	Derrumbe restringe lateral de la via	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	14300
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 4+300	Lateral Izquierdo	13.631170	-89.996900	43.05	M3	27/09/2019	100%	Tramo restringido temporalmente	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	14301
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+700	Lateral Izquierdo	13.654846	-89.229353	5.04	M3	09/10/2019	100%	Calle a Huizucar	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16309
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+000	Lateral Izquierdo	13.652210	-89.229568	5.45	M3	09/10/2019	100%	Calle a Huizucar	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16310
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+500	Lateral Izquierdo	13.641217	-89.235154	1.56	M3	09/10/2019	100%		SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16311
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+100	Lateral Izquierdo	13.650514	-89.196736	1.56	0	09/10/2019	100%	Calle Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16312
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+500	Lateral Izquierdo	13.646755	-89.214452	1.52	M3	09/10/2019	100%	Calle Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16313
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+400	Lateral Izquierdo	13.650654	-89.229134	1.44	M3	09/10/2019	100%	Calle Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16314

CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 0+495 pista derecha	Lateral Derecho	13.684797	-89.259038	4 M3	13/10/2019	95%	Blvd. Monseñor Romero	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16317
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est.8+70 pista izquierda	Lateral Derecho	13.685106	-89.255988	6 M3	13/10/2019	100%	Blvd. Monseñor Romero	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16318
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 1+000 pista derecha	Lateral Derecho	13.684955	-89.253692	5 M3	13/10/2019	100%	Blvd. Monseñor Romero	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16319
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DV. AV. JERUSALEM - BLVD. LOS PROCERES (BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE RAMPAS DE INCORPORACION Y DE A	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 0+212 pista derecha	Lateral Derecho	13.684623	-89.249140	7 M3	13/10/2019	100%	Blvd. Monseñor Romero	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	16320
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DV. AV. JERUSALEM - BLVD. LOS PROCERES (BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE RAMPAS DE INCORPORACION Y DE A	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 0+313 pista derecha	Lateral Derecho	13.688486	-89.248241	8 M3	13/10/2019	100%	Blvd. Monseñor Romero	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	16321
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+950	Lateral Izquierdo	13.708891	-89.166405	12 M3	14/10/2019	100%	Material a pie de talud, trafico vehicular circulando con normalidad.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16322
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+200.	Lateral Izquierdo	13.707229	-89.165355	17 M3	13/10/2019	100%	Material a pie de talud, tráfico vehicular circulando con normalidad.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16323

CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+220.	Lateral Izquierdo	13.706799	-89.165318	7 M3	13/10/2019	100%	Material a pie de talud, tráfico vehicular circulando con normalidad.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16324
CO0172019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Km 32 Carretera Panamericana (Cojutepeque)	Lateral Derecho	13.728011	-88.944102	30 M3	13/10/2019	100%	Se retiro en horas de la mañana con personal del contratista.	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	16325
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+400.	Lateral Izquierdo	13.706386	-89.164390	9 M3	13/10/2019	100%	Material a pie de talud, tráfico vehicular circulando con normalidad.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16326
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv San Pedro Masahuat - Dv El Rosario	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Estacion 0+400	Lateral Izquierdo	13.493302	-89.038218	14 M3	11/10/2019	100%	Ramas obstaculizando ambos carriles de la via	LA PAZ	EL ROSARIO	16329
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	San Vicente (Línea Férrea) - Los Laureles	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	ESTACION 3+850	Lateral Derecho	13.622563	-88.80928	15 M3	20/08/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SAN VICENTE	16330
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Clara - LD Cabañas	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	EST. 10+450	Lateral Izquierdo	13.78506	-88.699417	20 M3	28/08/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SANTA CLARA	16331
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Concepción Quezaltepeque (Et. CHA06N) - Comalapa (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+736	Lateral Derecho	14.090973	-88.963438	15 M3	27/09/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	16332
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 7+522	Lateral Derecho	14.016719	-88.791791	36 M3	27/09/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	16334

CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	La Palma - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 8+470	Lateral Derecho	14.361952	-89.207616	56 M3	28/09/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	16335
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - La Reina (Entrada - Puente Existente)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 2+955	Lateral Derecho	14.216156	-89.117582	56 M3	30/09/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	TEJUTLA	16336
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 4+200	Lateral Derecho	14.184167	-89.148570	50.7 M3	30/09/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	16337
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 7+450	Lateral Derecho	13.620062	-89.048174	96 M3	10/10/2019	100%	Lateral izquierdo temporalmente restringido	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	16338
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA02E (El Playón) - Tecoluca (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	EST. 3+200	Lateral Izquierdo	13.468913	-88.765083	6 M3	21/08/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	TECOLUCA	16339
CO0132019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN05S (Dv Aeropuerto El Salvador) - Dv San Luis La Herradura	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	500 mts después de desvió hacia Rosario de Mora, sobre carretera Litoral, 1 km después de Puente Melara	Lateral Izquierdo	13.479038	-89.197424	28 M3	14/10/2019	100%	Arrastre de material invadiendo carril izquierdo carretera Litoral, tramo de El Faro - LD La Paz, estación 12+500 Ll.	LA PAZ	SAN LUIS TALPA	16340
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera a Jayaque	Lateral Derecho	13.680423	-89.436870	18 M3	30/09/2019	100%	Fue retirado el mismo día	LA LIBERTAD	JAYAQUE	16341

CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA02E (El Playón) - Tecoluca (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	EST. 4+200	Lateral Derecho	13.477233	-88.767356	7 M3	21/08/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	TECOLUCA	16342
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA02E (El Playón) - RN04E (Tramo no pavimentado)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	EST. 6+300	Lateral Derecho	13.493144	-88.773368	15 M3	22/08/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SAN VICENTE	16344
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera a Jayaque	Lateral Izquierdo	13.666538	-89.442921	24 M3	30/09/2019	100%	Fue retirado el mismo día	LA LIBERTAD	JAYAQUE	16345
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe		Estacion 2+800	Lateral Izquierdo	13.623192	-89.072928	64 0	10/10/2019	100%	Lateral Izquierdo restringido temporalmente	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	16346
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera a Jayaque después de Comasagua	Lateral Derecho	13.646713	-89.398636	12 M3	29/09/2019	100%	Fue retirado el mismo día	LA LIBERTAD	TALNIQUE	16347
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Clara - San Ildelfonso	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	EST. 16+800	Lateral Derecho	13.707222	-88.591301	17.5 0	02/09/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SANTA CLARA	16348
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 0+120	0	13.638986	-89.115260	9 M3	14/10/2019	100%	obstaculiza hombro	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	16349
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera a Comasagua 2+600	Lateral Derecho	13.657077	-89.293586	12 M3	29/09/2019	100%	Retirado el mismo día	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16350

CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	San Vicente - Playa de Piedra(La Joya)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	EST 3+400	Lateral Izquierdo	13.623003	-88.755924	6 M3	10/09/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SAN VICENTE	16353
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	San Vicente - Playa de Piedra(La Joya)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	EST 7+000	Lateral Derecho	13.617724	-88.726913	7 M3	10/09/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SAN VICENTE	16355
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+620	Lateral Derecho	13.693784	-89.320139	18 M2	29/09/2019	100%	Por el balneario los Chorros	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16356
CO0432019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	San Vicente - Playa de Piedra(La Joya)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	EST. 7+400	Lateral Derecho	13.618896	-88.723423	7 M3	10/09/2019	100%	CAIDA DE ARBOL SOBRE DERECHO DE VIA	SAN VICENTE	SAN VICENTE	16357
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 7+850	Lateral Izquierdo	13.620017	-89.042391	64 M3	14/10/2019	100%	Lateral restringido temporalmente	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	16358
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	32+700	Lateral Derecho	13.498494	-89.514147	15 M3	30/09/2019	100%	Caída de árbol	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	16360
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 3+400	Lateral Derecho	13.63266	-89.30193	31 M3	11/10/2019	100%	Sobre cuneta derecha	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16361
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	UBICADA EN LA RUTA CHA06N D LA LAGUNA EL CARRIZAL ESTCION 2+500 LD	Lateral Derecho	14.168530	-88.918135	65 M3	14/10/2019	100%	Deslizamiento de tierra por saturación de agua en talud.	CHALATENANGO	LA LAGUNA	16362

CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+400	Lateral Izquierdo	13.691880	-89.319654	12	M3	02/10/2019	100%	Se actuó de inmediato para habilitar los carriles de la autopista	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16363
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL07W - Guayabo	Factor humano	Derrumbe		2+850	Lateral Derecho	13.629833	-89.199492	10	0	24/09/2019	100%		SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	16364
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 5+100	Lateral Derecho	13.61972	89.30716	23.25	M3	11/10/2019	100%	Sobre cuneta derecha	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16365
CO0132019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04N - Cantón Las Casitas (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Derrumbe en calle hacia cantón Casitas, estación 0+700 Ll.	Lateral Derecho	13.628760	-89.178068	7.2	M3	04/10/2019	100%	Desalojo de derrumbe ubicado en Calle que conduce de Carretera antigua a Zacatecoluca hacia Cantón Casitas en estación 0+700	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	16366
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+300	Lateral Izquierdo	13.638694	-89.285222	60	M3	03/10/2019	100%	Por el cristo Negro	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16367
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 6+500	Lateral Izquierdo	13.6495	89.461170	36.6	M3	11/10/2019	100%	Sobre cuneta izquierda	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	16368
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación: 6+900	Lateral Izquierdo	13.60000	89.46166	46.5	M3	11/10/2019	100%	Sobre cuneta izquierda	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	16369
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+100	Lateral Izquierdo	13.6334635	-89.2855778	40	M3	04/10/2019	100%	Abajo del Cristo Negro	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16370

CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación: 7+300	Lateral Izquierdo	13.6505	89.4600	15.5	M3	11/10/2019	100%	sobre cuneta izquierda	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	16372
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+800	Lateral Derecho	13.652081	-89.413628	30	M3	06/10/2019	100%	Carretera a Tamanique	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	16374
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+000	Lateral Derecho	13.6457772	-89.4040147	30	M3	08/10/2019	100%	Derrumbe con escombros	LA LIBERTAD	TALNIQUE	16375
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+600	Lateral Derecho	13.693745	-89.320094	24	M3	08/10/2019	100%	Por turicentro Los Chorros	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16376
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 2+760	Lateral Izquierdo	14.0195927	-88.8174969	154	M3	12/10/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	16377
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 2+160	Lateral Derecho	14.0167211	-88.821039	70	M3	12/10/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	16378
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB22S - Jayaque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+500	Lateral Izquierdo	13.654562	-89.448618	48	M3	10/10/2019	100%	Carretera a Jayaque bajando por la Cumbre	LA LIBERTAD	JAYAQUE	16379
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+900	Lateral Derecho	14.0141415	-88.8317921	90	M3	13/10/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	16380

CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+500	Lateral Derecho	13.695740	-89.439923	48 M3	13/10/2019	100%	Estos derrumbe ocurrieron en la madrugada del día 12 de octubre	LA LIBERTAD	SACACOYO	16381
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+500	Lateral Izquierdo	13.696655	-89.438902	48 M3	13/10/2019	100%	Carretera a Jayaque	LA LIBERTAD	SACACOYO	16382
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+500	Ambos	13.733886	-89.432465	150 M3	14/10/2019	100%	Adelante de Ateos	LA LIBERTAD	SACACOYO	16385
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+250	Lateral Izquierdo	13.646046	-89.212927	1 M3	14/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16400
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+300	Lateral Izquierdo	13.646263	-89.213309	2 M3	14/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16401
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+600	Lateral Derecho	13.694239	-89.320479	24 M3	14/10/2019	100%	Por turicentro Los Chorros.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16402
CO0382019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 12+800 Lateral izquierdo	Lateral Izquierdo	14.317244	-89.092393	60 M3	09/10/2019	100%	Deslizamiento de material de talud inestable	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	16427
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+100	Lateral Izquierdo	13.646921	-89.211842	10 M3	14/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16430

CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+050	Lateral Izquierdo	13.646720	-89.211459	9 M3	14/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16431
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+850	Lateral Izquierdo	13.647361	-89.202293	0.5 M3	14/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16432
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+100	Lateral Izquierdo	13.649965	-89.197132	0.35 M3	14/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16433
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+700	Lateral Derecho	13.654693	-89.197007	3 M3	14/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16434
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 4+200	Lateral Derecho	13.657542	-89.194977	1 M3	14/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16435
CO0132019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Los Planes de Renderos (Dv. SAL07W) - Dv Panchimalco	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+200 LD, ruta RN06S B: Los Planes de Renderos - Dv Panchimalco	Lateral Derecho	13.634406	-89.172070	48 M3	15/10/2019	100%	Derrumbe en lateral derecho carretera que de Los Planes de Renderos conduce hacia Dv hacia Panchimalco.	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	16436
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estacion 3+900	0	13.624693	-88.998847	120 M3	15/10/2019	100%	Ancho completo de la via cerrada	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	16447
CO0262019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR	Dv Ciudad Arce - LD Santa Ana	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+390	Lateral Derecho	13.81618	-89.41667	269.5 M3	01/10/2019	100%	Paso habilitado	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	16448

CO0232019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL38E (Unicentro) CA01E (Paso a desnivel)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 1+850	Lateral Izquierdo	13.713569	-89.126397	20	M3	15/10/2019	100%	Finalizado. Arbol	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	16451
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	Lluvia	Derrumbe		Estación 10+450	Lateral Izquierdo	13.569382	-88.493578	154.33	M3	14/10/2019	100%	Despedimiento de roca con dimensiones de (4.00x3.00x2.50) mt, Para realizar este trabajo se deberá incluir pala mecánica y explosivos	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	16454
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	Lluvia	Derrumbe		Estación: 0+800	Lateral Derecho	13.618006	-89.197075	10	0	14/10/2019	100%		SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	16455
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL07W - Guayabo	Lluvia	Derrumbe		Estación: 0+330	Lateral Izquierdo	13.626827	-89.2000164	10	0	15/10/2019	100%		SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	16456
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Ilopango - Asino - Joya Grande	Lluvia	Derrumbe		Estación: 0+900	Lateral Izquierdo	13.687573	-89.110763	30	0	15/10/2019	100%		SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	16457
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+500	Lateral Derecho	13.621288	-89.28449	50	M3	15/10/2019	100%	Derrumbe por Tuscania	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16459
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 2+300	Lateral Derecho	13.62776	89.30416	30.5	M3	15/10/2019	100%	Sobre cuneta derecha.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16461
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+300	Lateral Derecho	13.644239	-89.284449	200	M3	15/10/2019	100%	Derrumbe cubre los dos carriles	LA LIBERTAD	JAYAQUE	16462

CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Canton San José Los Sitios - Talnique	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 1+250	Lateral Izquierdo	13.69605	89.41018	29 M3	15/10/2019	100%	Sobre cuneta y carril izquierdos.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	16464
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 4+200	Lateral Derecho	14.353141	-89.142035	10 M3	14/10/2019	100%		CHALATENANGO	SAN IGNACIO	16465
CO0132019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN06S - El Campamento - RN06S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Derrumbe y arrastre en estación 1+800 LI, por Residencial Quintas Doradas	Lateral Izquierdo	13.630426	-89.178137	7.5 M3	15/10/2019	100%	Derrumbe y arrastre invadiendo calzada, Calle Antigua a Panchimalco, por Residencial Quintas Doradas.	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	16466
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 5+100	Lateral Izquierdo	14.353141	-89.142035	25 M3	14/10/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	16467
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+600	Lateral Derecho	13.694239	-89.320479	24 M3	15/10/2019	100%	Reincidente en este punto	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16468
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	Lluvia	Hundimiento	Mitigación	4+100	Ambos	13.618006	-89.197075	14 M3	15/10/2019	100%		SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	16487
CO0232019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL38E (Unicentro) - CA01E (Paso a desnivel)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 1+480	Lateral Izquierdo	13.715391	-89.128180	26 M3	15/10/2019	100%	Finalizado	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	16493
CO0132019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Santo Tomás - LD La Paz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Derrumbe en Autopista Comalapa, tramo entre Dv Santo Tomas - LD La Paz, estación 1+500 LD	Lateral Derecho	13.621550	-89.122971	10 M3	15/10/2019	100%	Derrumbe en Autopista Comalapa, por Desvió hacia Santo Tomas	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	16495

CO0232019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL38E (Unicentro) - CA01E (Paso a desnivel)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+900	Lateral Izquierdo	13.718127	-89.133794	26	M3	15/10/2019	100%	Finalizado	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	16496
CO0232019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL38E (Unicentro) - CA01E (Paso a desnivel)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 1+385	Lateral Derecho	13.716482	-89.129188	25	M3	15/10/2019	99%	Finalizado	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	16499
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 3+500	Lateral Derecho	13.627550	89.304262	20	0	15/10/2019	100%	Sobre cuneta y carril derechos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16508
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+300	Lateral Izquierdo	13.66438	-89.14571	4	M3	15/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16519
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+800	Lateral Izquierdo	13.66208	-89.14581	4	M3	15/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16520
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+550	Lateral Izquierdo	13.66127	-89.20046	5	M3	15/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16521
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+500.	Lateral Derecho	13.716707	-89.162413	26	M3	15/10/2019	100%	Material en rodaje derecho.	SAN SALVADOR	DELGADO	16522
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 3+000	Lateral Izquierdo	13.66168	-89.20276	1.44	M3	15/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16523

CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+500	Lateral Derecho	13.720379	-89.157346	15	M3	08/10/2019	100%	Material en rodaje derecho.	SAN SALVADOR	DELGADO	16524
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+600.	Lateral Derecho	13.720102	-89.157109	7	M3	15/10/2019	100%	Material en rodaje derecho.	SAN SALVADOR	DELGADO	16526
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - CASA DE PIEDRA (RN06S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+950	Lateral Derecho	16.65695	-89.19506	5	M3	15/10/2019	100%	Calle Casa de Piedra	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16528
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+300	Lateral Derecho	13.65702	-89.14493	9	M3	15/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16529
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+800	Lateral Derecho	13.65440	-89.19752	5	M3	15/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16530
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 5+100	Lateral Derecho	13.64971	-89.19558	6	M3	15/10/2019	100%	Carretera a Los Planes	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16532
CO0132019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Derrumbe en estación 3+300 LD, Ruta RN05S D: LD San Salvador - Dv Olocuilta	Lateral Derecho	13.585659	-89.126903	9	M3	15/10/2019	100%	Derrumbe en Autopista a Comalapa, sentido de San Salvador hacia Aeropuerto El Salvador	LA PAZ	OLOCUILTA	16533
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+500.	Lateral Izquierdo	13.679120	-89.145010	12	M3	15/10/2019	100%	Material de derrumbe en canaleta de la vía.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	16537

CO0132019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Derrumbe ubicado en Ruta RN04E F: Dv Olocuilta - Comalapa, estación 0+500 LI	Lateral Izquierdo	13.567212	-89.108641	13 M3	15/10/2019	100%	Derrumbe en carretera antigua a Zacatecoluca, a la altura de Desvió hacia Olocuilta.	LA PAZ	OLOCUILTA	16544
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Tecoluca-San Vicente	Lluvia	Caida de árbol		Estación 3+200	Lateral Derecho	13.560079	-88.7783650	10 M3	15/10/2019	100%		SAN VICENTE	TECOLUCA	16545
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+375 y 8+000 Lateral izquierdo	Lateral Izquierdo	13.6766918	-88.7440876	24 M3	15/10/2019	100%	Derrumbe de Rocas	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	16546
CO0612019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa (Dv RN07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Troncal del norte km 5	Lateral Derecho	13.733475	-89.168363	2 M3	15/10/2019	100%		SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16547
CO0182019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	Lluvia	Derrumbe		Estaciones 0+900 y 0+460	Lateral Izquierdo	13.6672716	-88.8286161	45 M3	15/10/2019	100%	Derrumbe en talud	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	16548
CO0552019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	10 de Octubre - Dv. Santiago Texacuangos	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Caída de árbol ubicado en estación 0+600 LD, Ruta RN04E C: 10 de Octubre - Dv Santiago Texacuangos	Lateral Derecho	13.652925	-89.158504	1 U	15/10/2019	100%	Caída de árbol sobre carretera antigua a Zacatecoluca; 500 mts después de colonia 10 de octubre	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	16549
CO0602019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	2+700	Lateral Derecho	13.7029850	-89.2799820	0.5 M3	15/10/2019	100%	pequeño derrumbe, con ramas.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16550
CO0552019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Santo Tomás - LD La Paz	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Árbol caído en ruta RN05S C: Dv Santo Tomás - LD La Paz, estación 0+300 LI	Lateral Izquierdo	13.626109	-89.123365	2 U	15/10/2019	100%	árbol caído obstaculizando un carril en autopista a Comalapa, sentido de Aeropuerto hacia San Salvador,	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	16551

CO0602019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+550	Lateral Derecho	13.7103700	-89.2843920	0.75	M3	15/10/2019	100%	derrumbe con ramas.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16552
LG0892019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS SAV01N, SAV02E, SAV03N, SAV07S, SAV11W, SAV16E, SAV19N, SAV17S, SAV18W Y PAZ13N, EL SALVADOR	PAZ07N - SAV24N (Guadalupe)	Lluvia	Derrumbe		estación 0+500	Lateral Derecho	13.619947	-88.910878	6	M3	15/10/2019	100%		LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	16553
LG0892019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS SAV01N, SAV02E, SAV03N, SAV07S, SAV11W, SAV16E, SAV19N, SAV17S, SAV18W Y PAZ13N, EL SALVADOR	PAZ07N - SAV24N (Guadalupe)	Lluvia	Caida de árbol		estación 0+700	Lateral Izquierdo	13.621017	-88.909636	2	M3	15/10/2019	100%		LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	16554
LG0892019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS SAV01N, SAV02E, SAV03N, SAV07S, SAV11W, SAV16E, SAV19N, SAV17S, SAV18W Y PAZ13N, EL SALVADOR	San Cayetano Istepeque - Tepetitán	Lluvia	Derrumbe		estación 1+000	Lateral Derecho	13.655821	-88.825186	3	M3	15/10/2019	100%		SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE	16555
CO0602019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan los Planes - RN07W	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	0+470	Lateral Izquierdo	13.7639550	-89.2694810	0.3	M3	15/10/2019	100%	ramas caídas, en calzada.	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	16556

LG0892019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS SAV01N, SAV02E, SAV03N, SAV07S, SAV11W, SAV16E, SAV19N, SAV17S, SAV18W Y PAZ13N, EL SALVADOR	SAV18W - Verapaz	Lluvia	Derrumbe		estación 3+000	Lateral Derecho	13.64532216	-88.86619605		3 M3	15/10/2019	100%		SAN VICENTE	VERAPAZ	16557
CO0552019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	árbol caído en ruta RN05S B: Dv RN06S, Los Planes de Renderos - Dv Santo Tomás, estación 7+100 LI	Lateral Izquierdo	13.656372	-89.151653		2 U	15/10/2019	100%	Árbol caído en autopista Comalapa, sentido de Aeropuerto hacia San Salvador, a la altura de Desvió hacia Santo Tomás	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	16559
LG1022019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS RUTAS PAZ02S, PAZ10S, SAV09S, SAV24N YSAV27N, EL SALVADOR	CA02SE - El Recreo - San Francisco Los Reyes - San Sebastián (El Despoblado)(Tramo Pavimentado)	Lluvia	Caida de árbol		estación 1+500	Lateral Derecho	13.470455	-88.845550		4 M3	15/10/2019	100%		LA PAZ	ZACATECOLUCA	16560
LG1022019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS RUTAS PAZ02S, PAZ10S, SAV09S, SAV24N YSAV27N, EL SALVADOR	CA02SE - El Recreo - San Francisco Los Reyes - San Sebastián (El Despoblado)(Tramo Pavimentado)	Lluvia	Caida de árbol		estación 2+500	Lateral Derecho	13.470792	-88.845667		5 M3	15/10/2019	100%		LA PAZ	ZACATECOLUCA	16561
LG1022019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS RUTAS PAZ02S, PAZ10S, SAV09S, SAV24N YSAV27N, EL SALVADOR	PAZ13N (San Pedro Nonualco) - Guadalupe (Int. SAV07S)	Lluvia	Derrumbe		estación 1+000	Lateral Derecho	13.625806	-88.89164		1 M3	15/10/2019	100%		SAN VICENTE	GUADALUPE	16562
CO0162019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan los Planes - RN07W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 7+635	Lateral Izquierdo	13.742893	-89.263302		6 M3	15/10/2019	100%	Finalizado. Arrastre	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	16565

LG0712019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CUS19S, PAZ16S, PAZ17E, PAZ19N Y RN03, EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+900	Ambos	13.624693	-88.998847	4 U	15/10/2019	100%	Derrumbe con material y ramas cubriendo ambos laterales	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	16566
LG0712019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CUS19S, PAZ16S, PAZ17E, PAZ19N Y RN03, EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 3+200	Lateral Izquierdo	13.623360	-89.071441	3 U	15/10/2019	100%	Lateral izquierdo obstruido por derrumbe	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	16567
CO0632019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - San Sebastián	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera que conduce a San sebastian	Ambos	13.724517	-88.849037	1.5 M3	15/10/2019	100%	Arbol de bamboo caído sobre la carretera	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	16568
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	0+600	Lateral Derecho	13.685000	-89.257657	1 U	15/10/2019	100%	Bldv. Monseñor Romero	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16569
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+100	Lateral Izquierdo	13.697918	-89.324337	8 M3	15/10/2019	100%	Carril de ascenso	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16570
LG0742019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS PAZ09N, PAZ03S, PAZ27N, RN04E, PAZ01S, PAZ30N Y PAZ08W, EL SALVADOR.	Santiago Nonualco (Dv CA02E) - San Rafael Obrajuelo (Dv CA02E)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+500	Lateral Izquierdo	13.50568	-88.933908	2 U	15/10/2019	100%	Derrumbe obstaculizando cuneta	LA PAZ	SAN RAFAEL OBRAJUELO	16571
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 0+700	Lateral Derecho	13.684945	-89.256063	1 U	15/10/2019	100%	Bldv. Monseñor Romero	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16572

CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	2+000	Ambos	13.632834	-89.285377	98 M3	15/10/2019	100%	Árbol de grandes dimensiones	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16573
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+500	Ambos	13.646526	-89.395012	300 M3	15/10/2019	100%	Derrumbe de grandes dimensiones	LA LIBERTAD	TALNIQUE	16574
LG0662019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB05W, LIB15S, LIB22S, LIB19N, LIB06S, LIB03W Y LIB16S, EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	12+500	Lateral Derecho	13.665963	-89.363914	2 U	15/10/2019	100%	Árbol	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16575
LG0882019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CUS02E, CUS03E, CUS05N, CUS07S, CUS09S, CUS10N, CUS11N, CUS21S, CUS24E, CUS25E, CUS26E, CUS27E Y CUS30N, EL SALVADOR	Cojutepeque - Cerro de las Pavas	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Calle conduce a cerro las Pavas	Ambos	13.715295	-88.935006	5 M3	14/10/2019	100%	Árbol caído cubre todo el ancho de la calle	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	16578
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Las Isletas - San Luis La Herradura	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Estación 0+600	Ambos	13.400105	-88.990361	33 0	16/10/2019	100%	Árbol obstruye ancho completo de calzada	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	16579
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+900.	Lateral Derecho	13.676873	-89.146793	9 M3	15/10/2019	100%	Material en cuneta de la vía.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	16580
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+200.	Lateral Derecho	13.674605	-89.146971	10 M3	15/10/2019	100%	Material en cuneta de la vía.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	16581

CO0132019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN06S - El Campamento - RN06S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Derrumbe en SAL49S: RN06S - El Campamento - RN06S, estación 0+900 LI	Lateral Izquierdo	13.636680	-89.177699	28 M3	16/10/2019	100%	Derrumbe en lateral izquierdo carretera Antigua a Panchimalco, estación 0+900 LI	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	16582
CO0162019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 3+475, Carretera de Oro	Lateral Derecho	13.758913	-89.158360	14.35 0	16/10/2019	100%	Finalizado	SAN SALVADOR	APOPA	16583
CO0142019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 7+200	Lateral Izquierdo	13.640894	-88.981512	60 M3	15/10/2019	100%	Desprendimiento de material y rocas obstaculizando lateral	LA PAZ	SAN EMIGDIO	16586
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 6+750	Lateral Derecho	13.650363	89.460003	39 M3	15/10/2019	100%	Sobre cuneta y carril derecho.	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	16589
CO0362019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estación 13+600	Lateral Izquierdo	13.592092	89.307586	18 M3	16/10/2019	100%	Sobre derecho de vía izquierdo.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16592
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 14+332	Lateral Derecho	14.269922	-89.141113	30 M3	15/10/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	LA PALMA	16593
CO0162019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 3+343, Carretera de Oro	Lateral Izquierdo	13.757335	-89.158553	28.7 M3	16/10/2019	100%	Finalizado	SAN SALVADOR	APOPA	16594
LG0772019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CHA07E, CHA27E, CA03E Y CHA04E EL SALVADOR	Fin By Pass Guarjila - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Nueva Trinidad - Arcatao.	Lateral Derecho	14.081240	-88.760750	0.5 M3	15/10/2019	100%		CHALATENANGO	CHALATENANGO	16596

CO0622019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 0+600	Lateral Derecho	13.685000	-89.257657	1 U	15/10/2019	100%	Bldv. Merliot	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16597
LG0862019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS CAB06S Y SAV25N, EL SALVADOR	CA01E - San Idefonso (Salida)	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Estación 0+100	Ambos	13.610745	-88.572558	3 M3	15/10/2019	100%	Árbol caído sobre la calzada	SAN VICENTE	SAN VICENTE	16598
CO0622019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Est. 0+700	Lateral Derecho	13.684945	-89.256063	1 U	15/10/2019	100%	Bldv. Monseñor Romero	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16599
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - Et SAL16S (Ilopango)	Lluvia	Derrumbe		2+500	Lateral Izquierdo	13.651163	-89.127820	50 0	16/10/2019	100%		SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	16601
CO0152019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+850	Lateral Derecho	14.014077	-88.831961	77 M3	16/10/2019	100%	Finalizado	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	16617
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 4+300	Lateral Derecho	13.674162	-89.147221	17 M3	16/10/2019	100%	Material en cuneta de la vía.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	16625
CO0602019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+150	Lateral Izquierdo	13.7149230	-89.2790240	10.5 M3	16/10/2019	100%	Derrumbe acompañado de ramas.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16627

LG0662019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB05W, LIB15S, LIB22S, LIB19N, LIB06S, LIB03W Y LIB16S, EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	10+700	Lateral Derecho	13.654037	-89.382409	2 U	13/10/2019	100%	Árbol sobre el rodaje	LA LIBERTAD	TALNIQUE	16632
LG0662019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB05W, LIB15S, LIB22S, LIB19N, LIB06S, LIB03W Y LIB16S, EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	10+500	Ambos	13.665963	-89.363914	100 U	14/10/2019	100%	Árbol sobre el rodaje	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16636
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+900.	Lateral Derecho	13.671534	-89.145666	15 M3	16/10/2019	100%	Material en carril derecho de la vía.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	16637
LG0662019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB05W, LIB15S, LIB22S, LIB19N, LIB06S, LIB03W Y LIB16S, EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	8+200	Lateral Izquierdo	13.6766973	-89.3379874	2 U	15/10/2019	100%	Árbol sobre el rodaje	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16639
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+500.	Lateral Derecho	13.666873	-89.147554	10 M3	16/10/2019	100%	Material en cuneta de la vía.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	16641
LG0662019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB05W, LIB15S, LIB22S, LIB19N, LIB06S, LIB03W Y LIB16S, EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	5+000	Lateral Izquierdo	13.671793	-89.326727	2 U	16/10/2019	100%	Árbol sobre el rodaje	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16642
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+750	Lateral Derecho	13.666586	-89.149589	22 M3	16/10/2019	100%	Material en rodaje derecho de la vía.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	16644
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+200.	Lateral Derecho	13.664835	-89.151047	9 M3	16/10/2019	100%	Material en carril derecho de la vía.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	16645

CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+500.	Lateral Derecho	13.664141	-89.151305	7 M3	16/10/2019	100%	Material en cuneta de la vía.	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	16646
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+100	Lateral Derecho	13.663006	-89.153227	14 M3	16/10/2019	100%	Material en carril derecho de la vía.	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16647
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+900	Lateral Izquierdo	13.647294	-89.202205	16 M3	15/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16648
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+980	Lateral Izquierdo	13.646141	-89.211018	4 M3	15/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16649
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+100	Lateral Izquierdo	13.646954	-89.211823	2 M3	15/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16650
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+300	Lateral Izquierdo	13.646350	-89.213450	18 M3	15/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16652
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+350	Lateral Izquierdo	13.646694	-89.213954	21 M3	15/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16653
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+450	Lateral Izquierdo	13.66447	-89.19558	4 M3	16/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16654

CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+100	Lateral Izquierdo	13.66301	-89.20234	0.5 M3	16/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16655
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 3+000	Lateral Izquierdo	13.658152	-89.197373	2.5 M3	16/10/2019	100%	Carretera a Los Planes de Renderos	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16656
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - CASA DE PIEDRA (RN06S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+010	Lateral Derecho	13.657222	-89.19488	5 M3	16/10/2019	100%	Casa de Piedra	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16657
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Puerta del Diablo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+700	Lateral Derecho	13.63248	-89.18913	4 M3	15/10/2019	100%	Carretera Puerta del Diablo	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16658
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+200	Lateral Derecho	13.650008	-89.228272	1 M3	16/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16660
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est.4+300	Lateral Derecho	13.650489	-89.228886	3 M3	16/10/2019	100%	Carretera Lomas de Candelaria	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16661
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+700	Lateral Izquierdo	13.654540	-89.229347	7 M3	15/10/2019	100%	Calle a Huizucar	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16662
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est.0+900	Lateral Izquierdo	13.651976	-89.229601	12 M3	15/10/2019	100%	Calle a Huizucar	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16663

CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle a Huizucar	Lateral Izquierdo	13.647482	-89.232251	1 M3	15/10/2019	100%	Calle a Huizúcar	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16664
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+800	Lateral Izquierdo	13.645772	-89.232573	1 M3	15/10/2019	100%	Calle a Huizúcar	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16665
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+900	Lateral Izquierdo	13.645021	-89.233034	4 M3	15/10/2019	100%	Calle a Huizúcar	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16666
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+400.	Lateral Derecho	13.662014	-89.153325	18 M3	16/10/2019	100%	Material en carril derecho de la vía.	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16669
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+260.	Lateral Derecho	13.662741	-89.153210	8 M3	16/10/2019	100%	Material en cuneta de la vía.	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	16670
CO0132019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04N - Cantón Las Casitas (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Ruta SAL40S: RN04E - Cantón Las Casitas, Tramo Pavimentado.	Lateral Izquierdo	13.647927	-89.151401	12 M3	16/10/2019	100%	Derrumbe en tramo pavimentado de calle que conduce de carretera antigua a Zacatecoluca hacia Cantón	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	16672
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv. LIB22S - Ld. Sonsonate	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	5+300	Lateral Derecho	13.5083499	-89.5557373	3 U	16/10/2019	100%	Árbol sobre el hombro	LA LIBERTAD	JICALAPA	16673
LG0672019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB22S Y CA02W, EL SALVADOR	Dv. LIB22S - Ld. Sonsonate	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	5+300	Lateral Derecho	13.5083499	-89.5557373	3 U	09/10/2019	100%	Árbol sobre el hombro	LA LIBERTAD	JICALAPA	16674

LG0672019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB22S Y CA02W, EL SALVADOR	Dv. LIB22S - Ld. Sonsonate	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	6+000	Lateral Derecho	13.50879	-89.5610413	1 U	15/10/2019	100%	Árbol sobre el hombro	LA LIBERTAD	JICALAPA	16675
LG1062019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB16S, LIB18N Y CA02W, EL SALVADOR	Dv. LIB18N - Dv. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+500	Lateral Derecho	13.50004	-89.954095	2 U	14/10/2019	100%	Árbol sobre calzada	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	16676
LG1062019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN LAS RUTAS LIB16S, LIB18N Y CA02W, EL SALVADOR	Dv. LIB18N - Dv. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	4+800	Lateral Derecho	13.500402	-89.489898	2 U	15/10/2019	100%	Árbol sobre la calzada	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	16677
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+000	Lateral Derecho	13.615492	-89.284921	24 M3	16/10/2019	100%	Obstaculizaba un carril	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	16678
CO0122019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+550	Ambos	13.646602	-89.395689	60 M3	16/10/2019	100%	Estobo cerrada una 1 horas	LA LIBERTAD	TALNIQUE	16679
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+150	Lateral Derecho	13.658718	-89.226792	4 M3	17/10/2019	100%	Calle a Huizúcar	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16680
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA04S - Blvd. Orden de Malta - RN05S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 5+600	Lateral Izquierdo	13.662451	-89.224743	5 M3	17/10/2019	100%	Bldv. Orden de Malta	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	16681
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA04S - Blvd. Orden de Malta - RN05S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 8+200	Lateral Derecho	13.678783	-89.212130	3 M3	17/10/2019	100%	Bldv. Orden de Malta	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	16682

CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES, AUTOPISTA NORTE, (2ª CALLE OTE-PTE., AV. JUAN ABERLE, 1a. C. PTE.-O	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+500	Lateral Derecho	13.684073	-89.217813	9 M3	17/10/2019	100%	Incorporación Autopista a Comalapa hacia 49a. Av. Sur	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16683
CO0252019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	AV. JERUSALEM, MASFERRER NTE - SUR	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 7+100	Lateral Derecho	13.718195	-89.231874	4 M3	17/10/2019	100%	Prolongación Masferrer Norte	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	16684
CO0612019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa (Dv RN07W)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	troncal del norte km 6	Lateral Izquierdo	13.757428	-89.166533	0.5 M3	15/10/2019	100%		SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	17653
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+950.	Lateral Izquierdo	13.708902	-89.166448	15 M3	17/10/2019	100%	Material en hombro de ruta.	SAN SALVADOR	DELGADO	17654
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+350.	Lateral Izquierdo	13.706421	-89.163871	30 M3	17/10/2019	100%	Material a pie de Talud.	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	17655
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+450.	Lateral Izquierdo	13.706092	-89.162914	45 M3	17/10/2019	100%	Material a pie de talud.	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	17656
CO0242019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+600.	Lateral Izquierdo	13.705875	-89.161836	33 M3	17/10/2019	100%	Material a pie de talud.	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	17657
CO0572019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+200	Lateral Derecho	13.616075	-89.285106	4 M3	15/10/2019	100%	Árbol mas lodo	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	17658

CO0572019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	4+000	Lateral Izquierdo	13.621151	-89.284481	4 U	15/10/2019	100%	Árbol caído mas lodo	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	17659
CO0572019	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	2+000	0	13.632726	-89.285447	8 U	15/10/2019	100%	Árbol de gran volumen	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	17661
CO0372019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Cantón Las Casitas - RN06S (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Poste Caído		0+440	Lateral Derecho	13.635440	-89.170127	1 0	16/10/2019	100%		SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	17668
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	En la ruta Cha06ND La Laguna El carrizal en la estación 8+100	Lateral Derecho	14.166844	-88.924221	253 M3	25/10/2019	100%	deslizamiento por saturacion de agua en talud	CHALATENANGO	LA LAGUNA	18655
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Ruta CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando en el estacionamiento 25+950 Ld	Lateral Derecho	14.285065	-89.024519	80 M3	01/11/2019	100%	deslizamiento de tierra por talud saturados por las lluvias frecuentes en dicha zona	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	19663
CO0392019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	CHA13N C Dulce Nombre de María - San Fernando en la estación 1+900	Lateral Derecho	14.167905	-89.030713	40 M3	03/11/2019	100%	deslizamiento de talud por lluvia	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	19670
CO0162019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Carretera de Oro aproximadamente en el kilómetro 21 ½	Lateral Izquierdo	13.7152570	-89.1577730	13820.74 M3	02/05/2019	100%	Intervenida con terrazas de relleno fluido con resistencia controlada lodocreto 7 kg/cm2.	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	19683
CO0162019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Soyapango (Unicentro) - Tonacatepeque (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Calle a La Campanera	Lateral Derecho	13.734797	-89.137779	111990.42 M3	31/10/2019	95%	Atención a emergencia de forma paliativa con terraza de concreto ciclope y relleno fluido de resistencia controlada lodocreto 7	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	19684



























**INFORME DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN  
SAN SALVADOR - CHALATENANGO - LA  
LIBERTAD - CUSCATLAN - LA PAZ  
AÑO 2020**



Cod Proyecto	NOMPROYECTO	NOMBRE DE LA RUTA	NOMBRE DE LA EMERGENCIA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD / OBRA	UBICACION	LATERAL	LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	AVANCE (%)	OBSERVACIONES	Nomb Dept	Nomb Muni	Id
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Viento	Caida de árbol	Mitigación	Estación 6+820.	Lateral Izquierdo	13.517102	-89.086594	9	M3	23/01/2020	100 %	Carril izquierdo obstruido por ramas.	LA PAZ	OLOCUILTA	19688
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce entre san vicente y zacatecoluca	Lateral Izquierdo	13.510873	-88.840193	17.3	M3	18/03/2020	100 %	Derrumbe de periodo anterior el cual obstruye drenaje longitudinal	LA PAZ	ZACATECOLUCA	19691
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de San Vicente hacia Zacatecoluca est. 3+160 Id	Lateral Derecho	13.510866	-88.839440	16.6	M3	18/03/2020	100 %	Derrumbe de periodo anterior el cual obstruye drenaje longitudinal	LA PAZ	ZACATECOLUCA	19692
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de San Vicente hacia Zacatecoluca est. 5+950 Id	Lateral Derecho	13.514554	-88.817114	15	0	18/03/2020	100 %	Derrumbe de periodo anterior el cual obstruye el hombro y drenaje longitudinal	LA PAZ	ZACATECOLUCA	19693
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Vueltas - Et. CHA07E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 5+165	Lateral Izquierdo	14.065750	-88.904472	50.6	M3	04/05/2020	100 %	DESLIZAMIENTO O DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19694

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Vueltas - Et. CHA07E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 4+100	Lateral Izquierdo	14.072299	-88.904748	15.75	M3	04/05/2020	100 %	DESPLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19695
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 1+500	Lateral Derecho	14.101694	-88.871361	8	M3	05/05/2020	100 %	DESPLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD, ZONA DE DERRUMBES	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19696
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 1+550	Lateral Derecho	14.101361	-88.8762361	16	M3	05/05/2020	100 %	DESPLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD, ZONA DE DERRUMBES	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19697
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Vueltas - Et. CHA07E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 4+080	Lateral Izquierdo	14.073068	-88.904852	13.44	M3	05/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	CHALATENANGO	19698
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 1+800	Lateral Derecho	14.100160	-88.873637	8	M3	05/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19699
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 1+650	Lateral Derecho	-14.101541	-88.871781	16	M3	05/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19700
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 1+900	Lateral Derecho	14.098774	-88.874089	8	M3	05/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19701
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 2+300	Lateral Derecho	14.097262	-88.875514	16	M3	05/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19702

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Vueltas - Et. CHA07E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 4+050	Lateral Izquierdo	14.073724	-88.904964	26.4	M3	06/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19705
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Vueltas - Et. CHA07E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 4+070	Lateral Izquierdo	14.073579	-88.904975	12.74	M3	06/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19706
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 0+250	Lateral Derecho	14.110877	-88.866423	8	M3	06/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19707
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Ojos de Agua - El Zapotal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 1900	Lateral Derecho	14.124729	-88.864231	24	M3	07/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	19708
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Ojos de Agua - El Zapotal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 0+250	Lateral Derecho	14.135618	-88.863862	48	M3	07/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	19709
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 7+830	Lateral Derecho	14>146888	-88.872676	28	M3	08/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	19710
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 4+450 CERCA DE DESVIO A VAINILLA	Lateral Derecho	14.171580	-88.919245	155.38	M3	09/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE ROCA DE GRAN TAMAÑO Y MATERIAL DE TALUD	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	19711
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 6+006	Lateral Derecho	14.154874	-88.869272	15	M3	12/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	19712

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 5+700	Lateral Derecho	14.154577	-88.871193	10 M3	12/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	19713
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 5+700	Lateral Derecho	14.154577	-88.871193	0 M3	12/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	19714
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 5+700	Lateral Derecho	14.154577	-88.871193	0 M3	12/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	19715
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 5+100	Lateral Derecho	14.153802	-88.874456	30 M3	12/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	19716
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe		Estacion 1+600	Ambos	13.75255	89.17754	50 0	14/05/2020	100 %	Baden Existente asolvado por ser pasó de quebrada de lluvia	SAN SALVADOR	DELGADO	19717
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe		Estacion 1+600	Ambos	13.75255	89.17754	50 0	14/05/2020	100 %	Baden Existente asolvado por ser pasó de quebrada de lluvia	SAN SALVADOR	DELGADO	19718
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Vueltas - Et. CHA07E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACION 3+970	Lateral Izquierdo	14.076144	-88.906006	12.48 M3	13/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	19722
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 4+100	Lateral Derecho	14.153590	-88.873773	15 M3	13/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	19723

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 2+125	Lateral Derecho	14.169972	-88.889444	30 M3	13/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	19725
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 8+900	Lateral Derecho	14.178793	-88.896017	15 M3	14/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LA LAGUNA	19727
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 8+100	Lateral Derecho	14.173673	-88.897229	30 M3	14/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LA LAGUNA	19728
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 0+550	Lateral Derecho	14.175528	-88.892439	45 M3	14/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	19729
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 7+550	Lateral Derecho	14.169946	-88.899893	15 M3	18/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LA LAGUNA	19730
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 7+525	Lateral Derecho	14.170097	-88.899564	30 M3	18/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LA LAGUNA	19731
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACIÓN 2+500	Lateral Izquierdo	14.166656	-88.997343	16 M3	19/05/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	19739
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Rafael Cedros - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+100	Lateral Derecho	13.728996	-88.877465	6 M3	11/03/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	19740

CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	17+900	Lateral Derecho	13.729181	-88.897689	18 M3	11/03/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	19742
CO0092020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Aguilares (Dv. El Paisnal) - LD Chalatenango (Entrada puente Colima)	Factor humano	Daños en obras de paso	Permanente	Puente Colima, Tejutla, Chalatenango	Lateral Derecho	14.052854	-89.141188	45 ML	28/05/2020	100 %	Accidente por furgón que dañó barandal y Flex Beam	SAN SALVADOR	AGUILARES	19747
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estacionamiento 9+500 al 9+550 Km 22 de la carretera de oro	Lateral Izquierdo	N13.715219	W-89.157689	798.34 M3	27/04/2020	100 %	Los trabajos efectuados actualmente han recuperado la transitabilidad en la zona afectada, por lo que puede transitarse sin inconvenientes	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	19748
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Lateral izquierdo	Lateral Izquierdo	13.613209	-89.021339	6 M3	18/05/2020	100 %	Carretera que conduce de San Antonio Masahuat a San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	19749
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 3+455	Derecho de vía	13.649506	-89.180434	10 M3	08/05/2020	100 %	Material en arriate Central	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	19752
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Troncal el Norte, km 61	Lateral Derecho	14.202557	-89.113100	70.25 M3	18/05/2020	100 %	El Derrumbe afecto parte del carril derecho	CHALATENANGO	LA PALMA	19753
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Salvador (Blvd Los Próceres) - Dv RN06S (Los Planes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 2+500	Lateral Derecho	13.674394	-89.198905	5 M3	08/05/2020	100 %	Material en acera.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19756
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N-Nueva concepción (DV. CHA34W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Longitudinal del norte, Km57, Rancho Luna	Lateral Derecho	14.105835	-89.237829	37.1 M3	09/05/2020	100 %	Derrumbe obstaculizando cuneta.	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	19757

CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Dv La Libertad	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+900.	Lateral Izquierdo	13.522562	-89.103319	210	M3	14/05/2020	100 %	Material en drenaje longitudinal.	LA PAZ	OLOCUILTA	19758
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San José Las Flores - Nueva Trinidad	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle de Nueva Trinidad a Arcatao, Km 88	0	14.07722	-88.769649	14.04	M3	04/05/2020	100 %		CHALATENANGO	NUEVA TRINIDAD	19759
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+850	Lateral Izquierdo	13.607595	-89.022699	12	M3	18/05/2020	100 %	Carretera que conduce de San Antonio Masahuat a San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	19760
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Dv La Libertad	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 10+310	Lateral Izquierdo	13.494241	-89.071630	42.3	M3	14/05/2020	100 %	Material en drenaje longitudinal de la vía.	LA PAZ	OLOCUILTA	19761
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+800	Lateral Izquierdo	13.608022	-89.022828	12	M3	18/05/2020	100 %	Carretera que conduce de San Antonio Masahuat a San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	19762
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+700	Lateral Derecho	13.606698	-89.022785	36	M3	19/05/2020	100 %	Carretera que conduce de San Antonio Masahuat a San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	19763
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Trinidad - Arcatao (Calle Dubón)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera hacia Arcatao, Km 103	Lateral Izquierdo	14.081167	-88.760242	26	M3	04/05/2020	100 %		CHALATENANGO	ARCATAO	19764
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+500	Lateral Derecho	13.612333	-89.021596	12	M3	19/05/2020	100 %	Carretera que conduce de San Antonio Masahuat a San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	19765

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+100	Lateral Derecho	13.601432	-89.023600	12	M3	19/05/2020	100 %	Carretera que conduce de San Antonio Masahuat a San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	19766
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+000	Ambos	13.600492	-89.023937	24	M3	19/05/2020	100 %	Carretera que conduce de San Antonio Masahuat a San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	19767
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+700	Lateral Izquierdo	13.619068	-89.049212	48	M3	19/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19768
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+650	Lateral Izquierdo	13.618560	-89.049302	60	M3	20/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19769
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+800	Lateral Izquierdo	13.619805	-89.048743	48	M3	20/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19770
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+850	Lateral Izquierdo	13.619419	-89.042103	36	M3	20/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19771
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+600	Lateral Izquierdo	13.620787	-89.043294	36	M3	21/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19772
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+750	Lateral Izquierdo	13.620050	-89.042373	12	M3	21/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19773

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+750	Lateral Izquierdo	13.619711	-89.029747	60	M3	21/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19774
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Concepción (Dv.CHA34W)-LD Santa Ana (El Matazano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Longitudinal del Norte, Km73 1/2, Ojo de Agua	Lateral Derecho	14.180217	-89.321496	19	M3	07/05/2020	100 %		CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	19775
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	10+050	Lateral Derecho	13.618543	-89.027236	12	M3	21/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19776
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+800	Lateral Derecho	13.619607	-89.029361	159.5	M3	22/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19777
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+700	Lateral Derecho	13.619805	-89.030176	116	M3	23/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19778
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Concepción (Dv.CHA34W)-LD Santa Ana (El Matazano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Longitudinal del Norte, km 69, Cantón Sunapa	Lateral Izquierdo	14.16880	-89.313491	10.76	M3	07/05/2020	100 %		CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	19779
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+400	Lateral Derecho	13.620857	-89.032630	14.5	M3	23/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19780
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+200	Lateral Derecho	13.621260	-89.034416	29	M3	23/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19781

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+500	Lateral Izquierdo	13.620331	-89.031674	187.5	M3	26/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19782
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao) - Inicio By Pass San Isidro Labrador	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Longitudinal del Norte, Km 85.7	Lateral Derecho	14.012530	-88.847909	23	M3	06/05/2020	100 %		CHALATENANGO	ARCATAO	19783
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+400	Lateral Izquierdo	13.620506	-89.032359	137.5	M3	27/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19784
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+050	Lateral Izquierdo	13.621383	-89.035571	25	M3	27/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19785
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+575	Ambos	13.620226	-89.031096	112.5	M3	28/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19786
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+050	Ambos	13.621383	-89.035571	87.5	M3	28/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19787
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 8+800	Lateral Izquierdo	13.6764973	-89.3450797	4	M3	08/05/2020	100 %	Material en drenaje longitudinal	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19788
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Emigdio - San Ramón	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+600	Lateral Derecho	13.665778	-88.954047	187.5	M3	29/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Emigdio y San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	19789

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 1+200	Lateral Derecho	13.6546904	-89.2923997	36 M3	08/05/2020	100 %	Material en drenaje Longitudinal	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19790
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 1+100	Lateral Derecho	13.6544810	-89.2923997	12 M3	08/05/2020	100 %	Material en drenaje Longitudinal	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19791
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 6+400	Lateral Izquierdo	13.6726357	-89.3278183	24 M3	12/05/2020	100 %	Material en drenaje Longitudinal	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19792
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	6+400	Lateral Derecho	13.631344	-88.988199	1 U	06/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Miguel Tepezontes y San Emigdio. Se realizarán trabajos de relleno,	LA PAZ	SAN EMIGDIO	19797
CO0092020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Suchitoto - Dv CUS11N	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Calle a Cinquera estación 3+000	Lateral Derecho	13.932606	-89.010115	10 M3	22/05/2020	100 %	Derrumbe por lluvias en la zona	CUSCATLAN	SUCHITOTO	19802
CO0092020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv CUS11N - CAB18E (Cinquera)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Calle a Cinquera está 0+120	Lateral Derecho	13.901487	-89.995427	8 M3	22/05/2020	100 %	Derrumbe por lluvias en la zona	CUSCATLAN	SUCHITOTO	19803
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Lateral izquierdo, pista interna Estacionamiento 6+150	Lateral Izquierdo	13.7359260	-89.1599060	52 M3	14/05/2020	100 %	Arrastre en la carretera.	SAN SALVADOR	APOPA	19804
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	LIB08N - San Juan Opico - San Pablo Tacachico	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera a San Pablo Tacachico	Lateral Izquierdo	13.969914	-89.335985	80 M3	19/05/2020	100 %	Derrumbe afectando drenajes y hombro de la ruta.	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	19805

CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa (Dv RN07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 5+720 lateral izquierdo.	Lateral Izquierdo	13.7504710	-89.1685300	300	M3	22/05/2020	100 %	Arrastre que soterró hombro y drenaje longitudinal.	SAN SALVADOR	DELGADO	19808
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Dv La Libertad	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 9+500.	Lateral Izquierdo	13.521475	-89.102648	5	M3	30/05/2020	100 %	Árbol caído en el sentido del Aeropuerto Internacional hacia San Salvador, obstaculizando un carril.	LA PAZ	OLOCUILTA	19812
CO0162020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Carretera agua Caliente (Colonia San Antonio)	Ambos	13.705428	-89.155900	13	M3	30/05/2020	100 %	La emergencia se atendió en conjunto con personal de Alcaldía de Soyapango, PNC y FOVIAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19814
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estacionamiento 0+150 LI	Lateral Izquierdo	13.823381	-89.274650	6370	M3	31/05/2020	93.00 %	Colapso de drenaje transversal en todos los carriles de la ruta. Se encuentra en proceso de instalación de	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	19815
CO0162020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CALLE SAN ANTONIO ABAD	Lluvia	Caida de árbol		Calle San Antonio Abad, en direccion a paso a desnivel 75 Avenida Norte	Lateral Derecho	13.717998	-89.226226	5	0	31/05/2020	100 %	Retirado por Supervisión; debido no requería mayor intervención.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19816
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 3+420 LD	Lateral Derecho	13.763667	-89.159352	120	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe con árboles caídos, interrupción de drenajes e inundación en carriles.	SAN SALVADOR	DELGADO	19817
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 3+900 LD	Lateral Derecho	13.759546	-89.158404	100	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe con obstrucción de drenaje longitudinal.	SAN SALVADOR	DELGADO	19818
CO0162020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Plan del Pito - Ent. SAL09N	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Plan del pito	Ambos	13.734552	-89.206741	80	M3	31/05/2020	100 %	Paso habilitado, derrumbes a la orilla de la vía.	SAN SALVADOR	APOPA	19819

CO0092020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv. Tonacatepeque - Guazapa	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Troncal del norte está 1+450	Lateral Derecho	13.827568	-89.150423	23	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe que obstruye carril derecho producto de las lluvias de las últimas horas	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	19820
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 3+900 LI Km 16	Lateral Izquierdo	13.7595819	-89.158276	80	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe con árboles y obstrucción de drenajes longitudinales.	SAN SALVADOR	DELGADO	19821
CO0162020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Inundación	Permanente	puente agua caliente	Ambos	13.706587	-89.163125	1300	M3	31/05/2020	100 %	Desbordamiento de río; ruta desalojada.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19822
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+800	Lateral Izquierdo	13.642862	-89.285636	3	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe obstaculiza carril externo Calle Puerto de La Libertad	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	19832
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	AV. PERALTA-ALAMEDA JUAN PABLO II	Lluvia	Caida de árbol		3+300 ambos laterales	Lateral Izquierdo	13.702451	-89.204893	10	M3	31/05/2020	100 %	árboles caídos en lateral izquierdo carril externo	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19834
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+250 Calle Puerto de la libertad	Ambos	13.642862	-89.285636	50	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe de material con árboles en sentido de subida y bajada en calle Puerto de La Libertad.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	19835
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Quezaltepeque (LIB32N) - La Toma	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	2+000	Ambos	13.842662	-89.283698	100	M3	31/05/2020	100 %	Afectación de ambos carriles por caída de árbol	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	19836
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Soyapango (Unicentro) - Tonacatepeque (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 2+500	Lateral Derecho	13.737786	-89.136754	65	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe y arrastre en el pavimento. Paso restringido.	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	19837

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+800	Lateral Izquierdo	13.6371524	-89.2873423	25	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe obstruye un carril Calle puerto de La Libertad.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	19840
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe		0+200 lateral izquierdo	Lateral Izquierdo	13.672900	-89.195908	61	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe por colapso de talud y caída de tapial, en lateral izquierdo de la vía	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19843
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 4+100 L.D.	Lateral Derecho	13.756276	-89.158866	78	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe afectando hombro y carril externo.	SAN SALVADOR	DELGADO	19844
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe		1+500 lateral izquierdo	Lateral Izquierdo	13.664333	-89.195807	30	M3	31/05/2020	100 %	Carril izquierdo parcialmente obstruido por derrumbe de talud.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19846
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+950	Lateral Derecho	13.635841	-89.285473	25	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe obstaculiza lateral derecho ambos carriles Calle Puerto de la Libertad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19848
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe		estación 0+700 ambos laterales	Ambos	13.668521	-89.195289	20	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe en lateral izquierdo, carril izquierdo completamente obstruido y carril derecho parcialmente obstruido, parte del carril externo	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19851
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+600	Lateral Derecho	13.633861	-89.285668	12	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe obstaculiza el lateral derecho carril externo Calle Puerto de La Libertad	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	19852
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 0+650	Lateral Derecho	13.758539	-89.268559	78	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe obstaculizando hombro y carril.	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	19853

CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 3+500	Lateral Derecho	13.738645	-89.264749	5 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe interrumpiendo carril.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19854
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+500	Lateral Izquierdo	13.620611	-89.284569	12 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe obstruye parte de carril externo en Calle Puerto de La Libertad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19855
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 4+500	Lateral Derecho	13.725142	-89.270513	25 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe obstruyendo carril derecho.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19856
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe		2+430 ambos laterales	Ambos	13.331361	-89.200898	352.05 M3	31/05/2020	100 %	Ambos carriles obstruidos, Talud con rocas arboles cayo sobre la carretera obstruyendo por completo la vía,	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19857
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte, Km 63	Lateral Derecho	14.211935	-89.117481	25 M3	31/05/2020	100 %		CHALATENANGO	LA PALMA	19858
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte, Km 58	Lateral Derecho	14.185192	-89.104641	8 M3	31/05/2020	100 %		CHALATENANGO	LA PALMA	19859
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+000	Lateral Izquierdo	13.620628	-89.284604	25 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe obstruye carril externo del lateral izquierdo Calle Puerto de La Libertad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19860
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 5+300	Ambos	13.725142	-89.270513	2 M3	31/05/2020	100 %	Arrastre que obstaculiza ambos carriles.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19861

CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 6+550	Lateral Izquierdo	13.716033	-89.274794	5 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe y árboles caídos obstaculizando carril izquierdo de la ruta	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19862
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+200	Lateral Derecho	13.7567330	-89.1862640	20 M3	31/05/2020	100 %		SAN SALVADOR	DELGADO	19865
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Inundación	Mitigación	1+600	Ambos	13.752328	-89.17755020	50 0	31/05/2020	100 %		SAN SALVADOR	DELGADO	19866
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+400	Lateral Izquierdo	13.612152	-89.285740	12 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe obstruye carril externo del lateral izquierdo, Calle puerto de La Libertad.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19867
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 7+800	Ambos	13.710346	-89.284101	15 M3	31/05/2020	100 %	Arrastre de material y ramas en ambos carriles de la ruta.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19868
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+440	Lateral Izquierdo	13.7567884	-89.186396	14 M3	31/05/2020	100 %		SAN SALVADOR	DELGADO	19869
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 9+100	Lateral Izquierdo	13.704603	-89.284390	100 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe y árboles caídos, afectando carril izquierdo por completo.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19870
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 9+750	Lateral Derecho	13.707313	-89.288784	40 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe y árboles caídos que afectan carril derecho de la ruta.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19872

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+850	Lateral Derecho	13.608751	-89.285384	12	M3	31/05/2020	100 %	El derrumbe obstaculiza canaleta y hombro, Calle Puerto de La Libertad.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	19873
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 11+800	Lateral Izquierdo	13.716754	-89.274520	70	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe que cubre carril izquierdo de la ruta.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	19874
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+300	Lateral Derecho	13.7532580	-89.1788600	5	M3	31/05/2020	100 %		SAN SALVADOR	DELGADO	19875
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+550	Lateral Izquierdo	13.736792	-89.1596474	8	M3	31/05/2020	100 %	Arrastre y empozamiento de agua en ambos carriles del lateral izquierdo.	SAN SALVADOR	DELGADO	19876
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+100	Lateral Derecho	13.606204	-89.284208	12	M3	31/05/2020	100 %	Calle al Puerto de la Libertad, derrumbe en cuneta y hombro	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	19877
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+600	Lateral Derecho	13.601248	-89.285677	10	M3	31/05/2020	100 %	Calle para el Puerto de La Libertad, derrumbe en hombro y carril externo.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	19878
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv San José Villanueva - La Libertad (Et. CA02)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+400	Lateral Derecho	13.560741	-89.291128	10	M3	31/05/2020	100 %	Calle al Puerto de La Libertad, CAO4 SD al Faro.	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	19879
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv San José Villanueva - La Libertad (Et. CA02)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+750	Lateral Derecho	13.557783	-89.292372	12	M3	31/05/2020	100 %	Calle al puerto de La libertad, derrumbe y arrastre en carril externo.	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	19880

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv San José Villanueva - La Libertad (Et. CA02)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+400	Lateral Derecho	13.551858	-89.292402	30 M3	31/05/2020	100 %	Calle al Puerto de la Libertad.	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	19883
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv San José Villanueva - La Libertad (Et. CA02)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+400	Lateral Izquierdo	13.542994	-89.294114	25 M3	31/05/2020	100 %	Calle a puerto de la Libertad.	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	19886
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv San José Villanueva - La Libertad (Et. CA02)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+600	Lateral Derecho	13.516862	-89.306342	7 M3	31/05/2020	100 %	Calle al Puerto de la Libertad, Kilometro 29	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	19890
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 6+200	Lateral Izquierdo	13.739967	-89.159433	120 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe y árboles caídos obstaculizando carril externo de la ruta.	SAN SALVADOR	DELGADO	19895
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+700	Ambos	13.494781	-89.376129	25 0	31/05/2020	100 %	De CA02WA El Faro a Sonsonate, por el Puente rio Grande.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	19896
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estación 1+500 LI	Lateral Izquierdo	13.679912	-89.244591	1548.82 M2	31/05/2020	100 %	En Talud de relleno de la carretera Panamericana se localizo daños causados por la crecida del área hidráulica de la	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19898
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe		3+300 lateral izquierdo	Lateral Izquierdo	13.661204	-89.202355	25 M3	31/05/2020	100 %	Obstrucción en carril izquierdo por derrumbe y caída de árbol.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19899
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Derrumbe		Est 4+600 lateral derecho (corrección de estación es 4+800)	Lateral Derecho	13.647971	-89.191407	14 M3	31/05/2020	100 %	Obstrucción en la vía por derrumbe de suelo y árbol, carril derecho obstruido.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19901

CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	est. 6+100 lat. izquierdo	Lateral Izquierdo	13.648423	-89.190762	15	M3	31/05/2020	100 %	dos arboles caídos carril izquierdo parcialmente obstruido, un 40% del árbol lo atendió la alcaldía de la	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19902
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Puerta del Diablo	Lluvia	Derrumbe		estación 2+200 lateral izquierdo	Lateral Derecho	13.629147	-89.189813	5	M3	31/05/2020	10 %	Arrastre de material sobre carril izquierdo parcialmente obstruido.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19903
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 12+800	Lateral Derecho	13.501761	-89.415198	1	U	31/05/2020	100 %	CA02W A - La Libertad	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	19904
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Puerta del Diablo	Lluvia	Derrumbe		est. 1+600 lateral derecho	Lateral Derecho	13.632497	-89.189032	38.32	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe de talud, carril derecho parcialmente obstruido.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19906
CO0032020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 3 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR	Dv Ciudad Arce - LD Santa Ana	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+100	Lateral Derecho	13.8142230	-89.4359260	3	M3	31/05/2020	100 %		LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	19907
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 15+100	Lateral Derecho	13.493185	-89.424897	15	M3	31/05/2020	100 %	CA02W A La Libertad.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	19908
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 15+800	Lateral Derecho	13.497177	-89.430487	1	U	31/05/2020	100 %	CA02WA y el desvío de la LIB18N.	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	19909
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 18+300	Lateral Derecho	13.496571	-89.449133	30	M3	31/05/2020	100 %	Entre El Zonte y el desvío a la LIB18N.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	19910

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 23+050	Lateral Derecho	13.505137	-89.473032	15	M3	31/05/2020	100 %	CA02W A, Entre el Dv. LIB18N y el Dv de Teotepeque.	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	19911
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 24+500	Lateral Derecho	13.504315	-89.482018	1	U	31/05/2020	100 %	CA02W A, Entre el desvío de la LIB18N y el desvío de Teotepeque.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	19913
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe		Estación 29+500	0	13.500033	-89.510999	25	0	31/05/2020	100 %	CA02W A, entre Hacienda El Taquillo y el desvios para Teotepeque.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	19915
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 29+750	Lateral Derecho	13.497157	-89.513242	20	0	31/05/2020	100 %	CA02W A, Entre el Taquillo y el desvío para Teotepeque.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	19916
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 29+950	Lateral Derecho	13.497157	-89.513242	20	M3	31/05/2020	100 %	CA02W A, entre el Taquillo y el desvío para Teotepeque	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	19918
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 31+500	Lateral Derecho	13.495293	-89.524723	60	M3	31/05/2020	100 %	CA02W A, La Perla	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	19923
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+700	Lateral Derecho	13.636405	-8.106397	24	M3	31/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y límite departamental San Salvador/La Paz.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	19933
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+200	Lateral Derecho	13.630580	-89.096625	30	M3	31/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y límite departamental San Salvador/La Paz	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	19934

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+250	Lateral Derecho	13.630011	-89.096563	24	M3	31/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y límite departamental San Salvador/La Paz. En el est. 2+250.00	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	19936
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+700	Lateral Derecho	13.626629	-89.091073	24	M3	31/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y límite departamental San Salvador/La Paz.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	19940
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+780	Ambos	13.626623	-89.091066	15	M3	31/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y límite departamental San Salvador/La Paz. En el est. 2+780.00	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	19941
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Salvador (Blvd Los Próceres) - Dv RN06S (Los Planes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+500	Ambos	13.679924	-89.213975	20	M3	31/05/2020	100 %	Autopista a Comalapa, by pass El Jaguar derrumbe cubre dos carriles en sentido hacia San Marcos.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19942
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+625	Lateral Izquierdo	13.622908	-89.061017	59	M3	05/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	19944
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+550	Lateral Izquierdo	13.622592	-89.061595	44.5	M3	05/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	19946
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+300	Lateral Izquierdo	13.622856	-89.070030	29.5	M3	05/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	19947
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+100	Ambos	13.620851	-89.044188	30	M3	31/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19949

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+800	Lateral Derecho	13.618874	-89.040342	24 0	31/05/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	19950
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Tramo 2+750 a 2+850	Ambos	13.671930	-89.190770	1200 M3	31/05/2020	100 %	Autopista a Comalapa, todo el carril que conduce a San Marcos Cerrado, habilitado doble sentido en lateral izquierdo	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	19951
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Marcos (Dv. Terminal Sur) - 10 de Octubre	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+900	Ambos	13.654601	-89.164441	337 M3	31/05/2020	100 %	Col. 10 de Octubre, RN04E B cerrado el paso	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	19955
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+200	Lateral Derecho	13.655865	-89.155950	30 M3	31/05/2020	100 %	Autopista a Comalapa, desvío de Los Planes al desvío de Santo Tomás.	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	19957
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa (Dv RN07W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 4+120	Lateral Derecho	13.737896	-89.167064	25 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe obstruyendo carril derecho.	SAN SALVADOR	DELGADO	19958
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+400	Lateral Derecho	13.656551	-89.154169	30 M3	31/05/2020	100 %	Autopista a Comalapa, San Marcos derrumbe obstruye carril derecho	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	19961
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+400	Lateral Izquierdo	13.589520	-89.124069	15 M3	31/05/2020	100 %	Autopista a Comalapa, de San Salvador al desvío de Olocuilta, derrumbe obstruye carril izquierdo.	LA PAZ	OLOCUILTA	19963
CO0092020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Int. SAL02W - Et. SAL03E (Incluye Paso a Desnivel y sus Accesos, San Martín)	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Km 2+150 Bolevard del Ejército, Ilopango	Lateral Izquierdo	13.711132	-89.090867	6 M3	31/05/2020	100 %	Árbol en peligro de caer sobre calzada	SAN SALVADOR	ILOPANGO	19964

CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta	Lluvia	Derrumbe		Estación 2+800	Lateral Derecho	13.586354	-89.126044	30 0	31/05/2020	100 %	Autopista a Comalapa, de San Salvador hasta el desvío de Olocuilta derrumbe obstruye carril externo.	LA PAZ	OLOCUILTA	19965
CO0162020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Sobre el bulevar del Ejercito, a la altura del hospital Amatepec.	Lateral Derecho	13.695318	-89.121091	6 M3	31/05/2020	100 %	El material fue retirado por personal de la empresa A&T en horas de la mañana, la vía se encuentra con trafico fluido.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19966
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+900	Lateral Izquierdo	13.576885	-89.128458	45 M3	31/05/2020	100 %	Autopista de Comalapa, de San salvador al desvío de Olocuilta, derrumbe sobre carril externo.	LA PAZ	OLOCUILTA	19968
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+500	Lateral Derecho	13.572630	-89.125219	15 M3	31/05/2020	100 %	Autopista de Comalapa, desde San Salvador hasta el desvío de Olocuilta, derrumbe sobre carril derecho	LA PAZ	OLOCUILTA	19971
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Dv La Libertad	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+500	Lateral Izquierdo	13.554827	-89.115156	35 M3	31/05/2020	100 %	Autopista de Comalapa desde desvío de Olocuilta hasta el desvío de La Libertad, derrumbe sobre carril izquierdo.	LA PAZ	OLOCUILTA	19972
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Dv La Libertad	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+500	Lateral Derecho	13.513918	-89.095775	70 M3	31/05/2020	100 %	Autopista de Comalapa desde el desvío de Olocuilta hasta el desvío de la Libertad, derrumbe sobre carril externo.	LA PAZ	OLOCUILTA	19973
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA04S - Blvd. Orden de Malta - RN05S	Lluvia	Derrumbe		Entre estación 4+850 a 5+300 ambos laterales	Ambos	13.661803	-89.224859	290 M3	31/05/2020	100 %	Daño en talud LI por lo que se genera Derrumbe y arrastre en la carretera en ambos laterales de la vía. nuevamente se reinstaló.	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	19974
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe		Estación 0+250 Lateral Derecho	Lateral Derecho	13.658701	-89.226834	56 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe de talud aledaño e la carretera	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19976

CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe		Estación 1+230 lateral derecho	Lateral Derecho	13.651276	-89.231475	42	M3	31/05/2020	100 %	derrumbe de talud y arrastre de suelo sobre la carretera.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19977
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+800	Lateral Izquierdo	13.517215	-89.086871	30	M3	31/05/2020	100 %	Desde el desvío de Olocuilta hasta Comalapa, derrumbe sobre carril izquierdo	LA PAZ	OLOCUILTA	19979
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe		Estación 1+900 lateral izquierdo	Lateral Izquierdo	13.647751	-89.199862	45	M3	31/05/2020	100 %	Desplazamiento de talud hacia la vía, obstaculiza parte de un carril	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	19981
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe		Estación 2+400 ambos laterales	Ambos	13.646104	-89.212261	140	M3	31/05/2020	100 %	Se observo arrastre y derrumbe de talud de la zona	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	19982
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+000	Lateral Izquierdo	13.561513	-89.104053	15	M3	31/05/2020	100 %	Desde el desvío de Olocuilta hasta Comalapa.	LA PAZ	OLOCUILTA	19983
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	SAL14W (Ramal RN06S - Lomas de Candelaria ) - Las Tres Marías (Fund. Hno. Pedro)	Lluvia	Derrumbe		Estación 0+025 lateral derecho, parte del derrumbe fue atendido por la alcaldía de la zona.	Lateral Derecho	13.648825	-89.197404	15	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe de talud en la zona	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19986
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	SAL14W (Ramal RN06S - Lomas de Candelaria ) - Las Tres Marías (Fund. Hno. Pedro)	Lluvia	Derrumbe		Estación 0+080 ambos laterales.	Ambos	13.644915	-89.199075	106	M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe de talud y arrastre de suelo sobre la carretera, que obstruye la carretera.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	19988
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera Panamericana cerca al Dv San Vicente	Lateral Derecho	13.669439	-88.830528	2	M3	31/05/2020	100 %	Obstruye carril izquierdo	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	19994

CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera Panamericana entre el Dv San Vicente	Lateral Derecho	13.666337	-88.816623	1.5 M3	31/05/2020	100 %	Obstruye hombro	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	19995
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana KM 53.5 cerca al Dv San Vicente (2+950)	Lateral Izquierdo	13.665172	-88.808385	168 M3	31/05/2020	100 %	Obstruye hombro y drenaje longitudinal, desprendimientos de pequeñas rocas sobre el rodaje	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	19996
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - Santa Clara	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera que conduce a Santa Clara	Lateral Izquierdo	13.694140	-88.737724	11 M3	31/05/2020	100 %	Obstruye carril izquierdo	SAN VICENTE	SANTA CLARA	19997
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - Santa Clara	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce a santa clara	Lateral Izquierdo	13.694201	-88.735220	2 M3	31/05/2020	100 %	Obstruye drenaje longitudinal	SAN VICENTE	SANTA CLARA	19998
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Vicente - Dv Santa Clara	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana cerca del Dv San Vicente	Lateral Izquierdo	13.671179	-88.794691	16 M3	31/05/2020	100 %	Obstruye drenaje longitudinal	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	19999
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Km. 70+000 - LD Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera panamericana km 71	Ambos	13.608151	-88.651132	129.4 M3	31/05/2020	100 %	El derrumbe fue a causa de la caída de un árbol	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	20000
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Tecoluca-San Vicente	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera que conecta a Zacatecoluca y San Vicente	Ambos	13.608151	-88.651132	20 M3	31/05/2020	100 %	Obstrucción de la vía	SAN VICENTE	TECOLUCA	20001
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAV18W - Verapaz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de la panamericana hacia Verapaz	Lateral Derecho	13.664281	-88.863256	8 M3	31/05/2020	100 %	Obstruye drenaje longitudinal	SAN VICENTE	VERAPAZ	20002

CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACION 6+900	Lateral Izquierdo	14.165850	-89.247722	36	M3	31/05/2020	100 %	MATERIAL OSBTRUYENDO EL DRENAJE Y PARTE DEL RODAJE	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	20003
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Nueva Concepción (CA03W) - Et. CHA20N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	ESTACION 7+500	Lateral Izquierdo	14.170528	-89.245858	15	M3	31/05/2020	100 %	MATERIAL OBSTRUYENDO EL DRENAJE Y EN TALUD DE CORTE	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	20004
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 12+700	Lateral Izquierdo	14,3326580,	-89,1044560	90	M3	31/05/2020	100 %	Obstruye un carril	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20006
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 12+020	Lateral Izquierdo	14,3287290	-89,1029310	89.1	M3	31/05/2020	100 %	Obstruye la Calzada espacio restringido para vehículos	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20007
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est.11+710	Lateral Izquierdo	14,3168910	-89,0846378	90.3	M3	31/05/2020	100 %	Material sobre calzada, obstruye medio carril, paso habilitado.	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20008
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+400	Lateral Izquierdo	13.654626	-89.284703	12	M3	31/05/2020	100 %	Entre el desvío a comasagua y el ESEN	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20014
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+850	Ambos	13.654036	-89.288605	18	M3	31/05/2020	100 %	Entre el desvío para comasagua (la flecha) y Residenciales Alturas de Tenerife, derrumbe de material y malez, hay un poste en medio	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20015
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+950	Lateral Derecho	13.654205	-89.289238	4	M3	31/05/2020	100 %	Entre el desvío de comasagua(la flecha) y la residencial Alturas de Tenerife, derrumbe de material y malez	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20016

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 1+300	0	13.654451	-89.290453	1 U	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua, árboles sobre la vía.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20017
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 1+350	Lateral Derecho	13.654563	-89.291370	1 U	31/05/2020	100 %	Calle a comasagua arbusto caído sobre lateral izquierdo.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20018
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04N - Cantón Las Casitas (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion: 0+010	Ambos	13.648355	-89.151153	145 M3	01/06/2020	100 %	Material de derrumbe en carriles	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	20019
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 1+400	Lateral Izquierdo	13.655031	-89.293831	1 U	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua, árbol caído.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20020
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04N - Cantón Las Casitas (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion: 1+200	Lateral Derecho	13.640937	-89.153089	50 M3	01/06/2020	100 %	Material de derrumbe en rodaje de la vía.	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	20022
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+500	Ambos	13.658002	-89.293462	10 M3	31/05/2020	100 %	Calle a comasagua, derrumbe de materia y de maleza, hay arrastre de material en todo el ancho de la	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20026
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+600	Ambos	13.658865	-89.293366	20 M3	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza en todo el ancho de la calle.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20027
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 1+900	Lateral Izquierdo	13.660441	-89.294798	1 U	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua, arbustos caídos.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20033

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+400	Lateral Izquierdo	13.662758	-89.298010	24	M3	31/05/2020	100 %	Calle a comasagua, derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20040
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+800	Lateral Izquierdo	13.664386	-89.300726	15	M3	31/05/2020	100 %	Calle a comasagua, derrumbe de material y arbustos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20045
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 3+200	Lateral Izquierdo	13.662772	-89.303432	1	U	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua, material y árbol caído.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20046
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+400 - 6+500 ambos laterales	Ambos	13.620850	-89.052102	995	M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica, derrumbe en sección completa	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20054
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 7+800 - 7+900 ambos laterales	Ambos	13.6216786	-89.0646921	187.5	M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20056
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 5+000	Lateral Izquierdo	12.667490	-89.316319	1	U	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua, árbol caído.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20058
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 5+300	Lateral Izquierdo	13.667670	-89.318108	2	M3	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua árbol caído con material.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20061
CO0092020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - Lago de Ilopango (Turicentro Apulo)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Fin de ruta, cerca de turicentro Apulo, Est 4+200	Ambos	13.700934	-89.0768682	825	M3	31/05/2020	100 %	Asolve en toda la calle de entrada a turicentro por derrumbes de la zona ocasionado por LLuvias del fin de semana	SAN SALVADOR	ILOPANGO	20062

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 5+600	Lateral Izquierdo	13.668699	-89.321062	8 0	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20063
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	estación 6+300	Lateral Izquierdo	13.672816	-89.327816	14 M3	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua, derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20068
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+900	Lateral Izquierdo	13.675004	-89.332260	8 M3	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20069
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce del Dv San Vicente hacia San Esteban Catarina	Lateral Izquierdo	13.681458	-88.790969	35 M3	31/05/2020	100 %	La vía se mantuvo cerrada	SAN VICENTE	SAN LORENZO	20070
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce del Dv San Vicente hacia San Esteban Catarina	Lateral Izquierdo	13.674650	-88.795078	12 M3	31/05/2020	100 %	Obstrucción de drenaje longitudinal	SAN VICENTE	SAN LORENZO	20072
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte - La Palma, km 61	Lateral Derecho	14.205401	-89.113662	3.87 0	01/06/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	LA PALMA	20073
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N-Nueva concepción (DV. CHA34W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Longitudinal del Norte - Nueva Concepción, km 57	Lateral Derecho	14.105835	-89.237829	21.35 M3	01/06/2020	100 %	derrumbe en talud obstruyendo canaleta	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	20075
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN20E - DV. Lomas de Candelaria - Et. LIB13S	Lluvia	Derrumbe		Estación 2+400 a 2+500 ambos laterales	Ambos	13.641805	-89.234990	350 M3	31/05/2020	100 %	Derrumbe de taludes sobre la carretera	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	20076

CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	PAZ07N - SAV24N (Guadalupe)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce entre Guadalupe y Ostuma	Lateral Derecho	13.619717	-88.910911		6 M3	31/05/2020	100 %	Obstrucción de hombro	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	20077
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Concepción (Dv.CHA34W)-LD Santa Ana (El Matazano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Longitudinal del Norte - El Matazano (Ld Santa ana), Km73	Lateral Derecho	14.178307	-89.320965		8 M3	01/06/2020	100 %	derrumbe en talud obstruyendo cunetas.	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	20079
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	PAZ07N - SAV24N (Guadalupe)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de Guadalupe a Ostuma (0+485)	Lateral Derecho	13.619590	-88.910846		16 M3	31/05/2020	100 %	Obstrucción de drenaje natural	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	20080
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Concepción (Dv.CHA34W)-LD Santa Ana (El Matazano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Longitudinal del Norte - Ld El Matazano, km 69 1/2	Lateral Izquierdo	14.164371	-89.312706		14.04 M3	01/06/2020	100 %	Derrumbe en talud obstruyendo cunetas	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	20081
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - Dv El Paraíso	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Longitudinal del Norte - Dv El Paraíso, cuarta brigada km	Lateral Izquierdo	14.096132	-89.083590		7.05 M3	01/06/2020	100 %	Derrumbe en talud y obstrucción de cunetas	CHALATENANGO	TEJUTLA	20084
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+000	Ambos	13.675318	-89.333097		80 M3	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe en todo el ancho de la calle hay material, maleza y arbustos.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20085
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+200	Lateral Derecho	13.675617	-89.334601		20 M3	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20087
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 7+800	Lateral Izquierdo	13.676291	-89.339334		60 M3	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de materia y arbustos	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20106

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe		Estación 2+300	Lateral Izquierdo	13.681641	-89.317602	13 0	31/05/2020	100 %	Autopista Los Chorros derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20112
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 4+500	Lateral Derecho	13.698709	-89.325583	1 U	31/05/2020	100 %	Autopista los Chorros, Colón derrumbe de árbol	LA LIBERTAD	COLON	20115
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+400	Lateral Derecho	13.662617	-89.303967	12 M3	31/05/2020	100 %	Calle a comasagua derrumbe de material y maleza, también se callo una señal vertical de no adelantar.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20119
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 3+700	Lateral Izquierdo	13.662632	-89.306712	1 U	31/05/2020	100 %	Calle a comasagua derrumbe de un arbusto.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20122
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 3+900	Lateral Derecho	13.664030	-89.307809	1 U	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua caída de un arbusto.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20123
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación de la 4+100	Lateral Derecho	13.663909	-89.309544	25 M3	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20124
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+200	Lateral Derecho	13.664275	-89.310352	15 M3	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20126
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+250	Lateral Derecho	13.664524	89.310801	8 M3	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20127

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 4+700	Ambos	13.666830	-89.313861	2 U	31/05/2020	100 %	Calle a Comasagua, derrumbe de árboles.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20128
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+500	Lateral Izquierdo	13.591766	-89.284133	12 M3	31/05/2020	100 %	Calle a San Jose Villa Nueva derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20129
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+900	Lateral Izquierdo	13.585301	-89.279588	12 M3	31/05/2020	100 %	Calle a San Jose Villa nueva derrumbe de material.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20130
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+600	Lateral Izquierdo	13.581930	-89.274859	7 M3	31/05/2020	100 %	Calle a San Jose Villa Nueva derrumbe de material y arrastre.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20131
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+275	Ambos	13.757601	-89.169320	20 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	DELGADO	20132
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL09N - Cantón Arenales - CA04N (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+360	Ambos	13.757903	-89.169810	15 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	DELGADO	20133
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+270	Lateral Derecho	13.765407	-89.130397	5 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	SOYAPANGO	20134
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+900	Lateral Izquierdo	13.582590	-89.272002	12 M3	31/05/2020	100 %	Calle a San Jose Villa Nueva derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20135

CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+050	Lateral Derecho	13.765407	-89.130397	5 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	SOYAPANGO	20136
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - Cantón Buena Vista - Cantón Las Animas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+400	Lateral Derecho	13.748689	-89.958310	5 M3	01/06/2020	100 %		CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	20137
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Salida San José Villanueva (Et. LIB14S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+300	Lateral Izquierdo	13.582390	-89.268870	2 M3	31/05/2020	100 %	Calle a San Jose Villa Nueva	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20138
CO0312020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+150	Lateral Izquierdo	13.8817646	-89.3718699	84 M3	01/06/2020	100 %		LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	20146
CO0312020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+750	Lateral Derecho	13.892629	-89.433792	60 M3	01/06/2020	100 %	Al momento de remover el derrumbe, se pudo observar que había caído más material del encontrado cuando se hizo la	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	20147
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	13+500	Lateral Derecho	13.727811	-88.926523	5 0	20/05/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	20153
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	16+500	Lateral Derecho	13.72478	-88.901466	34 M3	20/05/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	20154
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+700	Lateral Derecho	13.733309	-88.975882	12 M3	31/05/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	20156

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+500	Lateral Izquierdo	13.741910	-89.452597	20	M3	31/05/2020	100 %	de la CA08W a Sacacoyo derrumbe de material.	LA LIBERTAD	SACACOYO	20162
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 1+200	Lateral Izquierdo	13.740112	-89.458205	12	M3	31/05/2020	100 %	de CA08W a Sacacoyo caída de un árbol.	LA LIBERTAD	SACACOYO	20163
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Inundación	Mitigación	Estación 0+600	Lateral Derecho	13.734966	-89.430606	10	M3	31/05/2020	100 %	De la CA08W a Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20164
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+400	Lateral Izquierdo	13.703559	-89.438936	24	M3	31/05/2020	100 %	De la CA08W a Jayaque derrumbe de material.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20165
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+600	Lateral Izquierdo	13.702030	-89.437998	6	M3	31/05/2020	100 %	CA08W a Jayaque (Las minas) derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20166
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+000	Lateral Izquierdo	13.698511	-89.437661	24	M3	31/05/2020	100 %	DE La CA08W a Jayaque derrumbe de materia y maleza	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20167
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+300	Lateral Izquierdo	13.698682	-89.439328	40	M3	31/05/2020	100 %	de la CA08W a Jayaque derrumbe de material, maleza y raices de arboles.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20168
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación de la 6+900 a 7+100	Lateral Derecho	13.696307	-89.439003	150	M3	31/05/2020	100 %	Carretera a Jayaque, derrumbe de material rocoso, maleza y troncos	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20169

CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv El Rosario - LD Cabañas	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	2+500	Lateral Derecho	13.751313	-88.86876	7 U	31/05/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	20170
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Tonacatepeque - Las Animas - SAL04N	Lluvia	Daños en obras de paso	Mitigación	5+600	Ambos	13.81374	-89.10308	7500 0	01/06/2020	0.1 %	Caída de puente, (tipo Mabey Compact), el desmontaje y montaje, estará a cargo del MOP	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	20175
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 3+600	Lateral Izquierdo	14.172398	-88.998067	11 M3	01/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	20176
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 15+750	Lateral Izquierdo	14.234435	-89.026467	16 M3	01/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	20177
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+400	Lateral Derecho	13.765407	-89.130397	5 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	SOYAPANGO	20183
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Soyapango - Tonacatepeque (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+450	Lateral Derecho	13.765407	-89.130397	5 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	SOYAPANGO	20186
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+300	Lateral Izquierdo	13.696017	-89.439771	10 M3	31/05/2020	100 %	De la CA08W a Jayaque derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20189
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Oratorio de Concepción - San José Guayabal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+560	Lateral Derecho	13.827258	-89.076410	5 M3	01/06/2020	100 %		CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	20190

CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Oratorio de Concepción - San José Guayabal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+370	Lateral Derecho	13.829012	-89.082001	6 M3	01/06/2020	100 %		CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	20192
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Oratorio de Concepción - San José Guayabal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+745	Lateral Derecho	13.833805	-89.090799	5 M3	01/06/2020	100 %		CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	20194
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Ayutuxtepeque - Cantón Los Llanitos - SAL09N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+020	Lateral Izquierdo	13.73971	-89.19532	6 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	20195
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+600	Lateral Izquierdo	13.689889	-89.440214	12 M3	31/05/2020	100 %	de la CA08W a Jayaque derrumbe sobre carril izquierdo hay troncos y maleza.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20196
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Ayutuxtepeque - Cantón Los Llanitos - SAL09N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+250	Lateral Izquierdo	13.74189	-89.19532	10 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	20197
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Ayutuxtepeque - Cantón Los Llanitos - SAL09N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+350	Lateral Izquierdo	13.74259	-89.19562	8 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	20198
CO0162020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	A la altura de puente las mulas.	Ambos	13.720223	-89.160014	130 M3	01/07/2020	100 %	Finalizado el desalo de derrumbes.	SAN SALVADOR	DELGADO	20199
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Ayutuxtepeque - Cantón Los Llanitos - SAL09N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+190	Lateral Izquierdo	13.75483	-89.15668	4 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	20200

CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Ayutuxtepeque - Cantón Los Llanitos - SAL09N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+420	Lateral Derecho	13.76105	-89.18940	15 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	20201
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+900	Lateral Izquierdo	13.687930	-89.439292	15 M3	31/05/2020	100 %	Carretera a Jayaque derrumbe de material, troncos y maleza.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20202
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02E - Olocuilta	Lluvia	Cárcava	Permanente	Est. 2+790 L.I.	Lateral Izquierdo	13.495536	-89.1496307	40 M3	31/05/2020	100 %	Carcava formada debido a las intensas lluvias que cayeron por la tormenta tropical Amanda, esta carcava ha dañado 1/2 carril de la calle	LA PAZ	OLOCUILTA	20203
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Tonacatepeque - Las Animas - SAL04N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+250	Lateral Izquierdo	13.781516	-89.113719	3 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	20204
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Tonacatepeque - Las Animas - SAL04N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+350	Lateral Izquierdo	13.804028	-89.110279	5 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	20205
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 9+000	Lateral Derecho	13.687808	-89.438725	10 M3	31/05/2020	100 %	Carretera a Jayaque derrumbe sobre canaleta y hombro de la calzada.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20206
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Tonacatepeque - Las Animas - SAL04N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+330	Lateral Derecho	13.795940	-89.112179	4 M3	01/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	20207
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 9+100	Lateral Derecho	13.687911	-89.437832	5 M3	31/05/2020	100 %	Carretera a Jayaque arrastre de material	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20209

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 9+200	Lateral Derecho	13.687293	-89.437545	36 M3	31/05/2020	100 %	Carretera a Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20210
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Canton San José Los Sitios	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+300	Lateral Derecho	13.712698	-89.412983	6 M3	01/06/2020	100 %	Calle a San José Los Sitios derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20213
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+400	Lateral Izquierdo	13.745668	-89.034961	12 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20214
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - San Agustín	Lluvia	Cárcava	Mitigación	2+300	Lateral Derecho	13.725520	-89.034498	155 M3	02/06/2020	99 %	El paso vehicular sera habilitado hasta la proxima semana.	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20215
CO0342020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA02E (El Playón) - Tecoluca (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 4+725	Lateral Derecho	13.519458	-88.780477	4 M3	01/06/2020	100 %	Arbol Caido debido a Tormenta Tropical Amanda	SAN VICENTE	TECOLUCA	20216
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+400	Lateral Derecho	13.743564	-89.009699	4 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20217
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Canton San José Los Sitios	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+500	Lateral Derecho	13.710619	-89.413096	10 M3	01/06/2020	100 %	Calle a San José Los Sitios arrastre de material y maleza en la calzada.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20218
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+600	Lateral Derecho	13.743428	-89.009575	4 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20219

CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+450	Lateral Derecho	13.743529	-89.009671	9 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20220
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+450	Lateral Izquierdo	13.743529	-89.009671	3 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20221
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+500	Lateral Izquierdo	13.743500	-89.0009645	3 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20223
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv Zacatecoluca (Desde Rotonda)- LD San Vicente	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera Litoral km 71	Ambos	13.455506	-88.821529	20 M3	31/05/2020	100 %	Se mantuvo cerrada la vía, hubo apoyo de ejercito y bomberos	LA PAZ	ZACATECOLUCA	20224
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	11+600	Lateral Izquierdo	13.728059	-88.943589	3 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitadi	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20225
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	11+450	Lateral Izquierdo	13.728340	-88.944941	9 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20226
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	5+400	Lateral Izquierdo	13.674738	-88.844184	1 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	20227
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+450	Lateral Izquierdo	13.674388	-88.843903	1 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	20229

CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+500	Lateral Izquierdo	13.674035	-88.843628	5 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	20230
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA08W - Desvío El Transito - Entronque LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+750	Lateral Derecho	13.728079	-89.414449	10 M3	01/06/2020	100 %	Calle Boulevard bazzini derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20231
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Rafael Cedros - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+000	Lateral Izquierdo	13.727422	-88.868105	6 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	20233
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CUS26E - El Carmen - San Antonio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+600	Lateral Derecho	13.744222	-88.903308	11 M3	01/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	EL CARMEN	20234
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+800	Lateral Izquierdo	13.705982	-89.343792	10 M3	01/06/2020	100 %	Autopista los chorros, Colón.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20236
CO0342020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquezado	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 3+100	Lateral Izquierdo	13.5938233	-88.7509467	3 M3	02/06/2020	100 %	Árbol caído debido a Tormenta Amanda.	SAN VICENTE	SAN VICENTE	20237
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv Santa Clara - Km. 70+000	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana Km 65	Lateral Derecho	13.648174	-88.686517	60.94 M3	01/06/2020	100 %	Obstrucción de drenaje longitudinal	SAN VICENTE	SANTA CLARA	20238
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - San Agustín	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+700	Lateral Izquierdo	13.714623	-89.028502	8 M3	02/06/2020	100 %	Actividad realizada por la alcaldía	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20241

CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - San Agustín	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+100	Lateral Derecho	13.714302	-89.028362	20 M3	02/06/2020	100 %		CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20244
CO0342020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - L.D. Cuscatlán (Dv.SAV17S) (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+120	Lateral Derecho	13.6650827	-88.8738281	24 M3	02/06/2020	100 %	Derrumbe ocasionado por constantes lluvias debido a Tormenta Amanda.	SAN VICENTE	SAN VICENTE	20248
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL13S - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB12S) - Huizucar (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+400	Lateral Izquierdo	13.636018	-89.237403	12 M3	01/06/2020	100 %	Sobre calle a Huizucar derrumbe de material.	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	20249
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL13S - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB12S) - Huizucar (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+700	Lateral Izquierdo	13.626401	-89.238979	8 M3	01/06/2020	100 %	Calle a Huizucar derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	20250
CO0342020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - L.D. Cuscatlán (Dv.SAV17S) (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+220	Lateral Derecho	13.66430	-88.87428	15 M3	02/06/2020	100 %	Derrumbe por constantes lluvias debido a Tormenta Amanda.	SAN VICENTE	SAN VICENTE	20251
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL13S - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB12S) - Huizucar (Entrada)	Lluvia	Derrumbe		Estación 2+100	Lateral Izquierdo	13.624302	-89.236398	15 0	01/06/2020	100 %	Calle a Huizucar derrumbe de material y arbustos.	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	20252
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL13S - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB12S) - Huizucar (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+300	Lateral Izquierdo	13.623038	-89.235379	10 M3	01/06/2020	100 %	Calle a Huizucar derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	20253
CO0342020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - L.D. Cuscatlán (Dv.SAV17S) (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 2+500	Lateral Derecho	13.66320	-88.87637	15 M3	02/06/2020	100 %	Derrumbe por fuertes lluvias, Tormenta Amanda	SAN VICENTE	SAN VICENTE	20254

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL13S - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB12S) - Huizucar (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+400	Lateral Izquierdo	13.622288	-89.235618	30 M3	01/06/2020	100 %	Calle a Huizucar derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	20257
CO0342020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN04E - El Marquezado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 3+425	Lateral Izquierdo	13.5926676	-88.7485587	18 M3	02/06/2020	100 %	Derrumbes debido a intensidad de lluvias por Tormenta Amanda.	SAN VICENTE	SAN VICENTE	20260
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de San Vicente hacia Zacatecoluca	Lateral Izquierdo	13.510747	-88.839992	70 M3	01/06/2020	100 %	Obstrucción en drenaje longitudinal	LA PAZ	ZACATECOLUCA	20262
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de San Vicente hacia Zacatecoluca	Lateral Izquierdo	13.512982	-88.819018	56 M3	01/06/2020	100 %	Obstrucción de hombro	LA PAZ	ZACATECOLUCA	20263
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL13S - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB12S) - Huizucar (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+500	Lateral Izquierdo	13.621814	-89.235462	15 M3	01/06/2020	100 %	Calle a Huizucar derrumbes de material con maleza.	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	20264
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL13S - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB12S) - Huizucar (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+700	Lateral Izquierdo	13.620263	-89.235029	10 M3	01/06/2020	100 %	Calle a Huizucar(Santa Tecla) derrumbe de material con maleza	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	20265
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL13S - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB12S) - Huizucar (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+900	Lateral Izquierdo	13.618649	-89.234336	15 M3	01/06/2020	100 %	Calle a Huizucar derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	20267
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL13S - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB12S) - Huizucar (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+700	Lateral Derecho	13.610372	-89.233786	45 M3	01/06/2020	100 %	Calle a Huizucar derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	20269

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL13S - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB12S) - Huizucar (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+700	Lateral Derecho	13.602756	-89.237961	25 M3	01/06/2020	100 %	Calle a Huizucar derrumbe de material con maleza	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	20271
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL13S - Dv. Nuevo Cuscatlán (LIB12S) - Huizucar (Entrada)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+800	Lateral Derecho	13.594749	-89.237496	6 M3	01/06/2020	100 %	Calle a Huizucar derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	20272
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N-Nueva concepción (DV. CHA34W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	longitudinal del norte - nueva concepcion, km57.5	Lateral Derecho	14.106133	-89.243675	14.04 M3	02/06/2020	100 %	derumbe obstruye paso de agua en cuneta	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	20273
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Concepción (Dv.CHA34W)-LD Santa Ana (El Matazano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	longitudinal del norte - el matazano, km 69	Lateral Izquierdo	14.162925	-89.3136	14.18 M3	02/06/2020	100 %	derrumbe obstruyendo canaleta	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	20275
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Nueva Concepción (Dv.CHA34W)-LD Santa Ana (El Matazano)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	longitudinal del norte - El matazano, km 72	Lateral Izquierdo	14.1732806	-89.31445	8 M3	02/06/2020	100 %	derrumbe obstruye canaleta	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	20278
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+200	Lateral Izquierdo	13.642441	-89.256147	12 M3	01/06/2020	100 %	Calle a Huizucar Nuevo Cuscatlan, derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20280
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+370	Lateral Izquierdo	13.640968	89.255715	20 M3	01/06/2020	100 %	Carretera a Huizucar, Nuevo Cuscatlan derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20282
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 1+720	Lateral Izquierdo	13.638181	-89.254142	1 U	01/06/2020	100 %	Carretera a Huizucar caída de un árbol.	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20285

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 1+900	Lateral Derecho	13.637081	-89.251891	1 U	01/06/2020	100 %	Carretera a Huizucar caída de un árbol sobre cable telefonico.	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20286
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+950	Lateral Derecho	13.633290	-89.251358	25 M3	01/06/2020	100 %	Carretera a Huizucar derrumbe de material y arbustos.	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20287
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+050	Lateral Izquierdo	13.627127	-89.250542	10 M3	01/06/2020	100 %	Carretera a Huizucar arrastre de material.	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20290
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Tramo 2+570 a 2+600	Lateral Derecho	13.626642	-89.249430	26 M3	01/06/2020	100 %	Carretera a Huizucar derrumbe de material y arbustos	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20291
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+720	Lateral Derecho	13.625693	-89.247766	12 M3	01/06/2020	100 %	Carretera a Huizucar derrumbe de material y arbustos	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20292
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+940	Lateral Derecho	13.624620	-89.246178	6 M3	01/06/2020	100 %	Carretera a Huizucar derrumbe de material con maleza	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20293
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+760	Lateral Izquierdo	13.624520	-89.244935	8 M3	01/06/2020	100 %	Carretera a Huizucar derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20294
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+990	Ambos	13.624873	-89.241608	18 M3	01/06/2020	100 %	Carretera a Huizucar derrumbe de material y maleza en todo el ancho de la calle.	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20295

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+400	Lateral Derecho	13.625397	-89.240572	16	M3	01/06/2020	100 %	Carretera a Huizucar derrumbe de material , arrastre y maleza	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	20296
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	La Palma - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Longitudinal del Norte - Citala, km 89.5	Lateral Derecho	14.351189	89.186854	98.32	M3	26/05/2020	100 %	obstruccion de cuneta	CHALATENANGO	LA PALMA	20297
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Cárcava	Permanente	Estación 0+300 lateral Derecho	Lateral Derecho	13.671358	-89.195613	6	M3	31/05/2020	100 %	Se reporta daño por causa de bache abierto por reparación de ANDA, se genera cárcava y daño en la carpeta existente; En el momento de la inspección se detecta un bache en la zona de la estación 0+300.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	20298
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	Lluvia	Cárcava		Corrección de estación 0+400 - 0+418.94 Lateral derecho (0+500).	Lateral Derecho	13.670680	-89.1915410	6	M3	31/05/2020	100 %	En inspección de supervisión se detecta Cárcava y socavación en base de pavimento y daños en la calzada después de las lluvias.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	20299
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CALLE MONSERRAT - CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	Lluvia	Cárcava	Permanente	Estación 2+300 lateral derecho	Lateral Derecho	13.688051	-89.199675	5.45	M3	31/05/2020	100 %	Después de las lluvias registradas se detecta daño en el pavimento, se identifica bache abierto por reparación de ANDA de la zona de la estación 2+300.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	20300
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	AVENIDA EL BOQUERON ( MERLIOT) Incluye Entrada y Salida de y a la CA01W	Lluvia	Cárcava	Permanente	Estación 0+000 ambos laterales	Ambos	13.671342	-89.272736	2.21	M3	31/05/2020	100 %	Colapso de pozo de aguas lluvias causa daños en el pavimento de la carretera, la cárcava fue intervenida por alcaldía de Santa Ana.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	20301
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 0+900	Lateral Izquierdo	14.163223	-89.004983	8	M3	02/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL Y ARBOL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	20305
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+260	Lateral Izquierdo	14.361061	-89.286926	8	M3	03/06/2020	100 %	Obstruye sección hidráulica de cuenta y parte del rodaje.	CHALATENANGO	CITALA	20306

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 3+350	Lateral Izquierdo	14.171486	-88.998094	8 M3	02/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	20307
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est.5+430	Lateral Izquierdo	14.3651716	-89.281429	8 M3	03/06/2020	100 %	Obstruye sección hidráulica de cuenta y parte del rodaje.	CHALATENANGO	CITALA	20308
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 12+615	Lateral Izquierdo	14.214859	-89.020098	8 M3	02/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL Y ARBOL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	20310
CO0162020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Calle Ciudad Delgado a Soyapango, contiguo al puente de las mulas	Lateral Izquierdo	13.720187	-89.159998	80 M3	31/05/2020	100 %	A la fecha se esta realizando la inyección del material del relleno fluido.	SAN SALVADOR	DELGADO	20319
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Río Chiquito (CHA29E) - Miramundo (Et. CHA29E)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+200	Lateral Derecho	14.354712	-89.121964	14.96 M3	03/06/2020	100 %	Material sobre cuenta	CHALATENANGO	LA PALMA	20322
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 13+750	Lateral Izquierdo	14.223377	-89.018624	12 M3	02/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	20327
CO0162020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Calle aguacaliente, a 250m después de puente aguacalientes, dirección Soyapango.	Lateral Derecho	13.706437	-89.164117	590 M3	31/05/2020	85 %	Con el fin de estabilizar el talud afectado, se tiene proyectado construir muro Soil Nailin. a la fecha se ha realizado la	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	20330

CO0162020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	Lluvia	Cárcava	Mitigación	En el bulevar del ejercito, a 100 mts adelante del túnel de aeropuerto internacional de Ilopango, pista izquierda.	Lateral Izquierdo	13.696523	-89.116036	10	M3	03/06/2020	90 %	Muro finalizado en su totalidad, pendiente relleno compactado.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	20333
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Cruz Michapa - Tenancingo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+220	Lateral Izquierdo	13.760477	-88.972822	16	M3	01/07/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	20334
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte - La Palma, km 76	Lateral Derecho	14.266618	-89.138095	33.3	M3	03/06/2020	100 %	Derrumbe obstaculizando carril derecho	CHALATENANGO	LA PALMA	20338
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Francisco Chinameca	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+600	Ambos	13.610753	-89.094053	83.1	M3	02/06/2020	100 %	Carretera a San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20350
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Puerta del Diablo	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Estación 2+680 lateral derecho	Lateral Derecho	13.646405	-89.211215	10	M3	03/06/2020	10 %	Caída de árbol que se encuentra obstruyendo completamente el carril derecho.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	20351
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - hacia el Dorado (Puente Motochico), km 66	Lateral Izquierdo	14.088141	-89.034716	20	M3	03/06/2020	100 %	Derumbe obstruyendo carril izquierdo de Chalatenago hacia Amayo.	CHALATENANGO	EL PARAISO	20352
CO0312020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01W(Km 33.019) Termos de Rio - CA01W (Km.39) (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+150	Lateral Derecho	13.8040834	-89.4301174	32.34	M3	02/06/2020	100 %		LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	20353

CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) - LD Cuscatlán	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+500	Lateral Izquierdo	13.73355	-89.064144	34 M3	02/06/2020	100 %	Paso Habilitado	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	20354
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 34+100	Lateral Derecho	13.495345	-89.524673	40 M3	01/06/2020	100 %	de la CA04S al limite departamental de Sonsonate derrumbe de material y troncos	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20357
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 34+150	Lateral Derecho	13.495915	-89.525957	12 M3	01/06/2020	100 %	de la CA04S al Limite departamental de sonsonate.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20358
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 34+900	Lateral Derecho	13.501020	-89.529214	14 0	01/06/2020	100 %	De la CA04S al Limite departamental de Sonsonate, derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20359
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 35+100	Lateral Derecho	13.502431	-89.529543	3 M3	01/06/2020	100 %	De la CA04S hasta el limite departamental de Sonsonate	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20360
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 35+800	Lateral Derecho	13.499264	-89.532210	1 U	01/06/2020	100 %	De la CA04S hasta el Limite departamental de Sonsonate árbol caído y material	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20363
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 38+000	Lateral Derecho	13.500414	-89.539967	1 U	01/06/2020	100 %	DE la CA04S hasta el limite departamental de Sonsonate caída de arbusto y raíces.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20364
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 38+400	Lateral Derecho	13.503386	-89.541561	40 M3	01/06/2020	100 %	desde la CA04S hasta el límite departamental de Sonsonate.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20365

CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	10 de Octubre - Dv. Santiago Texacuangos	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 0+500.	Ambos	13.652420	-89.159697	1250	M3	03/06/2020	100 %	Derrumbe de talud, lateral derecho.	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	20366
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN06S - El Campamento - RN06S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 1+400	Ambos	13.630969	-89.178061	200	M3	03/06/2020	100 %	Derrumbe de talud, lateral izquierdo	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	20367
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 38+900	0	13.505882	-89.543359	36	M3	01/06/2020	100 %	Desde la CA04S hasta el límite departamental de Sonsonate.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20368
CO0162020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16A DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucía) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Canton El Guaje	Ambos	13.673769	-89.145222	1164	M3	02/06/2020	100 %	Emergencia superada	SAN SALVADOR	ILOPANGO	20369
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 39+700	Lateral Derecho	13.504458	-89.547851	6	M3	01/06/2020	100 %	Desde la CA04A hasta el límite departamental de Sonsonate	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20370
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 40+430	Lateral Derecho	13.507730	-89.550404	1	U	01/06/2020	100 %	Desde la CA04S hasta el límite departamental de Sonsonate	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20371
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Puerta del Diablo	Lluvia	Caida de árbol		Estación 2+680 lateral derecho	Lateral Derecho	13.625394	-89.190194	20	M3	02/06/2020	100 %	Caída de árbol en por lluvias registrada en noche del 2/junio/2020 y madrugada del 03/junio/2020.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	20372
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 40+740	Ambos	13.510542	-89.590660	36	M3	01/06/2020	100 %	Desde la CA04S hasta el límite departamental de Sonsonate derrumbe y arrastre de material.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20374

CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Puerta del Diablo	Lluvia	Derrumbe		Estación 2+460 lateral derecho.	Lateral Izquierdo	13.627073	-89.190386		30 M3	02/06/2020	5 %	Derrumbe registrado por lluvias de la noche del 02/06/2020 y la madrugada del 03/06/2020.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	20375
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe		Estación 1+860 lateral izquierdo	Lateral Izquierdo	13.645831	-89.209476		15 M3	02/06/2020	100 %	Se registra lluvias en la noche de 02/06/2020 y la madrugada del 03/06/2020.	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	20376
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	RN06S - Lomas de Candelaria - SAL13S	Lluvia	Derrumbe		Estación 3+250 ambos laterales se intervino entre estaciones 3+200 a 3+610 AL.	Ambos	13.646859	-89.223386		39 M3	03/06/2020	100 %	Se registra lluvias en la noche de 02/06/2020 y la madrugada del 03/06/2020.	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	20377
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Vicente - Dv Santa Clara	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana cerca del Dv San Vicente	Lateral Izquierdo	13.671179	-88.794691		16 M3	31/05/2020	100 %	Obstruye drenaje longitudinal	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	20378
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 41+290	Lateral Derecho	13.513062	-89.554844		30 M3	01/06/2020	100 %	Desde la CA04S hasta el limite departamental de Sonsonate derrumbe de material, arbustos y maleza.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20379
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 41+550	Ambos	13.511844	-89.554844		26 M3	01/06/2020	100 %	Desde la CA04S hasta el limite departamental de Sonsonate.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20382
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 41+700	Ambos	13.510925	-89.554738		50 M3	01/06/2020	100 %	Desde la CA04S hasta el limite departamental de Sonsonate derrumbe de material, troncos, maleza y rocas.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20386
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 42+000	Lateral Derecho	13.508640	-89.556054		30 M3	01/06/2020	100 %	Desde la CA04S hasta el limite departamental de Sonsonate derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20388

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 42+900	0	13.504886	-89.559355	3	M3	01/06/2020	100 %	Desde la CA04S hasta el limite departamental de Sonsonate ramas caídas.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20389
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacion 43+100	0	13.507001	-89.559183	2	U	01/06/2020	100 %	de la CA04S hasta el limite de Sonsonate árbol caído y material.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20390
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Tecoluca-San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de San Vicente hacia Tecoluca	Lateral Derecho	13.586265	-88.775094	7	M3	02/06/2020	100 %	Obstrucción de hombro	SAN VICENTE	TECOLUCA	20392
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 43+300	Lateral Derecho	13.508243	-89.559081	36	M3	01/06/2020	100 %	Desde la CA04S hasta limite con Sonsonate derrumbe de material y arbustos caídos.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20393
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 43+560	Lateral Derecho	13.508614	-89.560848	12	M3	01/06/2020	100 %	CA04S hasta el limite con Sonsonate derrumbe de material con arbustos.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20394
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Tecoluca-San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de San Vicente hacia Tecoluca	Lateral Derecho	13.598155	-88.774020	70	M3	31/05/2020	100 %	Muro perimetral colapsado obstrucción en carril derecho	SAN VICENTE	TECOLUCA	20395
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 43+800	Lateral Derecho	13.508787	-89.562262	12	M3	01/06/2020	100 %	CA04S hasta el limite con Sonsonate derrumbe de material, raíces y rocas.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20396
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 44+100	Lateral Derecho	13.511592	-89.562869	46	M3	01/06/2020	100 %	CA04S hasta el limite con sonsonate derrumbe de material con maleza y arbustos.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20397

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 44+200	Lateral Derecho	13.512435	-89.562772	26	M3	01/06/2020	100 %	CA04S hasta limite con sonsonate derrumbe en hombro y parte de carril d la calzada	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20399
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 44+360	Lateral Derecho	13.513048	-89.562720	24	0	01/06/2020	100 %	CA04S hasta limite con Sonsonate derrumbe de material, troncos, maleza y rocas.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20406
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 44+400	Lateral Derecho	13.513905	-89.562539	32	M3	01/06/2020	100 %	CA04S hasta limite con Sonsonate derrumbe de material, maleza y arbustos.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20407
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 44+450	Lateral Derecho	13.514532	-89.562358	42	M3	01/06/2020	100 %	CA04S hasta limite con Sonsonate derrumbe de material, maleza y arbustos.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20408
CO0342020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Clara - LD Cabañas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	estación 3+350	Lateral Derecho	13.7337839	-88.6985167	12	M3	03/06/2020	100 %	Derrumbe por lluvias intensas debido a tormenta Amanda.	SAN VICENTE	SANTA CLARA	20417
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 5+140	Lateral Izquierdo	14.369995	-89.275601	8	M3	03/06/2020	100 %	Material rocoso en sección hidráulica de cuneta	CHALATENANGO	CITALA	20418
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 44+600	Lateral Derecho	13.513769	-89.566433	80	M3	02/06/2020	100 %	Carretera el Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material y vegetación.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20419
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 44+900	Lateral Derecho	13.511682	-89.567651	1	U	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) caída de arbol	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20420

CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+730	Lateral Izquierdo	14.358900	-89.283206	6 M3	03/06/2020	100 %	Rocas sobre cuneta y parte del rodaje.	CHALATENANGO	CITALA	20421
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 45+400 a 46+000	Lateral Derecho	13.515399	-89.568821	350 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material, arbustos y rocas pequeñas.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20422
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 46+600	Lateral Derecho	13.515084	-89.575471	1 U	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate).	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20423
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 46+700	Lateral Derecho	13.515957	-89.575719	100 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material y árboles.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20424
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 46+900 a 47+100	Lateral Derecho	13.517644	-89.575873	100 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material con arbustos.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20425
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Inundación	Mitigación	Tramo 47+200 a 47+400	Lateral Derecho	13.519983	-89.575123	420 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) calle inundada y derrumbes de material.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20426
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 47+500	Lateral Derecho	13.522287	-89.574649	35 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate).	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20427
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 47+600	Lateral Derecho	13.522411	-89.575484	60 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - sonsonate) derrumbe de material con rocas.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20428

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 47+700	Lateral Derecho	13.521793	-89.576101	250 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material, troncos y piedras.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20429
CO0532020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 6-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	Ciudad Delgado (Calle Suiza) - Soyapango (Unicentro)	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	A la altura del puente las mulas	Ambos	13,717767	-89.157631	3 M3	31/05/2020	100 %	Limpieza de ramas sobre la vía.	SAN SALVADOR	DELGADO	20430
LG0122020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Marcelino - Playa El Zapote (La Puntilla)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	9+700	Lateral Izquierdo	13.316164	-88.938338	1 U	02/06/2020	100 %	Carretera que conduce a La Puntilla	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	20438
LG0122020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Marcelino - Playa El Zapote (La Puntilla)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	15+500	Lateral Izquierdo	13.294559	-88.888802	1 U	02/06/2020	100 %	Carretera que conduce a La Puntilla	LA PAZ	SAN LUIS DE LA HERRADURA	20439
LG0132020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Nonualco	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	9+400	Lateral Izquierdo	13.565657	-88.951910	1.56 U	01/06/2020	100 %	Carretera que conduce a San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	20440
LG0132020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Nonualco	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	1+400	Lateral Izquierdo	13.511521	-88.961961	1 U	02/06/2020	100 %	Carretera que conduce a San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	20441
LG0132020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04E - San Pedro Nonualco	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	7+400	Lateral Izquierdo	13.555961	-88.966077	1 U	03/06/2020	100 %	Carretera que conduce a San Pedro Nonualco	LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO	20442

LG0152020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 2-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	4+100	Ambos	13.639824	-88.982948	1 U	02/06/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20443
LG0152020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DEL GRUPO 2-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	4+800	Ambos	13.643918	-88.980468	1 U	03/06/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20444
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - Et SAL16S (Ilopango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle de Santiago Texacuancos a Ilopango, est. 1+400	Ambos	13.650027	-89.128436	225 M3	03/06/2020	100 %	Derrumbes caido sobre el rodaje de la ruta, dejando cerrada la calle, esto fue debido a la lluvias de la tormenta tropical	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	20445
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 47+800	Lateral Derecho	13.521077	-89.576695	60 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material con arbustos	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20446
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 47+900	0	13.520367	-89.577266	100 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material con maleza y arbustos.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20447
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 48+000	Lateral Derecho	13.519665	-89.577815	350 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material con troncos.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20448
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 48+200	Lateral Derecho	13.518369	-89.578886	400 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) entrada a tunel No. 5	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20449

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 49+000	Ambos	13.513176	-89.583878	600 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El faro - Sonsonate) derrumbe de material, troncos y piedras.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20450
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 49+500 a 50+000	Lateral Derecho	13.511306	-89.587883	400 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material con troncos y maleza.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20451
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 50+100	Lateral Derecho	13.513558	-89.591951	90 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El litoral (El faro - Sonsonate) derrumbe de material, troncos, maleza y rocas.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20452
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 50+200 a 50+300	Lateral Derecho	13.514412	-89.592172	150 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material, troncos y raíces.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20453
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estación 52+100	Lateral Izquierdo	13.519794	-89.597096	1 U	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) Cárcava provocada por tubería transversal colapsada	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20454
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 52+300	Lateral Derecho	13.513266	-89.598068	60 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material y rocas.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20455
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 52+500	Lateral Derecho	13.512799	-89.599657	30 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20456
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 53+300	Lateral Derecho	13.5206105	.89.5926982	40 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material y arbustos.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20457

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 54+000	Lateral Derecho	13.5129840	-89.6074999	20 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material y arbusto.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20460
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 54+600	Lateral Derecho	13.5153729	-89.6082050	40 M3	02/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate) derrumbe de material y arbustos.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20466
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 34+400	Lateral Derecho	13.501413	-89.541737	20 M3	01/06/2020	100 %	Carretera el Litoral (faro - sonsonate)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20468
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 12+800	Lateral Izquierdo	14.332463	-89.107633	76.7 M3	04/06/2020	100 %	Material sobre sobre cunetas	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20473
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 9+300	Lateral Derecho	13.5146423	-89.5220991	6 M3	03/06/2020	100 %	Calle de Teotepeque ala carretera El Litoral derrumbe de material con troncos y maleza.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20475
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Ramón - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+200	Lateral Izquierdo	13.813871	-88.918490	5 M3	02/06/2020	100 %		CUSCATLAN	SAN RAMON	20476
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Ramón - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+250	Lateral Izquierdo	13.813871	-88.918490	5 M3	02/06/2020	100 %		CUSCATLAN	SAN RAMON	20477
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+500	Lateral Derecho	13.5925489	-89.5231602	4 M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20478

CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Ramón - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+300	Lateral Izquierdo	13.816587	-89.917482	5 M3	02/06/2020	100 %		CUSCATLAN	SAN RAMON	20482
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+300	Lateral Izquierdo	13.5222704	-89.5201971	20 M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20483
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San Rafael - Et. CA03E	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	EST. 1+520	Lateral Izquierdo	14.118068	-89.031432	16 M3	03/06/2020	100 %	CAIDA DE MATERIAL VEGETAL SOBRE LA CALZADA	CHALATENANGO	SAN RAFAEL	20484
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+400	0	13.5620232	-89.5221611	15 M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20485
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+100	Lateral Izquierdo	13.8054490	-89.5217782	15 M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20486
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Oratorio de Concepción - Cantón Palacios - Et CUS22E (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+000	Lateral Derecho	13.838014	-89.069606	10 0	02/06/2020	100 %		CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCION	20488
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Vueltas - Et. CHA07E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 5+520	Lateral Izquierdo	14.045887	-88.912714	16 M3	04/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	CHALATENANGO	20490
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+600	Lateral Izquierdo	13.5685759	-89.5220086	6 M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20491

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Vueltas - Et. CHA07E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 2+100	Lateral Izquierdo	14.085325	-88.899907	10	M3	04/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	20492
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+900	Lateral Izquierdo	13.5747542	-89.5220941	12	M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20493
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 4+000	Lateral Izquierdo	14.095592	-88.885798	40	M3	04/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	20494
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+700	0	13.5763528	-89.5218718	8	M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20495
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+500	Lateral Izquierdo	13.5778344	-89.5220595	8	M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20496
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+200	Lateral Izquierdo	13.5803738	-89.5218909	10	M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20497
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Inundación	Mitigación	Estación 1+000	Lateral Izquierdo	13.5812108	-89.5218188	20	M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20499
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+900	Lateral Izquierdo	13.5831119	-89.5218530	12	M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material con troncos.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20501

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+700	Lateral Izquierdo	13.583180	-89.521507	4 M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20503
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+400	Lateral Izquierdo	13.585860	-89.522405	12 M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20504
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - San Agustín	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+200	Lateral Izquierdo	13.714302	-89.028362	8 M3	03/06/2020	100 %	Cárcava en el mismo lugar. Fueron atendidos por la alcaldía	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20506
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+200	Lateral Izquierdo	13.5868745	-89.5214979	12 M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20507
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - San Agustín	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+270	Lateral Izquierdo	13.714090	-89.028157	10 M3	03/06/2020	100 %	Fue atendido por alcaldía	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20508
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+100	Lateral Izquierdo	13.5885571	-89.5183815	10 M3	03/06/2020	100 %	De Teotepeque a la Carretera El Litoral derrumbe de material con maleza.	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20509
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Vicente - Dv Santa Clara	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera panamericana K56 (2+650 Id)	Lateral Derecho	13.680644	-88.775864	20 M3	03/06/2020	100 %	Obstrucción de drenaje longitudinal	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	20518
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+400	Lateral Derecho	13.674824	-89.333925	60 M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material, troncos y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20520

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+600	Lateral Derecho	13.675860	-89.334852	6 M3	02/06/2020	100 %	Calle a comasagua derrumbe de material con arbustos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20522
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+640	Lateral Derecho	13.676171	-89.335147	30 M3	02/06/2020	100 %	Del Dv de Carretera al Puerto de la Libertad a Comasagua derrumbe de material y de arbustos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20529
CO0092020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - Lago de Ilopango (Turicentro Apulo)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Km 2.1, calle que conduce al lago de Ilopango(turicentro de apulo)	Lateral Derecho	13.708092	-89.089195	1 U	04/06/2020	100 %	Cárcava en lateral derecho, colapso de muro existente y falla de talud.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	20531
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+990	Lateral Izquierdo	13.676959	-89.338503	36 M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y troncos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20532
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+250	Lateral Derecho	13.676812	-89.339768	13 M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material, arbustos y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20533
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+320	Lateral Derecho	13.677002	-89.340419	10 M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20534
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+700	Lateral Izquierdo	13.676697	-89.343854	26 M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material, maleza y troncos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20535
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+800	Lateral Izquierdo	13.676764	-89.344454	12 M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material, troncos y arbustos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20536

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+860	Lateral Izquierdo	13.676543	-89.345090	14	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y troncos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20537
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 9+500	Ambos	13.672443	-89.348277	1	U	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua caída de arbol.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20538
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 10+300	Ambos	13.671216	-89.355192	18	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua material de arrastre en el ancho de la calle.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20539
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 10+250	Lateral Izquierdo	13.669371	-89.358438	1	U	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua caída de arbol.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20540
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 10+800	Lateral Izquierdo	13.669195	-89.358915	1	U	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua caída de arbol.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20541
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 10+900	Lateral Izquierdo	13.668698	-89.359734	8	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua de de material y arbustos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20542
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 11+200	Lateral Izquierdo	13.667729	-89.361556	8	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua, derrumbe de arbustos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20543
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 11+650	Lateral Izquierdo	13.665825	-89.364791	6	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20544

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 12+200	Lateral Izquierdo	13.664897	-89.369144	20	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20545
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 12+800	Lateral Izquierdo	13.662398	-89.373045	1	U	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua caída de arbol.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20546
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 12+840	Lateral Izquierdo	13.662277	-89.372880	20	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y troncos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20547
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 12+950	Ambos	13.662225	-89.373687	30	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20548
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 13+120	Lateral Izquierdo	13.661407	-89.375128	8	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20549
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 13+200	Lateral Izquierdo	13661430	-89.375582	6	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20552
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 13+300	Lateral Izquierdo	13.660655	-89.375663	36	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y troncos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20553
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 13+400	Lateral Izquierdo	13.659897	-89.375685	40	M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20555

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 13+550	Lateral Izquierdo	13.659209	-89.376083	30 M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20557
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 13+600	Lateral Izquierdo	13.658563	-89.376614	65 M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20560
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 14+200	Ambos	13.654705	-89.380117	60 M3	02/06/2020	100 %	Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20561
CO0312020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	LIB31N - Río Suquiapa	Lluvia	Daños en obras de paso	Mitigación	3+000	Lateral Izquierdo	14.039999008178711	-89.30543518066406	544.11 M3	02/06/2020	100 %	Daños en Puente: Entrada de Puente - Socavación de Aleton de entrada Lateral derecho.	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	20565
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana km 51.5 (0+660)	Lateral Izquierdo	13.667773	-88.82821	16 M3	04/06/2020	100 %	Obstrucción de drenaje longitudinal	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	20567
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+400	Lateral Izquierdo	13.7436632	-89.0018702	35 M3	04/06/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	20568
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CUS20E - Dv El Rosario	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+200	Lateral Izquierdo	13.7361505	-88.8799082	10 M3	04/06/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	20569
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - San Sebastián	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+800	Lateral Izquierdo	13.7318695	-88.8450894	9 M3	04/06/2020	100 %	Paso Habilitado	SAN VICENTE	SAN SEBASTIAN	20570

CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - Et SAL16S (Ilopango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Entre estaciones 0+450 al 2+700	Lateral Derecho	X=13.648718	Y=-89.128164	433	M3	03/06/2020	100 %	Se continua desalojando múltiples derrumbes en la ruta, debido a la situación tipo temporal.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	20571
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02E - Olocuilta	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Derrumbes entre las est. 10+425 - 10+675	Ambos	X=13.549847	Y=-89.126326	63	M3	03/06/2020	100 %	Derrumbes múltiples entre las estaciones 10+425 - 10+675	LA PAZ	OLOCUILTA	20572
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+100 a 0+200	Lateral Derecho	13.653103	-89.383998	80	M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20573
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+400	Lateral Izquierdo	13.652830	-89.386730	14	M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20574
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+000	Lateral Izquierdo	13.649423	-89.390021	8	M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20575
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+100	Lateral Izquierdo	13.648771	-89.390987	16	M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20576
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+600	Lateral Izquierdo	13.647087	-89.394495	8	M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20577
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+700	Lateral Izquierdo	13.646504	-89.395176	38	M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20578

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+800	Ambos	13.646811	-89.396327	40 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material, troncos, piedras y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20579
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+850	Lateral Izquierdo	13.646806	-89.396832	8 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20580
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+970	Lateral Izquierdo	13.646752	-89.397663	36 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material, troncos y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20581
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+020	Lateral Izquierdo	13.646735	-89.398502	20 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material, troncos y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20582
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+100	Lateral Izquierdo	13.646473	-89.398629	8 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20583
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+500	Lateral Derecho	13.645811	-89.402030	70 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material, maleza y piedras.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20584
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+700	Lateral Derecho	13.644700	-89.402830	100 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20585
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+720	Lateral Derecho	13.644793	-89.403011	12 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material, troncos y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20586

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+740	Ambos	13.645151	-89.403430	50 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20587
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W (Dv Comasagua) - Dv LIB16S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+760	Lateral Derecho	13.645262	-89.403518	180 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Comasagua a Talnique derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20588
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+100	Ambos	13.646019	-89.405641	28 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20589
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+320	Lateral Derecho	13.645907	-89.407500	36 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material, arbustos y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20590
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+400	Lateral Derecho	13.646018	-89.408077	6 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20592
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+450	Lateral Derecho	13.646346	-89.408433	6 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20593
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+560	Lateral Derecho	13.646427	-89.409344	15 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20594
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA03 (Amayo) - Dv Tejutla	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - Jujutla, km 59	Lateral Izquierdo	14.1660861	89.1139277	6.3 M3	04/06/2020	100 %	derrumbe obstaculizando cuneta.	CHALATENANGO	TEJUTLA	20600

CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - San Agustín	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+370	Lateral Izquierdo	13.713926	-89.027775	10 M3	03/06/2020	100 %	Fue realizado por la alcaldía	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20601
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - San Agustín	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+450	Lateral Izquierdo	13.713858	-89.027086	10 M3	03/06/2020	100 %	actividad realizada por la alcaldía	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20602
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - San Agustín	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+470	Lateral Izquierdo	13.713858	-89.027086	20 M3	03/06/2020	100 %	fue retirado por la alcaldía	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	20603
CO0342020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	San Lorenzo - San Sebastián	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+100	Lateral Izquierdo	13.7132288	-88.8094839	48 M3	05/06/2020	100 %	Derrumbe debido a constantes lluvias por Tormenta Cristobal.	SAN VICENTE	SAN LORENZO	20604
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 8+250	Lateral Izquierdo	14.191704	-89.006257	8 M3	04/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	20606
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte - La Palma, km 75	Lateral Derecho	14.171473	-89.108390	5.13 M3	04/06/2020	100 %	Derrumbe sobre cuneta y piedra en la via	CHALATENANGO	LA PALMA	20607
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 12+650	Lateral Izquierdo	14.218050	-89.019699	8 M3	04/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	20609
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 14+950	Lateral Derecho	14.230405	-89.022900	4 M3	04/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	20611

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+620	Lateral Derecho	13.646204	-89.410240	8 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20612
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	EST. 1+975	Lateral Izquierdo	14.163404	-89.000600	3 M3	04/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	20613
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+700	Lateral Derecho	13.646465	-89.410462	5 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20614
CO0092020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - Tonacatepeque	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Calle a Tonacatepeque km 2.8	Lateral Izquierdo	13.817084	-89.134727	7 M3	05/06/2020	100 %	Derrumbe de árbol sobre calle retirará UDP 3-5	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	20615
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+790	Lateral Derecho	13.648646	-89.411110	28 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20616
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+100	Lateral Izquierdo	13.618327	-89.049291	73.5 M3	03/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20617
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+550	Lateral Izquierdo	13.620047	-89.051040	15 M3	03/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20618
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+600	Lateral Izquierdo	13.619713	-89.050729	45 M3	03/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20619

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+900	Lateral Derecho	13.6463300	-89.411835	16 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20620
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+080	Lateral Izquierdo	13.619588	-89.054130	163.5 M3	03/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20621
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+300	Lateral Izquierdo	13.620256	-89.052778	88 M3	03/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20622
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+910	Lateral Derecho	13.646383	-89.411931	12 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20623
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+200	Lateral Derecho	13.647759	-89.413848	15 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20625
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+310	Lateral Derecho	13.648365	-89.414697	12 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material con maleza y hay estancamiento	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20626
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera San Ignacio - Río Chiquito, km 89.8	Lateral Izquierdo	14.342861	-89.164130	1.3 M3	04/06/2020	100 %	derrumbe obstruyendo cuneta	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20627
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+820	Lateral Izquierdo	13.649677	-89.418806	5 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20628

CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera San Ignacio - Río Chiquito, km 90	Lateral Izquierdo	14.342716	-89.161472	2.15	M3	04/06/2020	100 %	obstrucción de cuneta por derrumbe	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20629
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera de San Ignacio - Caserío Río Chiquito, km 93.3	Lateral Izquierdo	14.352842	-89.147352	10	M3	04/06/2020	100 %	Obstrucción de carril izquierdo por derrumbe	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20630
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+500	Lateral Izquierdo	13.747681	-89.235094	15	M3	04/06/2020	100 %	Este día se realiza la actividad en dicha ruta	SAN SALVADOR	MEJICANOS	20633
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+600	Lateral Izquierdo	13.747681	-89.235094	15	M3	04/06/2020	100 %	Este día se realiza esta actividad en dicha Ruta	SAN SALVADOR	MEJICANOS	20635
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera de San Ignacio - Caserío Río Chiquito,	Lateral Izquierdo	14.3528778	-89.1414333	57.73	M3	04/06/2020	100 %	Derrumbe obstruyendo cunetas en carril izquierdo	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20636
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Francisco Chinameca	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+450	Lateral Izquierdo	13.616143	-89.090289	12.5	M3	04/06/2020	100 %	Carretera que conduce a San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20638
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+700	Lateral Izquierdo	13.748319	-89.235395	10	M3	04/06/2020	100 %	Este día se realiza la actividad en dicha Ruta	SAN SALVADOR	MEJICANOS	20639
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+150	Lateral Izquierdo	13.742963	-89.235700	15	M3	04/06/2020	100 %	Este día se realiza dicha actividad	SAN SALVADOR	MEJICANOS	20641

CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN06S - El Campamento - RN06S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 2+000	Lateral Izquierdo	13.630213	-89.178316	150	M3	03/06/2020	100 %	Derrumbe de talud, lateral izquierdo.	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	20642
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Francisco Chinameca	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+650	Lateral Izquierdo	13.615263	-89.091348	31.4	M3	04/06/2020	100 %	Carretera que conduce a San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20643
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Francisco Chinameca	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+750	Lateral Derecho	13.615064	-89.090672	25.8	M3	04/06/2020	100 %	Carretera que conduce a San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20644
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Francisco Chinameca	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+130	Lateral Derecho	13.614097	-89.092867	18.55	M3	04/06/2020	100 %	Carretera que conduce a San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20645
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Francisco Chinameca	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+240	Lateral Izquierdo	13.613440	-89.092790	21.6	M3	04/06/2020	100 %	Carretera que conduce a San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20646
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Francisco Chinameca	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+680	Lateral Izquierdo	13.611964	-89.094372	24.4	M3	04/06/2020	100 %	Carretera que conduce a San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20648
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Francisco Chinameca	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+750	Lateral Izquierdo	13.611257	-89.094768	12.5	M3	04/06/2020	100 %	Carretera que conduce a San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20649
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+050	Lateral Izquierdo	13.649712	89.420685	15	M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20660

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+500	Lateral Izquierdo	13.651510	-89.432417	15 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20661
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+100	Lateral Derecho	13.651192	-89.436526	6 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20662
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+370	Lateral Derecho	13.652529	-89.438423	24 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20663
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+800	Lateral Derecho	13.652026	-89.441903	25 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20665
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+920	Lateral Derecho	13.652375	-89.442766	8 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20666
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+000	Lateral Derecho	13.652775	-89.443558	26 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20668
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 5+020	Lateral Derecho	13.652787	-89.443652	1 U	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque caída de arbol.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20669
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+100	Lateral Derecho	13.652818	-89.444402	3 M3	02/06/2020	100 %	Del desvío de Talnique a el desvío de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20670

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB19N - Dv LIB18S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+700	Lateral Derecho	13.653750	-89.453312	20 M3	02/06/2020	100 %	Desde el desvío de Jayaque al desvío de Chiltiupan derrumbe de material.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20671
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB19N - Dv LIB18S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+000	Lateral Derecho	13.652950	-89.455252	10 M3	02/06/2020	100 %	Desde el desvío de Jayaque al desvío de Chiltiupan derrumbe de material y arbustos.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20672
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB19N - Dv LIB18S	Lluvia	Inundación	Mitigación	Estación 1+110	Ambos	13.652533	-89.455776	20 M3	02/06/2020	100 %	Desde el desvío de Jayaque al desvío de Chiltiupan inundada todo el ancho de la calle y arrastre.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20673
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 19+600	Lateral Derecho	13.497194	-89.448571	1 U	05/06/2020	100 %	Carretera El Litoral (El Faro - Sonsonate), El Zonte árbol caído.	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	20675
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02W - Chiltiupán	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+800	Lateral Izquierdo	13.5103177	-89.4567735	10 M3	05/06/2020	100 %	De la carretera El Litoral a Chiltiupan, derrumbe de material y maleza	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	20677
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	RN03E - Candelaria	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+300	Lateral Derecho	13.6914512	-88.9642649	3 M3	05/06/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	20683
CO0092020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - Lago de Ilopango (Turicentro Apulo)	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Calle al lago de ILOPANGO km 2 a 2.1	Lateral Derecho	13.708380	-89.089433	320 M3	01/06/2020	100 %	Derrumbe por arrastre de material	SAN SALVADOR	ILOPANGO	20684
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana km 50.5 cerca al Dv San Esteban Catarina	Lateral Izquierdo	13.670001	-88.835038	45 M3	31/05/2020	100 %	Obstrucción de drenaje longitudinal	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	20686

CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv Santa Clara - Km. 70+000	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana Km 74.5 (5+050)	Lateral Izquierdo	13.608413	-88.654328	19 M3	05/06/2020	100 %	Obstrucción de carril izquierdo a causa de una roca	SAN VICENTE	SANTA CLARA	20687
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	Lluvia	Derrumbe		Carretera Panamericana Km 51 cerca al Dv San Esteban Catarina (0+100)	Lateral Izquierdo	13.670135	-88.833037	16 0	05/06/2020	100 %	Obstrucción del drenaje longitudinal	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	20688
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - Et SAL16S (Ilopango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+850 - 3+450	Lateral Derecho	13.657794	-89.121964	352 M3	05/06/2020	100 %	Derrumbes caídos debido al paso de las tormentas Amanda y Cristobal, provocando multiples derrumbes	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	20693
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02E - Olocuilta	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 10+800	Lateral Derecho	13.555074	-89.126435	35 M3	05/06/2020	100 %	Derrumbe ocurrido debido a las constantes lluvias por la tormenta Amanda y Cristobal.	LA PAZ	OLOCUILTA	20696
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 12+600	Lateral Izquierdo	14.325330	-89.100278	62.7 M3	04/06/2020	100 %	Material cubre cuneta de tierra	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20699
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	carretera troncal del norte - A La Palma, km 64.5	Lateral Derecho	14.198133	-89.110376	6.96 M3	05/06/2020	100 %	derrumbe obstaculizando cunetas y parte del carril derecho de la via.	CHALATENANGO	LA PALMA	20700
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 13+900	Lateral Derecho	14.333097	-89.104889	63.58 M3	04/06/2020	100 %	Material cubre cuneta de tierra	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20701
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 13+300	Lateral Izquierdo	14.330274	-89.103183	31.5 M3	04/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra y parte de la calzada	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20702

CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 12+520	Lateral Izquierdo	14.325222	-89.100219	26	M3	04/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra y parte de la calzada.	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20704
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 14+200	Lateral Derecho	14.332828	-89.107078	9.75	M3	04/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20707
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera de San Ignacio a Caserío Río Chiquito, km 95	Lateral Derecho	14.355498	-89.132865	5.2	M3	05/06/2020	100 %	derrumbe obstaculizando calzada lado derecho	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20708
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 14+800	Lateral Izquierdo	14.335433	-89.110615	10.5	M3	04/06/2020	100 %	Material sobre talud y calzada	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20710
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	cerretera de San Ignacio a Caserío Río Chiquito, km 94 1/2	Lateral Derecho	14.355341	-89.133091	5.62	M3	05/06/2020	100 %	obstruccion de calzada	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20711
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera de San Ignacio a Caserío Río Chiquito, km 93 1/2	Lateral Derecho	14.352796	-89.141371	18	M3	05/06/2020	100 %	obstruccion de cunetas calzada.	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20713
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera de San Ignacio a Caserío Río Chiquito, km 96	Lateral Derecho	14.361224	-89.1272.61	12.06	M3	05/06/2020	100 %	obstrucción de cunetas y calzad en lateral	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	20715
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	1+000	Lateral Derecho	13.637085	-89.110694	1.44	U	06/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	20717

CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 8+300.	Lateral Izquierdo	13.504799	-89.082636	20 M3	05/06/2020	100 %	Material en rodaje de la via.	LA PAZ	OLOCUILTA	20719
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Vicente - Dv Santa Clara	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana Km 59 cerca del dv a santa clara (5+425)	Lateral Izquierdo	13.680751	-88.751218	16 M3	06/06/2020	100 %	Obstrucción en hombro con roca	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	20721
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 7+600	Lateral Izquierdo	13.510014	-89.086216	12 M3	05/06/2020	100 %	Material en rodaje de la via.	LA PAZ	OLOCUILTA	20725
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Los Planes de Renderos (Dv. SAL07W) - Dv Panchimalco	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+900	Lateral Derecho	13.628382	-89.171015	20 M3	04/06/2020	100 %	Material de derrumbe en carril derecho de la via.	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	20726
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est 43+000	Lateral Izquierdo	13.511698	-89.562838	1 U	31/05/2020	100 %		LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	20727
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB22S - Jayaque	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est 1+300	Lateral Izquierdo	13.657046	-89.448900	1 U	03/04/2020	100 %		LA LIBERTAD	JAYAQUE	20729
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Sebastián - Dv San Esteban Catarina	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+510	Lateral Derecho	13.714220	-88.858166	5 M3	05/06/2020	100 %	Paso habilitado	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	20732
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - San Sebastián	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+800	Lateral Izquierdo	13.732461	-88.840502	27 M3	05/06/2020	100 %	paso habilitado	SAN VICENTE	SANTO DOMINGO	20733

CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Cruz Michapa - Tenancingo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+850	Lateral Derecho	13.767937	-88.973146	68 M3	05/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	TENANCINGO	20734
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Cárcava	Permanente	0+758	Lateral Derecho	14.08238	-88.754038	7.64 M3	01/06/2020	100 %	CARCAVA FINALIZADA	CHALATENANGO	ARCATAO	20735
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL06E (Apulo) - Corinto	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+270	Lateral Izquierdo	13.7048830	-89.0632280	20 M3	05/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	ILOPANGO	20737
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	SAL06E (Apulo) - Corinto	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+320	Lateral Izquierdo	13.704451	-89.063605	10 M3	05/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	ILOPANGO	20738
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Cárcava	Permanente	0+717	Lateral Derecho	14.082889	-88.753973	8 M3	01/06/2020	100 %	CARCAVA FINALIZADA	CHALATENANGO	ARCATAO	20739
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Cárcava	Permanente	4+325	Lateral Derecho	14.061154	-88.749574	16.07 M3	01/06/2020	100 %	FORMACION DE CARCAVA POR LLUVIAS EN DESCARGA DE CUNETAS, PASO VEHICULAR HABILITADO. FINALIZADO	CHALATENANGO	ARCATAO	20740
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Cárcava	Permanente	7+400	Lateral Derecho	14.047595	-88.737565	120 M3	01/06/2020	100 %	FORMACION DE CARCAVA POR LLUVIAS EN DESCARGA DE CUNETAS, PASO VEHICULAR HABILITADO	CHALATENANGO	ARCATAO	20741
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Cárcava	Permanente	9+300	Lateral Derecho	14.034487	-88.744037	73 M3	01/06/2020	100 %	FORMACION DE CARCAVA POR LLUVIAS EN DESCARGA DE CUNETAS, PASO VEHICULAR HABILITADO	CHALATENANGO	ARCATAO	20742

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San Francisco Morazán - San Rafael	Lluvia	Hundimiento	Permanente	4+730	Ambos	14.178637	-89.046631	20	M3	01/06/2020	90 %	PROBLEMAS CON EL DRENAJE TRANSVERSAL TUBERIA DE 36" DAÑADO, PASO VEHICULAR HABILITADO	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	20743
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Potonico - Cerrón Grande (Et. CAB17N)	Lluvia	Cárcava	Permanente	1+980	Lateral Derecho	13.952541	-88.894391	30	M3	01/06/2020	100 %	FORMACION DE CARCAVA POR LLUVIAS EN TALUD DE RELLENO, PASO VEHICULAR HABILITADO	CHALATENANGO	POTONICO	20744
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Los Planes de Renderos (Dv. SAL07W) - Dv Panchimalco	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 3+600	Lateral Derecho	13.62388	-89.170027	15	M3	05/06/2020	100 %	Material en carril derecho.	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	20746
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Francisco Chinameca	Lluvia	Derrumbe		0+210	Lateral Izquierdo	13.626147	-89.091436	12.5	M3	05/06/2020	100 %	Carretera a San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20749
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Francisco Chinameca	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+310	Lateral Izquierdo	13.625355	-89.091090	12.5	M3	05/06/2020	100 %	Carretera a San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20751
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN03E - San Francisco Chinameca	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+650	Lateral Izquierdo	13.622579	-89.091357	12.5	M3	05/06/2020	100 %	Carretera a San Francisco Chinameca	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20752
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Emigdio - San Ramón	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+040	Lateral Derecho	13.667447	-88.958107	112.5	M3	05/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Emigdio y San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	20754
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Emigdio - San Ramón	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+000	Lateral Derecho	13.667366	-88.958025	100	M3	05/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Emigdio y San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	20755

CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estación 9+100	Lateral Izquierdo	14.369496	-89.276267	42.59	M3	01/06/2020	100 %	Socavación es descarga de tubería transversal, PASO VEHICULAR NORMAL	CHALATENANGO	CITALA	20758
CO0342020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	San Lorenzo - San Sebastián	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 3+750	Lateral Derecho	13.7136152	-88.8160924	24	M3	06/06/2020	100 %	Derrumbes a causa de constantes lluvias, Tormenta Cristobal	SAN VICENTE	SAN LORENZO	20759
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+080	Lateral Izquierdo	13.622908	-89.057145	29.5	M3	05/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre el límite departamental de San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20761
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+865	Lateral Izquierdo	13.622856	-89.058879	44.5	M3	05/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre el límite departamental de San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20762
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+400 - 4+500	Ambos	13.621812	-89.062253	295.5	M3	05/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre el límite departamental de San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20763
CO0342020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	San Lorenzo - San Sebastián	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 2+975 l.i.	Lateral Izquierdo	13.713720	-88.803551	11	M3	06/06/2020	100 %	Derrumbe debido a fuertes lluvias por Tormenta Cristobal.	SAN VICENTE	SAN LORENZO	20764
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+250	Lateral Izquierdo	13.622514	-89.063282	75	M3	05/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre el límite departamental de San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20765
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+700	Lateral Izquierdo	13.623075	-89.066845	59	M3	05/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre el límite departamental de San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20766

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+650	Lateral Izquierdo	13.618945	-89.054514	44.5	M3	04/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre el límite departamental de San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20769
CO0312020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+300	Lateral Izquierdo	13.8985147	-89.4139937	4	M3	03/06/2020	100 %		LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	20770
CO0312020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+700	Lateral Izquierdo	13.88911621	-89.4403296	4.2	M3	03/06/2020	100 %		LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	20771
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - hacia El Dorado(Puente Motochico), km66	Lateral Izquierdo	14.088141	-89.034716	70.2	M3	05/06/2020	100 %	Derrumbe obstruyendo el hombro y cuneta.	CHALATENANGO	EL PARAISO	20779
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02E - Olocuilta	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Entre estaciones 10+830 - 10+875	Lateral Derecho	13.554493	-89.126462	88	M3	06/06/2020	100 %	Derrumbes ocurridos debido a las lluvias por el paso de la tormenta Amanda y Cristobal.	LA PAZ	OLOCUILTA	20790
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02E - Olocuilta	Lluvia	Caida de árbol	Permanente	Entre estaciones 10+220 - 10+480	Lateral Izquierdo	13.559789	-89.126774	25.7	M3	06/06/2020	100 %	Arboles caídos debido a las fuertes lluvias por el paso de la tormenta Amanda.	LA PAZ	OLOCUILTA	20792
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB22S - Jayaque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+200	Lateral Derecho	13.654748	-89.449640	6	M3	04/06/2020	100 %	Entre la LIB22S y la calle de de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20801
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB22S - Jayaque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+800	Lateral Derecho	13.655632	-89.446921	30	M3	04/06/2020	100 %	Entre la LIB22S y la calle de de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20802

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB22S - Jayaque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+870	Lateral Derecho	13.655930	-89.446445	40	M3	04/06/2020	100 %	Entre la LIB22S y la calle de de Jayaque derrumbe de material, arbustos y maleza.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20803
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB22S - Jayaque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+820	Lateral Izquierdo	13.661509	-89.445049	40	M3	04/06/2020	100 %	Entre la LIB22S y la calle de de Jayaque derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20804
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB22S - Jayaque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+250	Ambos	13.665282	-89.442982	30	M3	04/06/2020	100 %	Entre la LIB22S y la calle de de Jayaque derrumbe de material y arbustos.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20805
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+450	Ambos	13.647517	-89.407264	200	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material, raíces, troncos y rocas	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20806
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+600	Ambos	13.647500	-89.408768	35	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material, raíces y troncos.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20807
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+750	Lateral Izquierdo	13.648759	-89.408620	70	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material, raíces, troncos y piedras.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20808
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+850	Lateral Izquierdo	13.649575	-89.408499	30	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material, raíces, troncos y rocas	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20809
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+900	Lateral Izquierdo	13.649947	-89.408284	30	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y raíces.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20810

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+000	Lateral Izquierdo	13.650607	-89.407658	30	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y raíces.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20812
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+250	Ambos	13.651576	-89.408118	40	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y raíces.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20813
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+450	Lateral Izquierdo	13.650706	-89.409369	20	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y piedras.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20815
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+700	Lateral Izquierdo	13.651308	-89.409991	30	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20816
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+050	Ambos	13.651197	-89.411768	250	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material, raíces y troncos.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20817
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+150	Lateral Izquierdo	13.652094	-89.411721	20	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20818
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+350	Lateral Izquierdo	13.651136	-89.412779	30	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material, maleza y rocas.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20819
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+450	Lateral Derecho	13.658432	-89.413317	20	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20820

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+700	Lateral Derecho	13.652448	-89.413919	25	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20822
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+400	Lateral Derecho	13.656155	-89.413514	30	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material rocoso.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20823
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+600	Ambos	13.657416	-89.412422	30	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20824
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+850	Lateral Izquierdo	13.659440	-89.411610	15	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20825
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+900	Lateral Izquierdo	13.659992	-89.411726	15	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20826
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+950	Lateral Izquierdo	13.660437	-89.411475	40	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20827
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Talnique - Int. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+050	Lateral Izquierdo	13.661544	-89.410970	20	M3	02/06/2020	100 %	De la calle a Talnique hasta intersección de la LIB22S derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TALNIQUE	20828
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera comalapa - La Laguana, km 89	Lateral Derecho	14.166576	-88.945621	20.16	M3	06/06/2020	100 %	obstrucción de calzada por derrumbe	CHALATENANGO	COMALAPA	20833

CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretra Comalapa - La Laguna	Lateral Derecho	14.041452	-88.950461	30 M3	06/06/2020	100 %	Derrumbe obstruyendo cunetas	CHALATENANGO	COMALAPA	20834
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Comalapa (Incluye corredor urbano) - La Laguna	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Comalapa - La Laguna, km 84	Lateral Derecho	14.143101	-89.955195	8.4 M3	06/06/2020	100 %	obstruccion de carril derecho	CHALATENANGO	COMALAPA	20835
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	23+300	Lateral Derecho	14.263776	-89.026879	2 M3	06/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20840
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	24+000	Lateral Derecho	14.264361	-89.022145	6 M3	06/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE ROCA DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20841
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	27+900	Lateral Izquierdo	14.293941	-89.023793	3 M3	06/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20842
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	27+950	Lateral Izquierdo	14.294087	-89.024059	3 M3	06/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIA DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20843
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+150	Lateral Izquierdo	14.295503	-89.024647	8 M3	06/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20844
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+250	Lateral Izquierdo	13.622531	-89.070301	44.5 M3	05/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20853

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+950	Lateral Izquierdo	13.620351	-89.052742	118.5 M3	04/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20854
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+910	Lateral Izquierdo	13.619997	-89.052914	74 M3	04/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20855
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	29+150	Lateral Izquierdo	14.300423	-89.028078	5 M3	07/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20856
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	29+800	Lateral Izquierdo	14.303143	-89.029298	5 M3	07/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20857
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	29+900	Lateral Izquierdo	14.303655	-89.027912	4.5 M3	07/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20858
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	30+185	Lateral Izquierdo	14.304252	-89.027879	7 M3	07/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	20859
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	30+250	Lateral Izquierdo	14.304491	-89.027251	3 M3	07/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20860
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+750	Lateral Izquierdo	13.619684	-89.054094	20 M3	04/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20861

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+575	Lateral Izquierdo	13.619195	-89.055061	14.5	M3	04/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20862
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+300	Lateral Derecho	13.620989	-89.055190	29.5	M3	04/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20863
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+125	Lateral Izquierdo	13.6854321	-89.994410	15	M3	06/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20865
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+390	Lateral Izquierdo	13.684238	-89.0944129	59.5	M3	06/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20866
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+650	Lateral Izquierdo	13.6201080	-89.0852440	59.5	M3	06/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20867
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+525	Lateral Izquierdo	13.6203431	-89.085342	14.5	M3	06/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20868
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+350	Lateral Izquierdo	13.622592	-89.084121	164	M3	06/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador/La Paz y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20869
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+400	Ambos	13.622662	-89.087590	119	M3	07/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador/La Paz y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20870

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+350	Lateral Derecho	13.623168	-89.087638	45 M3	07/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador/La Paz y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20871
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+225	Lateral Derecho	13.624060	-89.088491	29.5 M3	07/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador/La Paz y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20872
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+200	Lateral Derecho	13.624086	-89.088491	15 M3	07/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre límite departamental San Salvador/La Paz y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20873
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+010	Lateral Derecho	13.626760	-89.091946	45 M3	07/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	20874
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+260	Lateral Derecho	13.625394	-89.090175	15 M3	07/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	20875
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	LD Santa Ana-Potrero Sula - Nueva Concepción	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 14+600	Lateral Izquierdo	14.125517	-89.301994	3 M3	06/06/2020	100 %	Obstruye cuneta de tierra	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	20877
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - a San Antonio de La Cruz, km 102.5	Lateral Izquierdo	14.012868	-88.776803	49 M3	06/06/2020	100 %	obstrucción de cunetas y carril izquierdo	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	20879
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Asuchio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+200	Lateral Derecho	13.611770	-89.287078	24 M3	06/06/2020	100 %	De la calle al Puerto La libertad a Asuchio derrumbe obstrucción de carril	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20884

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Asuchio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+650	Lateral Izquierdo	13.610668	-89.290125	20	M3	06/06/2020	100 %	De la calle al Puerto La libertad a Asuchio derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20885
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Asuchio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+820	Lateral Derecho	13.608933	-89.290422	14	M3	06/06/2020	100 %	De la calle al Puerto La libertad a Asuchio derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20886
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Asuchio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+900	Lateral Derecho	13.608590	-89.290670	24	M3	06/06/2020	100 %	De la calle al Puerto La libertad a Asuchio derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20887
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Asuchio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+940	Lateral Derecho	13.608769	-89.290993	30	M3	06/06/2020	100 %	De la calle al Puerto La libertad a Asuchio derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20888
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Asuchio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+000	Lateral Derecho	13.608827	-89.291406	600	M3	06/06/2020	100 %	De la calle al Puerto La libertad a Asuchio derrumbe de material,maleza y troncos.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20889
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Asuchio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+500	Lateral Derecho	13.607175	-89.294657	110	M3	06/06/2020	100 %	De la calle al Puerto La libertad a Asuchio derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20890
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Asuchio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+550	Lateral Derecho	13.606786	-89.294789	200	M3	06/06/2020	100 %	De la calle al Puerto La libertad a Asuchio derrumbe de material, troncos y maleza.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20891
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Asuchio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+640	Lateral Derecho	13.606054	-89.294716	80	M3	06/06/2020	100 %	De la calle al Puerto La libertad a Asuchio derrumbe de material y maleza(medio carril obstruido).	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20892

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Asuchio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+700	Lateral Derecho	13.593377	-89.302952	100	M3	06/06/2020	100 %	De la calle al Puerto La libertad a Asuchio derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20893
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Asuchio	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+830	Lateral Izquierdo	13.594205	-89.302992	20	M3	06/06/2020	100 %	De la calle al Puerto La libertad a Asuchio derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	20894
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+350	Lateral Izquierdo	13.687733	-89.324158	200	M3	07/06/2020	100 %	Autopista Los Chorros derrumbe de material, troncos y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20895
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+000	Lateral Izquierdo	13.686850	-89.324158	100	M3	07/06/2020	100 %	Autopista Los Chorros derrumbe de material, troncos, raíces y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20896
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+600	Lateral Izquierdo	13.684158	-89.317950	200	M3	07/06/2020	100 %	Autopista Los Chorros derrumbe de material, troncos y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20897
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+600	Lateral Izquierdo	13.647575	-89.284206	100	M3	07/06/2020	100 %	Carretera El Puerto La Libertad entre el desvío de Comasagua y el desvío de San José Villanueva derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20898
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+500	Lateral Izquierdo	13.641542	-89.285521	150	M3	07/06/2020	100 %	Carretera El Puerto La Libertad entre el desvío de Comasagua y el desvío de San José Villanueva derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20899
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+700	Lateral Izquierdo	13.647575	-89.284206	120	M3	07/06/2020	100 %	Carretera El Puerto La Libertad entre el desvío de Comasagua y el desvío de San José Villanueva derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20900

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+900	Lateral Izquierdo	13.664190	-89.300221	75	M3	07/06/2020	100 %	LIB05W Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20901
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+450	Lateral Izquierdo	13.676780	-89.344206	100	M3	07/06/2020	100 %	LIB05W Calle a Comasagua derrumbe de material, maleza y troncos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20902
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 11+800	Lateral Izquierdo	13.664901	-89.344206	60	M3	07/06/2020	100 %	LIB05W Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20903
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 12+500	Lateral Izquierdo	13.662403	-89.373088	100	M3	07/06/2020	100 %	LIB05W Calle a Comasagua derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	20905
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Emigdio - San Ramón	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+800	Lateral Derecho	13.667890	-88.961399	59	M3	04/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Emidio y San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	20906
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Emigdio - San Ramón	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+700	Lateral Derecho	13.665767	-88.953616	59	M3	04/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Emigdio y San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	20907
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+900	Lateral Derecho	14.375624	-89.260383	110.25	M3	08/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra y parte del rodaje, sin obstaculizar el paso.	CHALATENANGO	CITALA	20914
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+100	Lateral Derecho	13.455502	-89.405365	150	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material, arbustos y maleza	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20915

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+200	Lateral Derecho	13.645098	-89.405806	160	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20916
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 0+350	Lateral Derecho	13.644816	-89.405710	500	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20917
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+000	Lateral Derecho	13.640890	-89.408641	40	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20918
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+050	Lateral Derecho	13.640695	-89.408420	200	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20919
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+200	Lateral Derecho	13.639694	-89.407941	200	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20920
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+300	Lateral Derecho	13.638904	-89.408069	200	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20921
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+800	Lateral Derecho	13.635753	-89.406841	400	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20922
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+000	Lateral Derecho	13.634274	-89.407158	300	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20923

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamaniq	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+100	Lateral Derecho	13.633616	-89.406870	400	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material, maleza y troncos.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20924
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamaniq	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+000	Lateral Derecho	13.627496	-89.406805	80	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20925
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamaniq	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+400	Lateral Derecho	13.624512	-89.407036	100	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20926
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamaniq	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+400	Lateral Derecho	13.617851	-89.406136	200	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20927
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamaniq	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+300	Lateral Derecho	13.613367	-89.410934	100	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20928
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamaniq	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+700	Lateral Derecho	13.611496	-89.412901	120	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20929
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamaniq	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+200	Lateral Derecho	13.611742	-89.414106	400	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20930
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamaniq	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+300	Lateral Derecho	13.611173	-89.414906	150	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20931

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+800	Lateral Derecho	13.614275	-89.413880	400	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20932
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+000	Lateral Izquierdo	13.614953	-89.414141	400	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20933
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+300	Lateral Izquierdo	13.613753	-89.415198	100	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20934
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+500	Lateral Izquierdo	13.613613	-89.416770	400	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20935
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Int LIB22S - Tamanique	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 7+700	Lateral Izquierdo	13.613244	-89.418388	60	M3	06/06/2020	100 %	De la LIB16SE al desvío de Talnique via la cumbre derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20936
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+200	Lateral Izquierdo	13.587177	-89.405373	100	M3	06/06/2020	100 %	De Tamanique a la CA02W derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20937
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+400	Lateral Izquierdo	13.585516	-89.405284	200	M3	06/06/2020	100 %	De Tamanique a la CA02W derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20938
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+800	Lateral Izquierdo	13.582955	-89.406094	80	M3	06/06/2020	100 %	De Tamanique a la CA02W derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20939

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+200	Lateral Izquierdo	13.580273	-89.406271	100	M3	06/06/2020	100 %	De Tamanique a la CA02W derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20940
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+400	Ambos	13.579057	-89.407381	200	M3	06/06/2020	100 %	De Tamanique a la CA02W derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20941
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+500	Lateral Izquierdo	13.578231	-89.407340	150	M3	06/06/2020	100 %	De Tamanique a la CA02W derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20942
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+900	Ambos	13.569873	-89.400748	300	M3	06/06/2020	100 %	De Tamanique a la CA02W derrumbe de material y estancamiento de agua.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20943
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+500	Lateral Izquierdo	13.559003	-89.393308	100	M3	06/06/2020	100 %	De Tamanique a la CA02W derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	20944
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 2+100 LD	Lateral Derecho	13.662287	-89.473090	200	0	07/06/2020	100 %	Derrumbe retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20945
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 0+580 AL	Ambos	13.655608	-89.459004	106	0	07/06/2020	100 %	Derrumbe retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20946
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 0+450 LD	Lateral Derecho	13.654826	-89.458643	9	0	07/06/2020	100 %	Se encuentra transitable, esta programado su desalojo.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20947

CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Caida de árbol		Estación 0+250 LD	Lateral Derecho	13.654251	-89.654251	10 0	07/06/2020	100 %	Se encuentra transitable se encuentra programado su desalojo	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20948
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 0+160 LD	Lateral Derecho	13.654093	-89.457082	10 0	07/06/2020	100 %	Se encuentra transitable se encuentra programado su desalojo.	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20949
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estacion 13+485 LD	Lateral Derecho	13.613299	-89.514980	12 0	07/06/2020	100 %	Derrumbe desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	20950
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Ilopango - Asino - Joya Grande	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Entre est. 0+610 - 1+280	Lateral Derecho	13.681345	-89.112531	365 M3	04/07/2020	100 %	Multiples derrumbes caídos por lluvias debido a las tormentas tropical Amanda y Cristobal.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	20951
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	Viento	Caida de árbol	Mitigación	Est. 5+500	Lateral Izquierdo	13.651505	-89.171950	10 M3	10/06/2020	100 %		SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	20953
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv. By Pass Chalatenango - Chalatenango (Inicio 8 C.Pte.)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera a Municipio Chalatenango, km 77.8	Lateral Izquierdo	14.040542	-88.942786	21.45 M3	10/06/2020	100 %	Obstrucción de cunetas.	CHALATENANGO	CHALATENANGO	20954
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Emigdio - San Ramón	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+300	Lateral Izquierdo	13.653282	-88.962406	103 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Emigdio y San Ramón	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	20955
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+150	Lateral Izquierdo	13.649152	-88.966755	41 M3	04/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Emigdio y San Ramón	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20956

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Quezaltepeque - Dv Ciudad Arce	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 1+500	Lateral Izquierdo	13.789544	-89.383141	1 U	10/06/2020	100 %	Del desvío de Quezaltepeque al desvío de Ciudad Arce caída a árbol.	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	20957
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+400	Lateral Derecho	13.636367	-88.984158	127 M3	04/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Miguel Tepezontes y San Emigdio	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20958
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 0+550	Lateral Derecho	13.726580	-89.357817	1 U	10/06/2020	100 %	De La Cuchilla al desvío de Quezaltepeque caída de árbol.	LA LIBERTAD	COLON	20959
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+000	Lateral Izquierdo	13.633474	-88.985764	56 M3	03/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Miguel Tepezontes y San Emigdio	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20960
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	La Cuchilla (Int. CA08W) - Dv Quezaltepeque	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estación 2+000	Lateral Derecho	13.738656	-89.361627	1 U	10/06/2020	100 %	De La Cuchilla al desvío de Quezaltepeque caída de árbol.	LA LIBERTAD	COLON	20961
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+900	Lateral Izquierdo	13.640236	-88.982413	28 M3	04/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Miguel Tepezontes y San Emigdio	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20962
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Miguel Tepezontes - San Emigdio (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+050	Lateral Izquierdo	13.648677	-8.980475	90 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre San Miguel Tepezontes y San Emigdio	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20963
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+550	Lateral Izquierdo	13.623494	-89.068076	60 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20964

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+600	Lateral Izquierdo	13.623272	-89.067698	45	M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20965
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+200	Lateral Derecho	13.707963	-89.454678	80	M3	01/06/2020	100 %	De la LIB06S a Tepecoyo derrumbe de material, troncos y maleza.	LA LIBERTAD	TEPECOYO	20966
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+800	Lateral Derecho	13.622808	-89.065938	1	M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20967
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+100	Lateral Izquierdo	13.720952	-89.440169	20	M3	01/06/2020	100 %	De la LIB06S a Tepecoyo derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TEPECOYO	20968
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+300	Lateral Izquierdo	13.622440	-89.062957	1	M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20969
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+300	Lateral Izquierdo	13.721726	-89.440778	30	M3	01/06/2020	100 %	De la LIB06S a Tepecoyo derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TEPECOYO	20970
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+550	Lateral Izquierdo	13.622561	-89.061581	1	M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20971
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+600	Ambos	13.723418	-89.442288	30	M3	01/06/2020	100 %	De la LIB06S a Tepecoyo derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TEPECOYO	20972

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+900	Ambos	13.722783	-89.445089	60 M3	01/06/2020	100 %	De la LIB06S a Tepecoyo derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TEPECOYO	20973
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+975	Lateral Izquierdo	13.623187	-89.058085	1 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20974
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+100	Lateral Izquierdo	13.716251	-89.451103	20 M3	01/06/2020	100 %	De la LIB06S a Tepecoyo derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TEPECOYO	20975
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+700	Ambos	13.623007	-89.060470	52 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20976
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+500	Lateral Izquierdo	23.712934	-89.450951	80 M3	01/06/2020	100 %	De la LIB06S a Tepecoyo derrumbe de material, muro de ladrillo de obra y poste.	LA LIBERTAD	TEPECOYO	20977
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+000	Lateral Izquierdo	13.709051	-89.453191	60 M3	01/06/2020	100 %	De la LIB06S a Tepecoyo derrumbe de material y maleza.	LA LIBERTAD	TEPECOYO	20978
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+150	Lateral Izquierdo	13.622405	-89.057012	7 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20979
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+650	Lateral Izquierdo	13.619329	-89.055188	45 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20980

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+800	Lateral Izquierdo	13.618015	-89.049202	45 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20981
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+000	Lateral Izquierdo	13.619509	-89.049016	75 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20982
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+765	Lateral Izquierdo	13.620615	-89.042997	8 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20983
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+250	Lateral Izquierdo	13.617771	-89.041577	8 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	20984
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+950	Lateral Derecho	13.620495	-89.037100	7 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20985
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+280	Lateral Derecho	13.620881	-89.036983	63 M3	01/06/2020	100 %	Carretera Panorámica entre limite departamental San Salvador y San Miguel Tepezontes.	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	20986
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv Santa Clara - Km. 70+000	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana km 67 (8+050)	Lateral Izquierdo	13.6485068	-88.6866454	16 M3	07/06/2020	100 %	Obstrucción en hombro y drenaje longitudinal	SAN VICENTE	SANTA CLARA	20987
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv Santa Clara - Km. 70+000	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana km 69.5 (9+650)	Lateral Izquierdo	13.6358081	-88.6811824	14 M3	07/06/2020	100 %	Obstrucción de drenaje longitudinal	SAN VICENTE	SANTA CLARA	20988

CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv Santa Clara - Km. 70+000	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana km 62 (1+500)	0	13.673300	-88.736462	4 M3	11/06/2020	100 %	Obstrucción de hombro	SAN VICENTE	SANTA CLARA	20989
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+430	Lateral Izquierdo	14.368445	-89.275599	30.25 M3	09/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra	CHALATENANGO	CITALA	20992
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+500	Lateral Izquierdo	14.360574	-89.280622	7.4 M3	09/06/2020	100 %	Material sobre cuenta de tierra	CHALATENANGO	CITALA	20993
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+410	Lateral Izquierdo	14.164534	-89.003811	15 M3	09/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	20994
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+500	Lateral Izquierdo	14.192758	-89.005789	8 M3	09/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	20995
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	14+850	Lateral Derecho	14.213299	-89.020258	6 M3	09/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	20996
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+400	Lateral Izquierdo	14.290050	-89.024416	6.8 M3	10/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20997
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+500	Lateral Izquierdo	14.290914	-89.025665	4.42 M3	10/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20998

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+650	Lateral Izquierdo	14.292009	-89.024420	7.14	M3	10/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	20999
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+410	Lateral Derecho	14.095410	-88.877200	15.28	M3	11/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	21000
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+190	Lateral Derecho	14.097683	-88.879813	7.64	M3	11/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	21001
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+800	Lateral Derecho	14.009566	-88.073848	7.64	M3	11/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	21002
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+710	Lateral Derecho	14.100794	-88.873025	15.28	M3	11/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	21003
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+560	Lateral Derecho	14.102586	-88.873883	15.28	M3	11/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	21004
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Ilopango - Asino - Joya Grande	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	entre estaciones 5+120 - 5+340	Lateral Derecho	13.671090	-89.098094	388	M3	05/06/2020	100 %	Múltiples derrumbes caídos en la ruta debido a lluvias de la tormenta tropical Amanda y Cristobal	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	21005
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Ilopango - Asino - Joya Grande	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Entre estaciones 5+430 - 6+180	Lateral Derecho	13.671539	-89.094391	290	M3	06/06/2020	100 %	Desalojo de múltiples derrumbes ocurridos por las tormentas Amanda y Cristobal.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	22009

CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR (ESTA. CUSCATLAN) Y 59ª AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	Lluvia	Cárcava	Permanente	Estación 2+830 - 2+838 lateral izquierdo ambos carriles.	Lateral Izquierdo	13.691613	-89.222313	200 M3	10/06/2020	100 %	Administradora de FOVIAL informo de queja por daño en ruta, en inspección entre personal de contratista y supervisión se detecta afectación	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	22011
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+800	Lateral Derecho	14.369983	-89.275628	10.5 M3	09/06/2020	100 %	Ramas y azolve en cuenta de tierra	CHALATENANGO	CITALA	22012
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	0+450	Lateral Derecho	14.108150	-88.868673	24 M3	13/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	22023
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+140	Lateral Derecho	14.104453	-88.872011	2 M3	13/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	22024
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+530	Lateral Derecho	14.101659	-88.871283	28 M3	13/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	22025
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv Santa Clara - Km. 70+000	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera panamericana Km 62 (2+950)	Lateral Izquierdo	13.670037	-88.724264	14 M3	15/06/2020	100 %	Obstrucción en hombro	SAN VICENTE	SANTA CLARA	22030
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv Santa Clara - Km. 70+000	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera panamericana km 68 (8+100)	Lateral Derecho	13.647600	-88.686557	56 M3	15/06/2020	100 %	Obstrucción de hombro y cuneta	SAN VICENTE	SANTA CLARA	22031
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Apastepeque - CA01E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle que conduce de apastepeque hacia Dv Santa Clara (0+900)	Lateral Derecho	13.679816	-88.771823	24 M3	16/06/2020	100 %	Obstrucción en parte del carril derecho	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	22035

CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Ilopango - Asino - Joya Grande	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	entre estaciones 5+430 - 6+560	Lateral Derecho	13.671456	-89.095597	302	M3	07/06/2020	100 %	múltiples derrumbes caídos por lluvias de tormentas Amanda y Cristobal.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	22039
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - Et SAL16S (Ilopango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Entre estaciones 2+240 - 4+360	Lateral Derecho	13.6537786	-89.1255178	94	M3	07/06/2020	100 %	Derrumbes caídos por tormentas tropicales Amanda y Cristobal. (remanentes)	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	22040
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAV18W - Verapaz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce entre la Panamericana y Verapaz (0+800)	Lateral Derecho	13.664414	-88.863303	7	M3	19/06/2020	100 %	Obstrucción en carril derecho	SAN VICENTE	VERAPAZ	22047
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Ojos de Agua - El Zapotal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+920	Lateral Derecho	14.129733	-88.866845	8	M3	15/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	22048
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Ojos de Agua - El Zapotal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+950	Lateral Derecho	14.129119	-88.863575	20	M3	15/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	22049
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Ojos de Agua - El Zapotal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+030	Lateral Derecho	14.127808	-88.864358	8	M3	15/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	22050
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est: 7+400	Lateral Derecho	13.710436	-89.348997	1	U	31/05/2020	100 %		LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22051
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 13+245 LD	Lateral Derecho	13.616011	-89.512743	3	0	07/06/2020	100 %	Derrumbe retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	22055

CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 13+000 LD	Lateral Derecho	13.616694	-89.511162	10 0	07/06/2020	100 %	Derrumbe desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	22056
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 12+720 LD	Lateral Derecho	13.629914	-89.504944	18 0	07/06/2020	100 %	Derrumbe retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	22057
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 10+350 LI	Lateral Izquierdo	13.629642	-89.504196	2 0	07/06/2020	100 %	Derrumbe retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	22058
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 9+160 LD	Lateral Derecho	13.636465	-89.491752	49 0	07/06/2020	100 %	Derrumbe retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	22059
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 8+820 LD	Lateral Derecho	13.637346	-89.491819	32 0	07/06/2020	100 %	Derrumbe retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	22060
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 9+540 LD	Lateral Derecho	13.63553	-89.491328	14 0	07/06/2020	100 %	Derrumbe retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	22061
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 4+820 LD	Lateral Derecho	13.648446	-89.484327	38 0	07/06/2020	100 %	Derrumbe desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	22062
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estación 4+000	Lateral Izquierdo	13.577047	-89.406636	1 U	01/06/2020	10 %	Cárcava en lateral izquierdo.	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	22066

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est: 4+200	Lateral Izquierdo	13.575643	-89.405682	1 U	01/06/2020	10 %	Carcava en LI	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	22067
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est: 7+000	Lateral Izquierdo	13.557173	-89.392714	1 U	01/06/2020	10 %	Eergencia, Torment Tropical Amanda	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	22068
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est: 7+500	Lateral Izquierdo	13.553496	-89.391737	1 U	01/06/2020	10 %	Emergencia, Tormenta Tropical AMANDA	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	22069
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est: 8+300	Lateral Derecho	13.546527	-89.388226	1 U	01/06/2020	10 %	Emergencia, Tormenta Tropical AMANDA	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	22070
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Tamanique (Incluye corredor urbano) - Et CA02W	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est: 8+500	Lateral Derecho	13.5483077	-89.3886941	1 U	01/06/2020	10 %	emergencia, Tormenta Tropical AMANDA	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	22071
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Teotepeque - CA02W	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est: 0+150	Lateral Derecho	13.587259	-89.518315	1 U	01/06/2020	15 %	Emergencia, Tormenta Tropical AMANDA	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	22072
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est: 0+500	Lateral Derecho	13.646495	-89.408982	1 U	01/06/2020	90 %	Emergencia, Tormenta Tropical AMANDA	LA LIBERTAD	TALNIQUE	22073
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	San Vicente - CA01E (Incluye par vial 2 Av. Norte y Av. Crecencio Miranda)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce entre la panamericana y San Vicente (3+000)	Lateral Derecho	13.657501	-88.792124	16 M3	21/06/2020	100 %	Obstrucción en hombro	SAN VICENTE	SAN VICENTE	22074

CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 3+290 LI	Lateral Izquierdo	13.655582	-89.478132	5 0	07/06/2020	100 %	El derrumbe se retiro en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	22075
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 9+440 LD	Lateral Derecho	13.633596	-89.500722	8 0	07/06/2020	100 %	Derrumbe desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	22076
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 9+450 LD	Lateral Derecho	13.633744	-89.500853	12 0	07/06/2020	100 %	El derrumbe se retiro en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	22077
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 4+600 LI	Lateral Izquierdo	13.649133	-89.485786	3 0	07/06/2020	100 %	El derrumbe se retiro en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	22078
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 1+570 LD	Lateral Derecho	13.641606	-89.296618	10 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22079
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 1+860 LD	Lateral Derecho	13.639758	-89.298263	11 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22080
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 2+710 LD	Lateral Derecho	13.633213	-89.301504	4 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22081
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 3+295 LD	Lateral Derecho	13.628512	-89.30315	20 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22082

CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 3+475 LI	Lateral Izquierdo	13.628125	-89.30363	19 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22083
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 8+410 LI	Lateral Izquierdo	13.593805	-89.317654	39 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22084
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 4+150 LD	Lateral Derecho	13.622221	-89.305166	25 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22085
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 4+840 LD	Lateral Derecho	13.61764	-89.309110	13 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22086
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 5+290 LI	Lateral Izquierdo	13.615123	-89.311311	11 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22087
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 5+485 LI	Lateral Izquierdo	13.614642	-89.312927	8 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22088
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+400 LI	Lateral Izquierdo	13.606894	-89.314412	30 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22089
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+720 LD	Lateral Derecho	13.605734	-89.315953	20 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22090

CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+900 LD	Lateral Derecho	13.605829	-89.316934	15 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22091
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 7+100 LI	Lateral Izquierdo	13.605772	-89.317632	7 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22092
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 8+880 LI	Lateral Izquierdo	13.589382	-89.318336	30 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22093
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 8+920 LI	Lateral Izquierdo	13.589002	-89.318486	30 0	18/06/2020	100 %	El derrumbe se desalojo en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	22094
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+900	Lateral Derecho	14.3504498	-89.0861744	140 M3	24/06/2020	100 %	Material obstaculiza medio carril y cuneta de tierra	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	22099
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 4+600	Lateral Izquierdo	14.345871	-89.084460	25 M3	24/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	22103
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+700	Lateral Derecho	14.345014	-89.084745	45 M3	24/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra y parte del rodaje	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	22104
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Caserío Río Chiquito - Las Pilas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+625	Lateral Izquierdo	14.364583	-89.108118	15 M3	29/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra y parte de la calzada	CHALATENANGO	CHALATENANGO	22105

CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Caserío Río Chiquito - Las Pilas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 2+300	Lateral Izquierdo	14.365381	-89.110184	24	M3	29/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra y parte del rodaje	CHALATENANGO	CHALATENANGO	22106
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Caserío Río Chiquito - Las Pilas	Lluvia	Derrumbe	Permanente	Estacionamiento 1+980	Lateral Izquierdo	14.366483	-89.112576	17	M3	29/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra y parte del rodaje	CHALATENANGO	CHALATENANGO	22107
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Caserío Río Chiquito - Las Pilas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 1+850	Lateral Izquierdo	14.363613	-89.113444	12	M3	29/06/2020	100 %	Material sobre cuenta de tierra	CHALATENANGO	CHALATENANGO	22108
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Caserío Río Chiquito - Las Pilas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+400	Lateral Izquierdo	14.363613	-89.113502	7	M3	29/06/2020	100 %	Material sobre cuneta revestida	CHALATENANGO	CHALATENANGO	22109
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 2+800	Lateral Derecho	14.354127	-89.087105	20	M3	29/06/2020	100 %	Material sobre parte de el rodaje	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	22110
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 3+300	Lateral Derecho	14.350544	-89.086669	20	M3	29/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra y parte del rodaje	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	22111
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 3+800	Lateral Derecho	14.353269	-89.086894	20	M3	29/06/2020	100 %	Material sobre parte de la calzada	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	22112
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 4+050	Lateral Derecho	14.352603	-89.086933	22	M3	29/06/2020	100 %	Material sobre parte del rodaje	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	22113

CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+820	Lateral Derecho	14.352947	-89.086917	8 M3	29/06/2020	100 %	Material sobre cuenta de tierra	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	22114
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+900	Lateral Derecho	14.344596	-89.084983	10 M3	29/06/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	22115
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+130	Lateral Derecho	14.343994	-89.085136	15 M3	29/06/2020	100 %	Material sobre parte del rodaje	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	22116
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Ojos de Agua - El Zapotal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+680	Lateral Derecho	14.134760	-88.862113	40 M3	16/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	22122
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+690	Lateral Derecho	14.148010	-88.870395	16 M3	16/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	22123
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+450	Lateral Derecho	14.158000	-88.875816	24 M3	20/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	22124
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+800	Lateral Derecho	14.175976	-88.906504	12 M3	20/06/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	22125
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+050	Lateral Derecho	14.363705	-89.280858	65 M3	06/07/2020	100 %	Obstruida parte de calzada con material.	CHALATENANGO	CITALA	22142

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	23+350	Lateral Izquierdo	14.261109	-89.035742	25.16	M3	05/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22144
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+500	Lateral Izquierdo	14.298481	-89.028066	5.78	M3	05/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22145
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+950	Lateral Izquierdo	14.299598	-89.029604	12	M3	05/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22146
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	San Fernando - Valle de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	29+075	Lateral Izquierdo	14.300011	-89.033380	30	M3	05/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22147
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+175	Lateral Izquierdo	14.297335	-89.027447	15.3	M3	06/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22148
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Permanente	28+500	Lateral Izquierdo	14.298481	-89.028066	8.5	M3	06/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD (SEGUNDA INTERVENCIÓN)	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22149
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+525	Lateral Izquierdo	14.298604	-89.028208	40	M3	06/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22150
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	30+400	Lateral Izquierdo	14.305785	-89.026134	35	M3	07/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22183

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	30+050	Lateral Izquierdo	14.303594	-89.027922	72	M3	08/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22184
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	30+300	Lateral Izquierdo	14.305023	-89.026536	20	M3	08/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22185
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	30+185	Lateral Izquierdo	14.304359	-89.027400	5	M3	09/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22186
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	29+900	Lateral Izquierdo	14.303434	-89.029119	48	M3	09/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22187
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	29+800	Lateral Izquierdo	14.302914	-89.028772	80	M2	09/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22188
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	29+200	Lateral Izquierdo	14.300341	-89.029420	45	M3	10/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22189
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+500	Lateral Izquierdo	14.165454	-88.996821	12	M3	10/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22190
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+025	Lateral Izquierdo	14.165484	-88.999158	25	M3	10/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	22191

CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 3+790 LI	Lateral Izquierdo	13.631528	-89.467855	2 0	26/06/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	22202
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 4+035 LI	Lateral Izquierdo	13.633381	-89.467039	5 0	26/06/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	22203
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 5+470 LD	Lateral Derecho	13.644135	-89.465492	4 0	26/06/2020	100 %	El Derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	22204
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+650 LI	Lateral Izquierdo	13.649445	-89.461134	25 0	26/06/2020	100 %	El Derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	22205
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+750 LI	Lateral Izquierdo	13.65009	-89.460706	13 0	26/06/2020	100 %	El Derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	22206
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+685 LI	Lateral Izquierdo	13.649744	-89.46098	32 0	26/06/2020	100 %	El Derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	22207
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+800 LI	Ambos	13.650376	-89.460145	16.5 0	26/06/2020	100 %	El Derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	22208
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 7+050 LI	Lateral Izquierdo	13.650359	-89.459072	27 0	26/06/2020	100 %	El Derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	22209

CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Cantón Las Casitas - RN06S (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	derrumbes multiples desde est 0+350 - 1+80	Ambos	13.635882	-89.161033	203	M3	22/07/2020	100 %	multiples derrumbes que calleron en entre toda la longitud de la ruta, producto de fuertes tormentas caídas en la zona	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	22214
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - LD. La Paz (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 3+700	Lateral Derecho	13.626203	-89.090922	20	M3	06/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	22216
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 5+500	Lateral Izquierdo	13.620000	-89.052892	25	M3	06/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	22217
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 6+000	Lateral Izquierdo	13.620884	-89.052186	30	M3	06/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	22218
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 6+300	Ambos	13.619087	-89.050282	200	M3	06/08/2020	100 %	Carretera Panorámica, el contratista se dedicó el día de ayer a habilitar el paso, este día se pretende desalojar	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	22219
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 3+400	Lateral Derecho	13.623257	-89.069171	6	M3	07/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	22220
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+400	Lateral Izquierdo	13.621735	-89.061961	25	M3	07/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	22221
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 5+400	Lateral Izquierdo	13.620603	-89.055353	50	M3	07/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	22222

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 7+100	Lateral Izquierdo	13.61045	-89.0437300	15 M3	07/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	22223
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 7+600	Lateral Derecho	13.620828	-8.043917	25 M3	07/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	22224
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. +700	Lateral Izquierdo	13.620781	-89.043183	100 M3	07/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	22225
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 7+900	Lateral Izquierdo	13.619405	-89.042072	50 M3	07/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	22226
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 8+800	Lateral Izquierdo	13.620432	-8.037110	40 M3	07/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	22227
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 9+400	Lateral Derecho	13.620546	-89.032422	8 M3	07/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	22228
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+050	Lateral Izquierdo	14.3661670	-89.2764390	164.75 M3	08/08/2020	100 %	Paso vehicular restringido	CHALATENANGO	CITALA	22229
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+800	Lateral Izquierdo	14.364598	-89.277253	17 M3	08/08/2020	100 %	Material sobre parte de la calzada y cuenta de tierra, paso vehicular habilitado	CHALATENANGO	CITALA	22230

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Potonico - Cerrón Grande (Et. CAB17N)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+640	Lateral Izquierdo	13.943858	-88.893765	45	M3	20/07/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	POTONICO	22231
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	12+000	Ambos	14,029668	-88.733149	30	M3	22/07/2020	100 %	CAIDA DE ARBOL OBSTACULIZANDO AMBOS LATERALES	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	22232
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+580	Lateral Izquierdo	14.047298	-88.737291	12	M3	04/08/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	ARCATAO	22233
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 5+000	Ambos	13.62206	-89.06427	390	M3	21/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	23234
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 6+300	Ambos	13.620830	-89.052146	165	M3	21/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	23235
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 7+400	Ambos	13.619140	-89.047404	1000	M3	23/08/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	23236
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Santo Tomás - LD La Paz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+750	Lateral Izquierdo	13.6234277	-89.123177	80	M3	23/08/2020	100 %	Material en carril derecho	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	23237
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CHA09S - Azacualpa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - Azacualpa km 86	Lateral Derecho	13.995888	-88.978147	10.44	M3	25/08/2020	100 %	Material Obstruyendo lateral de la calzada.	CHALATENANGO	AZACUALPA	23238

CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv.San Antonio de La Cruz (CHA07S) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - San Antonio de La Cruz, km 99 1/2.	Lateral Derecho	14.019912	-88.81749725	26	M3	25/08/2020	100 %	Derrumbe obstruyendo la calzada.	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	23239
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - San Isidro Labrador, km 71.	Lateral Derecho	14.013375	-88.833156	30.4	M3	25/08/2020	100 %	Derrumbe de material Obstruyendo la calzada.	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	23240
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - San Isidro Labrador, km 72	Lateral Derecho	14.016302	-88.821918	6.4	M3	25/08/2020	100 %	Derrumbe Obstruyendo el lateral de la calzada.	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	23241
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - San Isidro Labrador, km 72.	Lateral Derecho	14.016648	-88.820996	24.4	M3	25/08/2020	100 %	Derrumbe Obstruyendo lateral de la calzada.	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	23242
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Pedro Nonualco - Santa María Ostuma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+090	Ambos	13.613527	-88.91344	120	M3	26/08/2020	100 %		LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	23243
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	11+750	Lateral Derecho	13.729656°	-88.959797°	8	M3	24/06/2020	100 %	Paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	23244
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	12+300	Lateral Derecho	13.728028°	-88.942201°	7	M3	24/06/2020	100 %	Paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	23245
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+700	Lateral Derecho	13.729260°	-88.937289°	9	M3	24/08/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	23246

CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	11+450	Lateral Derecho	13.728335°	-88.944940°	9 M3	25/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	23247
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	11+280	Lateral Derecho	13.728865°	-88.946354°	9 M3	29/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	23248
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	10 de Octubre - Dv. Santiago Texacuangos	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est, 1+000	Lateral Derecho	13.6534813	-89.1553139	28 M3	26/08/2020	100 %		SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	23249
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Rafael Cedros - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+490	Lateral Izquierdo	13.729038°	-88.885497°	10 M3	04/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	23250
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) - LD Cuscatlán	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+475	Lateral Izquierdo	13.743278°	-89.037736°	52.8 M3	02/06/2020	100 %	paso habilitado	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	23258
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CUS20E - Dv El Rosario	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+778	Lateral Derecho	13.735732°	-88.880074°	16 M3	15/06/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	23260
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CUS20E - Dv El Rosario	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	12+650	Lateral Derecho	13.805046°	-88.563406°	7 M3	07/07/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	23266
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Cojutepeque (Línea Férrea) - San Cristóbal (Frente Alcaldía)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+400	Lateral Derecho	13.710058°	-88.926877°	4 M3	21/07/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN CRISTOBAL	23268

CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santiago Texacuangos - Et SAL16S (Ilopango)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Entre las estaciones 0+500 - 2+500	Lateral Derecho	13.646516	-89.127815	72	M3	27/08/2020	100 %	Múltiples Derrumbes ocurridos en la ruta debido a fuertes tormentas ocurridas en la zona.	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	23279
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Cantón Las Casitas RN06S (Tramo No Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	entre estaciones 0+400 - 1+800	Ambos	13.625182	-89.128663	210	M3	29/08/2020	100 %	Múltiples derrumbes ocurridos en la ruta debido a fuertes tormentas.	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	23280
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Vueltas - Et. CHA07E	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+375	Lateral Izquierdo	14.049000	-88.910530	12	M3	17/08/2020	100 %	ARBOL CAIDO EN DERECHO DE VÍA	CHALATENANGO	CHALATENANGO	23282
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Potonico - Et. CHA09S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+050	Lateral Derecho	13.971770	-88.906680	10	M3	30/08/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	POTONICO	23283
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Potonico - Et. CHA09S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+500	Lateral Izquierdo	13.973560	-88.910020	4	M3	30/08/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	POTONICO	23284
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Potonico - Et. CHA09S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+900	Lateral Izquierdo	13.991210	-88.91034	9	M3	30/08/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	POTONICO	23285
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	14+900	Lateral Derecho	14.229390	-89.021400	10	M3	30/08/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	23286
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	14+850	Lateral Derecho	14.227760	-89.02090	8	M3	30/08/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	23287

CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+200	Lateral Izquierdo	14.366327	-89.275651	71.06	M3	31/08/2020	100 %	Material sobre parte de la calzada.	CHALATENANGO	CITALA	23289
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de zacatecoluca hacia san vicente (3+065)	Lateral Izquierdo	13.510846	-88.840233	50	M3	02/09/2020	100 %	Afecta el hombro y drenaje longitudinal	LA PAZ	ZACATECOLUCA	23290
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+900	Lateral Izquierdo	13.6365992	-89.1083142	40	M3	05/09/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	23292
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - San Miguel Tepezontes (Panorámica)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 7+700	Lateral Izquierdo	13.636592	-89.1083142	30	M3	05/09/2020	100 %	Carretera Panorámica	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA	23293
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	SAL07W - Mil Cumbres	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Entre estacion 0+300 - 2+100	Lateral Derecho	13.6172791	-89.199306	182	M3	04/09/2020	100 %	Multiples derrumbes caidos en una zona de la ruta debido a las constantes lluvias.	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	23303
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	PAZ09N (Zacatecoluca) - Guadalupe	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	entre estacion 0+000 - 0+450	Lateral Derecho	13.60013889	-88.87561111	150	M3	09/09/2020	100 %	Derrumbes caidos en la zona debido a las constantes lluvias.	SAN VICENTE	GUADALUPE	23304
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	PAZ09N (Zacatecoluca) - Guadalupe	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Entre est. 0+000 - 0+500	Lateral Derecho	13.60013889	-88.87561111	345	M3	09/06/2020	100 %	Multiples derrumbes ocurridos en la zona entre el municipio de Guadalupe y la Laguneta.	SAN VICENTE	GUADALUPE	23306
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CUS20E - Dv El Rosario	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+400	Lateral Derecho	13.732685°	-88.881462°	6	M3	07/08/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	23310

CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Cojutepeque (Línea Férrea) - San Cristóbal (Frente Alcaldía)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+400	Lateral Derecho	13.710054°	-88.926880°	12	M3	12/08/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	23315
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CUS20E - Dv El Rosario	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+400	Lateral Derecho	13.732698°	-88.881459°	10	M3	25/08/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	23324
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Cojutepeque (Línea Férrea) - San Cristóbal (Frente Alcaldía)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+400	Lateral Derecho	13.710054°	-88.926880°	12	M3	12/08/2020	100 %	Paso habilitado	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	23329
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Tecoluca-San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de Tecoluca hacia San Vicente (4+060)	Lateral Izquierdo	13.567868	-88.779456	12	M3	15/09/2020	100 %	Obstrucción del drenaje longitudinal y hombro.	SAN VICENTE	TECOLUCA	23336
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+130	Lateral Derecho	14.104308	-88.872125	25	M3	07/09/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	23346
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+860	Lateral Izquierdo	14.163712	-89.004959	72	M3	18/09/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	23347
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+930	Lateral Izquierdo	14.168282	-88.998708	31.8	M3	18/09/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	23348
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+350	Lateral Izquierdo	14.187874	-89.002616	27.5	M3	18/09/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	23349

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	25+650	Lateral Izquierdo	14.272209	-89.026756	35 M3	19/09/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23350
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 5+200	Lateral Derecho	13.608278	-89.284897	40 M3	25/09/2020	100 %	Lluvias fuertes de la época	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23351
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 5+000	Lateral Izquierdo	13.611482	-89.285561	20 M3	25/09/2020	100 %	Lluvias fuertes de la época	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23352
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 4+400	Lateral Izquierdo	13.616667	-89.284888	15 M3	25/09/2020	100 %	Lluvias fuertes de la época	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23353
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Est. 2+060	Lateral Izquierdo	13.586520	-89.034531	1 U	25/09/2020	100 %	Se inician actividades este día, se encuentra realizando relleno con lodocreto	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	23354
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Quezaltepeque - Dv Ciudad Arce	Lluvia	Inundación	Mitigación	Estacionamiento 5+700	Lateral Izquierdo	13.815397	-89.412288	140 M3	26/09/2020	100 %	Fuertes luvias de la época	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	23361
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 5+200	Lateral Derecho	13.608702	-89.285335	20 M3	27/09/2020	100 %	Lluvias fuertes de la época	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	23362
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+800	Lateral Izquierdo	13.613466	-89.021206	81 M3	26/09/2020	100 %		LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	23363

CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+700	Ambos	13.613317000	-89.021251000	54 M3	26/09/2020	100 %		LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	23368
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+550 - 5+600	Ambos	13.611846000	-89.021731000	120 M3	26/09/2020	100 %		LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	23369
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+400	Lateral Izquierdo	13.610981	-89.022237000	14 M3	26/09/2020	100 %		LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	23370
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+100	Ambos	13.60852000	-89.0229500	39 M3	27/09/2020	100 %		LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	23371
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+850	Ambos	13.60624300	-89.02274400	65 M3	27/09/2020	100 %		LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	23372
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+700	Lateral Derecho	13.604914000	-89.0226600	13 M3	25/09/2020	100 %		LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	23373
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+500	Lateral Derecho	13.603074000	-89.02305500	13 M3	27/09/2020	100 %		LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	23374
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Antonio Masahuat - RN03E (San Miguel Tepezontes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+850	Lateral Derecho	13.597417000	-89.02488800	26 M3	25/09/2020	100 %		LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	23375

CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+125	Lateral Izquierdo	13.582609	-89.128981	45 M3	25/09/2020	100 %		LA PAZ	OLOCUILTA	23376
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Santo Tomás - LD La Paz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+000	Lateral Derecho	13.615797	-89.122272	50 M3	25/09/2020	100 %		SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	23377
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv. Santiago Texacuangos - LD La Paz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+340	Lateral Izquierdo	13.632754	-89.121584	15 M3	26/09/2020	100 %		SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	23378
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv. Santiago Texacuangos - LD La Paz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+525	Lateral Izquierdo	13.618843	-89.120414	30 M3	26/09/2020	100 %		SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	23379
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv. Santiago Texacuangos - LD La Paz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+600	Lateral Izquierdo	13.626781	-89.120388	28 M3	26/09/2020	100 %		SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	23380
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv. Santiago Texacuangos - LD La Paz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+910	Lateral Derecho	13.615132	-89.118591	14 M3	26/09/2020	100 %		SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	23381
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta.	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+019	Lateral Izquierdo	13.611862	-89.118431	14 M3	26/09/2020	100 %		LA PAZ	OLOCUILTA	23383
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Entre estaciones 4+100 - 4+130	Lateral Izquierdo	13.5828003	-89.1289263	75 M3	26/09/2020	100 %		LA PAZ	OLOCUILTA	23384

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+600	Lateral Izquierdo	14.190446	-89.070133	45 M3	26/09/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	TEJUTLA	23392
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+650	Lateral Izquierdo	14.190680	-89.069947	13.6 M3	26/09/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	TEJUTLA	23393
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Potonico - Et. CHA09S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	6+200	Lateral Izquierdo	13.991077	-88.911044	3 M3	26/09/2020	100 %	ARBOL OBSTACULIZANDO EL LATERAL IZQUIERDO DE LA VIA	CHALATENANGO	POTONICO	23394
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Tejutla - San Francisco Morazán (Por el By Pass)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+900	Lateral Izquierdo	14.189572	-89.070361	49.3 M3	28/09/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	TEJUTLA	23395
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+125	Lateral Izquierdo	14.361061	-89.298779	20 M3	25/09/2020	100 %	Material sobre la calzada y parte del hombro	CHALATENANGO	CITALA	23402
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CA01E - San Esteban Catarina - CA01E (curva La Leona)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Al final de la ruta que intercepta la panamericana (7+850)	Lateral Derecho	13.870889	-88.833322	6 M3	01/10/2020	100 %	Obstrucción en drenaje natural y parte del carril derecho	SAN VICENTE	SAN LORENZO	23406
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 10+900	Lateral Derecho	14,3800510	-89,2470150	35 M3	01/10/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra y parte del rodaje	CHALATENANGO	CITALA	23407
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 8+350	Lateral Derecho	14,3727200	-89,2623720	99 M3	01/10/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra, y media sección de rodaje.	CHALATENANGO	CITALA	23408

CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 6+150	Lateral Izquierdo	14,3716130	-89,2755110	30 M3	01/10/2020	100 %	Material sobre parte del rodaje	CHALATENANGO	CITALA	23409
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+100	Lateral Izquierdo	14,3662810	-89,2757360	35 M3	01/10/2020	100 %	Material rocoso sobre calzada y cuneta de tierra	CHALATENANGO	CITALA	23410
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+950	Lateral Izquierdo	14.163853	-89.004664	5 M3	28/09/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	23412
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Viento	Derrumbe	Mitigación	1+000	Lateral Izquierdo	14.163686	-89.004237	27.3 M3	28/09/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	23413
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+300	Lateral Izquierdo	14.176428	-89.000816	7 M3	28/09/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	23414
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+400	Lateral Izquierdo	14.077715	-88.752553	32 M3	01/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	ARCATAO	23415
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+900	Lateral Izquierdo	14.075220	-88.752489	34 M3	01/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	ARCATAO	23416
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+700	Lateral Izquierdo	14.070814	-88.750397	32 M3	01/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	ARCATAO	23417

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+350	Ambos	14.067249	-88.749350	28	M3	01/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD CUBRE AMBOS CARRILES	CHALATENANGO	ARCATAO	23418
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	3+500	Ambos	14.066577	-88.748960	104	M3	01/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD CUBRE AMBOS CARRILES	CHALATENANGO	ARCATAO	23419
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+950	Ambos	14.065315	-88.747473	70	M3	01/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	ARCATAO	23420
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+400	Lateral Izquierdo	14.298080	-89.028017	38	M3	01/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23421
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+200	Lateral Izquierdo	14.296888	-89.026694	22	M3	01/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23422
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+000	Lateral Izquierdo	14.296686	-89.025493	17	M3	01/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23423
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	27+800	Lateral Izquierdo	14.296314	-89.024988	21	M3	01/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23424
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	PAZ09N (Zacatecoluca) - Guadalupe	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Calle a Guadalupe, est. 0+150	Lateral Derecho	13.5990854	-88.8784739	30	M3	02/10/2020	100 %	Derrumbe caído debido a fuertes tormentas ocurridas en la zona	SAN VICENTE	GUADALUPE	23431

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+150	Lateral Izquierdo	14.088610	-88.752990	66 M3	01/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	ARCATAO	23438
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de Zacatecoluca hacia San Vicente (3+200)	Lateral Izquierdo	13.51062	-88.839866	8.2 M3	08/10/2020	100 %	Obstrucción en drenaje longitudinal	LA PAZ	ZACATECOLUCA	23441
LG0342020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	11+900	Lateral Derecho	13.728209°	-88.940776°	15 M3	05/09/2020	99.00 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	23443
LG0342020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	11+650	Lateral Izquierdo	13.728019°	-88.943066°	5 M3	05/09/2020	99.00 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	23444
LG0342020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	11+600	Lateral Izquierdo	13.728019°	-88.942596°	4 M3	05/09/2020	99.00 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	23445
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CUS20E - Dv El Rosario	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+450	Lateral Derecho	13.733113°	-88.881271°	12 M3	20/09/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	23449
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	13+800	Lateral Derecho	13.725988°	-88.924563°	2 M3	24/09/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	23452

CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CUS20E - Dv El Rosario	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+800	Lateral Derecho	13.736015°	-88.879941°	15 M3	24/09/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	23453
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	12+800	Lateral Derecho	13.729706°	-88.932603°	2 M3	25/09/2020	100 %	paso habilitado	CUSCATLAN	SAN PEDRO PERULAPAN	23454
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	28+150	Lateral Izquierdo	14.295416	-89.024526	50 M3	02/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23457
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+150	Lateral Izquierdo	14.033584	-88.748046	48 M3	02/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	ARCATAO	23458
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+550	Lateral Izquierdo	14.045977	-88.738869	32 M3	02/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	23459
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+650	Lateral Izquierdo	14.045828	-88.736500	39 M3	02/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	23460
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	13+650	Lateral Izquierdo	14.012199	-88.726578	19 M3	02/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	23461
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	16+350	Lateral Izquierdo	14.025355	-88.727443	14 M3	02/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	23462

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	30+200	Lateral Izquierdo	14.306299	-89.025968	9 M3	03/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23464
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	29+100	Lateral Izquierdo	14.300042	-89.030031	12 M3	04/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23465
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	27+600	Lateral Izquierdo	14.294246	89.023959	10 M3	04/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23466
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	26+950	Lateral Izquierdo	14.288384	-89.022909	80 M3	04/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23467
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	26+050	Lateral Izquierdo	14.283378	-89.026450	76.14 M3	04/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23468
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	25+400	Lateral Izquierdo	14.282559	-89.027261	65 M3	04/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23469
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	24+600	Lateral Izquierdo	14.276666	-89.026834	78 M3	04/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23470
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	24+500	Ambos	14.275826	-89.027671	65 M3	04/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	23471

CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	16+000	Lateral Izquierdo	14.277337	-89.028296	21 M3	04/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	23472
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	15+250	Lateral Izquierdo	14.233135	-89.024207	4.2 M3	04/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	23473
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Dulce Nombre de María - San Fernando	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	15+150	Lateral Izquierdo	14.232040	-89.023314	16 M3	04/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	DULCE NOMBRE DE MARIA	23474
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 10+900	Lateral Derecho	14.380439	-89.242512	102 M3	11/10/2020	100 %	Material sobre cine de tierra y parte de la calzada	CHALATENANGO	CITALA	23476
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 9+800	Lateral Derecho	14.377685	-89.254323	19.6 M3	12/10/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra y rocas pequeñas sobre calzada	CHALATENANGO	CITALA	23477
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Plaza la Integración Et. RN07W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Sentido San salvador - Quezaltepeque	Ambos	13.802722	-89.234847	2873 M3	30/10/2020	100 %	Alud de tierra el cual afecto 2km de via de los 4 carriles	SAN SALVADOR	APOPA	23509
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA02E - San Isidro	Lluvia	Cárcava	Nueva obra	Estación 8+000 L.D	Lateral Derecho	13.562577	-89.425940	820.8 M3	18/09/2020	100 %	La actividad se encuentra finalizada	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	23514
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	PAZ13N - San Antonio - San Jose Carrizal	Lluvia	Cárcava	Permanente	Est. 3+060	Lateral Derecho	13.626964	-88.931782	15 M3	02/10/2020	100 %	Carcava forma debido a las constantes lluvias en la zona, dañando el hombro dejando desprotegida la losa de concreto,	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	23516

CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO	Lluvia	Cárcava	Permanente	Calle Manuel Enrique Araujo	Lateral Izquierdo	13.689716	-89.232317	150 0	17/07/2020	100 %	Tubería dañada, que causo daños en el pavimento	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	23517
CO0282020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	PAZ13N - San Antonio - San Jose Carrizal	Lluvia	Cárcava	Permanente	1+080	Lateral Izquierdo	13.625855	-88.924033	35 M3	03/08/2020	90 %	carcava formada por las lluvias que han esta callendo en la zona, dañando el hombro y dejando desprotejida la zona de concreto	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	23518
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CALLE LA MASCOTA	Lluvia	Cárcava	Permanente	Calle La Mascota	Ambos	13.697470	-89.236118	400 0	17/09/2020	100 %	Tubería de aguas lluvias dañada que causo falla en el pavimento.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	23519
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	10 de Octubre - Dv. Santiago Texacuangos	Viento	Caida de árbol	Mitigación	Estación 1+900, Lateral derecho	Lateral Derecho	13.648517	-89.151339	3 M3	04/11/2020	100 %	Árbol obstruyendo tendido eléctrico	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	23521
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	Viento	Caida de árbol		Estación 0+650 LD	Lateral Derecho	13.684955	-89.258069	2 M3	04/11/2020	100 %	Caída de árbol por lo vientos ocurridos en hora de la madrugada.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23522
CO0092020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N (Apopa) - Dv. SAL37N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Sentido Apopa - Quezaltepeque	Ambos	13.8121337	-89.2410974	2000 M3	30/10/2020	100 %	Limpieza de via y cunetas debido a Alud de tierra del dia 30 de Octubre de la Ruta RN07 W tramo B el cual se extendio 2 Km hasta la cuneta	SAN SALVADOR	NEJAPA	23523
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Cárcava	Nueva obra	Carretera Longitudinal del Norte a San Antonio de La Cruz, km 93	Lateral Derecho	14.017986	-88.817815	1 M3	02/05/2020	100 %	Formación de cárcava en descarga de tubería transversal.	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	23528

CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Esteban Catarina - Dv San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Panamericana km 50.5 (1+275) Pista Izquierda	Lateral Izquierdo	13.6653431	-88.8090531	42	M3	03/11/2020	100 %	Obstrucción en drenaje longitudinal y hombro	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	23529
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DV. 7a. AV. NTE. STA. TECLA(TROMPETA)-DV. BLVD MERLIOT(BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE CONEXION BLVD M	Viento	Caida de árbol		Estación 1+000 LI	Lateral Izquierdo	13.684618	-89.273894	2	M3	04/11/2020	100 %	Bulevar Monseñor Romero, Caída de árbol por fuertes vientos	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23530
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	Viento	Caida de árbol		Bulevar Monseñor Romero, estación 0+900	Lateral Derecho	13.685044	-89.256149	2	M3	04/11/2020	100 %	Árbol caído por fuertes vientos	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23531
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	Viento	Caida de árbol		Boulevard Monseñor Romero, estación 0+200 LD	Lateral Derecho	13.684686	-89.261497	2	M3	04/11/2020	100 %	árbol caído por fuertes vientos.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23532
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 30+000	Lateral Derecho	13.5064567	-89.4958323	10	M3	04/11/2020	100 %	a causa de Huracán ETA	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	23533
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 32+700	Lateral Derecho	13.498902	-89.511067	10	M3	04/11/2020	100 %	A causa de Huracán ETA	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	23534
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	De Santa Tecla a San Juan Los Planes	Ambos	13.737739	-89.193070	45	M3	04/11/2020	100 %	Arbol caído sobre vivienda en la Estacion 0+200	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	23535

CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	De Santa Tecla a San Juan Los Planes	Ambos	13.718514	-89.274528	30	M3	04/11/2020	100 %	Arbol caido obstruyendo la via 5+400	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23536
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 10+500	Lateral Izquierdo	13.4956014	-89.3970863	12	M3	03/11/2020	100 %	A causa de Huracán ETA	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	23539
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 31+800	Lateral Derecho	13.505852	-89.89506526	6	M3	03/11/2020	100 %	A causa de Huracán ETA	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	23540
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Viento	Caida de árbol	Mitigación	De Santa Tecla a San Juan Los planes	Ambos	13.726076	-89.269933	12	M3	04/11/2020	100 %	Arbol caido debido a las lluvias y ráfagas de viento	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23541
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+500	Ambos	13.742963	-89.235700	500	M3	04/11/2020	100 %	Cabe mencionar que solo se recorrió hasta el km. 7+900 desde la final de la ruta 10+130, ya que la vía esta obstruida	SAN SALVADOR	MEJICANOS	23543
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Viento	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 6+900 ambos laterales	Ambos	13.723349	-89.271025	45	M3	04/11/2020	100 %	Cierre temporal mientras se realiza retiro de árbol.	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23544
CO0312020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan Opico - Cantón San Antonio - SAN11W (El Congo)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+300	Lateral Izquierdo	13.892049	-89.399377	5	M3	04/11/2020	100 %		LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	23546
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	7+900	Ambos	13.748319	-89.235395	250	M3	04/11/2020	100 %		SAN SALVADOR	MEJICANOS	23547

CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+600 - 10+000	Ambos	13.748319	-89.235395	250	M3	04/11/2020	100 %	volúmenes aproximados	SAN SALVADOR	MEJICANOS	23548
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA03 (Amayo) - Dv Tejutla	Viento	Caida de árbol	Mitigación	Carretera Troncal del Norte - Tejutla km 55.5	Lateral Derecho	14.135117	-89.144106	3	0	04/11/2020	100 %	Árbol caído obstruyendo parte de carril derecho.	CHALATENANGO	TEJUTLA	23552
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass Guarjila - Dv. CHA07E (San José Las Flores - Arcatao)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte, km 61	Lateral Derecho	14.138496	-89.143167	5	M3	04/11/2020	100 %	El Derrumbe afecto parte del carril derecho	CHALATENANGO	CHALATENANGO	23553
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN06S - El Campamento - RN06S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación		Lateral Derecho	13.638236	-89.178484	2	M3	05/11/2020	100 %	Árbol obstruye ambos carriles	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	23555
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Zapotal - Las Vueltas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+700	Lateral Derecho	14.104386	-88.872123	44.8	M3	08/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	23557
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	El Carrizal - Ojos de Agua	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+900	Lateral Derecho	14.150779	-88.867805	40.5	M3	08/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	23558
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+800	Lateral Izquierdo	14.158814	-88.932219	21	M3	09/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LA LAGUNA	23559
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	La Laguna - El Carrizal	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	5+200	Lateral Derecho	14.166185	-88.925703	12.6	M3	09/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	LA LAGUNA	23560

CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	AV. EL ESPINO, AV. LAS AZALEAS, C. MAQUILISHUAT Y PAR VIAL 87a. Y 89a. AV. NTE-SUR	Viento	Caida de árbol		89 Avenida Norte, estación 3+300 AL	Ambos	13.705690	-89.242189		10 M3	05/11/2020	100 %	Caída de árbol por vientos y lluvias que se han registrado en la noche.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	23561
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA03E - Concepción Quezaltepeque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+400	Lateral Izquierdo	14.056831	-88.956950		32 M3	19/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	23562
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CA03E - Concepción Quezaltepeque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+200	Lateral Izquierdo	14.055477	-88.955934		16 M3	19/10/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	CONCEPCION QUEZALTEPEQUE	23563
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Inundación	Mitigación	ESTACIONAMIENTO 8+190 lateral izquierdo	Lateral Izquierdo	13.733186	89.266544		3 M3	05/11/2020	100 %	Estancamiento de agua debido a lluvia	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23564
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	2+625	Lateral Izquierdo	14.068960	-88.750275		6 M3	05/11/2020	100 %	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD	CHALATENANGO	ARCATAO	23565
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (17 Av. Norte) - San Juan los Planes	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	estacionamiento 7+690	Lateral Izquierdo	13.732667	-89.267333		6 M3	05/11/2020	100 %	Derrumbe provocado por lluvias	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23566
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Sismo	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte km 70	Lateral Derecho	14.353176	-89.186891		4.2 M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	LA PALMA	23567
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte, km 70	Lateral Izquierdo	14.353176	-89.186891		4.2 M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	LA PALMA	23570

CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte, km 72	Lateral Derecho	14.355455	-89.192268	13 M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	LA PALMA	23571
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte, km 92	Lateral Derecho	14.016552	-88.820758	300 M3	25/10/2020	100 %	Derrumbe obstruyendo la calzada.	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	23572
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Arcatao-Nombre de Jesús	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+750	Lateral Izquierdo	14.042092	-88.740153	8 M3	05/11/2020	100 %	TRONCOS EN CALZADA	CHALATENANGO	ARCATAO	23573
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CHA27E-San Francisco Lempa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	9+550	Lateral Izquierdo	14.000909	89.007384	10 M3	05/11/2020	100 %	RAMAS Y MATERIAL DE TALUD DE DERECHO DE VIA	CHALATENANGO	AZACUALPA	23574
CO0302020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-2 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	CHA27E-San Francisco Lempa	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	13+300	Lateral Izquierdo	13.980219	-89.003585	7 M3	05/11/2020	100 %	TRONCOS EN CALZADA	CHALATENANGO	AZACUALPA	23575
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Fin By Pass San Isidro Labrador - Dv. San Antonio de La Cruz (CHA07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte, 92	Lateral Derecho	14.016552	-88.820758	600 M3	28/10/2020	100 %	Desprendimiento de talud y obstrucción de calzada.	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	23576
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04N - Cantón Las Casitas (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Final de la ruta	Lateral Izquierdo	13.6366096	-89.1552158	2 M3	05/11/2020	100 %	Arbol obstruyendo carril derecho	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	23578
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 31+300	Lateral Derecho	13.504588	-89.506675	232 M3	03/11/2020	100 %	a Causa de Huracán ETA	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	23581

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 1+300	Lateral Izquierdo	13.642971	-89.285708	12	M3	04/11/2020	100 %	a causa de Huracán ETA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23582
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB06S - Canton San José Los Sitios	Lluvia	Inundación	Mitigación	Estacionamiento 0+020	Ambos	13.723427	-89.429514	20	M3	04/11/2020	100 %	A causa de Huracán ETA	LA LIBERTAD	JAYAQUE	23583
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera de San Ignacio - Caserío Río Chiquito,	Lateral Derecho	14.342632	-89.163730	2.45	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	23584
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	RN04N - Cantón Las Casitas (Tramo Pavimentado)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Final de ruta	Lateral Izquierdo	13.636601	-89.155320	3	M3	05/11/2020	100 %	Derrumbe en cuneta	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	23586
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	Viento	Caida de árbol		Carretera Panamericana estación 0+400 LI/CI	Lateral Izquierdo	13.683491	-89.239869	1	M3	05/11/2020	100 %	Árbol caído sobre cables de tendido telefónico	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	23587
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera de San Ignacio - Caserío Río Chiquito,	Lateral Derecho	14.350325	-89.149806	19.5	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	23588
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Viento	Caida de árbol	Mitigación	Carretera de San Ignacio - Caserío Río Chiquito,	Lateral Derecho	14.354624	-89.139420	26	M3	05/11/2020	100 %	Arboles y ramas caídas en la calzada.	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	23590
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera de San Ignacio - Caserío Río Chiquito,	Lateral Derecho	14.352962	-89.147405	1.4	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de material en la calzada por derrumbe	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	23591

CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 10+900	Lateral Derecho	14.380439	-89.242512	167.58	M3	06/11/2020	100 %	Material sobre todo el ancho del rodaje, se esta asignando un cargador frontal y un mini cargador, 2 camiones de volteo y una de	CHALATENANGO	CITALA	23594
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv El Paraíso - Dv El Dorado	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte, km 65.	Lateral Derecho	14.100807	-89.058692	13	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	EL PARAISO	23602
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Estacionamiento 10+500	Lateral Derecho	13.6695718	-89.3583421	10	M3	05/11/2020	100 %	A causa de Huracán ETA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23603
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 12+800	Lateral Izquierdo	13.6606947	-89.3758653	10	M3	05/11/2020	100 %	A causa de fuertes lluvias provocadas por Huracán ETA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23604
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv. Chiapas - Inicio By Pass Guarjila	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte, km 85.00	Lateral Izquierdo	14.025113	-89.895021	5.04	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe.	CHALATENANGO	CHALATENANGO	23605
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA01W - Ciudad Arce	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 1+100	Lateral Izquierdo	13.831973	-89.447478	129	M3	06/11/2020	100 %	A causa de fuertes lluvias provocadas por Huracán ETA	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	23606
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv.San Antonio de La Cruz (CHA07S) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - San Antonio de la Cruz, km 100.	Lateral Derecho	14.019751	-88.789316	5.67	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	23607
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv.San Antonio de La Cruz (CHA07S) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - San Antonio de La Cruz, km 100.	Lateral Izquierdo	14.021910	-88.785615	5.04	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	23608

CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv.San Antonio de La Cruz (CHA07S) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - San Antonio de La Cruz, km 101.	Lateral Derecho	14.022136	-88.781889	8.19	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	23609
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv.San Antonio de La Cruz (CHA07S) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - San Antonio de La Cruz, km  102	Lateral Izquierdo	14.022393	-88.781606	21.42	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	23610
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv.San Antonio de La Cruz (CHA07S) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - San Antonio de La Cruz, km 102	Lateral Derecho	14.006009	-88.771394	6.3	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	23611
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv.San Antonio de La Cruz (CHA07S) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - San Antonio de La Cruz, km 104	Lateral Derecho	14.002181	-88.764408	3.78	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	23612
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv.San Antonio de La Cruz (CHA07S) - LD Cabañas (Incluye Puente Nombre de Jesús)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte - San Antonio de La Cruz, km 104	Lateral Derecho	13.998234	-88.750475	2.52	M3	05/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	23613
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 10+920	Lateral Derecho	14.380471	-89.242496	831.98	M3	07/11/2020	100 %	Material sobre todo el ancho del rodaje, se esta asignando un cargador frontal y un camión de volteo, se ha habilitado el	CHALATENANGO	CITALA	23622
CO0062020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 6 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Emigdio - San Ramón	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+890	Ambos	13.66393	-88.963185	150	M3	07/11/2020	100 %	Carretera Panorámica	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	23623
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA04S - Blvd. Orden de Malta - RN05S	Lluvia	Derrumbe		Bulevar Orden de Malta estación 7+480 lateral derecho.	Lateral Derecho	13.677203	-89.218243	25	M3	06/11/2020	100 %	Derrumbe de talud por las lluvias registradas en días anteriores.	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	23624

CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 5+050	Lateral Izquierdo	14,3662020	-89,2764780	665.19	M3	08/11/2020	100 %	Material obstruye completamente el paso en la vía, se esta trabajando para habilitar un carril, con un presupuesto de 200,000.00	CHALATENANGO	CITALA	23630
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 4+080 L.I	Lateral Izquierdo	13.651892	-89.483256	40	M3	07/11/2020	100 %	El trafico se encuentra habilitado al 100%	LA LIBERTAD	JAYAQUE	23633
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	4+150 - 4+400	Ambos	13.751365	-89.238584	500	M3	04/11/2020	100 %	Volumen aproximado	SAN SALVADOR	MEJICANOS	23634
CO0322020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 9 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Mejicanos (Final Calle El Volcán) - San Juan Los Planes (LIB10N)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	6+800	Ambos	13.754863	-89.247023	100	M3	04/11/2020	100 %	Volúmenes aproximado	SAN SALVADOR	MEJICANOS	23635
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 6+500	Lateral Derecho	13.670456	-89.323125	12	M3	07/11/2020	100 %	A causa de de fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	23640
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 34+800	Lateral Derecho	13.5007132	89.5291501	100	M3	09/11/2020	100 %	A causa de fuertes lluvias de la época	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	23642
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	La Palma - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte - Citala	Lateral Derecho	14.364305	-89.210122	108	M3	06/11/2020	100 %	obstrucción de canaleta por derrumbe	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	23646
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv. Santiago Texacuangos - LD La Paz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 0+800, L.D.	Lateral Izquierdo	13.631599	-89.121858	50	M3	10/11/2020	100 %	Material obstruyendo drenaje longitudinal	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	23653

CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	San Salvador (Blvd Los Próceres) - Dv RN06S (Los Planes)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 1+100, L.D.	Lateral Derecho	13.679014	-89.210008	15	M3	09/11/2020	100 %	Derrumbe obstruyendo acera y cuneta	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	23654
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	Dv Tejutla - La Palma	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte - La Palma, km 66.	Lateral Derecho	14.208781	-89.116514	119	M3	09/11/2020	100 %	Obstrucción de material en la calzada.	CHALATENANGO	LA PALMA	23655
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Santo Tomás - LD La Paz	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+775, lateral izquierdo	Lateral Izquierdo	13.623819	-89.123415	42	M3	11/11/2020	100 %	Material Obstruye el drenaje longitudinal y parte del hombro	SAN SALVADOR	SANTIAGO TEXACUANGOS	23658
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Los Planes de Renderos (Dv. SAL07W) - Dv Panchimalco	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacion 4+210, lateral derecho	Lateral Derecho	13.621728	-89.174453	8	M3	11/11/2020	100 %	Material obstruye drenaje, en su mayoría rocas	SAN SALVADOR	PANCHIMALCO	23659
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	10 de Octubre - Dv. Santiago Texacuangos	Factor humano	Derrumbe	Mitigación	Est. 2+788, lateral derecho	0	13.654568	-89.164944	28	M3	13/11/2020	100 %	Muro de bloque y material del talud obstruyendo ambos carriles de la vía.	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	23661
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Cárcava	Nueva obra	Estación 6+650, lateral derecho	Lateral Derecho	13.519315	-89.086381	24.3	M3	17/11/2020	100 %	Actualmente se encuentra erosionado por falta de derramadero.	LA PAZ	CUYULTITAN	23667
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	PAZ13N (San Pedro Nonualco) - Guadalupe (Int. SAV07S)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Sobre carretera que conduce de Ostuma hacia Guadalupe (1+250)	Lateral Derecho	13.629725	-88.886718	10	M3	16/11/2020	100 %	Se observa obstrucción en el hombro natural	SAN VICENTE	GUADALUPE	24666
CO0112020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	PAZ07N - SAV24N (Guadalupe)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera que conduce de Ostuma hacia Guadalupe (0+485)	Lateral Izquierdo	13.619068	-88.910912	7	M3	15/11/2020	100 %	Obstrucción en drenaje natural	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	24667

CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	AV. EL ESPINO, AV. LAS AZALEAS, C. MAQUILISHUAT Y PAR VIAL 87a. Y 89a. AV. NTE-SUR	Viento	Caida de árbol		87 Avenida Norte estación 3+600 LI	Lateral Izquierdo	13.709690	-89.240435		6 M3	17/11/2020	100 %	Por tormenta IOTA se han registrado vientos moderados en El Salvador.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	24669
CO0532020	MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 6-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	CA01E (Santa Lucia) - El Guaje - RN04E (San Marcos)	Lluvia	Caida de árbol	Mitigación	Carretera que de Soyapango conduce al Guaje	0	13.668571	-89.146704		3 M3	18/11/2020	100 %	Desalojo de árbol caído, que se encontraba sobre drenajes longitudinal y parte de la vía.	SAN SALVADOR	ILOPANGO	24673
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Juan los Planes - RN07W	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	en estacionamiento 6+600 LI	Lateral Izquierdo	13.794331	-89.273551		7 M3	18/11/2020	100 %	Derrumbe en lateral izquierdo debido a lluvias en la zona	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	24678
CO0082020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa (Dv RN07W)	Lluvia	Inundación	Mitigación	En km 5.5 de la CA04N TRAMO A	Lateral Derecho	13.733568	-89.168354		5 M3	18/11/2020	100 %	Empozamiento en lateral derecho debido a lluvias	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	24679
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 5+700	Lateral Izquierdo	13.669556	-89.322194		10 M3	18/11/2020	100 %	A causa de Huracán IOTA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24686
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 14+200	Lateral Izquierdo	13.653497	-89.382896		10 M3	18/11/2020	100 %	A causa de Huracan IOTA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24688
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla (Int. CA08W)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 2+200	Lateral Izquierdo	13.6814355	-89.3174112		10 M3	17/11/2020	100 %	A causa de Huracan IOTA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24689
CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB16S - Dv LIB19N	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 2+300	Lateral Izquierdo	13.650722	-89.423639		10 M3	18/11/2020	100 %	A causa de huracan IOTA	LA LIBERTAD	TALNIQUE	24690

CO0042020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	CA04S - Desvío a Comasagua (La Flecha) - Et. LIB22S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estacionamiento 0+700	Lateral Izquierdo	13.653909	-89.288039	10 M3	18/11/2020	100 %	A causa de huracan IOTA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24692
CO0172020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 16B DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR	AV. EL ESPINO, AV. LAS AZALEAS, C. MAQUILISHUAT Y PAR VIAL 87a. Y 89a. AV. NTE-SUR	Viento	Caida de árbol		87 Avenida Norte estación 3+700	Lateral Derecho	13.705589	-89.240858	10 M3	17/11/2020	100 %	Se registran vientos y lluvias que generaron la caída de ramos en la vía y sobre cables eléctricos, por tal motivo fue atendido el siguiente día.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	24693
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	SAN23E (LD Santa Ana) - Citalá	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 10+900	Lateral Derecho	14.380076	-89.247157	70.56 M3	19/11/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra y parte de la calzada, no obstruye el paso.	CHALATENANGO	CITALA	24698
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Las Pilas - Los Planes - Et. CHA 32S	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 13+100	Ambos	14.332595	-89.106705	283 M3	18/11/2020	100 %	Material sobre todo el ancho del rodaje, se trabaja en habilitar el paso sobre la vía.	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	24699
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Troncal del Norte - san Ignacio - Río Chiquito, km 95.8	Lateral Izquierdo	14.342829	-89.160833	27 M3	18/11/2020	100 %	Obstrucción de lateral izquierdo de calzada por derrumbe.	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	24700
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv Olocuilta - Comalapa	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estación 3+400, lateral derecho	Lateral Derecho	13.519310	-89.086494	8 M3	18/11/2020	100 %	Erosión entre cuneta, hombro y carpeta.	LA PAZ	CUYULTITAN	24704
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera Longitudinal del Norte -San Ignacio - Río Chiquito, km 78	Lateral Derecho	14.3584083	-89.12883611	30 0	19/11/2020	100 %	obstrucción de cunetas por derrumbe	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	24706
CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+975 - 5+019.	Lateral Derecho	13.575691	-89.127785	39.6 M3	19/11/2020	100 %	Derrumbe obstaculizando drenaje longitudinal y parte del hombro derecho.	LA PAZ	OLOCUILTA	24707

CO0052020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LD San Salvador - Dv Olocuilta	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Est. 4+100 - 4+115	Lateral Izquierdo	13.586747	-89.125227	42	M3	19/11/2020	100 %	Derrumbe obstruyendo drenaje longitudinal	LA PAZ	OLOCUILTA	24708
CO0292020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7-1 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3A DE EL SALVADOR	Río Chiquito (CHA29E) - Miramundo (Et. CHA29E)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Estación 1+250	Lateral Derecho	14.354930	-89.121723	64	M3	20/11/2020	100 %	Material sobre cuneta de tierra	CHALATENANGO	LA PALMA	24712
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Dv San Rafael Cedros - LD San Vicente	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	2+020	Lateral Derecho	13.729544	-88.869968	27	M3	02/10/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	24716
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Cruz Michapa - Tenancingo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+000	Lateral Derecho	13.748554	-88.977697	13	M3	07/10/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	24719
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+400	Lateral Izquierdo	13.729678	-88.971710	10	M3	08/10/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	24722
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	14+700	Lateral Derecho	13.722570	-88.917057	9	M3	12/10/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	COJUTEPEQUE	24724
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Cruz Michapa - Tenancingo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+200	Lateral Derecho	13.766868	-88.973132	52	M3	01/11/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	TENANCINGO	24729
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CUS20E - Dv El Rosario	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+400	Lateral Derecho	13.733181	-88.881374	10	M3	02/11/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	24730

CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	CUS20E - Dv El Rosario	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+450	Lateral Derecho	13.732867	-88.881376	16 M3	03/11/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SAN RAFAEL CEDROS	24734
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	LD. Chalatenango - Int. CAB05N (Dv. La Maraña)	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	1+450	Lateral Derecho	13.986646	-88.749698	16 M3	03/11/2020	100 %	Paso Habilitado	CHALATENANGO	CHALATENANGO	24735
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	8+267	Lateral Izquierdo	13.731597	-88.973989	60 M3	06/11/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	24737
CO0102020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR	Santa Cruz Michapa - Tenancingo	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	0+550	Lateral Izquierdo	13.7452011	-88.9779382	32 M3	07/11/2020	100 %	Paso Habilitado	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	24738
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 0+760 LI	Lateral Izquierdo	13.646934	-89.292107	50 0	26/08/2020	100 %	El derrumbe se encuentra desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24741
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 1+550 LI	Lateral Izquierdo	13.641811	-89.296525	30.71 0	26/08/2020	100 %		LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24742
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 4+150 LD	Lateral Derecho	13.62234	-89.30517	30 0	26/08/2020	100 %	El derrumbe se encuentra desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24743
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VIAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 5+200 LI	Lateral Izquierdo	13.646837	-89.484516	66 0	02/09/2020	100 %	El derrumbe se encuentra desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	24744

CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 8+950 LD	Lateral Derecho	13.632898	-89.497749	81 0	02/09/2020	100 %	El derrumbe se encuentra desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24745
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 9+600 LI	Lateral Izquierdo	13.633295	-89.501498	109 0	02/09/2020	100 %	El derrumbe se encuentra desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24746
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 1+270 LD	Lateral Derecho	13.6110002	-89.4727431	2 0	12/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	24747
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 2+120 LD	Lateral Derecho	13.61835	-89.4735567	4 0	12/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	24748
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 2+230 LI	Lateral Izquierdo	13.619469	-89.473365	4 0	12/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	24749
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+900 LI.	Lateral Izquierdo	13.6496419	-89.4621681	2 0	12/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra desalojado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	24750
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 13+510 LD	Lateral Derecho	13.614173	-89.513499	12 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24768
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 13+260 LD	Lateral Derecho	13.616011	-89.512743	3 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24769

CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 13+120 LD	Lateral Derecho	13.616694	-89.511162	10 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24770
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 12+755 LD	Lateral Derecho	13.629914	-89.504944	18 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24771
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 10+390 LI	Lateral Izquierdo	13.629642	-89.504196	2 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24772
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 9+130 LD	Lateral Derecho	13.636465	-89.491752	49 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24773
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 8+800 LD	Lateral Derecho	13.637346	-89.491819	32 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24774
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 9+530 LD	Lateral Derecho	13.63553	-89.491328	14 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24775
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 4+820 LD	Lateral Derecho	13.648446	-89.484327	38 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	24776
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Sismo	Derrumbe		Estación 0+450 LD	Lateral Derecho	13.654826	-89.458643	9 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	24777

CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 0+290 LD	Lateral Derecho	13.654251	-89.654251	10 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	24778
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 0+170 LD	Lateral Derecho	13.654093	-89.457082	10 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	24779
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 3+315 LI	Lateral Izquierdo	13.655582	-89.478132	5 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	24780
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 9+420 LD	Lateral Derecho	13.633596	-89.500722	8 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24781
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 9+490 LD	Lateral Derecho	13.633744	-89.500853	12 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	24782
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 4+640 LI	Lateral Izquierdo	13.649133	-89.485786	3 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	24783
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Dv LIB18S - Teotepeque	Lluvia	Derrumbe		Estación 4+080 LI	Lateral Izquierdo	13.651892	-89.483256	40 0	05/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	JAYAQUE	24784
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 2+740 LD	Lateral Derecho	13.633213	-89.301504	4 0	27/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24785

CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 3+310 LD	Lateral Derecho	13.628512	-89.30315	20 0	27/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24786
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 3+500 LI	Lateral Izquierdo	13.628125	-89.30363	19 0	27/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24787
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 8+450 LI	Lateral Izquierdo	13.593805	-89.317654	39 0	27/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24788
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 4+120 LD	Lateral Derecho	13.622221	-89.305166	25 0	27/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24789
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 5+300 LI	Lateral Izquierdo	13.615123	-89.311311	11 0	27/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24790
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 5+500 LI	Lateral Izquierdo	13.614642	-89.312927	8 0	27/10/2020	100 %		LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24791
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+930 LD	Lateral Derecho	13.605829	-89.316934	15 0	27/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24792
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	LIB05W - Las Granadillas - Et LIB03W (Asuchio)	Lluvia	Derrumbe		Estación 7+125 LI	Lateral Izquierdo	13.605772	-89.317632	7 0	27/10/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	24793

CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 5+490 LD	Lateral Derecho	13.644135	-89.465492	4 0	02/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	24794
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+720 LI	Lateral Izquierdo	13.65009	-89.460706	13 0	02/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	24795
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 6+700 LI	Lateral Izquierdo	13.649744	-89.46098	32 0	02/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	24796
CO0272020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 4 DE VÍAS NO PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR	Chiltiupán - Et LIB22S	Lluvia	Derrumbe		Estación 7+080 LI	Lateral Izquierdo	13.650359	-89.459072	27 0	02/11/2020	100 %	El derrumbe se encuentra retirado en su totalidad	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	24797
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA04N - San Ignacio - Caserío Río Chiquito	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	Carretera troncal del norte - San Ignacio - Río chiquito, km 89.5	Lateral Izquierdo	14.353222	-89.142798	40 M3	21/11/2020	100 %	obstrucción de cunetas por derrumbe	CHALATENANGO	SAN IGNACIO	24798
CO0072020	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR	CA01E - Cantón Buena Vista - Cantón Las Animas	Lluvia	Derrumbe	Mitigación	carretera troncal del norte - San Ignacio - Río Chiquito	Lateral Izquierdo	14.351487	-89.149341	9 M3	21/11/2020	100 %	obstrucción de cuneta y calzada por derrumbe	CUSCATLAN	SANTA CRUZ MICHAPA	24799
CO0052021		Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estacion 9+900	Lateral Izquierdo	13.64256944	-89.12798611	72090.86 M3	31/10/2020	5 %	Construcción de obra de Mitigación Muro	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	24830
CO0052021		CA04S - LD La Paz	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estacion 5+500 Lateral Derecho	Lateral Derecho	13.482792	-89.270134	2413.32 M3	31/10/2020	95 %	Construcción de obras de mitigación, para	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	24831
CO0042021		LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estación 3+000 Lateral Izquierdo	Lateral Izquierdo	13.7175815	-89.4509978	12 M3	31/10/2020	90.00 %		LA LIBERTAD	TEPECOYO	24833
CO0042021		LIB06S - Tepecoyo	Lluvia	Cárcava	Mitigación	Estacionamiento 2+900	Lateral Izquierdo	13.719046	-89.450300	20 M3	31/10/2020	90.0 %		LA LIBERTAD	TEPECOYO	24835

CO0172021		LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	Lluvia	Daños en obras de paso	Mitigación	QUEBRADA EL PIRO RETORNO SAN SALVADOR A SANTA TECLA, ALTURA CEIBA DE GUADALUPE.	Ambos	13.676216	-89.30500	70 ML	31/05/2020	45 %	SE REALIZARAN OBRAS DE MITIGACION AGUAS ARRIBA DE OBRAS DE PASO UBICADA EN CARRETERA PANAMERICAN A EN UNA LONGITUD DE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	24840
-----------	--	--	--------	---------------------------	------------	---	-------	-----------	-----------	-------	------------	------	--	--------------	--------------	-------

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CA02E E Dv San José de la Montaña - LD Usulután (Inicio Puente San Marcos Lempa)	SAN VICENTE	TECOLUCA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	105.58
CA02E E Dv San José de la Montaña - LD Usulután (Inicio Puente San Marcos Lempa)	SAN VICENTE	TECOLUCA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	18.82
CA02E E Dv San José de la Montaña - LD Usulután (Inicio Puente San Marcos Lempa)	SAN VICENTE	TECOLUCA	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	23.652.80
CA02E E Dv San José de la Montaña - LD Usulután (Inicio Puente San Marcos Lempa)	SAN VICENTE	TECOLUCA	SV4002	DELINEADORES VERTICALES	U	66.00
CA02E D LD La Paz - Dv San José de la Montaña	SAN VICENTE	TECOLUCA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	18.00
CA02E D LD La Paz - Dv San José de la Montaña	SAN VICENTE	TECOLUCA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	2.16
CA02E D LD La Paz - Dv San José de la Montaña	SAN VICENTE	TECOLUCA	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	7,713.30

**RESUMEN SAN VICENTE SEÑALIZACION 2019**

NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
SAN VICENTE	TECOLUCA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	123.58
SAN VICENTE	TECOLUCA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	20.98
SAN VICENTE	TECOLUCA	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	31,366.10
SAN VICENTE	TECOLUCA	SV4002	DELINEADORES VERTICALES	U	66.00

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
RN21WA CA01W-DV. 7a. AV. NTE. STA. TECLA(TROMPETAS) (BLVD. MONSEÑOR ROMERO) (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO CA01W)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	80.34
RN21WA CA01W-DV. 7a. AV. NTE. STA. TECLA(TROMPETAS) (BLVD. MONSEÑOR ROMERO) (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO CA01W)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	16.33
RN21WA CA01W-DV. 7a. AV. NTE. STA. TECLA(TROMPETAS) (BLVD. MONSEÑOR ROMERO) (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO CA01W)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV0912.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA REFLECTIVA PARA SEPARADOR	U	5,038.00
RN21WA CA01W-DV. 7a. AV. NTE. STA. TECLA(TROMPETAS) (BLVD. MONSEÑOR ROMERO) (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO CA01W)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	87.68
RN21WB DV. 7a. AV. NTE. STA. TECLA(TROMPETA)-DV. BLVD MERLIOT(BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE CONEXION BLVD M	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	40.46
RN21WB DV. 7a. AV. NTE. STA. TECLA(TROMPETA)-DV. BLVD MERLIOT(BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE CONEXION BLVD M	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	11.63
RN21WB DV. 7a. AV. NTE. STA. TECLA(TROMPETA)-DV. BLVD MERLIOT(BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE CONEXION BLVD M	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV0912.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA REFLECTIVA PARA SEPARADOR	U	3,868.00
RN21WC DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV0912.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA REFLECTIVA PARA SEPARADOR	U	1,644.00
RN21WD DV. AV. JERUSALEM - BLVD. LOS PROCERES (BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE RAMPAS DE INCORPORACION Y DE A	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	8.14
RN21WD DV. AV. JERUSALEM - BLVD. LOS PROCERES (BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE RAMPAS DE INCORPORACION Y DE A	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	2.49
RN21WD DV. AV. JERUSALEM - BLVD. LOS PROCERES (BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE RAMPAS DE INCORPORACION Y DE A	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV0912.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA REFLECTIVA PARA SEPARADOR	U	2,448.00

**RESUMEN LA LIBERTAD SEÑALIZACION 2019**

NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
LA LIBERTAD		SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	128.94
LA LIBERTAD		SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	30.45
LA LIBERTAD		SV0912.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA REFLECTIVA PARA SEPARADOR	U	12,998.00
LA LIBERTAD		SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	87.68

NOMBRE DE RUTA	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
SAL37N B Plaza la Integración - Et. RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	57.00
SAL37N B Plaza la Integración - Et. RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	12.06
SAL37N B Plaza la Integración - Et. RN07W	SAN SALVADOR	NEJAPA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	46.94
SAL37N B Plaza la Integración - Et. RN07W	SAN SALVADOR	NEJAPA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	9.93
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	23.38
CA01E A San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	43.91
EVIAMSS012 21a. C. ÔTE-PTE, BLVD. TUTUNICHAPA - C. SISIMILES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	974.80
EVIAMSS088 CALLE EL JABALI, C LA CANADA, AV. LAS ARBOLEDAS (MERLIOT)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	15.77
CA04N A San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa (Dv RN07W)	SAN SALVADOR	APOPA	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	366.08
SAL37N A Calle al volcán - Plaza la Integración	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	11.37

SAL37N A	Calle al volcán - Plaza la Integración	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	2.83
SAL37N A	Calle al volcán - Plaza la Integración	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	16.70
SAL37N A	Calle al volcán - Plaza la Integración	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	4.16
EVIAMSS080	BLVD LOS PROCERES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.17	PINTURA DE TUMULOS	M2	42.52
SAL37N A	Calle al volcán - Plaza la Integración	SAN SALVADOR	APOPA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	11.91
SAL37N A	Calle al volcán - Plaza la Integración	SAN SALVADOR	APOPA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	2.97
CA01E A	San Salvador (Dv 38 Av. Sur) - Dv Ilopango	SAN SALVADOR	ILOPANGO	SV2001.17	PINTURA DE TUMULOS	M2	13.69
CA04N B	Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	APOPA	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	3,930.59
CA04N B	Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	APOPA	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	7,230.68
CA04N B	Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	687.01
CA04N B	Apopa (Dv RN07W) - Dv Tonacatepeque	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	1,263.82
EVIAMSS001	AV. INDEPENDENCIA 2ª C. OTE-PTE. C. RUBEN DARIO, ALAM. ROOSEVELT, PASEO GRAL ESCALON, C. CANTON EL CA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	96.00
SAL38E	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	13.44
SAL38E	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	4.12
SAL38E	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	DELGADO	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	49.61
SAL38E	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	DELGADO	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	15.20
SAL38E	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	APOPA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	2.07
SAL38E	CA04N - SAL03E (Unicentro, Soyapango)	SAN SALVADOR	APOPA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.63
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	1,374.56
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	5.45
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	53.26
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	2.19
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	2.08
CA04N A	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa (Dv RN07W)	SAN SALVADOR	DELGADO	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	2,295.24
CA04N A	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa (Dv RN07W)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	209.19
EVIAMSS063	BLVD. CONSTITUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	68.40
EVIAMSS063	BLVD. CONSTITUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	2.00
EVIAMSS063	BLVD. CONSTITUCION	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	2.00
EVIAMSS017	CALLE EL VOLCAN, 3a. Y 5a. CALLES PONIENTE.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	2,285.80

### RESUMEN SAN SALVADOR SEÑALIZACION 2019

NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
LA LIBERTAD		SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	209.04
LA LIBERTAD		SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	51.90
SAN SALVADOR		SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	12,123.27
SAN SALVADOR		SV2001.17	PINTURA DE TUMULOS	M2	139.72
SAN SALVADOR		SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	8,494.50
SAN SALVADOR		SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	217.66
SAN SALVADOR		SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	5.45
SAN SALVADOR		SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	4.00
SAN SALVADOR		SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	4.00




<i>NOMBRE DEPARTAMENTO</i>	<i>NOMBRE MUNICIPIO</i>	<i>COD PARTIDA</i>	<i>NOMBRE DE PARTIDA</i>	<i>UNIDADES</i>	<i>CANTIDAD EJECUTADA</i>
SAN SALVADOR	SOYAPANGO	MR0303.1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	M3	62.73

NOMBRE DE RUTA		NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOCOY	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	1.60
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOCOY	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.28
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOCOY	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	67.92
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOCOY	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	1,167.17
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOCOY	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	0.86
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOCOY	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	1.04
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	TEPECOCOY	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	2.14
LIB12S A	CA04S - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	8.64
LIB12S A	CA04S - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	92.16
LIB12S B	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLAN	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	4.77
LIB12S B	Nuevo Cuscatlán - Dv LIB13S	LA LIBERTAD	HUIZUCAR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	4.83
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	46.39
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	9.39
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	619.73
RN07W E	Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	8.14
RN07W E	Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	1.51
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	46.39
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	9.39
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	JICALAPA	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	619.73
EVIAMSS084	17ª AV. NTE, CIUDAD MERLIOT, CARRETERA A SAN JUAN LOS PLANES (EL VOLCAN)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	4,371.80
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	4.16
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.72
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	177.04
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	3,042.30
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	2.25
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	2.72
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	5.57
CA04S D	Dv San José Villanueva - La Libertad (Et. CA02)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	67.69
CA04S D	Dv San José Villanueva - La Libertad (Et. CA02)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	17.50
CA04S D	Dv San José Villanueva - La Libertad (Et. CA02)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	497.90
CA04S D	Dv San José Villanueva - La Libertad (Et. CA02)	LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	20.19
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	46.39
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	9.39
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	619.73
CA04S C	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	543.79
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	23.60
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	4.07
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	1,004.34
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	17,258.83
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	12.76
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	15.44
LIB06S	CA08W - Jayaque (Incluye Corredor Urbano)	LA LIBERTAD	JAYAQUE	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	31.57
LIB09S	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	51.45
LIB09S	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	8.84
LIB09S	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	7,223.90
LIB09S	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	16.80
LIB09S	CA08W - Sacacoyo (Et. Av. Ppal.)	LA LIBERTAD	SACACOYO	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	33.21
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	1.07
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	9.39
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	619.73
CA04S C	Dv Comasagua - Dv San José Villanueva	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	457.19

CA04S B	Dv Boulevard Sur - Dv Comasagua	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	6,019.38
RN21WC	DERIVADORES BLVD. MERLIOT-DV. AV. JERUSALEM(BLVD MONSEÑOR ROMERO) INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y ROTONDA	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	12.17
LIB25W C	San Matías - San Juan Opico (Et. LIB31N)	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	18.88
LIB25W B	LIB01N - San Matías (Incluye corredor urbanos)	LA LIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	15,051.12
LIB25W C	San Matías - San Juan Opico (Et. LIB31N)	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	2,652.70
RN21WB	DV. 7a. AV. NTE. STA. TECLA(TROMPETA)-DV. BLVD MERLIOT(BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE CONEXION BLVD M	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	15.51
LIB25W B	LIB01N - San Matías (Incluye corredor urbanos)	LA LIBERTAD	SAN MATIAS	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	6,234.68
LIB25W C	San Matías - San Juan Opico (Et. LIB31N)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	6,073.30
LIB25W C	San Matías - San Juan Opico (Et. LIB31N)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	43.22
RN21WD	DV. AV. JERUSALEM - BLVD. LOS PROCERES (BLVD MONSEÑOR ROMERO)(INCLUYE RAMPAS DE INCORPORACION Y DE A	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	3.41
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.65
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.25
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	9,916.66
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	21.52
LIB04W	CA04S - Santa Tecla (4a. Calle Poniente)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	9.03
LIB04W	CA04S - Santa Tecla (4a. Calle Poniente)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	1.53
LIB04W	CA04S - Santa Tecla (4a. Calle Poniente)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	11,723.45
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	46.43
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	9.40
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	620.28
CA02W A	CA04S - LD Sonsonate (Incluye 2 C.Ote.-Pte. de La Libertad)	LA LIBERTAD	TAMANIQUE	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	46.39
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.41
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	16,263.32
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	35.29
LIB25W A	San Juan Opico (LIB31N) - RN09W (Incluye Conexión Urbana)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	19,836.31
LIB07S	LIB06S - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	9,702.20
LIB07S	LIB06S - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	8.18
LIB07S	LIB06S - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	9.60
LIB07S	LIB06S - Tepecoyo	LA LIBERTAD	TEPECOYO	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	39.26
RN07W E	Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	12.36
RN07W E	Dv San Juan Los Planes ( LIB10N) - CA01W (Incluye derivadores)	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	2.30
LIB36E	LIB31N - Río Suquiapa	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	29.20
LIB36E	LIB31N - Río Suquiapa	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	15.29
LIB25W A	San Juan Opico (LIB31N) - RN09W (Incluye Conexión Urbana)	LA LIBERTAD	CIUDAD ARCE	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	13,147.92
LIB31N B	San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	15.40
LIB31N B	San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	9.07

### RESUMEN LA LIBERTAD SEÑALIZACION 2020

		NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
		LA LIBERTAD		SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	456.32
		LA LIBERTAD		SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	108.75
		LA LIBERTAD		SV0912.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA REFLECTIVA PARA SEPARADOR	U	12,998.00
		LA LIBERTAD		SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	173.84
		LA LIBERTAD		SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	156.00
		LA LIBERTAD		SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	126,095.22
		LA LIBERTAD		SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	29,437.20
NOMBRE DE RUTA		NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
RN02E A	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	8.55
RN02E A	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SOYAPANGO	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	1.70
RN02E A	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	DELGADO	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	3.76
RN02E A	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	DELGADO	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.75
CA1AE A	SAL03E (San Martín) - LD Cuscatlán	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	32.10

CA1AE A	SAL03E (San Martín) - LD Cuscatlán	SAN SALVADOR	SAN MARTIN	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	8.95
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Sovapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	6.00	
RN05S B	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	26,094.35
RN06S A	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	20.84
RN06S A	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	1.47
EVIAMSS080 BLVD LOS PROCERES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	16.00	
EVIAMSS080 BLVD LOS PROCERES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	1.25	
EVIAMSS034 BOULEVARD CANCELLERIA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	4,022.42	
EVIAMSS034 BOULEVARD CANCELLERIA	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	68.40	
EVIAMSS027 CALLE PADRES AGUILAR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	786.00	
EVIAMSS042 75ª AV. NORTE - SUR, (INCLUYE REDONDEL BEETHOVEN)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	88.80	
EVIAMSS042 75ª AV. NORTE - SUR, (INCLUYE REDONDEL BEETHOVEN)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	28.00	
EVIAMSS042 75ª AV. NORTE - SUR, (INCLUYE REDONDEL BEETHOVEN)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	9.00	
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	5.76
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.83
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	1,497.08
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	7.31
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	6.25
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	0.65
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	CUSCATANCINGO	SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	0.65
EVIAMSS021 BLVD. UNIVERSITARIO	SAN SALVADOR	MEJICANOS	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	958.82	
EVIAMSS017 CALLE EL VOLCAN, 3a. Y 5a. CALLES PONIENTE.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	211.85	
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Sovapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	38.00	
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Sovapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	160.80	
EVIAMSS050 4ª Y 6a. AV. NTE-SUR, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE (Sovapango)	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	12.00	
EVIAMSS080 BLVD LOS PROCERES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	1,221.20	
EVIAMSS080 BLVD LOS PROCERES	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	47.66	
EVIAMSS046 AV. JERUSALEM, MASFERRER NTE - SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	225.80	
EVIAMSS046 AV. JERUSALEM, MASFERRER NTE - SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	48.00	
EVIAMSS046 AV. JERUSALEM, MASFERRER NTE - SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	12.00	
EVIAMSS059 25ª AV. NORTE - SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	5,674.54	
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	0.21
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.08
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	3,213.00
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	6.97
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	1.20
CA01W A	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	2.19
EVIAMSS045 AV. EL ESPINO, AV. LAS AZALEAS, C. MAQUILISHUAT Y PAR VIAL 87a. Y 89a. AV. NTE-SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	7,500.60	
EVIAMSS045 AV. EL ESPINO, AV. LAS AZALEAS, C. MAQUILISHUAT Y PAR VIAL 87a. Y 89a. AV. NTE-SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	8.90	
EVIAMSS045 AV. EL ESPINO, AV. LAS AZALEAS, C. MAQUILISHUAT Y PAR VIAL 87a. Y 89a. AV. NTE-SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	38.77	
EVIAMSS045 AV. EL ESPINO, AV. LAS AZALEAS, C. MAQUILISHUAT Y PAR VIAL 87a. Y 89a. AV. NTE-SUR	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.17	PINTURA DE TÚMULOS	M2	73.80	
SAL37N B	Plaza la Integración - Et. RN07W	SAN SALVADOR	NEJAPA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	14.40
SAL37N B	Plaza la Integración - Et. RN07W	SAN SALVADOR	NEJAPA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	3.01
RN05S B	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	24,400.60
RN05S B	Dv RN06S (Los Planes) - Dv Santo Tomás	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	5,981.06
RN05S A	San Salvador (Blvd Los Próceres) - Dv RN06S (Los Planes)	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	9,064.80
RN06S A	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	1.84
RN06S A	San Salvador (RN05S) - Planes de Renderos (Dv. SAL07W)	SAN SALVADOR	SAN MARCOS	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.13
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	6.20
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.89
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	1,611.14
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	7.86
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	6.73

SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	0.70
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	0.70
EVIAMSS062	CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR (ESTA. CUSCATLAN) Y 59ª AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	1.65
EVIAMSS062	CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR (ESTA. CUSCATLAN) Y 59ª AV. NTE-SUR, AV. BERNAL	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.27
EVIAMSS017	CALLE EL VOLCAN, 3a. Y 5a. CALLES PONIENTE.	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	84.00
EVIAMSS81B	AV. CUSCATLAN, CALLES SAN JACINTO Y RAMON BELLOSO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	6.50
EVIAMSS81B	AV. CUSCATLAN, CALLES SAN JACINTO Y RAMON BELLOSO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.72
EVIAMSS81B	AV. CUSCATLAN, CALLES SAN JACINTO Y RAMON BELLOSO	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	75.60
EVIAMSS015	CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	60.00
EVIAMSS015	CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	5.00
EVIAMSS015	CALLE EL MIRADOR, PAR VIAL 9a. Y 11a. CALLE. PTE	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	4.00
RN02E A	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	3.01
RN02E A	San Salvador - Agua Caliente - Soyapango	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.60
SAL37N B	Plaza la Integración - Et. RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	17.49
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	5.72
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	0.83
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	1,487.58
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	7.26
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	6.21
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	0.65
SAL09N	Mejicanos - Mariona - SAL38W -RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	0.65
SAL37N B	Plaza la Integración - Et. RN07W	SAN SALVADOR	APOPA	SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	3.66

### RESUMEN SAN SALVADOR SEÑALIZACIÓN 2020

	NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
	LA LIBERTAD		SV0902.1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (POSTES)	ML	144.03
	LA LIBERTAD		SV0902.7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL (PANELES CON REFLEJANTE TIPO XI)	M2	25.12
	SAN SALVADOR		SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	9,029.99
	SAN SALVADOR		SV2001.17	PINTURA DE TUMULOS	M2	285.65
	SAN SALVADOR		SV2001.05	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 15 CM	ML	84,483.18
	SAN SALVADOR		SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	868.82
	SAN SALVADOR		SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	76.29
	SAN SALVADOR		SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	96.20
	SAN SALVADOR		SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	35.18

## SEÑALIZACION 2021

NOMBRE DE RUTA		NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
CHA25N	LD La Libertad - El gavilán - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	SV2003.01	VIALETA U OJO DE GATO UNA (1) CARA	U	1,546.00
CHA25N	LD La Libertad - El gavilán - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	SV2003.02	VIALETA U OJO DE GATO DOS (2) CARAS	U	768.00
CHA25N	LD La Libertad - El gavilán - Nueva Concepción	CHALATENANGO	NUEVA CONCEPCION	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	19,888.70
NOMBRE DE RUTA		NOMBRE DEPARTAMENTO	NOMBRE MUNICIPIO	COD PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	UNIDADES	CANTIDAD EJECUTADA
LIB31N B	San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV2001.04	LÍNEA CONTINUA/DISCONTINUA COMPUESTO TERMOPLÁSTICO 10 CM	ML	32,993.30
LIB31N B	San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV2001.06	Marcas y señales sobre pavimento	M2	73.04
LIB31N B	San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV2001.10	PINTURA DE PASOS PEATONALES	M2	57.60
LIB31N B	San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV2001.15	FLECHAS SENCILLAS TERMOPLÁSTICO	U	9.00
LIB31N B	San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV2001.16	FLECHAS DOBLES TERMOPLÁSTICO	U	6.00
LIB31N B	San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV2001.17	PINTURA DE TUMULOS	M2	154.22
LIB31N B	San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV2003.01	VIALETA U OJO DE GATO UNA (1) CARA	U	1,929.00
LIB31N B	San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV2003.02	VIALETA U OJO DE GATO DOS (2) CARAS	U	969.00
LIB31N B	San Pablo Tacachico - LD Chalatenango (San Isidro)	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	SV4002	DELINEADORES VERTICALES	U	107.00