



REPUBLICA DE EL SALVADOR
FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

FOVIAL

**“Supervisión del Servicio de Mantenimiento
Rutinario de los Grupos 10, 11 Y 12
de Vías Pavimentadas, Ubicadas en la Zona 4 de
El Salvador”**


**“INFORME DE CONDICION ACTUAL DE LA
RUTA: CA1AE B
SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San
Rafael Cedros,
GRUPO 10”**

Contrato: **CO-015/2022**



Presenta: SOIL TESTER DEALER, S.A DE C.V.

SAN VICENTE, AGOSTO DE 2022





CONTENIDO

1	- Descripción de la ruta.	3
1-a.	Ubicación.....	4
2	-Registro Fotográfico.....	5



1 - Descripción de la ruta.

La ruta a intervenir es la siguiente:

VIA	GRUPO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TRAMO	DESCRIPCION	LONGITUD	ZONA
VP	10	CUSCATLAN	CA1AE	CA1AE B	SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros	18.00	4

RUTA:

CA1AE B



SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros.

La ruta tiene una longitud de 18.00 kilómetros aproximadamente; y se encuentra ubicada geográficamente en el Departamento de Cuscatlán, municipio de Cojutepeque, en la zona 4 de El Salvador; se realizó inspección en estación 12+380 - 12+650 (KM 33) de la pista derecha donde se encuentra ubicado un talud que la parte superior es la zona de protección de lotificación La Primavera por lo cual todas las aguas residuales y lluvias desembocan en el talud por lo que es necesario realizar limpieza en la Contra cuneta que existe en la Berma para evitar erosión y que se desancla la malla protectora la cual reduce el riesgo de derrumbes hacia la Carretera Panamericana y de igual manera se evita que las aguas se filtren y ocurra un deslizamiento.

En seguimiento de esta problemática, por parte del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), se realizó la visita en conjunto con la ADESCO de la comunidad y personal del MOP Lic. Reyna Martínez Técnico de Gestión Social, donde nuevamente se expuso la problemática llegando a la conclusión que es parte de la municipalidad recoger las aguas lluvia que bajan de la parte alta de la colonia y como FOVIAL darle el mantenimiento de la contra cuneta, el cual ya se intervino con la limpieza. (Ver imágenes)



1-a. Ubicación.



2 -Registro Fotográfico Antes.

RUTA: CA1AE B: SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros



En la fotografía muestra el pasaje 2 de la lotificación Primavera.



La fotografía muestra el final del pasaje 2 donde el agua se acumula en berma de talud



La fotografía muestra final del pasaje 1 donde nos muestra la sra. [REDACTED] el problema de la lotificación



En la fotografía se muestra el estado de la contra cuneta





En la fotografía muestra asolvamiento de la contra cuneta



En la fotografía se muestra asolvamiento de la contra cuneta



La fotografía muestra la existencia de la malla de protección en talud



La fotografía muestra la bajada de aguas lluvias de la contra cuneta



3 -Registro Fotográfico visita de personal de MOP.

RUTA: CA1AE B: SAL03E (San Martín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros



En la fotografía muestra visita del personal de MOP.



En la fotografía muestra visita del personal de MOP



En la fotografía muestra visita del personal de MOP



En la fotografía muestra visita del personal de MOP



En la fotografía muestra visita del personal de MOP



En la fotografía muestra visita del personal de MOP



En la fotografía muestra visita del personal de MOP



En la fotografía muestra visita del personal de MOP



4 -Registro Fotográfico limpieza realizada por FOVIAL.

RUTA: CA1AE B: SAL03E (San Marfín) LD San Salvador - Dv. San Rafael Cedros



En la fotografía muestra realizando limpieza por personal de FOVIAL



En la fotografía muestra realizando limpieza por personal de FOVIAL



En la fotografía muestra realizando limpieza por personal de FOVIAL



En la fotografía muestra realizando limpieza por personal de FOVIAL



En la fotografía muestra realizando limpieza por personal de FOVIAL



En la fotografía muestra realizando limpieza por personal de FOVIAL



En la fotografía muestra realizando limpieza por personal de FOVIAL



En la fotografía muestra realizando limpieza por personal de FOVIAL



Atentamente:



Ing. Humberto de Jesús Zapata.
Gerente Supervisión
S.T.D. S.A. DE C.V.



Versión pública, de conformidad al art 30 y 24 LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficioso.