



MINISTERIO
DE SALUD

HNR

San Salvador, 03 de Julio del 2019

Lic. Carlos Alfredo Castillo
Oficial de Información
Ministerio de Salud
P r e s e n t e

Estimado Lic. Castillo:

Envió a usted un cordial saludo, al mismo tiempo se anexa a la presente requerimiento de información en base a memorándum No. 2019-6017-417 que contiene 02 folios.

Atentamente,

Dr. Mauricio Ventura Centeno
Director

2 fotocopia
\$0.10ctos
RECIBIDO
FECHA 08/07/19
NOMBRE OIR Miguel
HORA 8:58 am

Hospital Nacional Rosales
25 A.v. Nte, entre 1ra Calle Pte. y Alameda Roosevelt. San Salvador, El Salvador
Teléfono: 2231 - 9200, 2231-9202, fax 2231-9228
www.hnr.gob.sv



HOSPITAL NACIONAL ROSALES DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO



San Salvador, Miércoles 3 de julio de 2019
MTTO/042

Licda. Odette de Torres
Oficial de Enlace
Unidad de Asesoría Jurídica
Presente.-

Sirva la presente para expresarle un muy cordial saludo; y, a la vez, desearle los mejores éxitos en sus funciones cotidianas.

Por este medio remito a usted; lo solicitado en nota de 24 de Junio del presente año, en la cual nos piden remitir la información detallada de todos los Equipos Médicos marca: Phillips (modelo y serie).

* Anexo información requerida.


Sin más por la presente, me despido muy cordialmente de Usted.

Atentamente.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Edgardo Campos Arévalo". To its right is a circular blue stamp with the text "HOSPITAL NACIONAL ROSALES" at the top, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN" in the center, and "SAN SALVADOR" at the bottom.

David Edgardo Campos Arévalo
Jefe del Depto. De mantenimiento



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edgardo Campos Arévalo". Below it is a date: "3-7-19".

ítem	Nº de inventario	Ubicación	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones
1	HR.91.13.38.122	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553047	Buen Estado
2	HR.91.13.38.123	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553044	Buen Estado
3	HR.91.13.38.124	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553049	Buen Estado
4	HR.91.13.38.125	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553048	Dañada la Mainboard
5	HR.91.13.38.126	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553043	Buen Estado
6	HR.91.13.38.127	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553050	Buen Estado
7	HR.91.13.38.128	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553052	Buen Estado
8	HR.91.13.38.129	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553054	Buen Estado
9	HR.91.13.38.130	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553051	Buen Estado
10	HR.91.13.38.131	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553046	Buen Estado
11	HR.91.13.38.132	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553053	Buen Estado
12	HR.91.13.38.133	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553042	Buen Estado
13	HR.91.13.38.134	Servicio de Cardiología	Monitor de Signos vitales	Phillips	VM6	US12553045	Buen Estado
14	HR.43.13.31.07	Departamento de Radiología	Equipo de ultrasonografía	Phillips	HD3	A68202300002153	Buen Estado
15	HR.43.13.31.06	Departamento de Radiología	Equipo de ultrasonografía	Phillips	EN VISOR C HD	US30709837	Mal Estado, Falla de software
16	HR.43.13.126.07	Departamento de Radiología	Equipo de Rx brazo en "C" fluroscopia	Phillips	BV ENDURA	000 274	Buen Estado
17	HR.43.13.125.10	Departamento de Radiología	Equipo de rayos X móvil	Phillips	PRACTIX CONVENIO	PC 1 0190	Mal Estado, reemplazo de báculo de baterías e interruptor de mano, necesita calibración
18	HR.43.13.157.02	Departamento de Radiología	Tomografía axial computarizada	Phillips	Brilliance CT	32210	Buen estado, no se utiliza por falta de aire acondicionado