

## Ministerio de Salud

### Mejora de Obra de UCSF Intermedia de Isletas, Municipio de Yamabal, Morazán

<b>Institución:</b>	<b>Ministerio de Salud</b>
<b>Año:</b>	<b>2018</b>
<b>Nombre de la obra:</b>	<b>Mejora de Obra de UCSF Intermedia de Isletas, Municipio de Yamabal, Morazán</b>
<b>Ubicación exacta:</b>	<b>Caserío Las Isletas, Cantón Joya del Matazano, Municipio de Yamabal, Departamento de Morazán</b>
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	<b>2018-02-19</b>
<b>Número de beneficiarios:</b>	<b>5194</b>
<b>Costo total de la obra:</b>	<b>97270.89</b>
<b>Tiempo de ejecución:</b>	<b>90 días</b>
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	<b>Ing. Carlos Cruz</b>
<b>Fuente de financiamiento:</b>	<b>CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF 8076-SV</b>
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	<b>CAMBARA AGUILAR, S.A DE CV.</b>
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	<b>Arq. Eduardo Ventura</b>
<b>Código de contrato:</b>	<b>11/2018</b>

**Garantías:** GARANTÍAS: BUENA OBRA+CUMPLIMIENTO DE CONTRATO+ANTICIPO. CONTENIDO DEL CONTRATO: Obras preliminares: permisos remodelaciones, permisos municipales, instalaciones provisionales agua potable, energia electrica servicios sanitarios provisionales, hechura de rotulo de identificacion. Desmontajes y Demoliciones: cubierta de techo de lamina acanalada, cielo falso, canal de aguas lluvias fascia, lavamanos, inodoro , fregadero, rotulo , puerta de maderapuerta metàlica. Reparaciones: canal de lamina galv. bajada de ALL, defensas etàlicas, Paredes y Pisos: piso de cemento dañado, piso ceràmico antiderrapante,. Cielos y Techos: cielo falso, rep estruct. metàlica inst. fascia y cornisa, cubierta de techo delamina. Acabados: pintura latex acrilica , azulejos, enchape de ceràmica. Puertas: P-1,P-2,P-3, reparaciones: RP-1,RP-2,RP-3RP-4. Ventanas: marco de aluminio y celosiade vidrio, reparacion dedefensa metalicas, repa. hoja plegable metalica. Artefactos sanitarios: instalacion de: inodoros lavamanos, portarollos, dispendadores, portatoalla, espejo plano,.e detanque elevado, suministro aplicacion pintura encisterna, repa. dedistribucion de agua potable, cambio de flotadores, revision de tuberia de suministro. Construccion de caseta de Bombeo.Otros Modulos: Mantenimiento modulo y caseta celda bioinfecciosos , reparacion de caseta de compresor odontològico,pintura y reparacion en modulo bodegas: PR-6, PR-7,. Obras exteriores: Tala, destroncado,etc. de palmeras, Cerca de malla ciclon con poste similar al existente. Instalaciones electricas, Otros: Rotulo y placa. Señaletica. AVANCE FÍSICO: 100% En Liquidación

**Forma de pago:** ANTICIPO Y ESTIMACIONES MENSUALES