



MEMORANDUM

REF.MOP-DGS258/2020


PARA: Licda. Liz Marina Aguirre
Oficial de Information

C.C Lic. Christian Aguilar
Jefe del Despacho MOPT

DE: Lic. Gilberto Efrain Guatemala Villalta
Director de Gestión Social MOPT Ad-Honorem

FECHA: 11 de noviembre de 2020

ASUNTO: **Envío de informe de inspección técnico social de Col. Brisas del Sur,
municipio de Soyapango**



Estimada Licda. Aguirre, por medio del presente y de acuerdo a las indicaciones recibidas por el despacho, se remite informe de inspección técnica social, realizada en la colonia Brisas del Sur, municipio de Soyapango

Sin otro particular, me suscribo.
atentamente

11 DIC 2020



[Handwritten signature] 4:30 pm.




MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

MEMORANDO

Ref. DGS22/2020

Para: Gilberto Efraín Guatemala
Director de Gestión Social

De: Licda. Fátima Ortiz 

Fecha: 01 de diciembre de 2020

Asunto: Remisión informe de inspección técnica social

De acuerdo a instrucción recibidas por medio de nota remitida por el Despacho Ministerial, se realizó inspección técnica social con DACGER y Dirección de Gestión Social. Por las condiciones en las que se encuentra la problemática, se considera importante que el caso pueda ser remitido a la comisión de cárcavas de la Dirección General de Protección Civil Nacional para que este pueda ser parte de una gestión de fondos.

Sin otro particular.

Atentamente,





DIRECCION DE GESTION SOCIAL
Informe de Inspeccion tecnico social

Objetivo: Realizar visita tecnica social para identificar problemática de riesgo de las familias de la colonia Brisas del Sur, Soyapango

Fecha de atención: jueves 12 de noviembre de 2020 **Lugar:** Brisas del Sur, soyapango
Departamento: San Salvador

Equipo técnico MOPT: DACGER y Dirección de Gestión Social

Cantidad de participantes: 2 hombres

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD	La colonia Brisas del sur esta ubicada en la zona sur del boulevard del Ejercito Nacional, sobre la calle Las Brisas. La comunidad consta de 8 pasajes divididos en polígonos, el total de vivienda es de 304 aproximadamente, en el costado sur de la comunidad se encuentra un terreno propiedad del Estado, ex teleférico San Jacinto,
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA	Viviendas al pie de talud inestable. La problemática identificada es por talud inestable ubicado encima de 38 viviendas del pasaje 8 entre polígono I y H. Según el ciudadano manifiesta que el terreno que se encuentra en el costado sur de la colonia pertenece al ex teleférico San Jacinto, por sus propios medios los habitantes construyeron canaleta para canalizar las aguas que bajan del cerro, sin embargo, el talud ha ido erosionando con las tormentas desde el 2009, y a empeorado a la fecha con tormenta Amanda y Cristóbal, poniendo en riesgo la vida de las familias
OBRAS SOLICITADAS	<ul style="list-style-type: none">• Obra de mitigación a lo largo del talud cubriendo las 35 viviendas
VALORACIÓN TÉCNICA SOCIAL	<ul style="list-style-type: none">• Se requiere de realizar obras para estabilizar el talud.• Socialmente se recomienda valorar el caso para búsqueda de financiamiento
Gestión social realizada	<ul style="list-style-type: none">• Se propuso a los habitantes la conformación de un comité de seguimiento para mantener comunicación directa y seguimiento a la gestión de las obras a ejecutarse. 

Registro fotográfico



Enlace del caso

Técnica que redactó informe:

Licda. Fátima Ortiz



7