



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

MEMORANDO

PARA: Mtra. Liz Aguirre
Directora de la UAIP

DE: Lic. Josué David Rodríguez Jovel
Director de la Dirección de Gestión Social Ad-honorem

ASUNTO: Solicitud 027-2022

FECHA: 1 de marzo de 2022



Saludo fraterno.

Adjunto encontrará el informe social que corresponde a la solicitud de información 027-2022, con respecto a visita de campo realizada en Col. Santa Matilde, pasaje San Nicolás, Mejicanos, para evaluar problemática de inundación en la zona.

Atentamente,

02 MAR 2022



2:05 pm Euf

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL

Teléfonos (503) 2528-3054 y 2528-3053; conmutador PBX 2528-3000; www.mop.gob.sv
Alameda Manuel Enrique Araujo, kilómetro 5 ½, carretera a Santa Tecla, contiguo al Mercado de Artesanías

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL
INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA SOCIAL Y
REUNIÓN CON CIUDADANA SOLICITANTE**

Fecha: 15 de octubre 2021

Hora: 9:30 a.m.

Solicitud: Inspección por inundación de vivienda en cada invierno y obras para canalización de aguas lluvias.

Lugar: Final de calle Castro Morán, Colonia Santa Matilde, Mejicanos, departamento de San Salvador.

Participantes:

- Equipo técnico multidisciplinario de la Dirección de Planificación de la Obra Pública.
- Equipo técnico de la Dirección de Gestión
- Ciudadana solicitante

Objetivo: Conocer la problemática en campo y orientar el proceso a seguir.

Desarrollo.

Inspección técnica social: con el acompañamiento y aportes de la solicitante se realizó el recorrido en las calles y pozos de aguas lluvias de: Colonia Santa Margarita, Santa Matilde y descargas en la Avenida Bernal que conecta con la Calle Castro Morán a fin de identificar su incidencia en el problema de inundación de viviendas en época invernal.

Según lo descrito por la ciudadana. son 10 viviendas las que se ven afectadas

la numeración del resto de viviendas no se

La inundación se genera en cuestión de minutos y puede alcanzar hasta un metro de altura en la parte más baja de la calle Castro Morán, que carece de pozos de aguas lluvias y puede demorar hasta tres horas en ser evacuada.

El problema de inundación lo viven desde hace 25 años, el cual se ha hecho mayor por conexiones ilegales recientes que aumentan el caudal, falta de mantenimiento de pozos (uno tapado y otro funcionando al 30%), poca capacidad hidráulica para captar las aguas en los drenajes existentes.

La solicitante manifestó que por años han realizado peticiones de ayuda para solventar el problema con el gobierno central y municipal, sin lograr que se les solvete la situación de riesgo en la que viven cada invierno. Se sugirió abordar el problema como comunidad a través de la Junta Directiva para que tenga más peso la gestión ante las instituciones.

Reunión de coordinación con solicitante: luego de concluido el recorrido se le explicó a la ciudadana lo complejo del problema y que la competencia de atención puede ser abordada desde la Comisión Municipal de Protección Civil y del Gobierno Local; sin embargo como MOPT se generará informe que describa problemática y posibles obras que mitiguen el problema, para que puedan referirse a éste en las gestiones que sean necesarias.

Acuerdos de seguimiento: Solicitante mantendrá comunicación con Gestora Social para seguimiento de informe y lineamientos que jefaturas den sobre abordaje del caso.

Valoración social del caso:

- Es necesario apoyar a la comunidad orientando técnicamente como mitigar el problema por el riesgo permanente y en aumento que enfrentan sus vidas y bienes en época invernal.
- El informe resultante de la visita será insumo para fortalecer la gestión comunitaria de un proyecto con el Gobierno Municipal a través de la Comisión de Protección Civil Municipal y otros.
- Abordar la problemática de inundación como comunidad y no como caso aislado de una familia y/o familias. La Junta Directiva debe asumir un rol más proactivo son 10 familias que se ven afectadas.

Registro fotográfico:

