

CENSO DE FAMILIAS AFECTADAS POR INUNDACIONES SECTOR EL TRIÁNGULO

Octubre: 2021

TOTAL VIVIENDAS : 127

N°	CARACTERIZACIÓN DE LA FAMILIA									Vivienda					DAÑOS OCACIONADOS			
	Correlativo	Código de Mapa	Ubicación /Pasaje	N° de vivienda	Total de integrantes de la familia	Niñas	Niños	Adultos Mayores	Pertenece a organización Comunitaria	Ocupación	Que enfermedades padece	Tratamiento	Lugar donde se atiende	Personas con Discapacidad		Tipo de Discapacidad	Tenencia de la Vivienda	Tiempo de habitar
1					3			2	No				Privado				30 años	1 muro, 1 portón
2					2				No				ISSS				1 año	daño en el portón y sistema de aguas servidas colapsado
3					2			2	No								47 años	Techo dañado
4					4				No								4 años	duralita dañada y piso levantado por árbol caído
5					5	1	2										10 años	Paredes, cuartos, agrietadas, piso agrietado, ladrillos levantados
6					3			1	No								30 años	grietas y filtración en paredes, servicios sanitarios tapados por arrastre de aguas, puertas dañadas
7					5	1	2										17 años	paredes y techo con hongo por humedad
8					2			1					Bienestar magisterial				40 años	ladrillo del piso dañado, daños en las paredes, puertas principales dañadas
9					4			1	No				Hospital Rosales				1 año 1 mes	Agrietamiento del piso corredor (levanto el piso) 2 puertas, chapas, agrietamiento de paredes de la sala y en dos cuartos, con el helicóptero tuvieron daño en el techo levanto duralita
10					4			1	No								22 años	daño en paredes, puertas
11					4			1	No				ISSS				5 años	paredes agrietadas
12					5		2		No								30 años	muro colapsado, suelo agrietado, 12 laminas dañadas
13					4		2		No								10 años	vivienda colapsada hundimiento no la están habitando
14					1			1	No								3 años	hongo en paredes por filtración
15					2				No								30 años	grietas en vivienda, daños en duralita y cielo falso.
16					3			3	No				Unidad de salud				25 años	techo dañado, 4 puertas en mal estado
17					1			1					Unidad de salud				21 años	3 paredes dañadas, piso levantado de terraza de la entrada
18					3			1					No				36 años	puertas principales y de cuartos dañadas, ladrillos del piso y paredes con filtración.
19					3												40 años	Tubería tapada, llena delodo, la casa se inundó cerca de 3 mts de altura, calería dañada, puertas sopladas y arruinadas
20																		
21					2												10 meses	1 pared agrietada, 2 puertas dañadas, sistema eléctrico dañado, goteras en el techo
22					1												5 años	daños en el sistema eléctrico, paredes agrietadas, sistema de aguas servidas dañado, daños en el piso, 3 puertas dañadas
23					4		2										1 año 6 meses	0
24					2			1									37 años	Daño en duralita tuvo que quebrarla para poder salir



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

25				3			1					Unidad de Salud de Valle Nuevo			8 años	1 muro de la entrada se cayo
26				5											3 años	daños en las puertas y piso
27				5	1	1	1								7 meses	paredes de la casa levantadas, divisiones internas de madera dañadas, piso agrietado
28				5		2	1								16 años	puertas de madera totalmente dañadas
29				5	1							ISSS-Privado				portón de acceso, canal de desagüe, paredes agrietadas, pisos agrietados
30				6		2	1	no				ISSS			28 años	daños en el muro principal
31																
32				4											21 años	0
33				2											4 años	0
34				4				no				ISSS Ilopango			7 años	Agrietamiento de la pared de la cochera, portón principal dañado, las grietas generan riesgo por filtración de agua en los muros de la casa
35				4	1		1	no							40 años	Piso hueco, muro de la vivienda dañado agrietado por filtración del agua, con riesgo de caer, repello de las paredes dañado.
36				3											9 años	Agrietamiento de pisos y paredes
37				3				No							1 año	paredes agrietadas
38				2				No							1 año	paredes con hongo, 2 puertas dañadas, paredes agrietadas
39				2		1									35	muro perimetral agrietado, en su base, pila dañada,
40															30 años	No percibe daños
41				5		1	1	No				Unidad de salud			13 años	pared en mal estado por agua, agrietamiento de piso
42				2			1	No				ISSS - Ilopango			27 años	0
43				4		1		No							17 años	5 puertas doblada
44				3			1	No				ISSS			30 años	Techo dañado por los vientos,
45				2			1	No							2 años	ladrillos colapsados en paredes y puertas dañadas
46				1			1					Unidad de salud			10 años	techo dañado paredes filtradas de agua
47				4		2		No				ISSS y Privado			5 años	Daños en el piso, se levantaron 4 puertas, cielo falso dañado, 3 cuartos, sala comedora, cocina, con estructuras de madera dañadas
48															2 días	No percibe daños
49				4	1		1	No							20 años	puerta de baño dañada



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

50			4		1											15 años	daños en la pared agujeros, puertas dañadas
51			3		1	No			Particular							12 años	Canal de aguas lluvias, parte del techo dañado.
52			3			No										4 años	Paredes, 5 puertas dañadas, piso hueco, filtración de agua
53			4			No			No							7 años	filtración en las paredes
54			3		1	No			Privado							26 años	piso agrietado
55			3			No										3 años	techo dañado
56			5		1	No			ISSS							34 años	grietas en el patio, el baño se arruino, grietas en puertas de patio y baño
57			3		1	NO			Particular							35 años	desbordamiento de paredes y tuberías tapadas
58			4		1	No										4 meses	filtración de agua en paredes
59			1						Hospital Rosales							57 años	3 duralita dañadas, 1puerta interna
60			3		2	No			Unidad de Salud							7 años	agriamiento de paredes
61			3			No										30 años	2 puertas dañadas, paredes con filtración, tuberías colapsadas, techo dañado
62			4		1	1	No		Privado							38 años	pisos agrietados, ladrillos dañados
63			2			No			ISSS							4 años	0
64			6	1	1											10 años	Colapso de tuberías de aguas negras, el daño aún persiste, techo de la vivienda
65			1						ISSS							34 años	1 pared dañada de madera
66			3	1												43 años	Caída de un arbol sobre el muro del patio
67			4		1	2	No									1 año 3 meses	Puertas deterioradas
68			3	1		1			Hospital Militar							4 años	se levantó patio de cemento, 2 puertas una de metal y una de madera
69			5			2										50 años	Daños externs en el enrejado y base del jardín, daño de la pintura externa de la vivienda.
70			2													56 años	No percibe daños
71			2			1										Meses, Recién viven en el lugar.	
72			2													10 años	No percibe daños
73			4	1	1											13 años	El nivel del agua subió por la tubería de aguas lluvias y el desagüe entrando al patio, pero por estar ubicada en altura, en relación a las casas de enfrente del mismo pasaje, los daños no fueron mayores
74			4		1	1			Unidad de Salud							2 meses	puertas y sanitarios dañados
75																	
76			5		1												filtración de agua, tragantes tapados, piso levantado
77			4		1	1			ISSS							45 años	2 puertas entrada principal
78			3		1											1 años	paredes agrietadas y húmedas, pilares desmoronándose
79			6		1											0	No percibe daños
80			6			2										27 años	1 pared agrietada
81			5	1	1											6 años	6 duralitas dañadas



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE CHILE

82		3	1							0	No percibe daños
83		5		1	1					2 años	No percibe daños
84										0	No percibe daños
85		2	1			no				15 años	obstrucción de tragantes
86		5		1		No				7 años	3 puertas, 1 pared, duelo de vivienda, agrietada, tomas corrientes dañados.
87		3		1		No				17 años	puertas de madera totalmente dañadas
88											
89		2				No				44 años	piso levantado por aguas negras en la sala
90		10	1	2		No					
91		8		3	1	No				55 años	piso agrietado y con hundimiento, divisiones de Tablaroca dañadas, puertas colapsadas, agrietamiento de paredes
92		4		2		No				2 días	no brindo información
93		6		1	1	No		Unidad de Salud		12 años	paredes y pisos agrietados, techo dañado
94		2			2	No				50 años	Caída del repello de la pared
95		3	1			No				6 meses	
96		5	1		3	No		ISSS		61 años	daños en paredes, piso y puertas
97		7	1	1		No				4 meses	piso levantado comedor y cocina, muro perimetral flojo de la entrada principal
98		3	1							6 años	Levantamiento de piso, daños en tuberías de aguas negras y lluvias, paredes dañadas en las puertas
99		3			1	NO		ISSS		15 años	
100		4		2		No		ISSS		6	agrietamiento de pisos, en puertas, daños en tuberías
101										4	paredes agrietadas, piso hueco
102										50	daños en puertas
103										59	daños en las tuberías,
104		3	1							8	daños en paredes, (desbordamiento), cuartos y patio
105		4			1					11 años	laminas dañadas paredes y piso húmedos portón dañado
106		3		1						20	agrietamiento de paredes
107		3	1					Privado		10	
108		5								4 años	
109		6		2						4 años	Techo dañado
110		6			2			ISSS		20 años	3 puertas de madera se hincharon, 1 muro del patio esta por caer
111		2			1					10	daños y rompimiento en pared
112		5	1					ISSS		6 años	paredes agrietadas, levantamiento de piso
113		3	1		2			Privado		29	rompimiento de paredes, colapso de paredes internas, puertas
114		5						ISSS		30 años	1 pared colapso y piso levantado
115		4	1	1				ISSS		13	piso dañado en área de cocina
116		4			1			ISSS		8 años	se quebró pared de tabla roca y agrietamiento de paredes
117		2								7 años	piso levantado un muro colapsado (construyo el MOP) paredes agrietadas, 5 puertas dos de madera y tres de metal
118		5	2	1	1	No				30 años	levantamiento de piso, 3 puertas dañadas, paredes agrietadas y desague del baño principal tapado
119		3	1			No				1 años	piso de cerámica levantado, 4 láminas dañadas
120		5			1	No				30 años	daño en el techo con fisuras y goteras
121		1				No		Privado		10 años	techo 4 duralita dañadas, piso con agujeros por socavación



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

122		6		1	4	
123		3				
124		2				No
125		3			1	
126		3			2	No
127		4		1		
128		3		1		
129		2				No
		121	427	27	55	67

personas niñas niños adultos mayores

48 años	Piso levantado, paredes agrietadas, tuberías colapsadas
40 años	filtración de agua en piso
38 años	Grietas en las paredes
20 años	
30 años	0
5 meses	Damos en las paredes de la vivienda, inundación de la casa por el nivel del agua
4 meses	
18 años	Pisos puertas, techos y cielo falso levantado