

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



MINISTERIO
DE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

SEÑORES:
OFICMA, S.A. DE C.V.
NIT:
29 AVENIDA NORTE, COLONIA BONANZA CASA # 30,
AYUTUXTEPEQUE, SAN SALVADOR.
CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA
TELÉFONO: 2272-2369; 7777-6123

ORDEN NÚMERO: 466/2019
SOLICITUD N°: 358/2019
FECHA: 04/12/2019
FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

NÚMERO DE REGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL(\$)
1	81201860	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO (DESINFECTANTE PURIAGUA) A SELECCIONAR SEGÚN ANEXO (INVENTARIO REGIONAL DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO. Considerando que pudiera haber equipos del listado de inventario regional de equipos productores de hipoclorito de sodio proporcionado, en estado de completo deterioro, es decir no reparables. Se compromete a girar el respectivo dictamen técnico al administrador de la Orden de Compra para su respectiva aprobación o no, de incluirlo en la cobertura de la respectiva Orden de Compra. Que en el caso de existir equipos que ya hayan sido depreciados completamente, según la vida útil recomendada por el fabricante; pero que aún puedan ser reparables, tanto en sus partes electromecánicas, como en su estado de daño en el electrodo de titanio existente. Se compromete a girar el respectivo dictamen técnico al administrador de la Orden de Compra para su respectiva aprobación o no, de incluirlo en la cobertura de la respectiva Orden de Compra, pues el suministro de electrodos de titanio no está incluido en la presente oferta únicamente la reparación y en el caso de requerirse un electrodo nuevo,	1	C/U	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

NÚMERO DE REGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL(\$)
		<p>será una compra adicional por parte del MINSAL. Además, se considera que en el caso de haber establecimientos incluidos en el listado proporcionado, que no dispongan de las condiciones mínimas en infraestructura (espacio adecuado o caseta) para su correcta instalación y funcionamiento. Hará del conocimiento al administrador de la Orden de Compra, por escrito, y será responsabilidad del solicitante MINSAL, autorizar que se ponga a funcionar dicho equipo en las condiciones señaladas.</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO: En la presente propuesta se entenderá por mantenimiento correctivo, la reparación partes que puedan ser rescatadas o sustitución de elementos nuevos que sean estrictamente necesarios ya sea de igual o similar características, para el buen funcionamiento de cada equipo a intervenir, previo haber emitido el respectivo dictamen técnico que incluya el diagnostico objetivo y efectivo. A excepción del suministro de electrodos nuevos de titanio que no está incluido en la presente oferta únicamente la reparación del mismo en caso de ser necesario y en el caso de requerirse un electrodo nuevo, será una compra adicional posterior por parte del MINSAL.</p> <p>SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Se recibirá el equipo conforme a documentación de control de salida de procedencia debidamente autorizado, y emitirá su dictamen técnico de diagnóstico y evaluación que lo presentara al administrador de la Orden de Compra de la región Paracentral, quien verificara la existencia o no de repuestos con la especificación requerida en el almacén del MINSAL, si hay existencia procederá a la brevedad posible a gestionar la salida respectiva del almacén, caso contrario, el contratista</p>				



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

NÚMERO DE REGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL(\$)
		<p>presentara al administrador de la Orden de Compra, el presupuestos de partes o elementos necesarios para la reparación, con precios de mercado nacional o del extranjero, según el caso, pudiendo ser verificados por la Región Paracentral, si así lo estima conveniente, previo a autorizar la compra respectiva, lo anterior aplica para repuestos o partes de valor superior a los \$100.00; los de precio menor podrán ser adquiridos directamente por la empresa para cada equipo, a efecto de facilitar la reparación de los mismos en el menor tiempo posible, dado que las ubicaciones están a distancia significativa de los posibles lugares de compra. La calidad de los repuestos a sustituir se establecerá por lugar de procedencia o marca.</p> <p>SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El Servicio de Mantenimiento Preventivo se realizara de la siguiente manera: Durante el primer mes de ejecución se atenderán, los equipos seleccionados del departamento de San Vicente, detallados en el anexo inventario regional de equipos. Durante el segundo mes de ejecución se atenderán todos los equipos seleccionados ubicados en el departamento de La Paz, detallados en el anexo inventario regional de equipos. En el tercer mes de ejecución se atenderán los equipos seleccionados ubicados en los departamentos de Cabañas y Cuscatlán, detallados en el anexo Inventario regional de equipos. Durante el cuarto mes se repite la ejecución detallado para el primer mes y así sucesivamente hasta finalizar. La rutina de mantenimiento preventivo, para los equipos será estandarizada para todos los equipos, y avalada por el administrador de la Orden de Compra, a fin de garantizar que cada equipo reciba el mismo mantenimiento preventivo</p>				



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

NÚMERO DE REGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL(\$)
		indistintamente de la marca, si resultare que alguno de los equipos cubiertos por la Orden a suscribir, califica como no reparable o requiere de mantenimiento correctivo con sustitución de partes, se notificara al administrador de la Orden de Compra para proceder como corresponde y procurar su rehabilitación. presentar la agenda de trabajo y programación de visitas para el mantenimiento preventivo, detallando mes día y hora para cada establecimiento con equipo descrito en el anexo 1, misma que deberá ser consensuada por las partes y avalada por el administrador de la Orden de Compra para efectos de coordinación y que se provea a la empresa, toda la información de contactos necesarios de cada establecimiento, a fin de no tener inconvenientes de acceso a las unidades cubiertas en la Orden de Compra y que los equipos estén disponibles en el momento de las visitas para su respectiva revisión y mantenimiento preventivo. PERSONAL QUE SE ASIGNA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El personal asignado para realizar el mantenimiento preventivo es el siguiente: Lic. José Placido Lemus Romero (Inventor y fabricante de los equipos marca CLOROSANI y formado en la reparación y mantenimiento de equipos de marcas como: DIPSEL, SANILEC, ACUACHLOR). Técnico Jorge Luis Pérez (Especialista y jefe de talleres de fabrica de equipos para la generación de Hipoclorito de Sodio marca: CLOROSANI y experiencia en reparación y rehabilitación de equipos de marcas como: DIPSEL, SANILEC, ACUACHLOR). Técnico: Omar Hernández (Especialista formado en los talleres de fabrica de equipos para la generación de Hipoclorito de Sodio marca: CLOROSANI y experiencia en reparación y				



MINISTERIO
DE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL(\$)
		rehabilitación de equipos de marcas como: DIPSEL, SANILEC, ACUACHLOR). Técnico: Humberto Aguilar (Especialista en soldaduras especiales, formado en los talleres de fabrica de equipos para la generación de Hipoclorito de Sodio marca: CLOROSANI y experiencia en reparación y rehabilitación de equipos de marcas como: DIPSEL, SANILEC, ACUACHLOR. La Supervisión esta a cargo de la Administradora de la Orden de Compra.				
TOTAL IVA INCLUIDO						\$ 3,000.00

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO REGIÓN DE SALUD PARACENTRAL

CIFRADO PRESUPUESTARIO: No. 2019-3200-3-02-04-21-1-54301 UFI No. 694

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA: A PARTIR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL CONTRATISTA, HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019. PREVIA COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRADORA DE LA MISMA.

LUGAR DE ENTREGA: (VER CUADRO DE ESTABLECIMIENTOS DE RECEPCIÓN ANEXO No. 1)

FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO.

Para los contratistas Nacionales

El pago se efectuara a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta (**Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada**) en un plazo de 60 días calendario posterior a que el Contratista presente en la Tesorería del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud, incluyendo en la facturación Número de Orden de Compra y/o Contrato, Número de Libre Gestión, Número de Renglón, Precio unitario, precio total y la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), Acta de recepción del Servicio, ambas firmada por el administrador del contrato y/o Orden de Compra y representante de la Empresa, debiendo presentar el contratista copia de esta documentación en la UACI MINSAL para efecto de control del Contrato y/o Orden de Compra.



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos internos del Ministerio de Hacienda, el día 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá el 1% como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a \$100.00 que se presente a cobro. En cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.

El Acta de recepción deberá llevar nombre, firma, sello del Guardalmacén o la persona que recibe el bien o servicio, el representante de la empresa, y el Administrador de la Orden de Compra. El suministrante deberá presentar **1** copias de Factura duplicado cliente o Comprobante de Crédito Fiscal (según la fuente de Financiamiento), y acta de recepción en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), y **2** copias de la Factura duplicado cliente o Comprobante de Crédito Fiscal (según la fuente de Financiamiento) una para Guardalmacén y otra al Administrador de Orden de Compra.

LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ: INGA. MARÍA TERESA ORTIZ PEREIRA, COORDINADORA DE MANTENIMIENTO DE LA REGIÓN PARACENTRAL; QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2393-4681, CORREO ELECTRÓNICO: mortiz@salud.gob.sv.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
DR. CARLOS GABRIEL ALVARENGA CARDOZA VICEMINISTRO DE SALUD AD HONOREN	FIRMA, NOMBRE, DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA



MINISTERIO
DE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos internos del Ministerio de Hacienda, el día 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá el 1% como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a \$100.00 que se presente a cobro. En cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.

El Acta de recepción deberá llevar nombre, firma, sello del Guardalmacén o la persona que recibe el bien o servicio, el representante de la empresa, y el Administrador de la Orden de Compra. El suministrante deberá presentar **1** copias de Factura duplicado cliente o Comprobante de Crédito Fiscal (según la fuente de Financiamiento), y acta de recepción en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), y **2** copias de la Factura duplicado cliente o Comprobante de Crédito Fiscal (según la fuente de Financiamiento) una para Guardalmacén y otra al Administrador de Orden de Compra.

LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ: INGA. MARÍA TERESA ORTIZ PEREIRA, COORDINADORA DE MANTENIMIENTO DE LA REGIÓN PARACENTRAL; QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2393-4681, CORREO ELECTRÓNICO: mortiz@salud.gob.sv.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
 	  18-12-19
DR. CARLOS GABRIEL ALVARENGA CARDOZA VICEMINISTRO DE SALUD AD HONOREN	FIRMA, NOMBRE, DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

CONDICIONES GENERALES

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. En caso de no realizar la negociación, rogamosle devolver esta Orden de Compra a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.
2. Someterse a las disposiciones Legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
3. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
4. **Cláusula para prevención y erradicación del trabajo infantil** “En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador; se iniciará el procedimiento que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final”.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA(MINSAL)

5. Pagar el valor del: **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO DE LA REGIÓN PARACENTRAL DE SALUD”**, previo los trámites legales, después que **EL ADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O EL GUARDALMACÉN RESPECTIVO Y/O PERSONA DESIGNADA**, (según corresponda) haya recibido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
6. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.
7. En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.

REGION PARACENTRAL DE SALUD
INVENTARIO REGIONAL DE EQUIPOS PRODUCTORES DE HIPOCLORITO DE SODIO

N.º	NÚMERO DE INVENTARIO	Descripción	Establecimiento	Dirección del establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie
				SIBASI SAN VICENTE				
1	0496-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Apaslepeque, San Vicente	2ª av. sur barrio los angeles Apaslepeque, San Vicente	Area de Hipoclorito Sodio	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE
2	0497-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Guadalupe, San Vicente	Av. limónes levano y 7a. calle ote. bo. Concepción, guadalupe	Area de Hipoclorito Sodio	SIN MARCA	30121157	7142
3	0498-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF I Periférica San Vicente, San Vicente	2ª av. av. sur. No. 24 barrio el santuario, San Vicente	Area de Hipoclorito Sodio	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE
4	0498-155-017-02-00001	Generador Hipoclorito de Sodio	UCSF I Periférica San Vicente, San Vicente	3ª av. av. sur. No. 24 barrio el santuario, San Vicente	Saneamiento Ambiental	CLOROZAM	SIN MODELO	SIN SERIE
5	0490-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	San Cayetano Istapeque-UCSF	Calle principal barrio el centro San Cayetano, San Vicente	Saneamiento Ambiental	CLORASANI	SIN MODELO	SIN SERIE
6	0494-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF San Nicolás Lempa, San Vicente	Carretera del litoral km. 87 cantón. San Nicolás Lempa, Tecoluca	Saneamiento Ambiental	AQUACLRT	30121151	7246
7	0495-155-126-01-00002	Equipo Dipcell	UCSF San Sebastián, San Vicente	Barrio Guadalupe, colonia Santa Cecilia, San Sebastián.	Saneamiento Ambiental	AQUACHLOR	30-12-115-1	7148
8	0803-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Santa Clara, San Vicente	Barrio concepción, sta. clara	Bodega general	CLOROSANI	JP2007	SIN SERIE
9	0497-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Santo Domingo, San Vicente.	Final calle 5 de noviembre, bo. san jose, santo domingo	Area de Hipoclorito Sodio	AGUA -CLOR	30121151	7174
10	0498-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Tecoluca, San Vicente	carretera de san vicente a zacatecoluca, km. 72 barrio las flores.	Area de Hipoclorito Sodio	UNIVERSAL	SANG	062339
11	0498-165-017-02-00001	Generador Hipoclorito de Sodio	UCSF Tecoluca, San Vicente	carretera de san vicente a zacatecoluca, km. 72 barrio las flores.	Bodega general	CLOROSANI	SIN MODELO	SIN SERIE
12	0499-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Tepetitán, San Vicente.	Barrio San jose entrada a tepetitán	Curaciones e inyecciones	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE
13	0500-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Verapaz, San Vicente.	Barrio mercedes, verapaz	Area de Hipoclorito Sodio	SIN MARCA	30-12-115-1	7133

REGION PARACENTRAL DE SALUD
INVENTARIO REGIONAL DE EQUIPOS PRODUCTORES DE HIPOCLORITO DE SODIO

SIBASI CUSCATLAN											
N°	NUMERO DE INVENTARIO	Descripción	Establecimiento	Dirección del establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie			
1	0373-155-126-01-00009	Equipo Dipocell	UCSF Candelaria Cuscatlan	Final 7a. av. sur, no. 5 bo. el calvario, candelaria	Bodega	SIMARCA	S/MODELO	S/SERIE			
2	0373-155-126-01-00004	Equipo Dipocell	UCSF Candelaria Cuscatlan	Final 7a. av. sur, no. 5 bo. el calvario, candelaria	Saneamiento Ambiental	SIMARCA	S/MODELO	S/SERIE			
3	0376-155-126-01-00001	Equipo Dipocell	UCSF Monte San Juan, Cuscatlan	Cantón. concepción, monte san juan	Saneamiento ambiental	SIMARCA	3012115-1	6166			
4	0385-155-126-01-00003	Equipo Dipocell	UCSF Tenancingo, Cuscatlan	Barrio el calvario, Tenancingo	Saneamiento ambiental	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE			
5	0385-155-126-01-00003	Equipo Dipocell	UCSF Tenancingo, Cuscatlan	Barrio el calvario, Tenancingo	Saneamiento ambiental	CLOROSANI	S/MODELO	S/SERIE			
6	0378-155-126-01-00001	Equipo Dipocell	UCSF San Cristóbal, Cuscatlan	Barrio el centro, san cristobal	Salud Comunitaria	INTERMATICAC 50	1039LX1	S/SERIE			
7	0379-155-126-01-00001	Equipo Dipocell	UCSF San José Guayabal, Cuscatlan	Barrio el niño San Jose Guayabal.	Saneamiento ambiental	SIMARCA	30-12-115-1	7149			
8	0381-155-126-01-00006	Equipo Dipocell	UCSF San Rafael Cedros, Cuscatlan	Barrio concepción, San Rafael Cedros.	Saneamiento ambiental	SANILEC	SAN-6	B-1674			
9	0383-155-126-01-00001	Equipo Dipocell	UCSF Santa Cruz Analquito, Cuscatlan	Barrio el calvario, sta. cruz analquito	Saneamiento ambiental	Clorosani	S/MODELO	S/SERIE			
10	0384-155-126-01-00002	Equipo Dipocell	UCSF Santa Cruz Michapa, Cuscatlan	Barrio el centro, sta. cruz michapa	Bodega	SIMARCA	S/MODELO	S/SERIE			
11	0387-155-126-01-00001	Equipo Dipocell	UCSF Suchitoto, Cuscatlan.	Av 5 de nov barrio el calvario, suchitoto	Saneamiento Ambiental	SALINE-S	30-12-115-1	7147			
12	0380-165-017-02-00001	Generador Hipoclorito de Sodio	UCSF San Pedro Perulapán, Cuscatlan	Barrio el centro, san pedro perulapan	Saneamiento ambiental	CLOROSANI	S/MODELO	S/SERIE			

REGION PARACENTRAL DE SALUD

INVENTARIO REGIONAL DE EQUIPOS PRODUCTORES DE HIPOCLORITO DE SODIO

SIBASI LA PAZ									
N°	NUMERO DE INVENTARIO	Descripción	Establecimiento	Dirección del establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	
1	0439-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Dr. Carlos Alberto Galeano, La Paz.	Cantón el espiño, carretera a San Vicente, Km. 83 ½	Área Exterior	S/M	30121151	7109	
2	0439-165-017-02-00001	Generador Hipoclorito de Sodio	UCSF Dr. Carlos Alberto Galeano, La Paz.	Cantón el espiño, carretera a San Vicente, Km. 83 ½	Saneamiento Ambiental	COLORSANI	S/M	S/S	
3	0440-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF El Achitai, La Paz	Cantón el achitai, san pedro masahuat	Área Exterior	Clorasan	S/M	S/S	
4	0441-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF El Pimental, La Paz	Edificación los diamantes calle a la zunguenera, san luis talpa	Área Exterior	SM	3012151	7096	
5	0442-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF El Zapote, La Paz.	km. 70-1/2 balneario costa del sol, don. el zapote	Área Exterior	S/M	30121151-1	7117	
6	0442-155-126-01-00002	Equipo Dipcell	UCSF El Zapote, La Paz.	km. 70-1/2 balneario costa del sol, don. el zapote	Área Exterior	S/M	S/M	S/S	
7	0448-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Rosario La Paz	km.37 y 1/2 carretera del litoral antigua zacatecoluca bo. san angel rosario la paz.	No Aplica	S/M	S/M	S/S	
8	0451-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF San Francisco Chinameca, La Paz	Calle 22 de junio barrio el calvario, San francisco chinameca	Área Exterior	Clorasan	S/M	S/S	
9	0451-165-017-02-00001	Generador Hipoclorito de Sodio	UCSF San Francisco Chinameca, La Paz	Calle 22 de junio barrio el calvario, San francisco chinameca	Saneamiento Ambiental	Clorosan	S/M	S/S	
10	0456-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF San Luis La Herradura, La Paz	Barrio guadalupe, contiguo a la alcaldia, la Herradura	Bodega general	S/M	30121151	7121	
11	0456-165-017-02-00001	Generador Hipoclorito de Sodio	UCSF San Luis La Herradura, La Paz	Barrio guadalupe, contiguo a la alcaldia, la Herradura	Saneamiento Ambiental	COLORZAMI	S/M	S/S	
12	0458-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF San Miguel Tepezontes, La Paz	Barrio el tránsito, calle principal, san miguel tepezontes.	Saneamiento Ambiental	Air Cloro	S/M	S/S	
13	0459-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF San Pedro Masahuat, La Paz	Calle principal, barrio . San. jose, san pedro masahuat	Saneamiento Ambiental	Magneto Chemie	S/M	S/S	
14	0460-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF San Pedro Nahuato, La Paz	Calle antonio hdez. bo. el calvario, san pedro nahuato	Dirección	COLORSANI	SM	SS	
15	0461-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF San Rafael Obrajuelo, La Paz	Barrio el centro 2°av. sur, San Rafael Obrajuelo	Saneamiento Ambiental	agua clor	AC-50L	S/S	

16	0461-155-128-01-00002	Equipo Dipcell	UCSF San Rafael Obrajuelo, La Paz	Barrio el centro 2°av. sur, San Rafael Obrajuelo	Saneamiento Ambiental	CLOROSONY	S/M	S/S
17	0461-155-017-02-00001	Generador Hipoclorito de Sodio	UCSF San Rafael Obrajuelo, La Paz	Barrio el centro 2°av. sur, San Rafael Obrajuelo	Saneamiento Ambiental	CLOROSANI	S/M	S/S
18	0463-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Santa María Ostuma, La Paz.	Calle principal barrio las delicias	Saneamiento Ambiental	ACUACLOR	30'21151	827
19	0454-155-128-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Santiago Nonualco, La Paz.	Barrio San Juan carretera litoral, contiguo a gasolinera.	Bodega general	S/M	S/M	S/S
20	0465-155-128-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Tapahuaca, La Paz.	Barrio el centro contiguo a ex telecom frente al parque, tapahuaca	Área Exterior	Aqua Chlor	30'21151	7101

REGION PARACENTRAL DE SALUD
INVENTARIO REGIONAL DE EQUIPOS PRODUCTORES DE HIPOCLORITO DE SODIO

SIBASI CABAÑAS											
N.º	NUMERO DE INVENTARIO	Descripción	Establecimiento	Dirección del establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie			
1	0420-155-128-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Carolina, Cabañas	Cantón carolina, calle canton grande	Portería	UNIVERSAL	SAMG	052326			
2	0420-155-128-01-00002	Equipo Dipcell	UCSF Carolina, Cabañas	Cantón carolina, calle canton grande	Aliment. y Dietas	clorosani	s/m	s/s			
3	0422-155-126-01-00002	Equipo Dipcell	UCSF Ilobasco, Cabañas	4° calle puente, Ilobasco	Bodega 1	s/m	S/M	S/S			
4	0422-165-017-02-00001	Generador Hipoclorito de Sodio	UCSF Ilobasco, Cabañas	4° calle puente, Ilobasco	Sanseamiento Ambiental	CLOROZAMI	S/M	S/S			
5	0423-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Jutiapa, Cabañas	Barrio el calvario, Jutiapa	Estar de Motorista	S/M	S/S	30-12115-17118			
6	0402-155-128-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Nvo. Eden de San Juan, Cabañas	Barrio las delicias a la par de tanque municipal, nvo eden de san juan, san miguel	Caseta de Puriagua	CHIMIC	S/M	S/S			
7	0424-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF San Francisco Del Monte, Cabañas	Final Calle principal, San Francisco del monte.	Bodega 2	S/M	S/M	S/S			
8	0403-155-126-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF San Isidro, Cabañas	Salida con potrero bañes	Puriagua	AQUA CLOR	AC-50-0	0332YYZZ			
9	0422-155-128-01-00001	Equipo Dipcell	UCSF Sensuntepeque, Cabañas	5° av. sur, bo. el calvario cguo. al centro de gobierno, sensuntepeque, cabañas		AGUACHLOR	3012115-1	7102			
10	0425-165-017-02-00001	Generador Hipoclorito de Sodio	UCSF Santa Lucia, Cabañas	Cantón maquishuat, santa Lucia Cabañas, Entrada por la iglesia.	Pasillo	clorosani	S/M	S/S			
11	0405-165-017-02-00001	Generador Hipoclorito de Sodio	UCSF Sensuntepeque, Cabañas	5° av. sur, bo. el calvario cguo. al centro de gobierno, sensuntepeque, cabañas	No. 2 Papelería	UNIVERSAL	SANSEIS	052322			
12	0405-165-017-02-00002	Generador Hipoclorito de Sodio	UCSF Sensuntepeque, Cabañas	5° av. sur, bo. el calvario cguo. al centro de gobierno, sensuntepeque, cabañas	Inspector Sanseam. Ambiental	clorosani	S/M	S/S			