



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000369

San Salvador, 24 de NOVIEMBRE de 2020

Señores

REPRESENTACIONES HIDRÁULICAS SALVADOREÑAS, S.A. DE C.V.

TEL

Presente.

Solicito se entreguen los servicios que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública en: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, PLANTEL LA LECHUZA, S.S.

ESPEC.	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54301	1	C/u	SERVICIO DE MANTTO. CORRECTIVO DE BOMBA DE INYECCIÓN. (MARCA DE LA BOMBA ACKER). CODIGO INV. 02-09-02-17.- UNIDAD RESPONSABLE DIDOP.  PRECIO INCLUYE IVA PROCESO DE LIBRE GESTION No. 443_2020-SOL. DE COTIZACION No. BS 000349-2020. GARANTIA: 1 MES VALIDEZ DE LA OFERTA 20 DIAS CATEGORIA DE LA EMPRESA: MICROEMPRESA CREDITO 30 DIAS  VER AL REVERSO PRESUPUESTO.....  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. EDGARDO ARTURO CHAVARRIA VARGAS - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA, TEL. E-MAIL		\$1,118.70
			TOTAL .....		\$1,118.70

valvarado

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE: UN MIL CIENTO DIECIOCHO CON 70/100 DOLARES. Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor de 12 días hábiles, contado a partir del día siguiente de la recepción de la presente orden de compra.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
02	Obras Públicas	01	Gestión de la Inversión
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2020-4300-4-02-01-22-1	PRESUPUESTARIA 591	REF. 06-11-2020.D P	
OBSERVACIONES:			

F.

LICENCIADO CÉSAR ENRIQUE MARROQUÍN RIVAS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

F.

**DETALLE DEL PRESUPUESTO:**

Cant	Descripción	P.unitario	Sumas
1	<p>Suministro de empaques para pistones generadores de presión y distribuidor de presión a máquina ACKER Inventario 02-09-02-17:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cambio de sellos de alta presión para pistones con camisa cerámica.</li> <li>- bases para adapte de sellos de piston</li> <li>- cambio de sellos check a valvula de distribución.</li> <li>- cambio de orings 24mm grado 90 para retención de presión.</li> <li>- resorte nuevos para check interno de cuerpo de válvula.</li> <li>- armado de sistema completo generador de presión.</li> </ul> <p>Costo de mantenimiento correctivo específico de bomba de presión.</p>	\$1,118.70	\$1,118.70
	<p><b>Solicitud N°BS 349-2020</b>  <b>REF 06-11-2020 DIDOP</b></p>	Total	\$1,118.70