



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UCP, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón nuevo edén, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 29 de Noviembre de 2024

N° de orden:
174-1-2024

PROYECTO CLIMA, S.A. DE C.V.

NIT

DIRECCION:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
CP-ANSP-2401-2024-P0185				
2	UNIDAD/ INSTALACION	ITEM 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, INVERTER TIPO TECHO, 208/230 V GAS R410A, MONOFÁSICO SEER18, MARCA ADINA. PROCEDENCIA USA LUGAR DEL SUMINISTRO E INSTALACION SALON DE USOS MULTIPLES SAN LUIS TALPA	\$ 4,037.95	\$ 8,075.90
1	UNIDAD/ INSTALACION	ITEM 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, INVERTER TIPO TECHO, 208/230 V GAS R410A, MONOFÁSICO SEER18, MARCA ADINA PROCEDENCIA USA LUGAR DEL SUMINISTRO E INSTALACION SUBDIRECCION ACADEMICA SAN LUIS TALPA	\$ 3,803.17	\$ 3,803.17
1	UNIDAD/ INSTALACION	ITEM 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, INVERTER TIPO PARED, 208/230 V GAS R410A, MONOFÁSICO SEER18 MARCA ADINA PROCEDENCIA USA LUGAR DEL SUMINISTRO E INSTALACION AULA K8 SAN LUIS TALPA	\$ 2,426.59	\$ 2,426.59
1	UNIDAD/ INSTALACION	ITEM 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, INVERTER TIPO PARED, 208/230 V GAS R410A, MONOFÁSICO SEER18 MARCA ADINA PROCEDENCIA USA LUGAR DEL SUMINISTRO E INSTALACION AULA K10 SAN LUIS TALPA	\$ 2,426.59	\$ 2,426.59
1	UNIDAD/ INSTALACION	ITEM 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, INVERTER TIPO PARED, 208/230 V GAS R410A, MONOFÁSICO SEER18 MARCA ADINA PROCEDENCIA USA LUGAR DEL SUMINISTRO E INSTALACION DIRECCION GENERAL SANTA TECLA	\$ 1,367.82	\$ 1,367.82

1	UNIDAD/ INSTALACION	ITEM 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, INVERTER TIPO PARED, 208/230 V GAS R410A, MONOFÁSICO SEER18 MARCA ADINA PROCEDENCIA USA LUGAR DEL SUMINISTRO E INSTALACION DESARROLLADORES UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SANTA TECLA	\$ 1,514.12	\$ 1,514.12
1	UNIDAD/ INSTALACION	ITEM 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, INVERTER TIPO PARED, 208/230 V GAS R410A, MONOFÁSICO SEER18, MARCA ADINA PROCEDENCIA USA LUGAR DEL SUMINISTRO E INSTALACION ALMACEN SAN LUIS TALPA	\$ 1,335.67	\$ 1,335.67
1	UNIDAD/ INSTALACION	ITEM 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, INVERTER TIPO PARED, 208/230 V GAS R410A, MONOFÁSICO SEER18, MARCA ADINA PROCEDENCIA USA LUGAR DEL SUMINISTRO E INSTALACION UGDA SAN LUIS TALPA	\$ 1,463.08	\$ 1,463.08
1	UNIDAD/ INSTALACION	ITEM 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, INVERTER TIPO PARED, 208/230 V GAS R410A, MONOFÁSICO SEER18, MARCA ADINA PROCEDENCIA USA LUGAR DEL SUMINISTRO E INSTALACION CONSULTORIO MEDICO SAN LUIS TALPA	\$ 986.63	\$ 986.63
1	UNIDAD/ INSTALACION	ITEM 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, INVERTER TIPO PARED, 208/230 V GAS R410A, MONOFÁSICO SEER18, MARCA ADINA PROCEDENCIA USA LUGAR DEL SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO ACADEMICO SAN LUIS TALPA	\$ 898.54	\$ 898.54

TOTAL US\$: \$ 24,298.11

POR LA CANTIDAD DE: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON ONCE CENTAVOS (US\$24,298.11)

CONDICIONES:	FORMA DE PAGO CREDITO 60 DIAS. EQUIPOS NUEVOS Y POSEEN GARANTIA DE 18 MESES
LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION:	DETALLADO EN CADA ITEM
PLAZO DE ENTREGA:	EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS SERA DE 15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA Y PREVIA COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA