



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de La Paz.

Lugar y
fecha:

Santa Tecla, 14 Noviembre de 2017

N° de orden:
435-8-2017

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO

NIT y/o NRC:

DIRECCIÓN: 4a. Avenida Sur entre 6a. Y 4a. Calle Poniente n° 3-8 Santa Tecla.

REQUISICIÓN DE BIENES
O SERVICIOS N°

02528

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
SERVICIO DE REPARACIÓN DE COASTER TOYOTA AÑO 2008 N-2992				
2	UNIDAD	MANGUERAS FLEXIBLES DE FRENO DELANTERAS	\$22.00	\$44.00
1	UNIDAD	MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO TRASERO	\$22.00	\$22.00
4	UNIDAD	RETENEDORES	\$12.00	\$48.00
1	UNIDAD	ESPARRAGO COMPLETO	\$25.00	\$25.00
4	UNIDAD	TUBOS DE GRASA	\$6.50	\$26.00
	SERVICIO	CAMBIO DE DOS MANGUERAS FLEXIBLES DE FRENO DELANTERAS (ambos lados). CAMBIO DE MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO TRASERO. ENGRASE DE BUFA DELANTERAS Y TRASERAS. CAMBIO DE RETENEDORES. CALZAR ZAPATAS TRASERAS DE FRENO DE AMBOS LADOS. RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS DE FRENO (2). RECTIFICAR DISCO DELANTEROS DE FRENO (2). CAMBIO DE ESPARRAGO Y TUERCA (rosca izquierda delanteras de conductor). REACCIONAR CAJA DE VELOCIDADES POR DESAJUSTE, RUIDO Y ZUMBIDO. CAMBIAR DE BALERO Y RETENEDORES POR FUGA DE ACEITE. REPARAR Y AJUSTAR BALANCINES EN CHASIS TRASEROS, AMBOS LADOS. TRANSPORTE DE GRÚA. REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS Y ARMADO.	\$1,348.00	\$1,348.00
TOTAL US\$:				\$1,513.00

POR LA CANTIDAD DE: UN MIL QUINIENTOS TRECE CON 00/100 US (\$1,513.00)

OBSERVACIONES:	El vehículo se entregara y recibirá en San Luis Talpa (grua para traslado). Se recibirá limpio interna y externamente. LA EMPRESA DEBE PRESENTAR ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL LUGAR DE REPARACIÓN Y DISPONIBILIDAD PARA SUPERVISIÓN DE TALLER ANSP. Los repuestos sustituidos deberán ser entregados a través de acta, en el taller ANSP San Luis Talpa. GARANTIA 2 MESES.
LUGAR DE ENTREGA:	TALLER ANSP SAN LUIS TALPA.
TIEMPO DE ENTREGA:	8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RETIRADO EL VEHÍCULO DE TALLER ANSP SAN LUIS TALPA.
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   Jefe UACI </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  Firma del Titular o Delegado de Compra </div> </div>	
Datos de Administradores de la Orden de Compra: Nombre: Lic. Rafael Andrés Hernández Flamenco y el Sr. Alex Javier Beltrán Tel. 2316-8526 Correo electrónico: rafael.hernandez@ansp.edu.sv alex.beltran@ansp.edu.sv	

Elaborado por: Patricia Vásquez