




		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Academia Nacional de Seguridad Pública		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES		Requisición de Bienes o Servicios Nº	
ANSP				12108	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		Santa Tecla, 13 de Febrero de 2013		No Orden: 054 -1-2013	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO (SERVICIO AUTOMOTRIZ ZARCEÑO).					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	SERVICIO	<p>MICROBUS TOYOTA COASTER, PLACAS N-2992. REPARACIÓN GENERAL DE SISTEMA DE FRENOS, RETENEDORES, SISTEMA DE ESCAPE, SISTEMA DE DIRECCIÓN, BALEROS Y AIRE ACONDICIONADO.</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-CAMBIO DE 2 DISCOS DELANTEROS DE FRENOS.</li> <li>-CAMBIO DE BALEROS DE BUFAS DELANTERAS EN AMBOS LADOS CON SUS CORRESPONDIENTES RETENEDORES.</li> <li>-RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS TRASERAS.</li> <li>-CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS TRASERA.</li> <li>-CAMBIO DE RETENEDORES DE ACEITE EN EJE TRASERO A BUFAS DE FLECHA.</li> <li>-CAMBIO EN TERCER BRAZO DE DIRECCIÓN Y REAPRETE EN SISTEMA DE DIRECCIÓN.</li> <li>-CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR DE DIRECCIÓN.</li> <li>-ALINEADO Y BALANCEO EN LLANTAS DELANTERAS.</li> <li>-CAMBIO DE 2 ESPÁRRAGOS CON SUS TUERCAS EN RUEDA DELANTERA, 1 POR CADA LADO.</li> <li>-CAMBIO DE EMBRAGUE; DISCO, PRENSA, BALERO COLLARÍN Y RECTIFICADO DE VOLANTE.</li> <li>-REPARACIÓN EN CAJA DE VELOCIDADES, ENGRANAJE ENTRE 2a Y 3a VELOCIDAD.</li> <li>-CAMBIO DE ESPÁRRAGOS Y TUERCAS EN MÚLTIPLE DE ESCAPE Y CAMBIO DE EMPAQUE EN MÚLTIPLE DE ESCAPE.</li> <li>-CALIBRACIÓN EN BOMBA DE INYECTORES DE DIÉSEL.</li> <li>-REPARACIÓN, CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE FILTROS Y LIMPIEZA EN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.</li> </ul>	\$3,525.89	\$3,525.89	
			TOTAL:	\$3,525.89	
SON: TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,525.89)					
OBSERVACIÓN: EL TRAMITE DE PAGO SE REALIZARA UNA VEZ FINALIZADO EL SERVICIO ADJUDICADO, PARA LO CUAL DEBERÁ EMITIR LA FACTURA, DETALLANDO LA RETENCIÓN DEL 1% DEL IVA.					
GARANTÍA DE 1 MES POR TRABAJO REALIZADO.					
EL SERVICIO INCLUYE: REPUESTOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.					
EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR CONTRATADO Y SERÁ RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSP SAN LUIS TALPA POR EL REQUIRENTE.					
					
JEFE UACI		DIRECTOR GENERAL O DELEGADO DE COMPRAS			
SUMINISTRANTE					