

VERSION PÚBLICA

“Estos documentos son una versión pública, en la cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se han incorporado a los documentos las páginas escaneadas con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad.



LIC. JULIO CESAR NAVAS RINCAN
Jefe UCP en funciones

HOSPITAL NACIONAL SALDAÑA
HEMIOLOGIA Y MEDICINA SALDAÑA
JEFE
U.C.P.
UNIDAD DE COMPRAS
PUBLICAS



HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

SEÑORES:	SIEMENS HEALTHCARE, S.A.	ORDEN DE COMPRA:	HNS 12/2024
NIT:		SOLICITUD DE OFERTA:	C.D. 05-2024
SOLICITANTE:	Sección Biomédica, Ing. Marcelo Aníbal Rauda Velásco, Solicitud de Compra: N° 53, 54 y 74, FONDO GENERAL.	COMPRASAL:	3205-2024-P0062
		FECHA:	06/06/2024
		FORMA DE PAGO:	60 DIAS CREDITO

SOLICITAMOS A USTED SE SIRVAN ENTREGAR Y BRINDAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MÉDICOS"

ÍTEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>CÓDIGO: 81201027, SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MÉDICO, OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MÉDICO: EQUIPO DE RAYOS X, MODELO: MULTIX FUSION, SERIE: 1047, MARCA: SIEMENS.</p> <p>1 visita que comprende la instalación de los repuestos y la puesta en marcha del equipo.</p> <p>Incluye los siguientes repuestos: 1-Cable de Detector de 7 metros 1-Cable de Detector de 1 metro 1-Bandeja de Bucky de Pared (RECAMBIO).</p> <p>Se entiende por recambio que EL Hospital Saldaña entregara a siemens Healthcare la bandeja de bucky de pared defectuosa para su devolución a fábrica en un termino no mayor de 2 días hábiles después de instalado el repuesto nuevo.</p>	C/U	1	\$ 19,741.14	\$ 19,741.14
2	<p>CÓDIGO: 81201027, SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MÉDICO, OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MÉDICO: EQUIPO DE RAYOS X, MODELO: LUMINUS FUSION, SERIE: 2020, MARCA: SIEMENS.</p> <p>1 visita que comprende la instalación del repuesto y la puesta en marcha del equipo.</p> <p>Incluye el siguiente repuesto: 1-Sistema de procesamiento de imágenes (RECAMBIO)</p> <p>Se entiende por recambio que EL Hospital Saldaña entregara a siemens Healthcare la bandeja de bucky de pared defectuosa para su devolución a fábrica en un termino no mayor de 2 días hábiles después de instalado el repuesto nuevo.</p>	C/U	1	\$ 7,165.59	\$ 7,165.59
3	<p>CÓDIGO: 81201180, SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA; OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA: REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA, MARCA: SIEMENS, MODELO: ACUSON X300, SERIE: 323792.</p> <p>1 visita en la que se realizará la revisión y el diagnóstico del equipo.</p>	C/U	1	\$ 813.60	\$ 813.60
TOTAL					\$ 27,720.33

COMPROMISOS	DEL	CONTRATISTA:
<ul style="list-style-type: none"> - Herramientas de fabrica para la instalación de los repuestos suministrados. - Personal entrenado en fábrica. - Atender el llamado por fallas ocasionados en el funcionamiento en relación con el servicio contratado en un tiempo máximo de 24 horas después de recibida la llamada de parte del Servicio de Rayos x o el departamento de Mantenimiento. - Entregar un reporte de servicio que contenga la descripción de los trabajos realizados, instalación de los repuestos instalados y el tiempo utilizado por nuestro personal, se entregara copia de reporte al administrador de contrato designado. 		
MONTO TOTAL: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON IVA.		
LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA".		
TIEMPO DE ENTREGA: ÍTEMS 1 Y 2: 30 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA LEGALIZADA. ÍTEM No. 3: 3 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA LEGALIZADA.		
ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO: Ing. Marcelo Aníbal Rauda Velasco. Administrador de Contrato.		
INCLUIR EN LA FACTURA:		
NOTIFICACIÓN:		
		

TITULAR

SUMINISTRANTE

LAIP

**ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO EL DIA**

11 JUN 2024