


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254118
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 09 de Marzo del 2016	No.Orden:51/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.		06141307921051





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoiitaria-REPUESTOS PARA ESTERILIZADOR MATACHANA		
1	Cada Uno	CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA DE RETENCION 3/8 INOX BC: 1404406)(R-1)	\$333.35	\$333.35
4	Cada Uno	CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA DE RETENCION 1/2" GAS BC:1404386)(R-2)	\$152.55	\$610.20
1	Cada Uno	CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA HIDRONEUMATICA BURKERT 3/4" BC: 1404396)(R-3)	\$604.55	\$604.55
1	Cada Uno	CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA HIDRONEUMATICA BURKERT Vz BC:1404397)(R-4)	\$259.90	\$259.90
1	Cada Uno	CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (PURGADOR ACERO INOX 1/2 BC: 1404383)(R-5)	\$327.70	\$327.70
1	Cada Uno	CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA DE RETENCION Y CIERRO 3/8 BC: 1425064)(R-6)	\$192.10	\$192.10
2	Cada Uno	CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (BOYA DE NIVEL BC: 1404387)(R-7)	\$152.55	\$305.10
2	Cada Uno	CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (FILTRO AIRE ESTERIL BC: 1404380)(R-8)	\$293.80	\$587.60
2	Cada Uno	CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA DE SEGURIDAD SARCO 3 BAR V* BC: 1407113)(R-9)	\$406.80	\$813.60
TOTAL				\$4,034.10

SON: cuatro mil treinta y cuatro 10/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 51/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 46/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 55/2016, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 <p>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 11 MAR 2016</p> <p>U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>	
	 <p>Suministrante</p>	

Elaborado por: dlopez

COMPLEMENTOS DE LENGONES:

Renglón 1: CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA DE RETENCION 3/8 INOX BC: 1404406)(R-Esteri S1000 Válvula Retención 3/8 INOX BC: 1404406; Válvula de Retención de Acero Inoxidable con anillo viton de 3/8 macho NPT 800 PSI para esterilizador serie 1000; Marca: MATACHANA; Modelo: 41580.4; Origen: España no impreso. Nota: El repuesto incluye instalación; Garantía: de 3 meses contra desperfectos de fabrica).

Renglón 2: CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA DE RETENCION 1/2" GAS BC:1404386)(R-Esteri S1000 Válvula Retención 1/2" gas BC: 1404386; Válvula de retención de 1/2 de gas para esterilizador serie 1000; Marca: MATACHANA; Modelo: 41450.1; Origen: España no impreso. Nota: El repuesto incluye instalación; Garantía: de 3 meses contra desperfectos de fabrica).

Renglón 3: CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA HIDRONEUMATICA BURKERT 3/4" BC: 1404396)(R-Esteri S1000 Válvula Hidroneumática Burkert 3/4" BC: 1404396; Válvula Hidroneumática Burkert Clamp de 3/4 DN20 para esterilizador serie 1000; Marca: Matachana; Modelo: 41406.2; Origen: España no impreso; Nota: El repuesto incluye instalación; Garantía: de 3 meses contra desperfectos de fabrica).

Renglón 4: CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA HIDRONEUMATICA BURKERT 1/2" BC:1404397)(R-Esteri S1000/S500 Válvula Hidroneumática Burkert BC : 1404397; Válvula Hidroneumática Burkert de 1/2 de igualación y vacío para esterilizador serie 1000 y serie 500; Marca: MATACHANA; Modelo: 41436.1; Origen: España o comunidad Europea no impreso. Nota: El repuesto incluye instalación; Garantía: de 3 meses contra desperfectos de fabrica).

Renglón 5: CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (PURGADOR ACERO INOX 1/2" BC: 1404383)(R-Esteri S1000 Pulgadas Acero Inox 1/2 BC: 1404383 Purgador de acero Inoxidable de 1/2. Gas PN-40 (Con capsula G) para serie 1000; Marca: MATACHANA; Modelo: 41574; Origen: España o comunidad Europea no Impreso. Nota: El repuesto incluye instalación; Garantía: de 3 meses contra desperfectos de fabrica)

Renglón 6: CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA DE RETENCION Y CIERRO 3/8 BC: 1425064)(R-Esteri S1000 Válvula retención y cierre 3/8 BC : 1425064; Válvula de retención y cierre de 3/8 con asiento de viton : Marca: Matachana ; Modelo 41451.6; Origen España no impreso. Nota: El repuesto incluye instalación; Garantía: de 3 meses contra desperfectos de fabrica).

Renglón 7: CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (BOYÁ DE NIVEL BC: 1404387) (R-Esteri S1000 Boya de nivel BC: 1404387; Boya de nivel flotador Basculante DE 1/2 G M (1500 centígrados) con 3 MTS de cable para Esterilizador serie 1000; Marca: Matachana ; Modelo 41928.3; Origen: España no impreso. Nota: El repuesto incluye instalación; Garantía: de 3 meses contra desperfectos de fabrica).

Renglón 8: CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (FILTRO AIRE ESTERIL BC: 1404380)(R-Esteri S1000 filtro aire esteril BC: 1404380 filtro de aire esteril para autoclave serie 1000; Marca: Matachana; Modelo: 41608.2; Origen: España no impreso. Nota: El repuesto incluye instalación; Garantía: de 3 meses contra desperfectos de fabrica).

Renglón 9: CODIGO 70104036-KIT DE OVERHAULING PARA ESTERILIZADOR (VALVULA DE SEGURIDAD SARCO 3 BAR %" BC: 1407113) (R-Esteri S1000 Valvula seguridad sarco 3 BAR 3/4" BC: 1407113; Valvula de seguridad sarco 3/4 tarada 3 BAR certificado 2.2 para Esterilizador S1000; Marca: Matachana; Modelo: 41444.1; Origen; España no impreso. Nota: El repuesto incluye instalación; Garantía: de 3 meses contra desperfectos de fabrica)

ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Técnico en Mantenimiento II, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL