

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION Nº:20254301
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 27 de Julio del 2016	No.Orden:253/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INVERSIONES MR, S.A. DE C.V.		06140502041027




CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:02Q2 Atención Hospitalaria-Servicio de Reparación de Caldera	-	-
1	Cada Uno	81201041 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS. (INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 TUBOS DE FUEGO DE 2" DE DIAMETRO PARA CALDERA)(R-1)	\$10,606.25	\$10,606.25
-	-	TOTAL.....	-	\$10,606.25

SON: diez mil seiscientos seis 25/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 253/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 166/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 177/2016, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Departamento de Mantenimiento, Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 
 	  Suministrante

Elaborado por:xgomez.

COMPLEMENTO DE RENGLON 1:

81201041 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS (INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 TUBOS DE FUEGO DE 2" DE DIAMETRO PARA CALDERA) (Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de calderas. (Incluye el suministro e instalación de 50 tubos de fuego de 2" de diámetro para caldera). Descripción del servicio: a. El trabajo a realizar en el área comprende: 1. Desmontaje de 50 piezas de tubería de fuego de caldera. 2. Suministro e instalación de 50 piezas de tubería de fuego de caldera de 2" de diámetro. 3. Eliminación y colocación de platina en el tubo central de la caldera. 4. Eliminación de sedimentación en el interior de la caldera. 5. La soldadura de electrodo se requiere que sea de tipo PENETRACION Y PRESENTACION.)(R-1)

ENTREGA: 1-10 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Coordinador de Equipo Industrial de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”