



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION N0:20254301

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 29 de Julio del 2016

No.Orden:256/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

06142103051038

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Reparación de Cabezal de Camara	-	-
1	Cada Uno	81201027 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MEDICO BASICO (Reparación de cabezal de camara TRICAM de tres chips, Modelo: 20221140, Garantía: 12 meses por desperfectos de fabrica, no incluye daños ocasionados por mal usoXR-1)	\$339.00	\$339.00
-	-	TOTAL.....	-	\$339.00

SON: trescientos treinta y nueve 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 256/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 172/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 183/2016, de FARMACIA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA:Departamento de Mantenimiento, Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A



**HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"**  
dirección.  
Santa Tecla

Titular o Designado

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**

FECHA: 11 AGO 2016

U.A.C.I.:

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



**HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"**  
JEFE UFI  
Santa Tecla



**HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"**  
JEFE U.A.C.I.  
Santa Tecla

Suministrante

Elaborado por: Gomez

COMPLEMENTO DE REGLON 1:

81201027 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MEDICO BASICO (SE REQUIERE REPARACION DE CABEZAL DE CAMARA TRICAM DE TRES CHIPS, MARCA: KARL STORZ, MODELO: 20221140, INCLUYE: REPUESTOS, MC061329-00 FINGER SET, MOLDED PINS, GM LIMPIEZA INTERNA DE ANILLO DE ACOPLA INSTALACION DE SET DE ACOPLA EN CABEZAL DE CAMARAJ( Reparación de cabezal de cámara TRICAM de tres chips, Modelo: 20221140, Incluye: repuestos, MC061329-00 Finger set, molded pins, GM limpieza interna de anillo de acople, Instalación de set de acoples en cabezal de cámara, Marca: Karl Storz, Origen: Alemania, Garantía: 12 meses por desperfectos de fabrica, no incluye daños ocasionados por mal uso.)(R-1)

ENTREGA: 1-30 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Danny Eliseo Escobar Cerrato, Coordinador de Equipo Biomédico de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**