



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"  
SAN VICENTE



## VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"



	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de San Vicente	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:
	-	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>San Vicente 11 de Mayo del 2016</b>	<b>No.Orden:59/2016</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
ELEVATOR GROUP S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
4	Cada Uno	Renglón N° 1 Se Solicita: 81201034 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1 - Ascensores Marca Thyssenkrupp Brasil, tipo tracción velocidad 0.75 MS, Numero de Paradas 2, uso pasajeros, serie; 79799 ( incluye: cambio de 6 botoneras de cabina por parte de la empresa, cambio completo de 4 guías de puerta de cabina, cambio completo de 8 guías de puerta de pasillo, cambio completo 2 aceiteras de cabina y 2 aceiteras de contrapeso, cambio completo de cables de sincronía y faja de puerta; cambio cortina infrarroja de puerta de ascensor. OFRECEN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1 ascensor Marca: Tyssenkrupp Brasil Tipo Tracción Velocidad 0.75 Ms 2 paradas, uso de pasajeros, serie 79799, que además incluye: 6 Botoneras de cabina 4 Guías de puerta de cabina 8 Guías de puerta de pasillo 2 Aceiteras de cabina 2 Aceiteras de contrapeso 1 Cable de sincronía 1 Faja de operador de puerta 1 Cortina infrarroja	\$713.40	\$2,853.60
4	Cada Uno	Renglón N° 2 Se Solicita: 81201034 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1-Ascensores Marca Thyssenkrupp Brasil, tipo tracción velocidad 0.75 MS, Numero de Paradas 2, uso pasajeros, serie; 79798.- (incluye: cambio de 6 botoneras de cabina por parte de la empresa, cambio completo de 4 guías de puerta de cabina, cambio completo de 8 guías de puerta de pasillo, cambio completo 2 aceiteras de cabina y 2 aceiteras de contrapeso, cambio completo de cables de sincronía y faja de puerta. OFRECEN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1 ascensor Marca: Tyssenkrupp Brasil Tipo Tracción Velocidad 0.75 Ms 2 paradas, uso de pasajeros, serie 79798 que además incluye: 6 Botoneras de cabina 4 Guías de puerta de cabina 8 Guías de puerta de pasillo 2 Aceiteras de cabina 2 Aceiteras de contrapeso 1 Cable de sincronía 1 Faja de operador de puerta	\$463.40	\$1,853.60
4	Cada Uno	Renglón N° 3 Se Solicita: 81201034 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1-Ascensor Marca Thyssenkrupp Brasil, tipo tracción velocidad 0.7 M, Numero de Paradas 3, uso pasajeros, serie; 76724.- (incluye: cambio de 6 botoneras de cabina por parte de la empresa, cambio completo 12 guías de puerta de cabina, cambio completo 6 guías de puerta de pasillo, cambio completo de 2	\$514.25	\$2,057.00

		<p>aceiteras de cabina y 2 de contrapeso, cambio de cables de sincronía y faja de puerta. OFRECEN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1 ascensor Marca: Thyssenkrupp Brasil Tipo Tracción Velocidad 0.7 Ms 3 paradas, uso de pasajeros, serie 76724 que además incluye:</p> <p>6 Botoneras de cabina  12 Guías de puerta de cabina  6 Guías de puerta de pasillo  2 Aceiteras de cabina  2 Aceiteras de contrapeso  1 Cable de sincronía  1 Faja de operador de puerta</p>		
4	Cada Uno	<p>Renglón N° 4 Se Solicita: 81201034 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1-Ascensor Marca Thyssenkrupp Brasil, tipo tracción velocidad 0.7 M, Numero de Paradas 3, uso pasajeros, serie 79800 (incluye: cambio de 6 botoneras de cabina y 3 de llamada en pasillos por parte de la empresa, cambio completo de 12 guías de puerta de cabina, cambio completo 6 guías de puerta de pasillo, cambio completo de 2 aceiteras de cabina y 2 de contrapeso, cambio de cables de sincronía y faja de puerta OFRECEN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1 ascensor Marca: Thyssenkrupp Brasil Tipo Tracción Velocidad 0.7 Ms 3 paradas, uso de pasajeros, serie 79800 que además incluye:</p> <p>6 Botoneras de cabina  3 Botones de llamada en pasillo  12 Guías de puerta de Cabina  6 Guías de puerta de pasillo  2 Aceiteras de cabina  2 Aceiteras de contrapeso  1 Cable de sincronía  1 Faja de operador de puerta</p>	\$599.02	\$2,396.08
		<p><b>TERMINOS:</b> El mantenimiento preventivo, se realizara en dos días hábiles con la debida Coordinación anticipada junto con el cliente. Este consiste en la limpieza, lubricación y revisión eléctrica y mecánica del equipo y ajustes menores. (En Base a la rutina de mantenimiento indicada en la presente oferta)  En cada una de las visitas se elaborará y entregará un reporte en donde se detallara el trabajo realizado, y las recomendaciones necesarias para que el equipo se mantenga en buenas condiciones. Cuando sea necesario el cambio de cualquier repuesto, se enviara la cotización para previa aprobación del cliente.  El servicio se realizara por personal altamente calificado y certificado y que utiliza el equipo de protección personal indicada para este tipo de servicio.  El personal técnico cuenta con las herramientas necesarias y adecuadas para el tipo de servicio que se brindara.  El servicio se dará por indicado al recibir la presente cotización firmada y sellada como señal de aceptación o por medio de orden de compra.  <b>MAQUINAS Y CONTROL:</b> Limpieza general * Motor: Revisión de fugas, componentes y nivel de aceite * Puertas: Revisión de operador, chequeo de chapas de emergencias, apertura y cierre de puertas * Revisión de fusibles y sistema de gobernador * Verificación de buen funcionamiento de tarjetas, relés, bobinas y contactoras.  <b>DUCTO:</b> Revisión de tensión de cables de tracción * Lubricación de rieles y niveles de aceiteras * Chequeo de finales de recorrido, contrapeso y rozaderas y switches de seguridades  <b>CABINA:</b> Limpieza General * Revisión de componentes de cabina, botoneras, ventilador, iluminación y alarmas * Revisión ruidos y movimientos bruscos * Chequeo de buen funcionamiento de pulsadores y comprobación de buen funcionamiento de indicadores * Revisión de funcionamiento en apertura y cierre de puertas * Arranque, recorrido, parada y nivelación.  <b>FOSO:</b> Limpieza General * Revisión de sistema de acuíñamiento e iluminaria * Revisión de amortiguadores * Revisión de polea del Limitador de velocidad * Estado de cables de compensación.  <b>NOTA:</b> La cantidad de repuesto máximo a cambiar en cada mes se detallara en el</p>		

		siguiente cuadro, los cuales únicamente se reemplazaran cuando dicho repuesto se verifique se encuentre dañados. Durante el periodo de vigencia del contrato.				
		<b>ITEM</b>	<b>Cant.</b>	<b>Repuestos:</b>		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Iluminarí dentro de cabina</b>		
		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Fusibles 2 - 6 amperios.</b>		
Marca no especificada/ PRECIO: Incluye I.V.A./ VALIDEZ DE LA OFERTA(PLAZO):30 Días/ FORMA DE PAGO: Crédito 60 días / PLAZO DE ENTREGA: Inmediato						
-	-	<b>TOTAL.....</b>			-	\$9,160.28

SON: nueve mil ciento sesenta 28/100 dólares

**Observación:**

- El Contratista deberá entregar en la Unidad Financiera el acta y factura para completar el proceso, de lo contrario se tendrá por incumplida la entrega.
- Administrador de la Orden de Compra: el Señor: Saúl Erasmó Manzanares Martínez, Técnico en Mantenimiento I, (Conmutador: 2393-9500 Extensión telefónica: 2618), quien será responsable de la ejecución de la presente orden de compra, además del ser el enlace entre el contratista y el contratante, administración y ejecución de acuerdo a lo establecido en "Manual de procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública/2014"
- Unidades que recibirán el bien: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- Proceso y Solicitud de cotización N° 46-2016.
- Nombre del Proceso **"Servicio de mantenimiento de ascensores"**

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", UBICADO EN 8ª. Avenida Sur N° 1000. Favor emitir factura Consumidor Final o recibos a nombre de Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente "NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1% NIT: 1010-110222-001-6 - EL HORARIO PARA LA RECEPCION DEL SERVICIO ES DE 7:30 a.m. a 12:m.d. y de 1:00 a 2:00 p.m. **NOTA:** Por motivo de cierre contable, no se recibirá suministro o servicios, y dará trámite a facturas y documentos de pago los últimos tres días de cada mes. La cancelación se efectuará en la División de Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del HOSPITAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES: Ubicado en Colonia Medica, Edificio Centro Scan, Local N° 2-1, San Salvador, Teléfono: 2525-5514 correo electrónico: [info@elevatorgroup.com.sv](mailto:info@elevatorgroup.com.sv), [j.rivera@elevatorgroup.com.sv](mailto:j.rivera@elevatorgroup.com.sv)

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	San Vicente 11 de Mayo del 2016		No.Orden:59/2016	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
ELEVATOR GROUP S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
4	Cada Uno	Renglon N° 1 Se Solicita: 81201034 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1 - Ascensores Marca Thyssenkrupp Brasil, tipo tracción velocidad 0.75 MS, Numero de Paradas 2, uso pasajeros, serie: 79799 ( incluye:	\$713.40	\$2,853.60
4	Cada Uno	Renglon N° 2 Se Solicita: 81201034 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1-Ascensores Marca Thyssenkrupp Brasil, tipo tracción velocidad 0.75 MS, Numero de Paradas 2, uso pasajeros, serie: 79798.-	\$463.40	\$1,853.60
4	Cada Uno	Renglon N° 3 Se Solicita: 81201034 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1-Ascensor Marca Thyssenkrupp Brasil, tipo tracción velocidad 0.7 M, Numero de Paradas 3, uso pasajeros, serie: 76724	\$514.25	\$2,057.00
4	Cada Uno	Renglon N° 4 Se Solicita: 81201034 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 1-Ascensor Marca Thyssenkrupp Brasil, tipo tracción velocidad 0.7 M, Numero de Paradas 3, uso pasajeros, serie 79800	\$599.02	\$2,396.08
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$9,160.28
SON: nueve mil ciento sesenta 28/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:Area de Mantenimiento				
 Titular o Designado		 Suministrante		

Elaborado por:mpalacio