



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"  
SAN VICENTE

## VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"



		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>San Vicente 16 de Febrero del 2018</b>			<b>No.Orden:021/2018</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
<b>LOPEZ CALDERON, OMAR DAVID</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	81201041 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS MARCA: BURNHAM, MODELO: 4SP - 100. SPL.OGP, SERIE: 30094. <b>OFRECEN:</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERA MARCA: BURNHAM, MODELO, 4SP-100. SPLOGP, SERIE 30094 EL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE INCLUIR LO SIGUIENTE: revisión y reaprete de terminales de sistema eléctrico y de control de medición de calidad de agua antes y después de efectuar purgas de 2 ubicaciones (entrada de agua. agua de caldera y limpieza del lado de agua por todos los registros) (tortugas ). Cambios de empaques de tortugas y puertas; limpieza de tubería, espejo y limpieza de chimenea, revisión de presurectroles, suministro de válvulas de seguridad de calderas y maníful, cambio de empaquetadura de maníful cambio de empaques en los flanges de válvulas de maníful, cambio de válvulas de visor y suministro de seis tubos de visor de agua de línea roja, cambio de visor de tapadera trasera de lado de fuego, limpieza y	\$2,500.00	\$2,500.00

		calibración de quemador, llenado de agua y observación de control de nivel de encendido de calderas, prueba hidrostática, verificación por paro de bajo nivel de agua. Mantenimiento preventivo suavizadores de agua, (sistema control automático y de tanques), reparación de fugas en tuberías de tanque de condensado con su sistema de bombeo, mantenimiento preventivo de bombas de suministro de diésel, limpieza de trampas de sedimentos de las calderas, y línea de rebalse de condensado, se incluye repuestos necesarios para su buen funcionamiento de las calderas hasta por un valor de \$150.00, NOTA: no incluye Válvulas de Mániful.		
1	Cada Uno	81201041 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS MARCA: BURNHAM, MODELO: 4SP - 100. SPL.OGP, SERIE: 30092. <b>OFRECEN:</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERA MARCA: BURNHAM, MODELO, 4SP-100. SPLOGP, SERIE 30092 EL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE INCLUIR LO SIGUIENTE: revisión y reaprete de terminales de sistema eléctrico y de control de medición de calidad de agua antes y después de efectuar purgas de 2 ubicaciones (entrada de agua. agua de caldera y limpieza del lado de agua por todos los registros) (tortugas ). Cambios de empaques de tortugas y puertas; limpieza de tubería, espejo y limpieza de chimenea, revisión de presurectroles, suministro de válvulas de seguridad de calderas y mániful, cambio de empaquetadura de mániful cambio de empaques en los flanges de válvulas de mániful, cambio de válvulas de visor y suministro de seis tubos de visor de agua de línea roja, cambio de visor de tapadera trasera de lado de fuego, limpieza y calibración de quemador, llenado de agua y observación de control de nivel de encendido de calderas, prueba hidrostática, verificación por paro de bajo nivel de agua. Mantenimiento preventivo suavizadores de agua, (sistema control automático y de tanques), reparación de fugas en tuberías de tanque de condensado con su sistema de bombeo, mantenimiento preventivo de bombas de suministro de diésel, limpieza de trampas de sedimentos de las calderas, y línea de rebalse de condensado, se incluye repuestos necesarios para su buen funcionamiento de las calderas hasta por un valor de \$150.00, NOTA: no incluye Válvulas de Mániful.	\$2,500.00	\$2,500.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,000.00

SON: cinco mil 00/100 dolares

**LUGAR DE ENTREGA:** EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS. Las horas de entregas son desde las 07 horas 30 minutos a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 14 horas 30 minutos. **PLAZO DE ENTREGA:** EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SE HARÁ CON PREVIA CORRDIACION CON EL SR. RENE SANTIAGO PALACIOS.

Orden de Compra Realizada según Proceso de compra No. 015/2018 **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, PARA EL AÑO 2018.** **NOTA.** Por motivo de cierre contable no se recibirá suministro y dará trámite a facturas y documentos de pago los últimos 3 días de cada mes. Además la entrega comprende, entregar acta y factura a la unidad financiera, para completar el proceso, caso contrario se tendrá por no entregado el servicio o producto que se traducirá en incumplimiento de entrega.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: **HOSPITAL NAC. SANTA GERTRUDIS:** Segunda Avenida Sur No. 23, Entre 4ta Y 8va. Calle Oriente, Barrio San Francisco, San Vicente, Teléfono: 2393-9500. **OMAR DAVID LOPEZ CALDERON.:** Calle Principal, Cantón San Nicolás, Caserío los Renderos, Apopa, San Salvador. Tel.: 2532-5825 y 7122-9898 Email: [marvinfufu@hotmail.com](mailto:marvinfufu@hotmail.com)

<p>_____ Dra. Eva María Orellana Chacón Directora H. N. S. G.</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____ Suministrante</p>

*Elaborado por: aamejia*

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO

UACI

EL DÍA 21 FEB 2018



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN  
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Vicente 16 de Febrero del 2018

No.Orden:021/2018


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

LOPEZ CALDERON, OMAR DAVID

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	81201041 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS MARCA: BURNHAM, MODELO: 4SP - 100. SPL.OGP, SERIE: 30094. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERA MARCA: BURNHAM, MODELO, 4SP-100. SPLOGP, SERIE 30094 EL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE INCLUIR LO SIGUIENTE: revisión y reaprete de terminales de sistema eléctrico y de control de medición de calidad de agua antes y después de efectuar purgas de 2 ubicaciones (entrada de agua, agua de caldera y limpieza del lado de agua por todos los registros) (tortugas ). Cambios de empaques de tortugas y puertas; limpieza de tubería, espejo y limpieza de chimenea, revisión de presurectroles, suministro de válvulas de seguridad de calderas y maníful, cambio de empaquetadura de maníful cambio de empaques en los flanges de válvulas de maníful, cambio de válvulas de visor y suministro de seis tubos de visor de agua de línea roja, cambio de visor de tapadera trasera de lado de fuego, limpieza y calibración de quemador, llenado de agua y observación de control de nivel de encendido de calderas, prueba hidrostática, verificación por paro de bajo nivel de agua. Mantenimiento preventivo suavizadores de agua, (sistema control automático y de tanques), reparación de fugas en tuberías de tanque de condensado con su sistema de bombeo, mantenimiento preventivo de bombas de suministro de diésel, limpieza de trampas de sedimentos de las calderas,y línea de rebalse de condensado, se incluye repuestos	\$2,500.00	\$2,500.00
1	Cada Uno	81201041 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS MARCA: BURNHAM, MODELO: 4SP - 100. SPL.OGP, SERIE: 30092. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERA MARCA: BURNHAM, MODELO, 4SP-100. SPLOGP, SERIE 30092 EL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE INCLUIR LO SIGUIENTE: revisión y reaprete de terminales de sistema eléctrico y de control de medición de calidad de agua antes y después de efectuar purgas de 2 ubicaciones (entrada de agua, agua de caldera y limpieza del lado de agua por todos los registros) (tortugas ). Cambios de empaques de tortugas y puertas; limpieza de tubería, espejo y limpieza de chimenea, revisión de presurectroles, suministro de válvulas de seguridad de calderas y maníful, cambio de empaquetadura de maníful cambio de empaques en los flanges de válvulas de maníful, cambio de válvulas de visor y suministro de seis tubos de visor de agua de línea roja, cambio de visor de tapadera trasera de lado de fuego, limpieza y calibración de quemador, llenado de agua y observación de control de nivel de encendido de calderas, prueba hidrostática, verificación por paro de bajo nivel de agua. Mantenimiento preventivo suavizadores de agua, (sistema control automático y de tanques), reparación de fugas en tuberías de tanque de condensado con su sistema de bombeo, mantenimiento preventivo de bombas de suministro de diésel, limpieza de trampas de sedimentos de las calderas,y línea de rebalse de condensado, se incluye repuestos necesarios para	\$2,500.00	\$2,500.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,000.00

SON: cinco mil 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS. Las horas de entregas son desde las 07 horas 30 minutos a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 14 horas 30 minutos.

 Titular o Designado		
	<div data-bbox="966 367 1421 514" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>SOLUCIONES ELECTROMECANICAS J.C <i>Omar David Lopez</i> Serv. Reparación y mantenimiento de equipos de elevación previamente instalados de fontanería, Calefacción y Aire acondicionado Tel.: 2532-5825</p></div> Suministrante	

Elaborado por: *anagis*