




MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE



VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"



ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DÍA 09 OCT 2018

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE ADQUISICIONES		REVISIÓN NO:
UACI del Hospital de San Vicente	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Vicente 05 de Octubre del 2018	No.Orden:105/2018
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	1.- 81201023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO. (PARA 2 EQUIPOS MARCA: TUTTNAUER, MODELO: 6990 SP-2", INSTALADOS EN CENTRAL DE ESTERILIZACIONES) EL MANTENIMIENTO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: a) 1 BOMBA SHURFLO PARA INYECCION DE AGUA EN EL CALDERIN, b) 1 MODULO GICAR, c) 1 PANEL PRINCIPAL DE CONTROL, d) 1 TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO HACIA LOS AUTOCLAVES, e) 20 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO, f) 2 BOMBAS DE VACIO TIPO SPECK V55, g) 4 EMPAQUES DE PUERTA, PARA 69XX SERIES, h) LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PULIDO DE CAMARAS, PUESTA EN MARCHA DE CALDERIN, AJUSTES DE PARAMETROS Y CALIBRACION. Ofrecen: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO. (PARA 2 EQUIPOS MARCA: TUTTNAUER, MODELO: 6990 SP-2A, INSTALADOS EN CENTRAL DE ESTERILIZACIONES) EL MANTENIMIENTO INCLUYE: a) 1 BOMBA SHURFLO PARA INYECCION DE AGUA EN EL CALDERIN, b) 1 MODULO GICAR, c) 1 PANEL PRINCIPAL DE CONTROL, d) 1 TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO HACIA LOS AUTOCLAVES, e) 20 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO, f) 2 BOMBAS DE VACIO TIPO SPECK V55, g) 4 EMPAQUES DE PUERTA, PARA 69XX SERIES, h) LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PULIDO DE CAMARAS, PUESTA EN MARCHA DE CALDERIN, AJUSTES DE PARAMETROS Y CALIBRACION. MARCA: TUTTNAUER Y VARIOS FABRICANTES DE PARTES ORIGINALES PARA TUTTNAUER; ORIGEN: ISRAEL/USA /N/A. ____	\$14,550.00	\$14,550.00
-	-	TOTAL.....	-	\$14,550.00

SON: **catorce mil quinientos cincuenta 00/100 dólares**

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO: VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS, FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DIAS, PLAZO DE ENTREGA: **DE 15 A 45 DIAS HABLES** EN LOS REPUESTOS ORIGINALES DE TUTTNAUER, TODO RECIBIDO EN REPORTE DE SERVICIO O ACTA DE RECEPCION, PRECIOS INCLUYEN: IVA, GARANTIA: POR MANO DE OBRA, INCLUYE LOS REPUESTOS OFERTADOS EN 30 DIAS CALENDARIOS. FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA OFERTA DEL CONTRATISTA PRESENTADA EN EL HOSPITAL, EL DÍA 01 DE

OCTUBRE DE 2018.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL AREA DE Las horas de entregas son desde las 07 horas 30 minutos a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 14 horas 30 minutos.

LUGAR DE NOTIFICACIONES No. , entre 57 y 59 Avenida Norte, Edificio . Teléfonos: , correo:

_____ Directora H. N. S. G.	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por: aamejia

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DÍA 09 OCT 2018

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital de San Vicente	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Vicente 05 de Octubre del 2018	No.Orden:105/2018
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	1.- 81201023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO. (PARA 2 EQUIPOS MARCA: TUTTNAUER, MODELO: 6990 SP-2", INSTALADOS EN CENTRAL DE ESTERILIZACIONES) EL MANTENIMIENTO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: a) 1 BOMBA SHURFLO PARA INYECCION DE AGUA EN EL CALDERIN, b) 1 MODULO GICAR, c) 1 PANEL PRINCIPAL DE CONTROL, d) 1 TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO HACIA LOS AUTOCLAVES, e) 20 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO, f) 2 BOMBAS DE VACIO TIPO SPECK V55, g) 4 EMPAQUES DE PUERTA, PARA 69XX SERIES, h) LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PULIDO DE CAMARAS, PUESTA EN MARCHA DE CALDERIN, AJUSTES DE PARAMETROS Y CALIBRACION. Ofrecen: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO. (PARA 2 EQUIPOS MARCA: TUTTNAUER, MODELO: 6990 SP-2A, INSTALADOS EN CENTRAL DE ESTERILIZACIONES) EL MANTENIMIENTO INCLUYE: a) 1 BOMBA SHURFLO PARA INYECCION DE AGUA EN EL CALDERIN, b) 1 MODULO GICAR, c) 1 PANEL PRINCIPAL DE CONTROL, d) 1 TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO HACIA LOS AUTOCLAVES, e) 20 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO, f) 2 BOMBAS DE VACIO TIPO SPECK V55, g) 4 EMPAQUES DE PUERTA, PARA 69XX SERIES, h) LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PULIDO DE CAMARAS, PUESTA EN MARCHA DE CALDERIN, AJUSTES DE PARAMETROS Y CALIBRACION. MARCA: TUTTNAUER Y VARIOS FABRICANTES DE PARTES ORIGINALES PARA TUTTNAUER; ORIGEN: ISRAEL/USA/INA.	\$14,550.00	\$14,550.00
-	-	TOTAL.....	-	\$14,550.00

SON: catorce mil quinientos cincuenta 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, UBICADO EN 2DA AV. SUR No. 23, ENTRE LA 4TA Y 8VA CALLE OTE., BARRIO SAN FRANCISCO, SAN VICENTE.

 Titular o Designado	
--	---

