


MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Suchitoto	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI de Hospital Nacional de Suchitoto	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Suchitoto 20 de Febrero del 2020** **No.Orden:11/2020**

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACIÓN. ADQUISICIÓN DE SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS.	-	-
4	Cada Uno	Renglon: 1. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER PLACA N- 2146 MOTOR 1HZ0022344. (Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo para ambulancia toyota land cruiser placa n-2146 motor 1hz002344 (detalle de servicio en hoja anexa).	\$140.00	\$560.00
2	Cada Uno	Renglon: 2. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AMBULANCIA NISSAN PATROL PLACA N-15332 MOTOR TD27009003Y.(Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo para ambulancia nissan patrol n-15332 motor td27009003y (detalle de servicio en hoja anexa).	\$152.00	\$304.00
4	Cada Uno	Renglon: 3. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PICK- UP NISSAN FRONTIER PLACA N-17860 MOTOR QD32206748. (Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo de vehiculo pickup nissan frontier placa n17860 motor QD32206748 (detalle de servicio en hoja anexa).	\$119.00	\$476.00
1	Cada Uno	Renglon: 4. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER PLACA N- 2146 MOTOR 1HZ0022344. (Aceptada: Servicio de mantenimiento correctivo para ambulancia toyota land cruiser placa n-2146 motor 1hz002344 (detalle de servicio en hoja anexa,)	\$2,563.00	\$2,563.00
1	Cada Uno	Renglon: 6. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AMBULANCIA NISSAN PATROL PLACA N-15332 MOTOR TD27009003Y. (Aceptada: Servicio de mantenimiento correctivo para ambulancia nissan patrol n-15332 motor td27009003y (detalle de servicio en hoja anexa, previo analisis y verificacion tecnica).	\$810.00	\$810.00
1	Cada Uno	Renglon: 6. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PICK- UP NISSAN FRONTIER PLACA N-17860 MOTOR QD32206748. (Aceptada: Servicio de mantenimiento correctivo de vehiculo pickup NISSAN FRONTIER placa No.17860. Motor QD3306748 (Previo Verificacion).	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,713.00

SON: cuatro mil setecientos trece 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ÁREA DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL.

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Suchitoto

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de Hospital Nacional de Suchitoto

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Suchitoto 20 de Febrero del 2020

No.Orden:11/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

IMPORTADORA LA TIENDONA, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0101 Direccion Superior y Administracion--A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION ADQUISICION DE SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	-	-
4	Cada Uno	Renglon: 1. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-2146 MOTOR 1HZ0022344. (Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo para ambulancia toyota land cruiser placa n-2146 motor 1hz002344 (detalle de servicio en hoja anexa).	\$140.00	\$560.00
2	Cada Uno	Renglon: 2. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AMBULANCIA NISSAN PATROL PLACA N-15332 MOTOR TD27009003Y (Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo para ambulancia nissan patrol n-15332 motor td27009003y (detalle de servicio en hoja anexa).	\$152.00	\$304.00
4	Cada Uno	Renglon: 3. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PICK- UP NISSAN FRONTIER PLACA N-17860 MOTOR QD32206748. (Aceptada: Servicio de mantenimiento preventivo de vehiculo pickup nissan frontier placa n17860 motor QD32206748 (detalle de servicio en hoja anexa).	\$119.00	\$476.00
1	Cada Uno	Renglon: 4. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER PLACA N- 2146 MOTOR 1HZ0022344. (Aceptada: Servicio de mantenimiento correctivo para ambulancia toyota land cruiser placa n-2146 motor 1hz002344 (detalle de servicio en hoja anexa.)	\$2,563.00	\$2,563.00
1	Cada Uno	Renglon: 6. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AMBULANCIA NISSAN PATROL PLACA N-15332 MOTOR TD27009003Y. (Aceptada: Servicio de mantenimiento correctivo para ambulancia nissan patrol n-15332 motor td27009003y (detalle de servicio en hoja anexa, previo analisis y verificacion tecnica).	\$810.00	\$810.00
1	Cada Uno	Renglon: 6. Codigo: 81201015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PICK- UP NISSAN FRONTIER PLACA N-17860 MOTOR QD32206748. (Aceptada: Servicio de mantenimiento correctivo de vehiculo pickup NISSAN FRONTIER placa No. 17860. Motor QD3306748 (Previo Verificacion).	\$0.00	\$0.00
TOTAL.....			-	\$4,713.00

SON: cuatro mil setecientos trece 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ÁREA DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL


 Titular o Designado




 Suministrante



Elaborada por: efervant

ESTE DOCUMENTO
 FUE DISTRIBUIDO
 EL DIA 21 Feb 20