



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz.

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 2 DE MARZO DE 2015

N° de orden:
114-8-2015

REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

NIT y/o NRC:

51 Av. Norte, entre Alameda Juan Pablo II y Calle Atitlán. Colonia Miramonte, San Salvador.

REQUISICIÓN DE BIENES
O SERVICIOS N°
00422

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	UNIDAD	TERCER BRAZO. TOYOTA ORIGINAL.ORIGEN JAPONES Y OTROS. PEDIDO ESPECIAL.	\$237.25	\$237.25
2	UNIDAD	Terminales de dirección externo. Toyota original. Origen japones y otros. PEDIDO ESPECIAL	\$52.65	\$105.30
2	UNIDAD	Terminales de dirección. Toyota original. Origen japones y otros.	\$60.84	\$121.68
1	JUEGO	Fajas de alternador. Marca Toyota original. Origen: Japon y otros.	\$47.05	\$47.05
1	UNIDAD	Faja de distribución. Toyota original. Origen japones y otros.	\$50.71	\$50.71
1	UNIDAD	Faja de compresor. Toyota original. Origen japones y otros.	\$80.38	\$80.38
1	UNIDAD	Articulación de dirección. Toyota original. Origen japones y otros.	\$153.93	\$153.93
1	UNIDAD	Tijera inferior derecha. Toyota original. Origen japones y otros.	\$270.26	\$270.26
1	UNIDAD	Tijera inferior izquierda. Toyota original. Origen japones y otros.	\$270.26	\$270.26
TOTAL US\$:				\$1,336.82

POR LA CANTIDAD DE: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 82/100 US (\$1,336.82)

OBSERVACIONES: REPUESTOS PARA TOYOTA COASTER N-2979

LUGAR DE ENTREGA: DEPTO. DE ALMACEN ANSP SAN LUIS TALPA

TIEMPO DE ENTREGA:

3 a 8 DÍAS. SOLAMENTE EN LOS PRODUCTOS DE PEDIDO ESPECIAL (los primeros dos ítem) EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ 45 DÍAS. Para repuestos la garantía es de tres meses por defectos de fábrica, previa revisión y visto bueno de los técnicos de taller Didea. Las partes eléctricas no tienen garantía.



Jefe UACI



Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Ing. Miguel Flamenco

Tel. 2316-8449 Fax: ----- Correo electrónico: miguel.flamenco@ansp.gob.sv