

030



# ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y fecha: Santa Tecla, 06 de marzo de 2015

N° de orden:  
116-3-2015

### SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.

NIT y/o NRC:  
[REDACTED]

Dirección: Boulevard del Ejército Nacional Km. 3, San Salvador

REQUISICION DE BIENES  
O SERVICIOS No.  
00470

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	SERVICIO	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE CISTERNA EN EDIFICIO, INCLUYE: revisión de manómetro dañado de 0-100 PSI, revisión de parámetros de operación, calibración de tanques y pruebas de funcionamiento	\$ 1,052.26	\$1,052.26


**TOTAL US\$: \$1,052.26**

**POR LA CANTIDAD DE: UN MIL CINCUENTA Y DOS DOLARES 26/100 US (\$1,052.26)**


**OBSERVACIONES:** IVA INCLUIDO. CREDITO 60 DIAS. UN AÑO DE GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. El proveedor al momento de facturar, deberá realizar la retencion del 1% en concepto de IVA.

**LUGAR DE ENTREGA:** ANSP SEDE SAN LUIS TALPA

**FECHA DE ENTREGA:** 5 DÍAS HÁBILES



Jefe UACI

Firma del Titular o Designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Sr. Jesús Ramírez

Tel. 2316-8448 Fax: ----- Correo electrónico: -----