

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)	REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.
ANSP		13044

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SANTA TECLA, 13 DE MAYO DE 2014	No. Orden: 231-7-2014
----------------	---------------------------------	-----------------------

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
--------------------------------	-----



SERVICIOS Y PARTES, S.A. DE C.V.


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION EN AUTOBUS MERCEDES BENZ N-3447, SEGÚN DETALLE: -DESARMADO / ARMADO DE MOTOR (INCLUYE), -REPARACION / CALIBRACION EN BOMBA DE INYECCION, -REPARACION / CALIBRACION EN (6) INYECTORES, -(6) TUBOS DE INYECCION, -(1) MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR, -(1) MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR, -CAMBIO DE MANGUERAS EN TANQUE AUXILIAR DE RADIADOR, -(1) BOMBA DE AGUA, -REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR, -LIMPIEZA EN TANQUE AUXILIAR DE RADIADOR, -(3) FAJAS DE MOTOR, -PRUEBA A PRESION EN CULATA DE MOTOR, -REVISION / REPARACION EN CULATA DE MOTOR, -CAMBIO DE VALVULAS EN CULATA, -CAMBIO EN ASIENTOS DE VALVULAS, -CAMBIO EN GUIAS DE VALVULAS, -PRUEBA A PRESION EN BLOQUE DE MOTOR, -REVISION / REPARACION EN BLOCK DE MOTOR, -CAMBIO (6) CAMISAS EN CILINDRO DE MOTOR, -CAMBIO (6) PISTONES DE MOTOR, -CAMBIO JUEGO ANILLOS PISTONES, -CAMBIO CASQUETES BIELA, -CAMBIO CASQUETES DE BANCO, -CAMBIO SUSTIDORES DE ACEITE, -CAMBIO BOMBA DE ACEITE, -CAMBIO BUJES EJE DE LEVAS, -REVISION / RECTIFICAR CIGÜEÑAL, -CAMBIO TURBO ALIMENTADOR DE MOTOR, -CAMBIO SISTEMA DE EMBRAGUE (DISCO,PRENSA,COLLARIN,PILOTO), -RECTIFICADO EN VOLANTE DE MOTOR, -CAMBIO DE ORQUILLA EN SISTEMA DE EMBRAGUE, -CAMBIO DE SEGUROS EN ORQUILLA Y BUJES, -CAMBIO DE BUJES EN CAJA SELECTORA CON SUS GUIAS, -INSTALACION DE POLVERA EN PALANCA DE CAMBIOS, -INSTALACION DE POLVERA EN COFRE DE MOTOR, -REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE, -INSTALACION DE MOTOR EN BUS, -	\$7,553.79	\$7,553.79
TOTAL.....				\$7,553.79

SON: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 79/100 DOLARES

OBSERVACION: TIEMPO DE ENTREGA DE 20 A 30 DIAS, SERVICIO PARA EL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ N-3447. GARANTIA DEL SERVICIO 6 MESES

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO-ANSP SAN LUIS TALPA



SERVICIOS Y PARTES, S.A de C.V.
 41 Av. Sur, Col. 10 de Septiembre
 Casa No. 1245, San Salvador
 TELEFAX: 2224-2280