



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y
fecha:

Santa Tecla, 08 de julio de 2014

N° de orden:
305-7-2014

NIT y/o NRC:

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO

13190


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	SERVICIO	DE REPARACION EN SISTEMA DE INYECCION PARA TOYOTA HILUX N-2669, SEGÚN DETALLE: - CAMBIO DE 4 INYECTORES DE MOTOR, -CAMBIO ARANDELAS DE INYECTORES Y RETORNO, -INSTALACION Y CODIFICACION DE INYECTORES	\$2,170.00	\$2,170.00
TOTAL US\$:				\$2,170.00

POR LA CANTIDAD DE: DOS MIL CIENTO SETENTA DOLARES 00/100 US (\$2,170.00)

OBSERVACIONES: GARANTIA 90 DIAS EL SERVICIO INCLUYE REPARACION Y REPUESTOS PARA EL TOYOTA HILUX N-2669

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ANSP SEDE SAN LUIS TALPA

FECHA DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES



Jefe UACI



Firma del Titular o Designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:

Tel. _____ Fax: _____ Correo electrónico: _____