



MINISTERIO
DE SALUD

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISION NO:

UACI del Hospital de Gotera

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

-

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Morazán 27 de Agosto del 2021

No.Orden:97/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|------------|-------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR: ENFERMERIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 094/2021 (FONDOS GOES) | - | - |
| 1 | Cada Uno | 81201023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO, SE SOLICITA: (INCLUIR REVISION GENERAL DEL EQUIPO Y SU SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO, SUSTITUCION DE EMPAQUETADURAS DE LAS DOS PUERTAS, LUBRICACION DE LAS MISMAS, REVISION Y RESTAURACION DEL CONJUNTO MOTOR/BOMBA AL VACIO, REVISION DE COMPRESOR VERTICAL, INCLUYE TUBERIAS A BOMBA DE PRESION, REVISION DEL CHILLER DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA (DEL TANQUE), OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADOR A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO (INCLUYE: REVISION GENERAL DEL EQUIPO Y SU SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO, REPARACION DE BOMBA DE VACIO, REVISION DE COMPRESOR VERTICAL INCLUYENDO LAS BATERIAS DE BOMBA DE PRESION, REVISION DEL CHILLER DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA DEL TANQUE) | \$3,785.50 | \$3,785.50 |
| 2 | Cada Uno | S/C SELLO DE PUERTA VERT | \$389.85 | \$779.70 |
| 2 | Cada Uno | S/C GRASA BARRIERTA L55/0 PARA SELLO DE PUERTA | \$103.01 | \$206.02 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$4,771.22 |

SON: **cuatro mil setecientos setenta y un 22/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA: ARSENAL DE HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SAN FRANCISCO GOTERA, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, DPTO. MORAZAN; PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO 2645-7100, EXT. 7149, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES, DESPUES RECIBIR COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRAN CONTRIBUYENTE, CREDITO 60 DIAS

Titular o Designado

Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISION NO:

UACI del Hospital de Gotera

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Morazán 27 de Agosto del 2021

No.Orden:097/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

06142202770023





| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|------------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR: ENFERMERIA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 094/2021 (FONDOS GOES) | - | - |
| 1 | Cada Uno | 81201023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO, SE SOLICITA: (INCLUIR REVISION GENERAL DEL EQUIPO Y SU SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO, SUSTITUCION DE EMPAQUETADURAS DE LAS DOS PUERTAS, LUBRICACION DE LAS MISMAS, REVISION Y RESTAURACION DEL CONJUNTO MOTOR/BOMBA AL VACIO, REVISION DE COMPRESOR VERTICAL, INCLUYE TUBERIAS A BOMBA DE PRESION, REVISION DEL CHILLER DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA (DEL TANQUE), OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADOR A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO (INCLUYE: REVISION GENERAL DEL EQUIPO Y SU SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO, REPARACION DE BOMBA DE VACIO, REVISION DE COMPRESOR VERTICAL INCLUYENDO LAS BATERIAS DE BOMBA DE PRESION, REVISION DEL CHILLER DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA DEL TANQUE) | \$3,785.50 | \$3,785.50 |
| 2 | Cada Uno | S/C SELLO DE PUERTA VERT | \$389.85 | \$779.70 |
| 2 | Cada Uno | S/C GRASA BARRIERTA L55/0 PARA SELLO DE PUERTA | \$103.01 | \$206.02 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$4,771.22 |

SON: cuatro mil setecientos setenta y un 22/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ARSENAL DE HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SAN FRANCISCO GOTERA, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, DPTO. MORAZAN; PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO 2645-7100, EXT. 7149, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES, DESPUES RECIBIR COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRAN CONTRIBUYENTE, CREDITO 60 DIAS

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

| | |
|---|--|
|   Titular o Designado | |
|   Suministrante | |