



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN FRANCISCO GOTERA



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Licda. Sandra Yaneth Claros
Jefe de Unidad de Compras Públicas (UCP) en funciones
Hospital Nacional “Dr. Héctor Antonio Hernández Flores”
San Francisco Gotera, Morazán



GOBIERNO DE EL SALVADOR



PREVISION No:

HOSPITAL NACIONAL, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

UCP del Hospital de Gotera

UCP

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Morazán 11 de septiembre de 2024

No.Orden: 043/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

REGLON No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON IVA)	VALOR TOTAL (\$)
		LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA- CONTRATACIÓN DIRECTA No. 07/2024 DENOMINADA: "ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADOR HIBRIDO", SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 09/2024 (FONDOS GOES).				
1	81201023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO. OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO. MARCA: BMT. MODELO: ESTERIVAP 666-2 FED. SERIE: 5170950, INVENTARIO No. 0612-156-004-01-00002 TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO, CREDITO A 60 DIAS. PASA ANEXO/...	C/U	1	\$ 9,977.52	\$ 9,977.52
-	-	TOTAL.....	-	-		\$ 9,977.52

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 52/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SAN FRANCISCO GOTERA, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, DPTO. MORAZAN; PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO: 2609-9854 O AL CORREO: karlapriscila.deleon@salud.gob.sv, TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO, DESPUES RECIBIR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRAN EMPRESA, CREDITO 60 DIAS.

Titular o Designado

JEFE UCP

ING. ELIZABETH RODRIGUEZ DE CONTRERAS
Suministrante



VIENE/...

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA 043/2024

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFERTADO
<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HÚMEDO Y CALOR SECO.</p> <p>SE REQUIERE DE REALIZAR LA RESTAURACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ESTERILIZADOR HÍBRIDO MARCA: BMT, MODELO: ESTERIVAP 666-2 FED, SERIE: 5170950, INVENTARIO No: 0612-156-004-01-00002 INSTALADO EN EL ÁREA DE ARSENAL Y EQUIPO CON LA ATENCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMPRESOR REQUERIDO PARA EL SISTEMA CON CARACTERÍSTICAS IDÓNEAS Y SIMILARES AL INSTALADO (MARCA: SCHULZ, MODELO: CSV 20 ISENT, SERIE. 0003619866, CON MOTOR 5 CV 3F 220V 60 HZ 2P), INCLUYENDO ELECTROVÁLVULA DE 0255 A 6.0 AF G3/8 PNO – 4 BAR, 24 VOLTIOS, 10 W PARA CONTROL DE INYECCIÓN DE VAPOR A SELLOS DE PUERTAS Y VÁLVULA NEUMÁTICA 2000 A 15,0 PTFE RG, G1/2 PS 15 BAR, PST 4 – 10 BAR PARA CONTROL DE INYECCIÓN DE VAPOR A CÁMARA DEL EQUIPO ASÍ COMO SU REPARACIÓN Y POSTERIORMENTE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INCLUYENDO TODOS LOS COMPONENTES DE CONTROL Y FUERZA HASTA DEJAR FUNCIONANDO A SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EL ESTERILIZADOR EN MENCIÓN.</p>	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HÚMEDO Y CALOR SECO.</p> <p>MARCA: BMT. MODELO: STERIVAP 666-2 FED. SERIE: 5170950 INVENTARIO NO. 0614-156-004-01-00002</p> <p>SE REALIZARÁ LA RESTAURACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ESTERILIZADOR HIBRIDO. MARCA: BMT; MODELO: ESTERIVAP 666-2 FED, SERIE: 5170950. INVENTARIO NO: 0612-156-004-01-00002. INSTALADO EN EL ÁREA DE ARSENAL Y EQUIPO CON LA ATENCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMPRESOR REQUERIDO PARA EL SISTEMA CON CARACTERÍSTICAS IDÓNEAS Y SIMILARES AL INSTALADO (MARCA: SCHULZ, MODELO: CSV 20 ISENT, CON MOTOR 5 CV 3F 220V 60 HZ 2P).</p> <p>INCLUYENDO ELECTROVÁLVULA DE 0255 A 6.0 AF G3/8 PNO-4 BAR, 24 VOLTIOS, 10 W PARA CONTROL DE INYECCIÓN DE VAPOR A SELLOS DE PUERTAS Y VÁLVULA NEUMÁTICA 2000DN13 EQUIVALENTE A 15,0 PTFE RG, G1/2 PS 15 VARM OST 4-10 BAR PARA CONTROL DE INYECCIÓN DE VAPOR A CÁMARA DEL EQUIPO, ASÍ COMO SU REPARACIÓN Y POSTERIORMENTE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INCLUYENDO TODOS LOS COMPONENTES DE CONTROL Y FUERZA HASTA DEJAR FUNCIONANDO A SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EL ESTERILIZADOR EN MENCIÓN.</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none">2- SELLO DE PUERTA 661-GRASA BARRIERTA L55/0.1-FILTRO DE AIRE.

	<p>1-SET DE O-RING. 4-KIT DE REPARACIÓN PARA 13 S-G. 1-MEMBRANA DE OSMOSIS. 1-FILTRO DE 20 MICRONES. 1-FILTRO DE 1 MICRON. 1-FILTRO DE CARBONO ACTIVADO. 1-VALVULA NEUMÁTICA 2000 DN13. 1-VALVULA SELENOIDE 3/8 DN6. 1-COMPRESOR SCHULZ VERTICAL SIN ACEITE 5HP 220 3PH. 1-BOMBA DE AGUA FRÍA CON PRESOFLUJOSTATO. 1-MANTENIMIENTO DE CHILLER (UNA SOLA VISITA).</p>
--	--

TITULAR O DESIGNADO

JEFE UCP EN FUNCIONES

**ING. ELIZABETH RODRIGUEZ DE CONTRERAS
SUMINISTRANTE**



GOBIERNO DE EL SALVADOR



PREVISION No:

HOSPITAL NACIONAL, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

UCP del Hospital de Gotera

UCP

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Morazán 11 de septiembre de 2024

No.Orden: 043/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

REGLON No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON IVA)	VALOR TOTAL (\$)
		LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA- CONTRATACIÓN DIRECTA No. 07/2024 DENOMINADA: "ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADOR HIBRIDO", SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 09/2024 (FONDOS GOES).				
1	81201023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO. OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO. MARCA: BMT. MODELO: ESTERIVAP 666-2 FED. SERIE: 5170950, INVENTARIO No. 0612-156-004-01-00002 TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO, CREDITO A 60 DIAS. PASA ANEXO/...	C/U	1	\$ 9,977.52	\$ 9,977.52
-	-	TOTAL.....	-	-		\$ 9,977.52

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 52/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SAN FRANCISCO GOTERA, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, DPTO. MORAZAN; PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO: 2609-9854 O AL CORREO: karlapriscila.deleon@salud.gob.sv, TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO, DESPUES RECIBIR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRAN EMPRESA, CREDITO 60 DIAS.

Handwritten signature and circular stamp of the Hospital Nacional Dr. Hector A. Hernandez Flores, Prevision.

Titular o Designado

Handwritten signature and circular stamp of the Hospital Nacional de San Francisco Gotera, Jefatura Unidad de Compras Publicas.

JEFE UCP

Handwritten signature and circular stamp of Grupo Infrasal, Infra de El Salvador, S.A. de C.V.

ING. ELIZABETH RODRIGUEZ DE CONTRERAS Suministrante





VIENE/...

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA 043/2024

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFERTADO
<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HÚMEDO Y CALOR SECO.</p> <p>SE REQUIERE DE REALIZAR LA RESTAURACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ESTERILIZADOR HÍBRIDO MARCA: BMT, MODELO: ESTERIVAP 666-2 FED, SERIE: 5170950, INVENTARIO No: 0612-156-004-01-00002 INSTALADO EN EL ÁREA DE ARSENAL Y EQUIPO CON LA ATENCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMPRESOR REQUERIDO PARA EL SISTEMA CON CARACTERÍSTICAS IDÓNEAS Y SIMILARES AL INSTALADO (MARCA: SCHULZ, MODELO: CSV 20 ISENT, SERIE. 0003619866, CON MOTOR 5 CV 3F 220V 60 HZ 2P), INCLUYENDO ELECTROVÁLVULA DE 0255 A 6.0 AF G3/8 PNO – 4 BAR, 24 VOLTIOS, 10 W PARA CONTROL DE INYECCIÓN DE VAPOR A SELLOS DE PUERTAS Y VÁLVULA NEUMÁTICA 2000 A 15,0 PTFE RG, G1/2 PS 15 BAR, PST 4 – 10 BAR PARA CONTROL DE INYECCIÓN DE VAPOR A CÁMARA DEL EQUIPO ASÍ COMO SU REPARACIÓN Y POSTERIORMENTE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INCLUYENDO TODOS LOS COMPONENTES DE CONTROL Y FUERZA HASTA DEJAR FUNCIONANDO A SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EL ESTERILIZADOR EN MENCIÓN.</p>	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HÚMEDO Y CALOR SECO.</p> <p>MARCA: BMT. MODELO: STERIVAP 666-2 FED. SERIE: 5170950 INVENTARIO NO. 0614-156-004-01-00002</p> <p>SE REALIZARÁ LA RESTAURACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ESTERILIZADOR HIBRIDO. MARCA: BMT; MODELO: ESTERIVAP 666-2 FED, SERIE: 5170950. INVENTARIO NO: 0612-156-004-01-00002. INSTALADO EN EL ÁREA DE ARSENAL Y EQUIPO CON LA ATENCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMPRESOR REQUERIDO PARA EL SISTEMA CON CARACTERÍSTICAS IDÓNEAS Y SIMILARES AL INSTALADO (MARCA: SCHULZ, MODELO: CSV 20 ISENT, CON MOTOR 5 CV 3F 220V 60 HZ 2P).</p> <p>INCLUYENDO ELECTROVÁLVULA DE 0255 A 6.0 AF G3/8 PNO-4 BAR, 24 VOLTIOS, 10 W PARA CONTROL DE INYECCIÓN DE VAPOR A SELLOS DE PUERTAS Y VÁLVULA NEUMÁTICA 2000DN13 EQUIVALENTE A 15,0 PTFE RG, G1/2 PS 15 VARM OST 4-10 BAR PARA CONTROL DE INYECCIÓN DE VAPOR A CÁMARA DEL EQUIPO, ASÍ COMO SU REPARACIÓN Y POSTERIORMENTE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INCLUYENDO TODOS LOS COMPONENTES DE CONTROL Y FUERZA HASTA DEJAR FUNCIONANDO A SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EL ESTERILIZADOR EN MENCIÓN.</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none">2- SELLO DE PUERTA 661-GRASA BARRIERTA L55/0.1-FILTRO DE AIRE.

	<p>1-SET DE O-RING. 4-KIT DE REPARACIÓN PARA 13 S-G. 1-MEMBRANA DE OSMOSIS. 1-FILTRO DE 20 MICRONES. 1-FILTRO DE 1 MICRON. 1-FILTRO DE CARBONO ACTIVADO. 1-VALVULA NEUMÁTICA 2000 DN13. 1-VALVULA SELENOIDE 3/8 DN6. 1-COMPRESOR SCHULZ VERTICAL SIN ACEITE 5HP 220 3PH. 1-BOMBA DE AGUA FRÍA CON PRESOFLUJOSTATO. 1-MANTENIMIENTO DE CHILLER (UNA SOLA VISITA).</p>
--	---




TITULAR O DESIGNADO




JEFE UCP EN FUNCIONES




ING. ELIZABETH RODRIGUEZ DE CONTRERAS
SUMINISTRANTE