



HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE ARTURO MENA" SANTIAGO DE MARÍA, USULUTAN

VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la ley de Acceso a la información Pública (LAIP), define como confidencial, entre la persona natural firmante (Titular) para la legalidad de ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y articulo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la firma escaneada con su respectivos sellos, de la persona natural firmante (Titular) para la legalidad del documento".

			GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután			UNIDAD DE ADQUISICIONES		
			Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISIÓN NO:113
UACI del Hospital de Santiago de María			-		110.110
	ORDEN	DE COMPRA D	E BIENES Y SERVIC	IOS	
Lugar y Fecha:	Sa	ntiago de María, 01 de Octubre del 2019 No.Ord			n:156/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					
	RODR	IGUEZ RIVAS, JOSE	E ULISES		
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION		PRECIO	VALOR
	MEDIDA			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención HospitalariaAREA DE TRANSPORTE		-	-
1	Cada Uno	R/1-S/C. SERVICIO Y REPARACIÓN DE CORONA DE VEHÍCULO.		\$0.00	\$0.00
1	Cada Uno	REPUESTOS: BALERO 30306DJ PIÑON DE ATAQUE		\$39.70	\$39.70
2	Cada Uno	BALERO HC32010JR CORONA		\$35.60	\$71.20
1	Cada Uno	BALERO STFR40 PIÑÓN DE ATAQUE		\$49.64	\$49.64
1	Cada Uno	SELLO NK123		\$9.50	\$9.50
3	Cada Uno	3/4 ACEITE 84W140 CORONA.		\$5.00	\$15.00
1	Cada Uno	SILICON		\$5.00	\$5.00
1	Cada Uno	MANO DE OBRA: CALZAR PISTA Y REPARAR PIÑÓN DE ATAQUE, CAMBIAR BALEROS EN PRENSA HIDRÁULICA, DESMONTAR CORONA PARA DESARMARLA, PONER BALEROS NUEVOS Y SELLO Y CALIBRAR, NIVELAR FRENTE, ENDEREZAR SOPORTE DE RADIADOR Y NIVELAR CAPERUZA.		\$275.00	\$275.00
_	-	TOTAL		-	\$465.04

SON: cuatrocientos sesenta y cinco 04/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ÁREA DE TRANSPORTE.

Titular o Designado	
	Suministrante