



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Hospital Nacional

"Dr. Juan José Fernández"

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: ROBERTO ROLANDO BELLOSO LOPEZ	O. de C. No	3215-481/2013
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 15 días en: Hospital Nacional Zacamil	Solicitud No.	290/2013
	Fecha	19-11-2013

Unidad solicitante: Mantenimiento	Forma de Pago:			
	Crédito	XXX	Contado	

Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Reparación completa de puertas de madera de 1.20x 2.20 m tipo vaivén, incluye: cambio de moquetas actuales, por moquetas de cedro instaladas y pintadas; cambio de tres bisagras (Stanley) a cada puerta, colocación de marcos de aluminio a cada puerta, cambio de mirilla, cambio de lámina de neolay por lamina de acero inoxidable de 1.20x0.50 m de ambas caras de cada puerta, resane, fijado y aplicación de 2 manos de pintura de aceite de alta calidad a cada puerta color verde hoja (Sherwin Williams, Kemlustral), incluye desmontaje y montaje	C/U	05	536.75	2,683.75
02	Reparación completa de puertas de madera de 1.20x2.20 m incluye: cambio de moquetas actuales por moquetas integrales de cedro instaladas y pintadas; cambio de bisagras (Stanley), cambio de brazo de retorno (Yale), cambio de chapa por chapa tipo palanca para uso pesado(marca Dacota de seis pines colocación de marco de aluminio a cada puerta, cambio de mirilla, cambio de lámina de neolay por lamina de acero inoxidable de 1.20x0.50 m en ambas caras de cada puerta, resane, lijado y aplicación de 2 manos de pintura de aceite de alta calidad color verde hoja Sherwin Williams Kemlustral), incluye desmontaje y montaje	C/U	01	632.80	632.80
03	Reparación completa de puertas de madera de 1.0x2.20m, incluye: cambio de moquetas actuales por moquetas integrales de cedro instaladas y pintadas; cambio de bisagras (Stanley), cambio de chapa actual por chapa tipo palanca para uso pesado (marca Dakota de seis pines), cambio de brazo de retorno (Yale), cambio de mirilla, resane, lijado y aplicación de dos manos de pintura de aceite de alta calidad color verde hoja (Sherwin Williams Kenm Lustral) incluye desmontaje y montaje	C/U	25	361.60	9,040.00
04	Reparación completa de puertas de madera de doble hoja, de 1.0x2.20 m cada hoja, tipo vaivén, incluye: cambio de moquetas actuales por moquetas de cedro instaladas y pintadas; cambio de tres bisagras a cada puerta (Stanley), colocación de marcos de aluminio a cada puerta, cambio de mirilla, cambio de lámina neolay por lamina de acero inoxidable de 1.20 x 0.50 m en ambas caras de cada puerta, resane, lijado y aplicación de dos manos de pintura de aceite de alta calidad a cada puerta color verde hoja (Sherwin Williams, Kem lustral) incluye desmontaje y montaje	C/U	02	1,073.50	2,147.00
05	Reparación completa de puertas de madera de 1.20x2.20 m incluye: cambio de moquetas actuales por moquetas integrales de cedro instaladas y pintadas; cambio de bisagras (Stanley), cambio de brazo de retorno (Yale), cambio de chapa por chapa tipo palanca para uso pesado (marca Dakota de seis pines), cambio de lámina de neolay por lamina de acero inoxidable de 1.20 0.50 m en ambas caras puerta, resane, lijado y aplicación de dos manos de	C/U	03	429.40	1,288.20



Hospital Nacional

“Dr. Juan José Fernández”

Zacamil



CUENTA

HOSPITAL NACIONAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL

ORDEN DE COMPRA

Señores: ROBERTO ROLANDO BELLOSO LOPEZ		O. de C. No		3215-481/2013	
Ruego a Ud. (s) se sirva entregar lo solicitado en esta Orden, de: 15 días en: Hospital Nacional Zacamil		Solicitud No.		290/2013	
		Fecha		19-11-2013	
Unidad solicitante: Mantenimiento			Forma de Pago:		
			Crédito	XXX	Contado
Rgn.	Descripción	u/m	Cant.	Precio Unit. US\$	Precio Total US\$
01	Reparación completa de puertas de madera de 1.20x 2.20 m tipo vaivén, incluye: cambio de mochetas actuales, por mochetas de cedro instaladas y pintadas; cambio de tres bisagras (Stanley) a cada puerta, colocación de marcos de aluminio a cada puerta, cambio de mirilla, cambio de lámina de neolay por lamina de acero inoxidable de 1.20x0.50 m de ambas caras de cada puerta, resane, fijado y aplicación de 2 manos de pintura de aceite de alta calidad a cada puerta color verde hoja (Sherwin Williams, Kemlustral), incluye desmontaje y montaje	C/U	05	536.75	2,683.75
02	Reparación completa de puertas de madera de 1.20x2.20 m incluye: cambio de mochetas actuales por mochetas integrales de cedro instaladas y pintadas; cambio de bisagras (Stanley), cambio de brazo de retorno (Yale), cambio de chapa por chapa tipo palanca para uso pesado(marca Dakota de seis pines colocación de marco de aluminio a cada puerta, cambio de mirilla, cambio de lámina de neolay por lamina de acero inoxidable de 1.20x0.50 m en ambas caras de cada puerta, resane, lijado y aplicación de 2 manos de pintura de aceite de alta calidad color verde hoja Sherwin Williams Kemlustral), incluye desmontaje y montaje	C/U	01	632.80	632.80
03	Reparación completa de puertas de madera de 1.0x2.20m, incluye: cambio de mochetas actuales por mochetas integrales de cedro instaladas y pintadas: cambio de bisagras (Stanley), cambio de chapa actual por chapa tipo palanca para uso pesado (marca Dakota de seis pines), cambio de brazo de retorno (Yale), cambio de mirilla, resane, lijado y aplicación de dos manos de pintura de aceite de alta calidad color verde hoja (Sherwin Williams Kenm Lustral) incluye desmontaje y montaje	C/U	25	361.60	9,040.00
04	Reparación completa de puertas de madera de doble hoja, de 1.0x2.20 m cada hoja, tipo vaivén, incluye: cambio de mochetas actuales por mochetas de cedro instaladas y pintadas: cambio de tres bisagras a cada puerta (Stanley), colocación de marcos de aluminio a cada puerta, cambio de mirilla, cambio de lámina neolay por lamina de acero inoxidable de 1.20 x 0.50 m en ambas caras de cada puerta, resane, lijado y aplicación de dos manos de pintura de aceite de alta calidad a cada puerta color verde hoja (Sherwin Williams, Kem lustral) incluye desmontaje y montaje	C/U	02	1,073.50	2,147.00
05	Reparación completa de puertas de madera de 1.20x2.20 m incluye: cambio de mochetas actuales por mochetas integrales de cedro instaladas y pintadas: cambio de bisagras (Stanley), cambio de brazo de retorno (Yale), cambio de chapa por chapa tipo palanca para uso pesado (marca Dakota de seis pines), cambio de lámina de neolay por lamina de acero inoxidable de 1.20 0.50 m en ambas caras puerta, resane, lijado y aplicación de dos manos de	C/U	03	429.40	1,288.20

	pintura de aceite de alta calidad color celeste claro (Sherwin Williams Kem Lustral). Incluye desmontaje y montaje				
06	Reparación completa de puertas de madera, de 1.0x2.20 m, incluye cambio de mochetas actuales por mochetas integrales de cedro instaladas y pintadas; cambio de bisagras, cambio de chapa actual por chapa tipo palanca para uso pesado, cambio de brazo de retorno, resane, lijado y aplicación de dos manos de pintura de aceite de alta calidad color celeste claro, incluye desmontaje y montaje	C/U	08	429.40	3,435.20
07	Reparación completa de puertas de madera de doble hoja, de 1.0x2.20 m cada hoja, tipo vaivén, incluye: cambio de mochetas actuales por mochetas de cedro instaladas y pintadas; cambio de tres bisagras a cada Puerta (Stanley), resane, lijado y aplicación de dos manos de pintura de aceite de alta calidad a cada puerta color celeste claro (Sherwin Williams Ken Lustral), incluye desmontaje y montaje	C/U	03	339.00	1,017.00
08	Desmontaje de ventanas completas, así como montaje de ventanas nuevas con dos ventanillas corredizas. Dimensiones de las ventanas: 2 de 1.01 m y 2 de 1.14x1.01 m	C/U	04	197.75	791.00
09	Suministro e instalación de ventana tipo solaire de 1.06x1.65m	C/U	01	237.30	237.30
	Es necesario adquirir este servicio, para mantener alta bioseguridad y control para el ingreso de pacientes a Cirugías y bioseguridad y control para el ingreso de pacientes a Cirugías y bioseguridad en Central de Esterilizaciones				

Total en letras: **VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 25/100 DOLARES** **\$21,272.25**

Especif.							Línea de Trabajo 02-02 Fondo General
Valor US \$	21,272.25						

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, **DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA**. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.

Gestionó (UACI)	Autorizó (Dirección Gral.)	Registro (UFI)	Por Suministrante: (Nombre, firma, fecha y sello)