



Hospital Nacional  
**"Dr. Juan José Fernández"**  
 Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>KLIMAS, S.A. DE C.V.</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-235-2014</b>
	SOLICITUD N°	<b>108/2014</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>Del Equipo: INMEDIATA 3 días hábiles después de recibir O/C. Tiempo de Instalación: 10 días.</b>	FECHA	<b>19-ago-14</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL: Los Equipos, y en DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: El servicio de la Instalación en áreas requeridas.</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Departamento de Mantenimiento. Sección Electrotecnia</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Sr. Nelson Manfredy López Martínez</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
	<p>Suministro de Sistema Mini Split tipo Inverter de 24,000 BTU Innovair R-410A a 230v / 1PH / 60HZ., para Consultorio de Endoscopia, Neonatos Pediatría, Delicados de Medicina Interna, Consultorio de Coloproctología. <b>EXCLUSIONES PARA EQUIPOS INSTALADOS:</b> La oferta no incluye ningún tipo de mantenimiento. El cliente es responsable por la capacidad eléctrica de su acometida. Trabajos de carpintería, fontanería, albañilería, diferentes de los explicitados arriba. La tubería no incluye ningún tipo de estructura para disimular la fachada. <b>La GARANTIA:</b> Pierde su efecto en uno o varios de los siguientes casos: Uso Inadecuado del Equipo. Falta de Mantenimiento. Daños causados por desastres naturales. Suministro Eléctrico Defectuoso. Daños Intencionales. Instalaciones elaboradas por otra compañía. Traslados elaborados por otra compañía. <b>Marca:</b> INNOVAIR. <b>Garantía:</b> del Equipo 1 año por desperfecto de fábrica. <b>Tiempo de Entrega: Del Equipo:</b> Inmediata 3 días hábiles después de recibir O/C. <b>Tiempo de Instalación:</b> 10 días.</p>	c/u	4	\$ 1,393.43	\$ 5,573.72
1	<p>Servicio de Instalación de Sistema Mini Split tipo Inverter de 24,000 BTU Innovair R-410A a 230v / 1PH / 60HZ., para Consultorio de Endoscopia, Neonatos Pediatría, Delicados de Medicina Interna, Consultorio de Coloproctología. <b>1.1 Instalación Mecánica de cuatro sistemas Mini Split:</b> Instalación de cuatro unidades condensadoras y evaporadoras. Fabricación e Instalación de bases de ángulo de hierro para soportar unidades condensadoras y evaporadoras. Suministro e Instalación de: Sistemas de refrigeración consistente en 7 metros de tuberías y accesorios de cobre; Aislamiento de tuberías de cobre con rubatex de ½ de espesor; Sistemas de drenaje consistente en tubería y accesorios de pvc. Revisión de fugas de sistemas con nitrógeno. Hacer vacío a sistemas. Complemento de gas refrigerante a sistemas. Puesta en marcha de sistemas. <b>1.2 Instalación Eléctrica:</b> Suministro e Instalación de: Datos térmicos de 20 amperios de 2 polos para sistema de 2 toneladas; Cuatro cajas térmicas de 2 circuitos para interperie; Cableado TSJ #10-3 para alimentación eléctrica de sistema de 2 toneladas; Cableado de interconexión entre unidades condensadoras y evaporadoras. Mediciones y pruebas de funcionamiento.</p>	c/u	4	3 a \$587.91 y 1 a \$648.10	\$ 2,411.83
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.55/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 7,985.55</b>



Hospital Nacional  
**"Dr. Juan José Fernández"**  
 Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

Específico	54301	61102				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 2,411.83	\$ 5,573.72				Fondos: <b>Fondo General</b>

Es **Urgente** el suministro e instalación de éstos equipos por las siguientes razones: Consultorio de Endoscopías: El equipo actual tiene dañado el compresor y el motor ventilador, pero por ser aire de ventana, ya no se venden repuestos en el mercado para este tipo de equipos, es necesario cambiarlo, pues los procedimientos de endoscopia necesitan realizarse en condiciones climáticas adecuadas. Consultorio de Coloproctología: no cuenta con equipo de aire acondicionado y por los procedimientos es necesario instalar uno. Neonatos Pediatría: de los dos equipos de ventana instalados, uno de ellos esta fuera de servicio por compresor y motor de ventilador sobrecalentados, es urgente cambiar este equipo. Delicados de Medicina Interna: los dos cuartos de delicados de medicina interna cuentan con dos equipos de aire acondicionado cada uno, en uno de ellos, uno de los equipos se ha dañado, el compresor esta quemado, válvula de expansión tapada y tarjeta electrónica del equipo esta con varios elementos electrónicos dañados, es urgente cambiarlos. Es de recalcar que los equipos dañados son de tipo ventana y en el mercado nacional ya no se estan trayendo equipos similares, ni repuestos para este tipo de equipos, por otro lado los equipos funcionaban con aire refrigerante no amigable con el medioambiente, por lo que se esta solicitando con refrigerante ecológico.

**FAVOR ELABORAR DOS FACTURAS ASI: UNA POR EL SERVICIO DE INSTALACION ESPECÍFICO 54301 CUYA ACTA DE RECEPCION SE LE OTORGARA EN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. Y LA DE SUMINISTRO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS CON EL ESPECÍFICO 61102 EL ACTA DE RECEPCION LA OTORGARA ALMACEN GENERAL**

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello