
 <b>MINISTERIO DE SALUD</b>		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>			
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango			UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS		PREVISION No.010154302
UCP del Hospital de Chalatenango					

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Chalatenango 19 de octubre del 2023</b>	<b>No.Orden: 38/2023</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
<b>TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.</b>		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		LINEA: 0101 ATENCIÓN HOSPITALARIA - 54302 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		
1	C/U	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PICK UP DOBLE CABINA HILUX, Nº 17099</p> <p>Descripción            DIAGNÓSTICO GENERAL DEL VEHÍCULO, DESMONTAR Y MONTAR INYECTORES PARA CALIBRAR, SERVICIO 4 PROGRAMA 1 N340 HILUX, Reemplazar filtro de combustible, Drenar trampas de agua al sistema de combustible, Revisar fajas limpiar y ajustar, Revisar bornes a batería, probar y limpiarlos, Limpiar e lavar filtro de aire, Ajustar y lubricar pedal de embrague, Reemplazar solución sistema hidráulico de embrague, Limpiar y ajustar frenos, y revisar tuberías y mangueras. Reemplazar liquido al sistema hidráulico de frenos, Revisar funcionamiento de luces, instrumentos, accesorios y nivel liquido limpiaparabrisas (si es preciso rellenar), Rotar llantas y revisar presión, Lubricar suspensión y dirección delantera, revisar niveles de aceite de caja y corona, Cambiar aceite del motor, Reemplazar elemento de filtro o filtro de aceite, Cambiar aceite de transmisión mecánica, Cambiar aceite de transferencia, Cambiar aceite para diferencial trasero, Cambiar aceite de diferencial delantero, Engrasar baleros de eje delantero y ajustar precarga, Lavar sistema de enfriamiento y reemplazar refrigerante, Revisar fugas aceite, combustible, refrigerante, solución, grasa, aire (general). Reporte de servicio. REPARAR 4 INYECTORES CONVENCIONALES, SINCRONIZAR PUNTO DE INYECCION DEL MOTOR, BALANCEAR LLANTAS (DOS), ALINEAR RUEDAS DELANTERAS, PRUEBA EN CARRETERA, LAVAR MOTOR CON DESENGRASANTE LAVAR VEHICULO. MANO DE OBRA: REEMPLAZAR BRAZOS DE ESCOBILLAS (AMBOS LADOS) REPUESTOS: HULE DE ESCOBILLA MANO DE OBRA: LAVAR DEPOSITO DE POWER STEERING DESMONTAR Y MONTAR COLUMNA DE DIRECCION REEMPLAZAR BUJE DE DIRECCION REEMPLAZAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA MOC REPUESTOS: BUJE DE COLUMNA BUJE DE COLUMNA MANO DE OBRA EXTERNA: ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA MANO DE OBRA: REEMPLAZAR SOLUCION AL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS OPERACIONES DE SERVICIO NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU VEHICULO</p> <p>-----</p> <p>OBSERVACIÓN. COMPRA POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. 65-CP, FONDO GENERAL, ENTREGA 2 DIAS , ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: GUSTAVO DAGOBERTO MORALES SALES, JEFE DE TRANSPORTE, DETALLAR EN LA FACTURA EL No. DE ORDEN DE COMPRA Y LA RETENCIÓN DEL 1% DEL IVA.</p>	\$1,272.98	\$1,272.98

**SON: Mil doscientos setenta y dos 98/100 dólares** **TOTAL----- \$1,272.98**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN, HOSPITAL NAC. DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ, CHALATENANGO-----FAVOR PASAR A LA UCP. A FIRMAR ORDEN DE COMPRA-----ENTREGAR 5 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE ---- Proceso / 3209-2023-P0070 / 65-CP




Titular o Designado