

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL



San Miguel, 31 de Mayo de 2013



Orden de Compra No. 172

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.

Señores:

Clasificación. MEDIANA EMPRESA

Atentamente sirvanse suministrar a este Centro Hospitalario, después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según el detalle siguiente:

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

SOLICITUD No. 056/2013

Compra de Repuestos para 7 Ascensores, para dar respuesta más oportuna a las fallas ocasionadas por variaciones de Voltaje, alta Temperatura, Cortes de Energía, etc de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	s/c	Suministro e Instalación de Tarjeta CPU. Equipo: E20080252 L6 Hosp SN Juan de Dios. PWB-PL CPUA-2B.	\$ 1,460.560	\$ 1,460.56
1	c/u	s/c	Suministro e Instalación de Cortinas Infrarrojas. Equipo: E20080252 L6 Hosp SN Juan de Dios. Cortina Infrarroja Dong Yang/Sensor Mini Max 79.	\$ 2,046.620	\$ 2,046.62
2	c/u	s/c	Suministro e Instalación de sensores de Puerta, Equipo: E20080252 L6 Hosp SN Juan de Dios. Door Sensor MS-705-DD CD 25.	\$ 156.410	\$ 312.82
5	c/u	s/c	Suministro e Instalación de Modulos Controlador de puerta A 110. Equipo: E20080252 L6 Hosp SN Juan de Dios. HRYR.	\$ 215.452	\$ 1,077.26
1	c/u	s/c	Suministro e Instalación de Modulo CN-1A. Equipo: E20080252 L6 Hosp SN Juan de Dios. PWB-PL CN-1A.	\$ 608.920	\$ 608.92
2	c/u	s/c	Suministro e Instalación de Fuente de freno. Equipo: E20080252 L6 Hosp SN Juan de Dios. Brake Controller SY 0502.	\$ 285.100	\$ 570.20
1	c/u	s/c	Suministro e Instalación de Tarjeta de Operador de Puerta. Equipo: E20080252 L6 Hosp SN Juan de Dios. DLL-3AC. PWB-PL DCU-2E.	\$ 985.850	\$ 985.85
Total...					\$ 7,062.23
			Forma de pago: Crédito Tiempo de entrega: 45 días hábiles		
OBSERVACION			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR		c. Almacén UPI UACI Presup.
Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.			1. Aclarar número de Orden de Compra en Factura. 2. Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado-cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén. 3. Para pago de Orden: Presentar a la UPI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todos sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora. 4. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.		

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios San Miguel. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Luis Eduardo Cruz

JEFE DE U.A.C.I

Lic. Irma Elizabeth Quintanilla G.

JEFE DE U.F.I

Lic. Gloria Orellana de Galdamez

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Raz

