

MINISTERIO DE SALUD
República de El Salvador, C. A.



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Jiquilisco

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Jiquilisco

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:3229

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Jiquilisco, Usulután 09 de Marzo del 2011

No.Orden:35/2011

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE


GONZALO MENDOZA

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|---------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - FONDOS GOES.- | - | - |
| 1 | Cada Uno | CODIGO: 81201015 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE TOYOTA LAND CRUISER N 16487 AÑO 1991. | \$43.75 | \$43.75 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$43.75 |

SON: **cuarenta y tres 75/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:

| | |
|---|-----------------------------------|
| <p>_____</p> <p>Titular o Designado</p> | <p>_____</p> |
| <p>_____</p> | <p>_____</p> <p>Suministrante</p> |

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional de Jiquilisco | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO:3229 |
| UACI del Hospital de Jiquilisco | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS




| | | |
|----------------|--|------------------|
| Lugar y Fecha: | Jiquilisco, Usulután 09 de Marzo del 2011 | No.Orden:35/2011 |
|----------------|--|------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| GONZALO MENDOZA | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|---------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - FONDOS GOES.- | - | - |
| 1 | Cada Uno | CODIGO: 81201015 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE TOYOTA LAND CRUISER N 16487 AÑO 1991. | \$43.75 | \$43.75 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$43.75 |

SON: cuarenta y tres 75/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:

| | |
|---|---|
|  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Jefe UACI</p> |  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Suministrante</p> |
|  | |

Elaborado por: mdsalina

**COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD
"GONZALO MENDOZA"
SOL. JUANITA MORA
Usulután
El Salvador, C.A.**