

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Jiquilisco

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Jiquilisco

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:3229

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Jiquilisco, Usulután 28 de Abril del 2011

No.Orden:63/2011

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DIESEL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atenci3n Hospitalaria--MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FONDOS GOES.-	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER N 16487, AÑO 1991, MOTOR 3L2488062, MODIFICACION DE POLEA EN CIGUEÑAL, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y CAMBIO DE POLEA.	\$310.20	\$310.20
-	-	TOTAL.....	-	\$310.20

SON: **trescientos diez 20/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>Suministrante</p>

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Jiquilisco	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:3229
UACI del Hospital de Jiquilisco	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Jiquilisco, Usulután 28 de Abril del 2011	No.Orden:63/2011
----------------	--------------------------------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
DIESEL DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FONDOS GOES.-	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER N 16487, AÑO 1991, MOTOR 3L2488062, MODIFICACION DE POLEA EN CIGUEÑAL, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y CAMBIO DE POLEA.	\$310.20	\$310.20
-	-	TOTAL.....	-	\$310.20

SON: trescientos diez 20/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Jefe UACI</p>	 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;">Suministrante</p> 

Elaborado por: msalina