



Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste

REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO N° 38 MARCA:
TOYOTA MODELO: HILUX AÑO: 2007 PLACA N/11374 MOTOR
N°2KD7203561 CHASÍS N°8AJDR22G404004007

Institución: Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste

Objeto: REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO N° 38 MARCA:
TOYOTA MODELO: HILUX AÑO: 2007 PLACA N/11374 MOTOR
N°2KD7203561 CHASÍS N°8AJDR22G404004007

Área institucional: UACI

Código de adquisición o contratación: 003 - 7525

Monto: \$258.00

Nombre de la contraparte: JAIME ERNESTO CASTILLO DOMÍNGUEZ

Características de la contraparte: Persona Natural

Plazos de cumplimiento: Entrega inmediata

Fecha de contrato / orden de compra: 25/02/2021

Forma de contratación: Libre Gestión

Código de contrato / orden de compra: 003 - 7525 -2021 - Decreto L 650