



Alcaldía Municipal de Chirilagua

SERVICIO DE REPARACION DE CAMION COMPACTADOR STERLING C-100375- REPARACION DE ESTRIBO DE LA PARTE TRASERA- REPARACION DE MANGUERA DE FLUIDOS - REPARACION DE CAPA DE PUERTA IZQUIERDA SERVICIO DE REPARACION DE CAMION HUNDAY N-16741- SOLDADURA DE ESTRIBO DE CABINA LADO IZQUIERDO- REPARACION DE TORNILLOS DAÑADOS SERVICIO DE REPARACION DE CAMION FREGHTLINER N-3121- REPARACION DE

Institución: Alcaldía Municipal de Chirilagua
ESPEJO REPARACION DE ESTRIBO TRASERO

Objeto: SERVICIO DE REPARACION DE CAMION COMPACTADOR STERLING C-100375- REPARACION DE ESTRIBO DE LA PARTE TRASERA- REPARACION DE MANGUERA DE FLUIDOS - REPARACION DE CAPA DE PUERTA IZQUIERDA SERVICIO DE REPARACION DE CAMION HUNDAY N-16741- SOLDADURA DE ESTRIBO DE CABINA LADO IZQUIERDO- REPARACION DE TORNILLOS DAÑADOS SERVICIO DE REPARACION DE CAMION FREGHTLINER N-3121- REPARACION DE ESPEJO- REPARACION DE ESTRIBO TRASERO

Área institucional: UACI

Código de adquisición o contratación: UACI2020MAQ-097

Monto: \$288.85

Nombre de la contraparte: LUCIO HUMBERTO RIVERA SANCHEZ

Características de la contraparte: Persona Natural

Plazos de cumplimiento: 20 días

Fecha de contrato / orden de compra: 14/10/2020

Forma de contratación: Directa

Código de contrato / orden de compra: UACI2020MAQ-097