

	<p>5) Sistema de Embrague:</p> <p>a- Cambio de retenedor trasero de caja de velocidad. b- Cambio de prensa, disco, balero collarín y balero piloto. c- Cambio de bomba central y auxiliar de clutch. d- Rectificado de volante. e- Eliminar fugas de aceite en caja de velocidades.</p>	\$950.00	
	<p>6) Sistema de Aire Acondicionado:</p> <p>a) Revisión y/o reparación. b) Mantenimiento general del sistema mixto de A/A. c) Cambio de filtros de A/A (incluyendo los de cabina). d) Cambio de 2 baterías de 75 amperios 500 CCA.</p>	\$750.00	

TOTAL US\$: \$7,300.00

POR LA CANTIDAD DE: SIETE MIL TRESCIENTOS 00/100 US. DÓLARES (\$7,300.00)

OBSERVACIONES:	<p>GARANTÍA POR EL SERVICIO CONTRATADO DE 6 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MICROBUS POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>DEBERÁ ENTREGAR LAS PARTES Y/O REPUESTOS SUSTITUIDOS AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON LISTADO DE LOS MISMOS, AL MOMENTO DE RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MICROBÚS.</p>
LUGAR DE ENTREGA Y RECPCIÓN DE LA UNIDAD:	<p>EL MICROBÚS SERA ENTREGADO Y RECEPCIONADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER AUTOMOTRIZ, DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSP, CANTÓN NUEVO EDÉN, SAN LUÍS TALPA, DEPTO. DE LA PAZ, CONTIGUO A LA ZONA DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ".</p>
TIEMPO DE ENTREGA:	<p>15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.</p>

Jefe UACI

Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Lic. Rafael Hernández.

Tel. 2316-8449 Fax: 2316-8450 Correo electrónico: rafael.hernandez@ansp.edu.sv