



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luís Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

N° de orden:
869-1-2016

NIT y/o NRC:

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO

REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS N°

01953 ✓

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	Servicio	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MICROBÚS AMBULANCIA PEUGEOT BOXER, PLACAS N-6050, QUE INCLUYE: Suministro e instalación de Motor de Arranque (nuevo). Reparación del Puente de Chasis delantero. Alineado y Balanceo de Llantas.	\$930.00	\$930.00
TOTAL:				\$930.00

POR LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTA 00/100 US. DÓLARES (\$930.00)

GARANTÍA POR EL SERVICIO CONTRATADO DE 90 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL VEHÍCULO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

DEBERÁ ENTREGAR LAS PARTES Y/O REPUESTOS SUSTITUIDOS AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON LISTADO DE LOS MISMOS, AL MOMENTO DE RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL VEHÍCULO.

EL VEHÍCULO SERA ENTREGADO Y RECEPCIONADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER AUTOMOTRIZ, DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSP, CANTÓN NUEVO EDÉN, SAN LUÍS TALPA, DEPTO. DE LA PAZ, CONTIGUO A LA ZONA DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ".

12 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

Jefe UACI

Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Lic. Rafael Hernández.

Tel. 2316-8449 Fax: 2316-8450 Correo electrónico: rafael.hernandez@ansp.edu.sv