



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 09 DE OCTUBRE DE 2014

N° de orden:
404-9-2014

REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

NIT y/o NRC:

Dirección: CALLE RUBÉN DARIO 1117, SAN SALVADOR

N° Requisición

0 0 1 3 6

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	UNIDAD	PRENSA DE EMBRAGUE (REF.WA.CTX-1151), MARCA TOYOTA	\$203.28	\$203.28
1	UNIDAD	DISCO DE EMBRAGUE (REF. 31250-OK205), MARCA TOYOTA	\$159.83	\$159.83
1	UNIDAD	BALERO PILOTO (REF. 90363-12018), KOYO, NACHI, NSK, OTRAS MARCAS	\$4.82	\$4.82
1	UNIDAD	MECANISMO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA DE REPUESTO, MARCA TOYOTA	\$88.88	\$88.88


TOTAL US\$: \$456.81

POR LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 81/100 US (\$456.81)

OBSERVACIONES: PARA EL N-97 675, TOYOTA HILUX, AÑO 2008. GARANTÍA: PARA REPUESTOS: 3 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, PREVIA REVISIÓN Y VISTO BUENO POR TÉCNICOS DE TALLER DIDEA. EXCEPTO LAS PARTES ELÉCTRICAS QUE NO TIENEN GARANTÍA

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

FECHA DE ENTREGA: 3- 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA



Jefe UACI



Birna del Titular o Designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: SR. VICTOR HUGO ÁLVAREZ

TELEFONO: 2369-1849