



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 01 DE MARZO DE 2017

N° de orden:
070-1-2017

Servicios y Montajes Industriales, S.A. de C.V.

NIT y/o NRC:
0614-050116-104-5

Calle Principal, Reparto 12 de Octubre, N° 1, C.D. San Salvador.

REQUISICIÓN DE BIENES O
SERVICIOS N°
02025 ✓

		Suministro de repuestos para vehículos de la ANSP, según detalle:		
1	SUMINISTRO	Suministro de repuestos para el vehículo Nissan Sentra año 2005, placa N-3497 ✓ chasis: 3N1EB31S4ZK703613 Y motor: GA16830402T: 2 BALEROS PARA ALTERNADOR. ✓	\$19.00 ✓	\$703.00
		Suministro de repuestos para el vehículo Pick Up Nissan, año 1995, placa N-2843 ✓ chasis: 4LQGD21000661 y motor: NA20-011017W: 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS.	\$34.00 ✓	
		Suministro de repuestos para el vehículo Pick Up Mitsubishi L200, año 1993, placa N-12353. chasis: DJNK320PP01452 y motor: 4G63PH4031: 1 TERCER BRAZO DE DIRECCIÓN. ✓	\$82.00 ✓	
		1 BOMBA DE POWER STEERING.	\$406.00 ✓	
		1 FAJA DE ALTERNADOR. ✓	\$13.00 ✓	
		1 FAJA DE POWER STEERING. ✓	\$14.00 ✓	
		Suministro de repuestos para el vehículo Toyota LAND CRUISER, año 1996, placa N-16771. chasis: RJ-700008240 y motor: RJ-70LVKR: 2 MANECILLAS PARA SUBIR VIDRIOS.	\$20.00 ✓	
Suministro de repuestos para el vehículo Mitsubishi L200, año 1996, placa N-3423 ✓ chasis: DJNK34OSPO7209 y motor: 4D56GS9393: 1 FAJA DE ALTERNADOR.	\$13.00 ✓			
1 FAJA DE POWER STEERING.	\$14.00 ✓			
1 JUEGO DE BUJIAS INCANDESCENTES (JAPONÉS).	\$88.00 ✓			
			TOTAL:	\$703.00
POR LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS TRES 00/100 US. DÓLARES (\$703.00)				
OBSERVACIONES:	GARANTÍA DE 90 DÍAS POR LOS REPUESTOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA.			

LUGAR DE ENTREGA:	Departamento de Almacenes, ubicado en Cantón Nuevo Edén, San Luís Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.	
TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE REPUESTOS EN EL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA ANSP. ✓	
	  Jefe UACI	  Firma del Titular o Delegado de Compra
Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: Ing. Luís Antonio Martínez Bonilla. Tel. <u>2316-8449</u> Fax: <u>2316-8450</u> Correo electrónico: <u>luis.bonilla@ansp.edu.sv</u>		

Elaborado por: Miguel Flamenco.