

## Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero

Reparación de equipo de aire Acondicionado tipo Minisplit, marca TEMPSTAR, capacidad 36,000 BTU, ubicado en área de servidores, Según detalle: Sellar fuga en circuito de refrigeración, cambio de filtro visor y válvula, cambio de presostatos de alta y ba

**Institución:** Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero

**Objeto:** Reparación de equipo de aire Acondicionado tipo Minisplit, marca TEMPSTAR, capacidad 36,000 BTU, ubicado en área de servidores, Según detalle: Sellar fuga en circuito de refrigeración, cambio de filtro visor y válvula, cambio de presostatos de alta y ba

**Código de adquisición o contratación:** Libre GestiónLG-1700029

**Monto:** \$296.00

**Nombre de la contraparte:** SERVI ELECTROFRIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**Características de la contraparte:** Persona Jurídica

**Plazos de cumplimiento:** Año 2017

**Fecha de contrato / orden de compra:** 27/01/2017

**Forma de contratación:** Libre gestión

**Código de contrato / orden de compra:** Libre GestiónLG-1700029