La información suprimida es de carácter confidencial, conforme a lo dispuesto en los Arts. 6 literal a), 24 literal c), 30 y 32 de la Ley del Acceso a la Información Pública, (LAIP).



SIGAMOSCreandofuturo



0001633

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA No.18/2018

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2018-SEGUNDO PROCESO"

En la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día trece de agosto de dos mil dieciocho, reunidos le
miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas integrada por el
Encargado de Mantenimiento y Control de Bienes, Unidad Solicitante;
Mantenimiento de Flota Vehicular del FOSALUD, Experto en la Materia;
Castro, Coordinador de Presupuesto del FOSALUD, Analista Financiero,
Colaboradora Administrativa UACI; con el objeto de dar cumplimiento a los Artículos 55 y 56 de
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Nombramiento o
Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, firmada por la Docto
Elvia Violeta Menjivar Escalante, Presidenta del Consejo Directivo del FOSALUD, con el fin de recomend
la adjudicación de las ofertas participantes en el proceso de Licitación Pública No. 18/2018, denominado
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV
PARA VEHÍCULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 201
SEGUNDO PROCESO" En sus aspectos técnicos y económicos - financieros, utilizando para ello le
criterios de evaluación establecidos en las Bases de Licitación arriba citada. Las ofertas recibidas fuero
presentadas por las empresas: OFERTA N°I SEMAC, S.A. DE C.V., OFERTA N°2 CODREIS
S.A. DE C.V., OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V. y OFERTA N°4 ILAT, S.A.
DE C.V. Las cuales fueron revisadas obteniéndose el resultado siguiente:

I. Evaluación de la Capacidad Legal. En esta primera etapa de evaluación, se realizó un examen de la documentación de naturaleza Legal, Financiera y Técnica, así como la experiencia y plazos contractuales, a efectos de verificar el cumplimiento de presentación de las condiciones y requisitos establecidos para cada ítem, contemplados en las bases de esta Licitación. Debido a que, en esta etapa, las Bases no asignan ponderación alguna, se ha calificado la información solicitada bajo el criterio de Cumple/ No Cumple. Verificamos la información, en cada una de las ofertas recibidas, encontrando que en las cuatro ofertas algunos documentos de presentación legal y técnico no fueron entregados de conformidad a lo requerido, por lo que se procedió a prevenirlos, por lo que a los oferentes se les solicito subsanar la





documentación legal y aclarar la información técnica y experiencia, a la OFERTA No. I SEMAC, S.A. DE C.V., a través de Oficio No. GA-UACI 0167-2018, OFERTA No. 2 CODREISA S.A. DE C.V., a través de Oficio No. GA-UACI 0168-2018, OFERTA No. 3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V., a través de Oficio No. GA-UACI 0169-2018 OFERTA No. 4 ILAT, S.A. DE C.V., a través de Oficio No. GA-UACI 0170-2018, de las cuales las cuatro presentaron la documentación requerida en la fecha y horas establecidas en el escrito de prevención, cumpliendo con la presentación de la documentación legal, y aclarando los aspectos técnicos por lo cual continúan en el proceso evaluativo.

- II. Evaluación de la Capacidad Financiera. La Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a evaluar la información presentada por las empresas ofertantes y que superaron la fase anterior, apoyado por el Analista Financiero a efectos de valorar la Capacidad Financiera de las Sociedades Ofertantes, revisándose los Estados Financieros Básicos solicitados, encontrando que las cuatro ofertas OFERTA N°1 SEMAC, S.A. DE C.V., OFERTA N°2 CODREISA S.A. DE C.V., OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V. y OFERTA N°4 ILAT, S.A. DE C.V. obtuvieron la ponderación suficiente, es decir, superaron la ponderación mínima del 75% para esta evaluación, obteniendo así la calificación de elegible para continuar en el proceso de evaluación. Lo cual puede comprobarse en el Cuadro de Evaluación Financiera.
- III. Evaluación de la Capacidad Técnica y Experiencia: Esta se realizó mediante el examen de la documentación presentada en las ofertas, subsanaciones y aclaraciones, tomando en cuenta el cumplimiento de los aspectos técnicos, y experiencia a evaluar, establecidos en las bases de licitación. Esta evaluación fue examinada con el apoyo del Representante de la Unidad solicitante y Experto en la materia, asignando los puntajes con base a los criterios descritos, estableciendo la calificación total en (80%), el que se compone de la siguiente forma: para todos los ítems el porcentaje era de 40% en el criterio de evaluación técnica para el cual no se estableció un mínimo (cumplimiento de las rutinas de mantenimiento 20% + Cumplimiento de las condiciones generales 8% + Equipo, herramientas, infraestructura, vigilancia y seguridad ocupacional 12%), el porcentaje en el criterio de experiencia era de 40%, (experiencia con otras Instituciones y Experiencia con FOSALUD 10% + Evaluación teóricas 10% y prácticas a técnicos 20% estableciendo un mínimo de 12% solo en las pruebas prácticas de no alcanzarlo no continua en el proceso evaluativo), debiendo alcanzar un mínimo total de la evaluación técnica y experiencias del 12%, la





oferta que no cumpla con el puntaje mínimo requerido para esta fase de la evaluación, será considerada NO ELEGIBLE para Continuar a la etapa de evaluación de la oferta económica; Para la evaluación de los aspectos técnicos la CEO revisó el Cumplimiento de las rutinas de Mantenimientos Preventivo y Correctivo, Cumplimiento de las Condiciones Generales, Presentación de Póliza de seguro o Carta Compromiso, Currículo, Constancias de experiencia, así como la experiencia con el FOSALUD, así mismo la CEO realizo visitas técnicas para verificar que el oferente cuenta con Equipos, herramientas, infraestructura, seguridad industrial, realizo pruebas teóricas y prácticas al personal, al proceder la CEO a la aplicación de dichos criterios determino que la OFERTA N°I SEMAC, S.A. DE C.V., continua en proceso de evaluación para los ítems Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 7 ya que cumplen con las especificaciones técnicas y alcanzan el mínimo requerido en la evaluación practica de los técnicos, mientras que para el ítem No. 6 los técnicos evaluados manifestaron que no poseen experiencia en vehículos europeos, por lo que no fueron evaluados en la parte práctica y obtuvieron 0% y no continua en evaluación para este ítem, respecto al ítem No. 8 brindara servicio en sucursal "centro de camiones" ubicada en Lourdes Colon departamento de la Libertad, requiriéndose para este ítems sucursal en la Zona Occidental, según lo definido en las bases de licitación SECCION VI, ROMANO III numeral 6. "para la oferta del ítem número 8, él ofertante preferentemente podrá brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en una sucursal de un departamento de la zona occidental (Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán). dicha condición no deberá de limitar la participación para este ítem, de empresas que no cuenten con sucursal en estos departamentos, ya que de no presentarse ninguna oferta con dichas sucursales, será considerada la oferta con talleres en el área metropolitana de presentarse ofertas con sucursales en alguno de los departamentos mencionados, implicara que las ofertas que no posean sucursales en la zona occidental, quedaran excluidos del proceso de evaluación." por lo que queda excluido del proceso de evaluación, ya que dos ofertas más poseen sucursales en la zona occidental, por tanto no continua en evaluación para este ítem, OFERTA Nº2 CODREISA S.A. DE C.V., continua en proceso de evaluación para los ítems Nos. I, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya que cumplen con las especificaciones técnicas y alcanzan el mínimo requerido en la evaluación practica de los técnicos, el ítem 8 no oferto, la OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V. continua en proceso de evaluación para los ítems Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 8 ya que cumplen con las especificaciones técnicas y alcanzan el mínimo requerido en la evaluación practica de los técnicos, el ítem No. 6 no lo oferto, mientras que para el ítem No. 7 en la rutina de Mantenimiento Correctivo para Aire Acondicionado se solicitaban 34 trabajos que





incluyen toda la flota vehicular del FOSALUD, esta empresa no oferto los 34 trabajos requeridos para las Ambulancia Tipo A y B IVECO Daily 35 S15 año 2013, por lo que obtiene 0% en la evaluación de la verificación de trabajos, por tanto no continua en proceso de evaluación para este ítem y OFERTA Nº4 ILAT, S.A. DE C.V., continua en proceso de evaluación para los ítems Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 ya que cumplen con las especificaciones técnicas y alcanzan el mínimo requerido en la evaluación practica de los técnicos, para el ítem No. 6 en la evaluación practica los técnicos no alcanzaron el mínimo requerido de 12% según lo define las bases de licitación, ya que obtuvieron 8% pág. 21 prueba práctica: "la calificación máxima será 20%. se sumarán las notas de los dos técnicos y se establecerá un promedio el cual como mínimo deberá obtener 12%, en caso de no alcanzar no continua en proceso de evaluación" por tanto no continua en evaluación para este ítem, mientras que para el ítem No. 7 en oferta no presento atestados que comprobaran que los técnicos hayan recibido capacitaciones en A/C se solicitó en prevensiones los atestados, en subsanación entrego carta como atestado que comprueba que han recibido capacitaciones en A/C, pero los nombres de las personas descritas son diferentes a los currículos de la oferta por lo que la CEO determina que no cumple según los definido en la bases de licitación pág. 13 "Para el caso del ítem 07 el personal mínimo que el Taller debe disponer es de 3 a 5 técnicos especialista en sistemas de aire acondicionado" por lo que no continua en evaluación para este ítem, mientras que para el ítem No. 8 en oferta no especifico los técnico que atendería la sucursal de Santa Ana, se le solicito en prevension y en subsanación presentada estableció que posee 2 técnicos en dicha sucursal por lo que no cumple según lo definido en las bases de licitación pág. 13 "Cinco técnicos en Mecánica Automotriz, que tengan experiencia mínima de cinco años comprobada, en la Rama de Mecánica automotriz Diésel. Debido al grado de responsabilidad que demandan las Operaciones de Mantenimientos para la flota vehicular, Uno de los anteriores como técnico en mecánica automotriz con especialidad en Electricidad, con experiencia mínima de cinco años, en las siguientes ramas: Sistemas de inyección electrónica en motores Diésel, sistemas eléctricos y electrónicos automotrices, Dos mecánicos auxiliares, deberán de poseer como mínimo 2 años en experiencia en la materia." Así mismo el pág. 21 se estableció, que "para todos los ítems Se verificará que cuenta con el personal técnico" requerido por lo que no continua en proceso de evaluación para este ítem. El detalle de la evaluación técnica puede observarse en los Cuadros de Evaluación respectivos.





Evaluación de la Oferta Económica. Para ser considerada la propuesta económica de los ofertantes, deben haber superado las etapas anteriores, es decir, la evaluación legal y financiera y Técnica y Experiencia; el porcentaje máximo para esta etapa es del 20%; la CEO realizo la revisión de los montos ofertados por las cuatro empresas que llegaron hasta esta etapa, para los ítems del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 se sumó el monto de mano de obra y repuestos de los 52 trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo definidos en el anexo 18 de las bases de licitación separando los vehículos que corresponden a cada ítem, y se determinó los montos que serán considerandos en esta fase evaluativa, en el caso del ítem 7 se consideró la sumatoria de mano de obra y repuesto de los 34 trabajos ofertados de toda la rutia de Mantenimiento Correctivo de Aire Acondicionado presentada en la oferta de cada participante. La CEO realizó la ponderación de los precios ofertados; por lo que procedió a asignar el porcentaje mayor del 20%. La evaluación se puede observar en el cuadro D), en el cual se muestra el puntaje obtenido por la oferta participante que supero las etapas previas.

ítem	OFERTA N°1 SEMAC, S.A. DE C.V.	OFERTA N°2 CODREISA S.A. DE C.V.	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	OFERTA N°4 ILAT, S.A. DE C.V.
1	\$37,907.75	\$32,260.74	\$14,447.34	\$27,601.11
	7.62%	8.96%	20%	10.47%
2	\$10,010.40	\$9,216.26	\$4,449.76	\$8,258.32
	8.89%	9.66%	20%	10.78%
3	\$13,664.35	\$11,874.21	\$5,706.35	\$8,999.97
	8.35%	9.61%	20%	12.68%
4	\$13,664.35	\$11,874.21	\$5,706.35	\$8,999.97
	8.35%	9.61%	20%	12.68%
5	\$13,664.35	\$11,874.21	\$5,706.35	\$8,999.97
	8.35%	9.61%	20%	12.68%
6	NO CONTINUA EN EVALUACION	\$12,524.65	NO OFERTO	NO CONTINUA EN EVALUACION
		20%		
7	\$85,320.80	\$101,752.50	NO CONTINUA EN EVALUACION	NO CONTINUA EN EVALUACION
	20%	16.77%		
8	NO CONTINUA EN EVALUACION	NO OFERTO	\$5,706.35	NO CONTINUA EN EVALUACION
			20%	



sigamoscreandofuturo



IV. Evaluación de Calidad y Precio. En esta fase consideró los elementos técnicos, experiencia con el precio ofertado, sumando los porcentajes obtenidos en cada fase del proceso evaluativo, siendo el total la ponderación de calidad y precio, la oferta que resultare con un mayor puntaje en el Ítem ofertado es la propuesta a adjudicar; y la oferta que haya obtenido el porcentaje más alto con relación a la oferta a adjudicar será la oferta a considerar en segundo y la de mayor puntaje con respecto a segundo lugar para adjudicar; los porcentajes obtenidos se detallan a continuación:

ITEMS	LUGAR OBTENIDO	EMPRESA	PORCENTAJE OBTENIDO
	I°	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	94.63%
1	2°	OFERTA N°2 CODREISA S.A. DE C.V.	83.99%
	3°	OFERTA N°4 ILAT, S.A. DE C.V.	82.47%
	I°	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	94.63%
2	2°	OFERTA N°2 CODREISA S.A. DE C.V.	84.69%
	3°	OFERTA N°4 ILAT, S.A. DE C.V.	82.78%
	I°	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	94.63%
3	2°	OFERTA N°4 ILAT, S.A. DE C.V.	84.68%
	3°	OFERTA N°2 CODREISA S.A. DE C.V.	84.64%
	I°	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	94.63%
4	2°	OFERTA N°4 ILAT, S.A. DE C.V.	84.68%
	3°	OFERTA N°2 CODREISA S.A. DE C.V.	84.64%
	I°	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	94.63%
5	2°	OFERTA N°4 ILAT, S.A. DE C.V.	84.68%
	3°	OFERTA N°2 CODREISA S.A. DE C.V.	84.64%
6	I°	OFERTA N°2 CODREISA S.A. DE C.V.	95.87%
7	I°	OFERTA N°I SEMAC, S.A. DE C.V.	99.00%
,	2°	OFERTA N°2 CODREISA S.A. DE C.V.	92.47%
8	I°	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	91.50%





Por lo antes expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas RECOMIENDA: Adjudicar de manera total la Licitación Pública No. 18/2018 denominada, "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2018-SEGUNDO PROCESO" Por un monto total de hasta TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USA \$354,575.99), incluyendo IVA, El monto expresado en oferta es utilizado para efectos de evaluación, ya que el monto a adjudicar es el establecido según la disponibilidad financiera expresada en las bases de acuerdo al siguiente detalle:

ITEMS	DESCRIPCION DEL SERVICIO REQUERIDO	EMPRESA RECOMENDAD A	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD DE VEHICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO TOTAL C/ IVA INCLUIDO
	Zona Metropoli	tana de San S	alvador y Para	central		
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo para vehículos asignados a Sede Administrativa: 6 ambulancias Marca Nissan Patrol, (4 año 2007,2 año 2008); 7 microbuses marca Toyota Hiace, (5 año 2008 y 2 año 2012); 8 Pick Up marca Toyota Hilux, (6 año 2008 y 2 año 2011), 2 microbuses marca Nissan Urvan año 2013; 10 pick up marca Nissan Frontier, (5 año 2007,01 año 2008, 02 año 2013, y 02 año 2014), 2 pick Up marca Mazda BT-50 año 2017.	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	La Cantidad es indeterminada y se ira ejecutando según la necesidad y disponibilidad financiera de lo contratado	35	C/U	\$89,375.21
2	OMantenimiento Preventivo y Correctivo asignados a Dirección Ejecutiva 2 vehículos: 01 camioneta marca Nissan Patrol, año 2007, y 01 pick up marca Toyota Hilux año 2011.	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	La Cantidad es indeterminada y se ira ejecutando según la necesidad y disponibilidad financiera de lo contratado	2	C/U	\$10,099.94
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo para vehículos asignados a la Región Central: 07 ambulancias marca Toyota Land Cruiser, (01 año 2012, 05 año 2015, 01 año 2017); 3 ambulancias marca Nissan Patrol (2 año 2007 y 1 año 2008).	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	La Cantidad es indeterminada y se ira ejecutando según la necesidad y disponibilidad financiera de lo contratado	10	C/U	\$28,154.39
4	Mantenimiento Preventivo y Correctivo para vehículos asignados a la Región Metropolitana 6 ambulancias Marca Toyota Land Cruiser, (02 año 2012, 01 año 2015 y 03 año 2017); 04 ambulancias marca Nissan Patrol, (03 año 2007 y 01 año 2008).	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	La Cantidad es indeterminada y se ira ejecutando según la necesidad y disponibilidad financiera de lo contratado	10	C/U	\$46,829.08
5	Mantenimiento Preventivo y Correctivo para vehículos asignados a la Región Paracentral: 08 ambulancias Marca Nissan Patrol, (04 año 2007 y 4 años 2008); 02 ambulancias marca Toyota Land Cruiser,(01 año 2015 y 01 año 2017).	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	La Cantidad es indeterminada y se ira ejecutando según la necesidad y disponibilidad financiera de lo contratado	10	C/U	\$36,611.60
6	Mantenimiento Preventivo y Correctivo para 10 ambulancias Marca IVECO Daily 35 S15 año 2013 asignadas al Sistema de Emergencias Médicas.	OFERTA N°2 CODREISA S.A. DE C.V.	La Cantidad es indeterminada y se ira ejecutando según la necesidad y disponibilidad financiera de lo contratado	10	C/U	\$75,621.50



sigamoscreandofuturo



					DE	EL SALVADOR
7	Mantenimiento correctivo del sistema de Aire Acondicionado para toda la flota vehicular de I 18 vehículos de FOSALUD	OFERTA N°I SEMAC, S.A. DE C.V.	La Cantidad es indeterminada y se ira ejecutando según la necesidad y disponibilidad financiera de lo contratado	118	C/U	\$33,014.10
		ZONA Occid	ental			
8	Mantenimiento Preventivo y Correctivo para 9 ambulancias asignadas a la Región Occidental: 6 ambulancias marca Toyota Land Cruíser (01 año 2012, 02 año 2015 y 03 años 2017); 03 ambulancias Marca Nissan: (2 año 2007 y 01 año 2008).	OFERTA N°3 IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	La Cantidad es indeterminada y se ira ejecutando según la necesidad y disponibilidad financiera de lo contratado	09	C/U	\$34,870.17
	мо	NTO TOTA	L A RECOME	NDAR	\$3	54,575.99

Los montos antes descritos serán ejecutados de acuerdo a los precios unitarios de los trabajos de cada rutina de Mantenimiento Preventivo y Correctivo ofertados, y que constan en el **Anexo I**, Así mismo el monto contratado se ejecutara al 31 de diciembre de 2018 o hasta donde alcance el monto lo que ocurra primero. Ver detalle de vehículos anexo 2.

Y, no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos.

FOSAIUD PARTO PART

Encargado de Mantenimiento y Control de Bienes Unidad Solicitante.

Encargado de Mantenimiento
de Flota Vehicular del FOSALUD

) THOULDHOUS)

Colaboradora Administrativa UACI FOSALUD.

Coordinador de Presupuesto del FOSALUD Analista Financiero.

Experto en la Materia.





osalud



ANEXO 1

RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO ITEMS 1, 2, 3, 4, 5 Y 8

IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.

			Ambiilanci	Ambulanciae Claco		RUTINAS DE	AS DE MAN	RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Camionata Biologia	O PREVEN	TIVO PARA	VEHICULOS LI	S LIVIANO	S				Mines	Missississississississississississississ	
		Tour	Allibulance a	Alicean D	Nicon Dated agos	Nicon	Misean Battal CM	Misson	acitore.	Misson	TICK	Touch	Sec. il	Monda	TEOGRA	The state of	MICTO	sasna	
	DESCRIPCIÓN	Crusi	Crusier 2017	2007 y 2008	7 2008	GL añ	GL año 2008	año 2007 y 2008	y 2008	año 2013 y 2014	3 y 2014	2011 y 2012	2012	Mazda B 20	Mazda B1-50 ano 2017	10yota Hiace 2012	2012 2017 y	Nissan Urvan ano 2013	2013
pajos	DE TRABAJOS DE	SERVIC	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	SERVICI	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	SERVICE	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	POR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	POR C/U	SERVICE	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	POR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	POR C/U
PII	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	.O.M	Repuestos	.о.м	Repuestos	.O.M	Repuesto	.о.м	Repuestos	.O.M	Repuestos	.о.м	Repuestos	.о.м	Repuestos	.O.M	Repuestos	.O.M	Repuestos
	Cambio de aceite al motor, (según anexo 15)	\$2.00	\$35.36	\$2.00	\$35.36	\$2.00	\$31.36	\$2.00	\$31.36	\$2.00	\$31.36	\$2.00	\$98.56	\$2.00	\$114.24	\$2.00	\$98.56	\$2.00	\$98.56
	cantidad a utilizar con la unidad de medida y las específicaciones técnicas		8 QTB(cuartos de barril) MOBIL 15W40	10 QTB(cuartos barril) MOBIL 15W40	10 QTB(cuartos de barril) MOBIL 15W40	10 QTB(c barril)	10 QTB(cuartos de barril) MOBIL 15W40	8QTB(cuartos de barril) MOBIL 15W40	artos de NOBIL 140	8 QTB(cuartos de barril) MOBIL 15W40	artos de MOBIL 140	8QRT(cuartos en bote) MOBIL 10W30 Sintetico	artos en MOBIL sintetico	8 QRT(cuartos en bote) MOBIL 5W3C Sintetico	8 QRT(cuartos en bote) MOBIL 5W30 Sintetico	8QRT(cuartos o bote) MOBIL 10W30 Sintetic	8QRT(cuartos en bote) MOBIL 10W30 Sintetico	8QRT(cuartos en bote) MOBIL 10W30 Sintetico	artos er MOBIL Sintetico
	Cambio de filtro de aceite motor (para Nissan patrol ofertar 2 filtos)	\$1.00	\$7.59	\$1.00	\$8.44	\$1.00	\$8.44	\$1.00	\$4.22	\$1.00	\$7.59	\$1.00	\$3.63	\$1.00	\$5.45	\$1.00	\$3.54	\$1.00	\$4.21
	Cambio de filtro de aire.	\$0.01	\$7.91	\$0.01	\$9.60	\$0.01	\$9.60	\$0.01	\$7.50	\$0.01	\$6.57	\$0.01	\$13.22	\$0.01	\$16.05	\$0.01	\$7.91	\$0.01	\$7.49
	Cambio de filtro de combustible	\$0.01	\$8.18	N/A	N/A	\$0.01	\$8.18	\$0.01	\$7.19	\$0.01	\$5.00	\$0.01	\$4.47	\$0.01	\$4.47	\$0.01	\$7.91	\$0.01	\$5.00
	Cambio de trampa de combustible	N/A	N/A	\$2.00	\$8.18	\$3.00	\$8.18	\$3.00	\$5.75	\$3.00	\$4.47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3.00	\$4.47
	Revisión y ajuste de fajas de motor	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A
	revisión de sistema de enfriamiento y verificación de fugas en: mangueras, tuberías, radiador, bomba de aqua.	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A
	revisión de soportes de motor	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A
	Revisión de soporte de cardan, crucetas de cardan	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A
10	Revisión, limpieza y ajuste de frenos y ajuste de frenos cambio de fricciones o pastillas de frenos, remitir a correctivo)	\$12.00	N/A	\$12.00	NA	\$12.00	N/N	\$12.00	N/A	\$12.00	N/A	\$12.00	NA	\$12.00	NA	\$12.00	NA	\$12.00	N/A





\vdash			Ambulanci	Ambulancias Clase C		Cami	Camioneta				Camioneta Pick ups	Pick ups					Micro	Microbuses	
	DESCRIPCIÓN	Toyota Land Crusier 2017	Land - 2017	Nissan P 2007	Nissan Patrol años 2007 y 2008	Nissan F GL añ	Nissan Patrol SW GL año 2008	Nissan año 200	Nissan Frontier año 2007 y 2008	Nissan año 201	Nissan Frontier año 2013 y 2014	Toyota F 2011 y	Toyota Hilux año 2011 y 2012	Mazda B 20	Mazda BT-50 año 2017	toyota Hia	toyota Hiace 2007 y 2012	Nissan Urvan año 2013	Urvan añ 2013
	DE TRABAJOS DE	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U	SERVIC	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	COSTO	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	SERVICI	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	COSTO	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	SERVICE	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	COSTO	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	COSTO	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	POR C/I
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	.O.M	Repuestos	.O.M	Repuestos	.о.м	Repuesto	.O.M	Repuestos	.O.M	Repuestos	.O.M	Repuestos	.O.M	Repuestos	.O.M	Repuestos	.O.M	Repuestos
	Revisión de niveles de líquido de frenos y clutch, power stering, aceite transmisión, aceite de diferencial.	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	NA	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A
1	revisión de luces en general	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A
1	Revisión de bocina y amplificador	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A
1	Revisión de																		
and the second second	niveles de bateria y limpieza de terminales de batería	\$1.00	N/A	\$1.00	NA	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	NA	\$1.00	N/A
1	Revisión sistema de dirección	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A
	Revisión de sistema de suspensión	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A	\$0.01	N/A
1	Alineado balanceo y rotación de llantas	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A	\$1.00	N/A
1	Engrase General	\$2.00	N/A	\$2.00	N/A	\$2.00	N/A	\$2.00	N/A	\$2.00	N/A	\$2.00	A/N	\$2.00	A/N	\$2.00	N/A	\$2.00	N/A
"	Lavado de motor, lavado de vehículo pasteado y siliconado	\$5.00	NA	\$5.00	N/A	\$5.00	N/A	\$5.00	N/A	\$5.00	N/A	\$5.00	NA	\$5.00	N/A	\$5.00	N/A	\$5.00	N/A
		\$25.10	\$59.04	\$27.09	\$61.58	\$28.10	\$65.76	\$28.10	\$56.02	\$28.10	\$54.99	\$25.10	\$119.88	\$25.10	\$140.21	\$25.10	\$117.92	\$28.10	\$119.73
	TOTAL POR	\$84 14	14	698 67	73	2000	,												





osalud



SIGAMOSCIEGNOOFuturo

IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.

Particular Par						æ	Rutinas de mantenimiento correctivo para vehículos livianos	mantenin	niento co	rrectivo p	ara vehíc	ulos livia	sour							
Control Popular in the control of				Ambulanc	ia Tipo C		Camir	oneta				Pic	dn y					Micr	ppņs	
Authorize Control Port Control			Toyota Lan 2012,201	d Cruiser 5, 2017	Nissan P 2007	atrol Año	Nissan P GL año	atrol SW	Nissan I	Frontier 7 y 2008	Nissan l	Frontier y 2014	Toyota H 2011 y	illux año 2012	Mazda B	T-50 año	Toyota Hi	iace 2007	Nissan Urvan año 2013	van año
2 Commission of Parison Commission of Parison Commission of Parison Commission Commi	Trabaj	Descripción de trabajos de mantenimiento correctivo	COSTO F SERVICIO	OR C/U	COSTO	POR C/U	COSTO	POR C/U	SERVICIN	O C/IVA	SERVICI	OC/IVA	SERVICI	POR C/U	COSTO	POR C/U	COSTO	POR C/U	COSTO POR C/U	OR C/U
2 Generalizare de Faisfe (au final de Cardinal de Card	os		.O.M	Repuesto	.о.м	Repuesto	.o.M	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Otsendey	.o.M	Otsendey	.о.м	Sepuesto
State Stat	Notor								-								100000		100	
Control of the power St 00 St 100	20		\$1.00	\$28.00	\$1.00	\$15.82	\$1.00	\$15.82	\$1.00	\$15.18	\$1.00	\$10.85	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A
Commission speciment (1) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3	21	Cambio de Faja power steering	\$1.00	\$14.00	\$1.00	\$15.82	\$1.00	\$15.82	\$1.00	\$23.21	NA	NVA	N/A	NA	N/A	NA	NA	N/A	N/A	N/A
State Stat	22	Cambio de faja de aire	\$1.00	\$14.00	\$1.00	\$15.82	\$1.00	\$15.82	\$1.00	\$13.56	\$1.00	\$14.10	NA	N/A	NA	NA	N/A	N/A	\$1.00	\$14.10
Comparison between the comparison of the comparison between the comparison the comparison between the comparison the c	23		N/A	NA	NA	NA	N/A	N/A	NA	N/A	NA	N/A	\$1.00	\$23.50	\$1.00	\$74.70	\$1.00	\$23.50	\$1.00	\$28.20
Common	24	cambio de balero tensor	\$18.75	\$156.25	\$18.75	\$75.00	\$18.75	\$75.00	\$18.75	\$132.21	\$18.75	\$30.51	\$18.75	\$132.21		N/A		N/A	\$18.75	\$30.51
Tentification of the control of the	25		\$25.43	\$15.00	\$25.43	\$18.38	\$25.43	\$18.38	\$28.73	\$5.14	\$28.73	\$10.28	\$28.73	\$55.53	\$28.73	\$29.38	\$28.73	\$14.69	\$28.73	\$10.28
Committee of the comm	26	cambio de tapadera de punterías	\$25.43	\$75.00	\$25.43	\$125.00	\$25.43	\$125.00	\$28.73	\$125.00	\$28.73	\$125.00	\$28.73	\$187.50	\$28.73	\$156.25	\$28.73	\$156.25	\$28.73	\$156.25
Second State	27	cambio de empaque de carter	\$43.75	\$15.00	\$43.75	\$18.75	\$43.75	\$18.75	\$37.29	\$5.14	\$37.29	\$6.10	\$37.29	\$22.50	\$37.29	\$6.10	\$37.29	\$28.75	\$37.29	\$6.10
State of the sta	28		\$15.00	\$31.38	\$15.00	\$98.56	\$15.00	\$98.56	\$123.06	\$20.15	\$123.06	\$15.00	\$123.06	\$15.00	\$123.06	\$9.64	\$123.06	\$17.52	\$123.06	\$14.89
admitiode treatmend of eight o	29	_	\$15.00	\$26.28	\$15.00	\$98.56	\$15.00	\$98.56	\$102.56	\$61.30	\$102.56	\$7.01	\$102.56	\$13.75	\$102.56	\$10.51	\$102.56	\$21.02	\$102.56	\$43.75
Earth of bid de side de section de la compinate	30	cambio de retenedor de eje de levas	\$15.00	\$10.11	N/A	NA	\$15.00	\$11.56	NA	N/A	N/A	N/A	\$123.06	\$4.64	N/A	NA	\$123.06	\$7.01	N/A	N/A
NA NA NA NA NA NA NA NA	31	cambio de kit de distrubición, incluye:faja de distribución,balero tensor,cambio de tensor hidráulico	296.77	\$188.48	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	\$83.68	\$141.93	N/A	N/A	\$83.68	\$141.92	NA	N/A
cambide de ligo adenia NA NA NA S1875 S14750 NA NA S26103 S47743 NA NA S26103 S47743 NA NA S26103 S47743 NA NA S26103 S47742 S0.01 S442 S6.01 S442 S0.01 S	32	cambio de kit de distrubición de tipo engranes.	N/A	N/A	\$118.75	\$147.50	N/A	NA	\$298.32	\$286.45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	NA	N/A
Niveler accele de motor	33	cambio de kit de distrubición de tipo cadena con engranes guias y tensor	N/A	N/A	N/A	N/A	\$118.75	\$147.50	N/A	N/A	\$261.03	\$477.43	N/A	N/A	\$261.03	\$80.80	N/A	N/A	\$261.03	\$286.46
A A plase complete descending by montage Rectificado general abolts of secure of secur	34	Nivelar aceite de motor	\$0.01	\$4.42	\$0.01	\$4.42	\$0.01	\$4.42	\$0.01	\$4.42	\$0.01	\$4.42	\$0.01	\$12.32	\$0.01	\$14.28	\$0.01	\$12.32	\$0.01	\$12.39
Reparación parcial del moltor casquetes de bien (activate casquetes de bien casquetes de moltor de anillos de apilios de apili	35		\$937.50		\$625.00	\$2,500.00	\$625.00	\$2,500.00		\$1,135,54	\$1,059.38	\$2,383.85	\$1,059.38	\$2,951.75	\$1,059.38		\$1,059.38	\$788.12	\$1,059.38	\$381.94
Cambio de motor. \$375.00 \$1.875.00 \$625.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$31.25 \$255.00 \$31.25 \$255.00 \$31.25 \$255.00 \$31.25 \$255.00 \$31.25 \$255.00 \$31.25 \$255.00 \$31.25 \$31	36		\$937.50		\$437.50	is .		\$1,250.00				\$373.34		\$462.25	\$1,059.38	\$2,500.00		179	2020	\$257.08
	37	Cambio de motor. Desmontar y montar culata.	\$375.00	8		69		\$2,500.00	\$156.62	N/A		N/A		NA NA	\$156.62	N/A \$2,250.00	\$156.62	N/A \$1,432.28		N/A N/A

9° Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, Tel.: 2528-9700





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Name				Ambulancia Tipo C	ia Tipo C		Camioneta	neta				Pick up	dn					Microbús	bús	
Particular continue and conti			Toyota Lan 2012,201	d Cruiser 5, 2017	Nissan P 2007 y	atrol Año / 2008	Nissan Pa GL año	atrol SW 2008	Nissan año 2007	Frontier 7 y 2008	Nissan I año 2013	rontier y 2014	Toyota H 2011 y	lux año 2012	Mazda BT 201	-50 año 7	Toyota Hi	ace 2007	Nissan U 20	rvan año 13
Particular control c		Descripción de trabajos de mantenimiento correctivo	SERVICIC	OR C/U	COSTO	POR C/U	SERVICIO	OR C/U	SERVICI	POR C/U	COSTO F SERVICIO	OR C/U	SERVICIC	OR C/U	SERVICIC	OR C/U	SERVICE	POR C/U	SERVICI	OC/IVA
Part			.O.M	Repuesto	.о.м		.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.o.M	Otsanday	.о.м	Repuesto	.o.M	Repuesto
Septimental control of the control o	39		\$625.00	\$62.50	\$625.00	\$93.75	\$625.00	\$93.75	\$522.06	\$7.35	\$522.06	86.98	\$522.06	\$58.40	\$522.06	\$18.75	\$522.06	86.98	\$522.06	27.553
control control 53.12 N.M. 51.20 N.M. 51	40	-	\$31.25	\$156.25	\$25.00	\$6.25	\$25.00	\$81.25	\$111.87	\$31.25	\$111.87	\$31.25	\$111.87	\$56.25	\$111.87	\$37.50	\$111.87	\$53.75	\$111.87	\$23.73
Commonice designation SEAS DESTRUER STATES SEAS DES	41	calibrar válvulas	\$31.25	N/A	\$12.50	N/A	\$12.50	N/A	\$55.95	NA	\$55.95	N/A	\$55.95	N/A	\$55.95	N/A	\$55.95	N/A	\$55.95	N/A
control	42	_	\$625.00		\$93.75	\$1,3	\$93.75	\$1,373.75	\$111.87	\$1,193.75	\$111.87	\$1,079.72	\vdash	\$1,432.28	\$111.87	\$2,125.00	\$111.87	\$1,432.28	\$111.87	\$1,625.00
State Stat	4		\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$18.75	\$62.50	\$18.75	\$62.50	\$18.75	\$62.50	\$220.35	\$62.50	\$18.75	\$62.50	\$18.75	\$62.50	\$18.75	\$62.50	619 75
Cummon de planding de Sacta	45	\rightarrow	\$43.75	\$80.80	\$43.75	\$91.81	\$43.75	\$91.81	\$102.56	\$161.59	\$102.56	\$73.45	\$102.56	\$88.14	\$102.56	\$47.01	\$102.56	\$88.14	\$102.56	\$180.69
Cummote etenometric SSS 00	46	_	\$37.50	\$74.16	\$37.50	\$118.75	\$37.50	\$118.75	\$49.30	\$70.34	\$49.30	\$66.11	\$49.30	\$54.24	\$49.30	\$52.55	\$49.30	\$35.60	\$49.30	\$103.40
Particular Par	47	-	\$35.00	\$59.11	\$35.00	\$37.50	\$35.00	\$37.50	\$37.29	\$21.36	\$37.29	\$39.66	\$37.29	\$32.04	\$37.29	\$28.98	\$37.29	\$32.04	\$37.29	\$36.61
National Properties	64	+	\$25.00	\$50.00	\$37.50	\$65.35	\$62.50	\$67.13	\$10.00	\$101.59 \$36.61	\$10.00	\$33.56	\$18.00	\$104.30	\$10.00	\$114.56	\$18.00	\$228.83	\$18.00	\$73.4
Caminote de maniore en maniore en maniore de manior en maniore de manior en maniore de manior en maniore en manior en maniore en manior en maniore en manior en manior en manior en maniore en manior en ma	20	-	\$29.00	N/A	\$29.00		\$29.00	N/A	\$29.00	NA	\$29.00	N/A	\$29.00	N/A	\$29.00	NA	\$29.00	NA	\$29.00	\$39.66 N/A
Cammbo de images inferiore (a 52.0) 53.10	51	Cambio de mangueras de radiador superior	\$2.00	\$20.00	\$2.00	\$25.00	\$2.00	\$25.00	\$2.00	\$10.17	\$2.00	\$18.98	\$2.00	18-81	\$2.00	\$12.20	\$2.00	\$10.85	\$2.00	\$10.85
Cample of emillation	52	Cambio de mangueras de radiador Inferior	\$2.00	\$22.00	\$2.00		\$2.00	\$30.00	\$2.00	\$18.98	\$2.00	\$10.17	\$2.00	\$10.85	\$2.00	\$12.20	\$2.00	\$10.85	\$2.00	\$14.92
Cample of ellarge supported \$55.25 \$13.75 <td>53</td> <td>\rightarrow</td> <td>\$37.50</td> <td>\$375.00</td> <td>\$37.50</td> <td>ш</td> <td>\$37.50</td> <td>\$375.00</td> <td>\$41.02</td> <td>\$162.72</td> <td>\$41.02</td> <td>\$237.30</td> <td>\$41.02</td> <td>\$162.72</td> <td>\$41.02</td> <td>\$162.72</td> <td>\$41.02</td> <td>\$325.44</td> <td>\$41.02</td> <td>\$149.16</td>	53	\rightarrow	\$37.50	\$375.00	\$37.50	ш	\$37.50	\$375.00	\$41.02	\$162.72	\$41.02	\$237.30	\$41.02	\$162.72	\$41.02	\$162.72	\$41.02	\$325.44	\$41.02	\$149.16
Cambito de jamid del maid	55	+	\$6.25	\$137.50	\$31.25	_	\$31.25	\$125.00	\$31.25	\$137.50	\$31.25	\$137.50	\$31.25	\$137.50	\$31.25	\$137.50	\$31.25	\$137.50	\$31.25	\$137.50
Cample of exponder auxiliary control of exp	26		\$6.25	\$218.75	\$125.00		\$125.00	\$62.50	\$41.02	\$162.72	\$41.02	\$237.30	\$41.02	\$162.72	\$41.02	\$162.72	\$41.02	\$325.44	\$41.02	\$149.16
Transport of the proportion of the proporti	57	Cambio de depósito auxiliar de radiador	\$18.75	\$100.00	\$18.75	\$112.50	\$18.75	\$112.50	\$18.75	\$30.51	\$18.75	\$30.51	\$18.75	\$37.29	\$18.75	\$44.07	\$18.75	N/A	\$18.75	\$100.00
Camble det formate agual \$31.25 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$165.00 \$37.20 \$17.40 \$37.20 \$17.40 \$37.20 \$17.40 \$37.20 \$17.40 \$37.20 \$17.40 \$37.20 \$17.40 \$37.20 \$17.40 \$37.20 \$17.40 \$37.20 \$17.40 \$37.20 \$17.40 \$37.20 \$17.40 <	58		\$1.25	\$14.10	\$1.25	\$14.10	N/A	N/A	\$11.20	\$11.28	\$11.20	\$11.28	\$11.20	_	NA	N/A	N/A	N/A	\$11.20	\$15.03
camble de fincle de lurbo NA NA NA NA S417.50 NA S437.50 NA NA NA NA S437.50 NA S437.50 S437.50 S437.50 NA S437.50 NA NA NA NA NA NA S81.25 NA	69		\$31.25	\$165.26	\$31.25	\$9.65	\$31.25	\$160.00	\$37.29	\$165.00	\$37.29	\$36.73	\$37.29	\$165.26	\$37.29	\$165.26	\$37.29	\$165.00	\$37.29	\$166.25
43.75 5500.00 NA NA NA 843.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$500.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$443.75 \$600.00 \$600.00 \$600.00 \$600.00 \$600.00 \$600.00 \$600.00 \$600.00 \$600.00 \$600.00	19	cambio de núcleo de turbo cargador	N/A	N/A	N/A	N/A	\$31.25	\$437.50	NA	N/A	\$31.25	\$437.50	\$31.25	\$437.50	\$31.25	\$437.50	\$31.25	\$437.50	\$31.25	\$437.50
Reconstruction de lumbo NA NA S83.75 S750.00 NA NA S81.25 NA S82.50 NA	62	cambio de propelas y eje de turbo cargador	N/A	N/A	N/A	N/A	\$43.75	\$500.00	N/A	N/A	\$43.75	\$500.00	\$43.75	\$500.00	\$43.75	\$500.00	\$43.75	\$500.00	\$43.75	\$500.00
Cambiol de abrazaderes de lunco cargador and considerator and consid	63	Reconstrucción de turbo cargador	N/A	N/A	N/A	N/A	\$93.75	\$750.00	N/A	NA	\$93.75	\$750.00	\$93.75	\$750.00	\$93.75	\$750.00	\$93.75	\$750.00	\$93.75	\$750.00
Desmondiar y montar el jurbo NA NA NA S43.750 NA S61.25 NA \$156.25 \$156.25 NA NA NA \$156.25 \$156.00 \$156.25 \$156.00 \$156.25 \$156.25 \$156.00 \$156.25 \$156.00 \$156.25 \$156.25 \$156.00 \$156.25 \$156.00 \$156.25 \$156.25 \$156.00 \$156.25 \$156.00 \$156.25<	2	Cambio de abrazaderas de turbo cargador	N/A	N/A	N/A	N/A	\$81.25	N/A	N/A	NA	\$81.25	N/A	\$81.25	N/A	\$81.25	N/A	\$81.25	N/A	\$81.25	\$3.75
Cambio de lurbo cargador NA NA S125.00 S625.00 \$525.00 \$5734.50 \$525.00 \$5734.50 \$525.00 \$1325.00 \$125.00 NA NA \$125.00 NA NA \$125.00 NA NA NA NA NA \$125.00 NA NA <t< td=""><td>65</td><td>Desmontar y montar el turbo</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>\$437.50</td><td>N/A</td><td>\$81.25</td><td>N/A</td><td>\$81.25</td><td>NA</td><td>-</td><td>N/A</td><td>\$156.25</td><td>NA</td><td>\$156.25</td><td>N/A</td><td>\$156.25</td><td></td></t<>	65	Desmontar y montar el turbo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$437.50	N/A	\$81.25	N/A	\$81.25	NA	-	N/A	\$156.25	NA	\$156.25	N/A	\$156.25	
Limpotate distriction of large control of a manufactor of supplication	99	+	N/A	N/A	N/A	N/A	\$125.00	25.00	A/A	NA	\$125.00	\$625.00	\$250.00	\$734.50		\$881.40	\$250.00	\$734.50	\$250.00	\$1,189.89
Desmontlary montlar el NiA NiA NiA NiA Set 25 NiA NiA NiA Set 25 NiA Set 25 NiA Set 25	68	_	N/A	N/A	N/A	NA	\$25.00	50.00	N/A N/A	NA	\$25.00	8750.00	\$156.25	\$937.50		\$12.50	\$156.25	\$931.25	\$62.50	\$812.50
cambio de manguera de l'undo (inferior o superior) NA NA NA NA S43.75 \$25.00 S43.75 NA NA NA S43.75 \$25.00 S43.75 \$31.25 \$43.75 \$31.25 \$43.75 \$35.00	69		N/A	N/A	N/A	N/A	\$81.25		N/A	N/A	\$81.25	\$6.25	_	N/A		N/A	\$62.50	N/A	\$62.50	N/A
cambio de arandelas de lutho NA NA NA NA NA \$43.75 \$25.00 NA NA \$43.75 \$25.00 NA NA \$43.75 \$35.00 \$43.75 \$35.00 \$43.75 \$35.00 \$43.75	70	cambio de manguera de turbo (inferior o superior)	NA	N/A	N/A	N/A	\$25.00	\$43.75	N/A	N/A	\$25.00	\$43.75	\$22.37	\$31.25	\$22.37	\$43.75	\$22.37	\$43.75	\$22.37	\$43.75
	11	cambio de arandelas de bronce de tubería de turbo	N/A	N/A	N/A	N/A	\$43.75		N/A	N/A	\$43.75	\$25.00	\$43.75	\$31.25	\$43.75	\$35.00	\$43.75	\$48.75	\$36.25	\$106.25





GOBIERNO DE EL SALVADOR



osalud

Partial Continue Partial Con				Ambulant	Ambulancia Tipo C		Camioneta Pick up	neta	O OHIA	ILECTIVO	ald veille	Pic	Pick up					Microbia	phús	
Particle			Toyota Lai	nd Cruiser	Nissan Pa		Nissan Pa	atrol SW	Nissan	Frontier	Nissan	rontier	Toyota	illux año	Mazda B	r-50 año	Toyota Hi	ace 2007	Nissan Urvan año	van año
COSTON CAPICAL COST	1		2012,20	15, 2017	2007	, 2008	GL año	2008	año 200	7 y 2008	año 201;	3 y 2014	2011)	, 2012	20.	17	y 20	12	2013	3
Part	Trabaj	Descripción de trabajos de mantenimiento correctivo		POR C/U	SERVICE	POR C/U	SERVICIC	OR C/U	SERVICE	POR C/U	SERVICE	O C/IVA	COSTO	POR C/U	SERVICIK	OR C/U	SERVICION SERVIC	OR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U
The configuration of the confi	os		.O.M	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.o.M	Repuesto	.о.м	Otsendey	.о.м	Repuesto	.o.M	Repuesto
The control of the co	ma de i	nyección												1						
Control of Particle (1887) SEAD (1	72		\$50.00			\$15.00	N/A	N/A	\$50.00	\$15.00	NA	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Particle	73		\$25.00			\$75.00	\$25.00	\$75.00	\$25.00	\$75.00	\$100.00	\$200.00	\$100.00	\$200.00	\$100.00	\$200.00	\$100.00	\$200.00	\$100.00	\$200.00
Companie (IMP) SEX DO INA SEX DO SEX DO </td <td>74</td> <td></td> <td>\$5.00</td> <td></td> <td></td> <td>\$25.00</td> <td></td> <td>\$25.00</td> <td>\$50.00</td> <td>\$25.00</td> <td>\$50.00</td> <td>\$25.00</td> <td>\$50.00</td> <td>\$25.00</td> <td>\$50.00</td> <td>\$25.00</td> <td>\$50.00</td> <td>\$200.00</td> <td>\$50.00</td> <td>\$25.00</td>	74		\$5.00			\$25.00		\$25.00	\$50.00	\$25.00	\$50.00	\$25.00	\$50.00	\$25.00	\$50.00	\$25.00	\$50.00	\$200.00	\$50.00	\$25.00
Name	75		\$200.00			\$250.00	N/A	N/A	\$200.00	\$250.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	NA	N/A
One of based of minode a land of land o	76		\$20.00	_	\$20.00	N/A	\$20.00	N/A	\$20.00	N/A	\$20.00	NVA	\$20.00	NA	\$20.00	NVA	\$20.00	N/A	\$20.00	N/A
Story of boundard of story of stor	77	Cambio de base de filtro de combustible		N/A	\$5.00	\$40.00		N/A	\$5.00	\$9.76	\$5.00	\$9.76	\$5.00	\$8.14	\$5.00	\$6.78	\$5.00	\$7.58	\$5.00	\$19.53
National State Sta	78		\$12.75			\$28.00	\$12.75	\$29.00	\$13.96	\$28.00	\$13.96	\$28.07	\$13.96	\$35.00	\$13.96	\$24.41	\$13.96	\$19.00	\$13.96	\$19.53
National Company Nati	79	Cambio de inyectores convencionales	\$125.00			\$200.00	NA	N/A	\$74.58	\$156.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A
Total control of the important of the company of the compa	80	Cambio de bomba de invección convencional	\$112.50			\$200.00	NA	N/A	\$111.87	\$200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
And the composition of benchmarked sell and not composition of benchmarked may be a not composition of benchmarked may be a not composition of benchmarked sell and not composition of	18	Calibración de limpieza y ajuste de inyectores Electrónicos	N/A	N/A	NA	NA	\$18.75	N/A	NA	N/A	\$25.00	NA	\$25.00	N/A	\$25.00	NA	\$25.00	N/A	\$25.00	N/A
the discrimination of the control of	82	Cambio de bomba de alta presión de combustible	N/A	N/A	N/A	N/A	\$56.25	\$312.50	N/A	N/A	\$56.25	\$312.50	\$56.25	\$312.50	\$56.25	\$312.50	\$56.25	\$312.50	\$56.25	\$312.50
Position of element of mile NA NA NA NA 843.72 843.72 NA NA 843.72 <td>83</td> <td>cambio de sensor de flujo de aire</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>\$37.29</td> <td>\$56.25</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>\$37.29</td> <td>\$56.25</td> <td>\$37.29</td> <td>\$56.25</td> <td>\$37.29</td> <td>\$56.25</td> <td>\$37.29</td> <td>\$56.25</td> <td>\$37.29</td> <td>\$56.25</td>	83	cambio de sensor de flujo de aire	N/A	N/A	N/A	N/A	\$37.29	\$56.25	N/A	N/A	\$37.29	\$56.25	\$37.29	\$56.25	\$37.29	\$56.25	\$37.29	\$56.25	\$37.29	\$56.25
MA NA NA NA NA NA S37.29 S47.50 S47.29 S47.29 S47.50 S47.29 S47.29 S47.29 S47.29 S47.29 S47.29 S47.20 NA	84	Cambio de sensor de presión atmosférica	N/A	N/A	N/A	N/A	\$37.29	\$43.75	N/A	N/A	\$37.29	\$43.75	\$37.29	\$43.75	\$37.29	\$43.75	\$37.29	\$43.75	\$37.29	\$43.75
Post Distriction NA NA \$57.29 \$55.75 NA NA \$57.29 \$55.75 NA NA \$57.29 \$55.75 \$57.29 \$50.75 <	85	Cambio de sensor de temperatura de aire	NA	N/A	N/A	N/A	\$37.29	\$47.50	N/A	N/A	\$37.29		\$37.29		\$37.29	\$47.50	\$37.29	\$47.50	\$37.29	\$47.50
Main of expension of expensio	86	Cambio de sensor de temperatura de motor	NA	N/A	N/A	N/A	\$37.29	\$53.75	N/A	N/A	\$37.29	\$53.75	\$37.29	\$53.75	\$37.29	\$53.75	\$37.29	\$53.75	\$37.29	\$53.75
bind of expensive designation of the controllation	87	Cambio de sensor de presión de combustible	N/A	NA	N/A	NA	\$37.29	\$93.75	NA	N/A	\$37.29	\$93.75	\$37.29	\$93.75	\$37.29	\$93.75	\$37.29	\$93.75	\$37.29	\$93.75
Dido de sensor de combatible de Saza d	88	Cambio de sensor de posición de eje de levas	N/A	NA	N/A	N/A	\$37.29	\$112.50	N/A	N/A	\$37.29	\$112.50	\$37.29	\$112.50	\$37.29	\$112.50	\$37.29	\$112.50	\$37.29	\$112.50
by december of the combisition of the combisity of the combisition of the combisition of the combisition of	88	Cambio de sensor de posición de cigüeñal	N/A	N/A	N/A	N/A	\$37.29	\$62.50	NA	N/A	\$37.29		\$37.29	\$62.50	\$37.29	\$62.50	\$37.29	\$62.50	\$37.29	\$62.50
blod de participate de la	90	cambio de sensor de posición de obturador	N/A	N/A	N/A	N/A	\$37.29	\$118.75	N/A	N/A	\$37.29	\$118.75	\$37.29	\$118.75	\$37.29	\$118.75	\$37.29	\$118.75	\$37.29	\$118.75
Popularization bloode participation bloode partic	91	prueba de goteo de inyectores.	N/A	N/A	N/A	N/A	\$43.75	N/A	N/A	N/A	\$43.75	NA	\$43.75	NA	\$43.75	N/A	\$43.75	N/A	\$43.75	N/A
bit of the Potential de Potential de de maniquerais de potential de partitials de partitial	92	cambio de sensor de temperatura de combustible		NA	N/A	N/A	\$37.29	\$131.25	N/A	N/A	\$37.29	\$131.25	\$37.29	\$131.25	\$37.29	\$131.25	\$37.29	\$131.25	\$37.29	\$131.2
Ubblic de Potenticiennetto NA NA NA S37.29 \$187.50 NA NA NA NA S37.29 \$187.50 NA N	93	Cambio de ECM	Н	N/A	N/A	N/A	\$37.29	\$250.00	N/A	N/A	\$37.29	\$250.00	\$37.29	\$250.00		\$250.00		\$250.00	\$37.29	\$250.00
blo de luberias de sta 75 s 312.50 s	94	Cambio de Potenciometro de pedal	NA	NA	N/A	N/A	\$37.29	\$187.50	N/A	N/A	\$37.29	\$187.50	\$37.29	\$187.50	\$37.29	\$187.50	\$37.29	\$187.50	\$37.29	\$187.50
blo de mangueras de entación de Lacrida de Jacobo de Maria de Sacro Sacr	95	cambio de tuberias de inyectores	\$43.75		\$43.75	\$312.50	\$43.75	\$312.50	\$43.75	\$312.50	\$43.75	\$312.50	\$43.75	\$312.50	\$43.75	\$312.50	\$43.75	\$312.50	\$43.75	\$312.50
Mode blacked be latered and blood be bulled be at a commutation. NA S66.25 \$43.75 \$43.75 \$43.75 S6.25 \$43.75 \$43.75 \$56.25 \$43.75 \$56.25 \$43.75 \$56.25 \$43.75 \$56.25 \$43.75 \$56.25 \$43.75 \$56.25 \$43.75 \$56.25 \$43.75 \$56.25 \$43.75 \$56.25 \$43.75 \$46.77	96	cambio de mangueras de alimentación de combustible	\$43.75		\$43.75	12	\$22.37	\$112.50		\$112.50	\$22.37	\$112.50	\$22.37	\$112.50	\$22.37	\$112.50	\$22.37	\$112.50	\$22.37	\$112.50
big de pastillas de Son	97	cambio de tubería de retorno de combustible	N/A	N/A	N/A	N/A	\$56.25	\$43.75	N/A	N/A	\$56.25	\$43.75	\$56.25	\$43.75	\$56.25	\$43.75	\$56.25	\$43.75	\$56.25	\$43.75
Second	98	cambio de pastillas de	\$5.00			\$27.35	\$5.00	\$27.35	\$5.00	\$16.27	\$5.00	\$18.08	\$5.00	\$18.08	\$5.00	\$18.08	\$5.00	\$18.08	\$5.00	\$19.89
Rediction of Disco	66	+	\$5.00			\$42.94	N/A	N/A	\$5.00	\$23.50	\$5.00	\$23.50	\$5.00	\$31.64	\$5.00	\$23.50	\$5.00	\$19.89	\$5.00	\$21.24
	100	-	\$12.00	-	\$12.00		\$12.00	N/A	\$12.00	N/A	\$12.00	N/A	\$12.00	NA	\$12.00	NA	\$12.00	N/A	\$12.00	N/A





			Ambulancia Tipo C	ia Tipo C	Camioneta Pick up	Camioneta	neta				Pick up	dn					Microbús	spqs	
		Toyota Land Cruiser 2012,2015, 2017	nd Cruiser 15, 2017	Nissan Patrol <i>f</i> 2007 y 2008	atrol Año y 2008	Nissan Patrol SW GL año 2008	atrol SW 2008	Nissan F año 2007	rontier y 2008	Nissan Frontier año 2013 y 2014	Frontier 3 y 2014	Toyota Hilux año 2011 y 2012	ilux año 2012	Mazda BT-50 año 2017	-50 año 7	Toyota Hiace 2007 y 2012	ace 2007	Nissan Urvan año 2013	rvan año 13
Trabaj	Descripción de trabajos de mantenimiento correctivo	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	O C/IVA	COSTO POR (COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	O C/IVA	SERVICIO C/IVA	OC/IVA
os		.o.M	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.O.M	Repuesto	.о.м	Repuesto	.O.M	otsanday	.о.м	Repuesto	.о.м	Otsaugay	.о.м	otseugesto
101	Cambio de Discos Delanteros	\$18.75	\$68.75	\$18.75	\$73.45	\$18.75	\$73.45	\$12.32	\$55.82	\$12.32	\$55.82	\$12.32	\$51.42	\$12.32	\$70.51	\$12.32	\$54.35	\$12.32	\$51.42
102	Cambio de Discos Traseros	N/A	N/A	N/A	N/A	\$18.75	\$73.45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
103	Cambio de empaques y polveras de bomba tipo Cali per delanteras (2)	\$43.75	\$38.56	\$43.75	\$47.50	\$43.75	\$47.50	\$22.56	\$23.50	\$22.56	\$23.50	\$22.56	\$66.11	\$22.56	\$23.50	\$22.56	\$20.57	\$22.56	\$29.31
104	Cambiar bomba central de frenos	\$43.75	\$218.75	\$43.75	\$312.50	\$43.75	\$312.50	\$41.02	\$95.49	\$41.02	\$95.49	\$41.02	\$88.14	\$41.02	\$218.75	\$41.02	\$205.66	\$41.02	\$102.83
105	Desmontar y montar el	\$43.75	N/A	\$43.75	N/A	\$43.75	N/A	\$186.45	N/A	\$186.45	N/A	\$186.45	N/A	\$186.45	N/A	\$186.45	N/A	\$186.45	N/A
106	Cambio de servo freno	\$165.00	\$62.50	\$165.00	\$375.00	\$165.00	\$375.00	\$186.45	\$187.50	\$186.45	\$162.50	\$186.45	\$117.52	\$186.45	\$125.00	\$186.45	\$95.49	\$186.45	\$117.52
107	Cambio las bombas laterales de frenos traseros	\$17.50	\$27.50	\$17.50	\$37.50	\$17.50	\$37.50	\$12.32	\$22.04	\$12.32	\$44.07	\$12.32	\$52.88	\$12.32	\$49.95	\$12.32	\$20.57	\$12.32	\$22.04
108	Cambio de cables del freno de mano	\$6.25	\$31.25	\$56.25	\$222.50	\$56.25	\$222.50	\$37.29	\$169.96	\$37.29	\$61.47	\$37.29	\$168.14	\$37.29	\$140.73	\$37.29	\$473.70	\$37.29	\$52.32
109	Cambio de baleros de bufas delanteras(incluye grasa)	\$56.25	\$93.45	\$56.25	\$229.40	\$56.25	\$229.40	\$26.12	\$55.46	\$26.12	\$104.14	\$26.12	\$126.16	\$26.12	\$147.47	\$26.12	\$78.65	\$26.12	\$75.37
110	Cambio de baleros de flechas traseras	\$82.50	\$83.46	\$82.50	\$87.50	\$82.50	\$87.50	\$44.75	\$48.60	\$44.75	\$70.73	\$44.75	\$75.00	\$44.75	\$48.05	N/A	NA	N/A	N/A
111	Cambio de sellos de bufas delanteras	\$27.50	\$15.00	\$30.00	\$22.50	\$30.00	\$22.50	\$26.12	\$3.75	\$26.12	\$21.90	\$26.12	\$3.75	\$26.12	\$10.51	\$26.12	\$7.01	\$26.12	\$3.75
112	Rectificado de tambores traseros	\$12.00	N/A	\$12.00	N/A	N/A	N/A	\$12.00	NA	\$12.00	N/A	\$12.00	NA	\$12.00	NA	\$12.00	N/A	\$12.00	N/A
113	Cambio de Tambores	\$9.32	\$150.58	\$9.32	\$168.75	N/A	N/A	\$9.32	\$80.80	\$9.32	\$80.80	\$9.32	\$108.71	\$9.32	\$208.60	\$9.32	\$55.82	\$9.32	\$58.76
114	Calzar zapatas frenos traseros	\$50.00	\$12.50	\$62.50	\$12.50	N/A	N/A	\$41.02	\$12.50	\$41.02	\$12.50	\$41.02	\$12.50	\$41.02	\$33.90	\$41.02	\$15.00	\$41.02	\$15.00
a de tra	Sistema de transmisión,							,											
115	demontar y montar transmisión para cambio de :prensa, disco, redificado de volante, calibración de embrague, cambio de balero collarín, balero piloto.	\$69.74	\$409.71	\$69.74	\$535.00	\$106.25	\$535.00	\$69.74	\$374.93	\$69.74	\$374.93	\$69.74	\$643.65	\$69.74	\$341.02	\$69.74	\$324.67	\$69.74	\$309.39
116	Desmontar y montar transmision para realizar reparación (Reparación total: cambio de manguitos tipo manguitos tipo manguitos tipo manguitos tipo manguitos tipo el manguitas, cambio de horquilas, cambio de baleros, cambio de baleros, cambio de tren fijo o tren móvil, cambio de baleros, cambio de sellos, apiste en varillaje)	\$493.75	\$750.00	\$493.75	\$562.50	\$493.75	\$562.50	\$298.32	\$562.50	\$298.32	\$562.50	\$298.32	\$215.21	\$298.32	\$511.25	\$298.32	\$2,542.50	\$298.32	\$1,250.00
117	Desmontar y montar transmisión para realizar reparación (Reparación parcial:cambio de baleros, cambio como máximo 1 sincronizador, cambio de sellos).	\$493.75	\$500.00	\$493.75	\$437.50	\$493.75	\$437.50	\$298.32	\$625.00	\$298.32	\$562.50	\$298.32	\$14.69	\$298.32	\$250.00	\$298.32	\$1,437.50	\$298.32	\$1.437.50
811	Desmontary montar transmisión para realizar reparación (Reparación practial ajuste de vanilaje interno, cambio de 1 unidad de sincronizador, plifon, mangulo tipo tambor, lorquila)	\$493.75	\$468.75	\$493.75	\$343.75	\$493.75	\$343.75	\$298.32	\$500.00	\$298.32	\$531.25	\$298.32	\$468.75	\$298.32	\$250.00	\$298.32	\$187.50	\$298.32	\$437.50
119	Desmontar caja de velocidades	\$181.25	N/A	\$62.50	N/A	\$62.50	N/A	\$119.33	N/A	\$119.33	N/A	\$119.33	N/A	\$119.33	N/A	\$119.33	N/A	\$119.33	N/A

9° Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, Tel.: 2528-9700



			Ambulancia Tipo C	ia Tipo C		Camioneta	neta				Pick up	dn					Microbia	hije	
		Tovota Lan	nd Cruiser	Nissan Patro	atrol Año	Nissan Patrol SW	trol SW	Nissan Frontier	Frontier	Nissan Frontier	rontier	Tovota Hilux año	lilux año	Mazda RT.50 año	T-50 año	Tovota Hisco 2007	2002 926	Niesan Ilman año	yan ağı
		2012,2015, 2017	15, 2017	2007 y 2008		GL año 2008	2008	año 200	año 2007 y 2008	año 2013 y 2014	3 y 2014	2011	2011 y 2012	2017	17	y 20	2012	2013	13
Trabaj	Descripción de trabajos de mantenimiento correctivo	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	POR C/U	COSTO POR SERVICIO C/	POR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U	SERVICIO C/IVA	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	POR C/U	COSTO POR C/L SERVICIO C/IVA	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	POR C/U	SERVICIO C/IVA	OR C/U	SERVICIO C/IVA	OR C/U
os		.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Kebnesto	.O.M	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Kepuesto	.o.M	Repuesto	.o.M	Repuesto
120	Cambio total de caja de velocidades	\$181.25	\$1,875.00	\$62.50	\$1,625.00	\$62.50	\$1,625.00	\$298.32	\$2,125.00	\$298.32	\$2,250.00	\$298.32	\$3,125.00	\$298.32	\$1,875.00	\$298.32	\$2,000.00	\$298.32	\$2.187.50
121	Reparación total de transmisión de doble tracción.	\$493.75	\$1,000.00	\$493.75	\$437.50	\$493.75	\$437.50	\$410.19	\$1,000.00	\$410.19	\$937.50	\$410.19	\$125.00	\$410.19	N/A	N/A	NA	N/A	N.A
122	Nivelar aceite de diferencial (1/2 galón)	\$2.50	\$15.00	\$1.25	\$7.50	\$1.25	\$7.50	\$5.59	\$6.50	\$5.59	\$13.00	\$5.59	\$13.00	\$5.59	\$6.50	\$5.59	N/A	\$5.59	\$6.78
123	Nivelar aceite de transmisión (1/2 galon)	\$2.50	\$15.00	\$1.25	\$7.50	\$1.25	\$7.50	\$5.59	\$31.25	\$5.59	\$25.36	\$5.59	\$25.36	\$5.59	\$12.68	\$5.59	\$5.93	\$5.59	66 70
124	+	\$33.75	\$50.85	\$33.75	\$100.00	\$33.75	\$100.00	\$37.29	\$61.02	\$37.29	\$50.85	\$37.29	\$49.16	\$37.29	\$25.43	\$37.29	\$54.24	\$37.29	\$71.19
125	-	\$31.45	\$44.07	\$31.45	\$61.70	\$31.45	\$61.70	\$31.45	\$42.31	\$31.45	\$42.31	\$31.45	\$58.76	\$31.45	96.68\$	\$31.45	\$58.76	\$31.45	\$38.78
126	cambio de bomba auxiliar de clutch	\$4.00	\$22.04	\$4.00	\$30.00	\$4.00	\$30.00	\$4.00	\$27.75	\$4.00	\$15.28	\$4.00	\$17.63	\$4.00	\$27.15	\$4.00	\$18.80	\$4.00	\$17.63
127	Cambio de Kit de bombas de clutch(central, auxiliar y manguera)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
128	Cambio de manguera de bomba de clutch auxiliar	\$25.00	\$27.50	\$25.00	\$27.50	\$25.00	\$27.50	\$22.37	\$22.50	\$22.37	\$27.50	\$22.37	\$26.44	\$22.37	\$27.50	\$22.37	\$27.50	\$22.37	\$27.50
129	cambio de retenedor de salida de caja	\$15.00	\$17.50	\$15.00	\$12.50	\$15.00	\$10.00	\$5.59	\$14.01	\$5.59	\$47.01	\$5.59	\$5.25	\$5.59	\$10.51	\$5.59	\$10.51	\$5.59	\$3.15
130	cambio de cruceta de cardan	\$13.60	\$22.00	\$13.60	\$61.71	\$13.60	\$61.71	\$13.60	\$24.68	\$13.60	\$17.75	\$13.60	\$28.21	\$13.60	\$25.27	\$13.60	\$12.93	\$13.60	\$12.93
131	alinear y balancear cardan	\$50.00	N/A	\$50.00	N/A	\$50.00	N/A	\$50.00	N/A	\$50.00	N/A	\$50.00	N/A	\$50.00	N/A	\$50.00	N/A	\$50.00	N/A
132	Cambio de soporte de cardan	\$21.25	\$30.00	\$21.25	\$36.00	\$21.25	\$36.00	\$21.25	\$57.53	\$21.25	\$57.53	\$21.25	\$35.26	\$21.25	89.04\$	N/A	N/A	N/A	N/A
133	\vdash	\$45.00	\$437.50	\$45.00	\$625.00	\$45.00	\$625.00	\$18.66	\$437.50	\$18.66	\$562.50	\$18.66	\$625.00	\$18.66	\$750.00	\$18.66	\$562.50	\$18.66	\$687.50
134	reconstrucción de yugos de crucetas	\$31.25	N/A	\$62.50	N/A	\$62.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	\$62.50	N/A	\$62.50	N/A
135	desmontar y montar diferencial	\$131.25	N/A	\$131.25	N/A	\$131.25	N/A	\$131.25	N/A	\$131.25	NA	\$131.25	N/A	\$131.25	N/A	\$131.25	N/A	\$131.25	N/A
136	Cambio de retenedor y baleros del piñón de ataque	\$18.75	\$6.25	\$18.75	\$43.75	\$18.75	\$43.75	\$18.75	\$14.01	\$18.75	\$14.01	\$18.75	\$353.35	\$18.75	\$375.00	\$18.75	\$22.60	\$18.75	\$62.47
137	Cambio de baleros de piñón de ataque	\$31.25	\$31.25	\$31.25	\$31.25	\$31.25	\$31.25	\$5.59	\$67.04	\$5.59	\$70.73	\$5.59	\$22.60	\$5.59	\$52.43	\$5.59	\$22.60	\$5.59	\$46.70
138	Cambio de todos baleros del diferencial y ajuste	\$31.25	\$31.25	\$31.25	\$75.00	\$31.25	\$75.00	\$149.16	\$75.00	\$149.16	\$62.50	\$149.16	\$414.94	\$149.16	\$96.67	\$149.16	\$75.00	\$149.16	\$20.34
139	Reparación total de Corona, cambio de satélites, planetarios, baleros, lainas de ajuste sello de piñón de ataque, aceite.	\$156.25	\$1,000.00	\$156.25	\$750.00	\$156.25	\$750.00	\$149.16	\$143.75	\$149.16	\$312.50	\$149.16	\$281.25	\$149.16	\$187.50	\$149.16	\$144.64	\$149.16	\$15.76
140		\$187.50	\$1,250.00	\$156.25	\$1,125.00	\$156.25	\$1,125.00	\$149.16	\$1,187.50	\$149.16	\$1,625.00	\$149.16	\$235.04	\$149.16	\$2,000.00	\$149.16	\$1,625.00	\$149.16	\$1,875.00
141	Cambiar sellos de flechas traseras	\$41.25	\$7.50	\$82.50	\$10.00	\$82.50	\$10.00	\$41.02	\$15.76	\$41.02	\$5.51	\$41.02	\$35.92	\$41.02	\$28.05	\$41.02	\$7.50	\$41.02	\$7.01
142	cambio de copa de bufa delantera	\$12.50	\$18.75	\$12.50	\$23.75	\$12.50	\$23.75	\$12.50	\$25.00	\$41.02	\$21.90	\$41.02	\$5.33	\$41.02	\$18.75	\$41.02	\$18.75	\$41.02	\$18.75
143	Cambio de flechas traseras	\$41.25	\$93.75	\$41.25	\$93.75	\$41.25	\$62.50	\$41.02	\$81.25	\$41.02	\$85.00	\$41.02	\$100.00	\$41.02	\$106.25	\$41.02	\$97.50	\$41.02	\$73.75
144	Cambio de aceite de diferencial	\$1.00	\$20.80	\$1.00	\$20.80	\$1.00	\$20.80	\$1.00	\$5.20	\$1.00	\$15.59	\$1.00	\$15.59	\$1.00	\$15.59	\$1.00	\$5.20	\$1.00	\$5.20
145	Cambio de aceite de Transmisión	\$1.00	\$20.80	\$1.00	\$20.80	\$1.00	\$20.80	\$1.00	\$10.14	\$1.00	\$30.43	\$1.00	\$30.43	\$1.00	\$30.43	\$1.00	\$4.75	\$1.00	\$4.75
146	Regulación de clutch	\$12.50	\$1.25	\$12.50	\$1.25	\$12.50	\$1.25	\$9.32	NA	\$9.32	N/A	\$9.32	N/A	\$9.32	N/A	\$9.32	N/A	\$9.32	N/A
147	o de diferencial	\$6.25	\$10.00	\$6.25	\$10.00	\$6.25	\$10.00	\$6.25	\$6.25	\$6.25	\$6.77	\$6.25	\$6.77	\$18.66	\$6.25	\$18.66	\$6.77	\$18.66	\$6.77
	Combined or the debter																		







GOBIERNO DE EL SALVADOR

			Ambulancia Tipo C	a Tipo C		Camioneta	neta				Pic	Pick up					MICL	Microbus	
		Toyota Land Cruiser	d Cruiser	Nissan Patrol	atrol Año	Nissan Patrol SW	atrol SW	Nissan Frontier	rontier	Nissan Frontier	rontier	Toyota	Toyota Hilux año	Mazda B	Mazda BT-50 año	Toyota Hiace 2007	Hiace 2007	Nissan Urvan año	van año
Trab	Descripción de trabajos de	COSTO POR C/U	OR C/U	COSTO POR C/U	OR C/U	COSTO POR C/U	OR C/U	COSTO POR C/U	OR C/U	COSTO POR C/U	OR C/U	COSTO	COSTO POR C/U	COSTO POR C/U	COSTO POR C/U	COSTO POR C/U	POR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U
	mantenimiento correctivo	.o.M	Repuesto	.о.м		.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.o.M	Kepuesto	.o.M	Kepuesto
149	Cambio de terminales de dirección L o R.	\$5.00	\$33.00	\$5.00	\$35.00	\$5.00	\$35.00	\$5.00	\$35.26	\$5.00	\$35.00	\$5.00	\$21.15	\$5.00	\$21.15	\$5.00	\$19.98	\$5.00	\$28.20
150	Cambio de barra central de	\$25.50	\$188.00	\$5.00	\$25.50	\$25.50	\$30.00	\$25.50	\$105.77	\$25.50	\$105.77	N/A	N/A	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A
151	Cambio de brazo pitman	\$31.25	\$2.50	\$6.25	\$43.75	\$6.25	\$43.75	\$6.25	\$52.50	\$6.25	\$47.50	N/A	A/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
152	Cambio de tercer brazo de dirección	\$18.75	\$18.75	\$6.25	\$25.00	\$6.25	\$25.00	\$6.25	\$51.42	\$7.50	\$51.42	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	NA
153	cambio de amortiguador de dirección	\$15.00	\$112.50	\$15.00	\$110.18	\$15.00	\$110.18	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	NA	N/A
154	Cambio de sellos a masa de dirección	\$6.25	\$3.75	\$56.25	\$12.50	\$56.25	\$12.50	\$56.25	\$14.06	\$56.25	\$19.58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA
155	Cambio de sellos a bomba de powersterina	\$41.25	\$225.00	\$56.25	\$18.75	\$56.25	\$18.75	\$56.25	\$35.60	\$56.25	\$35.60	\$56.25	\$38.75	\$56.25	\$35.00	\$56.25	\$43.75	\$56.25	\$56.25
156	Cambio de mangueras de alta presión de power steering	\$12.50	\$43.75	\$12.50	\$43.75	\$12.50	\$43.75	\$22.37	\$71.19	\$22.37	\$71.19	\$22.37	\$71.19	\$22.37	\$71.19	\$22.37	\$71.19	\$22.37	\$71.19
157	Cambio de mangueras de succión de power steering	\$15.00	\$43.75	\$6.25	\$15.00	\$6.25	\$15.00	\$22.37	\$8.75	\$22.37	\$8.75	\$22.37	\$10.00	\$22.37	\$11.25	\$22.37	\$13.75	\$22.37	\$16.25
158	Cambio de bomba power	\$137.50	\$475.00	\$137.50	\$562.50	\$137.50	\$562.50	\$131.25	\$359.90	\$137.50	\$359.90	\$137.50	\$475.00	\$137.50	\$323.18	\$137.50	\$475.00	\$137.50	\$359.91
159	Cambio de "O" Ring a tuberías de powersterino.	\$12.50	\$6.25	\$12.50	\$7.50	\$12.50	\$7.50	\$22.37	\$7.50	\$22.37	\$7.50	\$22.37	\$7.50	\$22.37	\$7.50	\$22.37	\$7.50	\$22.37	\$10.00
160	Desmontar y montar el	\$25.00	N/A	\$43.75	N/A	\$43.75	N/A	\$102.56	N/A	\$102.56	N/A	\$102.56	N/A	\$102.56	N/A	\$102.56	N/A	\$102.56	N/A
161	Cambio de masa de dirección	\$137.50	\$750.00	\$137.50	\$625.00	\$137.50	\$625.00	\$44.75	N/A	\$44.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
162	Enderezado de muñones	\$62.50	NA	\$62.50	N/A	\$62.50	N/A	\$62.50	N/A	\$62.50	N/A	\$62.50	N/A	\$62.50	N/A	\$62.50	N/A	\$62.50	N/A
a de su	Sistema de suspensión																		
163	Cambio de amortiguadores delanteros.(2)	\$8.00	\$230.00	\$8.00	\$169.50	\$8.00	\$169.50	\$8.00	847.00	\$8.00	847.00	\$8.00	\$67.80	\$8.00	\$49.72	\$8.00	\$24.40	\$8.00	\$45.00
164	Cambio de amortiguadores traseros (2)	\$8.00	\$261.00	\$8.00	\$130.00	\$8.00	\$130.00	\$8.00	\$45.20	\$8.00	\$45.20	\$8.00	\$41.58	\$8.00	\$56.95	\$8.00	\$26.21	\$8.00	\$46.00
165	cambio de hules a barra estabilizadora delantera	\$8.75	\$31.25	\$8.75	\$31.25	\$8.75	\$31.25	\$8.75	\$31.25	\$32.81	\$5.93	\$32.81	\$5.93	\$32.81	\$5.93	\$32.81	\$3.39	\$32.81	\$14.69
166	cambio de hules a barra estabilizadora trasera	\$31.25	\$31.25	\$31.25	\$25.00	\$31,25	\$25.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
167	cambio de esferas inferiores	N/A	N/A	N/A	N/A	\$21.74	\$55.82	\$21.74	\$55.82	\$21.74	\$32.32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
168	cambio de esferas superiores	N/A	N/A	N/A	N/A	\$21.74	\$64.64	. \$21.74	\$64.64	\$21.74	\$27.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
169	cambio de tijera superior Cambio de tijera inferiores	N/A	A/N A/N	N/A N/A	N/A N/A	\$44.75	\$105.77	\$44.75	\$105.77	\$44.75	\$220.35	\$44.75	\$205.66	\$44.75	\$52.88	\$44.75	\$220.35	\$44.75	\$117.52
171	cambio de bujes a barras oscilantes traseras	\$22.50	\$31.25	-	\$59.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
172	cambio de bujes a barras oscilantes delanteras	\$22.50	\$31.25	\$22.50	\$59.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
173	Cambio de bujes a hojas de resortes	\$6.25	\$18.75	N/A	NA	N/A	NA	\$13.05	\$17.54	\$13.05	\$4.38	\$13.05	\$13.14	NA	N/A	\$13.05	\$4.38	\$13.05	\$3.94
174	Cambio de hojas de resorte traseras	\$6.25	\$45.90	N/A	N/A	\$33.75	\$10.63	\$37.29	\$8.77	\$37.29	\$4.38	\$37.29	\$47.50	N/A	N/A	\$37.29	\$46.25	\$37.29	\$46.25
175	cambio de bujes de barra tensoras delanteras	\$43.75	\$127.13	\$43.75	\$37.50	\$43.75	\$37.50	\$13.05	\$35.00	\$13.05	\$33.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
176	cambio de bujes de barra tensora trasera	\$43.75	\$31.88	\$21.25	\$43.75	\$21.25	\$43.75	\$13.05	\$43.75	\$13.05	\$41.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
177	cambio de pines de barra estabilizadora	\$31.25	\$37.50	\$31.25	\$60.00	\$31.25	\$60.00	\$9.32	\$32.21	\$9.32	\$32.21	\$9.32	\$33.75	\$9,32	\$30.00	\$9.32	\$37.50	\$9.32	\$37.50
178	Cambio de hoja de resorte delantera transversal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
sistema de escape	-																		

9° Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, Tel.: 2528-9700





			Ambulancia Tipo C	ia Tipo C		Camioneta	neta				Pick up	dn					Microbús	bús	
		Toyota Land Cruiser 2012,2015, 2017	d Cruiser 5, 2017	Nissan Patrol 2007 v 200	atrol Año	Nissan Patrol SW	itrol SW	Nissan Frontier	Frontier v v 2008	Nissan Frontier año 2013 v 2014	rontier v 2014	Toyota F	Toyota Hilux año 2011 v 2012	Mazda BT-50 año	-50 año	Toyota Hiace 2007	Hiace 2007	Nissan Urvan año	van año
_	Descripción de trabajos de	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U	COSTO POR C/U	POR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U	COSTO POR C/U	O C/IVA	COSTO POR C/U	OR C/U	COSTO POR C/U	POR C/U	COSTO POR C/U	OR C/U	COSTO POR C/U	OR C/U	COSTO POR C/U	OR C/U
		.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Repuesto	.о.м	Otsendey	.o.M	Otsauqay	.о.м	Repuesto	.о.м	otseudeЯ	.о.м	Repuesto
10 a	Cambio de soportes del escape	\$6.25	\$18.75	\$11.25	\$18.75	\$11.25	\$18.75	\$5.59	\$28.82	\$5.59	\$9.32	\$5.59	\$18.75	\$5.59	\$18.75	\$5.59	\$18.75	\$5.59	\$18.75
	Cambio de tubo de escape	\$6.25	\$187.50	\$12.50	\$187.50	\$12.50	\$187.50	\$45.50	\$187.50	\$45.50	\$187.50	\$45.50	\$187.50	\$45.50	\$187.50	\$45.50	\$187.50	\$45.50	\$187.50
	Cambio de abrazaderas del sistema de escape	\$6.25	\$31.25	\$3.75	\$31.25	\$3.75	\$31.25	\$3.74	\$31.25	\$3.74	\$31.25	\$3.74	\$31.25	\$3.74	\$31.25	\$3.74	\$31.25	\$3.74	\$31.25
0	Soldadura de tubo de escape	\$37.50	NA	\$37.50	N/A	\$37.50	N/A	\$18.66	N/A	\$18.66	N/A	\$18.66	N/A	\$18.66	N/A	\$18.66	N/A	\$18.66	N/A
ON	cambio de empaque de salida de escape	\$31.25	\$37.50	\$31.25	\$37.50	\$31.25	\$37.50	\$45.50	\$37.50	\$45.50	\$37.50	\$45.50	\$37.50	\$45.50	\$37.50	\$45.50	\$37.50	\$45.50	\$37.50
1010	Carrocería y accesorios																		
. 0	delantero	\$62.50	\$250.00	\$31.25	\$31.25	\$31.25	\$31.25	\$42.88	\$250.00	\$42.88	\$250.00	\$42.88	\$250.00	\$42.88	\$250.00	\$42.88	\$250.00	\$42.88	\$250.00
	Cambio de bomper trasero	\$62.50	\$250.00	\$31.25	\$31.25	\$31.25	\$31.25	\$42.88	\$250.00	\$42.88	\$250.00	\$42.88	\$250.00	\$42.88	\$250.00	\$42.88	\$250.00	\$42.88	\$250.00
9	enderezar y pintar bomper delantero	\$93.75	\$62.50	\$62.50	\$31.25	\$62.50	\$31.25	\$93.75	\$62.50	\$93.75	\$31.25	\$93.75	N/A	\$93.75	\$31.25	\$93.75	\$43.75	\$93.75	\$37.50
₩	Enderezar y pintar bomper trasero	\$93.75	\$62.50	\$62.50	\$31.25	\$62.50	\$31.25	\$93.75	\$62.50	\$93.75	\$31.25	\$93.75	N/A	\$93.75	\$31.25	\$93.75	\$43.75	\$93.75	\$37.50
_ =	Instalación y cambio de las loderas (4)	\$100.00	\$175.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$16.78	\$175.00	\$16.78	\$175.00	\$16.78	\$175.00	\$16.78	\$175.00	\$16.78	\$175.00	\$16.78	\$175.00
× =	Ajuste de la compuertas traseras	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$22.37	N/A	\$22.37	N/A	\$22.37	N/A	\$22.37	N/A	\$22.37	N/A	\$22.37	NA
ے < ت سا	Eliminar entradas de agua por empaquetaduras(vidrios, laterales, parabrisas, puertas)	\$75.00	N/A	\$156.25	N/A	\$156.25	NA	\$14.92	N/A	\$14.92	NA	\$14.92	N/A	\$14.92	NA	\$14.92	N/A	\$14.92	A/X
. w 2	Elaboración de pintura de logos.	\$156.25	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A
	Elaboración de logos del FOSALUD parte frontal	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	NA	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A
· uu ii.	Elaboración de logos del FOSALUD parte trasera	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A
шш	Elaboración de logos del FOSALUD parte lateral L	\$93.75	N/A	\$156.25	NA	\$156.25	N/A	\$156.25	N/A	\$156.25	N/A	\$156.25	NA	\$156.25	N/A	\$156.25	N/A	\$156.25	N/A
u IL	Elaboración de logos del FOSALUD parte lateral R	\$93.75	N/A	\$156.25	N/A	\$156.25	N/A	\$156.25	N/A	\$156.25	N/A	\$156.25	N/A	\$156.25	N/A	\$156.25	N/A	\$156.25	N/A
ש ט א	elaboración de arte completo en vinil adherente y micro perforado	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	\$500.00	\$875.00
LL 10	Pintura de Rines	\$125.00	N/A	\$123.75	N/A	\$123.75	N/A	\$187.50	N/A	\$187.50	N/A	\$187.50	N/A	\rightarrow	NA	\$187.50	N/A	\$187.50	N/A
J10	Cambio de nnes	\$12.50	\$625.00	\$12.50	\$625.00	\$12.50	\$625.00	\$5.30	\$750.00	\$5.30	\$750.00	\$5.30	\$750.00	\$5.30	\$750.00	\$5.30	\$750.00	\$5.30	\$750.00
10 =	Cambio de espejo retrovisor interno	\$12.50	\$93.75	\$6.25	\$93.75	\$6.25	\$93.75	\$22.37	\$93.75	\$22.37	\$93.75	\$22.37	\$93.75	\$22.37	\$93.75	\$22.37	\$93.75	\$22.37	\$93.75
in a	Cambio de forros de asientos	\$100.00	N/A	\$100.00	N/A	\$100.00	N/A	\$22.37	N/A	\$22.37	N/A	\$22.37	NA	\$22.37	N/A	\$22.37	N/A	\$22.37	N/A
u a	Reparación de tapicería de puertas traseras	\$112.50	N/A	\$112.50	N/A	\$112.50	N/A	\$112.50	N/A	\$112.50	N/A	\$112.50	N/A	\$112.50	N/A	\$112.50	N/A	\$112.50	N/A
ير ھ	reparación de tapicería de asientos	\$312.50	N/A	\$312.50	N/A	\$312.50	N/A	\$312.50	N/A	\$312.50	N/A	\$312.50	NA	\$312.50	N/A	\$312.50	N/A	\$312.50	N/A
ועב ס	Reparación de bisagra de puertas traseras	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$26.12	N/A	\$26.12	N/A	\$26.12	N/A	\$26.12	N/A	\$26.12	N/A	\$26.12	N/A
വര്	Cambio de bisagras de puertas traseras	\$18.75	\$125.00	\$31.25	\$218.75	\$31.25	\$218.75	\$26.12	\$250.00	\$26.12	\$250.00	\$26.12	\$250.00	\$26.12	\$250.00	\$26.12	\$250.00	\$26.12	\$250.00
au I	Polarizado completo	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$93.75	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A	\$125.00	N/A
00	cambio de defensa delantera	N/A	N/A	N/A	N/A	\$37.29	\$218.75	\$37.29	\$250.00	\$37.29	\$312.50	\$37.29	\$318.75	\$37.29	\$306.25	\$37.29	\$375.00	\$37.29	\$406.25
101	era	N/A	N/A	N/A	N/A	\$37.29	\$218.75	\$37.29	\$250.00	\$37.29	\$312.50	\$37.29	\$318.75	\$37.29	\$306.25	\$37.29	\$375.00	\$37.29	N/A
ပပ	cambio de protector de cama	N/A	NA	N/A	N/A	\$62.50	\$406.25	\$62.50	\$406.25	\$62.50	\$406.25	\$62.50	\$406.25	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A
10	o de camper	N/A	N/A	N/A	N/A	\$187.50	\$1,875.00	\$187.50	\$1,875.00	\$187.50	\$1,875.00	\$187.50	\$1,875.00	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A






SIGAMOS**creando/**uturo

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Name
COSTO POR CIU COSTO PO
Si Si Si Si Si Si Si Si
\$12.50 \$31.25 NIA NIA NIA NIA NIA \$43.75 \$312.50 NIA NIA NIA NIA NIA \$43.75 \$312.50 NIA NIA NIA NIA NIA \$18.75 \$31.25 NIA NIA NIA NIA NIA \$18.75 \$25.00 NIA NIA NIA NIA NIA \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 NIA \$11.20 \$175.00 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA \$62.50 \$11.20 \$11.20 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 NIA \$62.50 \$23.50 \$23.50 \$23.50 \$23.50 \$23.50 \$62.50 \$112.50 \$112.50 \$112.50 \$112.50 \$112.50 \$112.50 \$112.50 \$112.50
\$43.75 \$312.50 NIA NIA NIA NIA NIA \$43.75 \$31.25 NIA
\$43.75 \$31.25 NIA NIA NIA NIA NIA \$18.75 \$12.50 NIA NIA NIA NIA NIA \$18.25 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$15.50 \$12.50 \$15.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$175.00 \$11.20 \$12.50 \$12.50 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$175.00 \$11.20 \$12.50 \$12.50 NA NA NA NA \$83.41 NA \$83.41 NA \$12.50 NA \$65.25 NA \$82.50 NA \$80.34 NA \$80.34 NA \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 NA \$11.20 NA \$11.20 \$11.20 \$11.20 NA
\$37.50 NA NA NA NA NA \$37.50 \$37.50 NA NA NA NA NA \$12.20 \$17.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.20 \$17.50 \$17.20 \$17.50 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$17.50 \$17.50 \$17.50 \$11.20 \$11.20 NA NA NA \$11.20 \$11.20 \$11.20 NA NA \$11.20 \$11.20 \$11.20 NA NA \$11.20 \$11.20 NA \$65.24 NA \$63.41 NA \$69.34 NA \$65.25 NA \$69.34 NA \$69.35 NA \$65.25 NA \$69.34 NA \$69.35 NA \$66.26 NA \$69.34 NA \$69.35 NA \$66.26 NA \$69.34 NA \$69.34 NA \$66.27 NA \$69.34
\$37.50 NAA NNA NNA NNA NNA \$12.50 \$15.50 \$12.50 \$15.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$11.20 \$15.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$11.20 \$17.50 \$11.20 \$15.50 \$12.50 \$12.50 NA NA NA NA \$893.41 NN \$893.41 NN \$65.25 NA \$862.50 NA \$863.41 NA \$893.41 NN \$65.25 NA \$863.41 NA \$893.41 NN \$893.41 NN \$65.25 NA \$863.41 NA \$893.41 NN \$893.41 NN \$65.25 NA \$863.51 NA \$893.75 NA \$893.75 NA \$862.50 NA \$875.00 \$825.00 \$825.00 \$825.00 \$893.75 \$817.50 NA \$187.50 NA \$187.50 \$10.00 NA \$10.00 NA
\$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$12.50 \$19.20 \$19.20 \$19.20 \$19.20 \$19.20 \$19.20 \$19.20 \$19.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$12.50 NA NA NA NA \$11.20 \$17.50 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$17.50 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$11.20 \$25.20 \$25.20 \$10.2
Str. 20 Str. 50 Str.
NA
\$63.45 NA \$63.41 NA \$63.41 NA \$63.41 NAA \$63.41 NA \$63.41 NA \$63.41 NAA \$63.41 NA \$63.41 NA \$65.25 NAA \$63.41 NA \$69.24 NA \$66.26 NAA \$66.25 NA \$69.24 NA NAA \$81.25 NAA \$89.37.50 NA \$69.25 NA NAA \$37.50 NAA \$37.50 NA \$89.25
\$63.41 NNA \$63.41 NNA \$63.41 NNA \$65.25 NNA \$63.41 NNA \$63.41 NN \$56.25 NNA \$68.25 NNA \$66.25 NN NNA \$81.25 NNA \$81.25 NNA \$66.25 NN NNA \$81.25 NNA \$81.25 NNA \$60.25 NN \$82.20 \$250.00 \$250.00 \$250.00 \$250.00 \$250.00 \$250.00 \$112.50 \$112.50 \$112.50 \$18.75 \$112.50 \$112.50 NN \$112.50 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$112.50 NN \$100.00 NA \$18.75 \$18.75 \$112.50 \$18.75 NN \$100.00 NN \$100.00 NA \$18.75 \$18.75 \$112.50 \$18.75 NN \$100.00 NN \$250.00 NN \$250.00 NN \$250.00 NN \$250.00 NN \$250.00 NN
\$60.241 NNA \$60.25 NNA \$60.25 NNA \$56.25 NNA \$56.25 NNA \$56.25 NNA NAA \$61.25 NAA \$81.25 NAA \$60.25 NNA NAA \$61.25 NAA \$61.25 NAA \$60.25 NA NAA \$60.75 \$62.50 \$62.50 \$60.75 \$60.75 NA \$60.75 \$60.75 \$60.75 \$60.75 \$60.75 NA \$60.75 NA \$112.60 \$18.75 \$112.50 \$18.75 \$112.50 \$18.75 NA \$187.50 NAA \$187.50 NAA \$187.50 NA \$187.50 NA \$187.50 NAA \$187.50 NAA \$187.50 NA \$60.25 NA \$187.50 NAA \$10.00 NA \$200.00 NA \$60.25 NA \$200.00 NA \$200.00 NA \$200.00 NA \$60.00 NA <td< td=""></td<>
NA S56.25 NIA S56.25 NIA S56.25 NIA S57.20 S62.20 S52.20 S57.20 S52.20 S57.20 S52.20 S57.20 S52.20 S57.20 S52.20 S57.20
NA
\$893.75 \$25.00 \$893.75 \$25.00 \$893.75 \$825.00 \$893.75 \$825.00 \$893.75 \$825.00 \$893.75 \$825.00 \$893.75 \$825.00
\$62.50 \$25.00 \$62.50 \$25.00 \$82.50 \$82.50 \$82.50 \$112.50 \$18.75 \$112.50 \$18.75 \$18.75 \$18.25 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$18.75 \$250.00 \$250.00 \$241.02
\$25.00 \$175.00 \$255.00 \$175.00 \$112.50 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$18.75 \$187.50 N/A \$18.75 \$18.75 N/A \$187.50 N/A \$187.50 N/A \$187.50 N/A \$100.00 N/A \$100.00 N/A \$100.00 N/A \$250.00 N/A \$250.00 N/A \$250.00 N/A \$250.00 N/A \$250.00 N/A \$200.00 N/A \$250.00 N/A \$200.00 N/A \$200.00 N/A \$250.00 N/A \$200.00 N/A \$200.00 N/A \$200.00 N/A \$200.00 N/A \$200.00 N/A \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02
\$18.75 \$112.50 \$18.75 \$112.50 \$18.75 \$112.50 \$18.75
\$187.50 N/A \$2500.00 N/A \$210.2 \$25.00 N/A \$210.2 \$22.00 N/A \$210.2 \$22.00 N/A \$210.2 \$22.00 N/A
\$187.50 N/A \$187.50 N/A \$187.50 N/A \$187.50 N/A \$100.00 N/A \$250.00 N/A \$250.00 N/A \$2500.00 N/A \$200.00 N/A <t< td=""></t<>
\$100.00 N/A \$100.00 N/A \$100.00 N/A \$100.00 N/A \$250.00 N/A \$270.00 \$270.00 \$270.00 N/A \$270.00 N/A \$270.00 \$270.00 \$270.00 \$270.00 \$270.00 \$270.00<
\$6.26 N/A \$250.00 N/A \$250.00 N/A \$250.00 N/A \$250.00 N/A \$250.00 N/A \$2500.00 N/A \$2000.00 \$20.20 \$20.20 \$20.20 \$20.20 \$20.20 \$20.20 \$20.20 \$20.20 \$20.20 \$20.20 \$20.20 \$20.20 \$20.20 \$
\$6.26 \$17.50 \$6.25 \$17.50 \$6.20 \$200.00 N/A \$200.00 N/A \$200.00 N/A \$200.00 N/A \$200.00 N/A \$200.00 N/A \$256.00 \$112.50 \$55.85 \$112.50 \$55.85 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 N/A \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 N/A \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$41.02
\$200 00 NA \$200 00
\$50.00 N/A \$200.00 N/A
\$55.66 \$112.50 \$55.86 \$112.50 \$55.86 \$41.02 \$244.42 \$41.02 \$312.50 \$41.02 \$41.02 NA \$41.02 \$41.02 \$41.02 NA \$55.96 \$93.75 \$250.00 \$375.00 \$375.00 \$375.00 \$41.02 \$298.75 \$41.02 \$197.75 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$298.63 \$41.02 \$197.75 \$41.02 \$41.02 \$41.02 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$1.03 \$2.00 \$2.00 \$62.50 \$1.62 \$1.00 \$2.00 \$1.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.
\$41.02 \$264.42 \$41.02 \$312.50 \$41.02 N \$41.02 N/A \$41.02 N/A \$41.02 N \$55.95 \$93.75 \$375.00 \$375.00 \$375.00 \$41.02 \$290.63 \$41.02 \$197.75 \$41.02 \$7.83 N/A \$7.83 N/A \$7.83 N \$100 \$172.04 \$1.00 \$10.20 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$62.50 \$2,000.00 \$62.50 \$1.625.00 \$62.50 \$1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
\$41.02 N/A \$41.02 N/A \$41.02 N/A \$41.02 N/A \$41.02 \$55.00
\$55.96 \$93.75 \$375.00 \$375.00 \$375.00 \$41.02 \$290.63 \$41.02 \$197.75 \$41.02 \$7.83 N/A \$7.83 N/A \$7.83 N/A \$10.0 \$172.04 \$1.00 \$10.20 \$1.00 \$1.00 \$62.50 \$2.000.00 \$62.50 \$1.625.00 \$62.50 \$1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
\$41.02 \$290.63 \$41.02 \$197.75 \$41.02 \$7.83 N/A \$7.83 N/A \$7.83 N/A \$1.00 \$1722.04 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$62.50 \$2.000.00 \$62.50 \$1.625.00 \$62.50 \$1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
\$1.83 NA \$7.83 NA \$7.83 NA \$7.83 NA \$7.83 NA \$7.83 NA NA \$7.83 NA NA \$7.83 NA NA <th< td=""></th<>
\$42.50 \$722.04 \$1.00 \$7722.04 \$1.00 \$722.04 \$1.00 \$722.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$82.50 \$71.625.00 \$7
\$62.50 \$2,000.00 \$62.50 \$1,625.00 \$62.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A











GOBIERNO DE EL SALVADOR

	RITTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCIII OS I IVIANOS	SONA	
soft		Ambulan	Ambulancia Tipo A y B
	DESCRIPCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	COSTO POR C	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA
\rightarrow		M.O.	Repuestos
	Cambio de aceite al motor, (según anexo 15)	\$3.00	\$104.86
	Especificar cantidad a utilizar con la unidad de medida y las especificaciones técnicas		8 litros 5W30 Sintético -
_	(segun anexo 15)	M	MOTUL
	Cambio de Filtro de aceite de motor (en el caso de ambulancia Nissan Patrol ofertar precio de 02 filtros de aceite)	\$3.00	\$45.00
	Cambio de filtro de aire.	\$3.00	\$130.00
	Cambio de filtro de combustible	\$3.00	\$80.00
	Cambio de trampa de combustible	N/A	N/A
	Revisión y ajuste de fajas de motor	N/A	\$5.00
	Revisión de sistema de enfriamiento y verificación de fugas en: mangueras, tuberías, radiador, bomba de agua.	\$65.00	N/A
	revisión de soportes de motor	N/A	\$25.00
_	Revisión de soporte de cardan, crucetas de cardan	\$25.00	N/A
	Revisión, limpieza y ajuste de frenos (si se necesita cambio de fricciones o pastillas de frenos, remitir a correctivo)	\$40.00	N/A
	Revisión de niveles de líquido de frenos y Clutch, Power stering, aceite de transmisión, aceite de diferencial.	\$5.00	N/A
_	revisión de luces en general	\$20.00	N/A
	Revisión de bocina y amplificador	\$30.00	N/A
_	Revisión de niveles de batería y limpieza de terminales de batería	\$3.00	N/A
$\overline{}$	Revisión sistema de dirección	\$5.00	N/A
_	Revisión de sistema de suspensión	\$5.00	N/A
_	Alineado balanceo y rotación de llantas	\$30.00	S/R
-	Engrase General	\$5.00	\$15.00
\rightarrow	Lavado de motor, lavado de vehículo pasteado y siliconado	\$5.00	\$20.00
\rightarrow	SUB-TOTAL POR SERVICIO	\$250.00	\$424.86
_	TOTAL POR SERVICIO	98	\$674.86



	Rutinas de mantenimiento correctivo para vehículos livianos		
se		Ambulancia Tipo A y B	Tipo A y B
psje	Descripción de trabajos de mantenimiento correctivo	IVECO Daily 35 S15 año 2013 COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	SERVICIO C/IVA
sıT		M.0.	Repuesto
Motor			
20	Cambio de Faja de alternador	\$30.00	\$65.83
21	Cambio de Faja power steering	\$30.00	\$65.83
22	Cambio de faja de aire acondicionado	\$30.00	\$65.83
23	Cambio de faja de motor	N/A	N/A
24	cambio de balero tensor	\$60.00	\$244.68
25	cambio de empaque de tapadera de punterías	\$80.00	\$142.61
26	cambio de tapadera de punterías	\$80.00	\$750.00
27	cambio de empaque de carter	\$50.00	\$105.39
28	cambio de retenedor delantero de cigüeñal	\$80.00	\$314.12
29	cambio de retenedor trasero de cigüeñal	\$150.00	\$147.47
30	cambio de retenedor de eje de levas	\$150.00	\$41.60
31	cambio de kit de distrubición , incluye: faja de distribución, balero tensor, cambio de tensor hidráulico	\$250.00	\$1,815.38
32	cambio de kit de distrubición de tipo engranes.	N/A	N/A
33	cambio de kit de distrubición de tipo cadena con engranes guias y tensor	\$250.00	\$1,815.38
34	Nivelar aceite de motor	S/C	\$26.22
35	Ajuste completo de motor (Incluye: desmontaje y montaje Rectificado general de Block, culata, bielas y cigüeñal; cambio de casquetes de banco, casquetes de biela, conjunto motor: pistón, camisas, y anillos, empaques de motor, calibración de bomba de inyección e inyectores, bomba de aceite)	\$800.00	\$20,000.00
36	Reparación parcial del motor (incluye: casquetes de biela, casquetes de banco, cambio de anillos de piston, rectificado general de culata, empaques de motor)	\$650.00	\$10,513.53
37	Cambio de motor.	\$500.00	\$38,268.58
38	Desmontar y montar culata.	\$350.00	\$407.11
39	Rectificado general de culata (Incluye: demontaje y montaje de culata prueba a presión, rectificado de superficie, rectificado de válvulas, rectificado de asientos, asentar válvulas, cambio de sellos de válvulas), empaques de culata	\$350.00	\$2,500.00
40	Cambio de boquillas de surtidores con perno	\$150.00	\$350.00
41	calibrar válvulas	\$175.00	N/A
42	Cambio de culata	\$350.00	\$5,747.34
43	cambio de cigüenal	\$600.00	\$4,166.27
44	cambio de enfriador de aceite	\$40.00	\$683.83
45	cambio de bomba de agua	\$75.00	\$444.87
46	Cambio de Soportes de motor	\$80.00	\$562.33
47	Cambiar el termostato	\$50.00	\$146.62





GOBIERNO DE EL SALVADOR

	Rutinas de mantenimiento correctivo para vehículos livianos		
so		Ambulanci	Ambulancia Tipo A y B
apaj	Descripción de trabajos de mantenimiento correctivo	COSTO POR C/U	IVECO Daily 35 S15 año 2013 COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA
Tr		M.0.	Repuesto
48	Cambio de fanclutch	\$70.00	\$1,286.90
49	Cambio de aspas de ventilador	\$70.00	\$139.94
20	Desmontar y montar radiador para ser sondeado	\$60.00	N/A
51	Cambio de mangueras de radiador superior	\$15.00	\$294.73
52	Cambio de mangueras de radiador Inferior	\$15.00	\$264.22
53	Cambio de radiador	\$60.00	\$953.27
54	Cambio del tanque superior	\$30.00	\$80.00
55	Cambio del tanque inferior	\$30.00	\$80.00
26	Cambio del panal del radiador	\$20.00	\$180.00
22	Cambio de depósito auxiliar de radiador	\$35.00	\$624.23
28	cambio de tapón de radiador	N/A	N/A
29	cambio de toma de agua	\$30.00	\$125.00
09	cambio de refrigerante	\$5.00	\$40.00
Turbo			
61	cambio de núcleo de turbo cargador	\$80.00	\$4,918.48
62	cambio de propelas y eje de turbo cargador	\$80.00	\$4,918.48
63	Reconstrucción de turbo cargador	\$80.00	\$4,918.48
64	Cambio de abrazaderas de turbo cargador	\$10.00	\$60.00
65	Desmontar y montar el turbo	\$80.00	N/A
99	Cambio de turbo cargador	\$80.00	\$4,918.48
29	Limpieza de intercooler	\$70.00	N/A
89	Cambio del intercooler	\$40.00	\$1,104.60
69	Desmontar y montar el intercooler	\$40.00	N/A
20	cambio de manguera de turbo (inferior o superior)	\$15.00	\$374.26
71	cambio de arandelas de bronce de tubería de turbo	\$15.00	\$60.00
Sisten	Sistema de inyección		
72	Limpieza y calibración de inyectores convencionales	N/A	N/A
73	Cambio de puntas de inyectores	\$80.00	\$268.65
74	Cambio de Arandelas de inyector	\$80.00	\$61.02
75	Reparación, limpieza y calibración de bomba de inyección convencional	N/A	N/A
92	Limpieza de tanque de combustible	\$60.00	N/A
77	Cambio de base de filtro de combustible	\$25.00	\$676.97
78	Cambio de bomba de cebado	\$25.00	\$658.95
79	Cambio de inyectores convencionales	N/A	N/A
80	Cambio de bomba de inyección convencional	N/A	N/A

Fondo Solidario para la Salud - FOSALUD 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, Tel.: 2528-9700





osalud

Calibración de limp Cambio de bomba cambio de sensor c Cambio de beneria cambio de tuberias cambio de tuberia cambio de de ECM Cambio de pastillas cambio de biscos I Cambio de baleros Cambio de servo fr Cambio de servo fr Cambio de baleros			
on de limip le bomba e e sensor c le sensor c le sensor c le sensor c le sensor c le sensor c e goteo de e sensor c e goteo de e passor c e prencia e puberías e tuberías e pastillas e pastillas e pastillas e pastillas e pastillas e pastillas e pastillas e pastillas e pastillas e bomba ce e baleros e le baleros e e baleros e e baleros e e baleros e		Ambulancia	Ambulancia Tipo A y B
e sensor ce e goteo de ce tuberías e tuberías e tuberías e tuberías e tuberías e consor	Descripción de trabajos de mantenimiento correctivo	IVECO Daily 35	IVECO Daily 35 S15 año 2013
		COSTO POR C/U	SERVICIO C/IVA
	In do limping wainets do invartance Elactránicas	M.O.	Kepuesto N./A
	y ajuste de nivertores Erectronitos a praeión de combrietibla	\$250.00	\$4.802.09
	de simo	00.000	425000
	o de aire	\$20.00	\$359.98
	sión atmosférica	\$30.00	\$101.58
	nperatura de aire	\$30.00	\$181.37
	e sensor de temperatura de motor	\$30.00	\$53.28
	e sensor de presión de combustible	\$30.00	\$284.60
	e sensor de posición de eje de levas	\$30.00	\$355.64
	sición de cigüeñal	\$30.00	\$263.54
	ición de obturador	\$30.00	\$248.38
	ctores.	\$65.00	N/A
	e sensor de temperatura de combustible	\$30.00	\$308.31
		\$200.00	\$2,745.90
	o de pedal	\$100.00	\$866.56
	yectores	\$45.00	\$616.27
	e mangueras de alimentación de combustible	\$50.00	\$483.08
	e tubería de retorno de combustible	\$50.00	\$88.99
cambio d			
Cambio d	enos	\$40.00	\$302.85
Rectificac Cambio d Cambio d Cambiar l Cambiar l Cambio d	seras	\$40.00	\$260.01
Cambio d Cambio d Cambio d Cambiar l Desmont Cambio d	anteros	\$55.00	N/A
Cambio d Cambiar Cambiar Cambio d	teros	\$40.00	\$408.53
Cambio d Cambiar Desmont Cambio d Cambio l Cambio od Cambio d Cambio d Cambio d Cambio d Cambio d	\$0.	\$40.00	\$390.73
Cambiar l Desmontt Cambio d	e empaques y polveras de bomba tipo Cali per delanteras (2)	\$40.00	\$132.47
Cambio de Cambio	de frenos	\$65.00	\$589.96
Cambio d Cambio le Cambio d Cambio d Cambio d Cambio d Cambio d Cambio d	ervo freno	\$55.00	N/A
Cambio le Cambio d Cambio d Cambio d Cambio d Cambio d		\$55.00	\$963.54
Cambio d Cambio d Cambio d Cambio d Cambio d Rectificac	ales de frenos traseros	\$40.00	\$1,818.82
Cambio d Cambio d Cambio d Rectificac	no de mano	\$30.00	\$183.60
Cambio d Cambio d Rectificac	e baleros de bufas delanteras (incluye grasa)	\$50.00	\$803.89
Cambio d Rectificad	chas traseras	N/A	N/A
	is delanteras	\$20.00	\$70.00
	traseros	N/A	N/A
113 Cambio de l'ambores		N/A	N/A
114 Calzar zapatas frenos traseros	Iseros	N/A	N/A

Fondo Solidario para la Salud - FOSALUD 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, Tel.: 2528-9700



GOBIERNO DE EL SALVADOR

	Rutinas de mantenimiento correctivo nara vehículos livianos		
so		Ambulanci	Ambulancia Tipo A y B
psj	Descripción de trabajos de mantenimiento correctivo	IVECO Daily 3	IVECO Daily 35 S15 año 2013
Tra		COSTO POR C/U	M O Remiesto
Sistem	Sistema de transmisión.		vebnesno
115	Demontar y montar transmisión para cambio de: prensa, disco, rectificado de volante, calibración de embrague, cambio de balero collarín, balero piloto.	\$300.00	\$2,388.76
116	Desmontar y montar transmisión para realizar reparación (Reparación total: cambio de sincronizadores, cambio de manguitos tipo tambor, cambio de horquillas, cambio de baleros, cambio de tren fijo o tren móvil, cambio de sellos, ajuste en varillaje)	\$300.00	\$9,542.38
117	Desmontar y montar transmisión para realizar reparación (Reparación parcial: cambio de baleros, cambio como máximo 1 sincronizador, cambio de sellos)	\$300.00	\$2,714.68
118	Desmontar y montar transmisión para realizar reparación (Reparación parcial: ajuste de varillaje interno, cambio de 1 unidad de sincronizador, piñon, manguito tipo tambor, Horquilla)	\$300.00	\$4,412.32
119	Desmontar caja de velocidades	\$200.00	N/A
120	Cambio total de caja de velocidades	\$200.00	\$13,849.00
121	Reparación total de transmisión de doble tracción.	N/A	N/A
122	Nivelar aceite de diferencial (1/2 galón)	\$10.00	\$45.58
123	Nivelar aceite de transmisión (1/2 galon)	\$10.00	\$31.85
124	cambio de soporte de caja	\$40.00	\$327.75
125	cambio de bomba central de clutch	N/A	N/A
126	cambio de bomba auxiliar de clutch	N/A	N/A
127	Cambio de Kit de bombas de clutch (central, auxiliar y manguera)	\$70.00	\$966.15
128	Cambio de manguera de bomba de clutch auxiliar	N/A	N/A
129	cambio de retenedor de salida de caja	\$60.00	\$115.77
130	cambio de cruceta de cardan	\$70.00	\$348.61
131	alinear y balancear cardan	\$150.00	N/A
132	Cambio de soporte de cardan	N/A	N/A
133	cambio de cardan	\$45.00	\$4,590.06
134	reconstrucción de yugos de crucetas	\$125.00	N/A
135	desmontar y montar diferencial	\$85.00	N/A
136	Cambio de retenedor y baleros del piñón de ataque	\$80.00	\$447.48
137	Cambio de baleros de piñón de ataque	\$200.00	\$284.76
138	Cambio de todos baleros del diferencial y ajuste	\$200.00	\$490.41
139	Reparación total de Corona, cambio de satélites, planetarios, baleros, lainas de ajuste sello de piñón de ataque, aceite.	\$250.00	\$3,900.61
140	Cambio total de la corona	\$150.00	\$3,152.70
141	Cambiar sellos de flechas traseras	\$60.00	\$150.00
142	cambio de copa de bufa delantera	\$20.00	\$40.00

Fondo Solidario para la Salud - FOSALUD 9º Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, Tel.: 2528-9700



	Rutinas de mantenimiento correctivo para vehículos livianos		
soļ		Ambulanci	Ambulancia Tipo A y B
eqe	Descripción de trabajos de mantenimiento correctivo	COSTO POR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA
тT		M.0.	Repuesto
143	Cambio de flechas traseras	\$90.00	\$1,024.03
144	Cambio de aceite de diferencial	\$10.00	\$91.16
145	Cambio de aceite de Transmisión	\$10.00	\$63.70
146	Regulación de clutch	\$20.00	S/R
147	cambio de tapón de llenado o de dreno de transmisión o de diferencial	\$10.00	\$30.00
148	Cambio de cubos de doble de tracción	N/A	N/A
Sistem	Sistema de dirección		
149	Cambio de terminales de dirección L o R.	\$20.00	\$414.26
150	Cambio de barra central de dirección	N/A	N/A
151	Cambio de brazo pitman	N/A	N/A
152	Cambio de tercer brazo de dirección	N/A	N/A
153	cambio de amortiguador de dirección	N/A	N/A
154	Cambio de sellos a masa de dirección	N/A	N/A
155	Cambio de sellos a bomba de powerstering	N/A	N/A
156	Cambio de mangueras de alta presión de power steering	\$35.00	\$359.34
157	Cambio de mangueras de succión de power steering	\$35.00	\$359.34
158	Cambio de bomba power steering	\$150.00	\$1,593.30
159	Cambio de "O" Ring a tuberías de powerstering.	\$45.00	\$5.00
160	Desmontar y montar el sistema del volante	\$75.00	N/A
161	Cambio de masa de dirección	N/A	N/A
162	Enderezado de muñones	\$300.00	N/A
Sistem	Sistema de suspensión		
163	Cambio de amortiguadores delanteros. (2)	\$30.00	\$832.31
164	Cambio de amortiguadores traseros (2)	\$30.00	\$761.33
165	cambio de hules a barra estabilizadora delantera	\$30.00	\$581.45
166	cambio de hules a barra estabilizadora trasera	N/A	N/A
167	cambio de esferas inferiores	N/A	N/A
168	cambio de esferas superiores	N/A	N/A
169	cambio de tijera superior	\$45.00	\$1,815.14
170	Cambio de tijera inferiores	\$45.00	\$1,741.64
171	cambio de bujes a barras oscilantes traseras	N/A	N/A
172	cambio de bujes a barras oscilantes delanteras	N/A	N/A
173	Cambio de bujes a hojas de resortes	\$40.00	\$1,030.56
174	Cambio de hojas de resorte traseras	\$50.00	\$708.48
175	cambio de bujes de barra tensoras delanteras	N/A	N/A

9" Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, Tel.: 2528-9700



osalud



s		Ambulanci	Ambulancia Tipo A v B
soļed	Descrinción de trahaios de mantenimiento correctivo	IVECO Daily 3	IVECO Daily 35 S15 año 2013
Tral		M.O.	M.O. Repuesto
176	cambio de bujes de barra tensora trasera	N/A	N/A
177	cambio de pines de barra estabilizadora	N/A	N/A
178	Cambio de hoja de resorte delantera transversal	\$250.00	\$708.48
stem	Sistema de escape		
179	179 cambio de silenciador	\$80.00	\$528.24
180	180 Cambio de soportes del escape	\$20.00	\$80.00
181	Cambio de tubo de escape	\$80.00	\$132.35
182	Cambio de abrazaderas del sistema de escape	\$15.00	\$60.42
183	-	\$45.00	N/A
184	cambio de	\$30.00	\$60.00
arroc	ería y acces		
185	185 Cambio de bomper delantero	\$50.00	\$1,120.08
186	Cambio de bomper trasero	\$50.00	\$1,238.40
187	Enderezar y pintar bomper delantero	\$150.00	S/R
188	Enderezar	\$100.00	S/R
189	Instalación	\$50.00	\$549.18
190	Ajuste de la compuertas traseras	\$175.00	N/A
191	Eliminar entradas de agua por empaquetaduras (vidrios, laterales, parabrisas, puertas)	\$70.00	N/A
192	Elaboración de pintura de logos.	\$2,542.50	N/A
193		\$457.65	N/A
194		\$508.50	N/A
195		\$966.15	N/A
196		\$966.15	N/A
197		S/C	\$1,265.60
198	198 Pintura de Rines	\$60.00	N/A
199	Cambio de rines	\$20.00	\$3,240.20
200	_	\$20.00	\$271.20
201	Cambio de espejo retrovisor interno	\$20.00	\$85.00
202	Cambio de forros de asientos	\$421.38	N/A
203	Reparación de tapicería de puertas traseras	\$75.00	N/A
204	reparación de tapicería de asientos	\$125.00	N/A
205	Reparación de bisagra de puertas traseras	\$55.00	N/A
206	Cambio de bisagras de puertas traseras	\$40.00	\$120.00
207	Polarizado completo	\$125.00	N/A
200		N1 / A	NI IA





S		Ambal	
cojederi	Descripción de trabajos de mantenimiento correctivo	IVECO Daily 33 COSTO POR C/U	Ambulancia Tipo A y B TVECO Daily 35 S15 año 2013 COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA M.O. Dominosto
209	cambio de defensa trasera	N/A	N/A
210	cambio de protector de cama	N/A	N/A
211	cambio de camper	N/A	N/A
212	cambio de	N/A	N/A
213	cambio de compuerta de camper	N/A	N/A
214	cambio de mecanismo de cierre de camper	N/A	N/A
215		N/A	N/A
216		N/A	N/A
217	cambio de alfombras	\$5.00	\$75.00
218	cambio de lámpara de stop	\$20.00	\$421.89
219	cambio de Sealbeam	\$20.00	\$803.08
220	Cambio de manecillas de sube vidrios	N/A	N/A
221	Cambio de manecilla exterior	\$25.00	\$300.40
222	Reparar mecanismo de máquina sube vidrio	\$65.00	N/A
223		\$40.00	\$785.00
224	Reparación de chapa	\$50.00	N/A
225	Cambio de chapa de puerta	N/A	\$232.38
226		N/A	\$67.80
227	Cambio de llavín del switch de ignición	\$150.00	\$3,040.83
228	Cambiar Estéreo	\$65.00	\$325.00
229	Cambiarle la antena al radio	\$30.00	\$210.18
230		\$20.00	\$778.83
231	Tapizar asiento de conductor	\$80.00	N/A
232	Tapizar asiento de pasajero	\$80.00	N/A
233	_	\$125.00	N/A
234	Cambio de alfombra de cabina	\$250.00	N/A
235	Cambio de escobillas de tricos	\$10.00	\$64.21
236	creación de franjas laterales	\$100.00	N/A
237	creación de franjas laterales	\$100.00	N/A
stem	Sistema Eléctrico		
238	Reparación parcial de motor de arranque	\$75.00	\$400.00
239	Cambiar Motor de arranque	\$35.00	\$684.38
240	Desmontar y montar el alternador	\$45.00	N/A
241	Reparación parcial alternador	\$150.00	\$450.00
242	Cambiar alternador	\$45.00	\$1,308.10

Fondo Solidario para la Salud - FOSALUD 9º Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, Tel.: 2528-9700





GOBIERNO DE EL SALVADOR

	Rutinas de mantenimiento correctivo para vehículos livianos		
so		Ambulanci	Ambulancia Tipo A y B
ajo		IVECO Daily 35	IVECO Daily 35 S15 año 2013
qe.	Descripcion de trabajos de mantenimiento correctivo	COSTO POR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA
ıT		M.0.	Repuesto
243	243 Revisión de régimen de carga y revisión de batería	\$25.00	N/A
244	244 cambio de batería	S/C	\$396.12
245	245 Cambio de la computadora	\$250.00	\$6,088.44
246	246 Reparación de luces del Spolight	N/A	N/A
247	247 Reparación del motor giratorio de Spolight	N/A	N/A
248	248 Cambio del motorcito giratorio de Spolight	N/A	N/A
249	249 Reparación del control de mandos	N/A	N/A
250	250 cambio del control de mandos	N/A	N/A
251	251 Reparación de la sirena	N/A	N/A
252	252 Cambio de la bocina del sirena	N/A	N/A
253	253 Reparación de luces de cabina asistencial	N/A	N/A
254	254 Cambio completo de la barra de luces(Spolight)	N/A	N/A
255	255 Instalación de halógenos	\$45.00	\$152.55
256	256 Cambio de bujías incandescentes.	\$60.00	\$362.05







RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO ITEM 7

SEMAC S.A. DE C.V.

No.								18	RITINAS	FMANT	FNIMIE	NTO CO	RECTIV	O AIRE	ACONDICIONADO ITEM No.7	CIONAL	O ITEM	No.7								
Particle		DESCRIPCIÓN	3 CAM INTERNATI 15 TONELA	IONES IONAL DE IDAS CON	2 CAMION NPR I	JES ISUZU DE 5 NAS CON	10 CAMION FTR33K0 TONELAD	NES ISUZU 12 DE 10 NAS CON		ANCIAS IISSAN IS AÑO S AÑO	19 AMBUL MARCA TI LAND CRU AÑO 2012, Y	ANCIAS DYOTA SIER, 7	10 AMBUL MARCA IVE 2013	ANCIAS CO AÑO	12 PICK UP NISSAN FRG 7 AÑO 2007 2008,2 AÑO	MARCA NYTERA, 1,1 AÑO 2013,2	10 PICK UP TOYOTA HI AÑO 2008,		7 MICROB MARCA TO IIACE, 5 AÑO 2 AÑO 2		2 MICROE MARCA N URBAN AÑ	SUSES ISSAN O 2013	1 CAMIONETA MARCA NISSAN PATROL AÑO 2008	NETA ISSAN O 2008	2 PICK UP MARCA MAZDA AÑO 2017	0 2017
MANTEMENTON STATES OF TAXABLE AND ANTICOPART		DE TRABAJOS DE	COSTOP	SON SOR C/U	COSTO	OR C/U	COSTOP	OR C/U	COSTO PC	SR C/U	COSTO PC	NR C/U	COSTO PC	OR C/U	COSTO PO	R C/U	COSTO PO	R C/U	COSTO PO	R C/U	COSTO PO SERVICIO	R C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	R C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	R C/U
nontaned start sta	-	CORRECTIVO	sh onsM	ossanday	SERVIC Sobra Sobra	VIVA Octoberation	Sh onsM endo	Repuesto O	ab onsM sido	Repuesto	sido	gebnesto	Mano de endo	opsanday	endo	gebnesto	endo	gebneaco	Mano de sndo	gebnesto	Mano de sido	gebneato	sido	gebnesto	endo	gebnesto
4.4. 5.4.5.0 1.4. 5.4.5.0 1.4. 5.4.5.0 1.4. 5.4.5.0 1.4. 5.4.5.0 1.4. 5.4.5.0 1.4. 5.4.5.0 1.4. 5.4.5.0 1.4. 5.4.5.0 1.4. 5.4.5.0 1.4. 5.4.5.0 5.4.5	100	Desmontar y montar el	\$45.20	N/A	\$45.20	N/A	\$45.20	N/A	\$45.20	N/A	\$45.20	N/A	\$45.20	N/A	\$45.20	N/A	\$45.20		\$45.20	N/A	\$45.20		\$45.20	N/A	\$45.20	N/A
4.2.2.0 5.9.2.0 <	JIL	compresor Reparación de	\$345.00	N/A	\$345.00	N/A	\$345.00	N/A	\$345.00		\$345.00		\$345.00		\$345.00		\$345.00		345.00		\$345.00		\$345.00	N/N	\$345.00	N/A
512.06 513.06<	010	compresor Cambiar el	\$45.20	\$785.00	\$45.20	\$785.00	\$45.20	\$785.00	\$45.20	\$785.00	\$45.20		\$45.20	\$978.00		\$785.00		-	\$45.20	\$785.00	\$45.20		\$45.20	\$785.00	\$45.20	\$785.00
57.2.00 57.2.00 <t< td=""><td>J - 1</td><td>Cambiar el clutch</td><td>\$22.60</td><td>\$285.00</td><td>\$22.60</td><td>\$285.00</td><td>\$22.60</td><td>\$285.00</td><td>\$22.60</td><td>\$285.00</td><td>\$22.60</td><td></td><td>\$22.60</td><td>\$478.00</td><td></td><td>\$285.00</td><td></td><td></td><td>\$22.60</td><td>\$285.00</td><td>\$22.60</td><td></td><td>\$22.60</td><td>\$285.00</td><td>\$22.60</td><td>\$285.00</td></t<>	J - 1	Cambiar el clutch	\$22.60	\$285.00	\$22.60	\$285.00	\$22.60	\$285.00	\$22.60	\$285.00	\$22.60		\$22.60	\$478.00		\$285.00			\$22.60	\$285.00	\$22.60		\$22.60	\$285.00	\$22.60	\$285.00
5.1.2.0.0 5.1.2.0.0 <t< td=""><td>-10 -1</td><td>Cambiar los baleros del clutch</td><td>\$22.60</td><td>\$245.00</td><td>\$22.60</td><td>\$245.00</td><td>\$22.60</td><td>\$245.00</td><td>\$22.60</td><td>\$245.00</td><td>\$22.60</td><td>\$245.00</td><td>\$22.60</td><td>\$245.00</td><td>\$22.60</td><td>\$245.00</td><td></td><td>\$245.00</td><td>\$22.60</td><td>\$245.00</td><td>\$22.60</td><td></td><td>\$22.60</td><td>\$245.00</td><td>\$22.60</td><td>\$245.00</td></t<>	-10 -1	Cambiar los baleros del clutch	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00		\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60		\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00
4.1. 4.1. <th< td=""><td>-1 "</td><td>Cambio de manguera de alta</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td><td>\$22.60</td><td>\$87.00</td></th<>	-1 "	Cambio de manguera de alta	\$22.60	\$87.00	\$22.60	\$87.00	\$22.60	\$87.00	\$22.60	\$87.00	\$22.60	\$87.00	\$22.60	\$87.00	\$22.60	\$87.00	\$22.60	\$87.00	\$22.60	\$87.00	\$22.60	\$87.00	\$22.60	\$87.00	\$22.60	\$87.00
545.20 545.20<	-1-	Cambiar el evaporador	\$22.60	\$275.00	\$22.60	\$275.00	\$22.60	\$275.00	\$22.60	\$275.00	\$22.60	\$275.00	\$22.60	\$478.00	\$22.60	\$275.00		\$275.00	\$22.60	\$275.00	\$22.60	\$275.00	\$22.60	\$275.00	\$22.60	\$275.00
\$2.2.0 \$1.5.0<	1	Cambio de evaporador	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/N	N/A	N/A	\$45.20	\$645.00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$45.20	\$645.00	\$45.20	\$645.00	N/A	N/A	N/A	N/A
545.50 N/A 565.00 10.0 522.60 5178.00 522.60 5178.00 522.60 5178.00 522.60 5178.00 522.60 5178.00 522.60 5178.00 522.60 5178.00 522.60 5178.00 522.60 5178.00 522.60 5178.00 522.60 5178.00 522.00 5178.00 522.00 5178.00 522.60 5178.00 522.00 5178.00 522.00 5178.00 522.00 5178.00 522.00 5178.00 522.00 5178.00 522.00 5178.00 522.00 5178.00 522		Secundano Cambio de	\$22.60	\$350.00	\$22.60	\$350.00	\$22.60	\$350.00	\$22.60	\$350.00	\$22.60	\$350.00	\$22.60	\$350.00	\$22.60	\$350.00	\$22.60	\$350.00	\$22.60	\$350.00	\$22.60	\$350.00	\$22.60	\$350.00	\$22.60	\$350.00
\$22.60 \$1180.00 \$22.60 \$1180.00 \$22.60 \$1180.00 \$22.60 \$1180.00 \$22.60 \$1180.00 \$22.60 \$1180.00 \$22.60 \$1180.00 \$22.60 \$1180.00 \$22.60 \$1180.00 \$22.60 \$1180.00 \$22.60 \$1180.00 \$22.60 \$1780.0 \$22		Reparación de tuberías de alta o	\$65.00	N/A	\$65.00	N/A	\$65.00	N/A	\$65.00	N/A	\$65.00	N/A	\$65.00	N/A	\$65.00	N/A	\$65.00	N/A	\$65.00	N/A	\$65.00	N/A	\$65.00	N/A	\$65.00	N/A
43.2.60 \$17.8.00		Daja presion Cambio de tuberías de alta o	\$22.60	\$180.00	\$22.60	\$180.00	\$22.60	\$180.00	\$22.60	\$180.00	\$22.60	\$180.00	\$22.60	\$180.00	\$22.60	\$180.00	\$22.60	\$180.00	\$22.60	\$180.00	\$22.60	\$180.00	\$22.60	\$180.00	\$22.60	\$180.00
NA NA NA NA SPSSO SPSSO SPSSO SPSSO SPSSO SPSSO NA SPSSO SPSSO NA SPSSO SPSSO NA SPSSO SPSSO NA SPSSO NA SPSSO NA SPSSO NA SPSSO NA SPSSO NA SPSSO SPSSO NA SPSSO SPSSO NA SPSSO		baja presion Cambiar blower	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00
445.00 N/A 545.00 874.00		primario Cambiar blower	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$90.40	\$875.00	\$90.40	\$875.00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$90.40	\$875.00	\$90.40	\$875.00	N/A	N/A	N/A	N/A
\$22.60 \$345.00 \$22.60 \$145.00 \$22.60 \$145.00 \$22.60 \$145.00 \$22.60 \$145.00 \$22.60 \$145.00 \$22.60 \$145.00 \$22.60 \$145.00 \$22.60 \$145.00 \$22.60 \$145.00 \$22.60 \$11.80 <	1	Reparación de	\$45.00	N/A	\$45.00	N/A	\$45.00	N/A	\$45.00	N/A	\$45.00	N/A	\$45.00	N/A	\$45.00	N/A	\$45.00	N/A	\$45.00	N/A	\$45.00	N/A	\$45.00	N/A	\$45.00	N/A
452.66 \$178.00 \$22.56 \$178.00 \$22.56 \$178.00 \$22.56 \$178.00 \$22.56 \$178.00 \$22.56 \$178.00 \$22.56 \$178.00 \$22.56 \$178.00 \$22.56 \$178.00 \$22.56 \$11.30 \$22.50 \$11.30 <t< td=""><td>1</td><td>Cambio de</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td><td>\$22.60</td><td>\$345.00</td></t<>	1	Cambio de	\$22.60	\$345.00	\$22.60	\$345.00	\$22.60	\$345.00	\$22.60	\$345.00	\$22.60	\$345.00	\$22.60	\$345.00	\$22.60	\$345.00	\$22.60	\$345.00	\$22.60	\$345.00	\$22.60	\$345.00	\$22.60	\$345.00	\$22.60	\$345.00
\$ \$11.30 \$ \$12.00 \$ \$11.30 \$ \$12.00 \$ \$11.30 \$ \$10.20 \$ \$11.30 \$ \$10.20 \$ \$11.30 \$ \$10.20 \$ \$11.30 \$ \$10.20 \$ \$11.30 \$ \$10.20 \$ \$11.30 \$ \$10.20 \$ \$11.30 \$ \$10.20 \$ \$11.30 \$ \$10.20 \$ \$11.30 \$ \$10.20	1	Cambiar ventilador	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00	\$22.60	\$178.00
\$22.60 \$11.50 \$45.20 \$11.80 \$22.60 \$11.80 \$12.50 \$11.50<	1	cambio de acoples de mangueras de	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30		\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00
445.20 511.30 545.20 511.25.00 <td></td> <td>Cambio de o-ring</td> <td>\$22.60</td> <td>\$18.00</td> <td>\$22.60</td> <td>\$18.00</td> <td>\$22.60</td> <td>-</td> <td>\$22.60</td> <td>\$18.00</td>		Cambio de o-ring	\$22.60	\$18.00	\$22.60	\$18.00	\$22.60	-	\$22.60	\$18.00	\$22.60	\$18.00	\$22.60	\$18.00	\$22.60	\$18.00	\$22.60	\$18.00	\$22.60	\$18.00	\$22.60	\$18.00	\$22.60	\$18.00	\$22.60	\$18.00
\$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 511.30 \$ 572.00 \$ 512.00	1	Cambiar válvula	\$45.20	-	\$45.20	\$125.00	\$45.20	_	\$45.20	\$125.00	\$45.20	\$125.00	\$45.20	\$125.00	\$45.20	\$125.00	\$45.20	\$125.00	\$45.20	\$125.00	\$45.20	\$125.00	\$45.20	\$125.00	\$45.20	\$125.00
\$22.60 \$125.00 \$22.60 \$125.00 \$45.20 \$105.00 \$45.20	_	Cambio de filtro de	+	\$72.00	\$11.30	-	\$11.30	-	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00	\$11.30	\$72.00
\$45.20 \$105.00 \$45.22 \$105.00 \$45.22 \$105.00 \$45.22 \$105.00 \$45.20 \$105.00 \$45.20 \$105.00 \$45.20 \$105.00 \$45.20 \$105.00 \$45.20 \$105.00 \$45.20 \$105.00 \$45.20 \$105.00 \$45.20 \$105.00 \$45.20 \$105.00	1	Cambio de filtro	\$22.60	\$125.00	-	\$125.00			\$22.60	\$125.00	\$22.60	\$125.00	\$22.60	\$125.00	\$22.60	\$125.00	\$22.60	\$125.00	\$22.60	\$125.00	\$22.60	\$125.00	\$22.60	\$125.00	\$22.60	\$125.00
	-	Cambiar válvula de expansión	\$45.20	\$105.00		\$105.00		\$105.00	\$45.20	\$105.00	\$45.20	\$105.00	\$45.20	\$105.00	\$45.20	\$105.00	\$45.20	\$105.00	\$45.20	\$105.00	\$45.20	\$105.00	\$45.20	\$105.00	\$43.20	\$103





This property This propert								7	KUIINAS	DE IVIAIN	ENIN	CINIOCC	MAECII	VO AINE	2000	CIONA	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO ITEM NO.	N NO.								
MATINE M	son	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	3 CAN INTERNAT 15 TONEL FUR	NONES TIONAL DE ADAS CON GÓN	2 CAMION NPR I TONELAD FURG	VES ISUZU DE 5 DAS CON SÓN	10 CAMION FTR33KG TONELAG FURG	NES ISUZU 32 DE 10 34S CON 3ÓN	MARCA PATROL, 2007, Y 1 2008	LANCIAS NISSAN 25 AÑO 16 AÑO 8.	19 AMBL MARCA LAND CR AÑO 2012,	ILANCIAS TOYOTA USIER, 7 Y 12 AÑO 15.	10 AMBU MARCA IV 20:	ILANCIAS FECO AÑO 13	12 PICK UF NISSAN FR 7 AÑO 200 2008,2 AÑI AÑO 2	ONTERA, 17,1 AÑO 0 2013,2	10 PICK UP TOYOTA H AÑO 2008 2013	MARCA HLUX, 6 1,4 AÑO 1.	7 MICRC MARCA 1 HIACE, 5 AÑO 2 AÑO	0000 V OVOTA 100 2008, V 2012	2 MICRO MARCA URBAN A	DBUSES NISSAN ÑO 2013	1 CAMIONETA MARCA NISSAN PATROL AÑO 2008	ONETA NISSAN ÑO 2008	2 PICK UP MARCA MAZDA AÑO 2017	MARCA NO 2017
Particular Par	ABART	MANTENIMIENTO		POR C/U	SERVICIC	OC/IVA	COSTO P SERVICIO	OC/IVA	COSTO P SERVICIO	OR C/U	COSTO	OR C/U	COSTO F SERVICIO	OR C/U	COSTO PI SERVICIO	OR C/U	COSTO PA SERVICIO	OR C/U	COSTO P SERVICIO	OR C/U	SERVICI	OR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U	COSTO POR C/U SERVICIO C/IVA	OR C/U
Marchine description 545.20 545.40 545.20 545.40 545.20 5347.00 522.60		CORRECTIVO		Kepuesto		gebnesto		Repuesto	Mano de sido	gebneato		Repuesto		Repuesto		Repuesto		Repuesto		Repuesto		Sepuesto	endo	ozsanday	endo	opsanday
ampoiled de Stade of	m	Cambiar de tarjeta electrónica de control del aire acondicionado	\$45.20	\$347.00	\$45.20	\$347.00	\$45.20	\$347.00	\$45.20	\$347.00	\$45.20	\$347.00	\$45.20	\$347.00	\$45.20	\$347.00		\$347.00	\$45.20	\$347.00	\$45.20	\$347.00	\$45.20	\$347.00	\$45.20	\$347.00
Particulos de la cumbido de	4	Cambio de ampolleta de presión	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00	\$22.60	\$245.00
amble de resperende de sista de la file de l	10	Cambio de termostato	\$22.60	\$90.00	\$22.60	\$90.00	\$22.60	\$90.00	\$22.60	\$90.00	\$22.60	\$90.00	\$22.60	\$90.00	\$22.60	\$90.00	\$22.60	\$90.00	\$22.60	\$90.00	\$22.60	\$90.00	\$22.60	\$90.00	\$22.60	\$90.00
Cambio de buller obte de valour de la control de la combio de buller obte de valour de la control de la c	9	cambio de resistencia de selector de velocidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$22.60	\$45.00	\$22.60	\$45.00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$22.60	\$45.00	\$22.60	\$45.00	N/A	N/A	N/A	N/A
camble de luberial de vapormador N/A N/A <th< td=""><td>_</td><td>Cambio de interruptor de A/C</td><td>\$33.90</td><td>\$187.00</td><td>\$33.90</td><td>\$187.00</td><td>\$33.90</td><td>\$187.00</td><td>\$33.90</td><td>\$187.00</td><td>\$33.90</td><td>\$187.00</td><td>\$33.90</td><td>\$187.00</td><td>\$33.90</td><td>\$187.00</td><td>-</td><td>\$187.00</td><td>\$33.90</td><td>\$187.00</td><td>\$33.90</td><td>\$187.00</td><td>\$33.90</td><td>\$187.00</td><td>\$33.90</td><td>\$187.00</td></th<>	_	Cambio de interruptor de A/C	\$33.90	\$187.00	\$33.90	\$187.00	\$33.90	\$187.00	\$33.90	\$187.00	\$33.90	\$187.00	\$33.90	\$187.00	\$33.90	\$187.00	-	\$187.00	\$33.90	\$187.00	\$33.90	\$187.00	\$33.90	\$187.00	\$33.90	\$187.00
Cambio de lajacto de	oc	cambio de tuberia de evaporador trasero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$22.60	\$89.00	\$22.60	\$89.00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$22.60	\$89.00	\$22.60	\$89.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Accomption de faja de si 3.3 st 547.0 st 3.2 st 5.2	•	Cambio de electroválvula	\$45.20	\$175.00	\$45.20	\$175.00	\$45.20	\$175.00	\$45.20	\$175.00	\$45.20	\$175.00	\$45.20	\$175.00	\$45.20	\$175.00		\$175.00	\$45.20	\$175.00	\$45.20	\$175.00	\$45.20	\$175.00	\$45.20	\$175.00
Cample de ballero de cardinal de la Salo (3 st 5.2 or 5 st 7.0 or 5 or 5	_	Cambio de faja de A/c	\$1.30	\$47.00	\$1.30	\$47.00	\$1.30	\$47.00	\$1.30	\$47.00	\$1.30	\$47.00	\$1.30	\$47.00	\$1.30	\$47.00	\$1.30	\$47.00	\$1.30	\$47.00	\$1.30	\$47.00	\$1.30	\$47.00	\$1.30	\$47.00
Cambio de rejillas \$12.560 \$107.00 \$22.560 \$107.00 \$22.560 \$107.00 \$22.560 \$107.00 \$22.560 \$107.00 \$22.560 \$11.30 \$65.00 \$11.30	-	Cambio de balero tensor de A/C	\$45.20	\$87.00	\$45.20	\$87.00	\$45.20	\$87.00	\$45.20	\$87.00	\$45.20	\$87.00	\$45.20	\$87.00	\$45.20	\$87.00	\$45.20	\$87.00	\$45.20	\$87.00	\$45.20	\$87.00	\$45.20	\$87.00	\$45.20	\$87.00
Securation dead ALC N/A	~	Cambio de rejillas de A/C	\$22.60	\$107.00	\$22.60	\$107.00	\$22.60	\$107.00	\$22.60	\$107.00	\$22.60	\$107.00	\$22.60	\$107.00	\$22.60	\$107.00	-	\$107.00	\$22.60	\$107.00	\$22.60	\$107.00	\$22.60	\$107.00	\$22.60	\$107.00
ambido de 11.30 \$65.00 \$11.30 \$11.30	m	Instalar unidad secundaria de A/C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$250.00	\$1,475.00		\$1,475.00	N/A	N/A	N/A		\$250.00	\$1,475.00	\$250.00	\$1,475.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	-	cambio de tapones de puertos de cargas	\$11.30	\$65.00	\$11.30	\$65.00	\$11.30	\$65.00	\$11.30	\$65.00	\$11.30	\$65.00	\$11.30	\$65.00	\$11.30	\$65.00	\$11.30	\$65.00	\$11.30	\$65.00	\$11.30	\$65.00	\$11.30	\$65.00	\$11.30	\$65.00





ANEXO 2

osalud

Lista de los vehículos que serán incorporados en los contratos de mantenimientos preventivos y correctivos.

Ítem Nímero 01. vehículos asignados a Sede Administrativa

Placa	Lipo	Marca.	Modelo	Año	Motor	Chasis	Asignación
N-10728	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190294	JN1TCSY61Z0563071	Sede administrativa
N-10013	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190443	JN1TCSY61Z0563096	Sede administrativa
N-10071	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190466	JN1TCSY61Z0563074	Sede administrativa
N-10729	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190469	JN1TCSY61Z0563081	Sede administrativa
N-3430	Ambulancia	Nissan	Patrol	2008	TD42200862	JN1TCSY61Z0568474	Sede administrativa
N-3621	Ambulancia	Nissan	Patrol	2008	TD42200967	JN1TCSY61Z0568540	Sede administrativa
N-10816	Microbús	Toyota	Hiace	2008	2KD1736078	JTFJS02P300013180	Sede administrativa
N-3075	Microbús	Toyota	Hiace	2008	2KD1737877	JTFJS02P900013233	Sede administrativa
N-3077	Microbús	Toyota	Hiace	2008	2KD1737036	JTFJS02P100013212	Sede administrativa
N-3081	Microbús	Toyota	Hiace	2008	2KD1720077	JTFJS02P300012546	Sede administrativa
N-3084	Microbús	Toyota	Hiace	2008	2KD1715528	JTFJS02P900012373	Sede administrativa
N-5590	Microbús	Toyota	Hiace	2012	2KD5654034	JTFSS22P600104573	Sede administrativa
N-5593	Microbús	Toyota	Hiace	2012	2KD5654960	JTFSS22P800104607	Sede administrativa
N-8018	Microbús	Nissan	Urvan dx	2013	YD25324493A	JN1TC2E26Z0000065	Sede administrativa
N-8019	Microbús	Nissan	Urvan dx	2013	YD25324100A	JN1TC2E26Z0000049	Sede administrativa
N-10090	Pick-up	Nissan	Frontier	2007	QD32234097	JN1CJUD22Z0745305	Sede administrativa
N-10091	Pick-up	Nissan	Frontier	2007	QD32234109	JN1CJUD22Z0745303	Sede administrativa
N-10093	Pick-up	Nissan	Frontier	2007	QD32234808	JN1CJUD22Z0745399	Sede administrativa
N-10094	Pick-up	Nissan	Frontier	2007	QD32233570	JN1CJUD22Z0745248	Sede administrativa
N-10291	Pick-up	Mazda	Bt-50	2017	P4AT2349437	MM7UR4SB8HW662550	Sede administrativa
N-10292	Pick-up	Mazda	Bt-50	2017	P4AT2256843	MM7UR4SB6HW625010	Sede administrativa
N-10840	Pick-up	Nissan	Frontier	2007	QD32235945	JN1CJUD22Z0745887	Sede administrativa
N-2394	Pick-up	Toyota	Hilux 4x4	2008	2KD7376575	8AJFR22GX04523281	Sede administrativa
N-2395	Pick-up	Toyota	Hilux 4x4	2008	2KD7355515	8AJFR22G704522220	Sede administrativa
N-2396	Pick-up	Toyota	Hilux 4x4	2008	2KD7351604	8AJFR22G104521824	Sede administrativa
N-2400	Pick-up	Toyota	Hilux 4x4	2008	2KD7368903	8AJFR22G304522831	Sede administrativa
N-2401	Pick-up	Toyota	Hilux 4x4	2008	2KD7352951	8AJFR22G104522052	Sede administrativa
N-2402	Pick-up	Toyota	Hilux 4x4	2008	2KD7361001	8AJFR22G104521919	Sede administrativa
N-7396	Pick-up	Nissan	Frontier	2013	YD25437057T	3N6PD23Y6ZK919469	Sede administrativa
N-7397	Pick-up	Nissan	Frontier	2013	YD25437062T	3N6PD23Y6ZK919438	Sede administrativa
N-7574	Pick-up	Toyota	Hilux 4x4	2011	2KD5200462	MR0FR22G900581862	Sede administrativa
N-7575	Pick-up	Toyota	Hilux 4x4	2011	2KD5215684	MR0FR22G300582747	Sede administrativa
N-7876	Pick-up	Nissan	Frontier	2008	QD32244862	JN1CJUD22Z0086594	Sede administrativa
N-8177	Pick-up	Nissan	Frontier	2014	YD25603267P	3N6PD23Y4ZK926419	Sede administrativa
N-8179	Pick-up	Nissan	Frontier	2014	YD25603343P	3N6PD23Y5ZK926395	Sede administrativa
Total							35



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ítem Número 02, vehículos asignados a la Dirección Ejecutiva.

	œ'	/a.	
Asignada	Dirección Ejecutiva.	Dirección Ejecutiva.	2
CHASIS	JN1TESY61Z0560487	MR0FR22G000582317	total
MOTOR	ZD30115636K	2KD5208694	
AÑO	2008	2011	
MODELO	PATROL SW GL	HILUX 4x4	
MARCA.	NISSAN	Toyota	
PLACA TIPO	Camioneta	Pick-up	
PLACA	N-8671	N-7572	

Ítem Número 03, Vehículos asignados a Región Central

¥.	MARCA	MODELO	ANO	MOTOR	CHASIS	ASIGNACIÓN
Nissan		Patrol	2008	TD42200923	JN1TCSY61Z0568520	UCSF La Palma
Nissan		Patrol	2007	TD42190458	JN1TCSY61Z0563099	H.N. San Rafael,
						Santa tecla
Nissan		Patrol	2007	TD42190237	JN1TCSY61Z0562981	H.N Nueva
						Concepción
Toyota		Land Cruiser	2012	1HZ0705221	JTERB71J300066295	H.N. San Rafael,
	Н					Santa Tecla
Toyota		Land Cruiser	2015	1HZ0798805	JTERB71J100078073	UCSF anexa
	=					Chalatenango
Toyota		Land Cruiser	2015	1HZ0798663	JTERB71J300078060	UCSF Puerto de La
						Libertad
Toyota		Land Cruiser	2015	1HZ0798918	JTERB71J800078085	UCSF Quezaltepeque
Toyota		Land Cruiser	2015	1HZ0801786	JTERB71JX00078296	UCSF Dulce nombre
						de María
Toyota		Land Cruiser	2015	1HZ0801555	JTERB71J200078275	UCSF Lourdes Colon
Toyota		Land Cruiser	2017	1HZ0872087	JTERB71J500087374	UCSF San Juan
						Opico.
	H				Total	40

Ítem Número 04, Vehículos asignados a Región Metropolitana

PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	AÑO	MOTOR	CHASIS	ASIGNACIÓN
N-10015	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190345	JN1TCSY61Z0563093	H.N Zacamil
N-10066	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190387	JN1TCSY61Z0563028	H.N. Rosales
N-10258	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2017	1HZ0872036	JTERB71J900087359	C.A.E De San Martin.
N-10733	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190445	JN1TCSY61Z0563067	H.N. Maternidad
N-3427	Ambulancia	Nissan	Patrol	2008	TD42200843	JN1TCSY61Z0568487	H.N. Psiquiátrico.
N-5723	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2012	1HZ0705666	JTERB71J200066370	H.N Zacamil
N-5728	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2012	1HZ0705524	JTERB71J400066340	UCSF
							Panchimalco
N-9197	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2015	1HZ0799398	JTERB71J800078121	UCSF Apopa
N-10245	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2017	1HZ0872066	JTERB71JX00087371	UCSF San Jacinto
N-10254	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2017	1HZ0871928	JTERB71J700087358	UCSF Aguilares
						Total	10

9" Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, Tel.: 2528-9700







Ítem Número 05, Vehículos asignados a Región Paracentral.

PLACA	TIPO	MARCA.	MODELO	AÑO	MOTOR	CHASIS	ASIGNACIÓN
N-10060	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190441	JN1TCSY61Z0563098	H.N. San Vicente
N-10009	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190371	JN1TCSY61Z0563060	H.N. Ilobasco
N-10724	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190313	JN1TCSY61Z0563092	H.N Santa Teresa,
N-11224	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190415	JN1TCSY61Z0563055	H.N. Sensuntepeque
N-3422	Ambulancia	Nissan	Patrol	2008	TD42200759	JN1TCSY61Z0568406	H.N. Suchitoto
N-3428	Ambulancia	Nissan	Patrol	2008	TD42200886	JN1TCSY61Z0568484	UCSF San Luis talpa
N-3429	Ambulancia	Nissan	Patrol	2008	TD42201037	JN1TCSY61Z0568601	H.N. Cojutepeque
N-3626	Ambulancia	Nissan	Patrol	2008	TD42200697	JN1TCSY61Z0568412	H.N. Cojutepeque
N-9035	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2015	1HZ0798137	JTERB71J800078023	UCSF San Rafael Cedros
N-17163	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2017	1HZ0872141	JTERB71J600087397	UCSF Periférica de
							Zacatecoluca
						Total	10

Ítem Número 06, Vehículos asignados a Sistema de Emergencias Médicas.

PLACA	TIPO	MARCA.	MODELO	AÑO	MOTOR	CHASIS	ASIGNACIÓN
N-8436	AMBULANCIA	IVECO	Daily 35 S15	2013	A0031786588111268673	ZCFC35A6105951020	Base asistencial
	TIPO B /SEM						Aguilar Rivas
N-8442	AMBULANCIA	IVECO	Daily 35 S15	2013	A0031792267111265564	ZCFC35A6105951467	Base asistencial
	TIPO B /SEM						Aguilar Rivas
N-8435	AMBULANCIA	IVECO	Daily 35 S15	2013	A0031790434221165563	ZCFC35A6105951465	Base asistencial
	TIPO A /SEM						Monserrat
N-8437	AMBULANCIA	IVECO	Daily 35 S15	2013	A0031786584111166663	ZCFC35A6105951019	Base asistencial
	TIPO A /SEM						Soyapango
N-8446	AMBULANCIA TIPO A /SFM	IVECO	Daily 35 S15	2013	A0031793166111265561	ZCFC35A6105951468	Comodín
N-8433	AMBULANCIA	IVECO	Daily 35 S15	2013	A0031792300211277673	ZCFC35A6105951244	Base asistencial
	TIPO B /SEM						Zacamil
N-8434	AMBULANCIA	IVECO	Daily 35 S15	2013	A0031790432221155562	ZCFC35A6105951246	Base asistencial
	TIPO B /SEM						Zacamil
N-8439	AMBULANCIA	IVECO	Daily 35 S15	2013	A0031790429221165463	ZCFC35A6105951247	Base asistencial
	TIPO B /SEM						Monserrat
N-8441	AMBULANCIA	IVECO	Daily 35 S15	2013	A0031793209211277873	ZCFC35A6105951466	Comodín
	TIPO B /SEM						
N-8443	AMBULANCIA	IVECO	Daily 35 S15	2013	A0031792299221275692	ZCFC35A6105951245	Base asistencial
	TIPO B /SEM						Soyapango
						Total	10

Fondo Solidario para la Salud - FOSALUD 9º Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, Tel.: 2528-9700





Ítem Número 07, mantenimiento de aire acondicionado.

Incluye todos los vehículos.

Ítem Número 08, Vehículos asignados a Región Occidental.

PLACA	TIPO	MARCA.	MODELO	ANO	MOTOR	CHASIS	ASIGNACIÓN
N-10260	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2017	1HZ0872089	JTERB71J900087376	UCSF Izalco
N-11230	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190251	JN1TCSY61Z0563046	H.N. Santa Ana
N-3620	Ambulancia	Nissan	Patrol	2008	TD42200701	JN1TCSY61Z0568394	UCSF Atiquizaya
N-10012	Ambulancia	Nissan	Patrol	2007	TD42190376	JN1TCSY61Z0563058	H.N Sonsonate.
N-5733	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2012	1HZ0705357	JTERB71J200066319	UCSF El Palmar
N-9042	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2015	1HZ0799255	JTERB71J700078109	UCSF Sonsonate
N-9190	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2015	1HZ0799518	JTERB71J900078130	UCSF Cara Sucia.
N-10264	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2017	1HZ0872072	JTERB71J700087375	UCSF San Julián
N-10281	Ambulancia	Toyota	Land Cruiser	2017	1HZ0872093	JTERB71J200087378	UCSF Candelaria de La Frontera
						Total	60