

**ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 23 NOV 2017**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
	Hospital Nacional " Francisco Menendez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
UACI del Hospital de Ahuachapán		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Ahuachapán 20 de Noviembre del 2017</b>	No.Orden:168/2017
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	TEL.:
---------------------------------------	-------

**DORSA, S. A. DE C. V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Cada Uno	81201015- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLECHA PARA MICROBUS TOYOTA, PLACAS N° 3474, INCLUYE 0117 MANTENIMIENTO DE FLECHA, 12524 ZAPATA D-FRENO, DD 90310-500061T SELLO INTERIOR, FMR 90313-5400 54X64X9X24 RETENEDOR, NI DG4094W-12 BALERO ADMINISTRADOR DE O/C. SR. JUAN JOSE AREVALO	\$223.26	\$223.26
-	-	TOTAL.....	-	\$223.26



**SON: Doscientos Veintitres 26/100 Dólares**

**OBSERVACION:**

- 0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 2– Recursos Propios.
- \* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2° del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%
  - \* A toda Orden de Compra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1%
  - \* Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda
  - \* No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones
  - \* Favor hacer factura a nombre de Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán
  - \* Forma de pago Contado
  - \* **Tiempo de entrega: 3 DIAS HABLES**
  - \* Coordinar entrega con: Guardalmacén al **2445-6868**

**LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN**

**NOTA:** POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP Y LA SANCION DE ACUERDO AL ART. 158 DE LAS REFORMAS 2011 DECRETO 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.

 Dr. Ricardo Augusto Gochez Barraza. Director	 Ing. Adolfo Ernesto Leites P. Jefe UACI	 Firma y Sello del Suministrante
---	---	---