


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Morazán 12 de Junio del 2017		
		No.Orden:038/2017		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
BOLD TECHNOLOGIES, LIMITED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REPARACION DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA ULTRASONIDO,SOLICITADO POR:MANTENIMIENTO GENERAL HOSPITALARIO,SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No.041/2017(FONDOS GOES)	-	-
1	Cada Uno	81201027 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO BTL-4825 S TOPLINE, SERIE: 028T-B-01470, NO. INVENTARIO: 0612-156-086-01-0003, OFRECE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO BTL-4825 S TOPLINE PLUS, SERIE: 028T-B-01470 No. DE INVENTARIO: 0612-156-086-01-0003, REEMPLAZO DE 2 BATERÍAS NP1.2-6FR 6V, 1.2 AH	\$250.00	\$250.00
-	-	TOTAL.....	-	\$250.00
SON: doscientos cincuenta 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:REPARACION DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA ULTRASONIDO DEL: HOSPITAL NACIONAL"DR.HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:yclaros

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Morazán 12 de Junio del 2017		No.Orden:038/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
BOLD TECHNOLOGIES, LIMITED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REPARACION DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA ULTRASONIDO,SOLICITADO POR:MANTENIMIENTO GENERAL HOSPITALARIO,SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No.041/2017(FONDOS GOES)	-	-
1	Cada Uno	81201027 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MÉDICO BÁSICO, EQUIPO BTL-4825 S TOPLINE, SERIE: 028T-B-01470, NO. INVENTARIO: 0612-156-086-01-0003, OFRECE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO BTL-4825 S TOPLINE PLUS, SERIE: 028T-B-01470 No. DE INVENTARIO: 0612-156-086-01-0003, REEMPLAZO DE 2 BATERÍAS NP1.2-6FR 6V, 1.2 AH	\$250.00	\$250.00
TOTAL.....			-	\$250.00
SON: doscientos cincuenta 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:REPARACION DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA ULTRASONIDO DEL: HOSPITAL NACIONAL"DR.HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.				
 Titular o Designado				
 Suministrante				

DISTRIBUIDO
20 JUN 2017

Elaborado por:ycluros


CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA: No. 038/2017

I.

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:

REPARACIÓN DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DE CPU, GENERADOR DE ULTRASONIDOS Y GENERADOR DE ELECTROTERAPIA, CALIBRACIÓN DE APLICADOR DE ULTRASONIDOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS EN CORRIENTE DE ESTIMULACIÓN.

TITULAR O DESIGNADO:


DR. SALVADOR HUMBERTO PEREZ ORELLANA
DIRECTOR.



SUMINISTRANTE:

BOLD TECHNOLOGIES, LIMITED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

