

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>						
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:				
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL						
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>								
Lugar y Fecha:	<b>Morazán 09 de Noviembre del 2017</b>		<b>No.Orden:107/2017</b>					
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>								
<b>CONSTRUCTORA ROMERO ORELLANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE</b>								
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR				
			UNITARIO	TOTAL				
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--81216013 REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, (AREA ALEDAÑO A MORGUE MODULO "F"),SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO GENERAL HOSPITALARIO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.094/2017 (FONDOS GOES)	-	-				
1	Cada Uno	81216013- REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN CONTRUCCION DE 25M2, DE TRABAJOS DE TERRACERIA GENERAL PARA NIVELAR TERRENO PARA CONSTRUCCION DE BODEGA CON PAREDES DE BLOQUE, HIERRO Y CEMENTO, REPELLADAS, AFINADAS, Y PINTADAS CON 2 MANOS DE PINTURA CON AREA DE SERVICIO SANITARIO, CON CARACTERISTICAS SEGUN DETALLE ANEXO.	\$5,049.22	\$5,049.22				
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$5,049.22				
SON: <b>cinco mil cuarenta y nueve 22/100 dolares</b>								
LUGAR DE ENTREGA:REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN CONTRUCCION DE BODEGA DE MANTENIMIENTO, DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, TIEMPO DE ENTREGA: 40 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA DE INICIO, DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA, CRÉDITO 60 DIAS.								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;">           _____            Titular o Designado         </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;">           _____         </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;">           _____         </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;">           _____            Suministrante         </td> </tr> </table>					_____ Titular o Designado	_____	_____	_____ Suministrante
_____ Titular o Designado	_____							
_____	_____ Suministrante							

Elaborado por:yclaros

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha: **Morazán 09 de Noviembre del 2017** No.Orden:107/2017


**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

CONSTRUCTORA ROMERO ORELLANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--81216013 REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA,(AREA ALEDAÑO A MORGUE MODULO "F").SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO GENERAL HOSPITALARIO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.094/2017 (FONDOS GOES)	-	-
1	Cada Uno	81216013- REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN CONTRUCCION DE 25M2, DE TRABAJOS DE TERRACERIA GENERAL PARA NIVELAR TERRENO PARA CONSTRUCCION DE BODEGA CON PAREDES DE BLOQUE, HIERRO Y CEMENTO, REPELLADAS, AFINADAS, Y PINTADAS CON 2 MANOS DE PINTURA CON AREA DE SERVICIO SANITARIO, CON CARACTERISTICAS SEGUN DETALLE ANEXO.	\$5,049.22	\$5,049.22
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$5,049.22

SON: cinco mil cuarenta y nueve 22/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN CONTRUCCION DE BODEGA DE MANTENIMIENTO, DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, TIEMPO DE ENTREGA: 40 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA DE INICIO, DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA, CRÉDITO 60 DIAS.

 Titular o Designado		
 Suministrante		

Elaborado por:ycluras


**DISTRIBUIDO**  
05 DIC 2017



ANEXO DE CONDICIONES ESPECIALES DE ORDEN DE COMPRA No. 107/2017


- 1- REMODELACION AREA ALEDAÑA A LA MORGUE Y MURO PERIMETRAL, INCLUYEN DESALOJOS Y OBRA CIVIL, OBRA REQUERIDA SEGÚN NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO DRENAJE, PISO FRAGUADO TERMINADO DE FORMA ALISADA, 2 VENTANAS DE 1 CUERPO DE 1.00 MT DE ALTO X 1.00 MT DE ANCHO, TIPO SOLAIRES CON BALCONES ESTRUCTURALES DE HIERRO CUADRADO DE 1/2", PINTADOS EN 2 MANOS DE PINTURA, 1 PUERTA CORREDIZA ESTRUCTURAL CON TODOS SUS COMPONENTES DE HIERRO PARA SU SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DE 2.10 MT DE ALTO APROX. X 1.06 MT DE ANCHO APROX. YA TERMINADA Y CON CHAPA DOBLE LLAVE Y PINTADA CON BASE Y DOS MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD EN COLOR BEIGE OSCURO ACEITE Y TECHO ESTRUCTURAL CON LÁMINA ZINCALUM CON TODOS SUS COMPONENTES DE INSTALACIÓN, TODA LA OBRA CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARA 4X40 SUPERFICIAL Ó TIPO LED INCLUYENDO INTERRUPTOR SENCILLO Y TOMA CORRIENTE DOBLE A 110 VOLTIOS (SE ANEXA ESQUEMA) TODA LA PINTURA DE PRIMERA CALIDAD Y COLOR A ELEGIR.
- 2- AREA DE BAÑO, PARED DE BLOQUE, REPELLO, AFINADO, CON 1 PUERTA. DE 0.65 ANCHO X 2.0 DE ALTO Y 1 VENTANA CON BALCON DE .40 DE ALTO X 1.0 DE LARGO., INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION IDRAULICA, INODORO, LAVAMANOS CON ACCESORIOS, PISO DE CONCRETO TERMINADO, TECHO ESTRUCTURAL. Y PINTURA A 2 MANOS DE PRIMERA CALIDAD.

TITULAR O DESIGNADO:



DR. SALVADOR HUMBERTO PEREZ ORELLANA  
DIRECTOR

SUMINISTRANTE:



ING. JOSE GABRIEL ROMERO ORELLANA



Faint text or markings, possibly a signature or date, located in the lower-right quadrant of the page.