

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	PREVISIÓN NO. 62 EL DIA 05/07/2016
Hospital Nacional de Nueva Concepción	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
HOSPITAL NUEVA CONCEPCION	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

HOSPITAL NACIONAL DE
NUEVA CONCEPCION
ESTE DOCUMENTO
QUE DISTRIBUIDO
EL DIA 05/07/2016

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Nueva Concepción, 01 de Julio del 2016	No.Orden:65/2016
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GENERAL SUPPLY & SERVICES, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0101 Dirección Superior y Administración--SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL NACIONAL NUEVA CONCEPCION.	-	-
		CODIGO: 81201038. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION.		
17	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INCLUYE DESMONTAJE Y LIMPIEZA GENERAL DE SERPENTINES REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO.	\$25.00	\$425.00
17	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.	\$35.00	\$595.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN SALA DE MAXIMA URGENCIA. CAMBIO DE COMPRESOR, CARGA DE GAS R22 Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.	\$690.00	\$690.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU UBICADO EN FARMACIA. INCLUYE DESMONTAJE DE COMPRESOR, LIMPIEZA INTERNA DE TUBERIA. SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA DE GAS R22, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.	\$890.00	\$890.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, UBICADO EN QUIRÓFANO II. INCLUYE REPARACIÓN DE BANDEJA POR FUGA DE AGUA CONDENSADA, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.	\$125.00	\$125.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, UBICADO EN ARSENAL. CAMBIO DE TUBERIA DE SUCCIÓN EXISTENTE POR TUBERIA DE MAYOR DIAMETRO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA DE TRABAJO, LIMPIEZA INTERNA DE TUBERIA CON R141B, CARGA DE GAS R22, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.	\$350.00	\$350.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, UBICADO EN ALMACEN II. INCLUYE CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO.	\$175.00	\$175.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 3 TONELADAS, UBICADO EN SALA DE RECUPERACIONES. INCLUYE CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR.	\$190.00	\$190.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,440.00

SON: tres mil cuatrocientos cuarenta 00/100 dólares

 Titular o Designado	
_____ Suministrante	