


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)



Final II Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 20 de Diciembre de 2016 / **No de Orden:** 646 ✓
Solicitante: Sección de Transporte. ✓ **Solicitud No:** 45/2016
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **Taller Didea, S.A. de C.V. /** **NIT Y / O NRC:** [REDACTED]
Clasificación: Gran Empresa
Dirección: Km. 136 Carretera Panamericana frente a Zona Militar, San Miguel.- Teléfono: 2679-0330

Reparación de ambulancia Toyota Hince, placa: N-2367, propiedad de este hospital nacional San Juan de Dios, San Miguel. ✓

| CANTIDAD | U/M | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PARCIAL | VALOR TOTAL |
|----------|-----|--------|---|-----------------|-----------|-------------|
| | | S/C | | | | |
| 1 | C/U | | Mano de Obra. ✓ | 27.49 | \$ 27.49 | |
| 1 | C/U | | Cambiar bomba central de embrague. | 6.11 | \$ 6.11 | |
| 1 | C/U | | Cambiar foro halógeno de luz frontal | 76.37 | \$ 76.37 | |
| 1 | C/U | | Cambiar prensa de embrague o disco. | 137.45 | \$ 137.45 | |
| 1 | C/U | | Reparar y reforzar de base de lámpara exterior de techo | 9.16 | \$ 9.16 | |
| 1 | C/U | | Cambiar balero piloto (combinación) | 15.28 | \$ 15.28 | |
| 1 | C/U | | Cambiar balero de collarín (combinación) | 30.54 | \$ 30.54 | |
| 1 | C/U | | Desmontar volante de motor | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 302.40 |
| 1 | C/U | | Prueba en carretera | | | |
| | | | Repuestos ✓ | | | |
| 1 | C/U | | BBB, Central de Clutch | 129.86 | \$ 129.86 | |
| 1 | C/U | | Balero piloto | 8.58 | \$ 8.58 | |
| 1 | C/U | | Prensa de clutch | 252.88 | \$ 252.88 | |
| 1 | C/U | | Disco de clutch | 236.89 | \$ 236.89 | |
| 1 | C/U | | Balero collarin | 90.71 | \$ 90.71 | |
| 1 | C/U | | Foco de farol | 49.74 | \$ 49.74 | \$ 768.66 |
| 1 | C/U | | Mano de Obra Externa ✓ | | | |
| 1 | C/U | | Rectificar volante de motor | 40.15 | \$ 40.15 | \$ 40.15 |

TOTAL US: \$ 1,111.21

(TOTAL EN LETRAS) Mil Ciento Once 21/100 dólares de los Estados Unidos de América. ✓

| | | |
|---|---|---|
| OBSERVACION | INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: | C.C. |
| Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.- | TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Queda, Factura consumidora final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación. | *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC. |

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: Inmediata **FORMA DE PAGO:** Contado ✓

E.
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
 Sr. José Dore Reyes Membreno
 Jefe Sección Transporte
 PBX: 2665-6100 Ext. 1133

Elaboró: Dumercy Antonio Cruz