


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



140012

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

EL SALVADOR
UNEMOS PARA CRECER

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha:

SAN MIGUEL, 12 DE JUNIO DE 2017

No de Orden:

270/2017

Solicitante:

SECCIÓN TRANSPORTE

Solicitud No:

25/2017

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante

TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

NIT Y/O NRC:

Clasificación

Gran Empresa

Dirección:

Carretera Panamericana km 136 1/2 Frente a Zona Militar, San Miguel. Tel: 2679-0330,2669-7986

Correo:

airomero@excelautomotriz.com

Reparación de Ambulancia Marca: TOYOTA HIACE, Placa: N-2367, Propiedad de este Centro Hospitalario.

R.	CANT.	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
1	1	CU	S/C	MANO DE OBRA:			
	1	CU		REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	\$ 6.29	\$ 6.29	
	1	CU		REEMPLAZAR FILTRO DE POLEN	\$ 6.29	\$ 6.29	
	1	CU		REEMPLAZAR BALEROS DE FLECHA EJE SEMIFLOTANTE (DOS LADOS)	\$ 72.39	\$ 72.39	
	1	CU		REEMPLAZAR SELLO DE FLECHA	\$ 50.35	\$ 50.35	
	1	CU		REEMPLAZAR ESCOBILLAS DELANTERAS (DOS LADOS)	\$ 9.45	\$ 9.45	
	1	CU		REEMPLAZAR FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRAULICA MOC	\$ 29.97	\$ 29.97	
	1	CU		REEMPLAZAR 4 BALEROS DE POLEAS EXTERNAS DE MOTOR	\$ 47.21	\$ 47.21	
	1	CU		APLICAR TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL TIPO RIEL COMUN	\$ 23.93	\$ 23.93	\$ 245.68
	1	CU		LUBRICANTE			
	1	CU		ACEITE DIR. HIDRÁULICA	\$ 36.73	\$ 36.73	
	1	CU		CODICIONADOR P/ FLUIDO DIR. HIDRA	\$ 13.24	\$ 13.24	\$ 49.97
	1	CU		REPUESTOS:			
	2	CU		FILTRO DE A/C	\$ 40.13	\$ 40.13	
	4	CU		BALERO DE FLECHA	\$ 83.045	\$ 166.09	
	1	CU		BALERO PILOTO CON SELLO	\$ 8.555	\$ 8.555	
	2	CU		FILTRO DE AIRE	\$ 63.18	\$ 63.18	
	2	CU		SELLO INTERIOR FLECHA TRASERA	\$ 11.13	\$ 22.26	
	2	CU		ESPACIADOR BALERO	\$ 20.375	\$ 40.75	\$ 366.63

TOTAL US:

\$ 662.48

(TOTAL EN LETRAS) SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACION

Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:

TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan. Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.

C.C.
*ALMACÉN
*UFI
*UACI
*PRESUPUESTO
*SOLICITANTE
*ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA:

INMEDIATA

FORMA DE PAGO:

CONTADO

E. 
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Elaboro: Genara Magdalena Berrios de Merino

Administrador de la Orden:

Sr. José Dore Reyes Membreño

Jefe de Sección de Transporte

PBX: 2665-6100 EXT:1133

Fecha de Distribución:

16 JUN. 2017