



MINISTERIO DE SALUD  
República de El Salvador, C. A.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA







## VERSIÓN PÚBLICA

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**




DRA. CARMEN DINORA ZULETA DE SANTA ANA  
Directora Hospital Nacional “San Juan de Dios” de  
Santa Ana.

|    |                  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>   |          |  |
|---|------------------|--|----------|--|
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana   |                  | UNIDAD DE ADQUISICIONES  |          | PREVISION<br>NO 202  |
| UACI del Hospital de Santa Ana  |                  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL   |          |  |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |                  |  |          |  |
| Lugar y Fecha:  |                  | Santa Ana 21 de Junio del 2022   |          | No. Orden: 2022147/2022  |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE  |                  |  |          | NIT  |
| MEDICOMP, S.A. DE C.V.  |                  |  |          | <div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div> |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR  |
|   |                  |  | UNITARIO | TOTAL  |
| -   | -                | LINEA 0202 Atención Hospitalaria- PRESTACION DE SERVICIOS  | -        | -  |
| 1   | Cada Uno         | REPARACION DE VALVULA REGULADORA DE OXIGENO VENTILADOR LEISTUN MODELO LUFT-3 SIN E18037. COMPRENDE: CAMBIO DE MEMBRANA Y SELLO MECANICOS, RESORTE DE AJUSTE DE PRESIONES LUBRICACION Y AJUSTE PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | \$739.00 | \$739.00   |
| -   | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -        | \$739.00   |
| SON: setecientos treinta y nueve 00/100 dolares   |                  |  |          |  |
| OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATO. NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.- |                  |  |          |  |
| LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN   |                  |  |          |  |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:  |                  |  |          |  |
| <br>Titular o Designado   |                  | <br>  |          |  |
| <br>Suministrante  |                  |   |          |  |

Elaborado por: *londar*

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

|   |                                |                  |
|---|--------------------------------|------------------|
|  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |                  |
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana                                   | UNIDAD DE ADQUISICIONES        | PREVISION NO:202 |
| UACI del Hospital de Santa Ana  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |                  |
|   | -                              |                  |

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

|                       |                                       |                              |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar y Fecha:</b> | <b>Santa Ana 21 de Junio del 2022</b> | <b>No.Orden:2022147/2022</b> |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> |
|---------------------------------------|

|                        |
|------------------------|
| MEDICOMP, S.A. DE C.V. |
|------------------------|

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR    |
|----------|-----------|--|----------|----------|
|          | MEDIDA    |  | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -         | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS  | -        | -        |
| 1        | Cada Uno  | REPARACION DE VALVULA REGULADORA DE OXIGENO VENTILADOR LEISTUN MODELO LUFT-3 S/N E18037, COMPRENDE: CAMBIO DE MEMBRANA Y SELLO MECANICOS, RESORTE DE AJUSTE DE PRESIONES LUBRICACION Y AJUSTE PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | \$739.00 | \$739.00 |
| -        | -         | <b>TOTAL.....</b>  | -        | \$739.00 |

SON: **setecientos treinta y nueve 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| _____<br>Titular o Designado | _____                  |
| _____                        | _____<br>Suministrante |